مجموعة الكتب المعذمية

نظيات وتضميم الالالالالكالكهية

الالات المترامنة والمحولات الكهيبة

دکتورمهنیس محت المحمد مستر استاذ الآلات الکهرسیة بهلیسته المهندسته جامعیة الابسسیندریة

الناشر المنظفاف الاعتداق


مجومة الكنث الهذاسية والمانية


نظيات والمجالة الإلالالالالية


الالات المنتاذ والمحولات الكهرية

د كمتورمهنيان محت المحمد المحمد المحت المصدرة أستاذ الآلات الكهربية بمكية المصدرية حاموسة الابسس كمندرية

الناشر//ظَالِف الاستدق








نظيات ولحميم الإراث الكهتية الات المترامنة وللحولات الكهتية

البد دکمتریمنیس محت احدد مسر استاذ الآلات اکرسیة بجلیت الحضد ست جامعیة الابست کندریة


> طبعة أولى ١٩٧٣

الناشر المنشأة أف بالاسكندية



بب المارمن الرحمن الرحيي

* دَبُّ الْتِنَا مِنْ لَدُنكَ دَحْمَةً وَهِيُّ لَنَا مُنْ الْمِنَا دَشَكًا » وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ




هذا هو الكتاب الشائى ، فى بحوعة الكتب ، التى آليت في نفسى أن أقوم بتأليفها ، فى علم هندسة الآلات الكهربية ، باللغة العربية ، لبكى تكون دليلا للدارسين العرب ، فى الجامعات والمعاهد ، وغيرها من دور العلم ، فى وطنى العرب الكبير ، يأخذ بيدهم ، ويساغدهم على تفهم هذا العلم ، الذى يعتبر ، بحق ، من أصعب العلوم التكنولوجية ، فى بجال الهندسة الكهربية .

وانه ليثلج صدرى ، ويساعدنى على المضى فى سبيلى ، ما تفضل به عدلى ، اخوانى من الاساتذة المختصين ، بالثناء والتشجيع ، وما لمسته بنفسى، وعبر عنه الكثيرون من أبنائى الطلبة ، من تيسمير الامر عليهم ، فى دراسة عدلم هندسة الآلات الكهربية ، نتيجة لهذا النهج فى الشرح والتفسير .

و لقد سرت ، في هذا الكتاب ، على نفس النمط ، مثل الكتاب السابق ، بالنسبة الطريقة عرض الموضوعات وتسلسلها ، ثم ختام كل باب من أبوابه بالامثلة المحلولة، والمسائل التي تساعد الدارس على استيعاب القطبيقات المختلفة ، الخاصة على أساس تكنولوجي سليم .

ولا يفوتنى أن أنوه هنا بالجمود المشكورة ، التى يبذلها الناشر منشاة المعارف (جلال حزى وشركاه) ، فى سبيل تيسيير المهمة التى أخذتها على عاتقى ، وأن أشكر رجال شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ، وكل من عاون فى اخراج الكتاب بهذا الشكل المشرف الجيل .

نسال الله تعالى السداد والتوفيق فى كل ما نرجوه، إنه نعم المولى، و نعم النصير. الاسكندرية فى ذى القعدة ١٣٩٢ ينا ير ١٩٧٣ دكتور محمد احمد قمو



إلى ، الأول

ملفات المنتج في آلات التيار المتردد

(armature Windings in alternating current Machines)

عثل المنتج (armature) في آلات التيار المتردد العضو الثيابت (stator) الآلة عادة ، عـلى عـكس ما هو مألوف في آلات التيــار المستمر ، حيث يكون المنتج هو العضو الدائر (rotor) في الآلة ، وذلك في حالة آلات التيار المتردد متوسطة وكبيرة الحجم ، أما الآلات المتزامنة صغييرة الحجم فتكون عـلى نمط آلات النيار المستمر من هذه الناحية . ويحتوى المنتج على عدد معين من الجارى S وهي التي توضع فيها الموصلات وعددها الكلي ع . ومن هذه الموصلات تتكون الموصلات بالعلاقة $rac{z}{2}$. $N=rac{z}{2}$ من هذه اللفات بحيث يكون $\frac{N}{2n} = C$ حيث $\frac{1}{2}$ هي عـدد اللفـات في كل ملف. ولا تختلف هذه القواعد كلها عن مثيلاتها التي مرك بنا عند دراسة ملفيات المنتج في آلات التيمار المستمر . إلا أنه بينها نجمه أن الملفات تكون من النوع مزدوج الطبقة (two layer winding) بدون استثناء في آلات التيار المستمر ، نجمد أن الملفات بمكن أن تكون في آلات التيار المتردد أيضًا من النوع أحادي الطبقة (single layer Winding) . هذا كما أنه في آلات التيار المتردد لامحتل الطبقة الواحدة في المجرى ، سواء كانت علوية أو سفلية ، أوكانت مفردة ، سوى جانب واحد من جوانب الملفات. وفى هذه الحالة نجد أن عدد الملفات يساوى عـدد المجارى S=C) فى آلات التيار المتردد التى تحتوى على ملفـــات مزدوجة الطبقة ، بينها نجد أن عدد الملفات يساوى نصف عـدد الجـارى $C=\frac{S}{2}$ فى الآلات التى تحتوى على ملفات أحادية الطبقة .

$$T_{ph} = \frac{z}{6} = \frac{uS}{6} = \frac{uC}{6} = \frac{Cn}{3} = \frac{Sn}{3} = qup$$
 (1-1)

أما في حالة الملفات أحادية الطبقة فنجد أن:


$$T_{ph} = \frac{z}{6} = \frac{uS}{6} = \frac{uC}{3} = \frac{Cn}{3} = \frac{Sn}{6} = qup$$
 (1-1)

نفترض دائما، على أساس من الواقع العمدلى، أن التوريع الفراغى pace distribution) لكثافة الخطوط المقناطيسية عبدارة عن منحى جبى على مدى الخطوة القطبية ، بحيث تكون قيمة الكثافة في نهايتها العظمى عند منتصف القطب، وصفر عند خط النعادل بين كل قطبين ، هدا يعني أن القوة الدافعة

الكهربية للموصلات في المجرى الواحد تبلغ نها ينهسا العظمى في القيمة عندما يمر محور القطب أمام المجرى ، وتتناقص على منحنى جيبي حتى تصبح صفراً عندما يمر محور التعادل بين القطبين أمام الموصل . وهذا كله على أساس أن سرعة دوران الاقطاب الموجودة على العضو الدائر ثما بنة ، وهي عبسارة عن سرعة التزامن n_s (Synchronous speed) n_s في الموصلات على هذا النجو ، وتردد ما يمكن أن ينتج عنها من تيارات كهربية في الموصلات على هذا النجو ، وتردد ما يمكن أن ينتج عنها من تيارات كهربية بالعلاقة المعروفة $\frac{n_s}{60}$ $\frac{n_s}{100}$ (راجع البنود الحسة الأولى في الباب الشاك من المبادىء الأساسية وآلات التيار المستمر) .

يتضح مما سبق ذكره أن القوة الدافعة الكهربيـة المتولدة فى جوانب الملفـات تختلف عن بعضها البعض مرحليا على حسب مواقعها فى المجارى . ويمكن فى هذه الحالة إتخاذ بحوع القوى الكهربية المتولدة فى الموصلات التى يتكون منها جانب الملف ، والتى تقع فى نفس المجرى ، كوحدة (وهى تساوى القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى موصل واحد مضروبة فى عدد الموصلات فى جانب الملف وهو n) ، وذلك على أساس أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصلات الموجودة فى نفس المجرى متفقة معاً مرحلياً (in phase) سوف نعتبر على هذا الآساس أن مخرب التي تستخدمها عند إجراء عمليـة الف المنتج ، ونرمز له جانب الملف هو الوحدة التى تستخدمها عند إجراء عمليـة الف المنتج ، ونرمز له بمتجه يمثل طوله بحموع القوى الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصلات التى يتكون منها وهى فى نهايتها العظمى . لذلك صوف نقوم باجراء عملية اللف باعتبار أن الموصلات قد تم محمويلها إلى ملفات جاهزة ذات شكل معين (سوف ندرس المير هذا الشكل على طريقة اللف فيا بعد) ، يحتوى كل منها على عدد معين من المفات ما ولكل منها نهايتان (two terminals) ، تعتبر احسداهما بدايته اللفات الماقعة اللها بدايته

(start) ، والآخرى منتهاه (Finish) . وتستخدم هاتان النهايتان لتوصيل المامات ببعضها البعض عند إجراء عملية لف المنتج. يبين شكل (١-١) الاشكال الممتادة لمثل هذه الملفات .



شکل (۱-۱)

بخصوص وضع جانبي الملف الواحد بالنسبة لبعضها على حيط المنتج ، يوجد اوعان من الملفات يتحدد بناء على ذلك ، وهما :

را الملفات كاملة الخطوة (Full Pitch Windings): يراعى فى هذه الحالة أن يكون اتساع الملف (coil span)، وهى هبارة عن المسافة التى يحصرها الملف بين جانبيه على محيط المنتج، تبلغ خطوة قطبية كامله. ويقال الملف حيننذ إنه ماف كامل الخطوة (Full pitch coil). وينتج عن ذلك أن تكون القوى الدافعة الكهربية المتولدة فى أحد جانبي الملف مختلفة مرحلياً عن

تلك التى تتولد فى الجانب الآخر بزاوية مقدارها 180° (أو π زاوية كهربية نصف قطرية) تماما ، مما يجعلنا نجمع مقادير هذه القوى جميعها عدديا لكي نحصل على القوة الدافعة الكهربية الكلية التى يعطيها الملف بأكله ، كا سبق أن فعلناه فى حالة آلات التيار المستمر .

ا للفات كمرية الحطوة (Fractional Pitch Windings) : ويطلق عليها أيضا الملفات الوترية (Chorded Windings) ، ويختلف اتساع الملف في هذه الحالة عن خطوة قطبية كاملة . فقد يكون أقل من ذلك وهو الغالب ، وقد يكون أكبر (وهذا ممكن من الناحية النظرية فقط ، ولايطبق عملياً بسبب الزيادة التي لا فائدة منها في التوصيلات الطرفية لللفات) ويقال لللف حينتذ إنه ملف و ترى (chorded coil) . ويتوقف تغيير اتساع الملف عن الخطوة القطبية الكاملة على إعتبارات تتعلق بمنحنى القوة الدافعة الكهربية المرحلية Wave form of phase voltage) و تو افقيات الصغط (Voltage Harmonics) التي يحتـوى عليها ، كا سنبين بالتفصيل في حينه المناسب. ولكن يمكننا أن تذكر الآن أن اتساع الملفات الوترية يكون في العادة ثلثي الخطوة القطبية للتخلص من تو افقية الضفط الثالثة (Voltage third harmonic) في منحنى الضفط المرحلي. وعلى حسب اختلاف أتساع الملف عن الخطوة القطبية مجد أن المتجه الذي يمثل بحوع القوى الدافعة الكهربيَّة في أحد جانبي الملف يختلف مرحلياً عن المتجه الذي يمثل بحموع الفوى الدافعة الكهربية في جانب الملف الآخر بزاوية أقل من 180° درجة كهربية ، بحيث تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية الكلية التي نحصل عليها من الملف أقل من ضعف قيمة أحد هذين المتجهين كما كان في الحالة السابقة . وفي هذه الحالة يجب جمع المتجهين، مع اعتبار زاوية الإختلاف المرحلي بينها، للحسول على القوة الدافعة الكهربية الكلية التي يعطيها الملف.

يستلزم الحصول على تخطيط يبين ترتيب الملفات في مجاري العضو الثابت لآلة التيار المردد ثلاثية المراحل أن نفوق أساساً بين نوعين من الملفات ، وهما الملفات أحادية الطبقة ، والملفات مردوجة الطبقة ، وفي كلتا الحالتين تستمين بما يسمى خطط نجمة الجارى (Slots star diagram) .


أولا - الملفات أحادية الطبقة

كاظ نجمة الجارى:

يحتل كل جانب من جوانب المافات ، في حالة الملفات أحادية الطبقة ، بحرى بأكمله . ويمثل جانب الملف ، أو الجرى في هذه الحالة ، بمتجه يتناسب طوله مع بحموع مقادير القوى الدافعة الكهربيّة المتولدة في الموصلات التي يحتوى عليها هذا الجانب وهي في قيمة النهاية العظمي لها ، كما سبق شرحه . ويمكن تحديد بجرى معين وإعطاؤه رقم 1 واعتبار أن متجه القوة الدافعة الكمربية لجانب الملف الراقد فيه منطبقا على المحور المرجعي (reference axis) في مخطط المنجمات ، على أساس أن محور النعادل بين قطبين في الآلة قد انطبق على محور هذا الجرى في اللحظة المفروضة ، شكل (٢ – ١ ب) ، الذي يبين آلة ذات عشرة أقطاب ومنتج يحتوى على أربعة وعشرين مجرى .

إذا أعطينا الجارى أرقاما متسلسلة على حسب ترتيبها مع الجرى رقم 1 ، كما هو مبين على نفس الشكل ، نجد أن زاوية الاختلاف المرحـ لي بين متجهـ ات القوى الدافعة الكهربية لجوانب الملفسات في الجسارى المتعاقبة هي نفس الزاوية الكهربية م الواقعة بين كل بحربين مقتالين ، وقيمتها في هذه الحالة هي :

$$\alpha = \frac{360 \text{ p}}{\text{S}} = \frac{360 \times 5}{24} = 75$$



يبين شكل (٢-١١) خطط متجهات القوى الدافعـــة الكهربية لجوانب الملفات وعلى كل منها رقم الجرى الذي يوجد به جانب الملف المناظر، وهذا هو ما يطلق عليه عادة اسم مخطط نجمة المجارى.

نلاحظ أننا نحصل فى مخطط المتجهات هذا على عدد من المتجهات يساوى عدد الجاوى S وهو 24 ويفصل بين كل اثنين منها الزاوية α حيث:

$$\alpha' = \frac{360}{S} = \frac{360}{24} = 15$$

أى أننا نستطيع رسم مخطط نجمة المجارى لهـــذه للآلة برسم عدد S من المشجهات ذات الأطوال المتساوية التي يفصـل بين كل اثنين منهـا الزاوية ، α . ختار من هذه المتجهات واحداً ونضع عليه الرقم 1 بما يعنى أننا اخترنا أحــد المجارى لكي نبدأ عنده اللف وأعطيناه هــذا الرقم أيضا . ويكون متجـ ٩ القوة الحارى لكي نبدأ عنده اللف الواقع في المجرى رقم 2 ، التالي للمجرى رقم 1 في الدافعة الكهربية لجانب الملف الواقع في المجرى رقم 2 ، التالي للمجرى رقم ا في اتجاه الدوران ، وهو الذي يمطى الرقم 2 أيضا في خطط نجمة المجارى ، واقماً بعد زاوية مقدارها به من المتجه رقم 1 ، وهكذا . ويلاحظ في هذا المضار أن بعد زاوية مقدارها به من المتجه رقم 1 ، وهكذا . ويلاحظ في هذا المضار أن به مكرر صحيح لـ ، به وأن درجة التكرار هي العدد الصحيح و حيث ، به ومذا كله موضح في شكل (٢ — ١ أ) .

يلاحظ أن قيمة q في هذه الحالة كسرا ، حيث $\frac{4}{5}$ = q لذلك نحصال على ملفات ذات خواص معينة ، سوف نبحثها بالتفصيل فيما بعد ، ويطلق عليها اسم الملفات كسرية المجرى . ولكن ما يعنينا في الوقت الحاضر من هذا المثال هو الطريقة التي تقبع في رسم مخطط نجمة المجارى ، وكيفية استخدامه لتحاديد جوانب الملفات الحاصة بالمراحل المحقلفه . هذا وسوف تجد توصيل الملفات لهذا

المثال مبينا فى شكل (٣٠-١-٥) مع الجزء الخاص بالملفات كسرية المجسرى . وقد استعنا لهذا الفرض بطبيعة الحال بمخطط نجمة المجارى فى شكل (٣-١١) .

إذا كانت كل من p,S تقبل القسمة على معامل مشارك بينها هو F فان هذا يعنى أن هناك تكراراً لأوضاع الجـارى بالنسبة لأزواج الأنطاب درجتــه F ، ما يتر تب عليه أن يكون هناك F بحوعة من الجارى تحتل كل منها وضعاً مــاثلا الأخرى بالضبط بالنسبة للاقطاب المفناطيسية . وفي هذه الحالة يصبح في كل بجموعة بحرى يحتل نفس الوضع بالنسية للا قطاب المفناطيسية كذلك الذي محتله نظيره في كل مجموعة من المجموعات الآخرى . وهذا يستلزم أن تكون متجم ات القوى الدافعة الكهر بية لجوانب الملفات في هذه الجاري المتناظره التي عددها F متساوية في القيمة ومتفقة معا مرحلياً تمام الإتفاق، عا يمني أن المتجهات التي عددها S في خطط نجمة المجاري سوف تنقسم إلى مجمـوعات متاثلة عددهـ F ا محيث ينطبق كل منجه في إحدى الجموعات على نظائره من المجموعات الآخرى . ويكون الاجراء الخاص برسم مخطط نجمة الجارى في هذه الحالة بأن نبدأ أولا بتحديد عدد المجموعات المتكررة ج بايجاد العامل المشترك الذي تقبل كل من p,S القسمة عليه ، فيكون عدد المتجهات التي نحثاج إلى رسمها في خطط نجمة المجارى هو $\frac{S}{F}$ فقط ، يأخذ كل منها في الثرقيم F رقماً ، دالة على متجهات القوى الدافعة الكهربية في F من الجارى المتماثلة الوضع بالنسبة الاقطاب المغناطيسية المتجهات هي.

$$\alpha' = \frac{360}{S/F} = \frac{360 \, F}{S}$$
 (1-7)


p=2 المحد أن S=24 , 2p=4 لمن S=1 المحد أن S=24 , S=24 المحد أن S=24 على ويكون هناك عامل مشترك S=24 تقبل كل من S=24 المحدد عليه . نحصل على كل من S=24 في هذه الحالة على النحو القالى .

$$\alpha = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$$
 , $\alpha' = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$

يبين شكل $(\gamma - 1)$ ، ب) مخطط نجمة الجارى وأوضاع الجارى بالنسبة لجموعة الأقطاب المغناطيسية في هذه الحالة ، حيث يلاحظ أن المجرى رقم $\frac{S}{F} + \frac{S}{F}$ يأخذ وضعاً عماثلا تماماً لله جرى رقم x ، أي أن المجرى رقم ويناظر المجرى رقم x والمجرى رقم ويناظر المجرى وقم ويناظر المجرى وقم وضعها تماما بالنسبة لمجموعة الأقطاب المغناطيسية ، وهما بحوعة المجارى من 1 إلى 12 وبحوعة المجارى من 1 إلى 12 وبحوعة المجارى من 1 المهادى من 1 المهادى من 1 المهادى و و 12 مناطبقان معا في مخطط بحمة المجارى و كذلك بالنسبة للمجريين 1 و 13 منطبقان معا في مخطط بحمة المجارى و كذلك بالنسبة للمجريين 2 و 14 مم 3 و 15 ، وهكذا .

نكوين مجموعات اللقات (Coil Groups) والمراحل (phases

بعد تحديد الأوضاع المرحلية للقوى الدافعة الكبربية المتولدة في جوانب الملفات في المجاري المختلفة على الآلة ، باستخدام مخطط مجمة المجاري ، نستطيع



الآن بالنوصيل المناسب بين كل جانبين من جوانب هده الملفات مما تكوين الملفات، كانستطيع أيضا بالنوصيل المناسب بين هذه الملفات، وجمعها في مجموعات، تكوين المراحل المطلوبة . ونهتدى في هذه العمليات كلما بالقواهد التي تحكم هذه النوصيلات ، والتي تعتمد غالبا على تحديد أوضاع مرحلية معينة ، كاسبقت الاشارة اليه في مواضع متفرقة .

بالنسبة لتكوين الملفات يتحدد جانها الملف المناصبان لتوصيلها مما بناء على تحديد اتساع الملف أو خطوة اللف (winding pitch). فاذا كانت الملفات المطلوبة كاملة الخطوة ، فان هدذا يعنى ضرورة توصيل كل جانبين من جوانب الملفات مما ، عندما يتبين من مخطط نجمة المجارى أنها يولدان قوتين دافعة ين كهربية بالضبط . ومن دافعة ين كهربية بالضبط . ومن المهم جدا أن نراعي عمل أقصر النوصيلات بطريقة مدروسه ، بحيث نحصل على ملفات منتظمة الترتيب ، ومتماثله بالنسبة لمراحل الآله المختلفة . ولتوضيح ذلك نكل حل المثال الاخير الخاص بشكل (٣ - ١) .


بالرجوع إلى مخطط نجمة المجارى فى شكل (٣ - ١ أ) نجمد أن أقصر النوصيلات لتكوين الملفات تكون من 1 إلى 7 ومن 2 إلى 8 ومن 3 إلى 9 وهكذا . ونجمد فى هذه الحالة أن 2 = p بالنسبة الآلة ثلاثية المراحل ، مما يعنى أن كل مرحلة سوف تختص بمجربين تحت كل قطب ، وهمذا يؤدى إلى وجود ملفين لكل مرحلة فى كل خطوتين قطبيتين . يوصل هذان الملفان على التوالى معا ويطاني عليها معا اسم بحوعة ملفات ، وبذلك يصبح فى كل مرحلة عدد p من بحوعات الملفات (أثنان فى هذا المثال) تحتوى كل منها على عدد p من الملفات (أثنان أيضا فى هدذا المثال) وتوصل بحوعات الملفات فى كل مرحلة عملى (أثنان أيضا فى هدذا المثال) وتوصل بحوعات الملفات فى كل مرحلة عملى الثوالى معاً .

إلى هنا استطعنا ، بالإستعافة بمخطط نجمة المجارى ، تكوين الملفات ، كا قمنا بتقسيم هذه الملفات إلى بحموعات متائلة ، شم وزعنا هذه المجموعات المتائلة على المراحل الشلات في الآلة بأنصبة متساوية . ولكن تكوين هذه المراحل بالأسلوب الصحيح يستلزم أن نحدد بداياتها ونهاياتها بحيث يتحقق شرط الاختلاف المرحلي المطلوب بينها ، وهو في هذه الحالة . ١٢ درجة كهربية . فاذا كانت المرحلة الأولى تبدأ بجانب الملف الواقع في المجرى رقم 1 بحب أن تبدأ المرحلة الثانية بجانب الملف الذي يقع في بحرى يبعد عن المجرى رقم 1 بزاوية مقدارها 120 درجة كهربية . ويتم تحديد هذا المجرى على النحو التالى:

مقدار الزاوية بين كل مجريين بالدرجات الكهربية هي :

$$\alpha = \frac{360 \times p}{S} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$$


فيكون عدد المجارى اللازم تخطيها لعمل زاوية اختلاف مرحلى 120 درجة كهربية هو 4 = $\frac{120}{30}$ ، بمعنى أن بداية المرحلة الثانية تقع فى المجرى رقم 5 = 4 + 1 . وعلى هذا الآساس فان بداية المرحلة الثالثه سوف تقع فى المجرى رقم 9 + 4 + 5 . وإذا حدث أن $\frac{120}{\alpha}$ لاتنتج عدداً صحيحاً من المجارى رقم 9 + 4 + 5 . وإذا حدث أن $\frac{120}{\alpha}$ لاتنتج عدداً صحيحاً من المجارى ، محاول تخطى $\frac{120}{\alpha}$ من المجارى إذا كانت عدداً صحيحاً و مكذا ، وذلك على أساس أننا يجب أن نتخطى عدداً صحيحاً من المجارى لتعيين بداية المرحلة الثالية . فاذا تعذر ذلك فان هذا يعنى أن الله غير قابل للتنفيذ ، و بجب إعادة تصميم الآله من جديد للحصول على القيم المناسبة لكل من 5 , 20 .



شكل (١-٤)

يبين شكل (٤ – ١) الرسم التخطيطى للملفات بعد تنفيذها على النحو السابق. بق لكى نستكمل هذا الموضوع أن نشير إلى الإجراءات التى تتخذ لترتيب التوصيلات الطرفية (End Connections) للفات التى تتكون منها التوصيلات المعلقة (Overhangs) للمفات ، بحيث لا تتضارب التوصيلات المعلقة لجموعات المعلقة في مواضعها على جائبي الآلة ، وهذا يستدعى شرح الطرق المختلفة التى استقر الاتفاق عليها بالنسبة لتشكيل الملفات عند تكوينها ، بحيث تعطى عند التى استقر الاتفاق عليها بالنسبة لتشكيل الملفات عند تكوينها ، بحيث تعطى عند وضعها في المجارى النفظيم المطلوب ، ويجب أن نميز في هذا المضار بين نوعين أساسهين من أنواع الملفات وهما ،


1 — الملفات المتمركزة (Concentric coils): تكون الملفات في هذه الحالة مستطيلة الشكل، ويكون اتساع الملف مختلفاً بالنسبة لملفات المجموعة الواحدة، بشرط أن يكون الانساع بالنسبة للمجموعة بأكلها هو الاتساع المطلوب (أى خطوة قطبية كاملة في الملفات كاملة الخطوة)، هذا بينما يمكن أن يكون اتساع أى ملف في المجموعة أقل أو أكثر من الاتساع المطلوب. شكل (ه- 1 أ، ب) يبين شكل هذا النوع من الملفات. نجد في أ أن كل مجموعة من الملقات توصل على التوالى مع المجموعات الآخرى، وهذا هو النوع العادى من الملفات المتمركزة. بينما نلاحظ في ب تداخل التوصيل بين جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل



شكل (٥-١١، ب)

على ضعف عدد المجموعات . ويقال إن النوصيل في هذه الحالة متمركو مشطور (split concentric) .

لكى لا تتضارب النوصيلات المعلقة لهذه الملفات ترتب فى مستويات متباهدة، وذلك عن طريق ثنى جوانب الملفات، بعد خروجها من المجارى، على زوايا مختلفة، كا هو مبين فى شكل (٦ – ١ أ، ب). ويمكن أن يتم هذا الترتيب فى هستويين كا هو مبين فى المجزء أ من الشكل، كما أننا قد نحتاج لذلك إلى ثلاث مستويين كا هو مبين فى المجزء ب من الشكل، ويقال فى الحالة الأولى لمن





شکر (۱۰۰۱ مب

(overhangs arranged in two الدو الملقة للمالهات مرتبة في مستويين (planes ، ويقال في الحالة الثانية إن التوصيلات المعلقة للملفات مرتبة في ثلاثة مستويات (Overhangs arranged in three planes) . ويتوقف تحديد عدد هذه الستويات على عدد مجموعات الملفات في كل مرحلة ، حيث يراعي عادة أن توزع بحموعات كل مرحلة بنفمن الطريقة على جميع المستويات على قدر الإمكان، وذلك لكي تُعسِم المراحل المختلفة متساوية في قيمة المقارمة، وعانعة التصرب الحشية . فاذا كان عدد المجموعات في كل مرحلة زوجياً فاننا نحتاج في المادة إلى مستويين فقط لترتيب التوصيلات المعلقة، محيث يحتل نصف المجموعات فى كل مرحلة أحد المستويين ، ويحتل النصف الآخر المستوى الشاني. يبين شكل (٤ - ١) هذا النوع من اللف بالنسبة للمثال المعطى . ويمكن في غير ذلك من الحالات ترتيب التوصيلات المعلقة في ثلاثة مستويات ، كا يمكن في بعض الاحيان، هندما يكون عدد المجموعات في المرحلة فرديا، ترتيب المجموعات كلها إلاواحدة (العدد الزوجي) في مستو بين ، ثم تر تيب نصف التوصيلات المملقية للمجمودة . البافية في أحد المستويين والنصف الثاني في المستوى الآخر ، بحيث تأخمذ همذه المجموعة شكلا يختلف عن المجموعات الباقية لكي تني جدَّدًا الغرض. . ويقــال إن الملفات تحتوى في هذه الحالة على ملف ملتوى (cranked coil) .

ويبين شكل (٧-١) ملفات تحتوى على ملف مانوى عندما يصبح عدد المجموعات فرديا. وتشبه التوصيلة المعلقة للملف الملتوى فى شكاما تلك التى تكون للملفات الشبكية، التى سياتى ذكرها فيما بعد، وهى المبينة فى شكل (١٢ --- ١).

يبين شكل (٨٠٠) ملفات المشال المعطى عند ترتيب التوصيلات المعلقـة






شكل (٨ 🔤 ١)


للملفات فى ثلاثة مستويات . ويلاحظ أن الحاجة إلى استخدام ثلاثة مستويات قد نشأت بسبب أن الملفات أصبحت فى هذه الحالة من النوع المتمركز المشطور، وأن ذلك أدى إلى استخدام ملفات ذات شكل واحد فى المرحلة الواحدة .

نعماج إلى ترتيب النوصيلات المعلقة فى ثلاثة مستويات أيضا فى الحالات التى يتكون فيها جمع المنتج الحديدى من نصفين مماثلين ، لكى يسهل نقلها ، حيث يركبان معا فى موضع استخدام الآلة ، إذ يجب أن يكون ترتيب التوصيلات المعلقة فى هذه الحالة بحيث تتكون المافات الجاهزة الصنع من بجموعتين منائلة بمائلة على حدة ، وبحيث منائلة بما ما عكن تركيب كل منها فى نصف جسم المنتج على حدة ، وبحيث



شكل (١-٩)


يبين شكل (١٠٠٠) طريقة تنفيذ اللف بالنسبة للثال المعطى أيضا، عندما تكون بحوعات لللفات جميعاً ذات شكل واحد، فتصبح الملفات كلما في هذه الحالة من النوع لللتوى .



شکل (۱۰ – ۱)


Diamond) او الماسية (Lattice windings) او الماسية (Windings) : Windings)

تأحد هذه الملفات الشكل الماسى كل هو مبين في شكل (١ ـ ١١ أ ، ب) ، في أ يوجد النوع المسادى من هده الملفات ، وفى ب النوع المشطور منها (splitt lattice) ، يلاحظ أن الملفات تكون في هذه الحالة ذات اتساع واحد ومتماثلة في الشكل ، وهي تشبه ملفات المنتج في آلات النيار المستمر في حالة اللف الانطباق ، من حيث الشكل العام ، وترتيب التوصيلات المعلقة على جانبي المنتج . يبين شكل (١٠ ـ ١٠) كيف تثني التوصيلات المعلقة بالطرق المختلفة




شكل (۱۱ -- ۱ أ، ب)


لتكوين رءوى الملفات، التي ترص جنبا إلى جنب في ترتيب دائرى حول محيط المنتج على الجانبين .



شکل (۱۲ – ۱)


يبين شكل (١٣ ــــ) طريقة تنفيذ اللف في المثال الممطى باستخدام الملفات





شكل (١٤١-١)

الشبكية العادية ، كما يبين شكل (١٤ – ١) كيفية استخدام الملمات الشبكية من النوع المشطور. أما شكل (١٥ – ١) فيمين طريقة النفيذ لنفس المثال بنفس نوع الملفات عندما يكون جسم المذبج مكونا من جزءين متائلين.



شکل (۱۰ ۱۰)


توصيل الملفات في الرحلة الواحدة على التوازي :

تعنطر فى بعض الحالات عندما تكون القوة الدافعة الكهربية صفيرة والتيار كبيراً نسبيا أن نكون مسارات متوازية فى كل مرحلة ، بحيث يوزع التيار المرحلى بالتساوى على هذه المسارات ، ويدخل فى حساب القرة الدافعة الكهربية ، فى هذه الحالة، عدد اللفات المرجودة فى الملفات الداخلة فى تكوين مسار واحدون المسارات الحالة من تكوين مسار واحدون المسارات المتوازية فى المرحلة الواحدة فاذا كانت قيمة التيار المرحلى الكلى لملفات المذبح هى I_a أمبير ، وكان عدد المسارات المتوازية المطلوبة هو I_a ويكون هذا هو التيار المار المارات المسار الواحد بالقيمة I_a أمبير ، فان I_a I_a ويكون هذا هو التيار المار

فى موصلات المذبح ، وهو ما تتحمله هذه الموصلات بدون تسخين زائدفى الآلة. وإذا كان عدد الموصلات الكلية فى مجارى المنتج هو 6pqu = 2 ، فن الواضح أن عدد اللفات T'ph الذى يدخل فى حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية المرحلية للآلة يصبح :

$$T'_{ph} = \frac{T_{ph}}{2a} = \frac{z}{6 \times 2a} = \frac{pqu}{2a} \cdots \cdots (1-\xi)$$


ويلاحظ أن الشرط الآساس لتكوين المسارات المتوازية أن تكون القوى الدافعة الكهربية المتولدة في المسارات المتوازية للرحلة الواحدة متساوية تماما، عدديا ومرحليا . وهذا يعنى أننا لانستطيع تكوين هذه المسارات إلاإذا أمكن تقسيم الملفات في المرحلة الواحدة إلى مجموعات من الملفات، يحيث تعطى المجموعة في قوة دافعة كهربية ، تساوى القوة الدافعة الكهربية التي تعطيها كل مجموعة من



شكل (١٦ - ١١)

المجموعات الآخرى من ناحية القيمة العددية ،وتنطبق معها مرحليا تمام الانطباق. ويمكن المتوصل إلى ذلك باستخدام مخطط نجمة المجارى ، كما هو مبين فى شكلى (١٦ – ١ أ ، ب) اللذين يوضحان الحل المناسب للمثال السابق ، إذا أردنا تكوين أربعة مسارات متوازية في كل مرحلة أى أن 4 = 2a .

بمراجعة مخطط نجمة الجارى فىشكل (١٦ –١ أ) يتضح لنا أنه يمكن تكوين أربعة مسارات مترازية فى كل مرحلة على النحو التالى :



شکل (۱۶ –۱ ب)

الرحلة الأولى: المسار الأول _ عبارة عن الماف (8 – 1) – المسار


الثانى الماف (7 - 2) - المسار الثالث الماف (20 - 13) - المسار الثالث الماف (19 - 13) - المسار الرابع الماف (19 - 14) .


الرحلة الثانية: المسار الأول عبارة عن الملف (12 – 5) – المسار الثانى الملف (12 – 5) – المسار الثانى الملف (12 – 17) – المسار الرابع الملف (23 – 18) .

المرحلة الثنائية : المسار الأولى عبارة عن الملف (6-9) — المسار الثانى الملف (4-10) — المسار الثانى الملف (4-10) — المسار الرابع الملف (8-20) ،

ويتضح من شكل (١٦ – ١١) أيضا أن القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها المسار تساوى القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها كل من المسارات الآخرى فى نفس المجموعة وتنطبق معها مرحليا ، لذلك فاننا نحصل على القوة الدافعة الكهربيه المرحلية بتحديد القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها أحد المسارات في المرحلة .


إذا كانت g = q بدلا من q = q مع نفس عدد الاقطاب ، بمعنى أن عدد الجارى الكلى أصبح 36 بدلا من 24 ، نجد بمراجعة مخطط نجمة الجارى أننا لا نستطيع تكوين أربعة مسارات متوازيه فى كل مرحلة فى الآلة ، ولكن يمكن فى هذه الحالة تكوين مسارين متوازيين فقط فى كل مرحلة ، كا يتضح من شكلى (١٧ – 1 أ ، ب) . ويلاحظ أن الآله فى هذه الحسالة تنقسم إلى آلتين متائلتين تماما ، كل منها ذات قطبين وتحتوى على 18 بحرى ، كا تمثل المرحلة الواحدة فى كل من هاتين الآلتين مساراً من المسارين المتوازيين فى المرحلة المناظرة فى الآلة الاصلية .





اللفات ثنا أية الراحل (Two phase windings):

في المولدات ثنائية المراحل (Two phase generators) توجدم حلتان فقط . لذلك تقسم مجارى المنتج على أساس وجود مرحلتين من الملفات فقط ، يفصل بينها 90 درجة كهربية ، أى أنها متمامدتان . فاذا كانت q = 9 في هذه الحالة أيضًا ، فعني هذا أن عدد الجاري الكلي على سطح المنتج يصبح ي 4pq وهو يساوى 16 إذا كان عدد الأفطاب أربعة . فاذا $S=2p \times 2q$ كان اللف أحادى الطبقة ، فان هذا يعني وجود 16 جانب من جوانب الملفات يخص كل مرحلة منها ثمانية ، أى أن عدد الملفات في المرحلة هو أربعة .




شکل (۱۸ استا)

ونستمين عند تنفيذ اللف في هذه الحالة أيضا بمخطط نجمة الجارى الذي نرسمه باتباع نفس الخطوات التي اتبعناها في حالة الملفات ثلاثية المراحل، وذلك على النحو التالى: حيث أن q = 2 فان هذا يعنى وجود بجريين لكل مرحلة تحت كل قطب ، وتمثل القوة الدافعة الكهربية المتولدة في جانب الملف في الجرى بمتجه في مخطط نجمة المجارى. وتكون قيمة كل من α و α في هذه الحالة عبارة

$$\alpha' = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}} = \frac{360 \times 2}{16} = 45^{\circ}$$

$$\alpha = \frac{360 \text{ p}}{\text{S}} = \frac{360 \times 2}{16} = 45^{\circ}$$




الماس ١١٠)

يبين شكل (١٥ – ١ أ) مخطط نجمة الجارى وشكل (١٥ – ١ ب) الملفات بعد توصيلها، بالإستعانة بمخطط نجمة الجارى، بحيث يتكون كل ملف من جانبين، تختلف القوة الدافعة الكهرببة المتولدة فيها مرحليا بزاوية أقرب ما يمكن إلى 180 درجة. هذا وتكون المتجهات الممثلة لجوانب الملفات في إحدى المرحلتين متعاهدة على المتجهات المناظرة الممثلة لجوانب الملفات في المرحلة الآخرى . كا يفصل بين بدايتي المرحلتين زاوية مرحلية مقدارها 90 درجة كهربية . يبين يفصل بين بدايتي المرحلتين زاوية مرحلية التي تسمح باستخدام منتج منقسم شكل (١٥ – ١ ح) توصيل الملفات بالطريقة التي تسمح باستخدام منتج منقسم إلى جزءين، حتى يمكن تجميعه عند مكان التشغيل ، مع استخدام ملفات جاهزة .

: (Single phase winding) اللقات أحادية الراحل

عند تصميم الملفات الخاصة بمولدات التيار المتردد (أو المحركات) أحادية المراحل يراعى عدم توزيع الملفات على جميع بحارى المنتج، بحيث تمسلا الموصلات ثائى هذه المجارى فقط. فقد وجد، كا سوف يوضح بالبرهان فيا بعد، أن الزيادة المكتسبة فى قيمة القوة الدافعة الكهربية الآلة نتيجة لمل ثلث المجارى الباقى بالموصلات، لا توازى ثمن النحاس والمجهود الذى يبذل فى اعداد المجارى الباقى بالموصلات، لا توازى ثمن النحاس والمجهود الذى يبذل فى اعداد هذه الموسلات. لذلك جرت العادة على ترك ثلث عدد المجارى خاليا فى مثل هذه الموسلات. لذلك جرت العادة على ترك ثلث عدد المجارى خاليا فى مثل هذه الموسلات.

نستخدم عند عمل النوصيلات الحاصة بالملفات في مولد التيار المتردد أحادى المراحل مخطط نجمة المجارى، مرسوما على أساس أن المولد ثلاثى المراحل في المبداية. ثم نختار ثلثى المتجهات بشرط أن يكون كل ثلث منها مجموعة، يكون كل متجه فيها مختلفا عن متجه مناظر في المجموعة الآخرى بزاوية مرحلية أقرب كل متجه فيها مختلفا عن متجه مناظر في المجموعة الآخرى بزاوية مرحلية أقرب ما تكون إلى 180°، وذلك حتى يمكن تكوين ملف من مثل هذين المتجهين




شكل (١٩) الم

يبين شكل (١٩ – ١)كيفية توصيل الملفات على أساس اتباع القواعد السابقة


: (Fractional slot windings) المفات كسرية المجرى

عندما تكون قيمة p في الآلة كسراً أوعدداً كسرياً يقال إن الملفات كسرية المجرى . ولاتختلف طريقة تنفيذ الملفات في هذه الحالة عن الطرق التي اتبعناها في الاحوال السابقة ، غاية ما في الامر أنه يجب توافر شرطان أساسيان حتى مكن تنفيذ اللف على النحو الصحيح :

ر _ يجب أن يكون عدد أزواج الاقطاب q مساويا أو مكرراً صحيحاً لمقام الكسر في q . فاذا كانت q = 2 + 2 ، فان q يجب أن تساوى q أو أحد مضاعفاتها ، وإذاكانت q = 1 + 2 ، فان q يجب أن تساوى q أو أحد مضاعفاتها ، مضاعفاتها ، وإذاكانت q = 1 + 2 ، فان q يجب أن تساوى q أو أحد مضاعفاتها و مكذا ، يبين شكل q . q ب أصريقة عمل التوصيلات في ملفات آلة تحتوى على q على q على q المائة أن عدد على q عدد أقطابها q أي أن q عدد ألمائة أن عدد المجارى المائة تعمل المرحلة من اثنين تحت أحد الأقطاب إلى ثلاثة تعمل القطب الآخر، حتى المحام و q في المنوسط . كما يلاحظ و ترتيب الأعداد المختلفة للمجارى تحت تصبح q في المنوسط . كما يلاحظ و ترتيب الأعداد المختلفة للمجارى تحت



الافطاب المتجاورة، بحيث يمكن تكوين مجموعات الملفات بقدد من الجوانب المتساوية . ومن هذا تظهر أهمية الشرط المفروض . هذا وقد تم عملالتوصيلات



شکل (۲۰ ساب)

المبينة فى الشكل بمساعدة مخطط نجمة المجارى المبين فى شكل (٢٠ - ١ أ) ، باستخدام نفس القواعد السابق شرحها ، حيث نجد أن $\alpha' = \alpha = 24^\circ$ فى هذه الحالة .

 γ — من الواضح أنه يجب أن تبدأ المراحل التاليه فى مجارى يفصل بينها زاوية مقددارها $\frac{360}{m}$ درجة كهربية ، حيث m هى عدد المراحل (نعتبر فى حالة الملفات ثنائية المراحل أن m=4 لأن الزاوية بين المرحلتين m>0 كهربية)، ونظراً لأن m هى الزاوية بين كل مجربين متتاليين فان m>0 يجب أن تكون مكرراً صحيحا للزاوية m>0 . فاذا كانت m>0 عددا صحيحا موجها نجد أن :

$$g a' = \frac{360}{m} = g \frac{360 \text{ F}}{\text{S}}$$


$$\therefore \frac{\text{S}}{\text{Fm}} = g = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}}$$

هذا هو الشرط الثانى الواجب توافره . وفي المثال المعطى فى 1 مجد أن g=5

مثال آخر للملفات كسرية المجرى هو ذلك الذى ورد فى أول الباب ، والمبين عطط نجمة المجارى له فى شكل $q = \frac{4}{5}$) ، حيث وجسدنا أن $q = \frac{4}{5}$ وأن $\alpha' = 15$. وأن $\alpha' = 15$. وألا ستعانة بمخطط نجمة المجارى هذا ، و تطبيق القواعد الحاصة بالملفات كسرية المجرى ، يمكن تنفيذ اللف على النمط المبين فى شكل $\alpha' = 15$ وفى هذه الحالة نجد أن قيمة $\alpha' = 15$ تصبح :

$$g = \frac{24}{1 \times 3} = 8$$

ومعنى هذا أن عدد المجارى التي تفصل بين بدايات المراحل يساوى 8 أيضاً



شڪل (٢٠) - ١

: (Double layer Windings) انيا - المافات مزدوجة الطبقة


يحتوى المجرى في هذا النوع من الملفات على طبقتين معزولتين عن بعضها البعض عزلا تاما . ويوجد في كل طبقة جانب واحد من جوانب الملقات ، وهذا هو ما يميز هذا النوع من ملفات منتح آلات التيار المتردد عن ملفات منتج آلات التيار المستمر ، التي يمكن أن تحتوى الطبقة الواحدة في المجرى فيها أكثر من جانب واحد من جوانب الملفات . لذلك نجد أن عدد الملفات في هذه الحالة يساوى عدد المجارى . وعدد جوانب الملفات ضعف هذا العدد الآخير . ويراعى كما هو الحال في آلات التيار المستمر أن يشغل أحد جانبي الملف الواحد الطبقة كما هو الحال في آلات التيار المستمر أن يشغل أحد جانبي الملف الواحد الطبقة

العلوية (upper layer) فى بحرى ــ (ناحية الشفرة الهوائية) بهنما يشغل جانبه الآخر الطبقة السفلى (bottom layer) فى بحرى آخر (ناحية القلب الحديدى) . وتتحدد المسافة بين الجانبين على سطح المنتج باتساع الملف (coil span) ، أوخطوة اللف (Winding pitch) ، وذلك بما تساويه هذه المسافة مقاسة بعدد المجارى التي تشملها . وهي تساوى خطوة قطبية في حالة الملفات كاملة الحطوة ، وأقل أو أكثر قليلامن الخطوة القطبية في حالة الملفات كسرية الخطوة تماما كما حدث مع الملفات أحادية الطبقة . ويمكن أن يخص كل مرحلة عدد أصحيحا من المجارى تحت كل قطب ، كما يمكن أن يكون هذا العدد كسريا ، فنحصل على ملفات كسرية المجرى ، كما كان الآمر بالنسبة للفات أحادية الطبقة .


عند عمل التوصيلات الخاصة بالملفاث نستمين بمخطط نجمة جوانب الملفات (coil sides star diagram) الذي يرسم على نمط مخطط نجمة المجارى السابق شرحه في حالة الملفات أحادية الطبقة ، وذلك على النحو التالى :

بالنسبة لجوانب الملفات الى تشغل الطبقات العلوية فى المجرى يرسم المخطط بنفس الطريقة التى اتبعناها فى رسم مخطط بجمة المجارى تماما . غاية ما فى الامر أن الارقام المعطاه للمتجهات سوف تدلى في هذه الحالة على هذه الجوانب للملفات أساساً ، بالإضافة إلى أن كل رقم سوف يعطى أيضا رقم المجرى الذى يحتل جانب الملف الطبقة العليا فيه . ترسم المتجهات الخاصة بجوانب الملفات الى تشغل الطبقات السفلية فى المجارى بنفس الطريقة على نفس المخطط ، إبتداء من نهايات المتجهات السابقة ، مع تحديد الجانب السفلي للماف الاولى بناء على قيمة اتساع الملف بالمجارى، وإعطائه الرقم 1 . تعطى الجوانب السفلية للمافيات نفس الارقام التي أعطيت للجوانب العلوية ، مع تمييزها بشرطة أو شرطتين أو ثلاث ... ألح ، على أعطيت للجوانب العلوية ، مع تمييزها بشرطة أو شرطتين أو ثلاث ... ألح ، على

العدد . ويكون التمييز بشرطة واحدة ، أو أثنتين أو ثلاثة ... ألخ ، على حسب ما إذا كان المتجه الحاص بالجانب العلوى الملف الواقع فى نفس المجرى قد جاء فى الدررة الآولى ، أو الثانية أو الثالثة ... ألخ ، فى بداية الرسم .




عند توصيل بحموعات الملفات مما تتبع نفس القاعدة السابق ذكرها من حيث أن عمل التوصيل بجب أن يكون دائمًا بين جانبي ملفان يولدان قوتين دافمتين كهربيتين متضادتين في الاتجاه ، كما أن تحديد بدايات المراحل يكون بنفس الاسلوب وباتباع نفس القواعد المعطاة سابقا . كما يجب في هذه الحالة أيضا مراعاة الشروط الخاصة بامكان تنفيذ اللف عند عمل ملفات كسرية المجرى،




شكل (۲۱ – ۱ ب)

مع فارق واحد، وهو أن اتساع الملف فى حالة الملفات أحادية الطبقة يتحدد تلقائياً على أساس توافر الشروط المطلوبة، بينما يمكن بعد توافر هذه الشروط فى حالة الملفات ثنائية الطبقة اختيار اتساع الملف كما نريد.

يبين شكل (٢١ – ١ أ) خطط جوانب الملفات وشكل (٢١ – ١ب) طريقة تنفيذ هذه الملفات في آلة تيار متردد ذات أربعة أقطاب، ويحتوى منتجها على 24 بحرى، وذلك عندما يكون اللف مردوج الطبقة، ويكون اتساع الملف خطوة قطبية كاملة، بينما يبين شكلا (٢٢ – ١ أ، ب) حل نفس المسألة عندما يكون





شکل (۲۲ – ۱ب)

اتساع الملف خمسة أسداس الخطوط القطبية . وفي كلا الحالتين نجد أن :

$$\alpha = \alpha' = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}} = 30^{\circ} \text{ and } \alpha' = \alpha'$$

نبدأ بعد ذلك في رسم مخطط جو انب الملفات لكل حالة للاستعانة به بعد ذلك في عمل التوصيلات المختلفة للملفات . ويكون رسم مخطط جو انب الملفات العلوية في الحالتين على نمط مخطط نجمة المجارى في الآمثلة السابقة ، حيث نحصل على دور تين من المتجهات (يكون عدد دورات المتجهات مساويا جميث يقع في كل دورة حيل المتجهات ، التي يفصل بين كل اثنين متناليين منها الزاوية في كل دورة المتجهات الأولى الأرقام من 1 إلى 12 وتعطى الدورة الثانية الارقام من 13 إلى جنب، كما أنها تدل في الوقت نفسه على أرقام جو انب الملفات التي تحتل الطبقة العلوية المحادى ، كما سبق شرحه .

عند رسم المتجهات الخاصه بالقوى الدافعة الكهربية ، التي تتولد في الجوانب السفلية للملفات، يجب أولا تحديد اتساع الملف بعدد المجارى التي يحتوى عليها ، وهو ستة في الحالة الأولى وخمسة في الحالة الثانية . معنى هذا أن الجانب السفلي للملف الأول يقع في المجرى رقم 7 بالنسبة للحالة الأولى وفي المجرى رقم 6 بالنسبة للحالة الأانية . وبناء على ذلك نرسم المتجه 11 ، الحاص بالجانب السفلي بالمنسبة للحالة الأولى ، وعلى إمتداد المتجه رقم 6 في الحالة الثانية . يلي ذلك المتجهات الحالة الأولى ، وعلى إمتداد المتجه رقم 6 في الحالة الثانية . يلي ذلك المتجهات الحالة الأولى ، وعلى إمتداد المتجه رقم 6 في الحالة الثانية . يلي ذلك المتجهات الحالم بالجانب السفلى الحالم بالجانب السفلى الحالم بالجانب السفلى المالف رقم 7 في الحالة الأولى ، والخاص بالجانب السفلى المالف رقم 8 في الحالة الثانية ، يجد أننا وصلما إلى المجرى رقم 13 ، وهو واقع


فى الدورة الثانية، بالنسبة للمتجهات الخاصة بجوانب الملفات العلوية السابق رسمها. لذلك تميز هذه الآرقام بوضع شرطة بن فوقها بدلا من شرطة واحدة ، كما سبقت الإشارة اليه ، فتصبح "7 فى الحالة الأولى ، "8 فى الحالة الثانية . ونستمر على هذا المنوال .

الاستخدامات المختلفة لانواع اللفات

يؤدى استخدام الملفات كسرية المجرى في الآلاث المتزامنة إلى تحسين شكل منحنى الصغط. ، بما يمنى اقرابه من الشكل الجيبي المطلوب في هذه الحالة ، وذلك عندما يكون شكل منحنى كثافة الخطوط المفناطيسية أقرب ما يكون إلى الشكل الجيي . كما ينتج عن تقصير إتساع الملف بنسبة معينة إلى حذف توافقيات من منحنى الضفط تتوقف درجتها على قيمة هذه النسبة . ونظراً لانه يمكن التوفيق بين هذين الامرين معاً في حاله الملفات ثنائية الطبقة ، فان الغالب هو استعال هذا النوع من الملفات في الآلات المتزامنه ، للحصول على منحني ضفط أقرب ما يكون إلى الشكل الجيبي . أما في حالة الملفات أحادية الطبقة فاناستخدام قيمة كسرية معينة لـ q' يؤدى إلى تحديد اتساع معين للملف، بخطوة كسريه تختلف عن الخطوة القطبية اختلافا صغيرا ، أما في حالة المحركات النأثيرية فلايصح عادة إستخدام ملفات كسرية المجرى، إذ ينشأ عنها بعض المتاعب في التشغيل، مثل إصدار الطنين ، أو تولد توافقيات في منحني عزم الدوران ، ينتج عنها تغيرات جوهرية في سرعة دوران المحرك ، تجمعها تختلف اختلافا بينا عن السرعة المطلوبة. وقد تستخدم الملفات أحادية الطبقة ، كما تستخدم الملفات ثنائية الطبقة في هـذا النوع من الآلات ، دون تمييز بين الحالتين ، إلا على حسب ما تقتضيه ظروف النصميم

وهناك نوع واحد من المحركات التأثيرية ، التى نضطر إلى إستخدام الملفات كسرية المجرى فيها . وهى المحركات ذات الملفات متعددة الاقطاب ، التى نحصل منها على سرعات تزامن مختلفة بتغيير توصيلات الملفات .

قوصيل اطراف المراحل المختلفة الى صندوق النها يات (Terminal Box) يحتوى صندوق النهايات في الآلة على سنة أطراف ، تستخدم لتوصيل الآله إلى الينبوع الكهربية ، إذا كانت الآله الينبوع الكهربية ، إذا كانت الآلة عولاً ، أو تأخذ منه القدرة الكهربية ، إذا كانت الآلة عركا .



شکل (۱۳۳)

يبين شكل (٢٣ – ١) كيفية ترتيب الاطراف الستة في صندوق النهايات، حتى يمكن توصيل الآلة عن طريقه على شكل دلتا أو نجمة، بحيث تراعى البساطة في إجراء التوصيلات تفاديا لحدوث الاخطاء. هذا ويكون توصيل أطراف المراحل المختلفة المبينة في الاشكال السابقة إلى الاطراف، في صندوق النهايات، على النحو التالى:

بداية المرحلة الأولى S_1 توصل إلى V ونهايتها F_1 إلى Y بداية المرحلة الثانية S_2 توصل إلى V ونهايتها S_3 إلى V بداية المرحلة الثالثة S_3 توصل إلى V ونهايتها S_3 إلى V

البار الثاني

القوة الدافعة الكهربية المنتجة في ملفات آلات التيار المتردد

(E.M.F. produced in alternating current machine windings)

سوف نحتاج فى خلال دراستنا للا أواع المختلفة من آلات التيار المتردد، سواء المتزامنة أو التأثيرية، وما كان مولداً أو محركا منها، إلى حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية الى تتولد فى كل مرحلة نتيجة للحركة النسبية بين الملفات وبجال مغناطيسي معين، ناشىء عن أقطاب مغناطيسية (حقيقية وملموسة، كما هو الحال فى الآلات المتزامنة، أو تصورية نتيجة لظو اهر مغناطيسية مكافئة ومحسوبة، كما هو الحال فى الآلات التأثيرية) عددها 2p وتدور بسرعة التزامن ، ١٠ ميث ترتبط هذه السرعة وعدد الأفطاب بتردد القوه الدافعة الكهربية المنتجسة، والتيارات المصاحبة لها، بالملاقة المعروفة و و و و المناطيسية، الناثىء عن توزيع و نفتر ض مبدئيا دائما أن منحنى كثافة المخطوط المفناطيسية، الناثىء عن توزيع خطوط المجال المفناطيسي لكل قطب على مدى الخطوة القطبية، ذو شكل جيي، عا يجعلنا نحصل على قوة دافعة كهربية فى الموصلات المختلفة تتغير على منحنى عا يجعلنا نحصل على قوة دافعة كهربية فى الموصلات المختلفة تتغير على منحنى وقد سبق شرح ذلك بالقفصيل فى البنود الخسة من الباب الثالث فى كتاب هندسة وقد سبق شرح ذلك بالقفصيل فى البنود الخسة من الباب الثالث فى كتاب هندسة الآلات الكهربية (المبادىء الأساسية وآلات النيار المستمر ص ١٣١ إلى ص

الكهربية المرحلية للآلة ، بمعلومية القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصـــــل الواحد ، على هذا الاساس .

فاذا فرضنا أن ع هي القيمة الفعالة (جذر متوسط المربع) للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل موصل من موصلات المنتج ، عند دما يكون الفيض المفناطيسي في كل قطب هو φ خط ، نجد أن :

$$e_c = 1.11 \times 2p \ \phi \ \frac{n_s}{60} \times 10^{-8} \ \cdots (7-1)$$

حيث 8 - 10 و 9 هى القيمة المتوسطة للقوة الدافعة الكهربيـة المتولدة فى الموصل (راجع هندسة الآلات التيـار المستمر ص 9 ، 9 ، 9) ، والرقم 9 1.11 هو نسبة القيمة الفعالة (أو جذر متوسط المربع) للقيمة المتوسطة فى حالة المنحنى الجيبى .

من الواضح أن القوى الدافعة الكهربية فى موصلات المرحلة الواحدة ليست فى توافق مرحلى مماً ، كما رأينا فى الباب السابق الحاص بالملفات . لذلك لا مستطيع الحصول على القوة الدافعة الكهربية المرحلية بضرب $_{\circ}$ فى عسد الموصلات التى تحتوى عليها المرحلة الواحدة ، إلا إذا استخدمنا عامل تصحيح معين، تتوقف قيمته على طريقة تنفيذ اللف فى الآلة ، ويطلق عليه اسم معامل اللف (Winding factor) ، ويرمز له بالرمز $_{\circ}$ عادة . فاذا فرضنا أن عسد اللفات فى المرحلة الواحدة هو $_{\circ}$ يكون عدد الموصلات فيها $_{\circ}$ 2 وتصبح المقالة للقوة الدافعة الكهربية للمرحلية $_{\circ}$ 8 هى :

$$E_{ph} = 2T_{ph} \times e_c \times k_w = 4.44 \frac{pn_s}{60} \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

$$= 4.44 f \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

$$i = 4.44 f \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

معامل اللف عندما تكون q عددا صحيحا:


يتبين مما سبق شرحَه في الباب الآول،أن ملفات المرحلة الواحدة تتكون من عدد معين من بحموعات الملفات (مقداره p في الملفات أحادية الطبقة المتمركزة، و 2p في الملفاتِ المتمركزة المشطورة،والملفات مزدوجة الطبقة)، التي توصل مماً على النوالي . وتحتل الجوانب المتناظرة في المجموعة الواحدة عدداً من المجـاري المنجاوره تحت كل قطب يساوى q ، التي تنتشر على مدى ثلث الخطوة القطبية تحت هذا القطب ، أو ما يساوى 60 درجة كهربية . لذلك يطلق على مثل هذه المافات بأنها ذات انتشار مرحلي (phase spread) يساوى ثلث الخطوة القطبية أو $\frac{\pi}{2}$. وقياسا على ذلك فان الملفات ثنـــائية المراحل تكون ذات انتشار مرحلي مقـــداره $\frac{\pi}{2}$. وبمراجعة الآشكال الخاصة ببيان توصيلات الملفات في الياب السابق ، يتضح لنا أنه عندما تكون q عددا صحيحا، فان كل محموعة من بحموعات الملفات في المرحلة الواحدة تحتل دائمًا مكانًا ماثلًا للأماكن التي تحتلهما بِقية المجموعات بالنسبة للا فطاب المغناطيسية . وهـذا يعني أن محصـلة القوى الدافعة الكهربية في موصلات المجموعة الواحدة تساوى في القيمة ،وتتفق مرحلمًا، مع محصلة القوى الدافعة الكهربية في موصلات المجموعات الآخرى ، في المرحلة الواحدة . لذلك يمكذا الحصول على القوة الدافعة الكهربية المرحلية بضرب قممة محصلة القوى الدافعة الكهربية لموصلات المجموعة الواحدة في عدد المجموعات في المرجلة الواحدة وتكون قيمة المعامل [4] ، وهو معامل اللف ، في هذه الحالة، عبارة عن النسبة بين قيمة محصلة القوى الدافعة الكهربية الفعلية لموصلات المجموعة الواحدة ، عند جمعها اتجاهيا ، ومجموع نفس هذه القوى عدديا ، باعتبارها في توافقُ مرحلي مما . لذلك فانه هند حساب هذا المعامل يجب التفرقه بين المالهات كاملة الخطوة والملفات كسرية الخطوة .

أولا: بالنسبة للملفات أحادية ، أو مردوجة الطبقة ، كاملة الخطوة ، حيث يكون اتساع الملف مساويا خطوة قطبية كاملة ، تكون محصلة القوى الدافعة الكهربية ، المتولدة في جوانب الملفات المتجاورة تحت أحد الأقطاب ، في المجموعة الواحدة من الملفات ، في اختلاف مرحلي مقداره 180 درجة كهربية بالضبط مع محصلة القوى الدافعة الكهربية المتولدة في جوانب الملفات المتجاورة الآخرى ، لنفس مجموعة الملفات ، تحت القطب التالى المخالف . لذلك تحصل على قيمة به في هذه الحالة بحساب النسبة بين قيمة محصلة القوى الدافعه الكهربيه الفعليه ، المتولدة في جوانب للملفات المتجاورة تحت أحد الاقطاب، ومجموع نفس هذه القوى عدديا ، باعتبارها في توافق مرحلي معما. ويمكن الحصول على هذه النسبه برسم عدد p من المتجهات المتساويه ، كاهو مبين في شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها البعض بالزاويه به ، ثم جمها إنجاهيا . فاذا كان طول المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها البعض بالزاويه به ، ثم بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها المعص بالزاويه به ، ثم بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي تختلف عربها إنجاهيا . فاذا كان طول المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على شكل بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي المتحدة الواحد ع وطول المتجه المحصول على من المتجه المحصول على من المتجه المحصول على شكل بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي المتحدة الواحد ع وطول المتجه المحصول عنه بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي المتحدة الواحد ع وطول المتجه المحصول على معمود المتحدة الواحد ع وطول المتحدة المحدد المناتحدة المناتحدة المنات المتحدد المتحدد

$$k_w = \frac{E}{q e} = \frac{a a_3}{q \times a a_1} = \frac{2 a h}{2 q \times a h_1} = k_d$$

$$k_{d} = \frac{\operatorname{Oa} \sin \frac{q \alpha}{2}}{q \times \operatorname{Oa} \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{q \alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (q - q)$$

ثانيا : بالنسبه للملفات مزدوجه الطبقه كسرية الخطوة ، حيث يكون اتساع الملف y مقدراً بالمجارى أقل (أو أكبر) من الخطوة القطبيه مقدرة بالمجارى 3q



شكل (۱ --- ۲)

$$\theta = \frac{3q - y}{3q} \times 180$$
 درجة گهربية (۲-٤)

وفى هذه الحالة بجد أن القوة الدافعة الكهربية الكلية التي نحصل عليها من جميع

جوانب الملفات في المجموعة الواحدة لا تساوى 2E ، كما حدث في أولا ، وإنما يتعين علينا جمع المتجهين E ، E ، اللذين يحصران بينها الزاوية θ ، لكي نحصل على محصلة القوى الدافعة الكهربية E في مجموعة المافات . وبذلك تصبح قيمة معامل اللف هي :

$$\mathbf{k}_{\mathrm{w}} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{q} \ \mathbf{e}} \times \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{r}}}{2\mathbf{E}} = \mathbf{k}_{\mathrm{d}} \times \mathbf{k}_{\mathrm{c}} \cdots \cdots (\mathbf{v} - \mathbf{e})$$

ويطلق على المعامل k_a اسم معامل التوزيع (Distribution factor) ، وتحسب قيمته باستخدام المعادلة ($\gamma - \gamma$) حيث كان $k_w = k_a$ ، لأن $k_w = k_a$. ويطلق على k_a اسم المعامل الوترى (Chording factor) ، وتحسب قيمته من المعادلة التالية ($\gamma - \gamma$) ، التي نحصل عليها بالرجوع إلى شكل ($\gamma - \gamma$) ، وتطبيق القاعدة المعطاة حيث :

$$k_c = \frac{E_r}{2E} = \frac{a a_4}{2aa_3} = \frac{a d}{aa_3} = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (r-1)$$

معامل اللف عندما فكون q عددا كسريا :

يجب التمييز في هذه الحالة بين الملفات أحادية ، أو مفردة الطبقة ، والملفات ثنائية ،أومزدوجة الطبقة :

أولا: بالنسبة للملفات أحادية الطبقة يتحدد اتساع الملف على حسب اوع الملفات المستعملة (متمركزة أو ماسية . . . ألح) ، وعلى حسب التغير فى عدد المجارى الحاصة بكل مرحلة تحت كل قطب، لضبط القيمة المتوسطة المطلوبة له q . ويحدث تبعا لذلك تقصير فى الخطوة الفطبيه تتحدد نسبته على حسب قيم-ة q . ويمكن الحصول على معامل اللف فى هذه الحالة بالاستعانة بمخطط نجمة المجارى ، فنجمع المتجهات الخاصة بإحدى المراحل، بعد تحديدها فى هذا المخطط ، ثم نقسم فنجمع المتجهات الخاصة بإحدى المراحل، بعد تحديدها فى هذا المخطط ، ثم نقسم

طول محصلة هذه المتجهات على عددها مضروبا فى طول الواحد منها. ويمكن عموما حساب قيمتى كل من $k_{\rm c}$ باستخدام المعادلتين (q-1) ، (r-7) مرة أخرى ، ولكن بالنعويض بقيمتين مكافئتين له q ونسبة التقصير، محصل عليها كما بأتى :

إذا وضعنا قيمة q على هيئة كسر غير حقيق ، أى بالصورة $\frac{b}{C}$ ، يجب أن يكون عدد أزواج الأقطاب فى الآلة مكرراً صحيحا للمدد q ، حتى يمكن تنفيذ هذا النوع من الملفات ، كما سبق أن بينا فى الباب الأول . جذا يمكن تقسيم المجارى لل جموعة منها هلى q من المجارى لل جموعة منها هلى q من المجارى

اکل مرحلة
$$\left(\begin{array}{c} \frac{b}{C} \times 2p \times 3 \\ \frac{2p}{C} \times 3 \end{array}\right)$$
 . وهذا يعنى أن كل مرحلة

ثانياً: بالنسبه للملفات مزدوجة الطبقة نجــــد أن حساب k_a يتبع نفس الطريقة التي اتبعت مع الملفات أحادية الطبقـــة. وذلك لآن ترتيب جوانب

الملفات في الطبقات الفلوية من المجارى يسير على نمط ترتيب جوانب الملفات أحادية الطبقة بالصبط ، كاسبق شرحه في الباب الأولى . وهذا يعني أننا نستطيع حساب قيمة معامل التوزيع k_a في هذه الحالة أيضا باستخدام العدد d كقيمة مكافئة بدلا من p في المعادلة $(\gamma-\gamma)$. ولا توجد أية صعوبة بالنسبة لحساب المعامل الو ترى k_a في هدف الحالة باستخدام المعادلة $(\gamma-\gamma)$ مرة أخرى ، وذلك نظراً لعدم وجود أية قيود يفرضها تنفيذ الملفات على γ ، ولم نا نستطيع أن نختار لها أية قيمة نشاء ، على حسب ما تفرضه علينا احتياجات التصميم .


تأثير الانتشار الرحل على معامل التوزيع ومقنن قدرة الالة :

فى الملفات أحادية الطبقة تنتشر المجارى، التي تخص كل مرحلة تحت كل قطب، على مدى ثلث الخطوة القطبية ، التي تمتد على سطح المنتج بما يساوى 180 درجة كهربية ، ولذلك يقال إن الانتشار المرحلي للملفات يبلغ 60 دوجة كهربية ، كا سبقت الاشارة اليه من قبل . ولكي يمكن توزيع الملفات على المجارى ، بحيث يسهل توصيلها هما ، للحصول على أكبر قيمة ممكنة القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، وتكون المراحل الثلاثة متماثلة (symmetrical) ، يتحتم أن يكون الانتشار المرحلي لهذا النوع من الملفات بهذه القيمة ،أى 60 درجة كهربية .

أما في المافات مزدوجة الطبقة ، فاننا نستطيع توزيع المجارى على المراحل المختلفة بنفس الطريقة السابقة ، فنحصل على انتشار مرحلي للملفات مقداره 60 هرجة كهربية . كما أننا نستطيع توزيع المجارى على المراحل المختلفة ، بحيث تنتشر المجارى، التي تخص كل مرحلة، على مدى ثلثي الخطوة القطبية ، حيث يصبح الانتشار المرحلي للملفات 120 درجة كهربية في هذه الحالة . و يمكن تنفيذ اللف بأية قيمة لإنساع الملف ، كا فعلنا في الحالات السابقة ، بخطوة كاملة أو بخطوة بأية قيمة لإنساع الملف ، كا فعلنا في الحالات السابقة ، بخطوة كاملة أو بخطوة المحاوة ال


كسرية، شكل (٣ ٢٠٠٠)، فنحصل على معامل وترى يساوى الوحدة، أو كسرآ تحسب قيمته باستخدام المعادلة (٣ ١٠٠٠)، على أساس أن 6 هي مقدار النقصير في الخطوة القطبية ، محسوبة بالدرجات الكهربية ، تماما على النحو السابق . ولكن معامل النوزيع يختلف في هذه الحالة اختلافا بينا عن الحالة السابقة، كما يتضح بما يأتى :

إذا كانت قيمة q تساوى الواحد الصحيح فان قيمة معامل التوزيع، كما تعطيها المعادلة (٣-٣) ، تصبح الوحدة على أى الحالات ، حيث تكون e ف شكل المتجهات و بنفس المقدار ، بحيث تقل قيمة له عن الواحد الصحيح. ويلاحظ أنه كلما ازدادت قيمة q كلما قلت قيمة معامل التوزيع ، حيث تزيد قيمـة qe ، وذلك باعتبار قيمة ثابتة اـ E . و تصبح قيمة qe أكبر ما يمكن ، أى تصبح قيمة معامل التوزيع أصفر ما يمكن ، عندما تصير قيمة p كبيرة جداً (مالانهـاية) ، بحيث تنطبق المنجهات المتناهية في الصفر e عملي القوس a a, a a a a يظهر في شكلي (٣-٠٠ أ ، ب) فاذا فرضنا أساساً أن قيمة q كبيرة يمكننا اعتبار أن قيمة qe تمثل تقريبًا بطول قوس الدائرة a a ، المحصور بين طرفي المتجه المحصل E ، كما هو مبين في شـكلي (٣-٣ أ ، ب) ، حيث يمثل الشكل أ حالة ملفـات ذات انتشار مرحلي 60 درجة كهربية ، ويمثل ب حالة ملفيات ذات انتشار مرحلي 120 درجة كهربية ، مع استخدام نفس القيمة لـ q في الحالتين . هـذا ويؤدى الافتراض بأن قيمة q متناهية في الكبر إلى التسليم بأن قيمــة الزاوية α ، تصبح متناهية في الصغر في الحالتين ، حيث $\alpha = \frac{60}{q}$ في الحــاله الأولى ، ف lpha = lpha ف الحالة الثانية. بذلك نستطيع أن نمتبر أن $lpha = rac{120}{a}$



شکل (۲ – ۲)

الحالمين ، فنحصل على معامل التوزيع فى كل حالة باستخدام المعادلة (٣٣٧) ، معدلة على هذا الأساس ، كما يأتى :



شکل (۲-۲)

الحالة الأولى ، عندما يكون الانتشار المرحلى $\frac{\pi}{3}$ (أى 60 درجة كهربية)

$$k_{d} = \frac{\sin \frac{qx}{2}}{q \times \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \times \frac{6}{\pi} = 0.955 \dots (Y-Y)$$

الحالة الثانية ، عندما يكون الإنتشار المرحلي $\frac{2\pi}{3}$ (أى 120 درجة كهربية)


$$k_d = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{\frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} = 0.827 \cdot \cdots (Y - \Lambda)$$

وهذا يعنى أنه بالنسبة لمولدين متاثلين من جميع النواحى ، يحتوى كل منهما على نفس عدد اللفات $T_{\rm ph}$ في كل مرحلة ، ويكون الانتشار المرحل لملفات الأن $T_{\rm ph}$ ، نحصل على قوة دافعة كبرية $\frac{\pi}{3}$ ، والانتشار المرحل لملفات الثانى $\frac{\pi}{3}$ ، نحصل على قوة دافعة كبرية مرحلية من الأول تسموى 1.10 ($=\frac{0.955}{0.827}$) مرة تلك التى نحصل عليها من الثانى . فاذا استخدمنا نفس التيار في الحالتين نحصل على مقنن قدرة من المولد الأول يزيد بمقدار 10 / على مقنن القدرة الذي نحصل عليه من الثانى . وهذا هو ما بحملنا نفضل في الغالب استخدام الانتشمار المرحلي الصيق ، في حالة الملفات مردوجة الطبقة هذا علاوة على أن تنفيذالك يكون بصورة اكثر سبولة ويسر ، وخاصة بالنسبة لتكوين الملفات ، في حالة الملفات أحادية الطبقة ، مع الانتشار المرحلي الضيق $\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ، أيضاً .

: (Harmonics in field wave) التوافقيات في هنحني المجال


يوجد نوعان من الآلات المتزامنة يتميز كل منهما عن الآخر بطريقة تكوين الافطاب المغناطيسية ، الموجودة على العضو الدائر ، وطريقة ترتيب ملفات التنبيه ، على هذه الافطات ، تبعا لذلك : النوع الاول ، ويطاق عليه اسم الآلات ذات الافطاب البارزة (Salient pole machines) ، يحتوى على أفطاب من النوع البارز، كما في شكلي (٢-١)، (٣-١). وتكون ملفات التقبيه التي تستخدم في هذه الحالة من النوع الاسطوانى ، وهي تعطى قوة دافعة مغناطيسية يكون توزيعها على مدى الخطوة القطبية كما هو مبين في شكل (٤-٢) على وجه النقريب. نقروع النانى ، ويطانى عليه عامم الآلات التوربينية (Turbo machines) ، يحتوى على عضو دائر اسطوانى ذي بجارى موزعة على ثانى الحيط ، تحنامها ملفات يحتوى على عضو دائر اسطوانى ذي بجارى موزعة على ثانى الحيط ، تحنامها ملفات

التنبية ، شكل (٥ - ٢)، التي تعطى في هذه الحالة بجالامغناطيسيا ذا قطبيز فقط، بينما يكون عدد الأفطاب في النوع الأول أربعة أو أكثر. لذلك فان سرعة الآلات التوربينية تكون 3000 لفة في الدقيقة ، باعتبار تردد قياسي 50 ذبذبة في الثانية .




شكل (٤ --- ٢)

ويكرن توزيع القرة الدافعة المفناطيسية على مدى الخطوة القطبية ، كما هو مبين في شكل (٥-٢) ويتوقف توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية ، على مدى الخطوة القطبية في كلا النوعين ، على مقدار المقاومة المغناطيسية عند النقط المختلفه في هذه الثغرة وعموما فانه ، علاوة على النوزيع الجميبي لهذه الكثافة ، الذي يصعب الحصول عليه عمليا ، والذي اتحذناه أساسا للحساب في الحالات السابقة ، يكون توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة المحوائية للآلات المتزامنة ، مع عمل ترتيبات معينة بالنصبة لإنحناء سطح القطب الحوائية للآلات المتزامنة ، مع عمل ترتيبات معينة بالنصبة لإنحناء سطح القطب



شکل (۰ - ۲)

المواجمه المنتج ، عملى نمط المنحني المبين في شكل (٦-٢ أ) ، الذي يمكن الاستعاضة عنه بالمنحني المكافئ. المستطيل الشكل المبين في شكل (٦-٢ ب) ،



دعل (١ -- ١) ب

وهو يعطى نفس قيمة الفيض المغناطيسى لكل قطب، على حسب ما سبق بيانه في كتاب هندسة الآلات الكهربية آلات التيبار المستمر (ص ٢٧٥ – ٢٧٨). والسبب في اللجوء إلى هذا المنحنى المستطيل الشكل هو إمكانية التعبير عنه بمعادلة رياضية ، بينها يصعب ذلك جداً بالنسبة للمنحنى الاصلى.

يمكن حساب القوة الدافعة الكهربية للآلة المتزامنة باستخدام المعادلات من (٢-٢) إلى (٢-٢) عندما يكون منحنى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية على مدى الخطوة القطبيه ذا شكل جيبي. أما بالنسبة للمنحنى المبين في شكل (٣-٢٠)، فيمكننا تحليله إلى توافقياته الاساسية والعالية (٢-٢٠)، فيمكننا تحليله إلى توافقياته الاساسية والعالية كل منها على حدة باعتباره منحنى جيبى، كما سوف يتضح حالا.

التوافقيات في منحني الضفط الرحل:

يبين شكل $(\gamma-\gamma)$ منحنى توزيع كثافه الخطوط المغناطيسيه فى الثغرة الهوائية للآلة المنزامنة على مدى الخطوة القطهيم ، وبعض التوافقيات التى يمكن تحليله إليها ، بما فى ذلك النوافقية الأصلية ، باستخدام النظرية الرياضية المحروفة فى هذا الصدد ، وهى تحليل فورير المتوالى (Fourier's series analysis) فاذا كانت B_m هى انساع (amplitude) الموجة المستطيلة الممثلة على مدى الخطوة القطبية (π من الدرجات الكهربية) على النحو التالى :

قيمـة الدالة $y=B_m$ في المدى من $\alpha=\gamma$ إلى $\gamma=B_m$ ، ثم $\alpha=\gamma$ من $\gamma=\alpha=\gamma$ ، ثم $\alpha=\pi$ هن $\alpha=\gamma$ الى $\alpha=\gamma$ ب من $\alpha=\pi$ من $\alpha=\gamma$ الى $\alpha=\gamma$ وأخيرا $\alpha=\gamma$ من $\alpha=\gamma$ الى $\alpha=\gamma$ ومسع ملاحظـة أن التحليل لايحتوى إلا عـلى الجيـوب من الدرجـة الفردية (odd sines) ، لان الدالة متماثلة حول نقطة الاصل ، نجد أن اتساع التوافقيـة

التي درجةما ٢ هو:

$$B_{r} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\gamma} \int_{0.\sin r} \alpha d\alpha + \frac{2}{\pi} \int_{\gamma}^{\pi - \gamma} B_{m} \sin r \alpha d\alpha$$

$$+ \int_{\pi - \gamma}^{\pi} \int_{0.\sin r}^{\pi} \alpha d\alpha = \frac{\cos r \gamma}{r} \cdot \frac{4B_{m}}{\pi} \cdots (7-9)$$


و تصبح الدالة بتحليل فوريير المتوالى كما يأتى :

$$y = \frac{4B_{m}}{\pi} \left[\cos \gamma \sin \alpha + \frac{\cos 3\gamma}{3} \sin 3\alpha + \frac{\cos 5\gamma}{5} \sin 5\alpha + \cdots \right] \cdots (7-1)$$

يمكن اعتبار أن المنحنى الجيبى ، الذى تمثله كل توافقية من التوافقيات فى المعادلة (٢ – ١٠) ، عبارة عن توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية فى الثفرة الهوائية فى الآلة لمجموعة مكافئة ، وقائمة بذاتها من الأقطاب المعناطيسية ، شكل الهوائية فى الآلة لمجموعة مكافئة ، وقائمة بذاتها من الأقطاب المعناطيسية ، شكل (٧ – ٢) ، وهى التى ينتج عن حركتها بالنسبة لملفات المنتج توليد توافقية مناظرة من الصغط فيها . ونستطيع الحصول على القيمة الفعالة لتوافقية الضغط التى درجتها على هذه الحالة باستخدام المعادلات من (٢ – ٢) إلى (٦ – ٢) مع أخد درجة الثوافقية فى الاعتبار ، بالنسبة للموامل المختلفة ، وذلك بمراعاة النقط الآئمة ،

وذلك من أردد توافقية الصغط التي درجتها r هو r ، وذلك لأن توافقية كثافة الخطوط المفناطيسية التي أنتجتها ناشئة عن r ، وذلك لأن توافقية كثافة الخطوط المفناطيسية المكافئة، التي تدور بنفس صرعة التزامن r_s ، المغناطيسية المكافئة، التي تدور بنفس صرعة التزامن r_s

کا پتضح من شکل (۲ – ۲) .



٧ _ حيث أن عدد الاقطاب المغناطيسية المكافئة، لنوافقية كثافة الخطوط التي درجتها r ، هو 2 pr كما يتضح من شكل (٧-٧) ، فان كارزاوية يكون مقدارهما بالدرجات الكهربية هو ٥ ، باعتبار بحرَّ عدة الأقطاب الأساسية (fundamental) ، يصبح مقدارها بالدرجات الكبرسة ، وذلك بالنسبة لكل ما يخص النوافقية الني درجتها ۽ ﴿ الزاوية بِالدرجات الكهربية = الزاوية الأصلية بالدرجات الميكانيكية × pr × الأصلية بالدرجات الميكانيكية

لذلك نجد أن قيمة كل من معامل التوزيع والمعامل الوترى تصبح بالمنسبة

للتوافقية التي درجتها ٢ عبارة عن :

$$k_{dr} = \frac{\sin \frac{q\alpha r}{2}}{q \sin \frac{\alpha r}{2}} , \quad k_{cr} = \cos \frac{r\theta}{2} \dots (r-11)$$

$$\phi_{\rm r} = \frac{\tau_{\rm p}}{r} \; l_{\rm i} \; {\rm B_r} \; \times \; \frac{2}{\pi} \quad \cdots \quad \cdots \quad (\Upsilon - 1\Upsilon)$$

وذلك باعتبار أن $\frac{2}{\pi} \times \frac{2}{\pi}$ هى القيمـة المتوسطـة لكثبافة الخطـوط المغناطيسية لهـذه التوافقيـة فى الثغـرة الهـوائيـة و $\frac{1}{2}$ هـو طـول الآلة المثـالى بالسنتيمترات (كتاب هندسة الآلات الكهربية ، آلات التيارالمستمر ص (27) . (27) تعطيها المعادلة (27) .

فاذا كانت $E_{\rm r}$ هي القيمة الفعالة لتوافقية الضغط ،التي درجتها $E_{\rm r}$ في منحنى الضغط ،نجد بناء على ما سبق كله أن :

 $E_r = 4.44 \, f_r \, \phi_r \, T_{ph} \, k_{dr} \, k_{cr} imes 10^{-8} \, V \, \dots \, (۲-17) \, \cdot (7-17) \, \cdot$

 $e_1=\sqrt{2}\,E_1\sin\omega t+\sqrt{2}\,E_3\sin3\omega t+\sqrt{2}\,F_5\sin5\omega t+\cdots$ و تكون قيم E_1 , E_3 , E_5 ، E_5 ، E_5 ، باستخدام وتكون قيم ، E_1 , E_3 , E_5 ، ويحتوى منحنى الضغط المرحلي على توافقيات بنفس درجات توافقيات منحتى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثمرة الهوائيه ، وتكون القيمة الفعاله للضغط المرحلي في الآلة عمارة عن :

$$E_{ph} = \sqrt{E^{2}_{1} + E^{2}_{3} + E^{2}_{5} + \dots}$$
 (Y-10)

تأثير معامل التوزيع والمامل الوترى على توافقيات الضفط المرحل:

يبين الجدول الآتى قيم معامل التوزيع للنواققيات ذات الدرجات المختلفة ، من 1 إلى 19 ، وذلك عندما تختلف قيمة q من 2 إلى 6 .

ويتضح من هذا الجدول أن قيمة معامل التوزيع تقل بدرجة ملحوظة في التوافقيات التي تزيد درجتها عن 1 ، فيا عدا التوافقيين الحادية عشرة والثالثة عشرة عندما تكون q = 2 ، وكذلك التوافقيين السابعة عشرة والتاسعة عشرة عندما تكون q = 9 ، وكذلك التوافقيين السابعة عشرة والتاسعة عشرة عندما تكون g = 9 ، فاذا راعينا أن قيمة p تقل هي الآخري بصورة ملحوظة في التوافقيات ذات الدرجات العالية ، يمكننا أن نقول إن توافقيات الصغط ذات الدرجات العالية تكون في الغالب ذاك اتساع صغير بالنسبة لإنساع التوافقية الاصلية . أما بالنسبة للاشارة السالبة ، التي نسبق بعض قيم معامل التوزيع في الجدول ، فانها تشير إلى ظهور تأثير جديد لتوزيع الملفات في بجاري متجاورة عددها p بالنسبة للرحلة الواحدة ، وهي تعني أن التوافقية قد أصبحت في هذه الحالة في اختلاف مرحلي مع التوافقية الأساسية مقداره 180 درجة كهربية .

		0.1			
r	q = 2	q = 3	q = 4	p=5	q = 6
1	0,9659	0.9598	0.9577	0.9567	0.9561
3	0.7071	0.6667	0,6533	0.6472	0.6440
5	0.2588	0.2176	0.2053	0.2000	0.1972
7.	-0.2588	-0.1774	-0.1576	-0.1494	-0.1453
9	-0.7071	-0.3333	-0.2706	-0.2472	-0.2357
11	-0.9659	-0.1774	- 0.1261	-0.1095	-0.1017
13	-0.9659	0.2176	0.1261	0.1022	0.0920
15	-0.7071	0.6667	0.2706	0.2000	0.1726
17	-0. 25 8 8	0.9598	0.1576	0.1022	0.0837
19	0.2588	0.9598	-0.2053	-0.1095	-0 .08 3 7

حذفا تاما من منحنى الضغط المرحلى عندما نعوض عن r بدرجة هذه التوافقية، ونحصل على قيمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوى صغرا ، أى عندما تكون قيمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوى عندما تكون قيمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوى عندما تكون قيمـة $\frac{\pi}{2}$ أو $\frac{\pi}{2}$. وهذا يستازم إعطاء الزاوية θ قيمة معينـة في هذه الحيالة ، أى عمل تقصير في خطوة الملف أو اتساعه بنسبة معينة . فاذا أردنا حذف التوافقية الثالثة مثلا يجب أن تكون قيمــة $\frac{\pi}{3}$ = θ أو 00 درجة كهربية، وهذا يعنى استخدام خطوة أو انساع للملف مقداره ثلثا الخطوة القطبية ، أى 120 درجة

كهربية . كا أنه يمكن حذف التوافقية السابعة بجعل $\frac{\pi}{7}=\theta$ ، والتوافقية الحامسة بجعل $\frac{\pi}{5}=\theta$. وفى الواقع أننا نستطيع خفض قيمة الضغط إلى حد كبير (إلى الربع تقريبا)، لكل من هاتين التوافقتين الآخير تين، باتخاذ اتساع للملف وسطا بين الحدين اللذين يسمحان بحذفها ، وهو خمسة أسداس الخطوة القطبية فى هذه الحالة ، أى بزاوية تقصير مقدارها 30 درجة كهربية ، بما يناظر نسبة تقصير مقدارها السدس .

هذا ويراعى عند كتابة معادلة الصغط المرحلي على الصورة المبينة فى المعادلة E_1 , E_3 , E_5 , \dots) أن تؤخذ اشــارات توافقيات الضغط المختلفــة \dots , \dots) أن تؤخذ اشــارات وافقيات الضغط المختلفــة \dots) ، وذلك فى المعــادلة \dots) ، وذلك حتى يمكن محديد مقدار التوافق أو الاختلاف المرحلي بين كل توافقية والتوافقية الأصلمة .

تخرج من هذا كله بنتيجة هامة ، وهى أنه فى الآلات المترامنة ، التى تتراوح فيها قيمة q بين 2 و 6 ، والتى يكون اتساع الملفات فيها بنسبة تقصير تقع بين الثلث والسدس ، نحصل على قوة دافعة كهربية مرحلية من الآلة تتحدد أساساً ، وبدرجة تقريب مقبولة ، باستخدام النوافقية الآساسية فى منحنى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية فقط ، وهى ذات الاتساع B_1 ، أى أن :

$$E_{\rm ph}$$
 $\underline{\underline{\hspace{1cm}}}$ 4.44 p $\frac{n_s}{60}$ \times τ_p l_i B_1 \times $\frac{2}{\pi}$ \times $T_{\rm ph}$ k_d k_c \times 10-8 V $\underline{\hspace{1cm}}$ 3.12 f τ_p l_i B_m $T_{\rm ph}$ k_d k_c \times 10-8 V \ldots (۲) کرد و دالك باعتبار أن منحنى توزيع كثافة الخطوط المفناطيسية في الثفرة

الهوائية أمام القطب كما هو مبين فى شكل (٦ – ٢ ب) ، حيث أن y تساوى 30 درجة تقريباً .

التوافقيات في الضنط الحطي :

باستخدام المعادلة(٢٠-٢)، ووضع (120 – ωt) ممم (240 – ωt) باستخدام المعادلة (٤٠ – ٢٠)، ووضع (ωt – 120) مم (ωt – τε) بدلا من ωt ، يكذنا الحصول على معادلتي الضفط في المراحل الثلاث هي : يحيث تصبح معادلات الضفط في المراحل الثلاث هي :

 $e_1 = \sqrt{2} E_1 \sin \omega t + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2} E_5 \sin 5\omega t + \dots$

 $e_2 = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 120) + \sqrt{2} E_3 \sin 3(\omega t - 120) + ...$ = $\sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 120) + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + ...$

 $e_3 = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 240) + \sqrt{2} E_3 \sin 3(\omega t - 240) + ...$

= $\sqrt{2} E_1 \sin (\omega t - 240) + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \cdots (Y - YY)$

وهـذا يعنى أن التوافقيات ذات الدرجـة الشالثة ومضاعفاتها الفردية (9, 15. . . . ألخ) تكون في توافق مرحلي في المراحل الثلاث ، مما يؤدى إلى حدوث الظواهر الآثية عند توصيل مراحل المولد بجمه أو دلتا :

أولا ، عند توصيل المراحل نجمة : نظراً لآن الصغط الخطى فى هذه الحاله يكون عبارة عن الفرق بين ضغطى مرحلتين متعاقبتين (هندسة الآلات الكهربية المبادىء الاساسية ص ١٧٩) ، لانظهر التوافقيات ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية فى الصغط الخطى للولد ، حيث تتعادل كل اثنين منها من نقس الدرجه معا . لذلك فانه عند حساب قيمة الضغط الخطى للولد ، فى هذه الحالة ، لا يجب ضرب الضغط المرحلي فى قه لا مباشرة ، وإنما تحذف أولا

تو أفقيات الضغط ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية من الضغط المرحلي ، فنحصل على قيمة الضغط الخطى E ، على هذا الاساس ، كما يأتى :

$$E_L = \sqrt{3} \sqrt{E_{2_1} + E_{2_5} + E_{2_7} + E_{2_{11}} + \dots} \cdots (Y - YA)$$

ثانيا ، عند توصيل المراحل دلتا : إن امكانية توصيل المراحل دلتا هو نتيجة مباشرة لآن بحموع القيم اللحظية للضغط فى هذه المراحل يساوى صفراً دائما، أى أن $e_1 + e_2 + e_3 + e_3 + e_4$ (هندسة الآلات الكهربية ، المبادى الآساسية ص الى أن عند وجود توافقيات من الدرجة الثالثة ومضاعفاتها فى الضغوط للمرحلية الثلاثة تكون الدلتا دائمادائرة قصر، بها لنسبة للتوافقيات الثلاث من كل درجة بحثمقة معاً ، فتمر تيارات قصر محلية حول الدلتا بداخلها . وتتوقف قيمة كل تيار من هذه النيارات على معاوقة ملفات المراحل الثلاث فى الدلتا المقفلة ، التي تتحدد حسب درجة التوافقية ، كما يتضح من الآتى :

إذا كانت مقارمة ملفات المنتج المرحلية هي R_a أوم ، وممانعة نفس هـذه الملفات المرحلية هي R_a أوم ، وذلك عند التردد الاساسي fundamental الملفات المرحلية هي أوم ، وذلك عند التردد الاساسي f frequency و نحصلة المنفط حول الدلتا المقفلة R_a ، والممانعة المرحلية للملفات R_a أوم ، فقطعي تياد قصر داخل الدلتا قيمته الفعالة R_a ، حيث :

$$I_3 = \frac{3 E_3}{3\sqrt{R^2 a + (3x_a)^2}} \dots (7-14)$$

 γ _ بالنسبة لتوافقيات الدرجة 3n حيث . . . 5 , 5 , 1 α ، يكون عصلة الصغط حول الدلتا α 3E ، والمانعة المرحلية للملفات α 3ng أوم ، فتعطى تيار قصر داخل الدلتا قيمنه الفعالة α] α عدد صحيح فردى) ، حيث :

$$I_{3n} = \frac{E_{3n}}{\sqrt{R^2_a + (3n x_a)^2}} \quad \cdots \quad (Y - Y \cdot)$$

تكون قيمة $_{\mathbf{R}}$ في الآلات المتزامنة في العادة أكبر من $_{\mathbf{R}}$ كثيراً ، عا مجعلنا استطيع اهمال $_{\mathbf{R}}$ بالنسبه إلى $_{\mathbf{R}}$ 3 $_{\mathbf{R}}$ ، حتى عندما تكون $_{\mathbf{R}}$ ، فنحصل على وقصر متخلف مرحليا عن ضغط التوافقية التي أنتجته بزاويه مقدارها 90 درجة كهربية . وحيث أن هذه التوافقيات جميعها في اتفاق مرحلي أو مختلفه مرحليا بزاوية 180 درجة (على حسب اشارة $_{\mathbf{R}}$) ، فان تيارات القصرالنا تجة عنها تكون هي الآخرى في اتفاق مرحلياً أو مختلفة مرحلياً بزاوية 180 درجة ، وتكون قيمة تيار القصر الكلي $_{\mathbf{R}}$ في الدلتا عبارة عن :

$$I_{t3} = \sqrt{I_{3}^{2} + I_{9}^{2} + I_{15}^{2}} \dots (7-71)$$

وكل تيار تردده مكرر ثلاثة أمثال التردد الاساسى f ، و توضع الإشارة سالبة أو موجبة أمام قيمة كل تيار على حسب ما إذا كانت توافقية الضفط التي انتجته سالبة أو موجبة .

ويلاحظ أن كل تيار من تيارات القصر هذه يعطى هبوط ضغط فى المرحلة يساوى ضغط التوافقيه الى أنتجته ، مما يؤدى إلى عدم ظهور ضغوط التوافقيات ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية فى ضغط الدلقا عند قياسه بين خطين . لذلك فاننا نحصل على الضغط المرحلي فى حالة التوصيل دلتا (وهو يساوى أيضا الضغط الخطى) من المعادلة الآنية :

$$E_{ph} = \sqrt{E^{2}_{1} + E^{2}_{5} + E^{2}_{7} + E^{2}_{11} + \dots} \cdots (YY - Y)$$

أما إذا فتحت الداتنا لأى سبب من الأسباب فإن الضفط المرحل الذي عكن قياسه بين خطين من الخطوط يصمح:


$E_{ph} = \sqrt{E^{2}_{1} + E^{2}_{3} + E^{2}_{5} + \dots}$ (Y-YY)

وبسبب و جود تيار القصر ، المعطى بالمعادلة (٢٠٣١) ، في الدلتا المقفلة ، نتفادى في العادة توصيل مراحل المولدات المتزامنة على شكل دلتا ، وذلك لأن تيار القصر يؤدى إلى حدوث مفقودات نحاسية زائدة في ملفات المولد ، بما قد يتسبب عنه زيادة في ارتفاع درجة حرارتها عن الحد المقرر . هذا علاوة على ما قد ينجم من متاعب فنية (Technical troubles) أخرى يضيق النطاق هنا عن حصرها نتيجة لوجود هذا التيار . لذلك فان الشائع هو توصيل مراحل عن حصرها نتيجة لوجود هذا التيار . لذلك فان الشائع هو توصيل مراحل المولدات المتزامنة (والحركات أيضا) نجمة ، وعندما نضطر ، بسبب احتياجات معينة ، إلى توصيلها دلتا ، تجب مراعاة أن يكون اتساع الملفات في الآله عند تصميمهاذا نسبة تقصين مقدارها الثلث ، لكي نتخلص من التوافقيات ذات الدرجات الثالثة ومضاعفاتها المفردة في منحني الضغط ، كا سبق شرحه .

أوجات الاسنان (Tooth ripples) :

تتوقف قيمة القرة الدافعة الكهربية المرحلية التى تعطيها الآله على عددالخطوط المغناطيسية التى ينشئها كل قطب فى الثغرة الحوائية للآلة ، كما يتوقف شكل منحنى الضغط المرحلي على شكل منحنى كثافة الخطوط المغناطيسية على مدى الخطوة القطبية فى هذه الثغرة . وقد سبق أن ذكرنا أن منحنى التوة الدافعة المنفاطيسية لملفات التنبيه ، ذات الترتيب الثابت على الافطاب المغناطيسية ، يكون ذا شكل ثابت ومحدد ، يتوقف على شكل الاقطاب وطريقة تزويدها بملفات التنبيه ، كما هو مبين فى شكلي (٤ – ٢) ، (٥ – ٢) . وخرجنا من هذا كله باتخاذ شكل معين لمنحنى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية فى الثفرة الحوائية للآله ، يتوقف على طول هذه الثفرة عند النقط المختلفة على مدى الخطوة الفطرية .

ثم حددنا توافقيات الصفط في منحني الصفط المرحلي بناء على هذا الشكل وعلى الرغم من أن العامل الحاسم في تحديد شكل منحني الصفط المرحلي، في هذه العمليات المتعاقبة ، هو تغير طول الثغرة الهوائية ، التي تتركز فيها المقاومة المغناطيسية على مدى الخطوة القطبية ، فقد أهملنا عاملا مؤثرا في هذا المضهار ، عندما أعتبرنا أن طول الثغرة الهوائية هو المسافة المقاسة في هذا الاتجاه نصف القطرى بين وجه القطب والسطح الداخلي للمنتج ، كاهو مبين في شكل (٨ — ٢) ، ذلك لأن تحديد



شكل (٨-١)

طول الثفرة الهوائية على هذا الآساس يعتبر صحيحاً إذا كان سطح المنتج هذا من الحديد الخالص ، ولا تتعاقب فيه الاسنان والجارى كما هو حادث فعلا .

لهذا كله ينبغى عمل تصحيح مدين في منحني الصفط يكون باضافة توافقية صفط جديدة اليه ، وهي التي تنتج بسبب التوافقية المستحدثة في منحني توزيع خطوط القوى المغناطيسية في الثغرة الهوائية ، الناشئة عن التذبذب في قيمة المقاومة المغناطيسية عند النقط المختلفة في هذه الشغرة ، بسبب تواجد هذه النقط أمام الاسنان في أماكن معينة على مدى الخطوة القطبية ، وتواجدها أمام المجارى في أماكن أخرى . يطلق على التموجات الناشئة في منحنى توزيع خطوط القوى المغناطيسية في هذه الحالة اسم تموجات الاسنان ، وتكون قيمة التغير في الصغط المرحلي للآلة بسببا طفيفة جدا لاتذكر ، بحيث يمكن اهمالها على الدوام ، ولكن خطورة وجود ترافقيات الضغط ، الناتجة عن هذه التوجات ، في منحنى الصغط ، تأتى من أنها ذات تردد كبير نسبيا ، مما يجعلها المسبب في احداث أصوات مزعجة (طنين أوضجة) في أجهزة القليةون التي تمتذخطوطها بجوار خطوط نقل القدرة الكهربية التي يفذيها المولد ، ويكون ذلك بسبب التيارات المنتجة بالتسائير في خطوط القليقون ، بفعل التيارات التي تمروها توافقيات الضغط ذات التردد العالى في خطوط نقل القدرة الكهربية . ويمكن تحديد قيمة هذا التردد العالى ، الذي يطلق عليه اسم تردد ضغط الاسنان على النحو المتالى :

تمتد الذبذبة الواحدة فى توافقية القوة الدافعة المغناطيسية الاساسية (التي ترددها و ذبذبة فى الثانية) فى الثغرة الهوائية على مدى خطو تين قطبيتين كاملتين من سطح العضو الدائر. ونظرا لان الحركة النسبية بين المنتج والجال المغناطيسي هى التي يعول عليها بالنسبة لتحديد التردد، فإننا نستطيع، للحصول على النتيجة النهائية، أن نعتبر أن المنتج هو الذي يدور (فى الإتجاه العكسى) بالسرعة وأن الافطاب ثابتة. وفى هذه الحالة نجد أن أية نقطة فى الثغرة الهوائية يمر عليها بالتعاقب عدد من الاسئان أو المجاري مقداره 60 (وهو ما يساوي عدد المجاري على مدى خطوتين قطبيتين كاملتين) مقابل ذبذبة واحدة فى توافقية القوة الدافعة المغناطيسية الاساسية، وذلك عندما عندما تكون و عددا صحيحاً. ونظراً لان

مرور سنة وبحرى معا عبر النقطة المذكورة يؤدى إلى عملدورة كاملة فى تموجات الاسنان ، فان هذا يعنى أن تردد هذه التموجات،وهو ما نرمز اليه بالرمز و الاسنان ، فان هذا يعنى أن تردد هذه التموجات،وهو ما نرمز اليه ، حيث و ونطلق عليه اسم تردد تموجات الاسنان، يساوى 6qf ذبذبة فى الثانية ، حيث و هو التردد الاساسى بالذبذبة فى الثانية ، أى أن :

 i_{i} $i_$

إذا اعتبرنا أن الفيض المفناطيسي الآساسي هو ϕ_1 ، ولا يوجد معه سوى الفيض الفيض الفيض عن تموجات الآسنان ، ونرمز اليه بالرمز ϕ_s ، تكون القيمة الفيض المغناطيسي المتسلسل (linked with) مع ملفات المنتج هي : $\phi = (\phi_1 + \phi_s \sin 2\pi f_s t) \cos 2\pi f t$ $= \phi_1 \cos 2\pi f t + \frac{1}{2} \phi_s [\sin 2\pi (f_s - f) t]$

وتكون القوة الدافعة الكهربية التي ينتجها هذا الفيض المغناطيسي هي:

$$ho = -N rac{d \phi}{d t} imes 10^{-8} \, V = 2 \pi f N \, \phi_1 \sin 2 \pi f t imes 10^{-8}$$

$$- rac{\phi_s N}{2 imes 10^8} \left[2 \pi (f_s - f) \cos 2 \pi (f_s - f) t
ight.$$

$$+ 2 \pi (f_s + f) \cos 2 \pi (f_s + f) t
brace$$
وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني الشردد وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى و و و د توافقيتين في منحني والآخرى بالتردد و $f(f_s - f)$ أي بالتردد و $f(f_s - f)$

امثلة كاولة على اليابن الاول والنائي

(1) a 3 - phese, 16 pole alternator has a star connected winding with 144 slots and 10 conductors per slot. The flux per pole is 3 megalines, sinusoildally distributed and the speed is 375 r.p.m. i) Sketch the winding arrangement over 4—pole pitches, indicating the number of coil groups in each phase and the starts of the phases if the winding is single layer concentric with two plane end connections; ii) Find the frequency and the phase and line e.m.f.s.

$$q = \frac{S}{3 \times 2p} = \frac{144}{3 \times 16} = 3$$
 جرى الكل صحانة/نطب $\alpha' = \frac{360 \text{ F}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$ هرجة كهربية $\alpha = \frac{360 \text{ p}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$ درجة كهربية $\alpha = \frac{360 \text{ p}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$

أرسم مخطط متجهات المجارى ، وسوف نجمد انه محتوى على 18 متجه فى الدورة الواحدة ، ويتكون من ثمانى دورات ، تمثل كل دورة منها جوانب الملفات تحت قطبين . لذلك نكتنى بدور تين فقط لرسم الملفات تحت أربعة أقطاب ويتبين لنا من هذا أن الآلة يمكن أن توصل على نمط اللف الانطباقى المعروف في آلات التيار المستمر ، فتحتوى على ثمانية مسارات متوازية ، بعدد أزواج في آلانطاب (قارن بشكلي (١-١٠) ، (١٧ - ١٠)) . ويكون توصيل الملفات كما هو مطاوب ، على نمط شكل (١-١٠) (مخطط متجهات المجارى (٣ ١ أ)) ، كما هو مطاوب ، على نمط شكل (١-١٠) (مخطط متجهات المجارى (٣ ١ أ)) ، غاية ما في الأمر أن 3 ه و في هذه الحالة ، بيما 2 ه و بالنسبة لشكل (١-١٠) .

عدد الملفات فی کل بحموعة ملفات تحت قطبین (p=8=0) = 0 عدد بحموعات الملفات فی کل مرحلة 0=0=0 عدد الملفات فی کل مرحلة 0=0 0 عدد الملفات فی کل مرحلة 0=0 0

وحيث أن عدد الموصلات في كل بحرى = 10 موصل

و عدد اللهات في كل ملف = 10 لفة

(يطلق على عدد اللفات في الملف الواحد أحيانا عدد الدورات ، حيث تناظر الدورة لفة واحده) .

 $T_{
m ph}=24 imes10=240$ عدد اللفات في كل مرحلة : لفة 240 ...

ويمكننا الحصول على نفس هذه الفتيجة باستخدام المعادلة (٢-١):

$$T_{ph} = \frac{uS}{6} = \frac{10 \times 144}{6} = 240 \text{ turns}$$

$$\begin{aligned} &\text{ii}) \quad f = \frac{p \, n_s}{60} = \frac{8 \times 375}{60} = 50 \, \text{c/s} \\ &k_d = \frac{\sin \frac{q \, \alpha}{2}}{q \, \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin 30}{3 \, \sin 10} = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1.0 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1.0 \, \left(\frac{\sin \alpha}{2} \right) = 0.96 : \rho_s \\ &k_c = 1.0 \,$$

Determine the root - mean - square value of the **(2)** individual harmonic components and of the total induced e.m.f. per phase of a 50 c/s, 3 - phase, alternator from the following data: no. of poles = 10, slots per pole per phase = 2. Conductors per slot (double layer)= 4, coil span = 150°. Flux per pole (fundamental) 12 megalines. The analysis of the gap flux density shows a 20 % third harmonic. 12 % fifth harmonic and 8 % seventh harmonic. All coils of a phase are connected in series. Find also the Value of the line Voltage when the alternator is connected in star. If the armature winding has a resistance of 2 ohms and an inductance of 40 mH. per phase, calculate the circulating current inside the delta connected windings and the phase voltage on open circuit.

$$\begin{aligned} &: \text{if } \text{idf } (Y-1Y) \cdot (Y-1Y) \cdot$$

$$E_5 = 4.44 \times 50 \times 0.12 \times 12 \times 10^6 \times 40 \times 0.2585 \times 0.2588 \times 10^{-8} = 8.56 \text{ V}$$
 $E_7 = 4.44 \times 50 \times 0.08 \times 12 \times 10^6 \times 40 \times -0.2585 \times -0.2588 \times 10^{-8} = 5.7 \text{ V}$
 $E_{ph} = \sqrt{E^2_1 + E^2_3 + E^2_5 + E^2_7} = \sqrt{(995)^2 + (106.5)^2 + (8.56)^2 + (5.7)^2} = \sqrt{(995)^2 + (106.5)^2 + (8.56)^2 + (5.7)^2} = 1000 \text{ V}$

Star connection: $E_L = \sqrt{3} \sqrt{E^2_1 + E^2_5 + E^2_7} = 1725 \text{ V}$
 $E_{a} = 2 , x_a = \omega L = 314 \times 0.04 = 12.56 \text{ ohms}$
 $E_{a} = 2 , x_a = \omega L = 314 \times 0.04 = 12.56 \text{ ohms}$
 $E_{b} = E_L = \sqrt{3} \sqrt{E^2_1 + E^2_5 + E^2_7} = 1725 \text{ V}$
 $E_{b} = E_L = \sqrt{3} \sqrt{E^2_1 + E^2_5 + E^2_7} = 1725 \text{ V}$

(3) Design the armature winding of a synchronous machine having 4 poles and 30 armature slots. Make a scheme of the winding, showing the connections between the coil groups and the starts and finishes of the phases, for the two cases of; i) single layer with end connections arranged in two planes; ii) double layer winding with a coil span of 6 slot pitches.

Calculate in each case the Winding factor.

سبق حل هذه المسألة بالنسبة لعمل التخطيط لللقات مفردة الطبقة ، كما هو مطلوب في (i) ، وايضاح التوصيلات بين جمو عات الملفات في المراحل الختلفة ، كل جاء في شكل (٢٠ - ١ب) ، وذلك بمساعده مخطط نجمة الجارى في شكل (٢٠-١٠). بالنسبة لما هو مطلوب في (ii) نقوم أولا بترتيب جوانب الملفات في الطبقة العلوية بنفس الطريقة التي اتبعث في (i) ، كما سبق ذكره في الباب الأول بالاشارة إلى شكلي (٢٢- ١ أ ، ب) ، مم ترتب جوانب الطبقة السفلية على نفس النط ، ابتداء من الجرى رقم 7 (لكي يكون اتساع الملف 6 مجارى كما هو مطلوب) ، وذلك كما فعلنا في الشكلين المذكورين . غاية ما في الأمر أن ترتيب جوانب الملفات في الطبقة العلوية يختلف اختلافا طفيفا عما جاء في شكل (٢٠ ـ ١ ب) ، حيث كانت بحموعات الملفات تحتوى على أعداد مختلفة من المافات ، هي كما جاء في هذا الشكل 3 - 3 - 2 - 2 - 3 - 3 2 — 2 — 3 — 3 — 2 — 2، وقد كان هذا ضروريا لكي يمكن تنفيذ اللف، بينها يمكننا في حالة اللف مزدوج الطبقة جمل بحمو عات الملفات في الطبقة العلوية تحقوى على أعداد من الملفات ، هي بالترتب 2 - 3 - 2 - 3 - 2 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 فيكون اللف أكثر تماثلا . ويكون ترتيب بجموعات الملفات في الطبقة السفلية على نفس الو تيرة ، بطبيعة الحال ، مع الابتداء في الجرى رقم 7 ، كما حدث في الحالة السابقة بالضبط.

بالنسبة لحساب معامل اللف : (أولا) في حالة اللف مفرد الطبقة ، وكذلك في حالة اللف مذروب الطبقة ، وكذلك في حالة اللف مزدوج الطبقة يحسب معامل التوزيع k_a على أساس q'=0 ، كما صبق شرحه في الباب الثانى حيث :

$$q = \frac{30}{3 \times 4} = \frac{5}{2} = \frac{b}{C} , \quad q' = b = 5$$

$$\alpha' = \frac{360 \text{ p}}{q' \times 3 \times 4} = \frac{360 \times 2}{5 \times 3 \times 4} = 12^{\circ}$$

$$k_w = \frac{\sin \frac{q'\alpha'}{2}}{q'\sin \frac{\alpha'}{2}} = \frac{\sin 30}{5 \sin 6} = 0.956$$

بَا لنسهِه للتوافقيه الفراغيه ذات الدرجة y نجد أن :

$$k_{\text{wy}} = \frac{\sin \frac{q'\alpha'\gamma}{2}}{q'\sin \frac{\alpha'\gamma}{2}}$$

(ثانیا) بالنسبة للف مفرد الطبقة نجد أن اتساع الملفات يختلف مابين 7 بحارى و 8 بحارى ، كما يتضح من شكل (٢٠ – ٢٠) ، فاذا اعتبرنا أن الحطوة القطبية تسع 7.5 (= 2.5 × 3) بحرى ، فان هذا يمنى أن اتساع الملف يقل أو يزيد بمقدار نصف بحرى عن الخطوة القطبية ، وهذا يؤدى إلى إعطاء مفامل و ترى بزاوية تقصير θ تساوى الزاوية المكافئة لنصف المجرى ، أى أن :

$$k_c = \cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\alpha}{4} = \cos \frac{360 \times 2}{50 \times 4} = 0.9945$$
 $k_w = k_d \cdot k_c = 0.956 \times 0.9945 = 0.95$

(ثالثا) بالنسبة للف مردوج الطبقة نجد أن و تنتج باستخدام المعادلة

$$y = 6$$
, $3q = 7.5$, $\theta = \frac{1.5}{7.5} \times 180 = 36^{\circ}$

$$k_c = \cos 18 = 0.9511$$

$$k_{\scriptscriptstyle w} \, = \, k_{\scriptscriptstyle d} \, \times \, k_{\scriptscriptstyle c} \, = \, 0.956 \, \times \, 0.9511 \, = \, 0.91$$

. في الحالتين
$$k_{c\gamma} = \cos \gamma \, \frac{\theta}{2}$$

- (4) The flux density distribution curve in the air gap of a 50 c/s 3—phase synchronous generator is:
- B = 11.5 sin θ + 2.5 sin 3 θ 2 sin 5 θ 1.5 sin 7 θ kilo gauss where θ is measured from the neutral axis. The pole pitch is 40 cms and core length 34 cms. The machine has 12 slots per pole each containing 6 conductors. The Winding is double layer, with a phase spread of 60 degrees, and each coil spaus 120 degrees If the gener. ator is driven at a speed of 750 r.p.m., determine the equation of the e.m.f. induced in each phase and its effective Value.

من معادلة متحشى كثافة الخطوط المفناطيسية في الثفرة الهوائية نجد أن :

$$B_1 = 11500$$
 , $B_3 = 2500$, $B_5 = -2000$,

 $B_7 = 1500$ gauss

$$p = \frac{60 \times 50}{750} = 4$$
, $2p = 8$, $S = 12 \times 8 = 96$

$$\alpha = \frac{360 \times 4}{96} = 15^{\circ}$$
 , $\theta = 180 - 120 = 60^{\circ}$

يكون اتساع الملف 8 مجارى ، ونظراً لأن زاوية الانتشار المرحلي 60 درجة

نجد أن:

$$T_{ph} = \frac{96 \times 6}{6} = 96 , q = \frac{12}{3} = 4$$

$$: \text{disc}(Y - 1Y) \circ (Y - 1Y) \circ (Y - 11) \circ k_{c1} = \frac{\sin 30}{4 \sin 7.5} = 0.957 , k_{c1} = \cos 30 = 0.866$$

$$k_{d3} = \frac{\sin 3 \times 30}{4 \sin 3 \times 7.5} = 0.653 , k_{c3} = \cos 3 \times 30 = 0$$

وهذا يعنى اختفاء التو افقية الثالثة من منحنى الضغط بسبب تقصير ا تساع الملف بالزاوية $00=\frac{00\times 0}{2}$ بحيث تكون بالزاوية $00=\frac{0}{2}$ بالزاوية 0 ما أدى إلى حصولندا على 0 على 0 بالزاوية 0 م عكن توصيل المراحل دلنا في هذه الحالة ، دون الخوف من من مرور تيار تيار قصر داخل الدلتا . ولعل هذا هو السبب في تقصير ا تساع الملفات على هذا النحو .

$$k_{d5} = \frac{\sin 5 \times 30}{4 \sin 5 \times 7.5} = 0.205 ,$$

$$k_{c5} = \cos 5 \times 30 = -0.866$$

$$k_{d7} = \frac{\sin 7 \times 30}{4 \sin 7 \times 7.5} = -0.1572 ,$$

$$k_{c7} = \cos 7 \times 30 = -0.866$$

$$\phi_1 = 11500 \times 34 \times 40 \times \frac{2}{\pi} = 9.95 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$\phi_5 = -2000 \times 34 \times \frac{40}{7} \times \frac{2}{\pi} = -0.577 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$\phi_7 = -1500 \times 34 \times \frac{40}{7} \times \frac{2}{\pi} = -0.186 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$f_1 = 50$$
 , $f_5 = 250$, $f_7 = 350$ c/s
$$E_1 = 4.44 \times 50 \times 96 \times 9.95 \times 10^6 \times 0.957 \times 0.866$$

$$\times 10^{-8} = 1760 \text{ V}$$

$$E_5 = 4.44 \times 250 \times 96 \times -0.577 \times 10^6 \times 0.205 \times -0.866 \times 10^{-8} = 109 \text{ V}$$

$$E_7 = 4.44 \times 350 \times 96 \times -0.186 \times 10^6 \times -0.1572 \times -0.866 \times 10^{-8} = -37.7 \text{ V}$$

و تكون معادلة الضغط المرحلي ، كدالة للزمن ؛ بالنسبه للمرحله الأولى ، بتطبيق المعادله (٢٧ – ٢) هي :

 $e_1 = \sqrt{2} E_1 \sin \omega t + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2} E_5 \sin 5\omega t + \sqrt{2} E_7 \sin 7\omega t$

 $E_3 = 0$, $2 \pi f_1 \omega = 314$ حيث

e₁ = 2485 sin 314 t + 154 sin 1570 t - 53.3 sin 2198 t V

لكى نحصل على e_2 نضع (0 t - 120) بدلا من t ω فى معادلة e_3 نضع (0 t + 0 أو معادلة e_3 ونحصل على القيمة الفعاله للضغط المرحلي من المعادله :

$$E_{ph} = \sqrt{E_{1}^{2} + E_{3}^{2} + E_{5}^{2} + E_{7}^{2}}$$
 1726 V

 $^{\circ}$ and the differential of the property of the prope

1 — Draw the single layer Winding arrangements, with the overhangs arranged in two or three endplanes, as would be necessary, for the following 3 — phase alternating current machine stators, with phase spread of 60°.

$$a-q=3$$
 , $2p=6$
 $b-q=2$, $2p=10$
 $c-q=2\frac{1}{4}$, $2p=8$
 $d-q=2\frac{2}{5}$, $2p=20$
 $e-q=2\frac{1}{8}$, $2p=16$

Calculate the winding factor in each case and indicate the starts and finishes of the 3 phases.

2 — Draw the double layer lattice winding arrangements for the following 3 — phase alternating current machine stators:

a — q = 3, 2p = 4, phase spread 1200 and full pitch coils b — q = 3, 2p = 4, phase spread 600 with chording $\frac{1}{3}$ of the pole pitch

 $c-q=2\frac{1}{2}$, 2p=4, phase spread 60^0 with coil span of 6 slots.

Calculate the winding factor in each case and indicate the stars and finishes of the 3 phases.

- 3 Calculate the coil span factor & distribution factor for a 3 phase machine with 21 slots per pole, the winding of which is double layer with 2 conductors per slot & is chorded by 2 slots.
- 4 A 3 phase, star connected, 12 pole, 50 cycle/second alternator has 12 slots per pole & 4 conductors per slot.

The coils are short chorded by one slot & all the coils of a phase are connected in series. The fundamental flux per pole is 10×10^6 and there is also a 20 % 3 rd harmonic & 10 % fifth harmonic.

- Determine the R. M. S. V. of the total o. m. f. & of fundamental, 3 rd and 5 th. barmonics components both in phase & line.
- 5 The stator of an alternator has 6 alots/pole pitch & is wound either as: a single phase machine with winding occupying 4 slots/pole pitch only. b or single phase machine with the winding occupying all slots. e or two phase machine. d or 3 phase machine.
 - Find the spread factor of the winding in each ease. Compare the rating of the machines & the copper used for different kinds of the winding. Assume the same current in each case & take the 3 phase as 100%.
- 6 The flux distribution in the air gap of a 50 cycle/second salient pole alternator may be taken as rectangular, the base being 2/3 of the pole pitch. Calculate the R. M. S. V. of the fundamental phase e. m. f. The following particulars are given: 20 pole 12 slots/pole, 3 conductors/slot, phase spread 60°, pole pitch 50, stator length 75 cms., max. flux denisty in air gap 7000 lines/cm². Find also the phase e. m. f. if the total same flux had a sinusoidal distribution.
- 7 The flux density in the air gap of a 3 phase 4 — pole alternator varies circumferentially according to the following expression

$$B_{\theta}^{} = B_1^{} \sin\theta - B_5^{} \sin 5\theta - B_7^{} \sin 7\theta$$

where
$$B_1 \equiv 0.7 \, \text{wb/m}^2$$
, $B_5 \equiv \frac{1}{5} \, B_1$, and $B_7 \equiv \frac{1}{7} \, B_1$,

and θ from 0 to 2π covers the double pole — pitch

There are 2 slots per pole per phase and the armature coils are short — chorded one slot pitch. The effective length of conductor is 0.5 m and the peripheral sreed of the rotor is 50 m/sec. Each coil has 10 turns. Determine the relative amplitudes of the fundamental and harmonics is the generated phase e.m. f.

8 — An 8 — pole, three — phase, 50 — c/s alternator has four slots per pole per phase. The winding is of single — layer full — span coils, and there are 12 turns per coil. The coils of each phase are connected in series to form the phase winding. The air — gap flux density is distributed circumferentially according to the expression:

$$B_{\theta} = B_1 [\sin 5\theta - 0.15 \sin 7\theta],$$

π representing the full pole—pitch. The fundamental flux per pole is 0.025 wb. calculate the r.m. s. phase voltage of: (a) the fundamental, (b) the fifth harmonic and (c) the seventh harmonic. Prove any formula used for the winding factor.

9 — The phase voltage of a 750 KW, 2200 V, 3 - phase 50 cycles alternator has a 5% third — harmonic.

what is the circulating current on normal voltage, if the machine is mesh — connected? The resistance and reactance per phase are $0.25~\Omega$ and $0.7~\Omega$ respectively. Express the loss due to the circulating current as a percentage of full — load output.

- 10 show that when a 3 phase alternator is star connected no electromotive force of triple frequency or multiple thereof appears in the line voltage. If the phase voltage of a star connected, 3 phase alter nator contains a fundamental of 200 V amplitude, and 3 rd, 5 th, 7 th, and 9 th order harmonics of 40 25 20 and 10 Vamplitude respectively, calculate the ratio of line to phase voltag.
- 11 The wave form of the phase voltage of a 3 phase, star connected alternator is as follows:

T:	- Charles - Char								
Time - angle, deg	0	18	36	54	72	90	108	126	
voltage, V	0	700	750	780	12 50	1600	1250	730	

Draw the line — voltage wave and obtain the value of its 5 th harmonic.

12 — The phase — e. m. f. wave of a 3 — phase alternator consists of a fundamental and a 30 % third harmonic. If the amplitude of the fundamental is 3 100 V, calculate the r.m.s. value of the line voltage when the windings are connected (a) in star, (b) in mesh If the leakage reactance of each phase is 10.0Ω at 50 cycles, determine (c) the circulating current in case (b) Neglect resistance.

13 — A 16 — pole, 3 — phase alternator has 144 slots. The winding is short — chorded by 1 slot — pitch and star — connected. Assuming a field form of 100 sinθ

‡ 25 sin 3 Θ ‡ 20 sin 5 θ, find the harmonics in (a) the phase voltage, (b) the line voltage, as a percentage of the fundamental. Determine also the phase and line R.M.S. values as a percentage of the fundam — ental.

البات النالث

رد فعل المنتج ومعامل التنظيم في الآلات المتزامنة

Armature reaction and Voltage regulation in synchronous

Machines

أولا – رد فعل المنتج والمجال المقناطيسى الدائر

(Armature reaction and rotating magnetic field)

الجال المناطقسي الناشي، عن ملفات المنتج الاثية الراحل:

يؤدى مرورالنيارات المرحلية في ملفات المنتج إلى ظهور تأثيرات مفناطيسية حولها ، هي ما اصطلح على تسميته برد فعدل المنتج ، كا سبق شرحه بالتفصيل، بالنسبة لآلات التيار المستمر، في الباب السادس من كتاب هندسة الآلات الكهربية. وسوف نتبع ، في سبيل الحصول على توزيع المجال المفناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج في الآلات المتزامنة ، نفس الوسيلة التي انبعناها في هذا الباب ، من حيث تحديد التيارات ، المارة في المرصلات التي تحتوى عليها هذه الملفات ، في القيمة والانجاه، ورسم خطوط القوى المفناطيسيه التي تغنياً بناء على ذلك في الثفرة الهوائية. وما يتصل بها من مسارات ، ثم الحصول على المجال المعناطيسي الحصل في هذه الثنزة على هذا الآلات المتزامنة الثنزة على هذا الآلات المتزامنة تختاف عن حالة الآلات المتزامنة تختاف عن حالة آلات التيار المستمر ، في هذا المضار ، من ناحيتين جوهريتين، وهما :

ر _ أن الملفات في حالة الآلات المتزامنة تنقسم إلى اللك مراحل ذات


أوضاع معينة فى الفراغ بالنسبة لبعضها البعض ، أو بمعنى أصح ذات توزيع فراغى همين ، حيث يوجد بين كل مرحلتين متعاقبتين اختلاف مرحلى فراغى (space phase difference) مقداره 120 درجة كهر بيه . وهذا يستدعى منا استعراض المجال المعناطيسي للملفات بأكلها حتى نقف على حقيقة ما يجرى فى حالة الآلات المتزامنه ، بينها استطعنا الحصول على كل النشائج التى تعنينا، في حالة آلات النيار المستمر ، بدراسة ما يحدث في قطاع واحد من القطاعات المتماثلة في الآله تحت قطبين متجاورين .


و سان التيارات المارة في الملفات ثلاثية المراحل هي الآخرى ثلاثيسة المراحل ويوجد بين كل اثنين منها اختلاف مرحلي زمني Time phase) المراحل ويوجد بين كل اثنين منها اختلاف مرحلي زمني difference) يناظر 120 درجة كهربيه . وهذه التيارات مترددة تنفير من لحظة لآخرى بصورة دورية ، أي أنها دوال للزمن . لذلك يجب أن نراعي تحديد اللحظة التي نستعرض فيها شكل وقيمة الجال المفتاطيسي ، وأن نفعل ذلك في لحظات مختلفة ، وي نستطيع أن نعرف كيف يتغير هذا الجال ، تبعا لنفير التيارات مع الزمن .

يبين شكل (١-٣) المجالات المفناطيسية حول جوانب الملفات في الآلة المتزاهنة ، وهي مرسومة بنفس الطريقة التي اتبعت في رصم شكلي (١-٦)، (٢-٣) في كتاب هندسة الآلات الكهربية ، آلات التيار المستمر (ص ٢٩١ – ص ٥٩٧) ، مع اعتبار أن اللحظة التي يتم فيها تحديد شكل المجال المغناطيسي هي تلك التي تكون فيها قيمة التيار في المرحلة الأولى في نها يتها العظمي الموجبة . فاذا كانت القيمة الفعالة للتيار المرحلي هي آ أمبير ، وعدد الموصلات في كل فطبهو ٩، وعدد المجاري لكل مرحلة تحت كل قطبهو ٩،

تجد أن الفرة الدافعة المفناطيسية لمجموعة الملفءات التي عددها q في المرحلة الأولى، وهي التي تقـع أمام قطبين مختلفين ومقتـالين، يكون مقـدارها أمبير لفة لكل قطب ، وهي تناظر القيمة $rac{{
m U}}{2} imes\sqrt{2}$ قي شكلي ${
m q}$ (١-٦)، (٢-٦)، التي سبقت الاشارة اليها. هذا على أساس أن القوة الدافعة المغناطيسية ، الناشئة عن الملفات الموزعة في q من المجارىالمتجـاورة. تساوى تلك التي تحصل عليها باعتبار الموصلات في بجرى واحد مضروبة في عدد الجارى q . فاذا راعينا أن القوةالدافعة المفناطيسبة مقدار موجه Vector) (quantity مثل القوة الدافعة الكبريية تماما ، نجد أنه يجب علينا استخدام k_{\parallel} ، الذي استخدمناه في معادلة القوة المي معامل الله الله الذي استخدمناه في معادلة القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، في تعيين قيمة الفوة الدافعةالمغناطيسية لمجموعة الملفات بالأمبير F_m المين مي القيمة $q imes \sqrt{2} imes 1$ بالأمبير وهذه هي القيمة والأمبير لفات ، التي يمثلها كل من المتجهات ${
m F_3}$, ${
m F_2}$, ${
m F_1}$ في شكل (۳ - ۱) ، وهي عبارة عن قيمة النهاية العظمى للقوة الدافعة المغناطيسية بالامبير لفات اكلقطب التي تعطيها محموعة ملفات المرحلة الواحدة تحت كل قطبين متتاليين ومختلفين في القطبية ، في اتجاه محور هذه الملفات ، في اللحظة التي تكون قيمة القوة الدافعة المغناطيسية لنفس المجموعة من الملفات عند أية لحظة أخرى ، مقاسة من هذه F_3 , F_2 ولذلك فان القيمة اللحظية لكل من المتجهين . $F_m \cos \omega$ د اللحظة هي المتح \cdot (۳ – ۱) هي شکل $\mathbf{F}_{_{\mathbf{m}}}$ هو مبين في شکل $\mathbf{F}_{_{\mathbf{1}}}$

تبين الدوائر الصغيرة في شكل (١ ـــ ٢) المجاري الحاصة بالمرحلة الأولى ،






والمربعات الصغيرة المجارى الخاصة بالمرحلة الثانية ، وعلامات × المجارى الخاصة بالمرحلة الثالثة ، والشكل لآلة ذات أربعة أقطاب ، وأربعة مجارى لكل مرحلة تحت كل قطب . وتبين الخطوط المتقطعة منحنيات القوة الدافعة المفناطيسية لملفات المراحل الثلاث في اللحظة المفروضة ، بينا يبين الخط المتصل محصلة هذه المنحنيات عند نفس اللحظة ، ونحصل عليها مجمع الاحداثيات الرأسية للمنحنيات عند النقط المختلفة حول سطح المنتج .

ر سيكون منحنى محصلة القوى الدافعة المغناطيسية لملفات المراحل الثلاث على المنتج ذا شكل منتظم ، بحيث يمكننا اعتبار وجود بحوعة من الأفطاب المكافئة A , B , C , D المكافئة A , B , C , D عددها يساوى عدد أقطاب الآلة D (أربعة في المثال المعطى) ، ويحمل كل منها ملفات تنبيه تعطى قوة دافعة مغناطيسية مقدارها D عند محور كل قطب ، وتتغير على مدى الخطوة القطبية تبعا لشكل المنحنى الذي نحصل عليه ، والذي يمكن تحديد معادلته بسهولة من الرسم . هذا ويجب ملاحظة أنه على الرغم من أننا قد حصلنا على نفس الشكل للمنحنى عند اللحظتين ملاحظة أنه على الرغم من أننا قد حصلنا على نفس الشكل للمنحنى عند اللحظتين

 $t_2=\frac{\pi}{\omega}$, $t_1=0$, الآأن شكل المنحى يختلف عن ذلك فى لحظات أخرى. فاذا اعتبرنا مثلا اللحظة $\frac{\pi}{6\omega}=t_3$ ، ورسمنا المنحنى با تباع نفس الطريقة السابقة، نحصل على الشكل المبين فى شكل $(\gamma-\gamma)$. إلا أنه قد تبين أن تحليل



شکل (۳ - ۳)

فورير المتوالى، للمنحنيات المختلفة التي يمكن أن نحصل عليها فى اللحظات المتباينة، يعطى توافقية أساسية ذاك اتسماع واحمد فى جميع همذه المنحنيسات، نرمز له بالرمز مح أمبير لفة لكل قطب، حيث:

$$F_A = \frac{3}{\pi} F_m = \frac{3}{\pi} \times \frac{\sqrt{2}}{2} quIk_w = 1.35 quIk_w \cdot \cdot (r-1)$$


فاذا ءوضنا عن ${
m qu}$ بما يساويها بالنسبة الحدد اللفات فى كل مرحملة ${
m T_{ph}}$ ، حيث ${
m qup}$ بجد أن :

$$F_A = 1.35 \frac{T_{ph}}{P} Ik_w - \frac{1}{p} Ik_w - \frac{1}{p} Ik_w$$

ويعطى منحني محصلة القوى الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج ، الذي حصلنا عليه في الاشكال (١ – ٣)، (٧ – ٣)، (٣ – ٣)، توزيع هذه المحصلة على مدى الخطوة القطبية للمولد . أي أنه يعطى التوزيع الفراغي (space distribution) للمحصلة ، وذلك عندمًا يمر في الملفات ثلاثية المراحل تيارات ثلاثيــة المراحــل مَنْ دَدَة ، تتفير مع الزمن على منحنيات جيبية (sine curves) . ويحتوى منحني التوزيع الفراغي لمحصلة القوى الدافعه المغناطيسية لملفات المنتج فى هذه الحالة على تو افقية أساسية و تو افقيات جيبية مفردة الدرجات (odd sine harmonics) ، لأن المنحني متماثل حول نقطة الاصل. ويطلق على هذه التوافقيات جميعها اسم التوافقيات الفراغية لمنحني محصالمة القوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج · (space harmonics in the M.M.F. wave of armature reaction) لذاك يمكننا أن نقول بناء على كل ماسبق أن FA ، المطاة قيمتها بالمعادلتين (١ - ٣) ، (٣ - ٣) ، هي اتساع التوافقية الفراغية الأساسية لرد فعل المنتج، بفرض أن التيارات جيبية (sinusoidal) فاذا اعتبرنا أن ATA هي القيمة المكافئة لرد فعل المنتج بالأمبير لفات لكل قطب، نكون بذلك قد أهملنا التوافقيات الفراغية غير الأساسية في منحني محصلة القوى الدافعة المغناطيسية ، وأهملنا التوافقيات الزمنية غـير الأسـاسية (time harmonics)، في منحني التيــار (باعتبار أن المنحني الجيبي للتيار هو عبارة عن التوافقية الاساسية) . وتستخدم FA فعلا على هذا الأساس في حسابات رد فعل المنتج في الآلات المتزامنة (والآلات التأثيرية أيضا)، حيث F_A تساوى AT_A عدديا.

ور زمن التغییرات التی تحدث فی التیارات المرحلیة ، نتیجة لمرور زمن مقداره $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{\omega}$ ، الله إزاحة محاور الاقطاب المكافئة $t_2=\frac{\pi}{\omega}$ ،


التى يتمثل فيها رد فعل المنتج ، زاوية محددة حوله محيط المنتج مقدارها π درجة كهربية . فاذا حسينا سرعة إزاحة هذه الأقطاب على هذا الأساس ، تجد أنها عارة عن $\omega = \frac{\pi}{t}$ ، وهى السرعه الزاوية المناظرة اسرعة التزامن π ، حيث عارة عن $\omega = 2\pi$ $\omega =$



الرئيسية على العضور الدائر . ولا شك أن كل قطب من الأفطأب المكافئة يواجه، أو يترابط مع (locks With) ، قطب مخالف له في القطبية من مجموعة الأقطماب الرئيسية . ويتم هذا الترابط بوساطة خطوط القوى المفناطيسيــة التي تخرج من أحدهما وتدخل في الآخر (لإختلافها في القطبية) ، كما هو صبين في شكل (٤ – ٣) . وهذه الخطوط ذات طبيعة مرنة أومطاطة (elastic lines) يمكن بالتعويل عليها نفسير بعض الظواهر الخاصة بالآلات المتزامنة ، مثل ظـــاهرة التأرجح (Hunting or oscillations) ، وغيرها من الظواهر التي تدخل في موضوع اتران (stability) هذه الآلات . وتتحدد كثافة هذه الخطوط وتوزيمها ، عند النقط المختلفة في الثغرة الهوائية للآلة ، على حسب القوة الدافعة المغناطيسية المحصلة الذي تنتج من جمع القوة الدافعة المغناطيسية لملفات التنبيه على القطب الرئيسي ، و محصلة القوى الدافعة المفناطيسية لملفات المنتج عند كل نقطه ، جمعاً إتجاهياً (vector addition) . ونكنفي في بعض الحالات عند إجراء هـذا الجمع بأن نَاخِذُ فِي الْاعتبار النَّوافقية الفراغية الأساسية في كل من منحني التوزيع الفراغي للقوة الدافعة المغناطيسية على الفطب الرئيسي المبين في شكل (٥ – ٢)أو (٦ – ٢)، ومنجنى محصلة القوى الدافعة المفناطيسية لملفات المنتج المبين في شكل (١-٣) أو (٢ ـ ٣) ، وذلك للحصول على منحني توزيع فراغي جيبي الشكل ، على مدى الخطوة القطبية في الثفرة الهوائيه ، للقوة الدافعة المفناطيسية المحصلة فاذا كانت أبعاد الشفرة البوائية مهيأة على أساس الحصول على توزيع جيى الشكل اكثافة الخطوط الممناطيسية على مدى الخطوة القطبية في هذه الثفرة ، فاننا نحصل ، بناء على التقريب السابق إجراءة ،على قوة دافعة كهربية تُعطينا ضفطاً طرفياً للآله ذا شكل جيبي ، وذلك عند الحل الكامل .

التوافقيات الغراغية وعلاقتها بتوافقيات منحني التهار:

لكى نحصل على صورة واضحة ، وعلاقات وياضية ثابتـة ، لجميع الحقـائق السابق ذكرها ، بالنسبة للتوافقيات الفراغية وما يتصل بها ، سوف نقوم فيما يلى بتناول الموضوع من الناحية الرياضية ، وتحليل النتائج التى نحصل عليها لمقارنتها بالنتائج السابقة .



تحصل على تحليل فورير المنوالى لهذا المنحنى بالطريقة العادية ، وهو يتكون من جيوب فردية ، لأن المنحني متاثل حول نقطة الاصل ، فنجد أن :

$$y = F_{1} \sin \frac{\pi x}{\tau_{p}} + F_{3} \sin 3 \frac{\pi x}{\tau_{p}} + \cdots$$

$$= \sum_{\gamma=1,3,5,\dots} F_{\gamma} \sin \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \cdots \cdots (\gamma - \gamma)$$

 $\psi=0$ من , f $(\psi)=y=\frac{ui}{2}$ ، ن $\psi=\frac{\pi x}{\tau_p}$ ، من $\psi=\tau_p$, للى $\psi=\tau_p$ ، فيكون :

$$F_{\gamma} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\tau_{p}} \frac{ui}{2} \sin \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} d\left(\frac{\pi x}{\tau_{p}}\right)$$

$$= -\frac{2}{\gamma \pi} \cdot \frac{ui}{2} \left[\cos \gamma \pi - 1\right] = \frac{2}{\gamma \pi} ui \quad \dots \quad (\Upsilon - \xi)$$

ذلك لأن ٧ عدد صحيح فردى ، مجيث تكون ٢٥٥ تساوى صفراً دائما .

بالتمویض عن F_{V} من المعادلة (۳ – ۳) فی الممادلة (۳ – ۳) و وضع : $i=\sqrt{2}$ I sin ωt

$$y = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \text{ uI } \sum_{\gamma} \sum_{i=1,3,5,\dots} \frac{1}{\gamma} \left[\cos \left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) - \cos \left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) \right] \dots (\Upsilon - 0)$$

تعطى المعادلة (هـ٣) التوافقية الفراغية الأساسية ، والتوافقيات الفراغية العالمية (space fundamental and higher space harmonics) ، في منحني العالمية (أو المنحني الفراغي) للقوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج

أحادية المراحل، وذلك عندما يمر فيها تيار مفرد المرحلة، ذو منحنى زمنى المتاد (time curve) حيى الشكل، أو بمعنى آخر عندما يحتوى المنحنى الزمنى التياد المار في المافات على توافقية زمنية أساسية (time fundamental)، ولا يحتوى على أية توافقيات زمنية عالية (higher time harmonics). بتحليل هذه المعادلة نحصل على النتائج الآتية:

$$\cos\left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_p}\right)$$
, $\cos\left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_p}\right)$

$$\left(\begin{array}{c} \omega t \pm \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) = 0 \quad , \quad x = \pm \frac{\omega t \tau_p}{\gamma \pi} = \pm 2 f \tau_p \frac{1}{\gamma} t$$

$$v_{\gamma} = \frac{x}{t} = \pm \frac{\tau_p}{\gamma} 2f \quad \dots \quad (\gamma - \gamma)$$

وهذا يعنى أنه يوجد دائما توافقتين فراغيتين من الدرجة γ ، إحداهاذات اتساع مقداره $\frac{\sqrt{2} \ u \ I}{\gamma \pi}$ ، وتسير في الاتجاه الموجب للمحور x بالسرعة

و مقداره $\frac{\sqrt{2}~u\,I}{\gamma\pi}$ ، و الثانية ذات اتساع مقداره $\frac{2f~\tau_p}{\gamma\pi}$.

 γ _ إذا لاحظنا أننا حصلنا على المعادلة (σ _ σ) باعتبار المنتج المفرود ، وأننا استخدمنا على هذا الآساس المسافة τ على المحبور الآفق المفروض ، بدلا من الزاوية τ على محيط المنتج الواقعى ، نجمد أننا يجب أن نعدل السرعة الخطية τ الني حصلنا عليها في المحادلة (τ _ τ) إلى السرعة الزاوية τ وضع τ = τ في هذه المعادله ، حيث :

$$\omega_{\chi} = \pm \frac{1}{\gamma} 2 \pi f = \pm \frac{\omega}{\gamma} \cdots (r-\gamma)$$

 $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) اتساع احداهما $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) اتساع احداهما $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و $\gamma = \frac{1}{2}$ ($\gamma = \frac{1}{2$

و تدور إحدى ها تين المجموعتين ، التي سوف نطلق عليها اسم المجال الأماى (forward field) بسرعة التزامن n في نفس إتجاه دوران العضو الدائر ، وهو إتجاه الدوران الموجب ، بينا تدور المجموعة الثانية ، التي سوف نطلق عليها اسم المجال الخلق (backward field) . بسرعة التزامن أيضا ، ولكن في عكس إتجاه دوران العضو الدائر ، وهو إنجاه الدوران السالب ،

٤ ــ يوجد توافقيات فراغية عالية كثيرة مختلفة الدرجات، ونحصل عليها بالتمويض عن y بأعداد صحيحة فردية من 3 إلى ما لانهاية في المعادلة (٥-٣) و يوجد توافقيتين فراغيتين لكل درجة ، إتساع إحداهما $\frac{\sqrt{2} \text{ uI}}{\pi \nu}$ أى $rac{\mathbf{n}_{\mathrm{s}}}{\mathrm{v}}$ من اتساع التوافقية الفراغية الأساسية الأمامية ، وتدور بالسرعة $rac{1}{\mathrm{v}}$ فى الإنجاء الموجب للدوران، وإنساع الشانية $\frac{\sqrt{2} \, \text{uI}}{\pi \text{v}}$ مستن إتساع التوافقية الفراغية الأساسية الخلفية ، وهي تدور بالسرعة $rac{\mathbf{n}_s}{v}$ فالإنجاه السالب للدوران . هذا و يمكن ، للحصول على نفس التأثير المفناطيسي، الإستعاضة عن كل من ها تين النو افقيتين بمجموعة من الاقطاب المكافئة ، التي طول خطوتها القطبية $\frac{\tau_p}{v}$ ، وعددها بناء على ذلك $2 \gamma p$. بذلك يكون التوزيع الفراغي للقوة الدافعة المغناطيسية ، على مدى الخطوة القطبية ، لملفات التنبيه للكافئة على كل قطب من هذه الأفطاب ، على شكل منحنى جيبى إتساعه $\frac{\sqrt{2} \, u \, I}{\pi \nu}$ أمبير الفة ، و تدور احدى ها تين الجموعتين ، وهي الجموعة الأمامية ، بالسرعة $rac{f n_s}{v}$ في إنجاه الدوران الموجب، بينًا تدور المجموعة الثانية، وهي المجموعة الخلفية،

بالسرعــة $\frac{n_s}{\gamma}$ أيضا فى الإتجاه السالب للدوران .

o — تنتج التوافقيات الفراغية التى نوهنا عنها فى 3 ، 4 قوى دافعة كهربية مصادة فى ملفات المنتج، تتوقف قيمة كل منها على عدة عوامل ، منها قيمة الفيض المغناطيسى ، الذى ينشئه كل قطب من أقطاب المجموعة المكافئة المناظرة ، فى الثغرة الهوائية للآلة ويلاحظ أن تردد هذه القوى الدافعة الكهربية جميعاً هو التردد الأساسى f ، الذى يساوى تردد الينبوع f . فاذا إعتبرنا أن تردد القوة الدافعة الكهربية التى تنتجها النوافقية التى درجتها f هو f ، نجد أن :

$$f_{\chi} = \chi p \frac{n_s}{60\chi} = \frac{p n_s}{60} = f_1 = f \cdots (\gamma - A)$$

وهذا شرط ضرورى لكى يمكن معادلة هذه القوى الدافعة الكهربية المضادة بضغط الينبوع.

للحصول على علاقات مناظرة للعلاقات السابقة، عندما تكون الملفات فى الالة ثلاثية المراحل وموزعة فى بحارى عددها q لكل مرحلة تحت كل قطب ، نعين أولا المنحنيات الفراغية الثلاثة، للقوى الدافعة المغناطيسية q و q و q للسراحل الثلاث ، وذلك باستخدام المعادلة (q) مع مراعاة أنه ، عند إستخدام بولاث ، وذلك باستخدام المعادلة من بحرى واحد ، يتعين علينا أن نستخدم بحرى لكل مرحلة تحت كل قطب بدلا من بحرى واحد ، يتعين علينا أن نستخدم عامل التصحيح q ، كما سبق شرحه ، فنضع q بدلا من q بعند المناط المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة للمرحلة الشانيه تستخدم استنباط المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة للمرحلة الشانيه تستخدم وبالنسبة q بدلا من q و بالنسبة المرحلة الشانيه تستخدم وبالنسبة بعد المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة المعادلات المغاطرة ، وبالنسبة المعادلات المغاطرة ، كما أنه بالنسبة بعدلاً بعد

للبرحلة الثالثة تستخدم $\left(\frac{\pi}{\tau_p} - \frac{4\pi}{3}\right)$ بدلا من Φ وعلى هذا الأساس تحصل على معادلة منحنى التوزيع الفراغى بدلا من $\frac{\pi}{\tau_p}$. وعلى هذا الأساس تحصل على معادلة منحنى التوزيع الفراغى لمحصلة القوى الدافعة المغناطيسية ، حول محيط المنتج ، للملفات ثلاثية المراحل ، محدما يمر فيها بحوعة مترنة من التيارات ثلاثية المراحل ، التي يحتوى المنحنى الزمنى لكل منها على توافقية أساسية فقط ، ومع مراعاة أن Φ Φ نجد أن :

$$y = y_{1} + y_{2} + y_{3} = f(\psi_{1}) + (\psi_{2}) + f(\psi_{3}) = f(\psi)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{T_{ph}}{p} I \sum_{\gamma = 1,3,5,...} \frac{k_{w\gamma}}{\gamma} \left[\cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right\} \right]$$

$$- \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right\} + \cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} + \frac{2}{3} \pi (\gamma 1) \right\}$$

$$- \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} - \frac{2}{3} \pi (\gamma + 1) \right\} + \cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right\}$$

$$+ \frac{4}{3} \pi (\gamma - 1) \right\} - \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} - \frac{4}{3} \pi (\gamma + 1) \right\} (\gamma - \gamma)$$

$$\beta = \left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right), \quad \alpha = \left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right) \quad \beta = \frac{\pi x}{2} \quad \beta =$$

$$S_1 = \cos \alpha + \cos \left[\alpha + \frac{2}{3} \pi (\gamma - 1) \right]$$
$$+ \cos \left[\alpha + \frac{4}{3} \pi (\gamma - 1) \right]$$

$$S_2 = \cos \beta + \cos \left[\beta - \frac{2}{3} \pi (\gamma + 1)\right]$$

$$+ \cos \left[\beta - \frac{4}{3} \pi (\gamma + 1)\right]$$

نجد أن قيم γ المختلفة تعطى S_1 و S_2 القيم الآتية :

$$\gamma = 1,7,13,\dots \Rightarrow S_1 = 3\cos\alpha$$
, $S_2 = 0$

$$\gamma = 3,9,15, \dots \to S_1 = 0$$
 $S_2 = 0$

$$\gamma = 5,11,17,\dots \to S_1 = 0$$
 $S_2 = 3\cos\beta$

وبالتعويض بهذه القيمَ في الممادلة (٩ –٣) نحصل على صيغة عامة لها هي :

$$y = f(\psi) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \frac{T_{ph}}{p} I \sum_{\gamma = 1 \cdots 7, 5 \cdots 13, 11 \cdots}$$

$$\pm \frac{k_{WV}}{V} \cos \left(\omega t \pm V \frac{\pi x}{\tau_p}\right) \cdots (V-1)$$

بتحليل المعادلة (١٠ – ٣) ، على نفس النمط الذي جرى مع المعادلة (٥ – ٣) ، نستخلص نفس الحقائق الذي استخلصناها من المعادلة (٥ – ٣) مع وجود الإختلافات الآتية :

ر سرعة الترامن $n_{\rm s}$ أساسية واحدة فقط فى هذه الحالة ، وهى ${\rm S}_2=0$, $\gamma=1$ أو أفقية أما هية ${\rm Im}_{\rm s}$ ${\rm Im}_{\rm$

٧ ـــ بالنسبة للتوافقيات الفراغية العالية ، لا توجد توافقيات من الدرجـة

 $(S_1 = 0 \, , S_2 = 0 \, , \, \gamma = 3.9...)$ الذا اثنة أو أية درجة تكون مكرراً للعدد ثلاثة الذائة و $S_1 = 0 \, , \, S_2 = 0 \, , \, \gamma = 3.9...$ على الإطلاق .

 $_{n} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$ واحدة فقط اكل درجة ، و تكون التوافقيات التي درجتها (6m + 1) ، حيث m عدد صحيح موجب ، توافقيات أمامية ، تدور بالسرعية $\frac{n_s}{6m+1}$ في إنجاه دوران العضو الدائر ، ويبلغ انسياعها بالسرعية $\frac{n_s}{6m+1}$ في المرحة $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ ، بينها تكون النوافقيات التي درجتها $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ (6m + 1) $\frac{n_s}{6m-1}$ في عكسس انجاه دوران العضو الدائر ، و يكون إنساعها $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ $\frac{T_{ph}}{6m-1}$ انجاه دوران العضو الدائر ، و يكون إنساعها $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ $\frac{T_{ph}}{p}$ $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$

في ختام هذه الدراسة ، الخاصة بالتوافقيات الفراغية في منحني القوة الدافعة المغناطيسية ، وعلافاتها بالتوافقيات الزمنية في منحني التيار ، نعيد التأكيد على ما يأتى بالنسبة للولدات المتزامنة ثلاثية المراحل: باهمال التوافقيات الزمنية المالية في منحني التيار ، وإعتبار أنه يحتوى على توافقية زمنية أساسية فقط ، محصل على توافقية أساسية و توافقيات فراغيه عالية في منحني القوة الدافعة المفناطيسية المحصل لملفات المنتج ، وباهمال هذه التوافقيات الفراغية المالية أيضا، يمكننا أن نعتبر أن رد فعل المنتج يتمثل في بحوعة من الاقطاب المغناطيسية المكافئة ، التي عددها 2p ، و تدور بنفس سرعة التزامن و في إتجاه دوران المعضو الدائر ، ويحمل كل قطب مكافي منها عدداً مكافئها من الامبير لفات يساوى اتساع النوافقية الفراغية الاساسية ، أي الله على المفناطيسي الحصل المفناطيسي الحصل ، أمام كل قطب في الثفرة الموائية ، تتيجة التأثير الحال المفناطيسي الحصل ، أمام كل قطب في الثفرة الموائية ، تتيجة التأثير

المشترك عليها من الاقطاب الرئيسية والاقطاب المكافئة ، وهـو الذي يتمثل في عدد الخطوط المغناطيسية φ الذي نعوض به في المعادله (٢-٢) للحصول عـلى القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، بفعل القوة الدافعة المغناطيسية المحصلة لمجموعتي الافطاب الرئيسية والمكافئة معاً . هذا ويطلق على المجال المغناطيسي الناشيء عن بحوعـة الاقطاب المكافئة ، حول محيط المنتج ، اسم الجال المغناطيسي الدائر (Rotating field) .


تانيا _ معامل نظيم الضغط

(Voltage regulation)

ممنى معامل التنظيم :

يتضح من كل ماسبق شرحه فى أولا أنه عند وجود حمل (load) على الآله ، يتمثل فى تيارات مرحلية معينة (I أمبير لكل مرحلة عندما يكون الحل مترنا) ، تمر فى دوائر الحل (التى يمكن اخترالها إلى دوائر تقليدية مكافئة عند اللروم) ، وتمر أيضا فى ملفات المنتج لإستكال الدوائر الكهربية المقفلة ، يكون رد فمل المنتج مكافئا لمجموعة من الآفطاب المفناطيسية ، التى يحمل كل منها عدداً من الآمبير لفات المكافئة مقداره $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ Ik $\frac{T_{\rm ph}}{P}$. فاذا كان تيار التنبيه فى ملفات الآفطاب الرئيسية يبلغ $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير فى هذه الحالة ، وعدد تيار التنبيه فى ملفات الآفطاب الرئيسية يبلغ $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير فى هذه الحالة ، وعدد اللفات على كل قطب من هذه الأقطاب $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير ألم قطب من هذه الأقطاب أمبير لفة . وجمع $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ حما إتجاهيا الكل قطب ألم القوة الدافعة المغناطيسية المحصل على القوة الدافعة المغناطيسية المحصل على القوة الدافعة المغناطيسية المحصل $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ فى الثفرة المواثية ، الذى تحسب على أساسه قيمة القوة الدافعة الكهربية المحصل $\frac{T_{\rm ph}}{P}$

المرحلية $E_{\rm ph}$ بالمعادلة (Y-Y). هذه القوة الدافعة الكهربية $E_{\rm ph}$ المتجه $E_{\rm ph}$ المنافع المنافع المنافع المرحلية والحمل المنافع على طرفى الحمل V)، وهبوط الصفط في كل من المقاومة المرحلية $R_{\rm a}$ ، وعانعة المسرب المرحلية (phase leakage reactance) بعدما يمر فيها التيار المرحلي $E_{\rm ph}$ نافنة $E_{\rm ph}$ تساوى المجموع الإنجاهي لهذه الصفوط جميعاً ، كما هو مبين في شكل (V-V) ، عندما تكون زاوية الإختلاف المرحلي بين V0 و V1 هي V3 و V4 و V5 و V5 و V6 و



نکل (۲-۹)

عند رفع الحمل (فتح المفتاج $\bf S$ في شكل ($\bf r$ $\bf r$ $\bf r$ $\bf r}$) تصبح قيمة التيار الذي يمر في ملفات المنتج تساوى صفراً ، فيختنى تأثير رد فعل المنتج وتصبح قيمة $\bf AT_A$ تساوى صفرا . في هذه الحالة تنشىء القوة الدافعة المغناطيسية لملفات الاقطاب الرئيسية ، التي تتمثل في الأمبير لفات $\bf AT_A$ على كل قطب ، فيضا مغناطيسيا مقداره $\bf a$ خط لكل قطب ، نحيث يمكن على أساسه حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية $\bf a$ التي تعطيها الآله ، عند رفع الحمل ، وتظهر على طرفيها (لعدم وجود تيار يسبب أى هبوط في الضغط داخل الآلة) ، وذلك باستخدام $\bf a$ في المعادلة ($\bf r$ $\bf r$

$$E_o = 4.44 \, f \, T_{ph} \, \phi_o \, k_W \times 10^{-8} \, V \dots (r-11)$$

هذا يعنى أن رفع الحمل يؤدى إلى تغيير قيمة الضغط على طرفى الآلة من $E_{\rm o}$ لم أن وضع الحمل يؤدى إلى تغيير قيمة الضغط على طرفى الآلة من $E_{\rm o}$ ، كا أن وضع الحمل يؤدى إلى تغيير الضغط على طرفى الآلة $\frac{E_{\rm o}-V}{V}$ ، تتيجية ألى V . ويطلق على النسبة فى تغيير الضغط على طرفى الآلة $\frac{E_{\rm o}-V}{V}$ ، تتيجية أو وضعه ، اسم معامل تنظيم الضغط للآلة ، أو بالإختصار معامل التنظيم ، ويرمز له بالرمز $E_{\rm o}$ ، ويكون معامل التنظيم المثوى عبارة عن حاصل ضرب $E_{\rm o}$ في مائة .


معامل التنظيم
$$\varepsilon = \varepsilon = \frac{E_o - V}{V}$$
 (۳–۱۲)

يعطينا معامل التنظيم فكرة واضحة عن مدى التفير الذى يحدث فى قيمة الصفط على طرفى الآلة ، عند تغيير الحمل فى حدود واسعة ، وعند رفعه أو وضعه ، ونحن فى حاجة إلى ذلك حتى نكون على بينة من أمرا لأجهزة الموصلة على طرفى الآله ، التى قدتنا ثر تأثرا ضاراً نتيجة لهذا التغيير . لذلك فان معامل الننظيم قديكون

من أهم الملاح التي تقرومبدأ قبول الآلة أورفضها، بالنسبة لإستخدامات معينة، عند اختيار الآلة المناسبة .

وعندما نحتاج إلى حساب معامل التنظيم للمولد المترامن ، لا تتوافر لدينا عادة المعلومات التى تمكننا من أن نفعل ذلك بمتابعة الخطوات السابقة . ويتبع حساب معامل التنظيم ، فى أغلب الحالات ، طرقا محدودة ومعينة ، سوف نذكرها بالتفصيل فيا يلي . وتعتمد كل من هذه الطرق على معاومات تقليدية ، يعطيها المصنع الذي يصنع الآلة ، خصيصا لذلك ، وتسمى بيانات النصميم يعطيها المصنع الذي يصنع الآلة ، خصيصا لذلك ، وتسمى بيانات النصميم يمكن أنها قد تعتمد إلى جانب ذلك على بعض المعلومات، التي يمكن أن نحصل عليها بعد إجراء تجارب معينة على الآله، كما سوف يتضح فيا بعد .

التى يتحدد بناء على قيمتها مقدار E من منحنى التمغطس للآلة ، بما يمكننا من استخدام المعادله (Y - Y) لحساب معامل التنظيم . يبين شكل (Y - Y) طريقة تطبيق هذا المنهاج العام للحصول على قيمة E . وفيا يلى نشرح كيف يتم تحديد الوضع المرحلي النسبى بين كل من E AT و AT و AT و العوامل التى نأخذها فى الإعتبار فى هذه الآثناء ، وذلك قبل ثمر الطرق المختلفة ، التى تتبع ناخذها فى الإعتبار فى هذه الآثناء ، وذلك قبل ثمر عطط المتجهات لهذه الكميات الموجهة الثلاث ، والضغوط التى تنتجها الفيوض الناشئة عنها فى الثغرة الحوائية الموجهة الثلاث ، والضغوط التى تنتجها الفيوض الناشئة عنها فى الثغرة الحوائية لكرة .



شکل (۷ – ۳)

خطط متجهات الآلة المتزامنة:

Vector diagram of the synchronous machine

ر — أن هناك نوعين من زوايا الاختلاف المرحلي بين المتجهات في المخطط، يجب ألا نخلط بينها، وهما زوايا الاختلاف المرحلي الزمني time phase) difference وزوايا الاختلاف المرحلي الفراغي difference) وبينها يفصل النوع الآول من الزوايا بين الصغوط والتيارات والفيوض المعنية، فإن النوع الثاني يفصل عادة بين محاور القوى الدافعة المغناطيسية، عثلة في محاور الملفات والاقطاب المختلفه.

تنشئة كل قو قدافعة مغناطيسية من القو تين ΑΤρ و ΑΤρ على حدة ، باعتبار المعاوقة التي تقا بلها كل منها في الدوائر المغناطيسية التي تؤثر عليهـــا ، ثم نجمع الفيضين الناشئين للحصول على الفيض المغناطيسي المحصل φ . و هنا يكن السبب الرئيسي الناشئين للحصول على الفيض المغناطيسي المحصل φ . و هنا يكن السبب الرئيسي الذي يجعلنا في الواقع نفرق بين طريقة رسم مخطط المتجهات في كل من حالي الآلات التوربينية ، والآلات ذات الأقطاب البارزة . فبينا نجـد أنه في حالة الآلات التوربينية يتيح لنا المعضو الدائر الاسطواني الشكل ، الذي يشبه في تكوينه السطحي العضوالثابت ، أن نعتبرأن الدوائر المغناطيسيـة ، التي تؤثر عليها القوى الدافعة المغناطيسية إلمائية ، فانها في حالة الآلات ذات الاقطاب البارزة تؤثر على دوائر مغناطيسية مختلفة التكوين و للعاوقة ، وذلك نتيجة لوجود الفراغ بين الاقطاب ، عـا يؤدى إلى زيادة طول الثفرة الحوائية ، وزيادة المعاوقة المغناطيسية ، بناء على ذلك ، زيادة كبيرة .

 $\gamma = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p}$ الا تخلط فى الإنجاه بين هبوط الصفط ، وهم فى إتجاهيز متصادين. الكهربية اللازمة للوازنة أو التعادل مع هذا الهبوط ، وهم فى إتجاهيز متصادين. وعلى سبيل المثال تجد أن V و IR_1 و IX_1 ، فى خطط المتجهات المبين فى شكل وعلى سبيل المثال تجد أن V و ألوسم V ، هى مركبات القوة الدافعة الكهربية (التي عثلها للنجه E فى الرسم) اللازمة لموازنة هبوطات الصفط فى معاوقة الحل E ، وكل من المقاومه وعمائه المنسرب المرحلية لملفات المنتح ، أما هبوطات الصفط نفسها E . E المنتح ، أما هبوطات الصفط نفسها عندما نضع فنكون فى الانجاه المضاد ، وذلك لكى يتحقق قانون كيرشوف عندما نضع E + E + E .

ع سبق أن ذكرنا أننا سوف تعتبر أن القوة الدافعة المغناطيسية للمنتج
 تشمثل في اتساع المتوافقية الفراغية الاساسية لمنحني الثوزيع الفراغي ، الذي حصانا

عليه فى شكلى (7-7) ، (7-7) ، ثم المعادلة (7-7) ، وقيمتها AT_A أمبير لفه لكل قطب ، وهى قيمة ثابتة بالنسبه للزون ، ولكن المتجه الذى يمثاما ، وسوف نرمز له بالرمز F_A ، ينطبق دائما على محور الملفات التى يكون التيار فيما فى قيمة النهاية العظمى له . لذلك نجد أن المتجه F_A يدور فى الإتجاه الموجب للدور أن بسرعة الترامن P_A ، ويمكن بناء على ذلك اعطاؤه نفس الوضع المركى فى مخطط بسرعة الترامن P_A ، ويمكن بناء على ذلك اعطاؤه نفس الوضع المركى فى مخطط للمتجهات ، الذى يأخذه التيار P_A ، محيث ينطبق دائما عليه ،

ه _ يكون المتجه الذي يمشل الفيض المغناطيسي المحصل φ ، عـ لى حسب قانونى فراداى و لنز المتأثير الكهرومغناطيسي $\frac{dφ}{dt}$ ($e = -N \frac{dφ}{dt}$) متقدما على متجه القوة الدافعة الكهربية المرحليسة ، الذى نرمز له بالرمز E ، بزاوية اختلاف مرحلي زمني مقدارها 90 درجسة كهربية . و تكون القوة الدافعة المغناطيسية المحصلة المتمثلة في القيمة E ، ثابتة بالنسبة الزون ، ولكن المتجه الذى يمثلها ، و نرمز له بالرمز E ، يدور في الإنجاه الموجب المدوران بسرعة النزامن E . لذلك يمكن إعطاء المتجه E نفس الرضع الذي يأخذه المتجه بسرعة النزامن E . لذلك يمكن إعطاء المتجه E و بناء عـلى ذلك نجـد أن زاوية الاختلاف المرحلي الفراغي بين E و E في خطط المتجهات هي نفس زاوية الاختلاف المرحلي الزمني بين E و E ، و ناء عـى ذلك نجـد أن زاوية الاختلاف المرحلي الزمني بين E و ناء باعتبار أن E هي زاوية الاختلاف المرحلي الزمني بين كل من E و E ، وذلك باعتبار أن E هي زاوية الاختلاف المرحلي الزمني بين كل من E و E ،

بنا. على هذه الاسس جميعها نستطيع الآن بيان كيفية رسم مخطط المتجهات ، لكل من الآلة التوربينية ، والآلة ذات الانطاب البارزة .

ا - خطط منجهات الآلة التوربيلية :

تمثلك الآلة التوربينيـة عضواً دائراً اسطوانيا (Cylindrical rotor) ، يحتوى على بحارى ، توضع قيما ملفات التنبيه ، التى تكون بحــالا مغناطيسيا ذا قطبين فقط ، كما سبق شرحه بالإشارة إلى شكل (هـــــــــــــــــــ) . وفى هذه الحالة يمكننا أن نعتبر أن معاوقة الدائرة المفناطيسية ، التى تؤثر عليها كل من الامبير لفـات AT_A و AT_A و احدة بالنسبة لاى وضع من أوضاع العضو الدائر ، وذلك نظراً لتماثل هذه الأوضاع جميعها ، نتيجة التكوين الاسطواني العضو وذلك نظراً لتماثل هذه الأوضاع جميعها ، نتيجة التكوين الاسطواني العضو الدائر . ولله بالطرح اتجاهيا ، على حسب أوضاعها في مخطط المتجهات ، عندما نريد بالجمع أو بالطرح اتجاهيا ، على حسب أوضاعها في مخطط المتجهات ، عندما نريد بالحرح الغيوض الناشئة عنها للحصول ، على واحد منها في النهاية .

يمثل شكل (٦-٣ أ) بأكمله ، في الواقع ، مخطط المتجهات للآلة التوربينية ، ونضيف فيا يلى بعض الايضاحات الخاصة بالمتجهات التي لم يرد ذكرها فيا سبق ، مع موجزلما أتى ذكره ، وذاك حتى تكتمل الصورة بالنسبة لخطط متجهات هذا النوع من الآلات المتزامنة بالذات :

المرحلى بينها ϕ ، على حسب نوع الحمل ومتطلباته . E_R هى عبارة عن هبوط الصغط المرحلى بينها ϕ ، على حسب نوع الحمل ومتطلباته . E_R هى عبارة عن هبوط الصغط فى المفاومة المرحلية لملفات المنتج R ، نقيجة مرور التيار المرحلي R فيها ، وتكون لذلك فى عكس إتجاه R . أما R فهى مركبة الصغط فى القوة الدافعة الكهربية للآلة لموازنة R ، وهى لذلك فى عكس إتجاهها . R عبارة عن الفيض المتسرب للآلة لموازنة R ، وهو يعبر الثفرة (بعضه متسرب فى الاسنان ، وهو يعبر الثغرة الهوائية ، ولكنه لا يصل إلى الاقطاب الرئيسية ، وبعضه متسرب حول الاجزاء

الطرفية للملفات). وهذا الفيض المتسرب يسبب هبوطا فى الضعط E_{x1} فى الملفات، يمكن حسابه على أساس قيمة معينة لمعامل الحث الذاتى الذي التى تعطى المانعة X_1 (يكون حساب معامل الحث الذاتى على غط الظريقة التى اتبعت فى حالة آلات النيار المستمر ، كتاب هندسه الآلات الكبربية ص $V_0 - V_0$). تكون ϕ فى اتفاق مرحلى مع I (تهمل زاوية القخاف المفناطيسي بينها بسبب وجود ثغرة هوائية كبيرة نسبيا فى المدائرة المغناطيسية) ، E_{x1} متخلفة عنها مرحليا براوية مقدارها 90 هرجة . IX_1 هى مركبة الضغط فى القوة الدافعة الكبربية براوية مقدارها 90 هرجة . IX_1 هى مركبة الضغط فى القوة الدافعة الكبربية V و V

 $F_{\rm c}$ و يكون $F_{\rm c}$ متجه القوة الدافعة المفناطيسية الحصلة $F_{\rm c}$ في المتعامدان ، ويكون $F_{\rm c}$ متجه القوة الدافعة المفناطيسية الحصلة $F_{\rm c}$ في اتجاه Φ ، بينما يكون $F_{\rm c}$ متجه القوة الدافعة المفناطيسية Φ في اتجاه Φ ، بينما يكون Φ متجه القوة الدافعة المفناطيسية Φ ، وتحصل منهما على Φ ، متجه القوة الدافعة المفناطيسية بينهما الزاوية Φ Φ ، وو معادلة القوة الدافعة الكهر بية التي ينتجها الفيض Φ ، ويربط Φ بينهم معادلة القوة الدافعة الكهر بية التي ينتجها الفيض Φ ، ويربط Φ بينهم و Φ ، ويربط Φ بينه و Φ ، ويربط Φ بينهم معادلة القوة الدافعة الكهر بية التي ينتجها الفيض Φ ، ويربط Φ بينه و Φ ، ويربط Φ بينه و Φ ، ويربط Φ بينه و Φ معادلة القوة الدافعة الكهر بية التي ينتجها الفيض Φ ، ويربط Φ بينه و Φ معادلة القوة الدافعة الكهر بية التي ينتجها الفيض Φ ، ويربط Φ و Φ و Φ


 γ وهو نفس منحنى الدائرة المفتوحة γ من منحنى الدائرة المفتوحة γ وهو نفس منحنى التمام أو اللا حمل المبين في شكل (characteristic) وهو نفس منحنى التمام أو اللا حمل المبين في شكل γ ، وذلك بمعرفة قيمة γ . كا نحصل على قيمة γ ، المناظرة القيمة γ ، وذلك بمعرفة قيمة والمعالم ألمثله بالمتجه γ) ، من نفس هذا المنحنى التي نحصل عليها من مخطط المتجهات (الممثله بالمتجه γ) ، من نفس هذا المنحنى التي المرا الصغر قيمة كل من γ والمنا المنا على الشكل هذا ونظرا لصغر قيمة كل من γ والمنا ونظرا الصغر قيمة كل من γ

محسن بنا حساب قيمة E وعدم الإعتماد في الحصول عليها أو على ψ من الرسم ، ونجد في هذه الحالة أن :

$$E = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_1)^2} \cdots (\Upsilon - \Upsilon \tau)$$

$$(E, I) \psi' = \tan^{-1} \frac{V\sin\phi + IX_1}{V\cos\phi + IR_a} \stackrel{\text{co}}{=} \phi \cdots (\Upsilon - \Upsilon \tau)$$

٤ ــ يكون منحنى الدائرة المقتوحة معطى عادة مع بيا نات التصميم الآلة ، فان لم يتيسر الحصول عليه عن هذا الطريق يمكننا إجراء تجربة اللاحمل الحصول على هذا المنحنى. وفي هذه الحالة توصل الآلة كاهومبين في شكل (٧-٣)و تدار بدون



شکل (۵ ۳ ۳)

حل عند سرعة التزامن ، التي تحفظ ثابتة ، وتؤخذ قراءات الضفط المرحلي مع تيار التنبيه $I_{\rm f}$ (الذي يضرب في $N_{\rm f}$ المحصول على قيم $I_{\rm f}$ المناظرة) ، وإذا لم

يمكن حفظ المرعة عند القيمة n_s يجرى تصحيح قراءات الضفط بالضرب في نسبة n_s إلى المرعة الفعلية ،

ملفات المنتج من القيمة E إلى القيمة E نتيجة لخفض قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية من القيمة φ إلى القيمة φ . ويكون هبوط الضغط الممثل بالمتجه ف هذه الحالة ناشئا عن الفيض المفناطيسي $\varphi_{_{A}}$ ، الذي تنشئه القوة الدافعة $\mathbf{E}_{_{\mathbf{x}\mathbf{A}}}$ المفناطيسية ${
m AT}_{
m A}$ ، الممثلة بالمتجه ${
m F}_{
m A}$ ، في الثفرة الهوائيه الآلة ، وهور يعطى عند جمعه إنجاهيا مع ϕ الفيض المغناطيسى ϕ . نظراً لأن ϕ يكون في توافق مرحلي مع ϕ ، مما مجمل E_{xA} في توافق مرحسلي مع E_{x1} ، فان مركبة الضغط E_{xA} ، في القوة الدافعة الكهربية للآلة ، التي تعادل $\mathbf{E}_{\mathbf{x}\mathbf{A}}$ تصبح فى إنجاه $\mathbf{I}\mathbf{X}_{\mathbf{i}}$ ، ويمكن اعتبارها ذات طبيعة عائلة لها . وهذا يعنى أننا نستطيع اعتبار تأثير ردفعل المنتج ، على القوة الدافعة الكهربية للآلة ${
m E}_{
m o}$ ، معادلا لفعل عانعة حثية ، قيمتها ${
m X}_{
m A}$ تساوى و یمکن فی هذه و یطلق علیها اسم ما نعة ر دالفعل (reaction reactance) و یمکن فی هذه $\frac{E_{xA}}{I}$ الحالة جمع X_1 و X_2 في عانعة واحدة ، تستخدم الحصول على X_1 من X_2 مباشرة ، \cdot X و تسمى عانعة التزامن (synchronous reactance) و يرمز لها بالرمز وباضافة B إلى هذه المانعة تحصيل على هماوقة التزامن synchronous) وير من له المالومن $Z_s = R_a + JX_s$ ، حيث $Z_s = R_a + JX_s$ ، وسوف impedance) نمود إلى الحديث عن هذه المانعه ، بشيء أكثر من النفصيل ، فما بعد .

ب ــ الزاوية 8 هي مقدار الازاحة التي تحدث لمحور الفيض الأصلي φ.
 الذي ينطبق مج محور القطب الرئيسي على العضو الدائر ، نتيجة لرد فعل المنتج .
 و هذا النوع من التأثير لرد فعل المنتج يطلق عليه التأثير المفناطيسي المتعامد لرد

فعل المنتج من مركبة التيار التي تكون في اتفاق مرحلي مع الضغط ع، ويشبه في وهو ينتج من مركبة التيار التي تكون في اتفاق مرحلي مع الضغط ع، ويشبه في طبيعته رد فعل المنتج في آلات التيار المستمر المسمى بهذا الاسم . وتكون 8 في هذه الحالة عبارة عن الزاوية بالدرجات الكهربية التي يتخلف بها محور المجال المغناطيسي الحصلي المعصل عن محور المجال المغناطيسي الأصلي، القطب الرئيسي م، المغناطيسي المحصل عن محور هذا القطب . أما بالنسبة لمركبة التيار المتعامدة مع ع، فهي تعطى تأثيراً مغناطيسيا مباشراً على الأقطاب الرئيسية . لذلك يطلق على هذا النوع من التأثير لرد فعل المنتج اسم التأثير المغناطيسي المباشر لرد فعل المنتج اسم التأثير المغناطيسي المباشر لرد فعل المنتج المباشر بالإضافة أو الطرح ، ويتوقف هذا على نوع الآلة هل هي محرك أومولد، كايتوقف على نوع مركبة التيار هل هي سعوية أو حشية (Direct magnetising effect of armature reaction) . يبين شكل (هر م كبتين ، متعامدة و هباشرة .

وكما أننا إعتبرنا أن رد فعل المنتج ، الذي يتمثل في تأثير الفيض المغناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج على الفيض المغناطيسي الاقطاب ، يمكن أن يمثل والمائعة X ، التي تحدد مع X عانعة التزامن X الآلة ، فانه يمكن إعتبار عانعة تأخذ في الحساب رد فعل المنتح المباشر المكافىء ، ويطلق عليها اسم عانعة التزامن المحور المباشر ر Direct axis synchronous reactance) ، ويرمز لها بالرمز X ، مم عانعة ثانية ، تأخذ في الحساب تأثير رد فعل المنتح المتعامدويطلق بالرمز X ، مم عانعة التزامن المحور المتعامد ويطلق عليها اسم عانعة التزامن المحور المتعامد ويطلق مساوياً التياثين عمانعة و وحدور المتعامد ويطلق المباثين عمانعة وحدور المتعامد ويطلق المباثين عمانعة وحدور المتعامد ويطلق المباثور المباثو

النزامن 🗓 ه

٧ - يمكن بناء على ماسوق ذكره في ٦ تحليل المنجه ج الى مركبتين ج و و يماه و يماه و يماه و يماه و يماه و عبارة عن ΑΤΑ cos ψ عبارة عن ΑΤΑ sin ψ ΑΤΑ sin و هذا يمنى تحليل الترافقية الفراغية الاساسية لرد فعل المنتج إلى مركبتين (لكل منها توزيع فراغى على شكل منحنى جيبى أيضا) ، ينطبق محود احداها وهي الممثلة بالمتجه على على شكل منحنى جيبى أيضا) ، ينطبق محود المباشر، و يبعد محود الثانية زاوية مقدارها 90 درجة عن هذا المحود ، و تعطى الناثير المغناطيسي المتعامد ، و نظرا لان كل هذه القوى الدافعة المغناطيسية تقابل المناطيسية عندتا ثير هاعلى الدوائر المغناطيسية المختلفة في الآلة التوربينية ، فانذا لانجتاج إلى تحليل ج الح ج و ج و ج و ج و ج و ج و ج و تكنفى باستخدام المتجهات ج و ج و ج و ج و ج و ج ، كا سبق ذكره .

ب - خطط منجهات الآلة ذات الاقطاب البارزة ونظرية بلوادل الرد (Blondel two reaction theory) :


أمكن في حالة الآلة التوربينية التفاضى عن المقريب الناشىء عن استخدام التوافقيتين الفراغيتين الأساسيتين لمنحنى القوة الدافعة المغناطيسية لملفات الأقطاب الرئيسية وملفات المنتج للحصول على القوة الدافعة المغناطيسية ΑΤ_R ، بمعلومية كل من ΑΤ_B و ΑΤ_C ، ثم استخدامها لتحديد φ أو تحديد القوة الدافعة الكهربية المرحلية ع مباشرة . وذلك نتيجة التماثل في النكوين بين العضو الدائر والعضو الثابت أولا ، ثم ثبوت قيمة المعاوقة المغناطيسية بالنقريب حول أى مسار من المسارات التي تدفع فيها هذه القوى الدافعة المغناطيسية فيوضها .

نجد في الآلات ذات الانطاب البارزة أن تكوين العضو الدائر يختلف

اختلافا تاما عن تكوين العضو الثابت، فبينا يوجد في الأول، على مدى محيطه، أجزاء حديدية غير منتظمة الاستدارة (هي سطوح الافطماب التي تعطى شكلا مهينا لتحديد أبعاد مطلوبة للثغرة الهوائية)، ثم تجاويف كبيرة (هي الفراغات بين الاقطاب التي تمتليء بملفات التنبيه)، يكون الشائي سطحا اسطوانيها منتظا تتخلله المجارى. وفي هذه الحالة لانستطيع أن نوجد العلاقات بين القوى الدافعة المفناطيسية المختلفة على اعتبار أنها تتناسب جميعاً، بمعامل مشترك، مع الفيوض الناشئة عنها، وإنما يجب أن نتعامل مع هذه الفيوض مباشرة. كاأننا لانستطيع أيضا، من باب التقريب المقبول، كما فعلمنا في الحالة السابقة، أن نهمل التوافقيات الفراغية العالمية، في كل من المنحني الفراغي لملفات الاقطاب الرئيسية، والمنحني الفراغية العالمية، في كل من المنحني الفراغي لملفات الاقطاب الرئيسية، والمنحني الفراغية بين الفراغية بين القراغية بين القراغية بين الفراغية بين القراغية بين المنتج، ونكتني بالتعامل مع التوافقية بين الفراغية بين المنتج، ونكتني بالتعامل مع التوافقية بين المنتج، ونكتني بالتعامل مع التوافقية بين المنتج المنتج المنتج المنتج النائية بين التعامل مع التوافقية بين القرائية بين المنتج المنتح المنت

إذا راجعنا ما تم عمله بالنسبة الآلات التوربينية ، نجد أن المطلوب النهائي، لكل ما أجرى من حسابات، هو تحديد قيمة معامل القنظيم، على أساس ضغط معين لكل ما أجرى من حسابات، هو تحديد قيمة معامل القنظيم، على أساس ضغط معين و مطلوب على طرفى الآلة، عند تيار الحمل ا ، الذي يختلف عن الصفط مرحليا بالزاوية φ . وقد بينا العلاقات ، التي تربط بين الكميات المختلفة في خطط المتجهات، لكي نجد الطريقة التي نستطيع أن تحدد بها م AT ، وهي قيمة الأمبير لفات التي يلزم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية عند الحمل الكامل ذي يلزم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية عند الحمل الكامل ذي المواصفات المعطاه ، لكي تعادل الأمبير لفات ATA الناشئة من رد فعل تيار هذا الحمل ، ثم تبقى الأمبير لفات الحصلة AT ، الكي تعطى المجال المغناطيسي المحصل الموافق المذرة الحواثية ، الذي ينتج القوة الدافعة الكهربية A ، فنحصل على ضغط طرفى ٧ . ونحن في حاجة إلى مثل هذا المنهاج ، لتحديد معامل التنظيم في حالة طرفى ٧ . ونحن في حاجة إلى مثل هذا المنهاج ، لتحديد معامل التنظيم في حالة

الآلات ذات الأفطاب البارزة ، نسترشد فيه بمخطط متجهات، مرسوم بمعلومية كل من ATA و AT_R ، للحصول على AT_D هعينة ، وذلك دون التعرض لتحديد قيم الفيوض المختلفة ، التي تعتمد على القيم المختلفة للمعاوقة المغناطيسية المعقدة لمسارات هذه الفيوض ، عندما تؤثر القوى الدافمة المغناطيسية عند نقط مختلفة على المنتج أو على الافطاب المغناطيسية . ولكى ندرك مدى نصيب الحل، الذي أوجده بلوندل لهذه المسالة ، من الصحة ، على هدى الإعتبارات السابقة ، يحب أن نستعرض أولا التفاصيل الكاملة لموضوع رد فعل المنتج في الآلات ذات الافطاب المارزة على النحو التالى :




شکل (۲ – ۲)

ينشأ الفيض المغناطيسي ، الذي يؤثر به رد فعل المنتج على الفيض المغناطيسي للا قطاب الرئيسية ، بفعل القوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج ، التي يمكن الحصول على القيم المختلفة لها ، عند النقط المختلفة حول عيظ المنتج ، باستخدام المعادلة (١٠ – ٣) ، أو المنحني الذي تمشله ، المبين في شكل (٩ – ٣)، مع السماح المفناطيسي (magnetic permeance) (عكس المعاوقة المفناطيسية) ، للثفرة البوائية عندهذه النقط ، محسوبا من ناحية المنتج ، والذي نفترض أننا حصلناعلي منحنى توزيعه كما هو مبين في شكل (٩ ـ ٣) (سوف نبين كيفية الحصول على هذا المنحني في باب تصميم الآلات المتزامنة) . ويضرب الاحداثيين الرأسيين ، في المنحنيين السابقين عند النقط المختلفة ، مجصل على منحني توزيع الفيض المفناطيسي ٩٨ ، لود فعل المنتج على مدى الخطوة القطبية ، كما هو مبين في شكل (٩-٣). بذلك يصبح مطلوبا منا الآن إيجاد قيمة الامبير لفات AT ، اللازم وضعها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية ، اكى تعطى الفيض المفناطيسي 🗛 ، المبين توزيعه على مدى الخطوة القطبية في شكل (٩ ــ ٣) ، والذي نحصل عليه باستخدام منحنى توزيع القوة الدافعة المغناطيسية لملفات الاقطاب الرئيسية ، عند النقط المختلفة على مدى الخطوة القطبية ، مع الساح المغناطيسي للثغرة المواثية عند هذه النقط ، محسوبًا من ناحية القطب ، والذي نفترض أنناحصلنا على منحنى توزيمه كما هو مبين في نفس الشكل . هذا ويجب أن تقع محصلة ϕ_{A} و ϕ_{A} ، عند النقط المختلفة على مدى الخطوة القطبية ، على منحنى توزيع الفيض المغناطيسي المحصل φ، الذي يعطى القوة الدافعة الكهربية Ε ، ثم الضغط الطرفي ٧ ، عندما يمر تيار الحمل المعلوم I في ملفات المنتج . وهـذه العمليـة يـكاد يكون تنفيـذها مستحيلًا على هذا النحو لعدة اعتبارات، أهمها أن الحصول على منحني توزيع ستلزم معرفة م $T_{_D}$ ، التي تريد تحديدها على أساس معين للفيض المفتاطيسي $\phi_{_0}$ المحصيل ϕ . ثم إن معرفة الفيض المفناطيسي المحصل ϕ ، هـلى أساس قيمة معينة للقوة الدافعة الكبر بية E ، لا يساعد فى شىء ، مادام منحنى توزيع هذا الفيض على مدى الخطوة القطبية غير معلوم ، نظراً لجهلنا بالمنحنى الفراغى لتوزيع القوة الدافعة المفناطيسية E على مدى هذه الحقطوة .

وقد أمكن البلوندل إيجاد طريقة تقريبية ، تعطى نتائج قريبة جداً من النتائج التي تعطيبًا التجارب العملية على الآلة الواقعية ، بحيث يمكن التعويل عليمًا ، واعتبارها صحيحه بدرجة مقبولة من النقريب. وقد أطاق بلوندل على طريقته هذه اسم طريقة رد الفعل المزدوج ، وفرق فيها بين المحورين الأساسيين في الآلة ، اللذين يختلف توزيع الساح المفناطيسي للثفرة الهوائية حول كل منهما اختلافا بينا ، بسبب وجود الفجوات بين الأقطاب ، مما يؤدى إلى اختلاف قيمة الفيض المغناطيسي ، الذي تنشئه قوة دافعة مفتاطيسية معينة ، عندما ينطبق محور المتجه الذي يمثلها مع كل محورمن هذين المحورين ، وهما المحورالمباشروالمحور المتعامد. ونستطيع على أساس نظرية بلوندل،وما أدخل عليها من تعديلات، أن نعود إلى استخدام الكميات ATA و ATR كا استخداما في الحالة السابقة ، مع استخدام ثوابت معينة ، وتمديل في أوضاع المنجهات ، بحيث تأخذ في الاعتبار جميع الموامل المؤثرة السابقة . ويكون ذلك على أساس أن التأثير الناشيء عن رد فعل المنتح ذو نوعين مختلفين ، وهما التأثير المباشر والتأثير المتعامد ، بحيث ينشأ النَّاثير من النوع المباشر عندما يقع محور القوة الدافعة المغناطيسية، التي مقدارها ATA ويمثلها المتجه ، على محور القطب الرئيسي ، وينشأ التأثير من النوع المتعامد عندما يقع محور نفس هذه القوة الدافعة المغناطيسية على محور التعادل بین قطبین رئیسیین و من شم نفترض أنه یوجد علی نفس محور ATA أمبیر لفات بالقدار $\alpha_{\rm d} = \alpha_{\rm d} = \alpha_{\rm d}$ ، بحيث تعطى تأثيرا على الحور المباشر يتحدد


بالقيمة بالمقيمة بالمقدار $AT_a \sin \psi$ ، مع الأولى فى نفس الوقت، و تعطى تأثيرا على المحور المتعامد تتحدد قيمته بالمقدار بهم محيث تؤخذ الإعتبارات السابق شرحها ، بالنسبة للعسلاقات المختلفية بين القوى الدافعة المغناطيسية المؤثرة ، والساح المغناطيسي الذي يقابلها فى المواضع المختلفة ، عند تقدير كل من α_a ، α_c ، اللذين اتضح أنهما يتوقفان على قيمة النسبة بين طول قوس سطح القطب α_i ، والخطوة القطبية α_i ، التي يرمز اليها بالرمز α_i α_i α_i α_i) (سوف نعود إلى تفصيل ذلك فى باب تصميم الآلات المتزامنة ، وتجد فى شكل (α_i α_i) المنحنيات التي تعطى α_i و مح كداله لد α_i) . هذا و نظراً لأن التأثير المتعامد لرد فعل المنتج فى المحدور المتعامد يتوقف على



 ψ AT $_{\rm A}$ cos ψ والمتأثير المباشر في المحور المباشر يتوقف على AT $_{\rm A}$ cos ψ نعتبر أن طول المتجه الذي تنشأ بسببه زاوية الإزاحة ψ هبارة عن AT $_{\rm c}$ cos وأن طول المتجه الذي يعطى قيمة الأمبير لفات ψ ، اللازم وجودها عنسه الحمل الكامل ، يتحدد بالقيمة ψ AT $_{\rm d}$ sin ψ

يتضح من هذا كله أننا نستطيع رسم مخطط المتجهات للآلة ذات الأنطاب البارزة ، بطريقه تشبه تلك التى اتبعناها فى حالة الآلة التوربينية ، المبينة فى شكل (٣-٣) ، على النحو التالى:

، F_R المتجه الموجهات F_R ، F_R ، F_R ، F_R ، F_R المتجه المتجه المتجه المتحد ا



شکل (۱۱–۳)

 F_{c} بدلا من المتجه F_{A} نرسم الآن ، وفي نفس إتجاه I ، المتجهان ، F_{d} . AT_{d} عثل الأول الأمبير لفات AT_{c} ، AT_{d} و يمثل الثانى الأمبير لفات F_{d} ، AT_{d} نصل النقطة I (طرف I) بالنقطة I (نقطة الأصل) ونمد I من I (طرف I) في I ، فيكون I هو المتجه يقا بل العمود الساقط عليه من I (طرف I) في I ، فيكون I ، I من I ، I من I ، I الطاوب ، وهو يمثل الأمبير لفات I اللازم وضعها على كل قطب من الأنطاب الرئيسية ، لكي نحصل على الضغط الطرفي I عند الحل الكامل ، وفيا يلى الملافات التي تبرهن على ذلك :

$$NQ = DS = SL \sin \psi = AT_d \sin \psi = \alpha_d AT_A \sin \psi$$

$$= F_{Ad}$$

SQ = SM $\cos \psi = AT_c \cos \psi = \alpha_c AT_A \cos \psi = F_{Ac}$

إذا لم يقيسر الحصول على $\alpha_{\rm d}$ و $\alpha_{\rm d}$ من المنحنيين المبينين فى شكل (١٠ - ٣٠)، يمكن حسابهما من المعادلتين الآتيتين :

$$\alpha_{c} = \frac{\alpha_{i} \pi - \sin \alpha_{i} \pi + \frac{2}{3} \cos \frac{\alpha_{i} \pi}{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{\frac{4}{\pi} \sin \alpha_{i} \frac{\pi}{2}}$$

$$\alpha_{c} \pi + \sin \alpha_{c} \pi \qquad 1$$

 $\alpha_{\rm d} = \frac{\alpha_{\rm i} \pi + \sin \alpha_{\rm i} \pi}{\pi} \cdot \frac{1}{\frac{4}{\pi} \sin \alpha_{\rm i} \frac{\pi}{2}} \cdots (7-90)$

 α م مكن فى بعض الحالات تقريب α إلى الواحد الصحيح (وهى تساوى α من في بعض الحالات تقريب) ، بحيث تصبح α α ، في المتوسط تقريبا) ، بحيث تصبح α ، في المتوسط تقريبا) ، بحيث تصبح α ، وهي المسبة بين السماح المفناطيسي لكل من مسارى الفيض

المغناطيسي في المحور المتعامد والمحور المباشر ، لرسم مخطط المتجهسات ، الذي لا يختلف عن سابقه في شيء سوى أنها ناخذ SI عثلا للا مبير لفات AT ، بدلا من AT ويبين شكل من AT ويبين شكل من AT ويبين شكل الله SM و AT بدلا من AT . ويبين شكل من AT ويبين شكل المتجهات على هذا النحو الاخير ، أنها اعتبرنا أن الفرق، بين حالتي الآلةالتوربينية والآلة ذات الاقطاب البارزة، يكمن في هذه الحالة في وجود الفجوات الهوائية الكبيرة بين الاقطاب البارزة ، عا يؤدى إلى خفض قيمة الساح المفناطيسي لمسار الفيض في المحاور المتعامدة ، عن قيمتة في المحاور المباشرة (التي يتخد خارج قسمة واحد على طول الثفرة الهوائية عند مور القطب مقياسا لها) ، بالنسبة بكل فيقل الفيض المغناطيسي، الذي تنشئه مركبة القوة الدافعة المفناطيسية لرد فعدل فيقل الفيض المغناطيسي، الذي تنشئه مركبة القوة الدافعة المفناطيسية لرد فعدل المنتج في الحور المتعامد ، بنفس النسبة . وهذا يدعونا إلى اعتبار لمزاحة محور و ، المثلة في الزاوية 8 ، ناشئة عن SQ في هذه الحالة ،


: (Synchronous impedance) الماوقة التزامنة

سبق أن ذكرنا أن الفيض المفناطيسي $\Phi_{\rm A}$ الغاشيء عن ملفات المنتج ، وهو الذي يتمثل في وجوده رد فعل المنتج ، يقوم بدور مصابه لذلك الذي يقوم به الفيض المفناطيسي المتسرب $\Phi_{\rm A}$ ، من حيث أنه ينتج قوة دافعة كهربية مصادة ، ومزنا اليها بالرمز $\Phi_{\rm A}$ في شكلي ($\Phi_{\rm A}$) و (11 $\Phi_{\rm A}$) . و نظرا آلان كل من $\Phi_{\rm A}$ في اتفاق مرحلي مع القيار (وذلك باهمال زاوية المتخلف المفناطيسي الناشئة عن وجود مفقودات حديدية في مسار الفيض الناشيء عن التيار ، لأن هذا المساريكون أساسا في الهواء) ، فان $\Phi_{\rm A}$ تكونان في اتفاق مرحلي معاً ، هذا المساريكون أساسا في الهواء) ، فان $\Phi_{\rm A}$ تكونان في اتفاق مرحلي معاً ،

و متخلفتين بزاوية 90 درجة كهربية عن I . وهذا يدهو نا إلى اعتبار K_{1} كل سبق أن اعتبرنا K_{1} ، ناشئة عن مرور التيار I في ممانعة مرحلية مكافئة I_{1} يطلق عليها اسم ممانعة رد الفعل ، كا سبقت الاشارة اليه . و مجمع هذه الممانعة ، مع مانعة التسرب المرحلي I_{1} ، نحصل على ما انفق على تسميته بممانعة التزامن المرحلية مانعة الترامن المرحلية I_{1} (phase synchronous reactance) الدلة I_{2} مع مقاومة المنتج المرحلية I_{2} المعاوقة المتزامنة المرحلية الدلة I_{3} مع مقاومة المنتج المرحلية I_{3} المعاوقة المتزامنة المرحلية الدلة I_{3} محيث قصيح I_{3} I_{4} من I_{5} من I_{5} من I_{5} من I_{5} منابعة الدلة I_{5} منابعة الدلت I_{5} منابعة المنابعة المنابعة الأرحلية I_{5} منابعة المنابعة المنابع

نستطيع قياس معاوقة الترامن للآلة باجراء اختبارى الدائرة المفتوحة ودائرة القصر عليها. وفي الواقع أننا نحصل من نتائج هدة بن الاختبارين على منحنى لمعاوقة الترامن كدالة لتيار التنبيه ، أو الأعبير لفات على كل قطب من الاقطاب الرئيسية ، وقد سبق شرح طريقة إجراء تجربة الدائرة المفتوحة على المولد ، للحصول على منحنى التفطي المبين في شكل (٧-٣) ، ويكون إجراء إختبار دائرة القصر على المولد بطريقة مصابحة ، إذ يدار بسرعة الترامن ١٥ التي يجب الاحتفاظ بها في هذه الحالة ثابتة طوال مدة إجراء التجربة ، وتقصر أطراف المولد مع إدخال أعبير متر في أحد الخطوط (أو ثلاثة أعبير مترات في الخطوط الشلائة وأخذ متوسط القراءات) ، لقياس قيمة تيار القصر على المقبيرة القراءات) ، لقياس قيمة تيار القصر على المقبير القيم القياء المناظرة وأخذ متوسط القراءات) ، لقياس قيمة تيار القصر على المناظرة ونها) ، ثم

يرسم منحنى خواص القصر (Short circuit characteristic) للآلة ، مع منحنى خواص القصر (۱۲ – ۳) . منحنى الدائرة المفتوحة على نفس للشكل ، كما هو مبين في شكل (۲۱ – ۳) .



و يلاحظ أن إجراء اختبار دائرة القصر يكون عند تيارات تنبيه صغيرة القيمة، وذلك حتى لاتمر في الآلة تيارات قصر كبيرة،قد تتحبب الحرارة الناشئة عنها في تلف الملفات، ولا يجب أن تزيد قيمة أكبر تيار قصر، يمر في الآلة في خلال هذه التحربة، عن لج1 من قيمة تيار الحل الكامل للآلة، كما يراعي أخذ القراءات، بعد أن تزيد قيمة التيار عن الحل الكامل بسرعة كبيرة، بحيث لا يستمر مرور هذه التيارات في الآلة أكثر من دقائق معدودة.

عندما یکون تیار التنبیه فی الآلهٔ $_{\rm I}$ ، فانها تعطی قوة دافعه کهر بیهٔ مرحلیهٔ مقدارها $_{\rm E}$ ، کما هو مبین فی شکل (۱۹ $_{\rm T}$) . فاذا قصرت أطراف الآلهٔ والامور بافیهٔ علی ما هی علیه ، یمر فی الآلهٔ تیار قصر مرحلی قیمته $_{\rm sc}$ ، وهو

يناظر تيار التنبيه $_{1}$ على هنحنى دائرة القصر المبين على نفس الشكل. و نظراً لأن قيمة الضغط الطرفى $_{1}$ ، على أطراف المراحل المقصورة ، يساوى صفرا ، فان القوة الدافعة الكهربيـة $_{1}$ تمتص بأكلهـا في هبوط الضغط النـاشوم عن مرور التيار $_{1}$ القيار $_{1}$ في المعاوقة المتزامنة $_{1}$ وهذا يعنى أن $_{1}$ $_{1}$ أو

$$Z_s = \frac{E_o}{I_{s_c}} \cdots (r-17)$$

بذلك يمكننا الحصول على القيم المختلفة للمعاوقة المترامنة،عند تيارات التنهيه المختلفة ، ورسم المنحثى الخاص بها المبين في شكل (١٦ –٣) .

يتضح من دراسة منحنى المعاوقه المتزامنة أنها نظل ثابتة القيمة فى المنطقة الخطية (Straight line region) لمنحنى الدائره المفتوحة ، ثم تقال بصورة ملحوظة عند حدوث التشبع المغناطيسى فى الآلة . ولكننا مع ذلك نعتبرها ثابتة فى كثير من الاحيان (وهدندا يعنى اهمال ظاهرة النشبع المغناطيسى فى الآلة) ، لان هذا يساعدنا كثيرا فى تحليل بعض الموضوعات الخاصة بتشغيل الآلات المتزامنة تحليلا رياضيا ، يبين لنا تفاصيلها ، ويعطينا نتائج بدرجة مقبولة من النقريب بالنسبة الواقع العملى . وتكون قيمة Z فى الآلات التوربينية أكبر مسبيا منها فى الآلات ذات الاقطاب البارزة ، كما يتضح من عقد المقارنة بين شكلى (r-r) و (11-r) . وقد يبلغ هبوط الضغط النسبى فى الآلات التوربينية ($\frac{iZ}{v}$) و (11 - π) . وقد يبلغ هبوط الضغط النسبى فى الآلات القوى المناء على حاية المولدات من تيارات القصر ، التى قد تنشأ فى بحوعات القوى يساعد على حاية المولدات من تيارات القصر ، التى قد تنشأ فى بحوعات القوى (fault) فى المجموعة . لذلك يندر حاية هذه المولدات ، بسبب حدوث خطأ (fault) فى المجموعة . لذلك يندر حاية هذه المولدات بمتمات زيادة الحل

. (overload relays)

طرق تعيين معامل التنظيم:

يعتبر معامل التنظيم من المواصفات الهامة للآلة ، التي تحتاج كثيرا إلى تحديدها ، وخصوصا فيا يتعلق بتنظيم ضغطها (Voltage control) ، أو تشغيلها على التوازى (Protection) ، مع آلات أخرى ، وتختلف طرق تعيين معامل التنظيم على حسب المعلومات مع آلات أخرى ، وتختلف طرق تعيين معامل التنظيم على حسب المعلومات المتوفرة لدينا عن الآلة ، التي قد تكون عبارة عن بيانات التصميم الواردة من المصنع ، أو نتائج اختبارات جرت عليها في المصنع ، أو قنا باجرائها بأنفسنا في المصنع ، أو قنا باجرائها بأنفسنا في المهمل . ونستطيع في بعض الأحيان ، إذا توافرت الظروف المناسبة ، تحميل الآلة بالمواصفات المطلوبة ، وقياس الضغط مع الحمل ، وبدون الحمل ، حتى يمكن حساب معامل التنظيم من القراءات الفعلية .

وفيها يلى عرض للطرق المختلفة التى تنبع لتعيين معامل التنظيم ، باستخدام بيانات التصميم ، أو نتائج الإختبارات ، أو كليم) معا .


ر حطريقة الأميير لفات البسيطة (simple ampere — turn method نعتمد في هذه الطريقة على المعلومات التي نستطيع أن نرسم بها الجزء من مخطط المتجهات، الحاص بالحصول على AT_A بمعلومية AT_A و AT_A مكا ورد في شكل المتجهات، الحاص بالحصول على هذه الحالة إلى منحنى الدائرة المفتوحة عند سرعة التزامن n ، الذي نحصل عليه مع بيانات القصميم ، أو باجراء تجربة الدائرة المفتوحة على الآلة ، وهو يعطينا قيمة AT_A المناظرة للصفط V في هذه الحالة . كما تحتاج الى قيمة مقريبية لها من منحنى خواص القصر للآلة ، وذلك باعتبارها مساويه للامبير لفات AT_A اللازمة لإعطاء تيار قصر يساوى وذلك باعتبارها مساويه للامبير لفات AT_A اللازمة لإعطاء تيار قصر يساوى

تيار الحمل الكامل F_R ما هو مبين في شكل (F_R) . برسم F_R و F_R وبينهما زاوية (F_p) نحصل على F_p ، وقد سبق أن شرحنا كيف يتم الحصول على قيمة F_p ، ثم معامل التنظيم F_p ، باستخدام هذه المعلومات ، عند شرح طريقة رسم مخطط المنجهات الذي جاء في شكل (F_p) . و قعطى هـذه الطريقة في الواقع أرقاما لمعامل التنظيم تقل عن القيمة الحقيقية في الآلات العادية .

: (Armature teaction method) حطريقة رد فعل المنتج

نحتاج فى هذه الحالة إلى المعلومات اللازمة لرسم مخطط المتجهات الحـاص بالأمبير لفـات كما ورد فى شكل (٣-٣)، بالنسبة للآلات التوربينيـة، وكمـا ورد فى شكل (١١-٣)، بالنسبة للآلات ذات الاقطاب البارزة. وتعتبر هذه الطريقة فى الواقع تطبيق مباشر لرسم كل من هذين المخططين.

عند إبحاد معامل التنظيم بهذه الطريقة تعدل أوضاع المتجهات أحيانا، بحيث تكون F_R في إتجماه E_A و E_A عمودية عملي إتجماه E_A ، كما هو مبين في شكل E_A) بالنسبة لنوعي المولدات .



شکل (۱۳–۳)

 γ طريقة المعاوقة المتزامنة (Synchronous impedance method) عمام طريقة المعاوقة المتزامنة المعارفة في هذه الحالة إلى منحنى الدائرة المفتوحة ومنحنى خواص القصر لحساب قيمة Z كما سبق شرحه . كما محتاج إلى قيمة R المقاومة المرحلية الفعالة المفات المنتج ، وقد نحصل عليها مع بيانات المتصميم أو بالمتجربة . تحسب قيمة عانعة النزامن المرحلية من العلافة Z^2 Z^2 Z^2 ، ثم تحسب قيمة Z^2 بالرجوع إلى شكلي Z^2 ، Z^2 ، Z^2 على النحو التالى :

 $E_o = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$

ومن ثم يمكن حساب معامل التنظيم . هذا و نظرا لآن قيمة $Z_{\rm s}$ ليست ثابتة ، فان قيمة معامل التنظيم تختلف على حسب $Z_{\rm s}$ التى نستخدمها ، والتى تكون عادة عند تيار التنبيه المناظر اللامبير لفات $\Delta T_{\rm fl}$ و تعطى هذه الطريقة أرقاما العامل التنظيم أكبر من حقيقتها بكثير في الواقع .

على يقة منحنى التشبع عمامل قدره صفر :

(Zero - Power - Factor saturation curve method)


نحتاج فى هذه الحالة إلى منحنى الدائرة المفتوحة ، و منحنى التشبع عند الحمل الكامل بمعامل قـدره يساوى الصفر ، الذى نحصل عليه بأخـذ قراءات الضغط المرحلى على أطراف الآلة و تيار التنبيه (الذى نحسب منه \mathbf{n}_i الآمبير لفات على كل قطب) عند إدارة الآلة بسرعة التزامن \mathbf{n}_i ، وتحميلها بالتيار الثابت القيمة \mathbf{n}_i عند معامل قدرة متأخر يساوى الصفر (يكون ذلك بتوصيل ممانعة حثية ثلاثية المراحل على أطراف الآلة تأخذ تياراً مرحلياً مقداره \mathbf{n}_i أمبير . ويضبط التيار على قيمة الحل الكامل الثابتة \mathbf{n}_i بتغيير قيمة الممانعة كلما تغيرت قيمـة تيار التنبيه) .

يبين شكل (١٣ – ٣ أ) منحنى الدائرة المفتوحة ، ومنحى الشبع عند الحل الكامل بمعامل قدرة متأخر صفر . إذا فرضنا أنه عندما تكون قيمة الآمبير لفات على كل قطب من أقطاب الآلة $_{\rm q}$ $_{\rm p}$ ، تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية $_{\rm p}$ على المنحنى الأول ، و $_{\rm p}$ على المنحنى الثانى ، فلا بد أن قيمة الصفط الطرفى $_{\rm p}$ على المنحنى الأول ، و $_{\rm p}$ على المنحنى الثانى ، فلا بد أن قيمة الصفط الطرفى $_{\rm p}$ ، مع نفس تيار الحل $_{\rm p}$ عند معامل قدرة متأخر ، يقع بين الصفر والواحد الصحيح ، تقع بين $_{\rm p}$ و $_{\rm p}$. لكي نحصل على قيمة $_{\rm p}$ ، عند معامل قدرة معين

ويلاحظ أننا في الواقع استخدمنا في هذه الطريقة المعاوقة المتزامنة ، وهبوط الضغط الناشيء عنهام قأخرى ، ولكن يمتاز الطريقة ، في هذه المرة عن المرة السابقة ، في أن هبوط الضغط ي IZ يقاص في ظروف هذا الحل الكامل فعلا ، عا يجعلنا نحصل على نتائح أقرب ما تكون إلى الواقع العملي ، لذلك فاننا نعمد في بعض الاحيان ، عند تو افر المعلومات اللازمة ، إلى وسم منحني التشبيع عند الحل الكامل بمعامل قدرة صفر أولا ، بطريقة بواتيه ، ثم نحسب معامل التنظيم بالمعلومات المستخرجة هنه ، كما سبق شرحه أعلاه .

طريقة بوانييه لرسم منحني التشبع عند حمل ممين عمامل قدره صفر:

(The Potier method of determining load characteristics at zero power factor):



شکل (۳- ۱٤)

أو مَمَّاخِرٌ ﴾ . نفرض قبما مختلفة للصفط ... ، ٧٦ ، ٧٧ و نحدد عنــد كل قيمة منها ، باحدى الطرق السابقة ، وباستخدام بيانات التصميم المتوفرة لدينا، قيمة الأمبير لفات المناظرة على كل قطب ATp3, ATp2, ATp1. ويتحدد المنحنى المطلوب عملى نفس محماور منحنى الدائرة المفتوحمة بالاحممداثميات ن في دو مبدين في (V_2, AT_{p_2}) ، (V_1, AT_{p_1}) شكل (١٤ حـ٣). وبنفس الطريقة يمكننا أن نحصل على منحني النشبع عند الحمل (V_2, AT'_{p2}) ، (V_1, AT'_{p1}) ا يمسامل قدرة (V_2, AT'_{p2}) و (V_2, AT'_{p2}) (V3, AT'p3) . . . ألخ و يلاحظ أن هذه المنحنيات جميما تشترك في نقطة واحدة هي نقطة القصر ، التي تكون قيمـة الضفط الطرفي المرحل فيهــا يساوي صفراً ، و يكون معامل القدرة المتأخر عندها يساوى الصفر تقريباً أيضاً ، بسبب وجود ممانعة التزامن الحثينة ذات الفيمة الكبيرة بالنسبة لمقاومة ملفات المنتج ونحن نهتم من بدين كل هدنه المنحنيات . ($\theta = an^{-1} rac{X_s}{R} = rac{\pi}{2}$) اهتماما خاصا بمنحى التشبع عند الحل الكامل بمعامل قدرة صفر ، حيث يمكن إجراء النجربة الخاصة به وأخذ قراءاتها بسمولة في المعمل ، كما أنه يمكننا رسم هذا المنحني بمعرفة قراءة واحدة عليه (الضغط الطرفي مع الأمبير لفات المناظرة على كل قطب ، ويمكن حسابها أيضا من بيانات التصميم كما هو مبين أعلاه) إلى جانب قراءة تجربة دائرة القصر عند نفس تيار الحمل I ، وذلك على النحو المبين في شكل (٣٠ ـ٣) ، كا يأتي : النقطة ي مأخوذة من تجربة دائرة القصر، بمعنى أن OS يساوى AT ، وهي الأمبير لفات اللازم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية للآلة لكي يمر فيها تيار الحــل الكامل المرحلي عند قصر أطرافها . ويكون الجزء SB مساويا AT ، وهي أميبر لفات رد فعل المنتح ، والجزء OB مساويا

AT ، وهي الامبير لفات اللازمة لإنشاج مركبة الضفط IZ التي تعبادل هبوط الصَّفَظُ في كلِّ من المقاومة المرحلية ، وعانمة التسرب المرحليه . ويمكن تحديد S أولا ، مم كل من H ، B من بيانات النصميم مباشرة ، ولكننا نحناج في حالتنا هذه إلى نقطة أخرى على هنجني النشبع عند الحمل الكامل بمعامل قدره صفر ، وهي النقطة C ، لتحديد كل من H , B . يظل رد فعل المنتج ، وكذلك مبوط الضفط IZ ، كما هو تقريبا عند النقطة ي ، نظراً لعدم تغير قيمة التيار أومعامل القدرة . $AT_A + AT_z = CQ = OS$ افقيا من CD بحيث يكون CD افقيا من CD بحيث الذلك نرسم نرسم من Q المنحني (أو الخط المستقيم في الواقع) الذي يوازي الجزء الأول من منحنى الدائرة المفتوحة ابتداء من ٥ (الذي نستطيع أن نعتبره خطا مستقيم) فتتحدد النقطة P على هذا المنحنى . نسقط العمود PD على CQ لتحديد النقطة $_{\rm D}$ ، حيث يكون $_{\rm QD}$ مساويا $_{\rm QT}$ ويكون $_{\rm CD}$ مساويا $_{\rm AT}$. بذلك یکن تحصصصصدید کل من H, B حیث ATz = OB = QD وحیث ويكون اBS = IZ, PD = IX ، ويكون $BS = DC = AT_A$ المثلث CQP مساويا ومشاجا تقريباً للشلث SOH . ويمكن برسم مثلثات عائلة للمثلث PQC ، وتقع رءوسها على منحنى الدائرة المفتوحة ، تحديد نقط أخرى مثل c ، تقع على أطراف قواعدها ، وعلى منحنى التشبع المظلوب في نفس الوقت . وهذه هي طريقة بو اتبيه في رسم منحني التشبع عند حل مدين بمعامل قدرة صفر ، ثم استخدام المعلومات التي نحصل عليها في حساب معامل التنظيم كما سيق شرحه .

ملحوظة : أن تكوين المثلث PQDC يتم فى الواقع على الأساس الآتى : يتضح من شكل(١٣ ـ ٣-) أننا نستطيع أن نمتبر أن الفرق العددى بين V ، E هو IX تقريباً . فاذا كانت النقطة P على منحنى الدائرة المفتوحة تمثل الصغط E فان الحنط DC يكون في مستوى الصغط V ، إذا كان طول PD يساوى IX . فاذا كان الحنط DC يمثل الأمبير لفات AT ، اللازمة لمعادلة تأثمير رد فعل المنتج عند تيار الحل المعلوم ، فان النقطة C تقع على منحنى النشيع المطلوب . ونظراً لأن طول الكثيرة المساوى تقريباطول IZ في المعتاد ، فان التفرقة بينها لامعنى لهامع التقريبات الكثيرة المشار اليها .

أما بالنسبة لتكوين المثلث OHS فن الواضح أن E=IZ فى هذه الحالة (دائرة القصر) لآن V يساوى صفراً ، فيكون الفرق العددى بين V هو V الذى يمثله HB ، كما هو مبين فى شكل (V - V) . لذلك فاننا نستطيع رسم مثلث بو اتليه بمعلومية V = V الحال V و V = V المعلومات V = V بعملومية V = V = V المعلومات V = V الموجودة .

امثلة علولة على الباب الثالث

1 — a 3— phase stator has 4 slots per pole per phase and there are 4 conductors in series per slot. Plot to scale the distribution of magnetomotive force in the airgap (a) when the current in phase I is maximum; (b) π/6 later than (a); (c) π/2 later than (a). The maximum current per phase is 10 A, and the variation with time is sinusoidal. Full pitch coils are being used.

يبين شكل (٣—١) حل الجزء (a) ، غاية ما فى الآمر أننا نحتاج إلى إيجاد قيمة ، حتى يمكن تحديد مقياس الرسم ، وذلك على النحو النالى :

$$q = 4$$
, $u = 4$, $\sqrt{2} I = 10$, $\alpha = \frac{180}{12} = 15^{\circ}$

$$k_{w} = k_{d} = \frac{\sin 30}{4 \sin 7.5} = 0.959$$

$$F_m = 4 \times 4 imes rac{10}{2} imes 0.959 = 76.6$$
 بين افغاراطب

بالنسبة لحل الجزء (b) يعدل وضع المتجه F_1 (وتبعا لذلك F_3 , F_2)، بحيث يصتع الزاوية $\frac{\pi}{6}$ متقدما في إتجاه الدوران، ويعاد رسم منحنى القوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج بنفض الطريقة السابقة : ويكرر ذلك مرة أخرى ، مع تقديم F_1 (وهعه F_2 , F_3) الزاوية $\frac{\pi}{2}$ في إتجداه الدوران، المحصول على حل الجزء (c) .

2 — A 1500 KVA, 3 phase, star connected, 50 c/s synchronous generator runs at 375 r.p.m. and has a terminal voltage of 3300 V at full lead. The open circuit characteristic of the machine at normal speed is as follaws:

Induced E.M.F, volts/phase 1500 1900 2100 2300 2500 Field current, amps 56 81 106 158 300

The field winding has 60 turns per pole. The armature has a leakage reactance drop of 8% and a resistive drop of 1%. The stator has 144 slots each containing 4 conductors. Find the regulation for full load 0.8 power factor lagging.


نحصل أولا على منحني الدائرة المفنوحة بدلالة الامبير لفات على كل قطب

ا بدلا من تيار التنبية $I_{\rm f}$ كما هو معطى ، وذلك بضرب تيارات التنبيه في $N_{\rm f}$ I $N_{\rm f}$ = 00 ...

 $E_{\rm ph}$: 1500 1900 2100 2300 2500

N_f I_f : 3360 4860 6360 9480 18000

نرسم منحنى الدائرة المفتوحة ، كما هو مبين فى شكل (١٥ – ٣).



$$V = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1.05 \quad V$$
 , $p = \frac{60 \times 50}{375} = 8$,

2p = 16

$$q = \frac{144}{16 \times 3} = 3$$
 , $\alpha = \frac{360 \times 8}{144} = 20^{\circ}$

$$k_w = k_d = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = 0.96$$

$$\frac{I R_a}{V} \times 100 = 1 , IR_a = 19.05 V$$

$$\frac{IX_1}{V} \times 100 = 8 , IX_1 = 152.4 V$$

$$T_{ph} = \frac{4 \times 144}{2 \times 3} = 96$$

$$I = \frac{1500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} = 262 A$$

 ${
m AT_A} = 1.35 imes rac{96}{8} imes 262 imes 0.96 = 4050$ آمبر لفه/نطب

باستخدام طريقة رد فعل المنتج نحصل على AT_R (المناظرة الصنفط E من منحنى الدائرة المفتوحة ، ثم نحصل على E من عظط المتجهات ، كما هو مبين فى شكل (10 – π) ، وأخيرا نحصل على E من منحنى الدائرة المفتوحة ، كما هو مبين فى شكل (10 – π) بالأسهم .

$$E = \sqrt{((V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_1)^2)}$$

$$= \sqrt{(1525 + 19.06)^2 + (1143 + 152.4)^2} = 2017 \text{ V}$$

$$\phi''(E, I) = \tan^{-1} \frac{1295.4}{1544.05} \leq 40^{\circ}$$

$$AT_R = 5700 \qquad \qquad \text{with }$$

$$AT_p = 9000 \qquad \qquad \text{with }$$

$$E_0 = 2275 \text{ V}$$

$$\epsilon = \frac{2275 - 1905}{1905} = 0.194 = 194 \%$$

يمكننا حل هذه المسأله باستخدام طريقة المعاوقة المتزامنة على النحو التالى:

$$IZ = \sqrt{(IR_a)^2 + (IX_1)^2} = \sqrt{(1905)^2 + (152.4)^2} = 164V$$

 $AT_z = 320$, $AT_{fl} = AT_A + AT_z = 4370$

با يحاد الضغط المناظر لـ AT_{f_1} من منحنى الدائرة المفتوحة كما هو مبين فى شكل (١٥ $- \gamma$) نحصل على مركبة الضغط IZ، اللازم لمادلة هبوط الضغط فى شكل (١٥ γ) نحصل على مركبة الضغط ف

ماوقة النزامن ، ومن ثم تحصل على Z_{s} وكذلك ما ، كما يأتى .

$$IZ_s = 1780 \text{ V}$$
 , $Z_s = \frac{1780}{262} = 6.8 \Omega$

$$IX_s = \sqrt{(IZ_s)^2 - (IR_a)^2} = \sqrt{(1780)^2 - (19.05)^2} = 1780$$

$$E_o = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$$

$$= \sqrt{(1525 + 19.06)^2 + (1143 + 1780)^2} \approx 3300 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{3300 - 1905}{1905} = 0.75 = 75 \%$$


وهى قيمة مبالغ فيها جداً، وأكبر بكثير من الحقيقة ، كماسبق ذكره عند شرح هذه الطريقة . وتنشأ هذه المبالغة بسبب رصد IZ_s على الجزء المستقيم من منحنى الدائرة المفتوحة ، بينها يجب أن تكون Z_s مخسوبة على الجسسزء المنحى ، أى فى منطقة التشبع ، لأن هذا أقرب إلى الواقع العملى .

3 — A 1000 KVA, 6600 V, 3 phase, star connected synchronous generator has the following open and short circuit characteristics:

Field amp. turns	0	1100	3300	5500	7700
Induced E.M.F/phase	0	1880	495 0	6600	7520
Short circuit current	0	75	2 25	3 75	525

Find the regulation of the machine when running on full load 0.8 power factor lagging.

نستخدم طريقة الآمبير لفات البسيطة للحصول عـلى معـامل التنظيم ، ولا نحتاج في هذه الحـاله إلى هبوط الضفط في كل من X_1 و X_2 ، كما كان الآمر في المثال السابق ، لآننا محصل من منحني خواص الفصر على $AT_{\rm fl}$ له $AT_{\rm fl}$ و همى التي تساوى بحوع $AT_{\rm fl}$ و $AT_{\rm fl}$ ، بحيث تكون $AT_{\rm fl}$ هناظرة الضغط V . نحصل على $AT_{\rm fl}$ من مخطط المتجهـات باستخدام $AT_{\rm fl}$ و $AT_{\rm fl}$ ، كما هـو مبين في شكل $AT_{\rm fl}$ من مخطط المتجهـات باستخدام $AT_{\rm fl}$ و $AT_{\rm fl}$ ، كما هـو مبين في شكل $AT_{\rm fl}$.



$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \text{ V} , \quad AT_R = 2400$$

$$I = \frac{1000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 87.5 \text{ A} , \quad AT_{fi} = 1285$$

$$AT_p = 3350 , \quad B_o = 5000 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{5000 - 3810}{3810} = 0.304 = 30.4 \%$$

يمكن حساب معامل التنظيم في هذه الحالة أيضا ، كما سبق في المثال الأول ، باستخدام طريقة المعاوقة المترامنة . و نستطيع أن نحصل على نتيجة أفضل في هذا المثال باستخدام معاوقة الترامن المحسوبة في منطقة التشبع ، و تحصل عليها ، كما في شكل (١٣ –٣) ، بقسمسة قسراءات منحثي الدائرة المفتوحة على قراءات منحني خواص القصر المناظرة على النحو التالي ،

AT: 1100 3300 5500 7700

Z_s: 25 22 17.65 14.35

نستطيع أن نهمل تأثير R (العدم وجودها في المسألة) ، ويتضح من المثال السابق أن ذلك لن يفير في النترجة شيئا -

IX_s
$$\subseteq$$
 IZ_s = 14.35 \times 87.5 = 1256 V
E_o \cong $\sqrt{(V\cos\phi)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$
 \cong $\sqrt{(3048)^2 + (2286 + 1256)^2} \cong 4680 V$
 $\varepsilon = \frac{4680 - 3810}{3810} = 0.222 = 22.2 \frac{0}{0}$

وهي أقل من القيمة التي حصلناعليها أولاً . وقد نشأ ذلك نتيجة لإستخدامنا

أقل قيمة له Z في منطقة التشهيع ، بينها حصلنا في المثال الأول على قيمة عالية جدا ، نتيجة لإستخدامنا أعلى قيمة له Z في منطقة قد الخط المستقيم لمنحنى الدائرة المفتوحة . ويتركز عيب طريقة معاوقة التزامن ، في الحصول على معامل التنظيم ، على هذا التذبذب الكبير في النتائج التي تعطيها ، على حسب قيمة Z التي نستخدمها ، حيث تختلف قيمة Z اختلافا كبيرا في منطقة الحساب ، كما يظهر في شكل حيث تختلف قيمة ي اختلافا كبيرا في منطقة الحساب ، كما يظهر في شكل وفي الواقع أننا لا نلجا إلى استخدام ي (أو X) ، في الحسابات الحساصة وفي الواقع أننا لا نلجا إلى استخدام ي (أو X) ، في الحسابات الحساصة بالآلات المترامنة ، إلا عند عمل تحليل نوعي (qualitative analysis) ، لكي نحصل على نتائج نوعية (qualitive results) ، وهي نتسائج تبين لنسا كيف نسير الأمور فقط ، وفي أي إتجاء تتطور العلاقة بين الحدود المختلفة ، بصرف النظر عن النتائج الكمية (quantative results) ، التي تربط بين هذه الحدود ربطا حسابيا صحيحا، عند عمل تحليل كمي (quantative analysis) ، كما سنفمل وبطا حسابيا صحيحا، عند عمل تحليل كمي (النتائج النوعية إلى نتائج كمية سليمة ، يجب علينا قياس ك (أو X) تحت ظروف التشغيل الموجودة .

4 — A 3-phase, salient pole synchronous generator is rated at 1200 KVA and 6600 Volts. The armature has 9 slots per pole, each containing 6 conductors, and the open circuit characteristic of the machine was obtained by the following points at normal speed;

phase e.m.f. : 2890 3460 4040 4610 V Exciting current: 17 2.15 28 41 A

The rotor has 125 turns per pole and the leakage reactance drop in the armature is 10 % of normal voltage, assuming a ratio of pole are to pole pitch of

0.67, find the regulation for full load, 0.8 power factor lagging.

تستخدم فی هذه الحالة طریقة رد فعل المنتج برسم مخطط المتجهات الآلة ذات الآقطاب البارزة ، كما فی شكل (۱۲–۱۳). و نطبق المعادلة (۱۰–۳) ذات الآقطاب البارزة ، كما فی شكل $\alpha_i = \frac{2}{3}$ بمرقة $\alpha_i = \frac{2}{3}$ نفس القیم تقریبا من شكل (۱۰–۳)):

$$\alpha_{c} = \frac{\frac{2}{3} \pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3}}{4 \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.45 \quad ,$$

$$\alpha_{d} = \frac{\frac{2}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2}}{4 \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.855$$

$$I = \frac{1200 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 105 \text{ A}, V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810$$

$$\alpha = \frac{360 \times p}{S} = \frac{180}{3 q} = \frac{180}{9} = 20^{\circ}$$
,

$$q = \frac{9}{3} = 3$$


$$k_w = k_d = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = 0.96$$

$$\frac{T_{ph}}{p} = \frac{3p \times 2p u}{2 \times 3 \times p} = qu = 3 \times 6 = 18$$

$$AT_{A} = 1.35 imes 18 imes 105 imes 0.96 = 2445$$
 أموير (قه/قطب

$$AT_c = a_c AT_A = 0.45 \times 2445 = 1100$$

 $AT_d = \alpha_d AT_A = 0.855 \times 2445 = 2090$: يَمِمْلُ تَأْثِيرِ R_a وَيُؤْحِدُ إِنَّ R_a مَنْ طَرِفُ V عَمُودُ يَا عَلَى R_a وَيَوْحِدُ إِنَّ R_a مِمْلُ تَأْثِيرِ R_a وَيَوْحِدُ إِنَّ كَا مَنْ طَرِفُ V عَمُودُ يَا عَلَى R_a وَيَوْحِدُ أَنْ $E = \sqrt{(V\cos\phi)^2 + (V\sin\phi + IX_1)^2}$



 $1X_1 = 0.1 V = 381 V$

$$E = \sqrt{(3048)^2 + (2286 + 381)^2} = 4050$$

تيار التنبيه المناظر ا $_{\rm E}$ يساوى 28 أمبير ، وبضربه فى 125 عدد اللفات على كل قطب نحصل على $_{\rm AT}$ و نساوى 3500 أمبير لفه على كل قطب ، يرسم مخطط المنجهات بمعرفة $_{\rm AT}$ و $_{\rm AT}$ و $_{\rm AT}$ كما سبق شرحه بالنسبة لشكل (۱۱ $_{\rm C}$)، وذلك كما هو مبين فى شكل (۱۷ $_{\rm C}$):

$$\phi' = tan^{-1} \frac{2667}{3048} \stackrel{\sim}{=} 4l^{\circ}$$

$$AT_p = 5100$$
 , $I_f = \frac{5100}{125} = 40.8 \text{ A E}_o = 4600 \text{ V}$

$$\varepsilon = \frac{4600 - 3810}{3810} = 0.207 = 20.7 \%$$

بمكن حل المسألة حلاتقريبيا ، دون الحاجة إلى استخدام α و α ، وذلك باهمال بروز الأفطاب (neglect effect of saliency) ، وهذا يعنى أن نرسم خطط المتجهات على نمط خطط متجهات الآلات التوريبنية ، كما فى شكل (١٢ خطط المتجهات على نمط خطط متجهات الآلات البسيطة بمعنى آخر . يتكون حس أ) ، أو أن نستخدم طريقة الآمبير لفات البسيطة بمعنى آخر . يتكون خطط متجهات الآمبير لفات فى هذه الحالة من $\Delta T_{\rm R}$ التى حصلنا عليها، وتساوى 3500 أمبير لفه على كل قطب، و $\Delta T_{\rm R}$ التى حسبناها وتساوى 2445 أمبير لفه على كل قطب ، و $\Delta T_{\rm R}$ الناتجة منهما ، وهى تساوى 5500 أمبير لفة على كل قطب (المتجه المتقطع شكل ($\Delta T_{\rm R}$ الناتجة المنهم على تيار النافيه على معامل تنظيم (المتجه المتقطع شكل ($\Delta T_{\rm R}$) . نجسد أن تيار التغبيه و معامل تنظيم قيمته 20.0 أو 23 % . أى أننا نحصل على قيم أعلى لتيار التغبيه و معامل التنظيم عند اهمال بروز الآفطاب ، وهذا يفسر لنا لماذا يكون معامل التنظيم فى الآلات ذات الأفطاب البارزة المناظرة .

5 - A 5000 KVA, 6600 V, 3 - phase, star - connected alternator has a resistance of 0.075 ohm per phase. Estimate by the zero power - factor method the regulation for a load of 500 amps at power factor of (a) unity, (b) 0.9 leading, (c) 0.71 lagging, from the following open - circuit and full - load, zero - power - factor curves;

field current amps.	32	50	75	100	140
induced line (phase) e.m.f., Volts	3100 (1795)	4900 (2840)	6600 (3815)	7500 (4340)	8300 (4800)
saturation curve zero	0	1850 (1069)	4250 (2455)	5800 (3350)	7000 (4045)

Find also the armature leakage reactance and the armature reaction ampere turns at full load, if there are 150 turns on each pole.

القيم الممطاة بين قوسين للضغط المرحلي المناظر ، وهي جزء من الحل ، إذ أن الممطى في رأس المسأله هو قيم الضغط الحطى ، و يجب أن يكون الحل دائما على أساس القيم المرحلية ، حتى لا يحسدت خطساً . نحصل على ء IZ من شكل على أساس القيم المرحلية ، حتى لا يحسدت خطساً . نحصل على ء IZ من شكل

$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3815 \text{ V} , \quad IZ_s = 825 \text{ V}$$


$$I = \frac{5000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 437 \text{ A}$$

$$Z_s = \frac{825}{437} = 1.89 \Omega ,$$

$$X_s = \sqrt{(1.89)^2 - (0.07)^2} = 1.89 \Omega$$
(a) unity p.f.: E_o = $\sqrt{(V + IR_a)^2 + (IX_s)^2}$,
$$I = 500 \text{ A}$$

$$E_o = \sqrt{(3815 + 37.5)^2 + (950)^2} = 3977$$

$$\varepsilon = \frac{3970 - 3815}{3815} = 0.0407 = 4.07 \%$$



(b) 0.9 leading

$$\varphi_1 = 25^{\circ}~45'$$
 , $E_{\circ} = 3500~V$

$$\varepsilon = \frac{3500 - 3815}{3815} = -0.0825 = -8.25 \%$$

(c) 0.71 lagging

$$\phi_2 = 45^{\circ}$$
 , $E_{\circ} = 4550$

$$\varepsilon = \frac{4550 - 3815}{3815} = 0.193 = 19.3 \%$$

نحقق هذه النتيجة بالحساب كما يأتى:

$$E_{\circ} = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$$

$$= \sqrt{(2690 + 37.5)^2 + (2690 + 950)^2} = 4557$$

$$\varepsilon = \frac{4550 - 3815}{3815} = 0.193 = 19.3 \%$$

للحصول على ممانعة النسرب ورد فعل المنتج ننشىء مثلث بواتييه ، بالطريقة التى شرحناها سابقا ، وكما هو مبين فى شكل (١٨ – ٣) ، فنحصل على النتائج الآنمة :

IZ = 350 V , Z =
$$\frac{350}{437}$$
 = 0.8 Ω
X₁ = $\sqrt[4]{Z^2 - R^2_a} \approx 0.8$


تيار التنبيه المناظر لرد فعل المنتج عند الحل الكامل:

$$I_t = 32 - 6 = 26 \text{ A}$$

 $AT_A = 26 \times 150 = 3900$ أمير لغة/قطب

ملحوظه : يستخدم لإيجاد معامل الننظيم فى مثل هذه المسأله عنطط يطلق عليه اسم المخطط السويدى (swedish diagram) ، ويتم تكوينه واستخدامه ، كما هو مبين فى شكل (١٩ ـ ٣) ، على النحو التالى :

 $i_{\rm fo}$ تيار التنبيه المناظر اللامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ المناظر الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ ($i_{\rm fo}$ هي الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ هي الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$



على الضغط V عند الحل الكامل بمعامل قدره صفر DR . DR يمثل DR ، وهو عمود DR عند الحل الكامل بمعامل قدره صفر DR . DR بمتار النقطتان عمود DR و من عيط دائرة ، يقع مركزها DR عالى DR . لذلك نصل DR و نقيم عود ا من منتصفه يقابل DR في النقطة DR . للحصول على DR نيار الننبيه المناظر للامبير لفات DR عندمعامل قدرة متأخر DR ، نرسم DR بحيث يصنع الزاوية DR مع DR ، ويقطع قوس الدائرة DR في DR ، فيكون DR مثلا لتيار الننبيه المطلوب .

نحصل من شكل (١٩ ٣-٣) على معامل التنظيم عند الحل الكامل (٨ 437) حيث :

$$i_{fp} = 105 \text{ amps} , E_{\circ} = 4450 \text{ V}$$

$$\epsilon = \frac{4450 - 3815}{3815} = 0.1665 = 16.65 \%$$

مسائل على الباب الثالث

1 — The effective resistance of a 2200 — V, 50 - cycle, 440 — KVA, 1 — Phase alternator is 0.5 Ω.On short — circuit a field current of 40 A gives the full — load current of 200 A. The electromotive force on open - circuit with the same field excitation is 1160 V.

Calculate the synchronous impedance and reactance.

- 2 If a field excitation of 10 A in a certain alternator gives a current of 150 A on short circuit and a terminal voltage of 900 V on open circuit, find the internal voltage drop with a load current of 60 A.
- 3 A 550 V, 55 K V A, 1 phase alternator has an effective resistance of 0.2 Ω. A field current of 10 A produces an armature current of 200 A on short circuit and an electro motive force of 450 V on open circuit. Calculate (a) The synchronous impedance and reactance, and (b) The full load regulation with power factor 0.8 lagging.
- 4 Determine the voltage regulation of a 2000 V, 1 phase alternator giving a current of 100 A at (a) unity power factor, (b) power factor 0.8 leading, and (c) power factor 0.71 lagging, from the test results: Full load current, 100 A, is produced on short circuit by a field excitation of 2.5 A. An electromotive force of 500 V is produced on open

circuit by the same excitation. The armature resistance is 0.8 Ω .

- 5 A 1500 K V A, 6600 V, 3 phase, star connected alternator with a resistance of 0.4 Ω and reactance of 6 Ω per phase, delivers full load current at power factor 0.8 lagging, and normal voltage. Estimate the terminal voltage for the same excitation and load current at 0.8 power factor leading.
- 6) Define the voltage regulation of a synchronous generator and mention the factors which affect it.

 A 1000 KVA, 3 phase, 50 c/s, star connected alternator has a voltage regulation of 25 % when its terminal voltage is 3300 V and driven at 375 r.p.m. The number of slots per pole per phase is 3 and the winding factor is 0.96. If the flux per pole is 5.81 megalines, calculate, the number of conductors per slot. Draw the short circuit characteristic of the machine assuming it to be a straight line.
- 7 Explain how a rotating field is produced in a 3 phase synchronous machine.
- A 3 phase, 6600 V, 12 pole, star connected synchronous generator with a total number of slots of 108 and 6 conductors per slot, gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F per phase 0 1880 4950 6600 7520 8180 Field amp. turns per pole 8 1100 3300 5500 7700 9900 Find the percentage regulation of the machine when delivering an output of 1400KVAat0.8power factor lagging.

Take distribution factor 0.96, and neglect armature leakage reactance and resistance drops.

8 — The open circuit test on a 1800 KVA 3 phase, 50 c/s, 6600 V, 8 pole, star connected synchronous generator gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F/phase 0 2175 3152 4000 4500 4900

Ampere turns/pole 0 1000 2000 3500 5000 7000

The armature has 72 slots and 5 conductors per slot. The field winding has 180 turns per pole. Resistance and leakage reactace drops are neglected. (a) Find the field current and percentage regulation at full load 0.8 p.f. lagging, (b) Sketch the winding arragement for 4 poles.

9 — A 2000 KVA, star connected, 50 c/s, 6600 V alternator with 48 poles has 228 turns in series per phase. The winding factor is 0.96. The saturation curve at rated speed is as follows;

Induced E.M.F,/phase 0 6000 6600 7200 7800

Ampere turns/pole 0 4750 5720 6800 8500

Find the regulation for full load at 0.8 power factor lagging.

10 — A 1250 KVA, 3 phase, star connected, 50 c/s synchronous generator runs at 300 r.p.m. and has a terminal valtage of 3300 V at full load. The stator has a total number of slots of 180, each containing 5 conductors and the no load saturation curve is as follows:

 Induced E.M.F, volts/phase 1500
 1900
 2100
 2300

 Field current, amps
 56
 81
 106
 158

The field winding has 60 turns per pole and the armature has a leakage reactance per phase of 1.2 ohms and negligible rasistance.

Find the regulation for full load at 0.8 power factor lagging.

- 11 Describe one method for synchronising a synchronous machine on an infinite bushar system.
- A 1500 KVA, 6600 V, 3 phase synchronous generator has the following open circuit and short eircuit characteristics:

Line voltage 0 1815 3620 4940 5940 6600 7400 7920

Short circuit current 0 57.8 115,6 173.3 — — — — Field amp. turns/pole 0 1100 2200 3300 4400 5500 7150 8800

Find the regulation at full load 0.8 power factor lagging.

12 - A 5000 K.V.A., 6600 V, 50 c/s, 3 phase, star connected alternator runs at 250 r.p.m. and has the following saturation curve:

Exciting current (amps) 0 100 150 200 250 400 Induced E.M.F.(line value) 0 4800 6550 7500 8000 8700

The armature has 360 slots with two conductors per slot.

The effective armature resistance and leakage reactance are 0.042 ohm and 1.01 chms respectively. If the field winding has 68 turns per pole, find the regulation

for full lead 0.8 power factor lagging.

13 — a — A salient pole machine is more stable than a machine with a cylindrical rotor. Discuss this statement in detail.

a 3 — phase delta connected synchronous gererator rated at 1875 KVA, 480 volts, 60 c/s,3600 r.p m. has an open — circuit characteristic determined by the following data:

08 120 140 40 60 100 Field Amp 20 600 642 656 222 435 553 625 Line voltage

The stator winding, consisting of single turn coils, is disposed in 15 slots/pole. There is one coil side in every slot and the coil span is 2/3 of the pole pitch. The stator resistance measured between two terminals is 0.00145 ohm, and leakage reactance is 0.098 ohm/phase. The field winding has 214 turns/pole. Find the regulation for full load current at 0.707 p.f. lagging. Why are the coils chorded by one third of a pole pitch?

14 — Describe the connections usually employed in a generating station for the purpose of synchronising any of the generators with the infinite bus bars.

The open circuit test on a 3 phase, 50 c/s, 6600 V, 8 pole, star connected synchronous generator gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F/phase 0 2175 3152 4000 4500 4900

Ampere turns/pole 0 1000 2000 3500 5000 7000

The armature has 96 slots and 4 conductors per slot. The

field winding has 180 turns per pole and the leakage reactance drop is 10 %. If the machine is delivering an output of 1650 KVA at 0.8 power factor lagging, find the field current and the percentage regulation.

15 — The field from of a 3 phase, 50 c/s alternator measured from the neutral plane to the middle of the pole is as follows:

distance in ems. 0 1 2 3 4 5 6 7 10 induction in air gap 0 350 2000 4200 7100 9000 9000 9000 9000 (lines/sq. cm.)

The curve is symmetrical about the centre. The alternator has 8 poles and 72 slots, with 10 conductors in each slot. The active length of the conductor is 40 cms.

(a) Find the phase and line E.M.Fs. of the star connected alternator. (b) Sketc the winding arrangement of the armature, being single layer with two plane end turns.

- 16 Draw diagrams giving the armature M. M. F. distribution of a 3 phase machine at two different instants and prove that the fundamental component rotates in space at the same speed of the poles.
- A 3 phase, 6600 V, star connected synchronous generator, with 9 slots per pole and 6 condutors per slot, gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Field current (amps) 14 18 23 30 43

Torminal volts 4000 5000 6000 7000 8000

The field winding has 150 turns per pole and the leakage

reactance of the armature is 8 %. Determine the field current when the machine is delivering an output of 2000 KVA at 0.8 power factor lagging.

17 — A 1000 KVA, 6600 V, 3 phase, star connected synchronous generator has the following open and short circuit characteristics:

Field amp. turns 0 1100 3300 5500 7700 9900 Induced E.M.F./phase 0 1880 4950 6600 7520 8180 Short circut current 0 75 225 375 525

- If the reactance drop is 8 % and the resistance drop is 2 % of the normal voltage, find the regulation of the machine when nunning on full load 0.8 power factor lagging.
- 18 Determine the voltage regulation of a 2000 volts,
 1 phase alternator giving a current of 100 A at
- (a) unity power factor (b) power factor leading 0.71
- (c) power factor 0.71 lagging.
- From the test results: Full load current, 100 A is produced on shortcircuit by a field excitation of 2.5 A, an E.M.F. of 500 V is procuded on open—circuit by the same excitation. The armature resistance is 0.8 ohm.
- 19 A 5000 K.V.A., 6600 V, 3 phase, star connected alternator has a resistance of 0.075 chm per phase. Estimate by the Z.P.F. method the regulation for a load of 500 A at power factors (a) unity, (b) 0.9 leading, (c) 0.71 lagging, from the following open circuit and full load. Z.P.F. curves:

Field current A,	Open circuit terminal voltage V	Saturation curve
32	_	Z.P.F., V
34	3100	0
50	4900	
. ===	4 300	1850
75	6600	4250
100	7500	and the second second
140	•	580 0
140	8300	7000

20 — The table gives data for open—circuit, short—circuit and full—load Z.P.F. measurments on a 6 pole,440 volts, 50 cycles, 3— phase, star connected alternator.

The effective ohmic resistance per phase is 0.15 ohm. Field Current A 8 10 12 O.C. ter. Volts 156 288 396 440 474 530 568 592 S.C. Current A 11,4 22.8 34.2 40 45.6 57 68.4 Z.P.F. ter Volts 80 206 314 398 16 18 610 625 460 504

Determine the percentage regulation for full—load output of 40 A at rated voltage and 0.8 power factor lagging, by synchonous Impedance and ampereturns methods and from Z.P.F. curve, by Potier triangle method. Determine also the leakage reactance of the machine and field current to overcome armature reaction.

21-A 1000 K.V.A. 11000 V, 3- phase, star—connected alternator has an effective reoistance of 2Ω per phase. The characteristics on open circuit and with full load current at zero power factor, and the open circuit

core losses are ;

Field c urren t A	o c.c. ter V	core loss KW	zero p. f. V	
40		_	- APPARATES	
50	7000	7.5		
110	12500	16.6	8500	
140	13750	22.4	10500	
180	15000	3 3.5	12400	

Deduce by the zero — power — factor method (a) the percentage regulation for full load at a lagging power factor of 0.8. Find also (b) the efficiency at this load, given that the field circuit has a resistance of 0.5 ohm and that the mechanical losses amount to 10 KW

اليات الرابع

خواص تشغيل الآلات المتزامنة

(Operation Characteristics of synchronous machines)

أولا _ الاكن المنزامنة على حمل منفصل

(Synchronous Machine on isolated load)


تشمقيل الآلة المتزامنة عمانعة نزامن البتة :

(operation of synchronous machine with constant synchronous reactance):

سبق تعريف مما نعة الترامن . وهي ليست ثابتة القيمة ، إلا في الجزء الخطي من منحني الدائرة المفتوحة ، كا يظهر في شكل (١٦–٣) . وهدا يعني أنسا نستطيع أن نفترض أن مما نعة الترامن ثابتة القيمة ، إذا أهملنا ظاهرة التشبع في الدائرة المغناطيسية للآلة . وهو اجراء نلجا اليه ، في كثير من الأحوال ، حتى يمكننا تحليل بعض الظواهر الخاصة بالآلات الكهربية ، وذلك عندما يقف منحني الدائرة المفتوحة ، الذي لانستطيع التعبير عنه بمعادلة رياضية ، حائلا دون الحصول على تحليلات رياضية متسلسلة . وفي هذه الحمالة يكون التحليل نوعيا ، الحصول على تحليلات رياضية متسلسلة . وفي هذه الحمالة يكون التحليل نوعيا ، وليس كميا ، بمعني أننا نستطيع أن نستخاص من النتائج بعض القواعد العامة ، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه النتائج من الناحية الحسابية البحتة . وقد نلجاً أحيانا إلى عمل بعض القياسات ، وتعديل النتائج التي حصانا عليها ، على نلجاً أحيانا إلى عمل بعض القياسات ، وتعديل النتائج التي حصانا عليها ، على

هدى ما يتمخض عن هذه القياسات ، بحيث استطيع الاطمئنان في النهاية إلى أن النتائج قد استقامت مع الحسابات الصحيحة .

إن اعتبار الآلة المتزامنة ذات معاوقة تزامن ثابتة القيمة ، يمكننا في الواقع من دراسة خواص تشفيلها باستخدام دائرة كهربية بصيطة ، مكونة من القوة الدافعة الكهربية ع ، موصلة مع معاوقة التزامن ومعاوقة الحمل على النوالى ، كما هو مبين في شكل (١ – ٤ أ) . نفترض أو لا أن تيار التنبية قد ثبت عند قيمة معينة في هذه الحالة ، مما يعني ثبوت قيمة ع ، ونبحث في تأثير تغيير الحمل ، وهعامل قدرة الحمل ، على الملاح المختلفة لخواص تشغيل الآلة ، وأهمها بالنسبة للولدالضغط الطرفي ومعامل التنظيم .




فاذا فرضنا أن المولد يدور بسرعة الترامن الثابتة ، وأن تيار التنبيه قد ثبت عندقيمة معينة ، محيث محصل على قوة دافعة كهربية ثابتة معينة قيمتها \mathbf{E} ، فان الضغط الطرف \mathbf{v} ، الذي يعادل هبوط الضغط \mathbf{IZ} في معاوقة الحل \mathbf{z} ، يتوقف على قيمة

تيار الحمل I ، وزاويته المرحلية φ مع هذا الضفط ، وكلاهما يتونف بدوره على قيمة المعاوقة Z ، وطبيعتها ، كما هو مبين في مخطط المنجهات في شكل(١ – ٤ ب) و يمكننا ، في هذه الحالة ، باعتبار معاوقة التزامن Z ثابنة ، رط الحدود المخنافة في الدائرة بالعلاقات الاتجاهية الآنية ، وذلك بالرجوع إلى مخطط المتجهات ، وعلى أساس أن كل حد يمثل كمية موجهة (Vector) (1) .

$$\begin{split} \dot{E}_{o} &= \dot{V} + \dot{I} \ \dot{Z}_{s} \ , \ \dot{V} = \dot{E}_{o} - \dot{I} \ \dot{Z}_{s} = \dot{I} (R_{I} + jX_{I})^{*} \\ \dot{V} &= \dot{I} \ \dot{Z}_{I} \ , \ \dot{E}_{o} = \dot{I} (\dot{Z}_{I} + \dot{Z}_{s}) \ \dots \ (\xi - 1) \\ \dot{E}_{o} &= \sqrt{(V\cos\varphi + IR_{a})^{2} + (V\sin\varphi + IX_{s})^{2}} \\ \dot{E}_{o}^{2} &= (IR_{I} + IR_{a})^{2} + (IX_{I} + IX_{s})^{2} \ \dots \ (\xi - Y) \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot$$

⁽۱) سوف نضع نقطة فوق الحرف عند اعتباره كمية موجهة .

 $X_1 = \omega L = -\frac{1}{\omega \, C}$ على حسب $X_1 = \omega L = -\frac{1}{\omega \, C}$ على حسب ما اذا كانت بمانعة سموية أو حثية .




ممادلة خط مستقيم $V_s = E_s - IX_s$ ممامل قدرة صفر ممادلة خط مستقيم $V_s = IX_s$ ممامل قدرة واحد ممادلة قطع ناقس $V_s = IX_s$ ممامل قدرة واحد و محصل في جميع الحالات على نفس تيار القصر I_s و ذلك بوضع I_s يساوى صفراً (أو I_s أيضا يساوى صفراً) في المعادلتين I_s) ، I_s بساوى صفراً .

$$\dot{\mathbf{I}}_{cs} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{\circ}}{\dot{\mathbf{Z}}_{s}}$$
 , $\mathbf{I}_{cs} = \frac{\mathbf{E}_{\circ}}{\dot{\mathbf{Z}}_{c}}$

وتبلغ قيمة تيار القصر I_{sc} حوالى 150% من تيار الحمل الكامل، في الآلات الحديثة، وقد تقل عن ذلك أيضا بالنسبة الآلات التوربينية الكبيرة، حيث يراعى عدم تأثرها ببعض الأخطا. (faults) التي تحدث في بحوعات القدرة الكبيرة (Big power systems) .

وتتغير قيمة معامل التنظيم ع بتغير قيمة الصغط الطرق V ، بطبيعة الحالى ، ويمكننا حسابها بالتعويض من المعادلة $(Y-\xi)$ في معادلة معامل التنظيم $\frac{E_0-V}{V}=\frac{E_0}{V}=\frac{E_0}{V}$ عند القيم المختلفة لمعامل القدرة ، بطريقة مشابهة لتلك التي اتبعناها في حالة منحنيات الضغط ، وذلك من حيث تشبيت تيار الحمل عند قيمة معينة ، و تغيير معامل القدرة للحصول على منحنى بعينه ، و يبين شكل $(Y-\xi)$ مذه المنحنيات .



ملحوظة هامة : تجب ملاحظة أن كلا من $IR_{\rm e}$ و $IX_{\rm e}$ الواردة فى مخطط المتجهات ، بالإتجاه المعطى ، ليست هى هبوط الضفط فى مقاومة ملفات المنتج، وعائدتها لكل مرحلة ، على الترتيب ، وإنما هى مركبة الضفط $E_{\rm e}$ اللازمة لمعادلة

هذا الهبوط، كما سبقت الاشارة اليه من قبل. لذلك يجب، عند التعويض عن

بدراسة كل من شكلي (٧ - ٤ ب) و (٣ - ٤ أ) نحصل على النتائج النوعية الآتية: عند تشغيل المولد المتزامن بقيار تنبيه ثابت يقل الضغط الطرفى ٧، وتزداد بالتالى قيمة معامل التنظيم، كلما زادت قيمة تيار الحمل، وذلك عندما يكون معامل القدرة متأخرا، بحيث يزداد معدل الانخفاض فى قيمة الضغط الطرفى، والازدياد فى قيمة معامل التنظيم كلما قلت قيمة معامل القدرة المتأخر. ويكون معامل التنظيم ذا قيمة موجبة فى هذه الحالة.

عندما يصبح معامل القدرة منقدما تزداد قيمة العنفط الطرف (بالنسبة للاحمال التي تقل كثيرا أو قليلا عن الحل الكامل) ويصبح معامل التنظيم ذا قيمة سالبة ، ويزداد معدل الارتفاع في قيمة الضفط الطرفي ، وكذلك معدل الازدياد في قيمة معامل القدرة المتقدم . هذاو تستطبع في قيمة معامل القدرة المتقدم . هذاو تستطبع أن تحصل على ضغط طرفي ثابتة القيمة تقريبا ، ومعامل تنظيم يساوى الصفر، عند معامل قدرة متقدم قريب من الواحد الصحيح ، وذلك عند الحل الكامل ، والاحمال التي تقل عن ذلك .

حساب الضنط الطرق ومعامل التنظيم عند حمل معين :

إذا كان معلوما لدينا فيمة القيار I ، وزاوية اختلافه المرح لى φ مع العفط الطرفى V ، يمكننا حساب فيمة V من المعادلة V ، يمكننا حساب فيمة V من المعادلة V ، يمو وذلك بعد الحصول على فيمة V من منحنى الدائرة المفتوحة للآلة ، يمعرفة فيمة تيار التنبيه V (أو الأمبير لفات على كل قطب V ، الذى نفترض أنه يظل ثابتا ، وفي هده الأمبير لفات على كل قطب V ، الذى نفترض أنه يظل ثابتا ، وفي هده الحالة V بد أن تكون لدينا فيمة معلومة لكل من V ويمكن حل المسألة بالرسم بالطريقة واعتبار أن V ويمكن حل المسألة بالرسم بالطريقة المبينة في شكل V ، التي سبق توضيحها ،

وفى بعض الآحيان يكون معلوما لدينا قيمة القدرة الفعالة للحمل P ، بالوات لكل مرحلة ، بدلا من قيمة التيار ، ومعامل قدرة الحمل φ ، ويتمين علينا تحديد قيمة الضغط الطرف V ، مع وجود بقية المعلومات السابقة . ويكون الحل فى هذه الحالة على النحو التالي :

$$P = VI \cos \phi$$
 , $I = \frac{P}{V \cos \phi}$ $(\xi - r)$

$$IR_a \times V \cos \phi = PR_a \quad \cdots \quad (\xi - \xi)$$

$$Q = VI \sin \phi$$
 , $Q = P \tan \phi VAR$


$$... IX_s \times V \sin \phi = QX_s ... (\xi - 0)$$

$$E_o^2 = V^2 + 2 IR_a \times V \cos \phi + 2 IX_s \times V \sin \phi + I^2 (R_a^2 + X_s^2) \cdots (\xi - 1)$$

وقد اخترنا القيمة ذات الاشارة الموجبة فقط لانها تعطى الضغط الاكبر، وبالتالى مفقودات نحاضية أقل فى ملفات المنتج،

إذا أردنا الحصول على صفط طرفى ٧ ثابت القيمة ، يجب تغيير تيارالتنبيه ، لتغيير قيمه ، على وذلك تبعا لتغيير قيمة تيار الحل I ، ومعامل القدرة و cos و ويتضح من شكلي (١ - ٤) ، (٧ - ٤) أنه عند معامل قدرة الوحدة ، وأى معامل قدرة متأخر تجب زيادة قيمة تيار التنبيه للعصول على ضفط طرفى ثابت القيمة ، بينا نحتاج إلى تقليل قيمة تيار التنبيه ، لنفس السبب ، عند معاملات القيمة ، بينا نحتاج إلى تقليل قيمة تيار التنبيه ، لنفس السبب ، عند معاملات القيمة دات القيمة المنخفضة ، وذلك لأن التيار السعوى المار في ملفات المنتج يقوى المجال المفناطيسي للا فطاب الرئيسية ولا يضعفه ، يبين شكل (٤ - المنحنيات التي تربطه بين تيار التنبيه و تيار الحمل ، وند قيم محتلفة ؟) ، المنحنيات التي تربطه بين تيار التنبيه و تيار الحمل ، وند قيم محتلفة

لمعامل القدرة ، وذلك للحصول على ضغط طرفى ثما بت القيمة .



مثال محلول :

a 3-phase, 50 c/s, 3300 V synchronous generator is rated at 520 KVA. It has a leakage reactance and armature resistance drops of $8^{\,0}/_0$ and $2^{\,0}/_0$ respectively. With the full load rated current circulated in the machine on short circuit, when driven at normal speed, there was an excitation of 2800 ampere turns on each pole of the rotor. The machine gave the following no laod magnetisation curve at normal speed

phase e.m.f. : 920 1620 2050 2300 AT/pole 2000 4000 6000 10000

i) Draw the saturation curve at full load zero power factor, and hence determine the percentage regulation at full load 0.8 p.f. leading.


ii) Find the terminal voltage when the generator is delivering 340 KW at 0.8 p.f. lagging, and with the excitation adjusted to 7000 ampere turns per pole.

(i)
$$I = \frac{520 \times 1000}{\sqrt{2} \times 3300} = 90.85 \text{ A}$$
, $V = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1905 \text{ V}$
 $IX_1 = 1906 \times 0.08 = 152.4 \text{ V}$, $IR_2 = 38.1 \text{ V}$,

 $R_3 = 0.42 \text{ ohm}$
 $IZ = \sqrt{(152.4)^2 + (38.1)^2} = 157.4 \text{ V}$,

 $AT_z = 357$

 $AT_A = AT_{fl} - AT_z = 2800 - 350 = 2450$ أمير لفة/نطب



الساب معامل التنظيم نبدأ أو لا بشعيين معاوقة التزامن هند الحمل $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot (\xi - 0)$ كاهو مبين فى شكل $\cdot (\xi - 0)$ عمامل قدرة صفر، وذلك بتحديد $\cdot (Z_s = 2240 - 1905 = 335)$ \text{V} $Z_s = \frac{335}{90.85} = 3.69 ,$ $X_s = \sqrt{(3.69)^2 - (0.42)^2} = 3.66 \text{ ohms}$ $E_o = \sqrt{(V\cos \phi + IR_a)^2 + (V\sin \phi + IX_s)^2}$ $= \sqrt{(1524 + 38.1)^2 + (1143 + 328)^2}$ = 2145 V $\epsilon = \frac{2145 - 1905}{1905} = 0.126 = 12.6 \%$

بالرجوع إلى منحنى الدائرة المفتوحة نجمد أنه عند ضبط التنبيه على 7000 أمبير لفة على كل قطب تصبح قيمة ، £ تساوى V 2150 ، وللحصول على الضغط المرحلي على أطراف المولد نطبق المعادلة (٨ ـــ ٤) على النحو النالي :

$$P = \frac{340000}{3} = 113250 \text{ W},$$

$$Q = P \tan \phi = 85000 \text{ VAR}$$

$$R_a = 0.42 \text{ ohm}, \quad X_s = 3.66 \text{ ohms}$$

$$b = -[4.6 \times 10^6 - 2(0.113250 \times 0.42 \times 10^6 + 0.085)]$$

$$\times 3.66 \times 10^6)]$$

$$= -[4.6 \times 10^6 - 0.7172 \times 10^6] = -3.8828 \times 10^6$$

$$[0.11325 \times 10^6]^2$$

c =
$$(3.69)^2 \left[\frac{0.11325 \times 10^6}{0.8} \right]^2$$

 $= 13.6 \times 0.02 \times 10^{12} = 0.27 \times 10^{12}$

$$b^2 = 15 \times 10^{12}$$
 , $b^2 - 4c = 13.92 \times 10^{12}$

$$V_{i} = \sqrt{\frac{3.883 \times 10^{6} + \sqrt{13.92 \times 10^{12}}}{2}} = 1950 \text{ V}$$

 V_L (terminal voltage) = $1950 \times \sqrt{3}$ = 3380 V الضغط الخطى : (Power relations) علاقات القدرة

عندما يكون الصغط الطرفى ∇ فولت (الصغط على طرفى الآلة لكل مرحلة ، وهو نفس الصغط المرحلى للحمل) ، وتيار الحمل Γ أمبير ، وزاوية الاختلاف المرحلى بينها Γ ، فان قدرة المحرج (output power) ، التي تعطيه-ا الآلة لكل مرحلة فى الحمل ، والتي ترمز لها بالرمز Γ ، تصبح Γ وات .

فاذا كانت $_{\rm e}$ هى القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى كل مرحلة من ملفات المنتج، بفعل الأمبير لفات $_{\rm e}$ AT على كل قطب ، نجد كما هو مبين فى شكل ($_{\rm e}$ - $_{\rm e}$ بفعل الأمبير لفات $_{\rm e}$ AT على كل قطب ، نجد كما هو مبين فى شكل ($_{\rm e}$ - $_{\rm e}$ بفعل الأمبير لفات $_{\rm e}$ AT هى ($_{\rm e}$ + $_{\rm e}$) (سبق أن رمزنا لهذه الزاوية بالرمز $_{\rm e}$

في مخطط المتجهات الحاص بالآمبير افعات)، وتكون قدرة المدخل الكهربية ومخطط المتجهات الحاص بالآمبير افعات)، وتكون قدرة المدخل الكهربية (Flectrical power input) ويطلق على هذه أيضا اسم قدرة المنتج المرحلية (armature phase power) ويطلق على هذه أيضا اسم قدرة المنتج المرحلية وهي عبارة عن الفدرة (لكل مرحلة) التي يحولها المنتج الى قدرة كهربية ، ويأخذها المنتج من عود الادارة على شكل قدرة ميكانيكية . فاذا أضفنا إلى هذه القدرة المفقودات الحديد (iron or core losses) ، ومفقودات الحديد (iron or core losses) التي تأخذها الآلة الكهربية من الآلة الميكانيكية ، على شكل قدرة ميكانيكية ، التحويلها إلى قدرة كهربية من الآلة الميكانيكية ، على شكل قدرة ميكانيكية ، التحويلها إلى قدرة كهربية من الآلة الميكانيكية ، على شكل قدرة ميكانيكية ، التحويلها إلى قدرة كهربية \mathbf{P} في الحل الكهربي ، و بذلك يكون معامل الجودة الآلة الكهربيدة

بتحليل ، V, E في إتجاه I نجمه ، بالرجوع إلى شكل (٧, E بيان :

 $P_{e} = E_{o}I\cos(\phi + \delta) = I(V\cos\phi + IR_{a})$ $= VI\cos\phi + I^{2}R_{a} \qquad (\xi - \xi)$

وهذا يعنى أن جزءا من القدرة الكهربية P, وهو المعطى بالحد I^2R في المعادلة P, يتبدد على شكل مفقودات نحاسية P قدرة كهربية P في ملفات المنتج ، وتبقى قدرة المخرج P VIcos P التى تعطى للحمل الكهربي ، هذا و تتحدد قيمة P في المعادلة P على حسب تيار الحل P ، ومعاوقة الزامن P كا سبق بيانه في الباب الثالث ، ويمكن إيجاد كل من P, P بدلالة P ، بالرجوع الى شكل P على النحو التالى :

بعد رسم خطط المنجهات من E , V , I باستخدام يع من المنجهات من المرحه في

المباب الثالث، توسم IZ_s من نقطة الآصل O ، ثم نوسم الحط Obac يصنع الزاوية O مع O . نسقط من أطراف O و O و O أعمدة على هذا الحط تقا بله في O و O و O أعمدة على هذا الحط تقا بله في O و O و O على الرّبيب ، كا هو مبين في شكل O و O بالذي تتضح بمر اجعته الحقائق الآنية :

 $\theta=\tan^{-1}\frac{X_s}{R_a}$ حيث $\theta=IZ_s$ و بذلك يكون الخطء Obac متقدما على IZ_s بالزاوية ϕ .

V ميکون مسقط V علی V مين V مين V مين V مين V منها مسقط V علی V ان V علی V ان V منها مسقط V علی V ان V منها مسقط V علی V ان V منها مسقط V علی مذا کله نجد اُن :

Oa = Oc - Ob = $E_o \cos (\theta - \delta)$ - $V \cos \theta = IZ_s \cos \phi$ بالمشرب فی $\frac{V}{Z}$ بنتج أن:

 $P_{o1} = VI\cos \phi = \frac{V}{Z_s} [E_o\cos(\theta - \delta) - V\cos\theta] (\xi - 1)$: في بطريقة عائلة اثبات أن

 $\mathbf{P}_{e1} = \mathbf{E}_{o}\mathbf{I}\cos(\phi + \delta) = \frac{\mathbf{E}_{o}}{\mathbf{Z}_{s}}\left[\mathbf{E}_{o}\cos\theta - \mathbf{V}\cos(\theta + \delta)\right]\left(\mathbf{E} - \mathbf{V}\right)$

ويمكن تمديل ها تين المعادلة ين بحيث تطبقان على المحرك المتزامن ، على النحو التالى :

 $P_{e_1} = \left(\frac{E_o}{Z_s}\right) [V\cos(\theta - \delta) - E_o\cos\theta]$

$$P_{o1} = \left(\frac{V}{Z_s}\right) \left[V\cos\theta - E_{o}\cos(\theta + \delta)\right] (\xi - 1)$$

و باعتبار أن $\frac{\pi}{2} = \theta$ تقريباً يمكن تقريب هذه المعادلات إلى :

$$P_{o1} = \frac{VE_o}{Z_o} \sin \delta = VI \cos \Phi$$

$$P_{e1} = \frac{E_{\circ}V}{Z_{s}} \sin \delta \underline{\otimes} E_{\circ}I \cos \psi \cdots (\xi - 1)$$

هذا و نظراً لآن الزاوية θ تكون قريبة جداً من $\frac{\pi}{2}$ لآن X_s أكبر كثيرا $\theta=\frac{\pi}{2}$ ، فأنه يمكن تبسيط المعادلتين (-1-3) ، باعتبار R_s على النحو التالى :

$$P_{e1} \stackrel{E}{=} \frac{E_{o}}{Z_{s}} V \sin \delta = E_{o} I \cos (\phi + \delta)$$

$$P_{o1} \stackrel{E}{=} \frac{V}{Z_{s}} E_{o} \sin \delta = V I \cos \phi$$

$$(\xi - V)$$


بجد أن $P_{c1} \propto P_{c1} \propto P_{c1}$ في هذه الحالة ، وهذه نتيجة حتمية لإعتبار أن $P_{c1} \propto P_{c1}$ ، $P_{c1} \propto P_{c1}$. $P_{c2} \propto P_{c3}$ ، $P_{c3} \sim P_{c3}$. $P_{c4} \sim P_{c3}$. $P_{c4} \sim P_{c4}$. $P_{c4} \sim P_{c4}$. $P_{c4} \sim P_{c4}$. $P_{c4} \sim P_{c4}$. $P_{c5} \sim P_{c5}$. P_{c5

صغيرة). وهذه الزاوية δ هي التي تحدد مقدار الازاحة التي تحدد فحاور الفيض المفناطيسي ϕ ، التي تنطبق أصلا مع محاور الأقطاب الرئيسية ، وذلك بفعل الفيض المغناطيسي ϕ ، للفات المنتج ، حتى تقيع في النهاية على محاور الفيض المغناطيسي المحصل ϕ . ويطلق على الزاوية δ عادة اسم زاوية الحمل المغناطيسي المحصل ϕ . ويطلق عليها أيضا اسم زاوية عزم الدوران (torque angle) ، كايطلق عليها أيضا اسم زاوية عزم الدوران (torque angle) ، كايطلق عليها أيضا وحدة من الزاوية δ ، وبالتالي قيمة تيار التنبيه ، ويردى إلى زيادة قدرة المخرج لكل وحدة من الزاويه δ ($\frac{P_{01}}{\delta}$) ، وهسدنا يعزز من اتزان الآلة .

ثانيا - تشفيل مولدى نزامي على النوازى على حمل منفهال (Paral el operation of two synchronous generators on isolated load)

يبين شكل (P-3)) مولدى تزامن متصلين على التوازى، ويغذيان معا حملا منفصلا يتمثل فى المعاوقة Z ، حيث E_1 هى القوة الدافعة الكهربية المرحلية، المتولدة فى ملفات المنتج بفعل الأمبير لفات AT_p الموجودة على كل قطب ، بالنسبة للآلة الأولى ، و E_2 بالنسبة للآلة الثانية ، و E_3 هى معاوقة التزامن للآلة الأولى و E_3 الآلة الأولى و E_3 الآلة الأولى و E_3 التيار الذى تشارك به الآلة الأولى و E_3 التيار الذى تشارك به الآلة الثانية ، فى تيار الحل الكلى E_3 .

إذا أمكن جعل الآلتين تولدان قوتين دافعتين كهربيتين متساويتين تماما فى القيمة ، ومتفقتين معامرحلياً ،كل منها تساوى ، ق ، فاننا نحصل على علاقة بسيطة لتقسيم النيار بينها على النحو التالى :



دگل (۱-۱)

$$\dot{V} = \dot{I} \ \dot{Z} = \dot{E}_{0} - \dot{I}_{1} \ \dot{Z}_{1} = \dot{E}_{0} - \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2} \dots \dots (\xi - V)$$

$$\therefore \dot{I}_{1} \dot{Z}_{1} = \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2} , \dot{I} = \dot{I}_{1} + \dot{I}_{2}$$

$$\dot{I}_{1} = \dot{I} \frac{\dot{Z}_{2}}{\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}} , \dot{I}_{2} = \dot{I} \frac{\dot{Z}_{1}}{\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}} (\xi - V\xi)$$

تبين المعادلة (١٤ – ٤) أن الآلتين تتقاسمان التيار الكلى I بينها بنسبة عكسية لمعاوقتي التزامن فيها ، وذلك إذا استطعنا الاحتفاظ بالشرط السابق قائما طول الوقت ، هذا وعلى الرغم من الوقت ، وهو تساوى عدديا ومرحليا طول الوقت ، هذا وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن ندعى القدرة على الاحتفاظ بهذا الشرط دون خلل طوال وقت تشغيل الآلتين على التوازى ، إلا أننا نستطيع أن نبرهن على أن طبيعة تكوين كل من المولدين تساعد على القضاء آليا على الآثار التي تترتب على نشوء تخوين كل من المولدين تساعد على القضاء آليا على الآثار التي تترتب على نشوء اختلاف في المولدين . و نظراً لان القدرة التي يساهم بها كل مولد تتوقف على زاوية الحل 8 ، فان أهم الآثار ، التي تعنينا في يساهم بها كل مولد تتوقف على زاوية الحل 8 ، فان أهم الآثار ، التي تعنينا في

هذا المضمار ، هي تلك للتي تترتب على تقدم متجه القوة الدافعة الكبربية في أحد المولدين على متجه القوة الدافعة الكبربية في الآخرى ، نتيجة لزيادة في سرعة الآولى ، أو ابطاء في سرعة الثانية .

نفرض أولا أن الآلتين متماثلتان ، وتدوران بدون حمل ، وأن القوتين الدافعة بن الكبر بيتين E2 ، E1 متساويتان في القيمة ، ومتفقتان معاً مرحلياً . هذا يمني أنه بالنصبة للدائرة الخارجية ، التي يغذيها المولدان ، يكون المتجهان اللذان يمثلان القوتين منطبةين تمام الانطباق . أما بالنسبة للدائرة الداخلية ، المتكونة منهما معاً علىالتوالى ، فان هذين المتجهين يكونان متساويين فىالمقدار ومتضادين في الاتجاه ، بحيث لاينتج عنهما أي تيار في الدائرة المذكورة . فاذا أسرعت الآلة الاولى قليلاً ، فإن هذا يؤدى إلى تقدم متجه القوة الدافعة الكبر بية فيها ، وهو E₁ ، بالزاوية 26 ، على متجه القوة الدافعة الكهربية في الآلة الثانية ، وهو وذلك كا هو مبين في شكل (٦ – ٤ ب) ، بالنسبة للدائرة الداخليـة بين ${
m E}_2$ المولدين ، وفي شكل (٦ – ٤ ح) ، بالنسبة للدائرة الخارحية لهما مصا . وينتج عن ذلك وجود قوة دافعة كهربية محصلة \mathbf{E}_{s} تعمل على تمرير النيار \mathbf{I}_{s} في الدائرة الداخلية بين المولدين ، كما هو مبين في شكل (٦ – ٤ أ) . وتحتوى هذه الدائرة على معاوقتي النزامن z_1 و z_2 متصلتين على التوالى معاً . ولمـا كانت نسبة عـانعة الزّامن X ، في كل من المعاوقتين ، عالية جدا بالنسبة المقاومة R فيهما ، فان الزاوية θ بين $E_{\rm s}$ و اتساوى 90 درجة كهربية تقريباً . وهذا يعنى ، كما يتضح من شكلي (٦-٤ب، ح)، أن التياد ي يظهر في الدائرة بالنسبة الآلة الأولى كمولد ، وبالنسبة الآلة الثانية كمحرك ، فيكون تأثيره بالإبطاء في سرعة الآلة الأولى ، والزيادة في سرعة الآلة الثانية ، بما يؤدى إلى إعادة توازن الأمور

كما كانت عليه في أول الاس.

إذا أهملنا المفةودات النحاسية في مقاومة الملفات على منتجى المولدين $R_a=0$ واعتبرنا (بفرض أن $R_a=0$) واعتبرنا أن النيار I_s في توافق مرحلي تقريبا مع كل من I_s (كمولد) و I_s (كمحرك) بحد أن القدرة التي يحمل بها المولد، وتتسبب في إبطاء سرعته، و نر و لما بالرمز P_s ، تساوى تقريبا القدرة التي يأخذها المحرك ، وتتسبب في زيادة سرعته ،

$P_s = E_1 I_s = E_2 I_s \dots (\xi - 10)$


يطلق عـلى على المترى بين منتجى المولدين لإعادتهما إلى حالة التوازن الآصلية ، من القدرة التى تسرى بين منتجى المولدين لإعادتهما إلى حالة التوازن الآصلية ، من حيث دوران كل منهما بسرعة التزامن ، واتفاق متجهى القوة الدافعة الكهربية فيهما مرحليا بالنسبة للدائرة الحارجية ، وتزداد قيمة هذه القدرة آلياً بازدياد درجة الخلل في حالة التوازن الآصلية ، كما يستطيع كل مولداحتمال هذه القدرة في حدود قيمـة النها ية العظمى للقدرة التي يولدها . ويلاحظ أن السبب في حدود قيمـة النهاية المولدين ، على هذا النحو ، وبهذه الفاعلية ، يرجع في سريان قدرة الترامن بين المولدين ، على هذا النحو ، وبهذه الفاعلية ، يرجع في الأساس إلى طبيعة تكوين الدائرة الداخلية اكل منهما ، من حيث زيادة قيمة الممانعة الحثية (X) ، في هذه الدائرة ، هلى قيمة المقاومة (R) بدرجة كبيرة ، على يعمل التيار ، القيار الله القيار ، القيار الله الفيار القيار الله الفيار الله الفيار الله الفيار الله الفيار الله الفيار الله الفيار الذي الفيار الفيار الله المراك) .

تسرى قدرة التزامن ، بنفس الطريقة وصحت نفس الظروف السابق ذكرها ،

عندما يشترك المولدان فى تغذية حمل مشترك . و فى هذه الحالة تعمل هذه القدرة على تخفيف الحل عن الآلة التى ابطأت ، وزيادة الحل على الآلة الآخــرى ، عما يعمل على إعادة تو ازن كل منها . يبين شكل $(r-rac{1}{2}c)$ كيف يزداد الحل على الآلة الإولى ، بزيادة قيمة التيار فيها من I_1 إلى I_1 ، وزيادة مصامل قدرته فى نفس الوقت ، وكيف يقل التيار فى الآلة الشـــانية من I_2 إلى I_2 ، وينخفض معامل قدرته ، عا يؤدى إلى تقليل نصيبها من الحل . ويتم التعديل فى قيمة التيار ومعامل قدرته فى الآلتين بفعل تيار الترامن I_3 ، الذى يمر فى الدائرة الداخليـة بين الآلتين ، دون أن يؤثر على تيار الحمل الحارجى I_3 فى شىء .

ينطبق التحليل السابق على مولدين متاثلين ، عند ضبط تيار التنبيه على نفس القيمة فى كل منها ($E_1 = E_2$) . ونستطيع عموما تشغيل مولدين على التوازى معا ، وذلك على الرغم من اختلافها فى كل شىء ، إبتداء من معاوفة التوازى معا ، وذلك على الرغم من اختلافها فى كل شىء ، إبتداء من معاوفة الترامن والقوة الدافعة الكهر بيسة فى كل منهما ، إلى منحنى تنظيم السرعة الذى يتوقف شكله على ضبط منظم الآلة الحركة (Governor of prime mover) . ويؤثر بحرى منحنى خواص المنظم (Governor characteristic) لكل مولد على تقسيم الحمل بين المولدين . ومن المعتاد أن محصل على الحمل الكامل من كل آلة عند سرعة الترامن ، كا هو مبين فى شكل (V - 2) ، بالنسبة لمنحنى خواص المنظم 1 , 2 ، الكلتين 1 , 2 على النوالى . فاذا اختلفت السرعة عن ذلك ، تغير نصيب كل من الآلتين من الحمل ، على حسب بحرى منحنى خواص المنظم الكل منهما ، كا هو مبين على نفس الشكل .

 E_1 إذا فرضنا أن الآلتين تقفقان في بحرى منحنى خواص المنظم ، وأن E_1 لا تساوى E_2 ، وأنهما موصلقان على التوازى على لا تساوى وكذلك E_1 لا تساوى وكذلك التوازى على التوازى التو



شكل (٧ - ٤)

نفس الحل Z الذي يأخذ النيار I عند الصفط V كما هو مبين في شكل (I-1)، محيث يكون النيار الذي تعطيه الآلة الآولى I_1 ، والنيار الذي تعطيه الآلة الثانية I_2 ، وذلك عندما تكون كل منهما دائرة بسرعة النزاهن (أي هند عدم وجود أي إخلال في النوازن فيكون I_2)، نجد أن :

$$\begin{split} \dot{\mathbf{V}} &= \dot{\mathbf{E}}_1 - \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 = \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} \\ \dot{\dot{\mathbf{E}}}_1 - \dot{\dot{\mathbf{E}}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 - \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 \quad , \quad \dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2 \\ \dot{\dot{\mathbf{F}}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 + \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} = \dot{\mathbf{I}}_2 \, (\, \dot{\mathbf{Z}}_2 + \dot{\mathbf{Z}}\,) + \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}} \\ \dot{\dot{\mathbf{E}}}_1 &= \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} = \dot{\mathbf{I}}_1 \, (\, \dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{Z}}\,) + \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}} \\ &\Rightarrow \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{I}}_3 \, \dot{\mathbf{I$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{1} = \frac{(\dot{\mathbf{E}}_{1} - \dot{\mathbf{E}}_{2}) \dot{\mathbf{Z}} + \dot{\mathbf{E}}_{1} Z_{2}}{\dot{\mathbf{Z}} (\dot{\mathbf{Z}}_{1} + \dot{\mathbf{Z}}_{2}) + \dot{\mathbf{Z}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2}},$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{(\dot{\mathbf{E}}_{2} - \dot{\mathbf{E}}_{1}) \dot{\mathbf{Z}} + \dot{\mathbf{E}}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{1}}{\dot{\mathbf{Z}} (\dot{\mathbf{Z}}_{1} + \dot{\mathbf{Z}}_{2}) + \dot{\mathbf{Z}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2}}$$

$$\dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{I}}_{1} + \dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2} + \dot{\mathbf{E}}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{1}}{Z (\dot{\mathbf{Z}}_{1} + Z_{2}) + \dot{\mathbf{Z}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2}} \dots (\xi - 11)$$

$$\dot{\mathbf{V}} = \dot{\mathbf{I}} \dot{\mathbf{Z}} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2} + \dot{\mathbf{E}}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{1}}{\dot{\mathbf{Z}}_{1} + Z_{2} + (Z_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2} / \mathbf{Z})} \dots (\xi - 11)$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{1} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{1} - \dot{\mathbf{V}}}{\dot{\mathbf{Z}}_{1}} , \qquad \dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{2} - \dot{\mathbf{V}}}{\dot{\mathbf{Z}}_{2}} (\xi - 11)$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{3} = \frac{(\dot{\mathbf{E}}_{1} - \dot{\mathbf{E}}_{2})}{\dot{\mathbf{Z}}_{1} + \dot{\mathbf{Z}}_{2} + (Z_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2} / \dot{\mathbf{Z}})} \dots (\xi - 11)$$

Two 3 phase synchronous generators are supplyin a load impedance of 20 + j 10 Ω in perallel. The excitation of each machine is adjusted untill the e.m f. induced per phase is 2200 volts in both. The synchronous impedance of the first machine is 0.4 + j 60 Ω , and that of the second one is 0.5 + j8.0 Ω . Find the terminal voltage, the current supplied by each machine, its power output, and the circulating current for a phasee divergence of 20° (electrical). Calculate the corresponding values, when the e.m.f s are in phase.

إذا فرضنا أن $\rm E_1$ تنطبق على المحورالمرجعى (reference axis) ، فمن هذا $\rm E_1$ أن $\rm E_2$ متأخرة بزاوية مقددارها 20 درجية كهربية ، عندما يحدث الاختلاف المرحلي المنصوص عليه ، وفي هذه الحالة نجد أن :

$$\dot{E}_{1} = 2200 \quad , \quad \dot{E}_{2} = 2200 \mid -20 = 2065 - j800$$

$$\dot{E}_{1} - \dot{E}_{2} = 135 + j800 \quad , \quad \dot{E}_{2} - \dot{E}_{1} = -135 - j800$$

$$(\dot{E}_{1} - \dot{E}_{2}) \dot{Z} = (135 + j800). \quad (20 + j10)$$

$$= -5300 + j17350$$

$$(\dot{E}_{2} - \dot{E}_{1}) \dot{Z} = 5300 - j17350$$

$$\dot{E}_{1} \dot{Z}_{2} = 2200 (0.5 + j8) = 1100 + j17600$$

$$\dot{E}_{2} \dot{Z}_{1} = (2065 - j800) (0.4 + j6.0) = 5626 + j12070$$

$$\dot{E}_{1} \dot{Z}_{2} + \dot{E}_{2} \dot{Z}_{1} = 6726 + j29670$$

$$\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2} = 0.9 + j14.0 \quad , \quad \dot{Z}_{1} \dot{Z}_{2} = -47.8 + 6.2j$$

$$\dot{Z} \dot{Z}_{1} = -52 + j124 \quad , \quad \dot{Z} \dot{Z}_{2} = -70 + j165$$

$$\dot{Z}_{1} \dot{Z}_{2} = -1.785 + j1.24 \quad ,$$

$$\dot{Z} (\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}) + \dot{Z}_{1} \dot{Z}_{2} = -169.8 + j295.2$$

 $\dot{\mathbf{I}}_{1} = \frac{-5300 + \text{j} \ 17350 + 1100 + \text{j} \ 17600}{-169.8 + \text{j} \ 295.2}$

$$= \frac{135 + j800}{-0.685 + j16.24}$$

$$= \frac{12297.4 - j2606}{232.5} = 52.8 - j11.22$$

$$= 54 | -12^{\circ}|$$

المعنى الذي تعبر هذة المقدرة السالمية P_2 ، الآلة الثانية ، أنها أصبحت تعمل مرح ، نتيجة الاختلاف المرحلي بين القوة الدافعة الكهربية التي تولدها ، والقوة الدافعة الكهربية التي تولدها الآلة الأولى (E_1 متأخرة عن E_1 براوية مقدارها 100 درجة كهربية) . لذلك أصبح لراما على الآلة الأولى ، التي تعمل كمولد ، أن تعذى الحل بالقدرة P_3 ، ومقدارها P_3 1370 وتغذى الآلة الثانية كمحرك بالقدرة P_3 ، ومقدارها P_3 13720 مذا بالقدرة P_3 ، ومقدارها P_3 المن القو تين الدافعتين في الآلتين إلى نشو ويؤدى حدوث الاختسلاف المرحلي بين القو تين الدافعتين في الآلتين إلى نشو قدرة تزامن تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، كما مبق شرحه ، فتنتج قدرة تزامن تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، كما مبق شرحه ، فتنتج الآلة الأولى قدرة النرامن P_3 ، التي تعمل على إبطاء مبرعتها (كمولد) ، وتأخذ الآلة الثانية قدرة الترامن P_3 ، التي تعمل على زيادة مبرعتها (كمحرك) ،

 $P_{s1} = 3 E_1 I_s \cos \phi (E_1, I_s)$ = 3 × 2200 × 54 cos 12 = 348000 W

 $P_{s2} = 3E_2I_s \cos \phi (E_2, I_s) = 354000 \text{ W}$

عندما تكون E_1 فى اتفاق مرحلى مع E_2 (وهى حالة التشفيل المعتادة عند عدم وجود أية متساعب أو أخطىاء) يصبح $E_1=0$ ، ونحصال حلى التيارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسبة للمعادلات من (١٦ – ٤) إلى (١٩ – ٤) ،

فنجد أن:

$$I_{1} = \frac{1100 + j 17600}{-169.8 + j 295.2} = \frac{4998800 - j 3304000}{115700}$$

$$= 43.15 \quad j 28.55 = 51.75 \mid -33.5^{\circ}$$

$$I_{2} = \frac{880 + j 13200}{-169.8 + j 295.2} = \frac{3740700 - j 2494500}{115700}$$

$$= 32.3 - j 21.5 = 38.7 \mid -34^{\circ}$$

$$I = I_{1} + I_{2} = 75.45 - 50.05 = 90.5 \mid -34^{\circ}$$

$$V = I Z = (75.45 - j 50.05) (20 + j 10)$$

$$= 2009 - j 246.5$$

$$= 2020 \mid -70^{\circ}$$

$$P_{1} = 3 \times 2020 \times 51.75 \cos 26.5 = 280000 \text{ W}$$


$$P_{2} = 3 \times 2020 \times 38.8 \cos 27 = 209000 \text{ W}$$

$$P = 3 \times 2020 \times 90.5 \cos 27 = 487000 \text{ W}$$

مثال کلول (۲):

Two identical 2000 KVA alternators operate in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 cycles on no load to 48 cycles on full load. The corresponding uniform speed drop of the second machine is 50 to 47.5 cycles. (a) How will the two machines share a load of 3000 Kw? (b) What is the maximum load at unity power factor that can be delivered without over—loading either machine?

نرسم منحنى خواص المنظم لكل آلة ، الذى هو عبارة عن خط مستقيم فى هذه الحالة . ويتحدد الحط الآول ، الآلة الآولى بالنقطتين (50,0) . (50,0) . (48,2000) كما بتحدد الحط الثانى ، لكالة الثانية بالنقطتين (50,0) , (50,0) ، مم مجمع الاحداثيين الآفقيين لحذين المنحنيين عند تردد معين، المحصول على نقطة على المنحنى المحصل عند نفس التردد ، كما هو مبين في شكل (٨ – ٤) . لإيجاد توزيع الحل الكلي البالغ WX 3000 نعين النقطة المناظرة لهذا الحل على المنحنى



المحسل، ثم نرسم خطا أفقيا لتحديد الحمل على كل آلة ، كما هو مبين فى شكل (٨-٤) . يلاحظ أن الآلة الأولى تأخذ حملا أكبر من الآلة الثانية دائما، لان معدل هبوط الرّدد فيها مع الحمل أقل من الثانية . فلكي نوزع الحمل 3600KW على الآلتين ، هون تعدى الحمل على احداهما عن الحمل الكامل ، يراعى أن تأخذ على الآلة الآولى 3000 فقط ، كحد أقصى الحمل عليها ، ثم يحدد الحمل على الآلة الآلة بنفس الطريقة السابقة ، ونجد أنه يبلغ 3000 في هذه الحالة . الثانية بنفس الطريقة السابقة ، ونجد أنه يبلغ 3000 في هذه الحالة .

ثالثًا - الاكة المنزاصة على قضبان بونهائية

The synchronous machine on infinite bus-bars

(Infinite bus-bars) : الْقَصْبَانُ اللانهائية

بدأت عملية توليد القدرة الكهربية (generation of electric power) على نطاق ضيق ، باستخدام وحدات صفيرة ، تشكون كل منها من مولد كهربائى محدودالقدرة ، يدور بوساطة آله حرارية ، وهى الى تحول الوقود إلى طاقة ميكانيكية تعطيها للمولد على عمود الإدارة ، لكى يحولها بدوره إلى طاقة كهربية ، وقد كان تقذين هذه الوحدات بتم على أساس حمل معين ، كانارة منطقة صفيرة ، أو تغذية عدد من المحركات الكهربية ، إلى غير ذلك من المهام المحدودة ، التى تنفذ فى نطاق ضيق .

ومع ازدياداستخدام القدرة الكهربية فى الأغراض الصناعية ، والاستخدامات المنزلية والعامة ، بدأت تزداد حجوم وحسدات التوليد ، ثم تطور الأمر إلى تركيز توليد القدرة الكهربية فى محطات كبيرة ، ونقل هذه القدرة وتوزيمها فى مفاطق استخدامها ، إذ وجد أن ذلك يكون أكثر كفاءة وينتج الطاقة الكهربية بسعر أقل . كما أن استخدام القدرة الهيدروليكية من مساقط توليدالمياه ، كقوة محركة للمولدات ، فرض علينا توليد القدرة الكهربية على نطاق كبير جدا عند هذه المساقط ، ثم نقل هذه القدرة ، وتوزيمها بعد ذلك .

ونظراً لزيادة الاحمال بدرجة كبيرة على بمض المحطات الكبيرة ، بما يزيد عن سعتها ، فى بعض الأوقات ، فى الوقت الذى تكون فيه الاحمال ، على محطات أخرى كبيرة أيضا ، أقل من سعتها بكثير ، فقد نشأت فكرة عمل الترابط بين

الكبيره (Interconnection between stations) ، اكى يمكن توزيع الأحمال الزائدة عليها جميعاً ، بحيث لا يتعدى الحمل ، في أى وقت، على أى منها ، حلها الكامل . بذلك يصبح عندنا في النهاية شهكة واحدة مترابطة من المحطات الكبيرة ، تتمثل في قضبان عمومية ، تتصل بها وتغذيها جميع وحدات التوليد في جميع المحطات . ويكون مقنن قدوة هذه القضبان كبيراً جداً ، ويساوى بحدوع مقنن قدرات الوحدات في جميع المحطات ، بحيث تتضاءل قدرة أية وحدة من هذه الوحدات بالنسبة إلى قيمة القدرة الهائلة المتجمعة على تلك القضبان ومثل هذه الوحدات بالنسبة إلى قيمة القدرة الهائلة المتجمعة على بناء على صغر قيمة قدرة الوحدة الواحدة ، بالنسبة لقيمة القدرة المتجمعة على القضبان اللانهائية . ويلاحظ أنه ، القضبان اللانهائية ، فان توصيل هذه الوحدة ، أو فصلها عن القضبان ، لا يمكن أن يؤثر ، بأية حال من الأحوال ، في قيمة ضغط هذه القضبان وترددها . هذا إلى جانب وجود أدوات وأجهزة تعمل أيضا على حفظ الضغط والتردد (constant voltage constant frequency bus-bas)

ويختلف سلوك الآلة المتزامنة ، وخواص تشفيلها ، عندما تساعد فى تفذية الحل ، بتوصيلها على قضبان لانهائية ، حيث تصبح بذلك متصلة على النوازى مع جميع مولدات الوحدات الآخرى الموصلة على هذه القضبان ، اختلافا تاما عن سلوكها ، وخواص تشفيلها ، عندما تعمل على حمل منفصل ، أو تتصل على التوازى مع آلة أخرى لنفذية حمل منفصل ، وينشأ هذا الاختلاف من النواحى الآلة :

أولا ــ يمكن تغيير الضغط المرحلي على أطراف الآلة ، وتغيير ثيار الحمل كذاك ، بتغيير تيار تنبيه الآلة (مما يؤدى إلى تغيير القوة الدافعة الكهربية المتولدة

فيها (E) ، إذا كانت الآلة تغذى حملا منفصلا ، بينها لا يمكن تغيير الضغط المرحلي على أطراف الآلة ، المتصلة بالقضبان اللانهائية ، لأن ضغط هذه القضبان لا يتأثر بأية تغييرات تحدث في الآلة ، كاأن هناك إلى جانب ذلك ما يعمل على حفظه ثابتاً ، كا سبق شرحه . هذا و يؤدى تغيير ثيار التنبيه ، في الآلة المتصللة بالقضبان اللانهائية ، إلى عمل تغييرات أخرى بالنسبة لخواص تشفيل الآلة ، كما سيأتى ذكره فها بعد .

ثانيا _ يتحدد معامل القدرة فى الآلة التى تعمل على حمل منفصل بناء على نوع هذا الحل ، من حيث نسبة المانعة الحثية أو السعوية فيه إلى المقاومة ، بينها يمكن ضبط معامل القدرة على قيمة همينة ، فى حالة الآلة المتصلة بالقضبان اللانهائية، عن طريق تغيير تيار التنبيه ، كا سوف يتضح فيها بعد .


ثالثا _ يمكننا بدء تشفيل الآلة التى تفذى حملا منفصلا ، وهى موصلة إلى هذا الحمل ، دون اتخاذ احتياطات معينة ، بينا يستدعى الآمر ، بالنسبة للآلة التى يراد توصيلها إلى قضبان لانهائية ، أن تمر الآلة بعملية هعينسة ، يطلق عليها اسم عملية التزامن (Synchronization) ، تنفذ بكل دقة ، وتستنفذ بجموداً ووقتا ، وذلك قبل توصيل الآلة إلى القضبان .

عملية الترامن (Synchronization)

يحب قبل توصيل الآلة المتزامنة إلى القضبان اللانهائية توافر الشروط الاتهـة:

ر ان يكون الصفط المرحلي هند أطراف الآلة مساويا للصفط المرحلي
 ٧ للقضيان اللانهائية . وحيث أن الآلة لايمر فيها تيار في هذه الحالة ، فعني هـذا

 AT_p أن القوة الدافعة الكهربية المرحلية E_0 ، المتولدة فى الآلة بفعل الآمبير لفات على كل قطب من الافطاب، يجب أن تساوى فى القيمة وتتفق مرحلياً مع V ، كا هو مبين فى شكل (V - V) .



(1-4)

 p_s ، عندما ثدور بسرعة الثرامن p_s ، عندما ثدور بسرعة الثرامن p_s ، في مساوية لتردد القضبان اللانها ئية الثابت p_s ، أى أن p_s ، مساوية لتردد القضبان اللانها ئية الثابت p_s ، أى أن p_s ، أى أن تثبت الآلة على الدوران بسرعة النزامن p_s ولا تحيد عنها .

٣ ــ أن يكون توصيل أطراف الآلة إلى القضبان بالتعاقب المرحلي المضبوط، بمعنى أن طرف المرحلة الأولى فى الآلة يوصل إلى القضيب الذى تتصل به أطراف المراحل الآولى فى مولدات الوحدات الآخرى، وهكذا. ويقال فى هذه الحالة

إن النماقب المرحلي الآلة يماثل النماقب المرحلي الفضبان the same phase sequence as the bus – bars ويطلق على الهملية ، التي يتم فيها تحضير الآلة بحيث تتوافر لها هذه الشروط ، اسم عملية التزامن . وتبدأ عملية التزامن باعداد الآلة الحرارية نفسها ، وإدارتها لكي تدير المولد ، مم ضبط الضغط والسرعة ، والمراجعة على صحة التعاقب المرحلي ، قبل قفل مفتاح التزامن ، الذي يصل الآلة بالقضبان اللانهائية . ويتم تنفيذ عملية التزامن بمساعدة أجهزة ، توصل بين الآلة والقضبان اللانهائية ، كما هو مبين في شكل (ه - ع) ، ويستدل منها عل مدى توافر الشروط المطلوبة .

يبين شكل ($\rho - \frac{1}{2}$) كيفية اجراء عملية النزامن بطريقة يطلق عليها عادة اسم طريقة المصابيح المصنية (Bright lamp method) . توصل المصابيح الثلاثة ويربي الآلة ، بحيث الدربي المصباح I_1 , I_2 , I_3 عبر مفتساح التزامن ، بين القضيمان اللانهائية وبين الآلة ، بحيث يوصل المصباح I_1 بين القضيم رقم 2 وطرف الآلة رقم 1 ، ثم يوصل المصباح الشالث I_1 بين القضيم رقم 3 وطرف الآلة رقم 3 ، ويقال في هذه الحالة إن المصباح الشالث I_2 بين القضيم رقم 3 وطرف الآلة توصيلا متقاطعا (cross connected) ، الأوليين موصلان بين القضبان والآلة توصيلا متقاطعا (direct connected) ، يبين الفوليم وين الفوليم وعندما تكون قراءة I_2 الفرق بين المنفط الخطى الآلة ، كايبين I_3 الفرق بين هذين الضغط الآلة ، وفي هذه الحالة تكون قراءة I_3 تساوى صفراً . و تبدأ القضبان يساوى صفراً . و تبدأ علية المذا النحو ، عن طريق تذبير تياد الشنبية في الآلة ، مع ضبط صرعة دوران المولد عند سرعة التزامن ، على قدر


الإمكان. وفي أثناء ذلك يحدث للصالبيح أحد أمرين: ١ ؎ أن تغيى. جميمها (Brighten and darken in irregular succession) بطريقة غير منظمة أو ٧ ـ أن نطى. وتنطفى، بالتنسابع بطريقة دورية منتظمة Brighten) and darken in regular succession) ففي الحالة الأولى يكون التعاقب المرحلي المولد مختلفا عن التعاقب المرحلي للقضبان ، ويلزم لذلك تبديل توصيل أى طرفين من أطراف المولد الثلاثة على مفتماح النزامن ، لكي يصبح التعماقب المرحلي للمولد مماثلا للتعاقب المرحلي للقضبان . أما الحالة الثانية فتعني أن التعاقب المرحلي متماثل على الناحيتين ، كل ما في الأمر أن سرعة التزامن ، وبالتالي تردد الآلة ، لم يصل إلى الحد المضبوط بعد ، ويلزم لذلك تقليل السرعة ، أو زيادتها ، على حسب اللزوم ، لكي نصل بقيمة تردد الآلة إلى الحد الذي يساوى فيه تردد القضبان بالضبط . وسوف يتبين أنـــا من دورية تعـاقب إضاءة المصابيح ، واظلامها ، هل الآلة أسرع ، أو أبطأ من اللازم . فيكون تعاقب الإضاءة في الحالة الأولى بترتيب معين للمصابيح، وفي الحالة الثانية بالترتيب المضاد. وعندما يستقر الوضع على أن يصبح كل من المصبماحين 12 , 12 مضيمًا بنفس الدرجـة (الممتادة لإضاءته)، والمصباح يرمظلما، يتأكد لنا أن تردد الآلة قد انضبط، مع تماثل التماقب المرحلي على الناحيتين ، وباعتبار أننا نكون محافظين طوال الوقت ، عن طريق تفيير تيار التنبيه ، على تساوى ضفط الآلة مع ضفط القضيان، تكون عملية النزامن قد تمت . ونستطيع حينئذقفل مفتاح النزامن S ، لكي تصبح الآلة موصلة على القضبان اللانهائية ، دون أن يكون ماراً فيها أي تيار ، وبحيث تكون القوة الدافعة الكهربية المرحلية E المتولدة فيها مساوية فىالقيمة ، ومتنقة مرحلياً ، مع ضغط القضبان المرحلي ٧ . ويقال حينتذارن الآلة قد أصبحت عائمة (floating) على القضبان ، فهي لاتأخذ منها ، ولاتمطيها شيئا . وسوف نرى

بعد ذلك كيف يمكننا تشغيل الآلة كمولد ، يأخذقدرة ميكانيكية على عود الإدارة ، ويحولها إلى قدرة كهربية يعطيها للقضبان ، أو تشغيلها كمحرك ، يأخذ قدرة كهربية من القصبان (المفروض أن قدرتها لانهائية بسبب الترابط بين المحطات ، كهربية من القصبان (المفروض أن قدرتها لانهائية يعطيها على عمود الإدارة .

يبين شكل ($\rho - 3 + \gamma$) الصغوط الموجودة على المصابيح الشلائة ، عندما تكون السرعة مضبوطة ، والضغوط متساوية ، والتعاقب المرحمي متماثلا على الناحيتين ، حيث تنطبق متجهات ضغوط القضبان المرحلية V_{b1} و V_{b2} و V_{b3} الناحيتين ، حيث تنطبق متجهات ضغوط القضبان المرحلية V_{b1} و V_{b2} و V_{b3} الانطباق . وفي هذه الحالة على ضغوط الآلة المرحلية V_{m2} و V_{m2} و V_{m3} ، ثمام الانطباق . وفي هذه الحالة نجد أن الصغط V_{11} على المصباح V_{12} يساوى الصغط على المصباح V_{13} وكلا منها يساوى الضغط الخطى ، بينها يكون الصغط على المصباح V_{13} يساوى صفراً . وهذا يفسر اطمئناننا إلى صحة الأوضاع تماماء عندما يضيء المصباحان الأولان بنفس الشدة ، ويظلم المصباح الثالث اظلاما ناما ، وفي الواقع أنسا صوف نجد من المسير جدا ضبط الأمور ، ثم بقائها ، على هذا النحو ، وأن أقصى ما نستطيع المتوصل اليه أن تأخذ المصابيح الثلاثة في الاضاءة والاظلام ، في تعداقب دورى من البطء ، يكون من البطء ، بحيث يعطينا الفرصة الكافية ، لقفل المفتاح V_{13} ، في المقتاح V_{13} ، في المقتاح V_{13} ، في المقتاح V_{13} ، المقتاح

يبين شكل (١٠-٤) كيف يستخدم جهاز يسمى منظار التزامن (synchroscope) للساعدة في عملية المتزامن، وزيادة التثبت من توافر الشروط المطلوبة. وفي مثل هذه الاحوال يتم اجراء عملية التزامن، في المعتاد، أولا على قضبان تزامن (sychronizing bus - bars)، حتى فتفادى حدوث أية اضطرابات في الشبكة الكهربية، نتيجة لإرتكاب أي خطأ في خلال العملية.

ويمكن حينئذ استخدام أجهزة آلية تمنع توصيل مفتاح النزامن ، مالم تكن الشروط اللازمة متوافرة تماما . ويتكون منظار التزامن ، بكل بساطة ، من ثلاث ريشات من الحديد ، موجودة على محوروا حد ، يفصل بين كل اثنتين منهاز اوية مقدارها



شکل (۱۰ – ٤)

120 درجة . وهى معرضة لتأثير المجال المفناطيسي المحصل ، الذي ينشأ تتيجة لوجود المجال المفناطيسي الدائر بفعل ضفط القصبان ، مع المجال المفناطيسي الدائر بفعل ضفط الآلة . لذلك يدور مؤشر المنظار في إتجاء المجال الأسرع ، محيث يمكن معرفة هل الآلة مسرعة أو مبطئة عن الحد اللازم . ويتحدد ذلك بناء على دوران المؤشر ، في أي من الاتجاهين المتضادين ، بالنسبة لعلامة واضحة ، يكون وقوف المؤشر عندها دليلا على استقرأر الامور على الوضع الصحيح .

ضبط قيمة التيار ومعامل القدرة للالة عندما تعمل كموله:

بعد أن يتم توصيل الآلة إلى القضبان اللانهائية ، وتصبح عائمـة عليهـا

 $(\dot{E}_o=\dot{V})$ ، يمكن تشفيلها كمحرك ، أو كمولد ، كا سبق ذكره . و نبين فيما يلى بالتفصيل كيف يتم تغيير قيمة تيار الحمل ، الذى يسرى من الآلة إلى القضبان عندما تعمل كمولد ، أو يسرى من القضبان إلى الآلة عندما تعمل كمولد ، في كلتما وزاوية اختلافه المرحلي مع الضغط \dot{V} ، أو معمامل قدرته بمعني آخر ، في كلتما الحمالتين . وسوف نعتمد في تحليلاتنما القمادمة على حقيقتين أسماسيتين ، سبق الحمالتين . وسوف نعتمد في تحليلاتنما القمادمة على حقيقتين أسماسيتين ، سبق الحمالتين . وسوف نعتمد في تحليلاتنما القمادمة الأولى تتعلق بالمعادلة التي تربط بين القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الآلة \dot{E} ، والضغط الطرفي \dot{V} ، وتيار الحل \dot{E} ومعاوفة الآرامن \dot{Z} ، التي تعتبر ثابتة ، كما توجد في مخطط المتجهات ، حيث :

$$\dot{\mathbf{E}}_{\circ} = \dot{\mathbf{v}} + \dot{\mathbf{I}} \dot{\mathbf{Z}}_{\circ} \cdots \cdots \cdots \cdots (\varepsilon - \mathbf{v} \cdot)$$

والحقيقة الثانية تتعلق بالمعادلة (11 - γ) ، التي تعطى قيمة القوة الدافعة n_s ، وتقرر أنها تتناسب تناسبا طرديا مع كل من سرعة التزامن p_s ، والفيض المغناطيسي الكلي p_s ، الناشيء عن الأمبير لفات على كل قطب رئيسي ΔT_p .

بوضع ها تين الحقيقتين نصب أعيننا نستنتج أن تعديل التيار i ، في القيمـة وزاوية الإختلاف المرحلي ($\frac{1}{|\phi|}$) ، لا يمكن أن يتم ، بالنسهـة الآلة المتزامنة العائمة على القضبان اللانهائية ، (لا بتعديل \hat{E} (قيمة و إتجاها) ، وبالتالى تعديل كل من \hat{Z} و \hat{Q} ، لأن كل من \hat{Z} و \hat{Z} ثابت القيمة و الإنجاه .

أولا : بالنسبة لتعديل n ، نجد أن هذا لايتمشى مع طبيعة الآلة المتزامنة ،

حيث أن من أهم خصا تصما ثبوت سرعة النزامن، بما يتناسب مع ثبوت تردد القضبان الموصلة إليهـا $\left(rac{p \, n_s}{60}
ight)$. ولكن يمكننا مع ذلك الآخذ بمبدأ تفيير السرعة في فترات تلاشي (transient periods) ، تتعرض لها الآلة وقت التغيير (لحظات قصيرة جداً) ، ثم تعود إلى فصابها الصحيح ، من حيث ثبوت سرعة التزامن عند قيمتها الأصلية ، في حالتها المستمرة (steady state). وفي حالة الرغبة في تغيير السرعـة، عنـدما تكون الآلة عاملة كمولد ، فان الوسيلة الوحيدة لذلك تكون عن طريق تغيير عزم الدوران الحرك الآلة ، وذلك بضبط المنظم (Governor) في الآلة الحرارية ، أو للنوربينة (تفيير استملاك الوقود أو دخول البخار أو الماء للتوربينة) . وفي هذه الحالة تتغير سرعة الآلة لحظيا ، بسبب اختلال التوازن بين عزم الدوران المحرك على عود الإداره، وعزم الدوران المضاد الناشيء عن رد فعل المنتج ، الممثل في الجال المغناطيسي الدائر . ويؤدى ذلك في النهاية إلى اختلاف في قيمة الزاوية 8 التي سبق أن بينا أنها تتوقف على مقدار الحل الموجود. وهذا كله يعنى أننا نستطيع أن نستعيض عن تغيير السرعة ، للمَاثير على E ، بتغيير ضبط المنظم في الآلة الحـرارية التي تدير المولد ، بحيث ينتج عن ذلك تغيير في قيمة القدرة الفعالة (active power) التي تعطى للقضبان الرئيسية عن طريق المو لد . وفى هذه الحالة ينشأ تغيير أساسى في قيمة الزاوية 8 بالذات .

أما في حالة الرغبة في تغيير السرعة ، للتأثير على E ، عندما تكون الآلة عاملة كمحرك ، فإن الآوضاع المناظرة لحالة للمولد تستدعى منا ، في هذه الحالة، نغيير الحل الميكانيكي على عمود الإدارة ، لإيجاد الآختلال اللازم بين عزم الدوران الحرك ، الذي يتركز في المجال المغناطيسي الدائر ، وعزم الدوراف

المضاد للحمل ، بحيث ينشأ تغيير لحظى فى المعرعة ، يؤدى إلى حدوث التغيير المطلوب فى قيمة الزاويه 8 . مم تستقر الأمور بعد إنقضاء فترة التلاثى ، التى حدث فى خلالها تغيير الحل ، بحيث تكون القدرة الفعالة (active power) التى يأخذها الحرك من القضبان اللانهائية فى حالة الإستمرار (steady state) الجديدة ، قد تغيرت عن ذى قبل ، وأصبحت مقابلة للحمل الميكانيكى الجديد ،

ثانيا : بالنصبه لتعديل ه ، ويكون ذلك بتعديل قيمة AT ، عن طريق تغيير تيار التنبيه في الآلة ، نجد أن القدرة الفمالة ، التي يعطيها المو لد للقضبان ، أو يأخذها المحرك من القضبان، لادخل لها بهذا النيار (اللهم إلا من ناحية تغير قيمة القدرة التي تتبدد على شكل حرارة في ملفات الأقطاب ، بسبب مرور تيار التنبيه فيها ، وهي نسبه ضئيلة جداً من قدرة الآلة ، محيث لايلتفت اليها في هذا المجال، ومن ثم فلا يوجد ما يبرر الإعتقاد بأن له تأثيرًا عليها) ولكن إذا استعرضنا تأثير رد فعل المنتج ، كما سيق شرحه ، على قيمة الفيض ، ﴿ ، نجد أَنَّهَا تتأثر أساسا بفعل مركبة التيار غير الفعالة (التي نتوقف عليها قيمة AT)، التي تعطى فيضا مغناطيسيا مباشرا ، يطرح من . ۞ إذا كانت مركبة التيكار حثية (inductive) ،و بجمع مع φ إذا كانت مركبة النيار سعوية (inductive). وهذا يعني أن تغيير تنبيه الآلة (change of excitation) يؤدى إلى تغيير قيمة مركبة التيار غير الفعالة ، وبالتالى قيمة القدرة غير الفعالة ، التي تعطيهــا الآلة القضبان ، عندما تعمل كولد ، أو تأخذها من القضبان ، عندما تعمل كحرك . وهذا يحمل في طياته تغييراً أساسيا في زاوية الإختلاف المرحـ لي ϕ بين الضفط ٧ والنيار ١ ، و بالتالي معامل القدرة الذي تعمل عنده الآلة . هذا و يمكن تلخيص كل ما سبق في حقيقت بن هامة بن ، وهما خاصة بن بتشغيل الآلة المتزامنة على

القصيان اللانهائية ، سواء كمولة ، أو كمحرك :


ر — إن تغيير ضبط منظم الآلة الحرارية adjustment of governor) عدود إدارة المحرك ، setting في حالة المولد ، وتغيير الحمل الميكانيكي على عدود إدارة المحرك ، لا يحدث أي تغيير في القدرة غير الفعالة (reactive power) ، وإنما يؤدي إلى تغيير القدرة الفعالة (active power) ، التي يعطيها المولد للقضبان ، أو يأخذها المحرك من هذه القضبان ، هذا ويستتبع تغيير القدرة الفعالة تغييراً في مركبة التيار الفعالة ، نظراً لأن الضغط ٧ ثابت القيمة .

٧ - إن تغيير تيار التنبيه للآلة ، أو تنبيه الآلة باختصار ، لا دخل له بالقدرة الفعالة التي يعطيها المولد القضبان ، أو بالحل الميكانيكي على عود إدارة الحرك ، وإنما يعمل على تغيير القدرة غير الفعالة (reactive power) ، التي تصرى من المولد إلى القضبان ، أو يأخذها المحرك من القضبان . هذا ويستتبع تغيير القدرة غير الفعالة تغييراً في مركبة التيار غير الفعالة ، لأن الضغط ٧ ثابت القيمة .

وفى كلنا الحالتين يحدث تغيير فى معامل القدرة ، أو بمعنى آخر تغيير فى زاوية الاختلاف المرحلي بين الصغط والتيار . ولكن نظراً لآن لمركبة التيار غير الفعالة تأثيراً مباشراً (مضاد أو مع) الفيض المغناطيسي الكلي ϕ ، الذى تتوقف عليه قيمة E ، نجد أن تغيير الننبيه أبعد أثراً على معامل القدرة من تغيير ضبط وضع المنظم .

يَبِينِ شَكَلَ (١١ هـ ٤) كيف تتأثر \dot{E}_{o} (قيمة و انجاها) بِتغيير كل من I_{o} التيار غير الفعال ، و I_{o} الثيار الفعال ، في الآلة . ففي (أ) نجد أن تغيير التيار

غير الفعال، عندما يكون التيار الفعال، وبالنالي القدرة الفعالة، مساويا ألصفر،



يؤدي إلى تحرك طرف المتجه \dot{E}_{o} عـلى خط مستقيم يميـل هــــــلى الأفقى بالزاوية \dot{E}_{o} د \dot{E}_{o} . وطاق عـلى هــذا الخط اسم خط معــامل القــدرة صفـر (zero power factor line) ، أو خط القدرة الفعالة صفر power factor line) ، و خط القدرة الفعالة صفر power line) ، إذ أنه عبارة من الحل الهندمي لطرف المتجه \dot{E}_{o} ، عنـــــدما يتفير التيار غير الفعال في الآلة ، وتتفير القدرة غير الفعال في الآلة ، وتتفير القدرة غير الفعالة في الآلة ، فنتفير القدرة غير الفعالة الداخلة إلى (حالة المولد) ، أو الحارجة من (حالة الحرك)، القدرة في الوقت نفسه ، القضان اللانهائية ، وتكون القدرة الفعالة ، ومعامل القدرة في الوقت نفسه ، مساويين المصفر .

وفي (ب) نرى كيف يؤدى تغيير النيار الفعال؛ عندما يكون النيار غير

الفعال ، وبالتالى القدرة غير الفعالة ، هساويين الصفر ، إلى جعل طرف المتجه قي يتحرك على خط عودى على الخط السابق ، أى يميل على الخط الرأسى بالزاوية و . ويطلق على هذا الخط اسم خط معامل القدرة الوحدة factor line) (zero reactive power line) أو خط القدرة غير الفعالة صفر (factor line) وخط القدرة غير الفعالة صفر (المتعدما يتفير التيار الفعال فى وهو عبارة عن المحل الهندسي لطرف المتجه في ، عندما يتفير التيار الفعال في الآلة ، وتتفير القدرة الفعالة الداخلة إلى (حالة المولد) ، أو الحارجة من وعامل القدرة مساوية الصفر، ومعامل القدرة مساوية الموحدة .

وَفَى (ح) ارى كيف تتحدد نقطة تشغيل الآلة ، على حسب تحديد طرف المعاقة و ق ، على تقديد طرف المعاقة و ق ، على تقاطع خطين يوازى أحدهما خطالقدرة الفعالة صفر ، ويوازى الثانى خط القدرة غير الفعالة صفر ، ويبعد الخط الآول عن خط القدرة الفعالة صفر بالمسافة التي تمثل ي I ، أى بما يتناسب مع قيمة المركبة الفعالة التيدار ، وبالنالي قيمة القدرة الفعالة في هذه الحالة . لذلك يمكن اعتبار هذه المسافة بمثلة القدرة الفعالة بمقياض رسم قدره هدين ، واعتبار الخط الأول ممثلا لهذا للمستوى من القدرة الفعالة . بمعنى أن طرف ق يتحرك على هذا الخط ، هند ثبوت القدرة الفعالة على هذه القيمة ، وحدوث تغييرات أخرى في الآلة .

ويبعد الخط الثانى عن خط القدره غير الفعالة صفر بالمسافة التي نمثل I,Z أى بما يتناسب مع قيمة المركبة غير الفعالة للتيار ، وبالتالى قيمة القدره غير الفعالة في هذه الحالة . لذلك يمكن اعتبار هذه المسافة ممثلة للقدره غير الفعالة بمقياس القدره السابق تعيينه ، واعتبار الحظ الثانى ممثلا لهذا المستوى من القدره غير الفعالة . بمعنى أن طرف E يتحرك على هذا الحظ ، عند ثبوت القدرة غير الفعالة على هذه القيمة ،

Eogo si sella la
مستعاليهات
Cookkw
S 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I JESO SONKW
00%KW
m to Bath
1 10
18 20 Josy
50%KW
1
100%KW 18
150%KW
N99:1=30. F. 8.

(8-17) 15=

وحدوث تغييرات أخرى في الآلة .

استطيع بناء على ماسبق رسم ما يستى بمخطط الحل الكهر بائى Electrical (الفعالة) الذي تتحدد عليه مستويات مختلفة القدرات الفعالة وغير الفعالة ، محيث يمكن ، بمعرفة معلومات معينة ، تحديد نقطة تشغيل الآلة عليه ، ثم تتبع ما يحدث لهامن تغييرات ، ومعرفة نتائج هذه التغييرات ، بالنسبة لخصائص التشغيل ، على مخطط الحل بسهولة .

بنفس المقياس. ويكون مقياس رسم القدرة أن كلسم يمثل y وات، أوفولت أمبير ممانع، أو فولت المبير، على حسب ما إذا كانت القدرة فعالة، أو غير فعالة، أو غير فعالة، أو خاهرية، على الترتيب، حيث:

$$y = \frac{3 \text{ Vm}}{Z_a}$$

يمكن اعتبار أصلاع المثلث abe ممثلة للتيار ومركبتيه الفعالة وغير الفعالة ، بحيث يمثل abe ممثل abe عمثل abe ممثل abe المركبة غير الفعالة المثار abe المركبة الفعالة المثيار abe ممثل abe المركبة غير الفعالة المثيار أن كل اسم يمثل abe أمبير . هذا ويصفع abe الزاوية abe مع abe بحيث يكون abe أعلى الخط abe ، في حالة المثيار المتأخر ، وأسفل abe حالة المثيار المتقدم ، في حالة المولد ، والمعكس في حالة المحرك .


باعتبار أن I هو تيار الحل الكامل يمكن رسم مستويات القدرة المختلفة ، منسوبة إلى الحل الكامل ، كا هو مبين في الشكل ، حيث تمثل ى نقطة النشفيل عند الحل الكامل ، ويمثل Oo ، بمقياس رسم الضغط ، القوة الدافعة الكهربية وقي ويمكن استخدام الشكل بعد ذلك في تحديد نقط التشفيل الجديدة ، عسلى حسب مراصفاتها ، كا سوف يتضع من الامثلة النالية . ويلاحظ في هذا المضار أن مستويات القدرة المعطاة تكون ثابتة تماما على الخطوط المناظرة ، كا أننا محسل عند ثبوت قيمة تيار التنبيه ، أو ثبوت التنبيه باختصار ، على دواثر تعطى مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات قدرة فعالة منتفة ، تزداد قيمتها بريادة قيمة الزاوية 8 (من ع الى مستويات قدرة فعالة منتفة ، تزداد قيمتها بريادة قيمة الزاوية 8 (من ع الى مرازيا لخط معامل قدرة الوحدة مع دائرة مستوى التنبيه المناظرة ، وينتج عن موازيا لخط معامل قدرة الوحدة مع دائرة مستوى التنبيه المناظرة ، وينتج عن

ازدياد قيمة الزاوية 8 بعد ذلك انحفاض فى قيمة القدرة (تقاطع دائرة التنبيه مع مستوى أقل للقدرة). وبذلك تكون الآلة قد خالفت قواعدالتزامن بالنسبة لمحلاقة القدرة بالزاوية 8 ، كما تعبر هنها المعادلة (١٢ ــ ٤) . ويقال فى هذه الحلاقة القدرة بالزاوية كسرت حد التزامن (broke out of synhronism) ، كما يطلق على الخط ، الذى يرسم من O موازيالخط معامل القدرة الوحدة ، خط يطلق على الخط ، الذى يرسم من O موازيالخط معامل القدرة الوحدة ، خط نهاية الاتزان (Limit of stability line) ، لأنه يمثل فى الواقع الحد الذى تخرج بعده الآلة عن حالة الاتزان . ويلاحظ من الشكل أن مستوى النهاية العظمى القدرة ، التي يستطيع المولد أن يعطيها للقضبان ، يزداد بازدياد التنبيه ، وبالتالى بازدياد قيمة ، وبالتالى بازدياد قيمة ، و

يلاحظ أن خط معامل قدرة صفر، وخط معامل قدرة الوحدة، يقسهان غطط الحل الكهربائي إلى أربعة أقسام، حيث يختص القسهان في الناحية اليسرى من خط معامل قدرة صفر بالمولد، فيختص الربع الواقع أعلى خط معامل قدرة الوحده بمعاملات القدرة المتأخرة، والربع الواقع أسفل خط معامل قدره الوحده بمعاملات القدرة المتقدمة، هذا ويختص القسمان في الناحية الميني من خط معامل قدرة صفر بانحرك، فيختص الربع الواقع أعلى خط معامل قدره الوحده بمعاملات القدرة المتقدمة، والربع الواقع أسفل هذا الخط بمعاملات القدرة المتأخرة.

و يلاحظ أنه بينها تكون القدرة الكهربية α 3VI cos في حالة المولد هي قدرة المخرج (output) ، فانها تمثل في حالة الحرك قدرة المدخل (input) . لذلك المخرج (disput) ، فانها تمثل في حالة المولد ، وقدرة المدخل في حالة المحرك. يختص هذا المخطط بقدرة المخرج في حالة المولد ، وقدرة المدخل في حالة المحرك. وعند استخدام هذا المخطط لحل المسائل المخاصة بالمحركات ، يراعي أن إتجاه تيار

الحرك يكون فى عكس إتجاه تيار المولد، بالنسبة للقضهان اللانهائية ، فبينما يكون ساريا من القضبان إلى المحرك فى الحالة الأولى ، يكونساريا من المولد إلى القضبان فى الحالة الثانية ، لذلك يجب عكمى إتجاه تيار الحرك ، لكى يمكن تطبيق جميع القواعد السابقة ، عند الرسم على مخطط الحمل ، لتحديد خواص تشغيل الحرك .



: (1) Jua

1 — A synchronous generator, which is synchronised and connected to 11000 V, 50 c/s infinite bushars, has to supply 3000 KW at C.8 power factor lagging. It has a synchronous reactance of 15 ohms and an armature resistance of 1 ohm. Explain, with the aid of a load diagram, how the station operator would proceed to make the machine deliver the required load to the bushars, and find the value of the machine E.M.F in this case. Find the value of the E.M.F at which the

machine would supply the same power at unity power factor. Find for this value of the E.M.F the maximum power and the corresponding power and power factor which the machine would deliver to the bushars before it breaks out of synchronism.

اكى يمكن الآلة أن تعطى الحل المطلوب القضبان، عند معامل القدرة المحدد ، يقوم عامل الحطة (station operator) بضبط المنظم الآلة الحرارية ، وضبط تيار التنبيه، بالتتابع خطوة يخطوة ، بحيث يمكن تحميل الآلة تدريجيا بمعاملات قدرة مختلفة ، عند أجزاء الحمل المختلفة ، حتى يتم في النهاية ضبط التيار ، السارى إلى القضبان ، بقيمته عند الحمل الكامل ، وضبط معامل القدرة المطلوب مع هذا التيار . هذا ويلاحظ أن تفيير قيمة الكيلووات ، المأخوذ من الآلة ، يكون عن طريق تغيير ضبط المنظم ، بينها يكون تغيير معامل القدرة أساسا عن طريق تغيير تنبيه الآلة . ويسترشد العامل في خلال هذة العملية بقراءات الآجهزة المعدة لهذا الغرض، كا يمكن أن يسترشد أيضا بمخطط الحسل الكهربائي للآلة ، إذا كان جاهزاً أمامه .

يبين شكل (١٣ – ٤) مخطط الحمل الكهربائي للآلة ، مرسوما عسلى أساس المعلومات الآتية:

$$I = \frac{3000}{\sqrt{3} \times 11 \times 0.8} = 196.3 \,\text{A} \,, \, I_a = 157.2 \,, \, I_r = 118$$

$$V = \frac{11000}{\sqrt{3}} = 6350 \,\text{W}$$

$$Z_s = \sqrt{(15)^2 + (1)^2} \, \underline{\omega} \, 15.05 \, \text{ohms}$$

$$I_a Z_s = 2365 \, \text{V} \,, \, I_r Z_s = 1775 \, \text{V}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{15}{1} \leq 86^{\circ} 12'$$

مقاييس الرسم:

1 cm = 1000 V =
$$\frac{1000}{15.05} \stackrel{\triangle}{=} 66.5 \text{ A}$$

= $\frac{3000 \times 6350}{10^3 \times 15.05} = 1270 \text{ KW}$

الةوة الدافعة الكهربية عند الحمل الكامل:

 $E_{\circ} = 8.63 \text{ cms} = 8630 \text{ V}$

لكى تعطى الآلة نفس الحل الـكامل (القدرة الفعالة) ، عند معامل قدرة الوحدة ، يجب أن يتحرك الحلوف E_{\circ} على نفس خط القدرة الفعالة حتى يقع على النقطة b_{\circ} ، فتكون قيمة القوه الدافعه الكهربية فى هذه الحالة هى E_{\circ} يساوى Ob

$$E'_{\circ} = 7 \text{ cms} = 7000 \text{ V}$$

قيمة النهاية العظمى للقدرة التي يعطيها المولد للقضيان اللانهائية ، قبل أن يخرج عنى حد الانزان ممثلة بالمسافة ad ، وذلك عندما يكون الننبيه كما هو عند b ، أى مع القوة الدافعة الكهربية ، E .

ad = 6.4 cms = 8120 KW

وفى هذه الحالة نجد أن:

 $I_{_{\rm m}}\,Z_{_{S}}=9.05$ cms = 9050 V , $I_{_{m}}=600$ A $\phi_{m}=\,45^{\circ}\;leading\ ,\ cos\ \varphi_{m}=\,0.707$

مثال (٢) :

a 3—phase synchronous generator has the following open circuit characteristic:

Field current (amps) : 0 32 50 75 100 140 open circuit E.M.F/phase : 0 1800 2830 3810 4330 4790

The armature has a resistance of 0.5 ohm and a synchronous reactance of 5 ohms per phase. The machine is synchronised and connected to 6600 'volt infinite bus bars to which it delivers 4000 kW, when the field current is adjusted to a value of 130 amperes. Find the machine current and power factor.

If the steam admission is increased by 40 % and the field current is adjusted to 100 amps., find the new values of the machine current and power factor at what value of the field current would the machine deliver a maximum power of 6500 KW, before it breaks out of synchronism?

$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \, V$$
 , $I_a = \frac{4000}{\sqrt{3} \times 6.6} = 350 \, A$, $Z_s = 5.03$

عندما يكون تيار التنبيه 130 أمبير نحصل على قوة دافعة كهربية مرحلية من منحنى الدائرة المفتوحة مقدارها 4700 $\rm E_{\circ}=4700$ فولت . نأخذ مقاييس الرسم :

1 cm = 500 V =
$$\frac{500}{5.03}$$
 = 99.3 A = $\frac{1500 \times 3810}{5.03 \times 10^3}$
= 1136 Kw

 $I_a Z_s = 1762.5 V = 3.53 cms$, V = 7.62 cms

$$\theta = \tan^{-1} \frac{5}{0.5} \cong 84^{\circ} 18' \text{ ab } = \frac{4000 \text{ KW}}{1136} = 3.53 \text{ cms}$$

يمكن تحديد النقطة 6 باعتبار ab يمثل هبوط الصفط I ، أو باعتباره يمثل قدرة الحمل الفعالة 4000 كيلووات بذلك يتحدد مستوى الحمل الكامل، الذي يمر بالنقطة b ، ويوازى خط معامل القدرة صفر . النقطه C ، وهي نقطة التشغيل عند الحمل الكامل ، تقع على هذا الحفط ، وتتحدد على أساس أن Oc يمثل B ، أي أن :

$$OC = \frac{4700}{500} = 9.4 \text{ cms}$$

نحصل من الرسم على النتانج الآنية ، بالنسبة لنقطة التشغيل C :


 $\varphi = 13.5^{\circ}$, $\cos \varphi = 0.9724 \, \text{lagging}$

 $IZ_s = 3.6 \text{ cms} = 1800 \text{ V}$, I = 363 A

عندما يزداد دخول البخار بمقدار % 40 (عن طريق ضبط المنظم) تزداد القدرة الفعالة التي يعطيها المولد للقضبان بحيث تصبح $E_{\rm color}$ القدرة الفعالة التي يعطيها المولد للقضبان بحيث تصبح قيمة $E_{\rm color}$ الجديدة ، كا كيلووات . وعند ضبط نيار التنبيه على 100 أمبير تصبح قيمة $E_{\rm color}$ الجديدة ، كا نحصل عليها من منحني الدائرة المفتوحة هي 4330 $E_{\rm color}$. يقع طرف $E_{\rm color}$ على خط القدرة $E_{\rm color}$ كيلووات ، كما هو مبين في شكل ($E_{\rm color}$) ، فتتحدد نقطة التشغيل الجديدة $E_{\rm color}$. ونحصل من الشكل على الننائج الاتية ؛

 $\varphi'=12.5^{\circ}$, $\cos\varphi'=0.9763\,\mathrm{leading}$

 $I'Z_s = 5 \text{ cms} = 2500 \text{ V}$, $I' = 5 \times 99.3 = 496.5 \text{ A}$




شکل (۱٤) م

برسم خط النهاية العظمى للقدرة على مستوى 6500 كيلووات نجدان "ab" يساوى $\frac{6500}{1136}$ من السنتيمترات ، وتكون $\frac{6500}{1136}$ من السنتيمترات ، وتكون $\frac{6500}{1136}$ من $\frac{6500}{1136}$ من الطول "ac" عثلا بالطول "ac" عثلا بالطول "ab" بينها يكون $\frac{6500}{1136}$

 $E'_{\circ} = 6.6 \times 500 = 3300 \text{ V}$, $I_{f} \subseteq 60 \text{ A}$ ($I_{m} = 9.6 \times 500 = 4800 \text{ V}$) $I_{m} = 9.6 \times 99.3 \cong 955 \text{ A}$: (7)

How can the active and reactive powers, delivered by a synchronous generator to infinite busbars, be changed?

A 3 phase, star connected synchronous generator has an effective resistance and synchronous reactance per phase of 0.75 ohm and 10 ohms respectively. It is connected to 6600 V, 50 c/s infinite bushars to which it delivers 2500 KW. When the induced line E.M.F is adjusted to 9000 V, find the line current and power factor. Find also the stalling curren at this value of excitation and the efficiency, assuming mechanical, iron and excitation losses of 120 KW



شكل (١٠) شكل

يبين شكل (10 – ٤) كيفية رسم مخطط الحمل الكهربائى فى هـذه الحمالة ، وذلك باستخدام تيار مضاد فى الاتجاه لتيار المولد .

$$I_a = \frac{2500}{\sqrt{3} \times 6.6} = 219 \text{ A}$$
,

 $V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \text{ V}$, $Z_s = 10.03 \Omega$
 $E_o = \frac{9000}{\sqrt{3}} = 5200 \text{ V}$,

 $\theta = \tan^{-1} \frac{10}{0.75} = 85^{\circ} 43^{\circ}$

مقاييس الرسم:

1 cm = 500 V =
$$\frac{500}{10.03}$$
 = 49.7 A = $\frac{1500 \times 3810}{10.03 \times 10^3}$
= 570 KW

يمكن تحديد النقطة b باعتبار ab باعتبار ab باعتبار b باعتبار ab باعتبار

ab =
$$\frac{219}{49.7} = \frac{2500}{570} = \frac{219 \times 10.03}{500} = 4.4 \text{ cms}$$

 $I=245~\mathrm{A}$, $\cos\phi=0.90$ leading

تيار التوقف (stalling current) هو أقصى قيمة للنيار يستطيع الحرك أن يأخذها من الينبوع قبل خروجه عن حدالا نزان مباشرة ، أى أنه هو النيار I_m المناظر لقيمة النهاية العظمى للقدرة مع E_m المعطاه ، ونحصل عليه بطريقة عائلة لتلك التي حسلنا بها عليه في حالة المولد ، كما هو مبين في شكل (١٥ – ٤) .

 $I_{m} \, = \, 672 \ \mathrm{A}$, cos $\varphi_{m} = 0.837 \ lagging$

لحساب معامل الجودة تحسب المفةودات النحاسية ¡I2R :

 $I^2 R_a = (245)^2 \times 0.75 \times 10^{-3} = 45 \text{ KW}$

المفقودات الكلية:

120 + 45 = 165 KW

$$\eta = \frac{2500}{2500 + 165} = 0.937 = 93.7 \%$$

المحرك المتزامن عل القضبان اللانهالية:

(Synchronous motor on infinite bus - bars)

يمكننا أن مجمل الآلة المتزامنة العائمة على القضبان اللانهائية ، بعد إجراء علية التزاءن وقفل مفتاح التزامن ، تعمل كولد أو كمحرك . ففى الحالة الاولى تغذى الآلة بالقدرة الميكانيكية على عود الادارة ، بما يؤدى إلى تقدم محاور الأفطاب الرئيسية، على محاور المجال المفناطيسي لرد فعل المنتج، بالزاوية المناظرة في هذه الحالة)، وفي الحالة الثانية يوضع حمل ميكانيكي علي عود الإدارة ، بما يؤدى إلى تأخر محاور الاقطاب الرئيسية، عن محاور الجال المغاطيه ي

لرد فعل المنتج، بالواوية المناظرة β (سالبة في هذه الحالة). وعندما تعمل الآلة كمحرك فانها تأخذ قدرة مدخل من القضبان اللانهائية مقدارها φ 3 VI cos وعيث φ هي زاوية الاختلاف المرحلي بين ضغط القضبان الثابت ، وتيار الحمل الذي تسحبه الآلة من هذه القضبان . وقد سبق أن بينا أننا نستطيع ، عندعكس اتجاه التيار ، استخدام مخطط الحل الكهربائي ، بالنسبة اقدرة المدخل في حالة الحوك ، بنفسي الطريقة التي استخدم بها في حالة المولد . ويعني عكس إتجاه التيار هنا أن تأثير تيار الحولد ، إذ بينا يعطى التيار المتأخر، هنا أن تأثير تيار الحولد ، أن التيار المولد ، أذ بينا يعطى التيار المتأخر، في حالة المولد ، تأثير أ مفناطيسيا مضادا (demagnetising effect) على الأقطاب الرئيسية ، تجد أن التيار المتأخر يعطى تأثيرا مغناطيسيا مساعدا (magnetising effect) على المولد ، و ع أصغر من ۷ في حالة الحرك . لذلك نجمد أن هيا يتضح من المولد ، و ع أصغر من ۷ في الحرك ، عندما يكون التيار متأخرا ، كا يتضح من تكون أصغر من ۷ في حالة المولد ، نتيجة للتأثير المفناطيسي المساعد لتيار تكون أصغر من ۷ في حالة المولد ، نتيجة للتأثير المفناطيسي المساعد لتيار الحل على الافطاب الرئيسية ، و تكون ع أكبر من ۷ في حالة الحرك ، تقيجة لتأثير المفناطيسي المساعد لتيار الحل على الافطاب الرئيسية ، و تكون ع أكبر من ۷ في حالة الحرك ، تقيجة لتأثير المفناطيسي المساعد لتيار المفناطيسي المساعد لتيار لتأثير التيار المفناطيسي المضاد على الافطاب الرئيسية .

نخرج بما سبق بنتيجة هامة ، بالنسبة للمحرك المتزامن، وهي أننا نستطيع أن نجمل هذا المحرك يسحب تيارا سعويا (متقدما على الضغط) من القضبان ، بزيادة تيار التنبيه ، بحيث تصبح ، قل أكبر من V . ويوصف المحرك في هذه الحالة بأنه يعمل بتنبيه زائد (overexcited) ، وهو يعمل ، بالتيار السعوى الذي يسحبه من القضبان ، على تحسين معامل القدرة power — factor) ، وهو يالقضبان معظمها حثية . لذلك (power — factor على القضبان معظمها حثية . لذلك

تستخدم المحركات المتزامنة لتحسين معامل القدرة فى خطوط النقل الكهربائية ، فيوصل محرك متزامن عند نقطه الاستقبال (receiving end) في الحط ، أوعند مركز ثقل الاحمال (centre of gravity of load) ، ويدار بدون حمل ، وبتنبيه زائد ، لكى يعمل على تحسين معامل القدرة ، مما يؤدى إلى خفض قيمة هبوط الصغط فى الحظ ، وبالتالى تحسين معامل التنظيم لهذا الخط ، ويطلق على المحرك المتزامن حينئذ اسم المكثف المتزامن (synchronous condenser)

عزم دوران المحرك : إذا راعينا أن الجزء R_a 312 من القدرة الداخلة للمحرك Q_a 312 من القدرة المنتج ، فاننا المحرك Q_a 3 VI Q_a 3 VI Q_a من القدرة الكهربية Q_a على النحو التالى :

 $P_e = 3 \text{ VI cos } \phi - 3 \text{ I}^2 R_a = 3 E_o \text{ I cos } \psi \text{ watts } (\xi - 7\%)$

$$T_e = \frac{P_e}{2\pi \frac{n_s}{60} \times 9.81} = 0.973 \frac{P_e}{n_s}$$
 Kg.m.

= P_e synchronous watts ... (٤-٢٢)

ويكون عزم الدوران الفرملي T (Rg.m) الحمل ، الذي نحصل عليه في النهاية، مناظراً للقدرة الفرملية بالحصان (brake horsepower) ، وهي عبارة عن القدرة ، بعد طرح مفقودات الحديد وللفقودات الميكانيكية ، P منها ، حيث :

$$P_c - P_c = 746 \text{ BHP} = T \times 2\pi \frac{n_s}{60} \times 9.81$$

 $T = 727 \text{ BHP} \text{ Kg. m.} \cdots \cdots (\xi - YY)$

وبلاحظ أنه عند وجود مولد متزامن على قضبان لا نهائية ، فاننا نستطيع أن نخفف الحل هليه تدريجيا (عن طريق ضبط المنظم) ، حتى يصبح بدون حمل ويصمح عائما مرة أخرى على القضبان ، وبذلك يمكن تحميل عمود الإدارة بحمل ميكانيكي ، والآلة دائرة بسرعة التزامن ، في نفس الاتجاه ، فينعكس إتجاهالتياد ويصبح ساريا من القضبان إلى الآلة ، بعد أن كان يسرى من الآلة إلى القضبان . هذا ويمكن تغيير قيمة التياد ، وزاوية اختلافه المرحلي ، عن طريق تغيير الحل الميكانيكي على عمود الإدارة ، وهو ما يناظر ضبط المنظم ، أو تغيير القدرة الميكانيكي على عمود الإدارة ، وهو ما يناظر ضبط المنظم ، أو تغيير القدرة المحركة في حالة المولد ، ثم عن طريق تغيير القنبيسه ، تماما كما حدث بالنسبة المهود الدولد .


تغيير تيار المنتج في المحرك نتيجة لتغيير التنبيه مع ثبوت قدرة المخرج: ثمثل القدرة P في الممادلة (٢١ - ٤) القدرة الميكانيكية الكلية ، التي ينتجها المحرك على عمود الإدارة ، وهي تزيد عن القدرة الميكانيكية الفرملية ، التي نستفيد بها في الحمل ، بالمفقودات الميكانيكية ومفقودات الحديد . ونظراً لأن هذه المفقودات الحمل ، بالمفقودات الميكانيكية ومفقودات الحديد . ونظراً لأن هذه المفقودات ثابتة تقريبا ، فاننا نستطيع اعتبار أن P هي القدرة الميكانيكية التي نحصل عليبا حتى يمكن استخدام المعادلة (٢١ - ٣٠) في تحليل خصائص المحرك ، وذلك بتعديلها على النحو التالى :

$$I^2-\frac{V}{R_a}$$
 I cos $\phi=-\frac{P_{e1}}{R_a}$ ($P_{e1}=\frac{P_e}{3}=\frac{1}{3}$ المدر ذالرحلون المحلولة ، بحد أن المحدى هذه المادلة ، بحد أن المحدى المحدى عنده المحدى عنده المحدى المحدى $\left(\frac{V}{2R_a}\right)^2$ المحدى منده المحدى $\Phi=\left(\frac{V}{2R_a}\right)^2$ المحدى منده المحدى منده المحدد المحدد

يمثل الحدد $\frac{V}{2R}$ تيارا في اتفاق مرجلي مع V (لأن المفسوم عليه مقاومة) ، وبذلك نجد أن الحد الآيسر من المعادلة (٢٤ – ٤) عبارة عن مجوع مربعي تيارين ، مطروحاً منه ضعف حاصل ضرب هذين التيارين فيجتا الزاوية بينها ، بما يعنى أن هذين التيارين يكونان ضلعى مثلث يكون ضلعه الثالث هو $\sqrt{\left(rac{
m V}{2\,
m R_a}
ight)^2\,-\,rac{
m R_{e1}}{
m R_a}}\,$ local length of $(\xi-\gamma\xi)$ local length of $(\xi-\gamma\xi)$ local length of $(\xi-\gamma\xi)$ و بمكن رسم هذا المثلث بمقياس رسم معين للنيار ، فنحصل على المثلث Oab ، كما هومبين في شكل (١٦ – ٤ أ) ، وذلك عند قيمة معينه للقدره ،P (الحمل الكامل)، التي يسحب عندها المحرك تياراً معينا Ι ، عند معامل قدرة معين φ cos ، من القضبان اللانهائية . ويلاحظ أننا نكون بهذه الطويقة قد قنا بحل المعادلة (٢٤ –٤) بالرسم . وفي هذه الحالة يجب أن يكون أي من \mathbf{I} أو $\mathbf{\phi}$ معلوما مع \mathbf{P}_{e} ، لكي يمكن تحديد الثانى فيها . فلذا كانت P ثابتة (أى أن الحل الميكانيكي على عمودالادارة يظل ثابتًا) ، فاننا محصل على قيم مختلفة التيار على حسب تغير قيمة \$ ، نتيجة لتغيير تنبيه الآلة . وفي الحقيقة أننا نحصل على قيمتسين للقيار I ، عند كل قيمسة لزاوية الاختلاف المرحلي ﴿ ، أو عند تنبيه مدين الآلة ، وبالآحرى عند معامل القدرة φ cos و كما يتضح من حل المعادلة (٢٤ – ٤) بالنصبة لـ I ، حيث :

$$I = \frac{V}{2R_a} \cos \phi \mp \sqrt{\left(\frac{V}{2R_a} \cos \phi\right)^2 - \frac{P_{e1}}{R_a}} \quad (\xi - V_0)$$

و بالنسبة للحل بالرسم ، المبين في شكل (١٦ –٤) ، نجمد أن ثبوت قيمة ، ٩ يؤدى إلى ثبوت طول المستقيم ab ، مما يعنى أن المحل الهندسي الطرف متحب النيار I ، عندما تتغير φ ، في هذه الحالة ، على محيط دائرة مركزها ، ونصف



شکل (۱۹ – ٤)

قطرها $\sqrt{\frac{V}{2R_a}^2} - \frac{R_{e1}}{R_a}$ وهو تيار أيضا) وهر ما لذى يمثل المقدار $\frac{V}{R_a}$ وهر تيار أيضا) ويكون لكل قيمة للزاوية ϕ قيمتان للتياد I ، [حداهما كبيرة (الخط المتقطع) نرفضها، والثانية أصغر منها نأخذ بها .

براجعة المعادلة (٢٥ هـ) ، نجمد أنه عندما تكون P_{i} تسساوى صفراً ، بحد يعنى عدم وجود حمل ميكانيكى على عمود الادارة ، وهي حالة اللاحمل، فانقيمة المتيار I إما أن تساوى صفرا (وهي القيمة المعقولة التي نأخذ بها) ، وإما أن تساوى $\frac{V}{R_{a}}$ $\cos \varphi$ أو يمت غير معقولة ولانأخذ بها) . فاذا كانت φ تساوى صفرا ، فان هذا يعنى أن نصف قطر الدائرة المناظر في الرسم هو $\frac{V}{2R_{a}}$. وتكون هذه الدائرة هي المحل الهندسي لطرف متجه التيار I في حالة اللاحمل .

$$P_{\text{emax1}} = \frac{\nabla^2}{4 R_a} \cdots \cdots (\xi - \nabla^2)$$

وتؤول الدائرة فى هذه الحالة إلى النقطة a (نصف القطر a يساوى صفرا) وتكون قيمة التيار المناظرة (قيمة واحدة فقط) هى $\frac{V}{2R_a}$. وهذا يعنى أن قيمة قدرة المدخل تصبح V أى V أى V أى مرحلة من مراحل ألمحرك . وتكون القدرة المفقودة فى ملفات المنتج عبارة عن V V أى قيمة معامل الجودة أى مندة ألمدخل ، عا يعنى أن قيمة معامل الجودة أصبحت V 50 فى هذه الحالة .

نستخلص بما سبق أنه عند ثبوت قيمة القدرة ، P ، وتغيير تنبيه المحرك ، فان طرف متجه التيار I يقع على محيط دائرة تحددها القيمة ، بحيث يكون لكل قيمة دائرة معينة . هذا و لا يؤثر تغيير التنبيه على قدرة المخرج الميكانيكية ، تغيير تيار المنتج في المحرك نتيجة لتغيير قدرة المخرج مع ثبوت تنبيه الآلة : سبق أن بينا أن المعادلة (٧٠ - ٤) التي تربط بين القوة الدافعة الكهربية ، والتي تتولد في المولد ، والصغط ٧ على أطرافه ، والتيار I الذي يسرى منه ، تعنى التي تتولد في المولد ، والصغط ٧ على أطرافه ، والتيار I الذي يسرى منه ، تعنى

أن متجه القوة الدافعة الكهربية ﴿ يَتكُونُ مِن مَركَبَيْنَ، احداهما عبارة عزمتجه الصغط المرحلي على أطراف المولد و نالاتجاه . لذلك بجد أنه في جميع مخططات مرحلة من مراحل المولد و تصاده في الاتجاه . لذلك بجد أنه في جميع مخططات المتجهات الخاصة بالمولد بجب أن نلاحظ أن رأس السهم على كل من و و ق يشير إلى الوضع المزحلي الفعلي لها ، بينا يشير رأس السهم على المتجه و أ في المتجه عكس اتجاه متجه هيوط الضغط الفعلي في المنتج ، على أساس أن ما نشير اليه هو عكس اتجاه متجه هيوط الضغط الفعلي في المنتج ، على أساس أن ما نشير اليه هو و تساويه في للقدار . وقد كان من الممكن كتا بة المادلة بالصورة التي تتمشي مع قانون كرشوف، على أساس أن الضغط الطرفي و هو محصلة الضغط ، في منسافا وهو عكس الا تجاه المعطى .

لكى نحصل على معادلة ، عائلة للمادلة (٠٠-٤) ، بالنسبة للحرك ، يجب أن نراعى أن الضغط المرحلى ∇ للقضبان ، التى يسرى منها التيار Γ للمحرك عند معامل قدرة معين Γ ، يجبأن محتوى على المركبة Γ ، التى تساوى هبوط المرحلي في المنتج و تضاده في المرتجاه ، وكذلك على المركبة Γ — ، التى تساوى القوق الدافعة الكهربية المرحلية Γ المضادة (حالة للحرك) و تضادها في المرتجاء . ويكون التعبير عن ذلك عمادلة عائلة المعادلة (٢٠-٤) على النحو التاليد .

يبين شكل (١٦ – ٤ ب) مخطط المتجهات للمحرك على أساس المعادلة (٢٧ – ٤)، كا تمثلها أضلاع المثلث TQO . بقسمة حدود المعادلة (٢٧ – ٤) على \dot{z} :

$$\frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_{s}} = -\frac{\dot{\mathbf{E}}_{o}}{\dot{\mathbf{z}}} + \dot{\mathbf{I}}$$

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}} = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_{s}} + \frac{\dot{\mathbf{E}}_{o}}{\dot{\mathbf{z}}_{s}} \dots \dots \dots (\mathbf{I} - \mathbf{Y} \mathbf{A})$$

إن كل حد فى المعادلة (74-3) عبارة عن متجه ذى قيمة ، التى هى عبارة عن قيمة التى المناظر فى المعادلة (74-3) مقسومة على (75-3) وهو متأخر عن متجه هذا الحد المناظر بالزاوية (75-3) هو مبين فى شكل (75-3) عيث تمثل أضلاع المثلث Ocb حدود المعادلة (75-3) .

تنوقف قيمة الواوية 8 ، فى كل من المثلثين Ocb , QQT ، على مقدار الحمل الميكانيكى (القدرة P) على المجرك . وعندما يكون تنبيه المحرك ثابتا عند قيمة معينة ، والحمل الميكانيكى متغيرا ، فان النقطة P تتجرك على محيط دا ثرة يتوقف نصف قطرها على P ، وبالنالى على تنبيه الآلة الثابت . وفى نفس الوقت تتجرك النقطة P على محيط دا ثرة أيضا ، يمثل نصف قطرها القيمة P الثابتة أيضا . وتتحدد بذلك قيمة كل من P و على حسب قيمة P ، التي يحددها الحمل الميكانيكي المتغير ، عند تنبيه معين ثابت الآلة . وبتغيير التنبية، وتشبيته عند قيم الميكانيكي المتغير ، عند تنبيه معين ثابت الآلة . وبتغيير التنبية، وتشبيته عند قيم

معينة أخرى ، نحصل على دوائر أخرى ، كما هو مبين فى شكل (١٦ ــ ٤ ب) .


هنتهنهات ٧ وهنهنيات ٥ للهجرك المنزامن :

(The V — and O — curves)

يمكن جمع شكلي (١٩ – ٤ أ ، ب) فى مخطط واحد ، لكي نستنتج منه بمض الحواص المميزة للحروك المتزامن ، ويتم ذلك بقطا بق المتجهين Ob ، اللذين يمثلان نفس التيار \mathbf{I} في الشكلين ، معاً . وحينشذ فسوف تقدع النقطة \mathbf{G} على الدائرة التي تمثل $\mathbf{P}_{e1} = \mathbf{0}$ ، كما يتضح من التحليل الآتى ، بالرجوع إلى شكل الدائرة التي تمثل $\mathbf{P}_{e1} = \mathbf{0}$) :

Oc =
$$\frac{V}{Z_s} = \frac{V}{R_a} \times \frac{R_a}{Z_s} = \frac{V}{R_a} \cos \theta$$

= Od $\cos \theta \cdots \cdots \cdots \cdots (\xi - Yq)$



نرسم من $\frac{V}{2R_a}$ الفدرة الميكانيكية الثابتة ، وتكون أكبرها هي دائرة القدرة $\frac{V}{2R_a}$ ، كما سبق بيانه في شكل $\frac{V}{2R_a}$) . مم نرسم من $\frac{V}{2R_a}$ دوائر التنبيسه للثابث ، وهي التي تمثل في شكل $\frac{E}{Z_s}$ ، كما سبق بيانه في شكل $\frac{E}{Z_s}$ ، كما سبق بيانه في شكل $\frac{E}{Z_s}$ ، كما سبق بيانه في شكل $\frac{E}{Z_s}$ ،

تنقاطع كل دائرة من دوائر التنبيه الثابت مع دائرة القدرة الثابت $P_{e1} = 0$ الميكانيكي ثابتا أو عند اللاحمل ، في نقطتين ، ما يعني أننا إذا احتفظنا بالحمل الميكانيكي ثابتا عند هذا المستوى ، وقمنا بتغيير تنبيه المحرك ، فاننا نحصل على قيمتين مختلفتين لتيار المنتج I عند كل قيمة لتيار التنبيه أو $\frac{E}{Z_s}$ ، فنحصل على التيارين 10 و 10 مع دائرة التنبيه الصغرى ، التي نصف قطرها 10 ، ونحصل على التيارين 10 و 10 مع دائرة التنبيه التي تليها ، التي نصف قطرها 10 ، ومحدا . ويلاحظ 10 أننا نحصل على تيار المنتج يساوى صفرا عند النقطة 10 ، ومعدا أرة التنبيه الثالثة ، التي نصف قطرها 10 ، والمدر التي نصف قطرها 10 ، فاننا نحصل على قيمة واحدة التيار مرة أخرى عندما قيمت واحدة التيار مرة أخرى عندما تسمى دائرة التنبيه ، التي نصف قطرها 10 ، دائرة القدرة في النقطنين قيمت و 10 ، دائرة القدرة في النقطنين المنطمقتين 10 و 10

برسم المنحنى الذى يربط بين تيار الحمل I ، وتيار التنبيه أو $\frac{E_{o}}{Z_{s}}$ ، من النتائج السابقة ، نحصل على منحنى I للمحرك عند اللاحل، و يكون الجزء الاسفل من هذا المنحنى بين النقطة I و I شكل I و I شكل I سكن I ، هو منحنى I للمحرك عند اللاحل

أيضاً . ويمكن رسم منحنيات 0 ومنحنيات ∇ أخسرى ، عند مستويات قدرة عنلفة ، بنفس الطريقة ، كما هو مبين فى شكل ($1 \vee 1 = 0$ أ ، $1 \vee 1$ بالنسبة لمستوى القدرة P'_{e1} .

بدراسة هذه المنحنيات نلاحظ ما يأتى :

الصغرى مع الحل المقرر . وتتحدد هذه النهاية الصغرى التنبيه بدائرة التنبيه الصغرى مع الحل المقرر . وتتحدد هذه النهاية الصغرى المتنبية بدائرة الحل ، مثال ذلك النقطة نن شكل (١٧ - ٤ أ ، ب) . كذلك تحصل على قيمة واحدة لتيار المنتج مرة أخرى ، عندما يكون التنبية فى نهايته العظمى مع الحمل المقرر ، مثال ذلك النقطتان المنطبقتان 7 و 7 ، والنقطتان المنطبقتان 8 و 8 . وتتحدد هذه النهاية العظمى المتنبيسه بدائرة الحمل المقرر .

٧ - نحصل على أصغر قيمة لتيار المنتج ، عندما يساوى معامل القدرة الوحدة ، ويكون ذلك عند قاع منحنى ٧ ، كا هو مبين فى شكل (١٧ - ٤٠) حيث يربط بين نقط معامل قدرة الوحدة المتناظرة ، على منحنيات القدره المختلفة ، الحط المتقطع ، المشار اليه بمعامل قدره الوحده ، وتكون تيارات المنتج على يسار الخط يمين هذا الخط متقدمة على الصنفط ، كها تكون تيارات المنتج على يسار الخط متأخرة عن الصنفط .

س _ نظرا لأن تيارات المنتج في الجزء العلوى من منحنى 0 (عند الأحمال المختلفة) تكون كبيرة ، بالنسبة لتيارات المنتج على الجزء السفلى ، ومع نفس الحل ، يقتصر اهتمامتنا على منحنيات ٧ فقط ، وخاصة أن المحرك يخرج عن حد

الاتزان في الاجزاء العلوية من منحنيات ن ، ما يؤدى إلى توقفه عند تشغيله في حدود هذه الاجزاء.


مثال :

What is the maximum output of a 3—phase, mesh connected, 250 V, 20 h.p., synchronous motor when the generated electromotive force is 320 V? The effective resistance and synchronous reactance per phase are respectively 0.3 ohm and 4.5 ohms. The friction, windage, iron and excitation losses total 800W, and are assumed to remain constant. Give values for (a) horse power (h) line current (c) power factor (d) ratio of stalling current to full-load current at this value of the excitation.

$$Z_s = \sqrt{(0.3)^2 + (4.5)^2} \xrightarrow{\infty} 4.51$$
 ohms
$$\theta = \tan^{-1} \frac{4.5}{0.3} = 86^{\circ} 10'$$

$$\frac{V}{Z_s} = 55.4 \text{ A} , \frac{E_o}{Z_s} = 70.9 \text{ A} ,$$

$$\frac{V}{2R_a} = 416 \text{ A}$$



 $_{8,32}$ النيار كل 50 أمبير يساوى 1 سنتيمتر ، فيكون طول $_{0a}$ بالسنتيمترات $_{8,32}$ النيار كل 50 أمبير يساوى 1 سنتيمتر ، فيكون طول $_{0a}$ بالسنتيمترات $_{1,42}$ Cb بالسنتيمترات $_{1,11}$ وطول $_{1,12}$ وطول المنتيمترا ، ويمثل $_{1,11}$ Ob التيار المرحلي ، كها هو مبين بشكل $_{1,11}$ Ob $_{1,11}$ O

... $P_{e1} = 0.3 (17.28 \times 10^4 - 11.9 \times 10^4) = 15.84 \text{ KW}$ $P_{e} = 47.52 \text{ KW} , \text{ output} = 47.52 - 0.8 = 46.72 \text{ KW}$ $\text{horse power} = \frac{46.72}{0.746} = 62.5$

$$\varphi = 36^{\circ} \quad , \quad \cos \varphi = 0.809$$

بهذا نكون قد حصلنا على قيمة التيار ، ومعامل القدرة ، مم قيمة النهاية العظمى القدرة بالحصان ($P_{\rm e}$) عند هذه القيمة من التنبيه (V) عند هذه القيمة من التنبيه ، يؤدى إلى خروجه لآن زيادة القدرة على المحرك عن هذه القيمة ، مع هذا التنبيه ، يؤدى إلى خروجه عن حدود الاتزان ، و توقفه بعد ذلك ، فان التيار الذي حصلنا عليه هوفى الواقع تيار التوقف (stall current) قدرة المخرج عند الحل الكامل 20 حصان نساوى 14920 وات ، و باضافة 800 وات إليها نحصل على $P_{\rm e}$ عند الحل الكامل، ومنها نحصل على $P_{\rm e}$ وهي تساوى 5240 واث في هذه الحالة ، وهذا يحدد نصف قط دائرة القدرة ' $P_{\rm e}$ عند الحل الكامل حيث :

$$ab' = \sqrt{(416)^2 - \frac{5240}{0.3}} = \frac{304}{0.3} A = 7.88 \text{ cms}$$

$$Ob' = 0.55 \text{ cm} = 27.5 \text{ A}$$

$$initial like in [b] in [ab] in [b] in [b]$$

$$\frac{93}{27.5} = 3.43$$

ملحوظة : يلاحظ أن الاشكال مصغرة بنسب مختلفه علاوة على مقاييس الرسم مثال (٣) :

3. A 3 phase, 4 pole, 500 volts, 50 c/s, star connected synchronous motor has a resistance and synchronous reactance of 1 ohm and 5 ohms per phase respectively. If it takes a current of 20 Amps at 0.8 power factor lagging, when operating with a certain field current, and then the load torque is increased until the line current becomes 60 Amps, the field current remaining unchanged, find the total torqueodevel oped, and the new power factor.

$$Z_s = \sqrt{(5)^2 + (1)^2}$$
 5.1 ohms $\theta = \tan^{-1} 5 = 78^\circ 42'$
 $P_1 = \sqrt{3} \times 500 \times 20 \times 0.8 = 13856 \text{ KW}$

يمكن الحصول على قدرة المخرج الكهربية P، في هذه الحالة ، بطرح P أن من P1 ، وحل المسألة بعد ذلك باستخدام الطريقة المبينة في شكل (P1) ، كا حدث في المسألة السابقة ، ولكن وجود قدرة المدخل الكهربية يجعلنا نفضل استخدام مخطط الحل الكهربائي ، هع توفر المعلومات اللازمة لذلك ، حيث يمكن رسم المتجهات أحر طولا ، ما يجعلنا تحصل على نتائج أكثر دقة . وفي الواقع أن مخطط الحل الميكانيكي ، الوارد في شكل (P1) ، والذي استخدهناه في حل المسألة السابقة ، يؤول إلى مخطط الحل الكهربائي ، عندما تصبح P1 = P2 أي عندما نفترض أن P3 تساوى صفرا ، ما يؤدى إلى اختفاء مفقودات النحاس في ملفات المنتج . حين أنه يسمح مركز دوائر القدرة P1 في مالانهاية ، وتؤول في ملفات المنتج . حين أنه يصبح مركز دوائر القدرة P2 في مالانهاية ، وتؤول الخطوط التي تعطي المستوبات المختلفة معامل القدرة الفعالة في مخطط الحل الكهربائي ، وتصبح دائرة القدرة P4 هي خطما معامل القدرة صفر ، كما يؤول الخطء P4 في عند قيم تنبيه مختلفة ، إلى خطو نهاية الاتزان، الذي يصبح موازيا للخطء P4 المخط معامل قدرة الوحدة في الحالتين .

مقاييس الرسم:

1 cm = 50 V =
$$\frac{50}{5.1}$$
 = 9.8 A = 8.5 KW
ab = 13.856 KW = 1.63 cms = 16 A = I_a
= I_a Z_s = 81.5 V = 1.63 cms

$$V = \frac{500}{\sqrt{3}} = 288.5 V = 5.77 \text{ ems}$$
, $n_s = 1500 \text{ r.p.m}$

نحصل من مخطط الحمل الكهربائى فى شكل (١٨ - ٤ب) على المعلومات الآتية بالنسبة لنقطة التشغيل c ، التي تحددت بالمعلومات السابقة .

$$E_{\circ}=225\,\mathrm{V}$$
 , $\psi=18^{\circ}$, $\delta=19^{\circ}$ $P_{\mathrm{e}}=3E_{\circ}\,\mathrm{I}\,\cos\psi=3\times225\times20\times\cos18=12840\,\mathrm{W}$: بنطبیق المادلة (۲۲) نحصل علی عزم دوران الحرك الکلی ، حیث $T_{\mathrm{e}}=0.973\,\frac{12840}{1500}=8.34\,\mathrm{Kg.m}$

ملحوظة : يمكن حساب $P_{\rm e}$ ثم $P_{\rm e}$ من المعادلة (١١ – ٤) على النحو التالى :

$$P_{e1} = \frac{288.5}{5.1} [288.5 \cos 78^{\circ} 42' - 225 \cos (78^{\circ} 42' + 19^{\circ})]$$

= 56.5 [56.5 + 27.4] = 4730 W

 $P_e = 3 \times 4730 = 14190 \text{ w}$

كما نحصل من المعادلة المقربة (١١ - ٤) على النقيجة:

$$P_e = 3 \times \frac{288.5 \times 225}{5.1} \cos 19 \ \underline{\ } 11900 \ w$$

وتعزى الفروق في النتائج إلى مدى الدَّقة في الرسم ، والتَّقريب.

 فى الوقت نفسه عبرارة عن 306 $= 5.1 \times 60$ فولت ، ويمثل بالطول 6.1 سئتيمترا ابتداء من a (طول a و ميساوى 6.1 سم) تكون قيمة ϕ فى هذه الحالة ϕ درجة ، متأخر .

وتكون النتائج التي نحصل عليها كما يأتى :

 $\cos \phi = 0.8192 \text{ lagging}$, $\psi = 36^{\circ}$, $\delta = 70^{\circ}$ $P_{e} = 3 \times 225 \times 60 \times 0.809 = 32750 \text{ w}$ $T_{e} = 0.973 \frac{32750}{1500} = 21.207 \text{ Kg.m.}$

خواص التشديل المحرك المتوامن :

نختتم هذا الباب بايراد أهم خواص التشغيل للمحرك المتزامن، وهي تتلخص فيما يأتى :

ا من نظراً للعلاقة الخاصة القائمة بين تردد اليفبوع الذي يغذى الحرك، وسرعته المتزامنة ، التي يحددها عدد الاقطاب الشابت ، وهي $\frac{pn_s}{60} = f$ ، فاننا نستطيع أن نعتمد اعتمادا كليا على أن الحرك سوف يدور بسرعة ثما بتة تماما، إذا ظل تردد الينبوع ثما بتا لا يتفير . هذا و نستطيع الحصول على سرعات متفيرة من الحرك في المدى الذي نستطيع تحديده لتفير تردد الينبوع .

٧ - لما كان عزم الدوران الذي يعطيه المحرك ينشأ على أساس الترابط الذي يقوم بين بحموعة الافطاب الرئيسية على العضو الدائر ، وبحموعة الافطاب المجال المفناطيسي الدائر ، الذي يؤول اليه التأثير المفناطيشي لملفات المنتج ، عنسدما تكون المجموعتان دائرتين بسرعة الترامن ٢ ، فإن المحرك لا يمتلك عزم دوران

للبده. معنى ذلك أنه عند توصيل اطراف العضو الشابت للمحرك إلى الينبوع ، والعضو الدائر لازال في حالة السكون ، فانه بصرف النظر عن تيار القصرالكبير الذي يمر في ملفات العضو الثابت للمحرك في هذه الحالة، لا ينشأ عزم دوران يمكن أن يعمل على دوران الحضو الدائر ، بأية وسيلة ، أو لا حتى يصل إلى سرعة التزامن ، وعندئذ يمكن توصيل المحرك إلى الينبوع ، مع مروو تيار التنبيه في ملفات التنبيه على العضو الدائر ، فيحدث الترابط على الفور بين بحوعة أقطاب المجال المفناطيسي الدائر ، الذي تنشئه ملفات المنتج عند توصيلها إلى الينبوع ، وبحوعة الاقطاب الرئيسية التي تدور بسمرعة التزامن ، فينتج عزم الدوران المطلوب ، المناظر للتيار والقوة الدافعة الكهربية وصرعة الزامن الموجودة في تلك المحظة . ولكي يحدث الترابط بين بحوعتي الأقطاب ، فقد تنشأ إزاحة سريعة ومفاجئة لاحداهما ، بما يعادل خطوة قطبية تقريبا ، لحظة توصيل أطراف مافات المنتج مع الينبوع ، حتى يصبح كل قطبين مختلفين من أقطاب المجموعتين دائرين معا ، مما يحقق التجاذب ، ومن ثم الترابط ، بينها طوال فترة التشفيل .

أما عند توصيل ملفات المنتج مع الينهوع ، والاقطاب الرئيسية على العضو الدائر في حالة السكون ، فان كل قطب من أقطاب المجلس المغناطيسي الدائر عالم عنه على العضو الدائر الرئيسية ، الذي يقصادف مروره أمامه ، لحظة التوصيل ، عما يعطى العضو الدائر عزم دوران في إتجاه دوران المجال الدائر ، ولكن نظراً لعزم القصور الذاتي الكبير، الذي يمتلكه العضو الدائر ، فانه قبل أن يدور ، يكون القطب المائل ، من أقطاب المجال المختاطيسي المائر ، قد جاء أمام نفس القطب من الاقطاب الرئيسية ، لكي يتمنا فر معه ،

ويعطيه عزم دوران في الإتجاء المضاد ، فيظل ثابتاً بدون حركة .

توجد عدة طرق ابدء المحرك المتزامنة ، هذها الطريقة التقليدية التى تتمثل في عملية التزامن اللازم اجراؤها هند توصيل الآلة المتزامنة مع قضبان لانهائية. وفي طريقة أخرى يدار المحرك بمحرك تأثيرى صغير ،حتى يصل به إلى سرعة التزامن تقريبا ، حيث يمكن أن يحدث الترابط بين أقطاب الجال المفناطيسي الدائر والانطاب الرئيسية . كما توجد وسائل أخرى يستلزم شرحها أن نكون على علم بنظريات المحركات النائيرية . لذلك سنرجىء شرح هذا الموضوع حتى نصبح ملين بخواص تشغيل هذا النوع من المحركات .

م _ يمكن عن طريق تغيير تيار تنبيه المحرك التحكم في معامل القدرة في حدود واسعة ، سواء كان متقدما أو متأخرا . وهذا بخلاف المحركات الآخرى، مثل المحرك التأثيرى ، الذى لايمكن تغيير معامل قدرته إلا باستخدام أجهزة إضافية .

مسائل على الباب الرابع

Two identical delta connected alternators, mechanically coupled to one prime mover, have each an armature resistance and synchronous reactance per phase of 0.3 Ω and 4 Ω respectively, and their induced electromotive forces are in phase. The machines are connected in parallel and the field excitations are so adjusted that the armatures develop 250 V and 350 V per phase respectively. Find (a) the circulating armature current, (b) the terminal voltage (c) the electrical output of the generating machine, and (d) the power supplied

by the prime mover if the mechanical and core losses total 2 KW

- 2 A 5000 K V A, 50 cycle alternator running at 1500 rev. per min in parallel with other machines, has a generated electromotive force of 10000 V. Its synchronious reactance is 20%. Find for (a) no load (b) full load at power factor 0.8 lagging, the synchronising power per unit mechanical angle of phase displacement, and calculate the synchronising torque if the mechanical displacement is 0.5°
- 3 A 10000 K V A, 3 phase alternator has an equivalent short circuit reactance of 20%. Calculate the synchronizing power of the armature per mechanical degree of phase displacement when running in parallel on 10000 V, 50 cycle bus-bars at 1500 rev-per min.
- 4 A 2000KVA, 3 phase, 8 pole alternator runs at 750 rev. per min in parallel with other machines on 6000 V bus bars. Find the synchronizing power per mechanical degree of displacement and the corresponding synchronizing torque. The synchronous reactance of the machine is 20%.
- 5 Two alternators working in parallel supply a lighting load of 3000 KW and a motor load aggregating 5000 KW at a power factor of 0.71. One machine is loaded to 5000 KW at power factor 0.8 lagging. What is the load and power factor of the other machine?
- 6 Two altenators running in parallel supply the follo-

wing loads:

1000 KW at power factor 0.9 lagging

800 KW at power factor 0.8 lagging

500 KW at power factor unity

500 KW at power factor 0.9 leading

- The load on one machine is adjusted to 1500 KW at power factor 0.95 lagging. Find the load and power factor of the other machine.
- 7 Two identical 3-phase, star-connected generators operating in parallel, share equally a total load of 750 KW at 6000 V and power factor 0.8. The synchronous reactance and resistance of each machine are respectively 50 Ω and 2.5 Ω per phase. The field of the first generator is excited so that the armature current is 40 A (lagging). Find (a) the armature current of the second alternator: (b) the power factor of each machine (c) the electromotive force of each machine.
- 8 An alternator of 1500 KVA capacity runs in parallel with one of 1000 KVA capacity. What load should each supply and at what power factor should each operate in order that the currents and power outputs shall be proportional to their ratings if the combined load is 2000 KW at 0.8 power factor?
- 9 Two identical 2000 KVA alternators operate in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 c/s on no load to 48 c/s on full load. The corresponding uniform speed drop of the second machine is 50 to

47.5 c/s. (a) How will the two machines share a load of 3000 KVA, and what is the corresponding frequency? (b) What is the maximum load at unity power factor that can be delivered without overloading either machine?

- 10 Two 3 phase synchronous alternators have the same number of poles and are mechanically coupled to the same shaft. They operate in parallel on a common load. Determine, for each machine, the KW output and power factor under the following conditions: Synchronous impedance of each alternator is 0.2+j2.0 ohms per phase. Equivalent impedance of the load is 3+j4 ohms per phase. Induced e.m.f. per phase is 2000+j0 volts for machine (I) and 2200+j100 volts for machine (II).
- 11 A 10000 KVA, single phase alternator has a synchronous impedance of 10 ohms and a resistance of 1 ohm, and operates in parallel with constant voltage 10000 V bus-bars. Calculate:—
 - (a) the maximum external load that the machine can supply before dropping out of step when the machine is excited to give an E.M.F. of 11000 V.
 - (b) the armature current and power factor corresponding to this maximum load.
- 12 Explain, with the aid of vector diagrams, the change in the armature current of a synchronous generator which is connected to infinite bus-bars, (a) when the steam admission is changed and the excitation is kept constant; (b) when the excitation is

varied and the output power is constant.

A 3 phase, star connected synchronous generator has an armature resistance of 1.0 ohm and a synchronous reactance of 12.5 ohms. It is connected to 11000 V infinite bus bars to which it delivers a current of 300 amps at 0.8 power factor lagging. If the excitation is kept coustant and the steam admission is increased by 40%, find the corresponding values of the machine current and power factor. If the steam admission is kept constant at the new value and the excitation is adjusted until the E.M.F. per phase becomes 7600 V, find the new value of the current and power factor.

13 — How can the active and reactive powers, delivered by a synchronous generator to infinite bus-bars, be changed?

A 3 phase, star connected synchronous generator has an effective resistance and synchronous reactance per phase of 0.75 ohms and 10 ohms respectively. It is connected to 6600 V, 50 c/s infinite bus-bars to which it delivers 2500 KW. When the induced line E.M.F. is adjusted to 9000 V, find the line current and power factor.

14 - A 3 phase, star connected alternator, having a synchronous reactance of 25 ohms and negligible armature resistance, delivers a current of 84 amps. at unity power factor to a 11000 volt infinite bus bars. If the steam admission be unchanged and the E.M.F. raised by 25%, determine graphically the new value of machine current and power factor.

If this higher value of excitation was kept constant and the steam supply gradually increased, at what power output would the alternator break from synchronism? Find also the current and the power factor to which this maximum load corresponds.

- 15 A 3 phase, 1500 KVA, star connected alternator is delivering its full load to a 6600 V infinite busbars at 0.8 power factor lagging. The armature has a synchronous reactance of 8 ohms and a resistance of 0.5 ohm. Explain, with the aid of a load diagram drawn to scale, what the station operator would do if he were asked to make the machine fulfill the following operating conditions:
 - (a) Supply 1600 KW to the bus-bars without changing the excitation.
 - (b) Adjust the power factor to unity with the same active power as in (a).
 - (c) Supply 2000 KW at a power factor of 0.8 leading to the bus-bars.

Find the values of the machine current and E. M. F. in each case.

What is the value of the maximum power the machine would deliver just before breaking out of synchronism in case (c)?

16 — A 3 phase, 2000 KVA, star connected alternator is delivering its full load to a 6600 V infinite bus-bars at 0.8 power factor lagging. The armature has a synchronous reactance of 10 ohms and a resistance of 0.66 ohm, Explain what the station operator would

do if he were asked to make the machine fulfill the following operating conditions:

- (a) Supply 2000 KW to the bus-bars without changing the excitation.
- (b) Adjust the power factor to unity with the same active power as in (a).
- (c) Supply 2500 KW at a power factor of 0,9 leading to the bus-bars.

Find the values of the machine current and E.M.F. in each case.

- 17 A 6600 volts, 3-phase, star connected, 50 C/S, 1500 RPM alternator is connected in parallel with the bus bars, and the steam supply is increased till the output equals 10000 KW. When the field current is adjusted to give a line EMF of 7700 volts, the power factor of the machine becomes 0.8 lagging. Calculate:
 - (a) The synchronous reactance of the machine, neglecting its resistance.
 - (b) The maximum external load the machine can supply before dropping out of step for the same above excitation.
 - (c) The armature current and the power factor corresponding to this maximum load.
- Describe the procedure of preparing a synchronous generator and connecting it to infinite bus-bars to take a certain share of the load at a certain power factor.

A 3 phase, star connected synchronous motor is supplied from 66 0 V infinite bus bars and takes an input

of 1500 KW, when its induced E.M.F per phase is adjusted to 5000 V. If the motor resistance and synchronous reactance per phase are 0.4 ohm and 5 ohms respectively, find the line current and power factor.

- 19 A 6600 V, star connected, 3 phase synchronous motor works at constant votage and constant frequency. The effective resistance and synchronous reactance per phase are respectively 2 ohms and 20 ohms. The excitation is adjusted so that when the input is 1000KW the power factor is 0.8 leading.
 - (a) With above excitation remaining constant, find the power factor of the motor when the input is increased to 1400 KW.
 - (b) If it is desired to operate the motor at unity power factor with an input of 1500 KW, find the necessary generated E.M.F. per phase.
- and connected to 11000 V, 50 c/s infinite bushars, has to supply 3750 KW at 0.8 power factor lagging. It has a synchronous reactance of 12 ohms and an armature resistance of 1.0 ohm. Explain, with the aid of a load diagram, how the station operator would proceed to make the machine deliver the required load to the bushars and find the value of the machine E.M.F. in this case. Find the percentage change in the excitation necessary to make the machine deliver the same load at 0.8 power factor leading. For this new value of excitation, find the maximum power and the corresponding current and power factor which the machine

whould deliver to the busbars before it breaks out of synchronism.

- 21 A 3 phase, star connected alternator has a synchronous reactance of 10 ohms per phase and negligible armature resistance. It delivers a load of 1200 KW at 0.8 power factor lagging to 6600 V infinite busbars. If the steam admission be unchanged and the e.m. f. raised by 20%, determine the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam supply increased gradually until the machine delivers 1800KW, find the corresponding values of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator would break from synchronism for the same value of excitation.
- 22 A 3 phase, star connected alternator, having a synchronous reactance of 20 ohms and 2 Ω armature resistance, delivers a current of 100 amps. at unity power factor to a 11000 volt infinite bus bars. If the steam admission be unchanged and the E. M.F. raised by 35%, determine graphically the new value of machine current and power factor. If this higher value of excitation was kept constant and the steam supply gradually increased, at what

and the steam supply gradually increased, at what output would the alternator break from synchronism. Find also the current and the power factor to which this maximum load corresponds.

23 — A 3 phase, star connected alternator has a synchronous reactance of 17 ohms and an armature resistance

of 1.0 ohm. It is connected to an 11000 V infinite busbare to which it delivers a full load current of 140 amps at 0.8 power factor lagging. If the steam admission is kept constant and the E. M. F. of the alternator is increased by 30%, find the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam admission is increased gradually until the machine delivers 2800 KW, find the corresponding value of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator will break from synchronism.

- 24 The following data relate to a 275 KW, 3 phase, 6600 V, star connected, non-salient type alternator: Voltage on open circuit 5600 6600 7240 8100 Exciting amperes 46.5 58 67.5 96 Short circuit stator current of 35 amps was obtained with an exciting current of 15 amps. Armature resistance drop on full load is 2%.
 - (a) Calculate the exciting current for full load operation at a power factor of 0.8 lagging.
 - (b) If this exciting current is kept constant, while the alternator is operating on constant voltage and frequency bus bars, find the load power which the machine gives at unity power factor.
- 25 A 3 phase, star connected alternator has a synchronous reactance of 20 ohms and an armature resistance of 1.0 ohm. It is connected to an 11000 V infinite bus bars to which it delivers a full load current of

admission is kept constant and the E. M. F. of the alternator is increases by 25%, find the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam admission is increased gradually untill the machine delivers 2500 KW., find the corresponding values of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator would break from synchronism.

- Describe the procedure of preparing a synchronous generator and connecting it to infinite bus-bars to take a certain share of the load at a certain power factor.
 - A 3 phase, star connected synchronous motor is supplied from 6600 V infinite bus-bars and takes an input of 1500 KW, when its induced E. M. F. per phase is adjusted to 5000 V. If the motor resistance and synchronous reactance per phase are 0.4 ohm and 5 ohms respectively, find the line current and power factor.
- 27 What is the H.P output corresponding to maximum input of a 3 phase, mesh connected, 250 V, 20 H.P synchronous motor when the generated E.M.F. is 320 V? The effective resistance and synchronous reactance per phase are 0.9 ohm and 4.5 ohms respectively. The friction, windage, iron and excitation losses total 800 watts and are assumed to remain constant.

If the machine is delivering full load power at the above excitation, find:—

- (a) the line current.
- (b) the power factor.
- (c) the efficiency.
- 23 A 3 phase, star connected synchronous motor, having a synchronous impedance of 0.25 + j1.25 ohms per phase is connected to an 1100 V system. The machine is excited to give an induced line E.M.F. of 1500 V. Find:—
 - (a) the line current and power factor when the motor is delivering a net output of 850 H.P.
 - (b) the maximum H.P. output.
- (c) the output H.P. corresponding to maximum input.

 The iron and friction losses amount to 35KW and are assumed constant.
- 29 A 200 V, 3 phase mesh connected synchronous motor has a resistance and synchronous reactance of 1 and 6 ohms per phase respectively. Find (a) the maximum mechanical power in watts delivered to the shaft corresponding to an induced E.M.F. of 180V; (b) the E.M.F. to produce the same previous power at unity power factor and the value of the line current (c) the absolute maximum power delivered to the shaft and the corresponding E.M.F., Electrical input and the efficiency.

البات انجامس

التأرجح والاتزان في الآلات المتزامنة

(Hunting and stability of synchronous machines)

ظاهرة التارجع (أو التدبدب) :

Hunting or oscillation phenomena:

سبق أن ذكرنا أن الترابط بين بجوعة الاقطاب الرئيسية على العضو الدائر الناشيء للآلة المتزامنة ، وبين بجوعة الاقطاب المزعومة للجال المغناطيسي الدائر الناشيء عن رد فعل ملفات المنتج ، يكون عن طريق خطوط القوى للجال المغناطيسي المحصل في الثغرة الهوائية ، التي تخرج من قطب في إحدى المجموعتين ، وتدخل في القطب المخالف المترابط معه من المجموعة الآخرى ، عودية على سطح القطب في الناحيتين ، وعندما تكون الآلة موصلة على قضبان لانهائية تكون هذه الخطوط ذات طبيعة مرنة ، تشبه في تكوينها خيوط من المطاط ، تربط المعنو الدائر ، وهو في حالة التزامن التي يدور عليها، بالشبكة الكبربية ذات القدره اللانهائية . فاذا حدث ما يحاول الاخلال بهذا التزامن ، سرت من الشبكة ، أو اليها ، قدرة التزامن الني تعمل على إعادة الآمور إلى نصابها الصحيح . ومن الواضح أن قدرة النزامن الني تعمل على إعادة الآمور إلى نصابها الصحيح . ومن الواضح أن قدرة مولد آخر ، كا سبق شرحه في الباب الرابع ، ولكنها لانظهر في حالة عمل المولد على حمل ميت منفصل (isolated dead load) ، كأن يغذى بمفرده حملا يتكون من المصابيح ، والآفران مثلا .

تكون خطوط القوى المغناطيسية ، الني شبهناها بخيوط مرنة من المطاط ، في حالة توصيل الآلة على قضبان لانهائية ، عسكة من ناحية أقطاب الجال المغناطيسي الدائر ، الذي يرتبط وجوده بهذه القضبان ، بالقدرة اللانهائية الشبكة الكهربية التي تدخل فيها القضبان ، بينها يكون بمسكا بها من ناحية الأقطاب الرئيسية كل عزم القصور الذاتي المكتل الموجودة على عود إدارة الآلة بأكلها . وتشبه المجموعة ، في هذه الحالة ، كتلة ذات وزن معين ، وبالنالي قصور ذاتي معين ، معلقة بوساطة خيط مرن في قائم يستطيع أن يتحمل قوى جذب وشد بأى مقدار . ويشبه وضع الكتلة ، وهي في حالة اتزان تحت تأثير وزنها وقوة الشد المضادة ، الناشئة عن استطالة الخيط بقدر معين يتوقف على هذا الوزن ، وضع الآلة المتزامنة ، وهي تدور بالسرعة المتزامنة ، في حالة اتزان تام ، المحركة (في حالة المولد) ، أو رد فعل الحل (في حالة المحرك) ، عدى عدود الادارة .

وكما أن الكتلة، المملقة من خيط مرن، تهتر بتردد طبيعي natural) عندما يحدث طارىء عابر يخل بهذا الاتزان، frequency of oscillation) عندما يحدث طارىء عابر يخل بهذا الاتزان، ثم تعود في النهاية إلى وضع الاتزان الأصلى (مالم تخرج عن حدوده في خلال الاهتزاز)، فإن الآلة المتزامنة تتعرض لحالة عائلة من الاهتزاز، ويكون لها تردد اهتزاز طبيعي، عند حدوث ما يخل بحالة التزامن التي تدور عليها، بحيث تعود في النهاية إلى حالة التزامن الاصلية (مالم تخرج عن حدوده). ومن الطبيعي أننا نفترض وجدود عوامل تساعد على اخداد الذبذبات في الحالتين. هذا ويكون الاهتزاز في الآلة المتزامنة على شكل زيادة ونقص الحالتين. هذا ويكون الاهتزاز في الآلة المتزامنة على شكل زيادة ونقص

متنابهين في سرعه النزامن ، الذي بجب أن نظل ثابتة . ويترتب على دُلك تغير تردى في زاوية الحل 8 ، وبالتالى تغير في عزم الدوران والقدرة ، التي يعطيها المولد للقضبان ، أو عزم الدوران والقدرة ، التي يأخذها المحرك من هذه المقضبان .

: (Natural frequency of hunting) الزود الطبيعى للتارجة

عندما يطرأ ما يؤدى إلى إحداث خلل لحظى فى توازن العوامل المؤثرة على الآلة، وهى فى حالة التزامن الثابتة، ثم يختفى العامل المؤثر بعد إشاعة الاضطراب مباشرة، فإن الآلة تواصل الاهتزاز، حتى يتم إخاده. وفي هذه الحالة يكون تردد الاهتزاز هو التردد الطبيعي للجموعة، وهو يتوقف على طبيعة تكوينها، ولا علاقة له بالعامل الذى تسبب فى حدوث الاهتزازات. وبتطبيق ذلك على الجسم المعلق بخيط مرن، الذى شبهنا به المجموعة، نستطيع أن نقول إننا عندما نؤثر على الجسم بقوة لحظية، تنقله من مكانه، ثم تتركه، كأن تشده قليلا إلى أسفل، ثم تتركه، فإن الجسم يهتز بالتردد الطبيعي للمجموعة، كما سبقت لك دراسته في علم الميكانيكا، ولا يدخل في حساب التردد أى ثيء يتعلق بالقوة الثي تسببت في وجود الاهتزازات


والاسباب التي تؤدى إلى حدوث اهتزازات بالتردد الطبيعي ، على هدذا النحو ، كثيرة ، منها عدم دقة ضبط المنظم ، ثم تلافى الآمر فى الحال . وكذلك عمل الترامن فى وضع غير صحيح . مم اصلاح الآمر على الفور . وكذلك التغيرات المفاجئة فى الحمل . واخفاق الاشتمال (misfire) فى احدى الاسطوانات فى آلة الاحتراق الداخلى . أو أى اضطراب لحظى فى سير الآمور ، ثم اختفاء العامل الذي أدى إلى حدوث هذا الاضطراب على الفور . هذا الاضطراب يؤدى إلى

حدوث اختلال في التوازن بين عزم الدوران المحرك ، وعزم الدوران المصاد ، فينشأ عزم دوران معجل (accelerating torque) يزيد السرعة ، وبالتالي يزيد الزاوية 6 ، أو عزم دوران مقصر (retarding torque) ينقص السرعة وبالتالي ينقص الزاوية 6 ، وسوف نطبق فيا يل هذه الأفكار ، مع فرض بعض الفروض التي تسهل الحل ، لكي تحصل على قيمة تقريبية للرددالطبيعي للاهتزازات، وأهم هذه الفروض أن الآلة توربينية ، فنهمل تأثير عزم دوران التخميد (الذي يعمل على اخماد الاهتزازات في أقل مدة عكنة) على معادلة الحركة ، وذلك لكي يعمل على معادلة تفاضلية سهل الحل ، يمكن بحلها الحصول على قيمة تقريبية للتردد الطبيعي للاهتزازات . فاذا فرضنا أن:

M هو عزم القصور الذاتى للكتل الدائرة على عمود إدارة الحرك ، كجم متر . ثانية $T_{\rm d}$. $T_{\rm d}$ هو عزم الدوران المحرك ، وهو متوسط قيمة عزم الدوران الثابت للآلة المحركة ، كجم متر . $T_{\rm d}$ هو عزم الدوران المضاد الذى ينشأ من المحال المغناطيسي الدائر على أقطاب العضو الدائر (حالة المولد) ، كجم . متر . $\delta_{\rm om}$ وزاوية الحمل بالوحداث نصف القطرية الميكانيكية (mehanical radians) $\delta_{\rm om}$ ناسرعة الزاوية عند التزامن للعضو الدائر ، بالوحداث نصف القطرية الميكانيكية في الثانية .

Rail engé iàr d' lum l' l' Rail engé sir d' l' l' Rail engé sir d' l' l' Rail en l' Rail en R

 $\cos \psi \stackrel{\underline{\omega}}{=} \cos \varphi = \frac{i_r \sin \theta_0}{i_{sc}}$ οι الشكل أن $\frac{1}{i_{sc}}$



لكى نحصل على المعادلة النفاضلية التي تعطينا التردد الطبيعي للاهترازات، سوف نعتبر أن عزم الدوران المحرك ثابت، ويناظر زاوية الحل ، بالوحدات نصف القطرية الكهربية (electrical radians) δ_0 . وعندما تكون الاحوال طبيعية فان عزم الدوران المحرك عدا (عزم الدوران الميكانيكي T_a في حالة المولد) يساوى عزم الدوران المضاد (عزم الدوران الكهربائي T_{co} الناشيء عن رد فعل المنتج) ، أي أن T_{co} T_{co}

نفرض أنه بسبب أي عامل وقتى (يؤثر ثم يزول حالا) حدث الاختلال عيث تتغير الزاوية δ_0 فجأة إلى (δ_0 + δ_0) ، وتكون δ_0 زاويه صغيرة جدا ، في حين أن عزم الدوران المحرك T_a يظل ثابتك . سوف يصبح عزم الدوران المصاد الكهر بائى T_a في مذه الحالة مناظراً الزاوية الجديدة δ_0 ، ويؤثر الفرق بين عزمي الدوران ، المصاد والمحرك ، على مجوعة الاجزاء الدائرة في

الآلة ، فتحدث الاهتزازات ، إلى تحكمها المعادلة التفاضلية الآتية :

$$M \frac{d\omega_m}{dt} = T_d - T_e \quad \cdots \quad (o-1)$$

حيث عنى السرعة الواوية للعضو الدائر المنساظرة الزاوية الجديدة 8 . هذا ويكون عزم الدوران المحرك مساويا لعزم الدوران الكهربائى المصداد قبل حدوث الاختلال ، عندما كانت الآلة تدور بسرعة التزامن ، أى عزم الدوران الكهربائى مع المناظر للواوية م 8 . لذلك نجد أن :

$$T_d = T_{eo} = 3 E_o I \cos \psi \times \frac{1}{2\pi n_s} = \frac{3 E_o I \cos \phi}{\omega_o} \cdots (e-V)$$

(قدرة المخرج بالكيلو فولت أمبير)

P_a = KVA output

$$T_a = 973 \, rac{P_a}{n} \,$$
 , $\cos \varphi \, rac{\omega}{i_s} \, rac{i_f \sin \delta_o}{i_{sc}} \,$, η معامل الجودة

بالتعويض في الممادلة (٢ – ٥) بهذه القيم :

$$T_{d} = \frac{3 E_{o}I}{\omega_{o}} \times \frac{i_{f} \sin \delta_{o}}{i_{sc}} \qquad J_{gen}$$

$$= \frac{973}{n_{s}} \frac{P_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f} \sin \delta_{o}}{i_{sc}}$$

$$= T_{a} \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \sin \delta_{o} \text{ Kg. m. (o-r)}$$

نحصل على عزم الدوران المضاد $T_{\rm e}$ ، بالتعویض بالزاویة $\beta_{\rm o}+\delta_{\rm o}$ بدلامن $\delta_{\rm o}$ فی المحادلة $(\gamma-\sigma)$ ، مع اعتبار β زاویة صغییرة ، بحیث یکون $\delta_{\rm o}$ sin β

$$T_{e} = \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \sin(\delta_{o} + \beta)$$

$$\underline{\sigma} \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i} [\sin \delta_{o} + \beta \cos \delta_{o}] \cdots (\bullet = \emptyset)$$

بالتعويض بقيمة كل من T_{e} من للمادلتين T_{e} ، T_{d} ن للمادلة (١ - e) .

$$M \frac{d\omega_m}{dt} = -\frac{T_a}{\eta} \frac{i_f}{i_{sc}} \beta \cos \delta_{\sigma} \cdots \cdots (s-e)$$

إن $_{\rm m}$ الواردة فى المعادلة ($_{\rm 0}$ $_{\rm 0}$) هى عبارة عن مجموع سرعة التزامن من الزاوية $_{\rm m}$ ومعدل تغير الزاوية $_{\rm m}$ (بالوحدات نصف القطرية الميكانيكية في الثانية) حيث :

$$\delta_m = \frac{\delta}{p} = \frac{\delta_o + \beta}{p} \ ,$$

$$\omega_m = \omega_{om} + \frac{1}{p} \frac{d\beta}{dt}$$

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{p} \frac{d^2\beta}{dt^2} (\omega_{om} constant) \cdots (o-1)$$

بالتعويض من (٦ - ٥) في (٥ - ٥) نجد أن:

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} + \frac{\cos\delta_o}{\eta} \cdot \frac{pT_a}{M} \cdot \frac{i_f}{i} \cdot \beta = 0 \quad \cdots \quad \cdots \quad (o-v)$$

وهذه معادلة تفاضلية لحركة اهتزازية بسيطة ذات شكل جيبى على نمط المعادلة $\omega_n^2 = \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_n^2 = 0$ المناظرة المعادلة $\omega_n^2 = 0$ المناظرة المردد الطبيعي للاهتزازات الحرة (free oscillations)، كما جاءت في المعادلة

$$\omega_n^2 = \frac{pT_a}{M} \cdot \frac{i_f}{i_{sc}} \cdot \frac{\cos \delta_o}{\eta} \cdots \cdots (o-A)$$

يمكننا أن نعتبر أن قيمية $\frac{\cos \delta}{\eta}$ تساوى واحد تقريبا ، كذلك يمكننا تعويض ما نسميه بعزم الحدافة (fly – wheel moment) ، الذى نرمز اليه بالقيمة $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى من الآنسب إستخدامها فى المعادلات بدلا من $\frac{GD^2}{4g}$.

$$M = \frac{G D^2}{4 g}$$
, $g = 9.81 \text{ m/sec}^2$, $G \text{ Kg.}$, D metres.

$$\therefore \omega_n^2 = \frac{P_a p^2}{2\pi f} \cdot \frac{1000}{9.81} \cdot \frac{4 \times 9.81}{GD^2} \cdot \frac{i_f}{i_{sc}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (o-9)$$

بذلك نحصل على زمن الذبذبة الحرة م بالثانية (period of free oscillation)

$$\tau_{n} = \frac{2\pi}{\omega_{n}} = 2 \pi \sqrt{\frac{2\pi \text{ fGD}^{2}}{p^{2} P_{a} \times 4000}} \frac{i_{sc}}{i_{f}}$$

$$\tau_{n} = \frac{n_{s}}{241} \sqrt{\frac{\text{GD}^{2}}{\text{f } P_{a}}} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}} \text{ i.i.} \qquad (o-1)$$

تعطى المعادلة (١٠ - ٥) زمن الذبذبة الحرة لتسارج الآلة بدلالة بيانات التصميم المتاحة عادة . ويطلق على النسبة $\frac{i_{sc}}{i_{t}}$ اسميم المتاحة عادة . ويطلق على النسبة $\frac{i_{sc}}{i_{t}}$ امرة (short circuit ratio) ولكن المعادلة بشكلها الراهن مع ذلك لا تعطى فكرة واضحة عن العوامل الحقيقية ، التي يمكن بتغييرها الناثير على قيمة زمن الذبذبة . وأم هذه العوامل الفيض المغناطيسي في الثغرة الحوائية الآلة ، وقد بنينا

شرح العملية بأكلها على مرونة خطوط هذا الفيض ، مع تشبيها بخيوط مرنة . لتلافى ذلك نقرم بعمل تعديل في شكل المعادلة ، لكى يظهر فيها تأثير الفيض المغناطيسي ، كما يأتى :

$$\frac{P_a}{n_s} = K. A C. B D^2 I_i$$

$$= K \cdot \frac{IZ}{\pi D} \cdot \frac{\pi D I_i B}{\pi} \cdot D (K \underline{\omega} 0.185 \times 10^{-11} k_{\omega})$$

$$= K_1 \cdot \phi_t \cdot IZ (K_1 = \frac{K}{\pi^2}) \dots (o-17)$$

بالتعويض من المعادلة (١١ – ٥) فى المعادلة (١٠ – ٥) نحصل على زمن الذبذبة الحرة مرة أخرى بالشكل الجديد المطلوب.

$$\tau_{n} = 2\pi \sqrt{\frac{2\pi}{60 p} \cdot \frac{GD^{2}}{4000} \cdot \frac{1}{K_{1} \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}}$$

$$= \frac{0.102}{\sqrt{K}} \sqrt{\frac{GD^{2}}{p \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}}$$

$$= 7.54 \times 10^{6} \sqrt{\frac{GD^{2}}{k_{\omega} p \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}} \dots (o-17)$$

يتبين لنا من المعادلة (١٢ ــ ٥) أن زمن الذبذبة الحرة (أو الطبيعيــة)

$$\frac{W}{g} \frac{d^2 x}{dt^2} + Cx = 0 ,$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{Cg}{W} x = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{Cg}{W} , \quad \tau_n = 2\pi \sqrt{\frac{W}{Gg}} \cdots (o-1r)$$

بالنسبة الآلة المتزامنة وهي في حالة الاتزان ، عندما تكون دائرة بسرعة التزامن ، يكون الاتزان ناشئا عن تعادل عزم الدوران المحرك T_a ، الذي يناظر القوة الشقل T_a في الحالة الآخرى ، مع عزم الدوران المصاد T_a ، الذي يناظر القوة الناشئة عن استطالة الخيط T_a . T_a هـذا و تكون زاوية الحل T_a (بالوحداث

الميكانيكية) مناظرة الاستطالة \mathbf{z} في الحيط المرن . فاذا اعتبرنا أن عرم الدوران الحرك يظل ثابتا عند المقدار \mathbf{T} ، فان القيمة المناظرة الثابت \mathbf{T} تكون عبارة عن عزم الدوران عند الحل الكامل لكل وحدة من الواوية \mathbf{S}_{m} ، أى \mathbf{T}_{m} (\mathbf{S}_{m}) . ويرمز للنسبة \mathbf{T}_{m} بالوحدات نصف القطرية الميكانيكية) . ويرمز للنسبة \mathbf{T}_{m} بالرمز \mathbf{T}_{m} ، ويطلق عليها اسم عزم دوران التزامن ، حيث أن عزم الدوران \mathbf{T}_{m} يشبه في طبيعته ، في هذه الحالة ، عزم الدوران الناشيء عن قدرة التزامن \mathbf{T}_{m} ، الني سبق الحديث عنها في الباب الرابع ، ومن الواضح أن عزم القصور الذاتي بالوحدات المعلية عنها في الباب الرابع ، ومن الواضح أن عزم القصور الذاتي بالوحدات المعلية \mathbf{M} يلعب نفس الدور الذي تلعبه الكنلة \mathbf{M} ، فنجد بالقياس على المعاددة (شور) ، بالنسبة للآلة المتزامنة ، أن زمن الذبذبة عبارة عن :

$$au_n = 2\pi \sqrt{\frac{M}{T_s}} \quad \cdots \quad \omega$$
 if $(o-1\epsilon)$

تكون قيمة $_{n}$ في حدود نصف ثانية إلى ثانية واحدة . هـذا و نظراً لأن عزم القصور الذاتي للآلة الكهربية يتراوح في قيمته بين 1 إلى 1012 ، فاننا نحب أن نستعيض عن عزم القصور الذاتي ، أو 102 في المعادلات السابقة ، بحد يحل علمها ، و يحتوى بدلا من ذلك على مقدار ليس فيه هذا التفاوت الضخم بالنسبة للآلات المختلفة . و نستخدم في هذه الحالة ما يسمى بثابت الزمن الميكانيكي للآلة (mechanical time-constant) ، وهو عبسارة عن الزمن الذي يستغرقه عزم دور إن الحل الكامل للآلة 102 ، لكي يصل بها من حالة السكون إلى سرعة التزامن 102 على أن يظل ثابتا طوال فترة التعجيل . و بناء على هذا التعريف لثابت الزمن الميكانيكي 102 بجد أن :

حيث نكون قدرة المدخل بالكيلووات:

$$P_i = \frac{P_a}{n} \cos \phi$$

فاذا اعتبرنا $\frac{\cos \phi}{\eta}$ يساوى واحد تقريباً ، نجد أن :

$$\theta_{\rm m} \stackrel{\underline{\smile}}{=} \frac{{
m GD}^2}{36.5} \cdot \left(\frac{{
m n}_{\circ}}{100}\right)^2 \cdot \frac{1}{{
m p}_a} \; {
m i.i.} \; \cdots \; (\circ - 1 \, V)$$

بالتعويض عن P_a في المعادلة (-1-0) بدلالة θ_m من المعادلة P_a

$$\tau_n \stackrel{\smile}{\underline{\smile}} 2.5 \sqrt{\frac{\theta_m}{f} \cdot \frac{j_{sc}}{j_f}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \text{with} \quad (\bullet - \uparrow \land)$$

و تراوح قيمة $_{
m m}$ في الآلات الكهربية بين ثانية واحدة وعشر ثواني .

مثال کلول (۱):

a 3—phase synchronous generator is rated at 1235 KW, 0.89 p.f. lagging when it is connected to 50 c/s infinite bus bars. It is driven at a speed of 125 r.p.m., and the moment of inertia of the rotating masses on the rotor is 1.17 × 10⁴ Kg.m.sec². When the generator is delivering its full load there is an angle of lead 23 degrees electrical. Find The period of free oscillations at full load. Assume the ratio of exciting current at full load to that at short circuit with full load current circulating equal to 2.2.

يوجد بهذه المسألة معلومات كافية لحساب زمن الذبذية الحرة بم بحميع الطرق التي سبق شرحها. تحسب أولا ما نحتاج إلى إستخدامه في المعادلات (١٠ – ٥) ، (١٤ – ٥) ، (١٨ – ٥) على الثرتيب:

$$GD^2 = 4 \text{ g M} = 4 \times 9.81 \times 1.17 \times 10^4$$

= $4^5.8 \times 10^4 \text{ Kg. m}^2$

$$1 - \tau_n = \frac{125}{241} \sqrt{\frac{0.89 \times 45.8 \times 10^4}{50 \times 1235 \times 2.2}} = 0.898 \text{ secs}$$

$$T_d = \frac{973 \times 1235}{125} = 9620$$
 K.g m.

$$p = \frac{3000}{125} = 24$$

$$\delta_{\rm m} = \frac{23}{24} \times \frac{\pi}{180} = 0.01675 \text{ radians (mechanical)}$$

$$T_{s} = \frac{9620}{0.01675} = 5.74 \times 10^{5} \text{ Kg.m./mech.rad}$$

$$2 - \tau_{n} = 2\pi \sqrt{\frac{1.17 \times 10^{4}}{5.72 \times 10^{5}}} = 0.897 \text{ secs}$$

$$\theta_{m} = \frac{45.8 \times 10^{4}}{375} \times \frac{125}{9620} = 15.86 \text{ secs}$$

$$3 - \tau_{n} = 2.5 \sqrt{\frac{15.86}{50 \times 2.2}} = 0.945$$

نشأت الزيادة في قيمة $_{n}$ ، في الحاله الثالثة، للتقريب في قيمة $_{n}$ ، حيث استخدمنا $_{n}$ بدلا من $_{n}$ في المعادلة (١٦ – ٥) . فاذا اعتبرنا أرب استخدمنا $_{n}$ بدلا من $_{n}$ في المعادلة (٩٠ – ٥) . فاذا اعتبرنا أرب $_{n}$ $_{n}$ $_{n}$ ثيمد أن :

$$\theta_{\rm m} = \frac{45.8 \times 10^4}{375} \times \frac{125 \times 0.9}{9620} = 14.26 \text{ secs.}$$

$$\tau_{\rm n} = 2.5 \sqrt{\frac{14.26}{50 \times 2.2}} = 0.9 \text{ secs.}$$

الدبدبات المفروضة (أو القسرية) : (Enforced oscillations

لایکون عزم الدوران ثابتا فی آلات الاحتراق الداخیلی (عندما تدیر إحداها المولد) ، و کذال فی آلات الکبس (compressors) (عندما یدیر إحداها المحرك) و سوف نعتبر أن منحنی عزم الدوران یتکون فی هذه الحالة من مرکبة ثابتة \mathbf{T} (فی حالة المولد) ، و مرکبة متغیرة علی منحنی جمیبی ، بسرعة زاویة \mathbf{m} (\mathbf{m} \mathbf{f}_i \mathbf{m}) ، ذات انساع \mathbf{m} . هذا و عند و جود تو افقیات عالیة فی منحنی عزم الدوران بخلاف التو افقیة الاساسیة \mathbf{m} فانها تعطی تأثیراً فی منحنی عزم الدوران بخلاف التو افقیة الاساسیة \mathbf{m} فانها تعطی تأثیراً میکن حسابه بنفس الطریقة ، التی سوف نتیمها مع \mathbf{m} . و تکون زاویة الحل ، یمکن حسابه بنفس الوریق الدوران الثابیة \mathbf{m} ، هی نفس الزاویة \mathbf{m} ، کا صبق التی تفیح به المی می کبه عزم الدوران الثابیة \mathbf{m} ، هی نفس الزاویة \mathbf{m} ، کا صبق

فى حالة الذبذبات الطبيعية ، مم يجمع على ذلك التغييرات النساشة بفعل عزم الدوران المتردد T. وتكون المعادلة التفاضلية التى تعبرعن الحركة فى هذه الحالة (مع إهمال فعل التخميد هنا أيضا) ، هى :

$$T_{d} = \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \sin \delta_{o} + T_{i} \sin \omega_{i} t \cdots \cdots (o - 19)$$

سوف يتذبذب العضو الدائر حول وضع الاتزان الشابت ، الذى يتحدد بالزاوية $_{6}$ ، بفعدل عزم الدوران المتردد $_{1}$ بالتردد $_{1}$ ، ويقدال إن الذبذبات مفروضة أو قسرية فى هذه الحالة . فاذا اعتبرنا أنه عند اللحظة $_{1}$ تكون الزاوية $_{6}$ قد زادت إلى $_{1}$ ، حيث $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{6}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{9}$

$$M \frac{d\omega_{m}}{dt} = T_{d} - T_{e} = \left[\frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \cdot \sin \delta_{o} + T_{i} \sin \omega_{i} t \right] - \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \cdot \sin (\delta_{o} + \beta)$$

$$= \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \left[\sin \delta_{o} - \sin (\delta_{o} + \beta) \right]$$

$$+ T_{i} \sin \omega_{i} t - \cdots - (o - v)$$

بنفس الطريقة التى اتبعناها فى حالة الذبذبات الطبيعيــة، ومع فرض أن β زاوية صغيرة أيضا، نحصل على المعادلة التفاضلية للذبذبات القسرية كما يأتى :

$$\frac{d^2 \beta}{dt^2} + \frac{T_a p}{M} \cdot \frac{i_t}{i_c} \cdot \cos \delta_o \cdot \beta = \frac{p}{M} T_i \sin \omega_i t \cdots (o - \gamma)$$

باستخدام ٥ بقيمتها السابقة تصبح المادلة :

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} + \omega_n^2\beta = \frac{p T_i}{M} \sin \omega_i t \cdots \cdots (o-77)$$

ويكون حل حالة الدوام (steady state solution) لهذه المعادلة:

$$\beta = \beta_m \sin \omega_i t , \beta_m = \frac{p T_i}{M \omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_i}{\omega_n}\right)^2} (o - YY)$$

وينتج عن تغير الزاوية β تغيير في القدرة ، كما سبق شرحه في حالة الذبذبات الطبيعية ، و تكون النهاية العظمى لتغيير القدرة عندما تصبح $\beta = \beta$. لذلك يتمين علينا الآن أن نحدد مدى التغيير في قيمة القدرة ΔP عندما تتغيير β بين علينا الآن أن نحدد مدى التغيير في مكن المماح بحدوث حددا التغيير أولا . β_m مغيرة ، نجد أن :

$$\Delta P_{e} = P_{a} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \left[\sin \left(\delta_{o} + \beta_{m} \right) - \sin \delta_{o} \right]$$

$$= P_{a} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \cos \delta_{o} \cdot \beta_{m}$$

$$= P_{a} \cdot \frac{i_{i}}{i} \cdot \cos \delta_{o} \cdot \frac{pT_{i}}{M\omega_{n}^{2}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_{i}}{\omega_{n}} \right)^{2}}$$

$$= P_{a} \cdot \frac{T_{i} \eta}{T_{a}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_{i}}{\omega_{n}} \right)^{2}} \cdots \cdots (o - \gamma \gamma)$$

إذا فرضنا أن :

$$T_{dn} = \frac{T_a}{\eta} \cos \varphi \quad , \quad \epsilon = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_i}{\omega_n}\right)^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\tau_n}{\tau_i}\right)^2}$$

يطلق على ع اسم معامل النكبير (amplifying factor) ، وهو يتنساسب تناسبا طرديا مع النسبة $\frac{\omega}{\omega_n}$ (أو $\frac{\tau_n}{\tau_i}$) ، بحيث تصبح قيمته ما لانها ية عندما تساوى هذه النسبة الواحد الصحيح ، أى عندما يساؤى تردد الذبذبات القسرية f_i ، التي يسببها عزم الدوران المتردد f_i ، التردد الطبيعي للجموعة f_i ، وهذه هي حالة الرنين (resonance) ، حيث نحصل على أكبر قيمة ممكنة لـ g_n ، وبالتالي حالة الرنين (تتفادى حدوث هذا الرنين في الحياة العملية عسلي قدر الامكان . يبين شكل (g_n) منحنى المعامل ع كدالة النسبة g_n و يجب عدم نسيان أننا أهملنا كل تأثير التخميد في التحليلات السابقة .

مثال محلول (۲):

a synchronous motor, having a rated output of 450 Kw and an efficiency of 0.95, runs at 136 r.p.m. when connected to a 50 c/s supply. The power factor is 0.9, GD² of the motor 50 tm², and the ratio i_f to i_{sc} is 2. The motor drives a one cylinder, double acting compressor, which requires a power of 400 KW. The torque-time-curve of the compressor contains a first harmonic of ± 10 %, and a second harmonic of

± 30 %. Find the first and second harmonics af the pulsating power input of the motor.

$$P_a = \frac{450}{0.9 \times 0.95} = 527 \text{ KVA}$$

$$\tau_n = \frac{136}{241} \sqrt{\frac{70000}{50 \times 527 \times 2}} = 0.65 \text{ sec}$$

1 — first harmonic :
$$\tau_{i1} = \frac{60}{136} = 0.44 \text{ sec}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{1 - \left(\frac{0.65}{0.44}\right)^2} = -0.85$$

$$\frac{T_{i_1}}{T_{dn}} = \frac{0.1 \times 400}{450} = 0.09$$

$$\Delta P_{e1} = \pm 527 \times 0.^{\circ} \times 0.09 \times -0.85 = \mp 36.2 \text{ KW}$$

2 — second harmonic:
$$\tau_{i2} = \frac{60}{2 \times 136} = 0.22 \text{ sec}$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{1 - \left(\frac{0.65}{0.22}\right)} = -0.128$$

$$\frac{T_{i2}}{T_{dn}} = \frac{0.3 \times 400}{450} = 0.267$$

$$\Delta P_{e2} = \pm 527 \times 0.9 \times 0.267 \times -0.128 = \mp 16.2 \text{ KW}$$

$$\Delta P_{e1} + \Delta P_{e2} = \pm 36.2 \pm 16.2 = \pm 52.4 = \pm 11.650/0$$


لَحْمِيد الاهتزازات واستخدام اخدافة:

(Damping of the oscillations and application of a fly-wheel)

: (Damper windings) Jack

ينشأ عن الأهرّازات السابق دراستها حركة ترددية، زائدة (superimposed) على سرعته التزامن الثايتية لأقطاب العضو الدائر ، ذات تردد منخفض ، بما يؤدي إلى وجود حركة نسيبة زائدة ، ينفس التردد ، بين وجوه الانطاب ، وحديدالمنتج ، والموصلات في المجارى ، والمجال المغناطيسي في الثغرة الهوائية ، فتتولد فيها جيماً تيارات اعصارية (هندسة الآلات الكهربية ٣٩) . هذه التيارات تعمل على تعديد الجزء من طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة ، الناشيء عن تغير سرعتها بسبب الاهتزازات ، على شكل مفقودات حرارية I2R . وهذا يؤدى إلى تخميد هذه الاهتزازات ، و هودة الأمور إلى نضابها الصحيح ، بعد تصحيح مقدار طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة ، إذا كانت الاهتزازات طبيعيــ ، أو الحسد من شدة هذه الاهتزازات ، وتقليل مدى التأرجح فى القدرة ، إذا كانت الاهتزازات 🎤 قسرية وقد أمكن جعل عملية القخميد أكثر فاعلية باستخدام ملفات التخميد (Damper windings) ، وهي عبارة عن قضيان عارية من النحاس ، مدفونة في مجاري بطول الأقطاب ، في أحذية هذه الأنطاب ، وموصلة مماً في كل ناحية ، من الناحيةين الأمامية والخلفية للآلة ، بحلقة من النحاس تلحم فيها جميعا ، كما هو مبين في شكل (٢ -- ٥) . وتتوقف فاعلية ملفات التخميد على مقارمة الحلقات الجانبية ، الني يجب أن تكون صغيرة إلى حد معين ، حتى تبدد أكبر كبيـة من طاقة الحركة غير المرغوب فسا.


وممها كانت فاعلية التخميد ، فانه قد لا يكفي عند وجود اهتزازات قسرية ،



وبخاصة عنيدما تكون $_{1}^{1}$ قريبة من $_{1}^{2}$ ، حيث تزيد $_{2}^{1}$ زيادة كبيرة . فاذا كانت $_{1}^{1}$ أصغر قليلا من $_{1}^{2}$ ، يكون الحل بتكبير $_{1}^{2}$ ، لكى تبتمد كثيراً عن $_{1}^{2}$ بمافيه الكفاية ، وهذا لايتأتى إلا بتصفير قيمة $_{2}^{2}$ ، وهي حالات نادرة . أما إذا كانت $_{1}^{2}$ أكبر قليلا من $_{1}^{2}$ ، فان الحل الداعى إلى تصفير $_{1}^{2}$ ، لكى تبتمد كثيراً عن $_{1}^{2}$ ، يكون بتكبير قيمة $_{2}^{2}$. وهذا أسهل تنفيذاً من الحالة السابقة ، وخصوصا بعد إنمام تصنيع الآلة ، وذلك باضافة كنل على العضو الدائر ، نتمثل في خدافة ، يترقف وزنها على مدى التصفير المطلوب في $_{1}^{2}$ (التي تتناسب مع $_{1}^{2}$)

(stability of synchronous machines) : اتران الآلات المنة المنة

تبين الممادلة التقريبية للقدرة (11 – ٤) أن القدرة التي يأخذها الحرك من القصبان، أو يعطيها المولد لهذه القضبان تتفير، مع زاوية الحمل 6، على منحنى جيبى، وذلك باعتبار تنبيه ثابت للآلة. ونظراً لأن سرعة النزامن ثابتة، فانه يمكن رسم منحنى جيبى لعزم دوران الآلة، على نفس النمط، مع زاوية الحمل 8، كما هو مبين في شكل (٣ – ٥).



لكى ندرس موضوع اتزان الآلة المتزامنة نمتبر أولا حالة عرك متزامن موصل إلى قضبان لانهائية ، ونفترض أن التغيير فى القدرة وعزم الدوران يتبع المنحنيين المعطيين فى شكل (٣—٥) ، تبعا لتغيير زاوية الحمل 8 . إذا أهملنا المفقودات ، فأنه بعد إجراء عملية التزامن ، وتوصيل الحرك إلى القضبان يصبح عائمًا عليها بحيث تكون E = V والتيار يساوى صفراً ، كا سبق شرحه و تكون نقطة الأصل V هى نقطة التشغيل على كل من منحنى القدرة وعزم الدوران فى شكل V = V أذا أخذنا فى تحميل الحرك بمنتهى البطء ، بحيث يمكن للاجهزة المختلفة أن تقوم بمهماتها فى الآز منة المحددة لها ، و تتمكن المولدات التى تغذى

القضيان من اعطاء أجزاء الحل المطلوبة بدون تأخير ، فان سرعة المحرك تنخفض انخفاضا وقتياً ، حتى تصل قيمـة الزاوية 8 إلى تلك التي تنــاظر عزم الدوران المطلوب من المحرك ، كما يعطيه منحني عزم الدوران مع 8. بذلك تصبح نقطة التشغيل الجديدة هي A ، كما هو مبدين في شكل (٣ ــ ه أ)، ويمود المحرك إلى الدوران بسرعه التزامن . ويمكن زيادة الحل على المحرك بعد ذلك ، على نفس الوتيرة ، حتى نصل إلى نقطة تشغيل جديدة مثل B . فاذا تجـاوزنا في تحميل المحرك قيمة النهاية العظمى للقمدرة P_{max} (ولعزم الدوران T_{max})، بحيث تناظر الزاوية 8 نقطة النشفيل الجـديدة C ، يصبح عزم الدوران المطلوب بذله من المحرك أكبر بما يعطيه المحرك عند نقطة ن ، قيؤدى عدرم دوران التقصيير الناشيء في هذه الحالة إلى وقوف اللجرك عن الدوران في نهاية الآمر ، وحدوث إ دائرة قصر . فتقوم قو اطع الدائرة الآلية (automatic circuit - breakers) بغصل المحرك من القضبان. وبذلك نجد أن Pmax هي قيمة النهاية العظمي القدرة التي يمكن للحرك أن يعطيها عند تحميله عـلى درجات ، ويمنتهي البطء . ويطلق على السم حد القدرة للاتزان الاستاتيكي (limit of static stability) على على على المتاتيكي (المتاتيكي و القدرة المتاتيكي (المتاتيكي و ا وهي نفس القدرة التي كنا نحصل عليها من مخطط الحمل الكهربائ وعندنهاية الاتزان ، في الباب السابق.

لا يمكن المولدات في الحياة العملية أن تعطى الحل المطلوب منها ، في نفس المحظة مباشرة ، كما لا يمكن أيضا إجراء عملية التحميل بالندريج و بدرجة البطء المقصودين فيما سبق . وفي هذه الحالة تكون قيمة النهاية العظمى الحمل ، التي لا يجب أن نتعداها ، عند إلقاء حمل مفاجىء على المحرك ، أقل بكثير من القيمة السابقة ، ويطلق عليها اسم حدالانزان الديناميكي (limit of dynamic stability) .

وهذه القدرة تتحدد بعرم القصور الذاتى للكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك، وبقدرة المنظم على التجاوب مع متطلبات الحل على المولد، وسرعة منظات الصفط فى تصحيح الضغط، وبالتالى على كل ما يمت بصلة إلى المؤثرات التى تحدد خواص تشغيل المجموعة بأكلها فى فترة النلاشى. وسوف نفترض فى التحليل الآنى، من باب القصيل، أن المجموعة كلها مثالية، بالنسبة للتجاوب المحظى المباشر مع متطلبات الحل على المحرك، وأن المؤثر الوحيد، الذى يسبب الفرق بين حدى الاتزان الاستاتيكي والديناميكي، هو عزم القصور الذاتى للكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك.

 وبالنالى فان طاقة الحركة المفقودة من الكتل الدائرة ، في هذه الاثناء ، يتناسب مع نفس المساحة.

عندما تصبح الزاوية 8 مناظرة لعزم الدورانعند B ، ويكونالمحرك دائراً بسرعة أقل من بيرعة التزامن ، تظل سرعة المحرك آخذة في الانخفاض، والزاوية 8 في الازدياد ، وعزم الدوران المحرك أيضا في الازدياد ، فيها وراء النقطة B، وذلك بسبب عزم القصور الذاتي الكتل الدائرة على عمود الادارة . حتى نصل إلى نقطة تشغيل معينة C . وفي خلال الفترة من B إلى C يكون عزم الدوران المحرك أكبر من عزم الدوران المضاد (عزم الدوران المضاد للحمل يساوى T_n)، فينشأ عرم دوران معجل، يعمل على وقف التناقص في سرعة المحرك، وزيادتها مرة أخرى . ومن ثم يبدأ ، منذ الوصول إلى تقطة التشغيل c ، توقف معدل الترايد في الزارية ج، والزيادة المناظرة في عزم الدوران المحرك، اكي يجل محله معدل تناقص في هذه الزاوية ، وانخفاض مناظر في عزم الدوران ، تمهيداً العودة بنقطة التشفيل إلى B ، ثم بسبب عزم القصور الذاتي للكتل الدائرة إلى A مرة أخرى. عند C يكون المحرك قد وصل إلى سرعة التزامن، وتكون طاقة الحركة ، الق أضيفت إلى الكتل الدائرة من B إلى C ، تساوى تلك التي فقدتها من A إلى B . وهذا شرط أساسي لكي يعود المحرك إلى الدوران بسرعة التزامن عند C ، ثم يتأرجح حول هذه السرعة ، حتى يتم تخميد الاهتزازات بوسائل التخميسد الخنلفة ، كما سق شرحه عند الكلام عن الاهتزازات الطبيعية . ويتوفر هذا الشرط عندما تتساوى المساحتان BEC , ABD عـلى منحني عزم الدوران ، كما هو مبين في شكل (٣ قمته . وفي هذه الحالة يكون تشغيل المحرك متزنا (stable opration)، تحت

Linkland out.

تأثير التحميل المفاجيء من A إلى B .

أما إذا استدعى الآمر ، لكي يتم التساوي بين المساحةين المذكورتين ، أن تكون النقطة c واقعة على الجزء النازل من منحني عزم الدوران بعد الوصول إلى قمته ، كما هو مبين في شكل (٣ ـــ ٥ ح) ، فان هذا يعني أنه في الفترة ، التي تمضى بين الوصول من القمة F إلى نقطـة التشغيل C ، يأخــذ عرم الدوران المحــرك في التناقص ، مما يؤدي إلى وقف معدل الزيادة في السرعة ، قبل أن تصل إلى سرهـة الترامن (عند C كما هو مفروض أصلا) ، وذلك إبتداء من المرور عـلى النقطة F . وتبعا لخواص منحني التشفيل النازل للحرك في هذه المنطقة ، فأن تنساقص السرعة ، وزيادة الراوية 8 بالتالي ، يؤدي إلى تناقص عزم الدوران الحيرك ، وزيادة عزم دوران التقصير ، الذي يساعد على خفض سرعة الحرك . فاذا جاءت النقطة C فوق النقطة B' التي تقع في مستوى النقطة B شكل (٣- ٥ب) ، فان هذا بعني أن عزم دوران المحرك لن يقل في هذه الفترة عن عزم دوران الحمل ، ويكون تشفيل الحرك متزنا في هذه الحالة مثل الحالة السابقة . أما إذا جاءت النقطة C تحت النقطة B' ، فإن هذا يعني أنه فيخلال تحقيق شرط تساوي المساحتين، لكي تكتسب الكتل الدائرة مافقدته من طاقة الحركة في خلالفترة التقصير ، سوف يهبط مستوى عزم الدوران الحرك عن مستوى عزم دوران الحمل مرة أخرى ، وذلك قبل أن يعود المحرك إلى سرعة التزامن. ونظرا لوجود المحرك في منطقة المنحني النازل ، في هذه الأثناء ، فسوف يتوالى النقص في عزم دوران المجرك ، بناء على نقص السرعة ، ويزداد عزم دوران التقصير ، بناء على نقص عزم الدوران المحرك، مما يزيد في نقص السرعة ، حتى يتونف المحرك عن الدوران تماماً ، وتحدث دائرة القصر .

يتضح مما سبق أننا إذا أردنا معرفة مدى نصيب تشغيل المحرك من الانزان، عندما يراد انتقال نقطة التشغيل من A إلى B، نتيجة لإزدياد عزم دوران الحل المضاد فجأة من T_A إلى T_A ، نرسم الحط الآفق T_A ، كا هومبين فى شكل (T_A) ، فاذا كانت المساحة T_B أقل من المساحة التى يحصرها جزء المنحنى فوق T_A ، فان هذا يعنى أن T_A سوف تقع فوق T_A ، ويكون التشغيل متزنا . أما إذا كانت المساحة T_A ، كبر من المساحة التى يحصرها جرء المنحنى فوق T_A ، فان هذا يعنى أن T_A سوف تقع تحت T_A ، ويكون التشغيل غير متزن . T_A

أما بالنسبة للولد المتزامن، ومدى تجاوبه مع الاحمال المفاجئة، المطلوب منه تزويد القضبان اللانهائية بها، مع غيره من المولدات، فان مشاكل اتزانه ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المنظم فى الآلة المحركة، سواء كانت حرارية أو هيدروليكية، على التجاوب المطلوب، بضبط مقدار الوقود أو سريان الماء، بالسرعة المناسبة. كما ترتبط أيضا بقدرة منظات الضفط والتنبيه، التى تعمل بالسرعة المناسبة. كما ترتبط أيضا بقدرة منظات الضفط والتنبيه، التى تعمل فى مثل هذه الاحوال، وإذا بحثنا الامر من نواحيه المختلفة، نجد أن سرعة تجاوب المولد مع تقبير مقاجىء فى الحل، تتوقف على سلسلة من العمليات، التى تخضع كل منها الموامل التأخير، الناشئة عن فعل القصور الذاتى، بالنسبة للموركة الميكانيكية للا جزاء الدائرة، وعن تأثير ثابت الزمن، بالنسبة للدوائر الكهربائية والمناطيسية فى الآلة. فاذا أخذنا فى حسابنا أيضا تأثير الت دوائر الحل، وخطوط المنقل الكهربائية، التى تفذيها القضبان بالحل، أصبح الموضوع غاية فى التعقيد، وهو يخرج فى الواقع عن بحال الدراسة في هذا الكتاب، لان دراسته تتعلق حينئذ بدراسة خطوط النقل الكهربائية، التى تفذيها القضبان بالحل، أصبح الموضوع غاية فى التعقيد، وهو يخرج فى الواقع عن بحال الدراسة في هذا الكتاب، لان دراسته تتعلق حينئذ بدراسة خطوط النقل الكهربائية، التى تقوثر ثوابتها، والاحمال التى تنقلها، بدراسة خطوط النقل الكهربائية، التى تقوثر ثوابتها، والاحمال التى تنقلها، بدراسة تتعلق حينئذ

تأثيرًا مباشراً على انزان الشبكة الكبرية كوحدة ، يما فى ذلك الآلة المتزامنة ، ومنطلبات انزانها ، ولكننا قبل أن نترك هذا الموضع نشير إلى أمرين ها.يز ، بالنسبة لإتزان المولد المتزامن ، فى هذا الجال :

1 — يجب أن نلاحظ أن تغيير تيار الحل ينعكس تأثيره على تيار التنبيه ، من ناحية أن هذا التغيير يشتمل على تغيير في مركبة النيار ، التي تعطى التأثير المغناطيسي المضاد أو المباشر في رد فعل المنتج . فاذا رفع حل ذو معامل قدرة منخفض متأخر ، فان قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية تميل محو الزيادة ويتأخر ظهور هذه الزيادة بفعل التيارات الاعصارية ، التي تظهر تتيجة لهذا التغيير في قيمة الفيض ، في الأجزاء الحديدية الصاء (solid iron parts) للآلة ، وفي مافات المجال . كما يتأخر ظهور الزيادة في الفيض المغناطيسي أيضا بسبب معامل الحك الذاتي لملفات المجال ، وتعمل هذه الزيادة البطيئة على توليد قوة دافعة كهربية مضادة بالتأثير في ملفات المجال ، عا يؤدي إلى خفض قيمة تيار التنبيه ، في هذه الآثناء ، حتى ولو ظل ضغط التنبيه ثابتاً . وهذا يعني أن التأثير المناشيء عن التأخير في تجاوب دائرة المتنبيه (نتيجة لثابت الزمن في هذه الدائرة ، المناسية) بتقليل تيار التنبيه ، لمواجهة إنحفاض تأثير و د فعل المنتج المضاد ، سوف يعوض ، إلى حد ما ، بما يحرى من ردود الفمل ود فعل المنتج المضاد ، سوف يعوض ، إلى حد ما ، بما يحرى من ردود الفمل حوالى 5 أو 6 ثواني ، وهي تختلف باختلاف مقدار الحل .


ب يكون الموضوع أكثر تعقيداً مع بحموعات التوربينات المائية ، نظرا
 لإنخفاض قيمة GD² للمولد ، في هذه الحالة ، كثيراً عن قيمها للا جزاء الباقية
 في المجموعة ، مما يجعل السرعة عرضة لتغييرات سريعة ، عندما يحدث تغيير كبير في

الجل. وإلى جانب ذلك فان عامل القضور الذاتى بالنسبة للماء يكون أكثر تأثيراً منه فى حالة الماء، منه فى حالة البخار، بحيث يحتاج الآمر إلى وقت أطول كثيراً، فى حالة الماء، لصبط المنظم على الوضع الذى يتلائم مع الحل الجديد. لذلك نترقع، عند رفع الحل عن المولدات التي تديرها التوربينات المائية، أن تزداد السرعة إلى حوالى 200% من سرعة التزامن، قبل أن يتمكن المنظم من ضبط سريان الماء فى التوربينات بما يناظر الوضع الجديد. لذلك نحتاج فى هذه الحالة إلى مجاوب سريع، من دائرة تيار التنبيه، لخفض الضغط، حتى لايصل إلى قيمة تصبح خطيرة بالنسبة للواد العازلة على الموصلات.


٣ - تتوقف قيمة القدرة وعزم الدوران ، عند أية لحظة أثناء النشفيل ، على قيم Υ وقد رأينا أن β , β (ويمكن ۷ في بعض الحالات)
 تحتاج إلى فترة معينة حتى تستقر على القيم الجديدة ، إذا ما حـــدث أى تغيير مفاجى. في الحمل ، وأن الآلة عرضة لآن تخرج عن حد الاتزان في هذه الفترة ، معنى لولم تخرج قيمة الحمل المطلوب عن حد الإتزانالإستاتيكي . و تكون هذه الفترة في الواقع عبادة عن فترة تلاشي (Transient period) ، تنتقل الآلة في أثنائها من حالة دوام (فيحب أن نراعي أن يلا تنعرض هي الآخرى إلى تغييرات جو هرية في أثناء ويجب أن نراعي أن قيمتها قد تختلف كثيرا في حالق الدوام ، بسبب اختلاف فترة النشيع في الحالتين . هذا ويكون الاختلاف في χ واضحا و عدداً في حالة النحو دائرة القصر على الآلة ، حيث تشدرج بين ثلاث قيم متمارف عليها على النحو من الدائرة الكنربية والدائرة المفناطيسية ، تكون عائمة التلاثي (transient)

(reactance هي الفعالة ، وهي أقل من عائمة الترامن العادية كثيرا ، وتساوى في قيمتها عائمة التسرب في العضو الثابت والعضو الدائر . ونظراً لأن ملفات الشخميد تكون أقسرب إلى العضو الثابت من العضو الدائر ، عند وجود هذه الملفات ، وبفعل الأجزاء الحديدية الصهاء القريبة من العضو الثابت ، في الآلات التي لاتحتوى على هذا النوع من الملفات ، يظهر أولا فعمل عمائمة تحت الثلاثي (subtransient reactance) ، التي تساوى في قيمتها عائمة التسرب في العضو الثابث ، وحول ملفات التخميد أو الآجزاء الحديدية الصهاء ، ولكن ترتفع قيمتها الشابث ، وحول ملفات التخميد أو الآجزاء الحديدية الصهاء ، ولكن ترتفع قيمتها في العضو الدائر . لذلك فان تيار القصر يبدأ بقيمة عالية جداً ، تكون محددة عمائمة تحت الثلاثي ، ولكنه لا يستمر أكثر من دورة أو دور تين بهذه القيمة ، عائمة الثلاثي ، التي تزداد قيمتها تدريجيا ، مع تدرج ظهور رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عائمة التراهن ، المناظرة اتيار القصر رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عائمة التراهن ، المناظرة اتيار القصر رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عائمة التراهن ، المناظرة اتيار القصر الدائم ، الذي رمزنا اليه بالرمز عهر المناطق المن

فاذا رمزنا لمهانعة تحت التلاشي بالرمز X، ورمزنا لمهانعة التلاشي بالرمز X، فان اتساع تيار الفصر يتدرج في القيمة من $\frac{V}{X}$ إلى $\frac{V}{X}$ ، حتى يستقر في النهاية على القيمية $\frac{V}{X}$ (مع اهمال تأثير مقاومة ملفات المنتج)، كما هومبين في شكل (ع - 0 أ، ب). شكل أ للحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة الصفر (أسوأ الاحوال)، وشكل ب للحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة النهاية العظمي له. فني الحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة النهاية العظمي له. فني الحالة الآولى محصل على تيار قصر غير متماثل (assymmetrical short circuit current)،



شكل (٤ -- ١)



شکل (۱۰ - ۱۰)

مسائل على الباب الخامس

- 1 Calculate the natural period of oscillation of a 2000 KVA, 3-phase alternator having a short circuit reactance of 30%, running at 750 r.p.m. on 2000 V, 25 c/s bus-bars. The moment of inertia of the complete rotating system is 200000 lb.-ft2.
- 2 A 6000 KVA, 5000 V, 50 c/s, 3-phase alternator with 4 poles and a short circuit resctance of 25%.

⁽۱) X_{sd} هى المانعة للمكافئة ، التى تأخذ في الحصاب تا ثير رد فعل المنتج المباشر ، X_{sc} هى المهانعة المسكافئة ، التى تأخذ في الحصاب تا ثير رد فعل المنتج المتعامد ، ونظر الآن المعاوقة المفناطيسية لمساد خطوط القوى في المحور المتعامد تكون أكبر كثيرا منها في المحور المباشر فان قيمة X_{sc} .

operates on constant voltage and constant frequency bus-bars. The moment of inertia of the whole rotating system is 400000 lb.-ft². Calculate the time of one complete oscillation.

- 3 Calculate the natural period of oscillation of a 50 c/s, 10000 KVA, 6600 V, alternator driven at 1500 r.p.m. and connected to infinite bus-hars. The steady short circuit current is five times the normal full load value, and the moment of inertia of the rotating mass is 400000 lb-ft².
- 4 An alternator driven by a slow-speed prime mover having a cyclic irregularity of frequency of 1.66 per sec, is working in parallel with other machines. The natural period of oscillation of the alternator on infinite bus-bars is 1 sec. Calculate the ratio by which the amplitude of oscillation is increased by the synchronising effects of parallel running.

الباب الساوس تصميم الآلات المتزامنة

Design of synchronous Machines

الا بعاد الراق محقة او الموجهة:

(Main or 'eading dimensions)

ير تبط البعدان الرئيسيان أو الموجهان للآلة I_i , D ، بكل من الحمل النوعى الكهربائى AC والحمل النوعى المغناطيسى B_a ، بعلاقة شبيمة بتلك التى حصانا عليها فى حالة التيار المستمر (١) (هندسة الآلات الكهربية صفحة . ٤٥ ، المعادلة Y — فاذا كانت KVA_i هى مقنن قدرة المنتج بالكيلوفو لت أمبير ، نجمد أن :

$$KVA_{i} = 3EI \times 10^{-3} = 3 \times 4.44 \, \phi \, \frac{pn_{s}}{60} \, T_{ph}k_{\omega} \, I \times 10^{-11}$$

$$= 3 \times 4.44 \times \frac{\pi D}{2p} \, l_{i} \, B_{a} \times \frac{pn_{s}}{60}$$

$$\times \frac{\pi DAC}{6I} \, k_{\omega} \, I \times 10^{-11}$$

$$= 0.183 \, B_{a}A \, C \times 10^{-11} \times k_{\omega} \, D^{2} \, l_{i} = C_{o}D^{2} \, l_{i}n_{s} \, (7-1)$$

$$C_{o} = 0.183 \, B_{a}AC \times 10^{-11} \times k_{\omega}$$

⁽١) سرف نعتمد كثيراً على منهاج التصميم لآلات النيار المستمر ، قدلك يستعسن صواجعة الياب التاني عشهر من هندسة الآلات الكهربية قبل هراسة هذا الباب .

c هو ثابت المخرج للآلة ، و D قطر المنتج و إل طوله المثالى بالسنتيمترات. ويمكن إعادة نفس الكلام ، الذي رددناه في حالة آلات التيار المستمر ، عن مدى تأثر Ii, D بكل من AC, B لللائمة للحالات الختلفة ، فيمكن الاعتاد في ذلك على ما يأتى : تكون كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية للآلة أقل قليلا من نظيرتها في آلات التيار المستمر ؛ لكي نحصل على كثافة خطوط في السنة أقل أيضًا من تلك التي نحصل عليها في آلات التيار المستمر ، حتى لا تزدادالمفقو دات الحديدية في الآسنان، لأن التردد هنا ثابت عند أعلى قيمة يمكن السماح بها في آلات التيار المستمر ، وهي 50 ذبذبة في الثانية . وتتراوح قيمة كشافة الخطوط التي يمكن استخدامها في الآلات المتزامنة ، بين 5000 خط/سم عن الآلات ذات $\mathbf{B}_{\mathbf{a}}$ الخطوة القطبية القصيرة ، والتي يكون عدد الأقطاب فيها حوالي أربعة ، وبين 7000 خطارسم٢ في الآلات ذات الخطوة القطبية الطويلة ، والتي يُبلغ عدد الأنطاب فيها 16 أوأكثر . ويمكن التجـاوز قليـلا عن هذه الارقام في حالات خاصة . أما بالنسبة لـ AC فان قيمتها تشراوح (بن 200 , 500 على حسب قدرة الآلةوعددأقطابها . وعلى العموم فان إختيارالقيم للمناسبة لكلَّمن AC , Ba يتوقف أساسًا على الخبرة المكتسبة من خلال صناعة الآلات الكهربية في سنوات طويلة ، ويستحسن الإعتاد على الارقام التي تسمح مصانع الآلات الكهربية بنشرها في هذا للضار.

نحتاج إلى تحسديد النسبة $\frac{I_i}{\tau_p} = \lambda$ ، كما فعلنا في آلات التيار المستمر لفصل D عن I_i في المعادلة D ، ويكون ذلك على النحو الآنى :

$$l_i = \lambda \tau_p = \lambda \frac{\pi D}{2p} \cdots (7-Y)$$

بالتعويض في المعادلة (١ –٦) ينتج أن:

$$KVA = C_o \frac{\lambda \pi}{2 p} D^3 n_s , D = \sqrt[3]{\frac{2 p}{\lambda \pi} \frac{K \vee A_i}{C_o n_s}} \cdots (1-r)$$

و بالتعویض فی (7-7) من (7-7) نحد ید قیمة χ . هذا و یمکن تحد ید قیمة χ ، علی آساس عدد الانطاب ، فی الآلات المتزامنة ذات الانطاب البارزة، من الجدول الآنی :

1	р	2	4	6	8	10	12	16	20	24	30
	λ	0.75	1	1.25	1.45	1.6	1.75	2	2.25	2.45	2.75

أما بالنسبة الآلات التوربينية (p=1) فتحدد قيمة χ ، عسلى أساس قدرة الآلة $N_{\rm s}$ بالكيلووات ، من الجدول الآنى :

N _s	2.	4	6	8	12	16	24	32	×	103
λ	0.8	0.9	1.08	1.18	1.3	1.5	1.75	1.85		

هَذَا وَيُمَكُنُ عُومًا اسْتَخْدَامِ العَلَافَةُ الآنيةُ لَتَحَدَّيِدَ قَيْمَةً λ :

$$\lambda = 0.5 \sqrt{p} \quad \dots \quad (7-1)$$

يمكن استخدام الممادلة النجريبية (emperical formula) الآتية للحصول على قطر الآلة :

$$D = 12 + 13 \sqrt[3]{\frac{85 \text{ KVA} \times 10^3 \text{ p}}{n_s \lambda}} \cdots (7-0)$$

هذا و توجد معادلة أخرى تجريبية تعتمد في استنباطها على المعادلة (٥ –

ج) ، وهي تعطى قيمة الخطوة القطبية ع الآلة مباشرة ، وتكون نتائجها أكثردقة
 من المعادلة السابقة ، وهذه هي :

$$\tau_p = a + b \sqrt[3]{\frac{N_{si}}{f\lambda p}} \text{ ems } \cdots \cdots \cdots (17-0)$$

حيث b, a ثانتان يمكن تحديد كل منها على أساس عدد أزواج الاقطاب في الآلة من الجدول الآتي:

	الآلات ذات الاقطاب البارزة							
р	2	3	4	≥ 10	1			
a	11,2	7.48	5.6	3.75	35			
ъ		1.65						

$$N_{sN} = 3VI = KVA \times 10^3$$

$$N_{si} = 3EI = N_{sN} (1 + \epsilon \sin \phi)$$

$$\epsilon = \frac{IX_1}{V} = 0.05 \rightarrow 0.15 \dots (-7-6)$$

على أن تستخدم قيم χ المناسبة من الجداول المعطاة سابقاً .

ويجب مراجعة قيمة السرعة الحيطية للآلة بعد تحديد قطرهما D. ويلاحظ أنه باعتبار أن التردد f يساوى 50 ذبذبة فى الثانية ، تصبح قيمة السرعة الحيطية بالمتر فى الثانية مساوية عدديا لطول الخطوة القطبية على بالمستيمترات ، حيث:


$$v m/sec = \frac{\pi Dn_s}{6000} = \frac{\pi Dn_s}{2 \times 3000} = \frac{\pi D}{2 p} = r_p cms$$

لذلك يراعي تحديد قيمة من ، إذا أردنا تحديد السرعة المحيطية للآلة . وفي الآلات التوربينية التي تعمل في المحطات المائية ، وتديرها التوربينيات المائيـة ، يؤدى رفع الحل فجأة إلى زيادة في سرعة الآلة ، حتى تصل إلى %180 من ي n ، وذلك بسبب عزم القصور الذاتى الكبير للبياه المتدفقة ، التي لا يستطيع المنظم حجزها ، إلا بعد وقت ملحوظ ، كما سبقت الإشارة اليه في الباب الرابع . لذلك تصمم مثل هذه الآلات على أساس احتمالها هذه السرعات العالية فاذا اعتبرناأن السرعة يجب ألا تتعدى 90 متراً في الثانية ، فمعنى هذا أن السرعة المحيطية للآلة ، المناظرة السرعة التزامن n ، يجب ألا تتعدى الرقم $\frac{90}{1.8}$ = 50 مــتراً في الثانتة . وفي هذه الحالة لايجب أن يتعدى طول الخطوة القطبيــة الآلة الرقم 50 صنتيمترا . فاذا نتج عن زيادة الحل ، الذي يتم تصميم الآلة على أساسه ، زيادة طول الخطوة القطبية عن هذا الرقم، يجب تعديل التصميم على أســـاس أن الخطوة القطبية 50 سنتيمتراً فقط. وفي هـذه الحـالة سوف يزداد طول الآلة لمواجهة الزيادة المطلوبة في حجم حديد المنتج ، مما يؤدي إلى زيادة ماحوظـة في قيمة λ عن تلك التي أعطيت في الجدول السابق . وعلى العكس من ذلك نجد أنه في حالة الآلات ، التي تستخدم معها حدافة ، نحتاج إلى جعل الخطوة القطبيسة أطول من الممتاد ، بما يؤدي إلى إعطاء ٨ قبما أقل من تلك التي جاءت في الجدول السابق .

وكذلك عرض فتحة التهوية $I_{\rm p}$ ، كما سبق أن فعلنا فى حالة آلات النيار المستمر وكذلك عرض فتحة التهوية $I_{\rm p}$ ، كما سبق أن فعلنا فى حالة آلات النيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية صفحة $I_{\rm p}$ و شكل $I_{\rm p}$. و تكون حدود ا فى هذه الحالة هى أن $I_{\rm p}$ التراوح بين $I_{\rm p}$, $I_{\rm p}$ التهوية عن اثنين ، هذا و يكون عرض فتحه التهوية فى حدود سنتيه تر واحد.

اختيار عدد الجاري وتصميم ملفات المنتج:


يستخدم نوعان من المجارى فى الآلات المتزامنة ، الجــــارى المفتوحة (semi-closed slots) ، شكل (١



سه أ، ب) على الترتيب . وتستخدم الجارى المفتوحة مع الآلات ذات الأقطاب البارزة غالبا ، وذلك حتى يمكن تجهيز الملفات وعزلها ؛ ثم اسقاطها فى الجارى المفتوحة ، كما سبقت الإشارة اليه فى الباب الأول . وهذا لا يمنع من استخدام المجارى نصف المغلقة مع هذا النوع من الآلات أيضا ، وذلك عندما تكون قدرتها صغيرة ، وعدد أقطابها منخفضا (أربعة أقطاب فى الفالب) ، وعلى العكس من ذلك يكون الغالب استخدام المجارى نصف المغلقة فى حالة الآلات التوربينيسة ، وذلك لأن الجارى المفتوحة تتسبب فى زيادة مفقودات الحديد ، وارتفاع نسبة النوافقيات العالية فى منحنى الضغط ، ولكن يمكن مع ذلك استخدام الجارى المفتوحة مع الآلات التوربينية ذات القدرات المنخفضة، عند تصميمها على ضغوط.

مرتفعة . هذا و تكون المجارى ذات جدران متوازية (prallel sided) في جميع الأحوال .

يختلف شكل المجرى ، فى بعض الحالات الحاصة ، عما جاء فى شكل (١ – ٦). ويبين شكل (٢ – ٦ أ) شكاين للمجرى ، عندما يراد زيادة التسرب فى المجارى



شکل (۲-۲)

لتحديد قيمة تيار القصر المفاجىء ، كما يمكن أن يتخدد المجرى الشكل المبين فى شكل (٢ ــ ٢ ب) ، عندما يراد الوصول بفاعلية التهوية إلى قاب المجرى .

يتوقف اختيار عدد الجارى لكل مرحله تحت كل قطب p غالباً على طول الخطوة القطبية ، وارتفعت قيمة الخطوة القطبية ، وارتفعت قيمة الضغط ، كليا زاد الإتجاه نحو تقليل عدد الجارى في الآلة . وفيا يلى بعض الحدود التي يمكن أن تقع فيها قيمة p .

الآلات ذات الانطاب البارزة

 $1.5 \leq q \leq 5$

 $5 \leq q \leq 12$

الآلات التوربينية

وتكون حدود خطوة الجرى بالسنتيمترات كما يلي :

 $2.5 \leqslant r_s \leqslant 6.5$

الآلات ذات الاقطاب البارزة.

3 € 7 € 7

الآلات النوربينية :

تزود الآلات ذات الانطاب الباررة في الغالب بملفات مردوجة الطبقة . ويفضل ، لتحسين شكل موجة الضغط ، وتموجات الاسنان ، استخدام قيمة كسرية له p، وقد سبق ايضاح هذا كله في البابين الأول والثاني . ونحتاج، لتصميم ملفات المنتج ، على هدى ماجا ، في هذين البابين ، إلى تحديد عدد الموصلات الكلية Z ، بعد تحديد قيمة p ، ويكون ذلك إما عن طريق معادلة القوة الدافعة الكبربية ، أو من قيمة AC ، كما سبق أن فعلنا مع آلات التيار المستمر .

زجد يد ابعاد الجرى:

يمكن حساب عرض المجرى وعمقه ، بنفس الطريقة التى اتبعناها فى آلات التياد المستمر ، وذلك بترتيب الموصلات فى المجارى ، مع أخذ سمك العازل عليها ، وفى المجارى ، فى الحسبان (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٥٥ إلى صفحة ١٦٥) ، مع فارق وحيد ، وهوأن يكتنى ، عند حساب سمك العازل على الموصلات ، فى حالتنا هذه ، أن يضاف ملليمتر واحد إلى كل من طول وعرض الموصل .

هذا ويمكن إيجاد عرض السنة عند القمة ، و عرض المجرى ، أى عند سطح المنتج ، على أساس قيمة معينة النها ية العظمى لكثافة الفيض فى الآسنان ، الله وذلك بالإستفادة من المعادلتين (١٧ – ٤) ، (٢٠ – ٤) فى كتاب هندسة الآلات الكهربية ، على النحو التالى :

حيث المنتج ، 1 هو محمول المنتج ، 1 هو مجموع أطوال قطاعات المنتج .

$$\phi = B_a \tau_p l_i = B_a \frac{\pi D}{2 p} l_i$$

$$\therefore B_{lm} \times k_{ia} \times l \times b_{t} = \frac{B_{a} \frac{\pi D}{2 p} l_{i}}{\alpha \frac{S}{2 p}}$$

$$b_t = \frac{\textit{l}_i}{\textit{l}\,k_{ia}} \times \frac{B_a}{\alpha\,B_{tm}} \times \tau_s$$

$$b_s = \tau_s - b_t = \tau_s \left[1 - \frac{l_i B_a}{l k_{ia} \alpha B_{tm}} \right] \quad \cdots \quad (7-7)$$

يراجع عمق المجرى h ، والنسبة بين عمقه وغرضه n بعـد ذلك على الحـدود الآنيـة :

 $3 \leqslant h \leqslant 10$ cms الآلات ذات الأفطاب البارزة :

 $4.5 \leqslant h \leqslant 16 \, \mathrm{cms}$ الآلات التورىينية :

تستخدم الارقام العالية مع الآلات ذات القدرات الكبيرة ، و تقل قيم- قط كلما انخفضت قيمة قدرة الآلة ، كما أن حدود هذه الارقام تكون صحيحة عند عدم استخدام فتحات تهوية فى الجرى ، على حسب ما هو مبين فى شكل (٧— ٢ ب) .

 $3\leqslant rac{ ext{h}}{a}\leqslant 4$ الآلات ذات الانطاب البارزة:

 $4 \leqslant rac{ ext{h}}{ ext{a}} \leqslant 7$ الآلات التوربينية :

يجب بعد تحديد أبعاد المجرى المراجعة على كثافة الخطوط المفناطيسية عندأضيق مقطع للسنة ، أو عند المقطع الذي يبعد عنه بمقدار المث ارتفاع السنة ، بنفس الطريقة التي اتبعناها في آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية من صفحة بهم إلى صفحة بهم علاحظة أن أضيق مقاطع السنة في الآلات المترامنة يكون عند القمة ، نظراً لآن المنتج هو العضو الثابت في هذه الحالة ، وملاحظة أن الفرق بين كثافة الخطوط الظاهرية وكثافتها الحقيقية قد لا يكون واضحا ، عندما تقل الكثافة الظاهرية عن 18000 خط/سم ملاسم عندما تقل الكثافة الخطوط عند القمة من 18500 خط/سم الى 16000 خط/سم ما يقابلها عند المقطع الأوسط السنة القيمتان 15500 خط/سم ما ، يقابلها عند المقطع الأوسط السنة القيمتان 15500 خط/سم ما .

تحديد عمق قلب النتج تحت الاسنان:

يكون تحديد عمق قاب المنتج تحت الاسنان ، على أساس قيمة معينة اكثافة الخطوط المغناطيسية ، بنفس الطريقة التى اتبعناها فى آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية صفحتى ه ٢٤٦ ، ٢٤٦) . هذا و تتراوج كثافة الخطوط فى هـذه الحـالة بين 10000 خط/سم و 13000 خط/سم فى الآلات ذات الاقطاب البـارزة ، وبين 10000 خط/سم و 14000 خط/سم فى الآلات التوربينية .

طول الثفرة الهوالية :

يتم تحديد طول الثفرة الحوالية فى الآلات المترامنة، فى حالات كثيرة ، كا فعلنا فى آلات الثيار المستمر ، على أساس حد معين ، نسمح به ، بالنسبة لتحوير أو تشويه شكل منحنى المجال المفناطيسى للا قطاب الرئيسية Distortion of field) ويتوقف (و فعل المنتج) ، ويتوقف معذا التحوير ، الذى يسمح به ، علاوة على ذلك ، على شكل حذاء القطب ، وكذلك على القوة الدافعة المغناطيسية لكل من و فعل المنتج ، والآمبير لفات على الأقطاب الرئيسية . فاذا فرضنا أن النسبة بين قيم النهاية العظمى لكثافة الحلوط المغناطيسية عند الحل الكامل ، وقيمها عند اللاحل ، هى 1.5 ، وأن النسبة عول الثغرة الحلوط المغناطيسية تتراوح قيمتها بين الحدين من 0.55 (إلى 0.7 ، نجد أن نسبة طول الثغرة الحوائية إلى الخطوة القطبية $\frac{1}{4}$) فى الآلات ذات الأقطاب البارزة ، تقع هى الآخرى بين حدين مناظرين ، هما على الترتيب :

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.55 \frac{AC}{B_a} (\alpha = 0.55),$$

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.64 \frac{AC}{B_a} (\alpha = 0.7) \cdots (7-7)$$

و يمكن عموما حساب قيمة تقريبية لكل قيم lpha هي :

فاذا كان حداء القطب مشكل بحيث يعطى شكلا جيبيا لمنحنى الجال بين حدى القطب، يمكن أن ناخذ قيمة ، 8 من المعادلة الآنية :

$$\delta_{\sigma} \stackrel{\underline{\smile}}{=} 0.3 \stackrel{\underline{AC}}{B_a} \tau_{p} \dots \dots (-1 - \Lambda)$$

وهذه هي قيمة $_{0}$ عند منتصف القطب ، وهي تزداد بمقدار % 50 تقريبا عند حدى القطب .

بالنسبة للآلات التوربينية يمكن استخدام النسبة الآتية لتحديد قيمة ٥٠ :

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.2 \frac{AC}{B_a} \cdot \cdots \cdot (- \tau - A)$$

وعموما فانه في حالة الآلات الني يكون قطرها كبيرا ، وهي التي يكون عدد الاقطاب فيها 24 أو أكثر ، نستطيع تحديد طول الثغرة الهوائية من المعادلة :

$$\delta_{\circ} \ge 0.001 \text{ D cms} \cdot \cdots \cdot (1-4)$$

عرض الفك فوق اسنان المنتج:

لتحديد القطر الخارجي اللمنتج نحتاج إلى تحديد عرض الفك فوق أسنان المنتج، على أساس قيمة متوسطة لكثافة الفيض المغناطيسي في مقطع هـ ذا الفك، وتراوح هذه القيمة في الحدود من 10000 خط/سم الى 14000 خط/سم وتراوح هذه القيمة في الحدود من $\frac{\Phi}{2}$ خط تمر فيه بالكثافة $\frac{B}{4}$ ، وذلك من المعادلات الآتمة:

$$\frac{\Phi}{2} = B_a \frac{\tau_p}{2} l_i = B_y k_{ia} l h_y$$

$$h_y = \frac{B_a}{B_y} \cdot \frac{\tau_p}{2} \cdot \frac{l_i}{k_{ia} l} \cdots (7-1)$$

ابعاد القطب :

سبق أن بينا فى الباب الثانى أنسا نهتم اهتاما كبيرا بأن يكون شكل منحنى المجال المفناطيسي للا قطاب الرئيسية جيبيا ، أو أقرب ما يكون إلى ذلك ، لا ننا فستفيد بضغط التوافقية الإساسية لهــــذا المنحنى فقط ، بينا ينتج عن ضغط التوافقيات العليا فيه زيادة فى المفقودات . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تغيير طول الثفرة الموائية على مدى الخطوة القطبية ، وذلك باعطاء حذاء القطب شكلا خاصا ، يتحدد بناء على أطوال الثفرة الموائية عند النقط المختلفة بين حدى القطب كا يتضح من شكل (٣-١٦) ، حيث يمكن تحديد الأطوال على بدلالة ٥ من المعادلة :


$$\delta_{x} = \frac{\delta_{o}}{\cos \frac{\pi}{\tau_{p}} x} \quad \dots \qquad (7-11)$$

 $b_{\rm s}$ هذا وتتحدد نهايتا الحذاء على الجانبين بناء على نسبة طول قوس الحذاء $t_{\rm p}$ عنه الحطوة القطبية $t_{\rm p}$ ، في الحدود الآثية :


$$0.55 \leq \frac{b_s}{\tau_p} \leq 0.8 \quad \cdots \quad (7-17)$$

وتتأثر هذه النسبة بارتفاع الحذاء h ، فع مراعاة هذا الإرتفاع يجب أن تقل قيمة النسبة كلما قل عدد الاقطاب ، وصغر محيط الآلة عند اللفرة المواثية (Bohr circumference) . فاذا ما تحددت قيمة هذه النسبة ، على هذا الاساس،

يمكن تحديد ارتفاع حذاء القطب h_s من الرسم ، كما هو مبين فى شكل $(m-p^{\dagger})$. ويتراوح هذا الإرتفاع فى المتوسط بين g سم و g سم تقريبا .



شکل (۲ – ۲)



شكل (١- ٤)

يتحدد عرض قلب القطب $_{0}$ بناء على قيمـــة الفيض المفناطيسى في قاب القطب $_{0}$ ، الذي يزيد عن الفيض في الفغـرة الهوا ئيــة $_{0}$ بحوالى % 20 ، بفعل القسرب عند الحمل للكامل ($_{0}$ 1.2 م) ، وعلى طـول القطب $_{0}$ ، الذي تحدد من قبل (عند تحديد $_{1}$) ، وكذلك على قيمـة كثافة الحطوط المغناطيسية المسموح بها $_{0}$ ، والتي تتراوح بين 12000 خط/سم و 16000 خط/سم ، وذلك باستخدام المعادلة الآتية :

$$b_p = \frac{\Phi_p}{B_p I_p} \text{ cms } \cdots (\gamma - \gamma \gamma)$$

يتوقف ارتفاع القطب h_p على طريقة ترتيب ملفات المجال على الأقطاب ، بشرط الإستفادة من الفراغ بين الأقطاب أقصى استفادة مستطاعة . بالرجوع إلى شكل ($\gamma-\gamma$) نجد أن هذا الشرط يتحقق عندما تكون مساحة النحاس f_0 h_0 أكبر ما يمكن ، حيث f_0 هى المعامل الفراغى (space factor) للمفات وهو نفس المعامل الذى سبق تعريفه بالنسبة لملفات المجال فى آلات التيار المستمر، الذى هو عبارة عن النسبة بين مساحة مقاطع موصلات النحاس فى مقطع الملفات، ومساحة هذا المقطع نفسه . وباعتبار أن f_0 هو سمك العازل على الملفات (يمكن فرض قيمة f_0 حوالى 3 مم تقريبا) ، نجد أن :

$$f_e h_e b_e = f_e h_e [(h_p - 2t_e) - h_e] tan \frac{\pi}{2p}$$
 ... (1-12)

تبلغ قيمة £ حوالى 0,65 فى حالة استخدام موصلات دائرية المقطع ، بينما تصل إلى حوالى 0,85 عند استخدام الموصلات مستطيلة المقطع القائمة على ما نبها فوق القطب .

بمفاضلة الممادلة (١٤ – ٦) بالنسبة لـ h والمساواة بالصفر على الشرط

اللازم لتحقيق الإستفادة من الفراغ بين الافطاب أقصى استفادة عكنة:

$$h_e = \frac{1}{2}(h_p - 2t_e)$$
, $b_e = h_e \tan \frac{\pi}{2p}$ (1-10)

لكى يمكن تحديد قيمة مناسبة لـ $h_{_{
m D}}$ يجب معرفة كيف يكون ترتيب الملفات، وطريقة وضعمًا على الأقطاب أولاً ، ثم تحديد قيمة معينة ومناسبة لـ d وبالتالى h .

ترتيب ملفات الجالي :

يتم في الغالب تجميز الملفات قبل وضعما على الأقطاب بلفها على بوبينة (bobin) ، يصنع جسمها من رقائق الحديد أو الزنك ، ولهـا شفتين (two flanges) مصنوعتين من من الحديدأوالزنكأوالبرونز ، وذلك لكي تكون مقطع الموصل في الملفات إمادائريا أومستطيلا. ويستخدم المقطع الدائري في الملفات عندما نكون المساحة صغيرة، وفي هذه الحالة يمكن تدريج الملفات، كاهو مبين في شكل (٤ ـ ٣ ب) اكى تزيد فا علمة النهوية بزيادة سطح الملفات الممرض للجو النحارجي ويستخدم المقطع المستطيل إذا زادت المساحة عن الحد الذي يسمح باستعال المقطع الدائري. وقى هذه الحالة يلف الموصل على البوبينة قائمًا على جانبه الضيق ، ويكون عزل اللهات، عن بعضها البعض، بالورق أو الميكانيت، بين الطبقات المتتالية فقط، محيث يظل سطحها الخارجي معرضاً للهواء، لكي تزيد فاعلية التهوية، كما هو واضح في شكل (٤ ٦ أ) . وتكون أبعاد الموصل في الحدود الآتية : $20 \le b_c \le 70 \text{ mms}$, $d_c \ge 0.5 + 0.01 b_c \text{ mms}$... ($\gamma - \gamma \gamma$)

ويفضل عدم ادخال مجارى للتهوية بين مقاطع الملفات على الانطاب عادة ،

وذلك بسبب الصعوبة المبالغة التي تعترض عمل مثل هذه المجارى. ويكتنى فى الغالب بزيادة فاعلية التهوية بالطرق المذكورة أعلاه ، مع استخدام الهوايات لزيادة حجم هواء التبريد .

يفضل استخدام المقطع المستطيل ، القائم على جانبه الضيق ، فى ملفات المجال فى الآلات البارزة ، التى يكون عدد الاقطاب فيها صغيراً . ذلك لآن درجة الإستفادة من مثل هذه الآلات تتوقف على فاعلية ملفات المجال ، فى هذه الحالة ، السببين : الأول أنه يمكن زيادة درجة الحرارة النهائية ، التى يسمح بتشغيل الملفات عندها ، خسى عشرة درجة تقريبا عن الحالات التى تستخدم فيها الموصلات ذات المقطع المستدير ، والثانى أنه على الرغم من سوء استغلال الفراغ بين الاقطاب عند استخدام المقطع المستطيل القائم على جانبه ، عندما يقل عدد الاقطاب فى الآلة ، تكون القوة الدافعة المغناطيسية ، التى نستطيع ترتيبها على كل قطب ، بغذه الطريقة ، أكبر من تلك التى نحصل عليها باستخدام المقطع الدائرى ، بهذه الطريقة ، أكبر من تلك التى نحصل عليها باستخدام المقطع الدائرى ،

أما بالنسبة للآلات التي يكون عدد الأقطاب فيها كبيرا ، والتي تتوقف درجة الإستفادة منها على المنتج نفسه ، فيستخدم عادة المقطع المستدير، و نقل درجة حرارة الملفات النهائية عن الدرجة المسموح بها ، حيث يتم تصميم الملفات على أساس (قل قيمة للمفقردات التي تبددها على شكل حرارى ، وذلك اكى يقل تأثيرها على معامل جودة الآله .

تحديد مساحة مقطم الموصل وضنط التنبيه :

إذا فرضنا أن :

مساحة مقطع الموصل في ملفات المجال بالملليماترات المربعة الموصل في ملفات المجال بالملليماترات المربعة

 $V_{\rm c}$ V منفط التنبيه الموصل إلى ملفات المجال بالفوات

 $l_{
m m}$ الطول المتوسط لكل لفة من ملفات المجال بالمتر

الحرارة النوعية لمادة الموصل عند درجة الحرارة النهائية أوم مم 7 م ohm. mm^{2}/m

الأمبير لفات على كل قطب رئيسي عند الحمل الكامل AT

أميير لفات رد فعل المنتج لكل قطب

القدرة الداخلية الآلة 3EI بالفولت أمبير

قيمة النهاية العظمى لكثافة الفيض فى الثغرة الهو ائية خط /سم * B_g lines/cm² سم * B_g lines/cm² نجد أن :

 $N_{\rm si} = 3EI = 3IT_{\rm ph} \times B_a \tau_{\rm p} l_{\rm i} f \times 4.44 \times 10^{-8} k_{\rm w}$

$$3IT_{ph} = \frac{2p \pi AT_a}{2\sqrt{2} k_w}$$

$$N_{si} = \frac{2p \pi AT_a}{2 \sqrt{2} k_w} \times \sqrt{2} \pi \times \frac{2}{\pi} B_g \tau_p l_i f k_w \times 10^{-8}$$

$$N_{si} = 2p\pi AT_a B_g \tau_p l_i f \times 10^{-8} \cdots (\gamma - \gamma \gamma)$$

$$AT_a = \frac{N_{si} \times 10^s}{2p\pi B_g \tau_p l_i f} \dots \dots \dots \dots (T-1A)$$

$$p_{e} = \frac{\rho l_{m} \times 2p AT_{p}}{V_{e}} = \frac{\rho l_{m} \times 2p}{V_{e}} \cdot \frac{AT_{p}}{AT_{a}} \cdot AT_{a}$$

$$= \frac{AT_{p}}{AT_{a}} \cdot \frac{\rho l_{m} N_{si} \times 10^{8}}{\pi B_{g} \tau_{p} l_{i} f V_{e}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1 - 14)$$

بالتمويض في الممادلة (١٩ ؎٣) بالقيم التقريبية التمالية ، ووضع ٪ بدلا من أني ، نجد أن :

$$l_{\rm m} \stackrel{\omega}{=} 2 l_{\rm i} + \tau_{\rm p} \text{ cms}$$
 , $B_{\rm g} \stackrel{\omega}{=} 8000 \text{ lines/cm}^2$ $\frac{AT_{\rm p}}{AT_{\rm a}} \stackrel{\omega}{=} 2,0$, $\rho \stackrel{\omega}{=} 0.023 \text{ ohm. mm}^2/\text{m} \text{ (at90°C)}$ $q_{\rm e} \stackrel{\omega}{=} 1.84 \frac{(2\lambda + 1)}{f \lambda \tau_{\rm p}} \cdot \frac{N_{\rm si}}{V_{\rm e}} \text{ mm}^2 \cdot \cdots \cdot (7-7)$

يتم تحديد ارتفاع القطب h_p من المعادلة (١٥ حــ q)، وكذلك بعدى مقطع المافات q و q، في المعادلة (١٦ حــ q)، ومساحة مقطع الموصل q، مع اختيار ضغط التنبيه المناسب q، في المعادلة (q)، ومساحة مقطع الموصل q، مع اختيار ضغط التنبيه المناسب q، في المعادلة (q)، محيث يمكن تنفيذ الملفات ، وتحقيق هذه المعادلات في المعادلة (q)، محيث عمل ذلك يمكن اعتبار سمك العازل الخـــارجي بين نفس الوقت. ولكي يسهل عمل ذلك يمكن اعتبار سمك العازل الخـــارجي بين

كثافة التهار والفقودات النحاسية في ملفات المجال :

القطب والملفات حوالى 3 مم .

يتضح لنا من البند السابق أن حسابات ملفات المجال ، في الآلات المتزامنة ذات الأفطاب البــــارزة ، تتبع نفس الخط العريض ، الذي اتبع عند حساب ملفات المجال لملفات التوازي في آلات التيار المستمر . ويظهر ذلك مجلاء عند مقارنة الشق الأولى من المعادلة (١٩ ــ ٣) ، التي بنيت على أساسها الحسابات


في الآلات المترامنة، بالمعادلة (١٠-١٧) في كتاب هندسة الآلات الكهربية ، وهي التي بنيت على أساسها الحسما بلت في هلفات التوازي . وعلى هذا الاساس نستطيع تحديد المفقودات الكلية في ملفات المجال، والمفقودات النوعية ، التي يبددها السطح المعرض المجو الخارجي ، بدلالة أبعاد الملفات وكثافة التيمار في هذه الملفات ، بنفس الطريقة التي اتبعناها في حالة ملفات التوازي في آلات التيمار المستمر ، فنحصل على معادلات عائلة للمعادلات (٨-١٢) ، (٩-١٢) ، (١١ مراء) ، (١١ التيمار في ملفات المجال ، بالمسبة للآلات المترامية . وتقراوح قيمة كثافة التيمار في ملفات المجال ، بالمنسبة للآلات المترامية فيمكن زيادة هذه الكثافة إلى قر4 أمبير مم٢ . أما في الآلات التوربينية فيمكن زيادة هذه الكثافة إلى قر4 أمبير مم٢ ، كان حاصل ضرب كثافة التيمار في ملفات المجال والحل النوعي الكهربائي يكون محدودا في الآلات التوربينية أيضا بالحدين من والحل النوعي الكهربائي يكون محدودا في الآلات التوربينية أيضا بالحدين من

حساب القاومة وممانعة التسرب المرحليمة:

يكون حساب المقاومة على أساس مساحة مقطع الموصلات ، والطول المتوسط لكل لفة فى ملفات المنتج ، الذى تحصل عليه من الرسم ، وذلك عند درجة حرارة النشغيل المعتادة للآلة . ثم تزاد قيمة المقاومة بنسبة معينة لآخذ الظاهرة القشرية (skin effect) ، و تأثيرها على المفقودات النحاسية ، عندما يكون التيار مترددا . ويتم ذلك بضرب المقاومة ، التي تحصل عليها بالطرق العادية $\left(\frac{I}{a}\right)$ في معامل الظاهرة القشرية K_a ، وهو دالة لعمق الموصل h في إتجاه عمق المجرى ، على النحصون المجرى من المنحاس العارى في المجرى إلى عرض المجرى α ، على النحصون المتحال الشائد :

$$K_d \approx 1 + \frac{4}{45} (h_c \alpha_s)^4 \cdots (7-7)$$

$$lpha_s \ \underline{\omega} \ \frac{\overline{b}}{\omega_s} \ \sqrt{1-a_s} \ \sqrt{\frac{b}{\omega_s}} \ \sqrt{1-a_s}$$
 شكل (م- 1) شكل



شكل (٥-١)

أما بالنسبة لمانعة التسرب المرحلية فانها تحسب على أساس حساب الفيض المغناطيسي المتسرب حول المجاري ϕ ، والفيض المغناطيسي حول الأطراف المعلقة للملقات ϕ . ويمكننا حساب قيمة كل من ϕ و ϕ بحساب قيمة السماح المغناطيسي (permeance) ، لمسار كل منهما ، وضربه في الأمبير لفات التي تدفعه في هذا المسار ، كما سبق أن فعلنا في آلات التيار المستمر، وسوف نستة يها

فى الواقع من النتائج التى حصلنا عليهـا هناك، تفاديا لإضاعة المجهود فى التكرار .

قياسا على الممادلة (14-14)، صفحة 900 فى كتاب هندسة الآلات الكهربية، مجد أن السهاح المغناطيسى χ لمسار الفيض ϕ المتسرب حول المجرى، المبين أبعاده فى شكل (0-7)، لكل سنتيمتر واحد من طول حديد للمنتج هه :

$$\lambda_{s} = \frac{h_{1}}{3 \omega_{s}} + \frac{h_{2}}{\omega_{s}} + \frac{2 h_{3}}{\omega_{s} + \omega_{o}} + \frac{h_{4}}{\omega_{o}} + \frac{I_{g}}{\tau_{s}}$$
 (7-77)

و تكون قيمـة النهـاية العظمى للفيض المغنـاطيــ المتسرب حول المجـارى هي :

 $\phi_s = 0.4 \pi \sqrt{2} \text{ I u} \times 2 l_a \lambda_s = 3.55 \text{ I u } \lambda_s l_a \cdots (7-77)$

حيث $_{l}$ هي طول حديد المنتج بالسنتيمترات . وتستخدم معادلة تجريبية لحساب قيمة النهاية العظمى الفيض المغناطيسي $_{0}$ المتسرب حول الأطراف المعلقة ، حيث :

$$\phi_{\circ} = kq Iu l_{\circ} \cdots (q-r_{\xi})$$

له ثما بت تكون قيمته حوالى 2,8 بالنسبة للملفات مفردة الطبقة ، وتكون قيمته 1,8 تقريها بالنسبة للملفات مزدوجه الطبقة ، 1 هو طول الطورف المعلق لكل موصل ، ويمكن حسابه بعد تصميم الملفات .

كما يمكن حساب ي أيضا بصورة تقريبية من المعادلة :

$$I_{o} = 2 \tau_{p} \left(1 + \frac{2 V \times 10^{-3}}{\tau_{p}}\right) \cdots \left(\tau - \tau_{o}\right)$$

حيث $^{-3}$ imes مو ضغط الآلة المرحلي بالكيلوفولت.

ويمكن الحصول على نسبة هبوط الصفط بسبب عائمة النسرب المرحلية ، وهي $\frac{IX_1}{E}$ ، بقسمة بحوع ϕ_0 و ϕ_0 عـلى ϕ الفيض المفضاطيسي المنسية ϕ_0 في الثغرة المواتية ، حيث :

$$\varepsilon = \frac{IX_1}{E} = \frac{\phi_o + \phi_s}{\phi} = \frac{\phi_o + \phi_s}{B_a \tau I_i} \cdots (\tau - \tau \tau)$$

كا يمكن تعويض ($\phi_s+\phi_o$) بدلا من ϕ_s ، في معادلة القوة الدافعة الكهربية ، للحصول على فيمة هبوط الصفط في ممانعة التسرب المرحلية عند الحمل الكامل X.

حساب ملفات التخويد:

مثال (۱) : 4 KVA , 600 r.p.m., 3000 V : (۱) مثال (۱) با مثال الآلة بالطرق المختلفة ، باستخدام المادلات (۲–۲) ،

(٥ – ٦) ، (٥ – ٦ أ) ، ويجب ملاحظة أن هناك تقريبات وقيم تجريبيا في هذه المعادلات تجعل من الصعب الحصول على نفس النتيجة في كل مرة . ولكن يجب أن تتقارب النتانج على كل حال . ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على مدى الدقة المنتظرة في القيم التجريبية المستخدمه . وتكون النتائج التي تعطيها المعادلة (٥ – ٣) عموما أقل من المعادلتين الآخرتين ، لذلك يجب عدم إستخدامها ، إلاعندما يراد معرفة المدى الذي يقع فيه قطر الآلة بالتقريب فقط .

 $C_{\circ} = 0.183 \times 5400 \times 310 \times 0.96 \times 10^{-11} = 2.94 \times 10^{-6}$

 $\epsilon \ \underline{\underline{\mathscr{S}}} \ 0.12 \ , \ N_{sN} = 625 \times 10^3 \ \mathrm{VA}$

 $N_{si} = 625 \times 10^3 (1 + 0.12 \times 0.6) = 670 \times 10^3 \text{ VA}$

 $p = \frac{60 \times 50}{600} = 5$, $\lambda = 0.5 \sqrt{5} = 1.12$

 $D = \sqrt[3]{\frac{10 \times 670 \times 10^6}{1.12 \times \pi \times 600 \times 2.94}} = 102.6 \text{ cms}$

 $\tau_{\rm p} = \frac{\pi \times 102.6}{10} = 32.3 \, {\rm cms}$

 $l_{\rm i} = 1.12 \times 32.3 = 36.2 \text{ cms}$

اانيا مه باستخدام المادلة (٥-٦):

 $D = 12 + 1.3 \sqrt{\frac{85 \times 625 \times 5}{600 \times 1.12}} \stackrel{\text{on}}{=} 107.5 \text{ cms}$

ثالثا _ باستخدام المعادلة (٥ ـ ٦ أ) : (سوف نتخذنتا مجها أساسا لباقى الحسابات)

$$\tau_p = 5.3 + 2.025 \sqrt{\frac{670 \times 10^3}{5 \times 50 \times 1.12}} = 32.4 \text{ cms}$$

$$D = \frac{10 \times 32.4}{\pi} = 103 \text{ cms}$$
, $l_i = 36.3 \text{ cms}$

باعتبار المنتج مكون من ستة قطاعات عرض كل منها 5.8 = 1 سنتيمتراً يصبح بحوع أطوال قطاعات الستة 34.8 = 1 سنتيمتراً . يفصل بين القطاعات خس فتحات تهوية عرض كل منها سنتيمترا واحد ، وبذلك يكون الطول الكلى للمنتج هو 39.8 = $_{a}$ 1 سنتيمترا (= 5 + 34.8) . فاذا اعتبرنا أن طول القطب $_{a}$ 1 يقل عن ذلك بحوالى 2 سنتيمترا ، نجد أن 37.8 = $_{a}$ 1 سنتيمترا ، وهذا كله يتفق مع القاعدة بأن $_{a}$ 1 $_{b}$ 1 ، حيث :

$$l_i = \frac{34.8 + 37.8}{2} = 36.3 \text{ cms}$$

وهو ما يتفق مع النتيجة التي حصلنا عليها ، مما يجمل هذه الأطوال نهائية ، محيث نعتمد عليها بعد ذلك .

بمراجعة السرعة المحيطية عند سطح المنتج الداخلي v نجد أن:

 $v_a = \tau_p$ cms = 32.4 m/sec.

1.8 $v_a = 32.4 \times 1.8 = 58.3 \text{ m/sec.} < 80 \text{ m/sec.}$

بأخذ عدد المجارى لكل مرحلة تحت كل قطب q=4 ، نجد أن عـــدد المجارى الكلية على الآلة هو 120 S=6 qp=120 ، وتكون قيمة خطوة المجرى

$$\tau_{\rm s} = \frac{\pi \, \rm D}{\rm S} = \frac{\pi \, \times \, 103}{120} = 2.7 \, \, {\rm cms} \, (i)$$

يمكن حساب عدد اللفات فى كل مرحلة $T_{\rm ph}$ من معادلة القوة الدافعة الكهربية مباشرة .

$$V = \frac{3000}{\sqrt{3}} = 1732 \text{ V}$$
 , E \underline{s} 1.072 $V \underline{s}$ 1860 V

$$k_w = k_d = \frac{\sin 30}{4 \sin 7.5} = 0.957 \left(\alpha = \frac{360 \times 5}{120} = 15^{\circ} \right)$$

 $T_{\rm ph} \times 5400 \times 36.2 \times 32.4 \times 0.957 \times 10^{-8}$

$$T_{ph} = 138$$
 , $U = \frac{138 \times 6}{120} = 6.9 = 7$

بأخذ سبعة موصلات فى كل مجرى نحصل على 140 $_{
m ph}=1$ ، وهذا يستدعى معديل $_{
m ph}=1$ ، وهذا يستدعى تعديل $_{
m ph}=1$ مديل $_{
m ph}=1$ لل $_{
m ph}=1$ مديل $_{
m ph}=1$ مديل $_{
m ph}=1$ الني استخدمت فى المعادلة ($_{
m ph}=1$) ، حتى لا تتغير النتائج التي حصلنا عليها عند استخدام هدذه المعادلة ، فيصبح $_{
m ph}=1$ مدذه المعادلة ، فيصبح $_{
m ph}=1$ مدن $_{
m ph}=1$ مدنه المعادلة ، فيصبح $_{
m ph}=1$ مدنه المعادلة ، فيصبح $_{
m ph}=1$ مدنه $_{
m ph}=1$

إذا كنا سنعتمد على النتائج ، التي حصلنا عليها باستخدام للعادلة (٥-٦١) يجب أن نحسب AC على هذا الاساس ، حدث :

$$AC = \frac{IZ}{\pi D}$$
 , $I = \frac{625 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3000} = 120 A$

$$AC = \frac{120 \times 120 \times 7}{\pi \times 103} = 312 \text{ ampcond./cm}$$

يجب المراجمة على قيمة الأمبير موصلات Iu فى كل مجرى ، ويجب ألاتزيد هذه القيمة عن 1500 .

 $Iu = 120 \times 7 = 840 << 1500$

لكى يمكن المراجعة على كثافة الخطوط المغناطيسية عند أضيق مقطع فى السنة، يجب أولا حساب أبعاد المجرى ، و نبدأ بتحديد مساحة مقطع موصلات المنتج ، على أساس قيمة معينة لكثافة التيار ، ولتكن 3.5 $_a=3$ أمبير/مم على أساس قيمة معينة لكثافة التيار ، ولتكن 3.5 $_a=3$ أمبير/مم $_a=3$ أساس $_a=3$ $_a$

بدلاً من تحديد بعدى الموصل ، ثم المراجعة على كثافة الفيض ، تحدد عرص السنة المناسب عند سطح المنتج b_1 على قيمة النسماية العظمى لكشافة الخطوط فى الاستان $B_{\rm tm}$ ، باستخدام المعادلة $B_{\rm tm}$) ، ثم نحدد بناء عملى ذلك بعمدى الموصل ، على النحو التالى :

 $lpha = rac{2}{\pi}$ بفرض أن قيمة B_{tm} المسموح بها هي 18500 خط/سم أو أن B_{tm} بفرض أن أن :

$$b_t = \frac{36.3 \times 5320 \times \pi \times 2.7}{0.9 \times 34.8 \times 2 \times 18500} = 1.4 \text{ cms}$$

 $b_s = 2.7 - 1.4 = 1.3$ cms

رباعتبار أن سمك العازل المستخدم لبطانة المجرى 2 مم ، وسمك العازل عـلى الموصل نفسه يزيد فى عرضه 1 مم ، والفضفضة فى عرض المجرى حوالى 5,5 مم (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٥٥ إلى صفحة ٥٦١) ، يكون عرض

الموصل العارى ، الذى يدخل فى الجرى بعرضه السابق ، هو 7,5 مم . بعمل حساب زيادة المساحة ، الناتجة عن ضرب بعدى الموصل فى بعضها ، نتيجسة لإستدارة الجوانب، نجد أن عمق الموصل ، فى إتجاه عمق المجرى هو d :

$$d = \frac{34.3}{0.9 \times 7.5} \ge 5.1 \text{ mm}$$

تزاد هذه القيمة 1 مم لآخذ حساب العازل حول الموصل في الحسبان، فتصبح 6.1 مم للموصل المعزول، ويكون عمق الموصلات السبعة 42.7 مم و بالرجوع إلى شكل (١ – ٦) نجمد بالنسبة للمجرى نصف المقفل أن:

$$h' = 42.7 \times \frac{7}{6} = 50 \text{ mms}$$
, $\frac{a}{4} = 3.25 \text{ mms}$

$$\frac{a}{10} = 1.3 \text{ mm}, 9.75 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 2.82 \text{ mms}$$

$$h = 50 + 1.3 + 2.82 = 54.12 \text{ mms}$$

عراجمة قيمة $\frac{h}{a}$ نجد أنها تساوى $\left(4.15 = \frac{54.12}{13}\right)$ وهى فى الحدود المسموح بها تقريبا .

لإيجاد سمك الفك $_{y}^{h}$ فوق الأسنان نستخدم المصادلة (١٠) ، بفرض أن $_{y}^{h}$ يساوى 12500 خط/سم

$$h_y = \frac{5320}{12^500} \times \frac{32.4}{2} \times \frac{36.3}{0.9 \times 34.8} = 8.05 \text{ cms}$$

لتحديد طول الثفرة الهوائية $_{\circ}$ عند منتصف القطب استخدم المعادلة ($_{\wedge}$ ب)

$$\delta_{\circ} \stackrel{\underline{\omega}}{=} 0.3 \frac{312}{5320} \times 32.7 = 5.7 \,\mathrm{mms} \,\underline{\omega} \,6 \,\mathrm{mms}$$

نستطيع بعد ذلك تحديد شكل منحنى حـذاء القطب بتحديد طول الثغرة الهوائية عند النقط المختلفة باستخدام المعادلة (١١-) . أما طول قوس الحذاء $\frac{b_s}{\tau_p}$ تساوى حوالى $\frac{b_s}{\tau_p}$ تساوى حوالى 0.64 حيث

$$b_s \ \underline{\sim} \ 0.64 \times 32.4 = 20.75 \ cms$$

بفرض أن الفيض المغناطيمي في القطب $\phi_{\rm p}$ عند الحمل 1,2 من قيمة $\phi_{\rm p}$ وبفرض أن كثافة الخطوط المغناطيسية تساوى حو الى 16000 خط/سم) في هذه الحالة نجد أن

$$\Phi_{\rm p} = 1.2 \times 5320 \times 32.4 \times 36.3 = 7.5 \times 10^6$$
خط

$$b_p = \frac{7.5 \times 10^6}{16000 \times 37.8} = 12.4 \text{ cms}$$

$$q_e = 1.84 \frac{(2 \times 1.12 + 1)}{50 \times 1.12 \times 32.4} \cdot \frac{670 \times 1000}{110} = 44 \text{ mm}^2$$

$$b_c = 35 \text{ mm}$$
 , $d_c = 1.25 > 0.5 + 0.01 b_c (= 0.85)$

يضاف حوالى 0,25 مم إلى d لاخذ سمك العازل في الحسبان ، فيصبح عمق الموصل المعزول 1,5 مم . وبفرض أن كثافة التيار لاتتعدى حوالى 3 أمبير/مم تكون أقصى قيمة التيار التنبيه هي :

 $I_{im} = 3 \times 44 = 132$ amps

فاذا اعتبرنا أن أقصى قيمة للا مبير لفات ${
m AT_p}^{(1)}$ على الاقطاب تبلغ حوالى ${
m 2.2~AT_a}$

أمبير لفة/قطب

 $AT_p = 2.2 \times 1.35 \times \frac{140}{5} \times 120 \times 0.957 = 9550$

وهذا يحدد عدد اللفات على كل قطب ٣ ، حيث :

 $T_e = \frac{9550}{132} = 73 \text{ as}$

ويكون الإرتفاع اللازم لإستيعاب هذه اللفات م h هو

 $h_e = 73 \times 1.5 \underline{\circ} 110 \text{ mms}$

بالمراجعة على المعادلة (١٥ - ٣) نجد أن

⁽۱) بعد تحديد أبعاد الآلة الرئيسية ، باستخدام دنم الأرقام التقريبية ، نستطيم وسم منحنى التمغطس للالة ، بقرض قيما مختلفة للفيض ، وتحديد تمارات التنبيه المناظرة (أوالأمبير لفات اللازمة لدفع الفيض في الدائرة المفناطيسبة للالة) وكذلك التموة الدافعة الكهربية \mathbf{R} . ثم تحدد قيمة \mathbf{AT}_p برسم مخطط المتحهات كا جاء في الباب الثالث ، ومن ثم تحدد وراجع على كثافة المتيار ،

 $b_{\rm e}=110~{
m tan}~18=110~{
m \times}~0.3249=35.7~{
m w}~b_{
m c}$ کداك تحصل باستخدام الشق الآخر من المعادلة على $h_{
m p}=2h_{
m e}+2t_{
m e}=220+4=224~{
m mms}$

نحصل عن سمك حذاء القطب باستخدام الرسم المبين فى شكل (٣-٦) ، ونجمد فى هذه الحالة أن هذا السمك يساوى 4 سنتيمترا تقريباً.

لحساب مقاومة المنتج وعائمة التسرب المرحلية يجب أولا حساب معالمل الظاهرة القشرية K_a وطول الطرف المعلق للموصل I_a ، باستخدام المعادلتين (۲۰ - ۲۰) ، (۲۰ - ۲۰) .

ويلاحظ أن قيمة K_a مع الموصل الذي عمقه 5,1 مم سوف تكون كبيرة بصوره غير محتملة ، لذلك يحب تقسيم الموصل إلى ست شرائح(۱) سمك كل منها $\frac{5,1}{6}$ منها $\frac{5,1}{6}$ عن بعضها المبعض بطبقة رقيقة جدا من العازل

$$\alpha_s \stackrel{\checkmark}{=} \sqrt{\frac{7.5}{13}} \stackrel{\checkmark}{=} 0.76 \quad h_c = 0.85 \text{ mm}$$

$$K_d \stackrel{\checkmark}{=} 1 + \frac{4}{45} (0.85 \times 0.76)^4 \stackrel{\checkmark}{=} 1.0153$$

$$R_a = 1.0153 \times \frac{0.023}{34.3} \times \frac{280}{100} (39.8 + l_o)$$

$$l_o \stackrel{\checkmark}{=} 2 \times 32.4 \left(1 \oplus \frac{2 \times 1.732}{32.4}\right) \stackrel{\checkmark}{=} 71.6 \text{ cms}$$

⁽۱) راعينا في هذا التقسيم ألا تزيد قيمة $b_c\,\alpha_s$ عن 0,7 لأن المسادلة (۱ ٪ -- γ). λ لا يمكن تطييقها على الحالات الذي تزيد فيها قيمه λ فيها عن λ عن λ

$$R_a = 0.212$$
 , $\frac{I R_a}{V} \times 100 = 1.47 \%$

 $\mathbf{h}_1 = 41.7$, $\mathbf{h}_3 = 4.15$, $\mathbf{h}_3 = 2.82$, $\mathbf{h}_4 = 1.3~\mathrm{mm}$

$$\omega_{o} = \frac{a}{4} = 3.25$$
 , $\omega_{s} = a = 13$ mms

$$\lambda_{s} = \frac{41.7}{3 \times 13} + \frac{4.15}{13} + \frac{2 \times 2.82}{13 + 3.25} + \frac{1.3}{3.25} + \frac{6}{324} = 2.1555$$

 Φ_{o} ، Φ_{s} نظبیق المادلتین (۲۳ – ۲) ، (۲۰ – ۲) الحصول علی

 $\phi_s = 3.55 \times 120 \times 7 \times 2.1555 \times 39.8 = 0.256 \times 10^{\circ}$

$$\Phi_{\circ} = 2.8 \times 4 \times 120 \times 7 \times 71,6 = 0.672 \times 10^{6}$$

بالتمويض في الممادلة (٢٦ - ٦) للحصول على نسبة هبوط ضغط بمانعة

التسرب:

$$\varepsilon = \frac{IX_1}{E} = \frac{(0.256 + 0.672) \times 10^6}{5320 \times 36.3 \times 32.4} = \frac{0.928}{6.25}$$

$$= 0.148$$

مسائل على الباب السادس

- 1 Determine approximate stator core dimensions for a 23400 KVA, 50 cycle, 3—Phase turbo alternator, under the following limitations: Mean gap density, 5000 Lines per cm², ampere conductors per cm of periphery, 560, peripheral speed, 144 m per sec., air gap, 3 cm.
- 2 Prove that the KVA rating of synchronous machine is equal to 10.4 \(\bar{B} \) ac \(D^2 \) Ln \(10^{-11} \), when \(\bar{B} \), ac, \(D \), L and n are the mean value of the flux density over the pole pitch, the ampere conductors per cm of periphery, the diameter and length of the stator in cm, and the rev. per sec. respectively. Assuming that the winding is uniformly distributed and has a 60° phase-spread, determine approximately the diameter and length of the stator of a 2500 KVA, 50 cycle, 2 pole, turbo alternator, given: \(\bar{B} = 4500 \), ac = 250, airgap = 2 cm. The peripheral speed must not exceed 100 cm per sec.
- 3 A 2 pole 3000 rev. per min. alternator has a core length of 1.5 m. selecting the following values for the mean flux density over the pole pitch B, the ampere conductors per cm ac, and the peripheral speed v, determine the output obtainable from the machine: B = 5000 lines per cm², ac per cm = 260, v = 100 m per sec.
- 4 Determine approximate stator core dimensions for a 23400 K.V.A., 50 cycle, 3 phase turbo alternator

(2 pole) under the following limitations;

Mean gap density 5000 lines/cm²

Ampere — conductors per cm. of periphary 500

Peripherl speed 144 m/sec.

Air gap 3 cm.

5 — A 2 pole, 3000 R.P.M. alternator has a core length of 1,5 meter. Selecting the following values for the mean flux density over the pole pitch, the ampere—conductors per cm & the peripheral speed, determine the output obtainable from the machine:

Mean flux density 5000 lines/cm²

Ampere — conductor/cm 250

Peripheral speed 100 m/sec.

- 6 Determine the leading dimensions of a 3 phase, 1500 K·V.A., 0,8 P.F., 3000 volts, 50 cycle alternator to run at a speed of 375 r.p.m. if the peak flux denisty in the air gap is about 9000 gauss & the specific electric loading 375 ampere-conductor/cm approximately Find the slots per pole per phase, number of conductors per slot & size of each slot.
- 7 Determine the main dimensions, no. of slots & conductors/slot for a water wheel alternator from the fellowing particulars;
 - 10000 K.V.A., 125 r.p.m. 0.8 P.F., three phase, star connected, 6600 volts, 25 cycle. Max. peripheral speed not to exceed 70 m/sec. at 95 % overspeed. Assume mean flux denisty 5800 lines/cm² & ampere

- conductor/cm 320 approximately.
- 8 A 3 phase alternator giving 800 K.V.A. at 2300 volts, 300 r.p.m., 50 cycle has a stator here of 190 cms diameter & a core length of 24 cms.
 - Using data obtained from this machine design an alternator to give 1200 K.V.A. at 3300 volts, 250 r.p. m., 50 cycle. Find also the number of solts and of conductors per slot and the approximate dimensions of the conductors.
- 9 Determine the size of conductors & the number of turns required on each pole of the field winding of a 20 pole alternator from the following data;

max. excited voltage 110 volts

ampere turns/pole 9000

dimensions of rectangular pole 14 x 28 cm.

available winding length/pole 15 cm.

thickness of insulation between conductors 0.02 cm.

the windings on all poles are in series.

- 10 Deduce an expression for the output coefficient for a 3 phase dynamoelectric machine and use this expression to determine the diameter and length of core and number of slots for a 3 phase star connected alternator to give: 1200 KVA 3300 V 50 c.p.s at 6.8 power factor lagging at a speed of 500 r.p.m.
- Assume maximum flux density in gap = 9000 lines per cm square, and ampere conductors per cm of

periphery = 350.

Give reasons for the values chosen.

- 11 Deduce an expression for the output coefficient for a 3 phase dynamo electric machine and use this expression to determine the diameter and length of core and number of slots for a 3 phase star connected alternator to give:
- 100 K.V.A., 550 volts, 50 c.p.s.: 1500 r.p.m., assuming an electric loading of 300 A.C./cm. and average air gap induction of 6000 gauss. Give reasons for the values chosen.
- 12 A three phase alternator having a full load rating of 1000 KVA at 0.8 power factor, 2200 volts, 50 c.p.s., 300 r.p.m has a stator diameter of 190 cms, core length of 30 cms and 180 slots. Using the information from this machine, with suitable modifications where required, determine the diameter, core length, number of slots and conductors per slot for a three phase machine to give 2000 KVA at 0.8 power factor, 6600 volts, 50 c.p.s. 600 r.p.m.
- 13 Determine the main dimensions for 2500 KVA, 3 phase, 6600 volt, 50 c/s, 600 r.p.m., star connected salient pole synchronous machine. (gen.),
- The specific magnetic loading is about 5000 gauss and the specific electric loading is about 400 amp. cond./cm and the current density is about 380 amp/sq. cm. The stator bore diameter can be taken four times the core length.

Determine the number of stator slots and the number of

conductors per slot.

- If the field amp, turns at no load is assumed 1.2 times the armature reaction amp, turns at full load and if the cross and demagnetizing coefficients are taken 0.45 and 0.86, find the amp, turns necessary for the main field at full load 0.8 power factor lagging. Neglect stator resistance and leakage reactance.
- 14 A 3 phase, 200 KVA 1000 V, star connected alternator has a frequency of 50 c/s at a speed of 750 r.p.m. The maximum flux density in the air gap is 7000 gauss and the electric loading is 240 ampere conductors/cm at a current density of 3 amps/mm2, Find the diameter, length of armature, number of slots and number of turns per phase. If the reactance of each phase is 10 times the resistance and the field form contains a third harmonic with an amplitude of 10% of that of the fundamental, calculate the current circulating due to that harmonic in the armature winding when connected in Assume the length of the overhang on both sides of each coil 3.5 times the length of the pole pitch. Take length of rotor = 0.5 diameter.
- 15 Find the main dimensions for a 1500 KVA, 3 phase, 3300 V, 50 c/s, 375 R.P.M., star connected, salient pole synchronous generator. The specific magnetic loading is about 6000 gauss and the specific
- electric loading is about 375 amp. cond./em. The length of the stator core can be taken 1.25 times the pole

pitch. Determine also the number of stator slots and the number of conductors per slot.

If the field ampere turns at no load is assumed i.2 times the armature reaction ampere turns at full load, and if the cross and demagnetising coefficients are taken 0.45 and 0.86, find the ampere turns necessary for the main field at full load, 0.8 power factor lagging. Neglect stator resistance and leakage reactance.

اللات المالع

القواعد الأساسية للمحول الكهربي

Basic principles of the electric Transformer

دواعي استخدام المحول وتكوينه الأساسي :


المحول الكهر في عبارة عن جهاز (أو آلة) يستخدم لحفض أو رفع الضغط الكهر في الكمية من القدرة الكهر بية ، في مقابل التضحية بأفل نسبة بمكنة من هذه القدرة ، يبددها المحول كفقودات ، على شكل طاقة حسرارية ، كا يحدث في كل الآلات . وقد بدأت الحاجة الملحة إلى استخدام المحول عندما تركز توليدالقدرة الكهربية ، بكميات هائلة ، في محطات كبيرة ، للاسباب التي سبقت منساقشتها في الباب الرابع ، وأصبح الأمر يستدعى نقل هذه القدرة إلى هواطن استخدامها ، الباب الرابع ، وأصبح الأمر يستدعى نقل هذه القدرة إلى هواطن استخدامها ، مع تكبد أقل كمية بمكنية من المفقودات ، وبأقل ثمن ، وذلك عن طريق رفع عندما تعذر تهيئة المولدات نفسها لإعطاء الضغوط بالقيم العالمية المطاوبة . فينا تقوم المولدات بتوليد القدرة الكهربية عند ضغط لايزيد عادة عن 11 فينا نقدل كيلوفولت (أقصى قيمة بمكنة توصلنا اليها حوالى 18 كيلوفولت) ، فأن نقدل كيلوفولت (أقصى قيمة بمكنة توصلنا اليها حوالى 18 كيلوفولت) ، فأن نقدل القدرة على ضغط تبلغ قيمته نصف مليون فولت ، كا هو الحال بالنسبة لكهرباء الشخدام الحولات لازما أيضا عند مواطن استمال القدرة الكهربية ، لخفض المنقل العالى بما يناسب أجهزة الإستهلاك .

و يحتوى المحول الكهربي ، مثل الآلات الكهربية الآخرى ، على دوائر كهربية ودوائر مفناطيسية ، كا تسرى الطاقة الكهربية في الدوائر الكهربية بفعل تشابك الخطوط المفناطيسية بهذه الدوائر ، ولكن لاتوجد أجزاء دوارة في الحول الكهربي ، ومن هنا ينشأ الفارق الجوهرى والآساسي بينه وبين الآلات الكهربية الدوارة ، إذ بينها تمثل القوة الدافعة الكهربية الديناميكية المضادة ، المتولدة في ملفات المنتج ، في الحرك الكهربي ، ود الفعل الناشيء عن عزم الدوران المضاد المحمل ، على عمود إدارة الحرك ، فإن القوة الدافعة الكهربية الإستاتيكية المضادة المتولدة في الملف الإبتدائي للمحول ، تمثل ود الفعل على هذه الدائرة ، الذي ينشأ عن طربقه سريان القدرة الكهربية من الملف الإبتدائي إلى الملف الثانوى ، ومن ثم إلى الحل . ويصبح الحول ، بهذه الطربقة ، آلة كهربية استاتيكية ومن ثم إلى الحل . ويصبح الحول ، بهذه الطربقة ، آلة كهربية استاتيكية (static electrical machine) ، وليس على أساس تتعسويل الطاقة الكهروميكانيكي (Electro - mechanical energy conversion) ، كاهو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Electro - mechanical energy) ، كاهو الحالة و العالم و الحالة و العالم و الحالة و العالم و الحالة و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و الكهربية الدوارة (Electro - mechanical energy conversion) ، كاهو الحالة و الكهربية الدوارة (rotating electrical machine) ، كاهو


يتكون المحول الكهربي أساساً من ملفين معزول كل منها عن الآخر كهربيا عزلا ناما ، بحيث يكون دائرة كهربية مستقلة ، ويوصل أحدهما إلى الينبوع الكهربي ، المراد تحويل ضفطه ، ويسمى لذلك بالملف الإبتدائي winding) (secondary بينها يوصل الآخر بالحمل ، ويسمى بالملف الثانوى winding) (winding . ويسمى الملفان أحيانا بدلالة الضفط على كل منهما ، فيكون الملف ذو الضفط الآكبر هو ملف الضفط العالي (high voltage winding) ، والملف ذو الضفط الأصغر هو ملف الضفط المنالي (low voltage winding)

و تتوقف طريقة عمل الحول على نظرية التأثير المتبادل بين الملفين effect of) (mutual induction من حيث أن الفيض المغناطيسي ، الناشيء عن مرور تيار الينبوع في الملف الإبتدائي ، حول هذا الملف ، يمكن أن يتشابك مع الملف الثانوي ، فيولد فيه قوة دافعة كهربية ، يمكن عن طريقها نقل بمض القدرة الكهربية إلى الحل الموصل على طرفى هذا الملف . ويكون نقل القدرة الكهربية من الملف الإبتدائي ، أوالينبوع ، إلى الملفالثانوي ، أوالحِل ، عن طريق المجال المغناطيسي، الذي يتمثل في الفيض المغناطيسي المتبادل (mutual magnetic flux) ، المتشابك تماما مع كل من الملفين ، وهو ما يتوقف على معامل الإزدواج بينهما (coefficient of coupling) (بند ١٣ كتاب هندسة الآلات الكبربية صنحة ه. ١ إلى صفحة ١١٠). كذلك تتم عملية التحويل بكفاءة أعلى، كلما ازدادت قيمة معامل الإزدواج، بحيث تصل العملية إلى قمة الكفاءة، عندما تكون هذه القيمة هي الواحد الصحيح . وهذا يستدعي أن تتشابك جميع خطوط الفيض المفناطيسي ، الذي ينشئه الملف الإبتدائي ، مع الملف الثانوي ، وبالعكس . والطريقة المثلى، للحصول على نتائج أقرب ماتكون إلى ذلك ، أن يوضع الملفان على قلب حديدى واحد ، تكون معاوقته المغناطيسية صغيرة جدا بالنسبة لمعاوقة مسار الخطوط المغناطيسية في الهواء ، بحيث يتركز سير هذه الخطوط في القلب الحديدى ، فيا عدا نسبة ضئيلة جدا ، تتوقف قيمتها على مدى تشبع هذا القلب بالخطوط، ويطلق عليها اسم الفيض المغناطيسي المتسرب (leakege flux) . ويسمى المحول في هذه الحالة محول ذو قلب حديدي (iron cored transformer)، ويتركز عيب وجود القلب الحديدى أساسا في المفقودات الحديدية التي تحدث يداخله ، يسبب الجالات المغناطيسية المترددة ، الناشئة عن التيارات المترددة ، . نظراً لأن المحول لايقوم بوظيفته إلا مع الصغوط والتيارات المترددة، التي

يمكن حدرت التأثير المتبادل في وجودها . هذا ويمكن التقليل من أثر العيب المذكور ، إلى أقصى درجة بمكنة ، بعمل القلب الحديدى من رقائق معزولة عن بعضها البعض ، لخفض قيمة مفقودات التيارات الإعصارية ، كما أن انخفاض قيمة التردد المستخدم عموما ، وهو 50 ذبذبة في الثانية ، يساعد على ذلك ، من هذه الناحية ، ومن ناحية تقليله لمفقودات التخلف المغناطيسي أيضا (هندسة الآلات الكهربية من ص ٨٧ إلى ص ٧٧) . وهذا يعنى حتمية عدم استخدام القلب الحديدى في المحولات ، التي تقوم بتحويل الضغوط ذات الترددات العالية ، مثل تلك التي تستخدم في دوائر الراديو ، إذ يكون مسار الخطوط المغناطيسية ،




شكل (٧-١)



شکل (۲ - ۷)


في مثل هذه المحولات ، في مادة ذات معامل نفاذ مغناطيسي صغير ، مثل البواء ، ويطلق عليها اسم المحولات البوائية (air cored transformer) .

يدين شكل (١٧-١) ترتيب الملفات على القلب الحديدى لمحدول مفرد أو الحادى المرحلة (single phase transformer) وهو عبارة عن ساقين ، توضع ذى القلب (core type transformer) وهو عبارة عن ساقين ، توضع عايم الملفات ، وفكين لتكملة القلب الحديدى . فى ب من نفس الشكل نجد النوع المسمى بالمحول البيكلي (shell type transformer)، ويلاحظ أن مساحة مقطع الساق الوسطى تكون ضعف مساحة مقطع كل من الساقين الطرفيين . ولا يوجد أى فارق فى الخواص الكبربية الرئيسية لمذين النوعين ، وإنما يكون الاختلاف فقط فى اعداد الملفات ، وترتيبها على القلب الحديدى ، ومسار الفيض المفناطيمي فى كل منها ، وبعض الخواص الميكانيكية من ناحية القوى المؤثرة على الملفات عند حدوث دائرة قصر فيها . فى شكل (٧-٧ أ ، ب) نجد نوعى المحول ثلاثى المراحل ، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، يوضع على كل




شکل (۲۰۳)

منها مرحلة بملفيها ، والمحول من النوع الهيكلي في ب 3-phase shell type) منها مرحلة بملفيها ، والمحول من النوع الهيكلي في ب transformer ، الذي يتكون ببساطة من ثلاثة محولات أحادية المرحلة من نفس النوع. ويلاحظ أن الخطوط المغناطيسية ، بالنسبة للمرحلة الموضوعة على



(Y-1) Jis

الساق الوسطى للمحول ذي القلب ثلاثي المراحل ، أقصر من مساريها علىالساقين الطرفيين ، وهذا يؤدى إلى اختلاف في تيارات المحول بدون حمل ، كما سيأتي ذكره فيها بعد . هذا ويمكن تلافي ذلك بعمـل القلب الحديدي بالشكل المبـين في شكل (٣-٧ أ) وإن كان مثل هذا القلب لايستخدم عادة في الحياة العمليــة . كما أن هذا الإختلاف لايوجد في المحول الهيكلي ثلاثي المراحل ، أو في المحســول ذي القلب خاسي السيقان ثلاثي المراحل (5 core 3-phase transformer) المبين في شكل $(\gamma - \gamma)$. ومن أهم بميزات هذا النوع أن مساحة مقطع الفك تكون حوالي % 60 من مساحتها في المحول ذي القلب وهذا يؤدي إلى خفض إرتفاع المحول، مما يجمل نقله ميسوراً في بمض الحالات ، التي قد يتسبب ارتفاع المحول الشاهق نسبيا فيها، في جعل نقله متعذراً . ويبين شكل (٤ –٧) الأشكال المختلفة لمقطع القلب الحديدي ، وطريقة إعداد قنوات التبريد بداخله ، مع ربط الرقائق مماً ، لحفض الطنين، الذي يصدر عن الحول ، إلى أقصى درجة بمكنة ، هذا الطنين الذي ينشأ بسبب القوى المغناطيسية (magnetic forces) المؤثرة على الرقائق كا يبين شكل (٥ ـ ٧) كيفية ترتيب الفك (yoke) مع القلب الحديدى . و تظهر في أ الطريقة المستخدمة مع المحولات الصفيرة ، ومنوسطة الحجم ، حيث تنداخل رقائق المك مع رقائق الساق ، محيث تنطابق هذه الرقائق جزئيا (overlap)



شکل (۵۷)

عند موضع اتصال الفك بالساق . وفي ب تظهر الطريقة التي تستخدم مع المحولات الكبيرة ، حيث يوضع الفك فوق الساق مع وضع ورق مقوى أوميكانيت بينها. ويلاحظ أن طول الثغرة الهوائية الفعال يزداد في هذه الحالة عن الحالة السابقة ، ما يؤدى إلى زيادة قيمة تيار المفطسة ، وكذلك تيار الحل ، في هذه الحالة . هذا و يتكون كل من السيقان (legs or cores) وكذلك الفكوك (yokes) من رقائق من سبيكة الحديد مع الساريوم (التقليل المفقودات الحديدية معاستخدام كثافة فيض عالية نسبيا) ، التي يكون سمكها 0.35 مم . ويعزل الرقائق عن بعضها البعض (للحد من مفقودات التيازات الإعصارية) طبقة من الورق، الذي سمكه 0.02 — 0.03 مم ، والذي يلصق على أحد وجهى كل رقيقة ، أو من الورنيش أو الزجاج السائل، الذي يدهن به أحد وجهى الرقيقــة . وقد يكون مقطع الفاب أوالساق على شكل مربع أو صليب،في المحولات صغيرة ومتوسطة الحجم ، كما أنه يكون مدرجافي المحولات الكبيرة شكل (ع ٧٠٠) ، أما بالنسبة لقنوات التبريد داخل الحديد ، فقدتكون في إتجاه ترتيب الرقائق ، أوفي الإتجاه العمودى عليه ، كما هو مبين في نفس الشكل . ويكون ربط الرقائق مما ، بحيث لاتعطى طنينا ، بسبب الاهتزازات الناشئة عن القوى المغناطيسية ، بوساطة أحزمة ، وهذه هي أبسط طريقة ، ويمكن أن تستخدم في المحولات الصغيرة . ولكن تستخدم عادة المسامير ، التي تربط عليها الصو اميل (Bolt and nut) ، أو المسامير المحواة (rivets) للحصول على الضغط المطلوب لمنع الطنين ، الذي يراوح بين 5—8 كجم/سم٢ . ويجب عزل المساميروالصواميل عن حديدالمحول (لتلافى حدوث مفقودات تيمارات إعصمارية زائدة) باستخدام اسطوانات وشرائح من الورق المقوى، أو الخشب، كما هو مبين في شكل (عـــ ٧ ح) . ونحتاج ، عندما يكون مقطع الحديد كبيرا ، إلى استخدام ألواحمنا عطة لتوزيع

الضغط على السطح (press plates) ، التي يستحسن أن تكون غير مغناطيسية . فاذا اضطررنا إلى استخدام مواد مغناطيسية مثل حديد الرهر ، أو الصاب المسبوك وجب تقسيمها إلى شرائح ، للحد من تأثير التيارات الإعصارية فيها .

الفات: (Windings)

يوجد نوعان رئيسيان من الملفات في المحولات ، وهما الملفات الإسطوانية (cylindrical windings) ، والمالة القرصية (disc windings) . فني الحالة الاولى تكون الملفات الإبتدائية والثانوية على شكل اسطوانات ، كما هو مبين في شكل (٧-٦)، بينا تكون في الحالة الثانية على شكل أقراص، كما هو مبين في نفس الشكل ب ، حيث تعنى .L. T. (low tension) لللفات التي تنتمي إلى إلى الضفط المنخفض و . high tension) H. T) الملفات التي تنتمي إلى الضفط المالى ، في الحالتين . ويمكن تركيز كل من الملفات الإبتدائية والثانوية ، في حالة الملفات الاسطوانية ، في ملف اسطواني واحد ، كما هو مبين في الشكل ، كما يمكن تكوين كل منها من اسطو انتين ، يتناوبوضمها جميما على القاب الحديدي ، بحيث يأتى دائمًا أولاً ، من ناحية الحديد ، بصبب دواعي العزل عنه ، ملف ضفط منخفض . هذا وتتحكم طريقة تقسيم الملفات وتشكيلها ، في عانعة التسرب المرحلية المحول ، كما سوف يتضح في باب التصميم فيما بعد . وتختلف قيمة هذه المانمة في حالة الملفات الاسطوانية عنها في حالة الملفات القرصية . ويراعي بالنسبة القيمة هــذه الممانعة أيضاً ، ودواعي العزل عن الحــديد ، أن يوضــع نصف قرص من ملفات الضغط المنخفض عند الطرفين ، أى أعلا وأسفل الملفات ، عند استخدام الملفات القرصية ، ويفصل ، في حالة الملفات الاسطوانية عادة، تقسيم ملف الضغط المنخفض إلى اسطوانتين ، توضع بداخلهما اسطوانة الصفط العالى ، حيث يؤدى


هذا الرَّ تيب إلى خفض قيمة عانعة التسرب، وخفض إرتفاع المحول كذلك.

نوضح فيا يلى كيفية ترتيب الملفات الاسطوانية (ملفين كاملين) على الساق الحديدى . يوضع ملف الضغط المنخفض فوق اسطوانة من الورق المقوى لكى تعزله عن الساق (ويمكن في بعض الحالات الإستغناء عن هذه الإسطوانة والإكنفاء بالعازل فوق اللفات) . يترك بعد ذلك حيز اسطواني للتبريد (يمثلي بالزيت) ، مم اسطوانة (أوأكثر) من البكاليت أو الورق المقوى (أو أى مادة أخرى عازلة) ، يوضع فوقها ملف الصغط العالى ، الذي ينقسم إلى قطاعات ، بحيث لا يتريد ضغط اللفات في كل قطاع منها عن 1000 فولت .

خطط متجهات المحول بدون حمل:

(Vector diagram of transformer on no load) یبین شکل (۲ ــ ۷) مانی محول أحادی المرحلة (أو ما یکانی. مرحلة فی

يبين شكل (٩ ــ ١٧) منتي حون الحادي المراحلة (او مه يمايء حراحه في عن يقرك عول ثلاثي المراجل). ويوصل الملف الإبتدائي إلى الينبوع ، في حين يقرك



شکل (۱-۲)

المان الثانوى مفتوحاً (open circuited secondary) ، بحيث لايمر فيه أى تيار . فاذا كان ملف الضغط العالى هو المتصل بالينبوع ، يكون المحسول لخفض الضغط (step down rransformer) ، أما إذا كان ملف الضغط المنخفض هو المتصل بالينبوع ، يكون المحول لرفع الضفط (step up transformer) . وفى كلتا الحالتين يمر من الينبوع تيار اللاحل الإبتدائى (primary no load current) للمناف الإبتدائى ، في حين يظل الملف الثانوى بدون تيار . هذا و تتحدد قيمة ي وضعه المرحل بالنسبة لضفط الينبوع على النحو التالى :

أولا __ ينشأ في القاب الحديدى، نتيجة لمرور التيار المتردد ق لللف الإبتدائى، فيض مغناطيسى متردد ، ينقسم إلى قسمين ، هما م 0 ، 0 ، 0 و كذلك 0 متشابكا ، على قدم المساواة ، مع جميع لفات الملف الإبتدائى ، 0 و كذلك مع جميع لفات الملف الثانوى 0 ، بينما يكون 0 متشابكا مع لفيات الملف الثانوى و 0 ، بينما يكون 0 متشابكا مع لفيات الملف الإبتدائى فقط . لذلك ينتج عن 0 و ليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 في الملف الإبتدائى ، وقوة دافعة كهر بية و الملف الثانوى ، يكونان فى اتفاق مرحلى ، الابتدائى ، وقوة دافعة كهر بية 0 في الملف الثانوى ، يكونان فى اتفاق مرحلى ، 0 و تساوى النسبة بينها 0 في الملف النسبة بين عدد لفات الملفيين 0 أما 0 الملف 0 المنتج عنه ، حسب قانون لنز ، توليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 ، أما المنتج عنه ، حسب قانون لنز ، توليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 ، الناقى عن مرور الابتدائى ، يمكن اعتبدارها مكافئة لهبوط الضغط 0 الناقى عن مرور التيار 0 في عانعة المسرب للملف الابتدائى 0 المناق ال

ويكون اعتيار أن \mathbf{X}_1 ثابتة القيمة صحيحا ، مهما اختلفت قيمة التيار ، على الساس أن مسار الخطوط ϕ_{i_1} يظل غير مشيع بالخطوط المغناطيسية ، مهما

بلغت قيمة التيار . وهذا محتمل التحقيق ، بالنسبة لآى فيض مغناطيسى متسرب في الحول ، سواء في الملف الابتدائى ، أو في الملف الثانوى ، لأن الجزء الرئيسى من مسار مثل هذا الفيض يكون عادة في الهواء . لذلك يمكننا اعتبار أن قيمة الفيض المتسرب تتناسب مع قيمة التيار ، فيكون $\Phi_{12} = C_{12}I_2$, $\Phi_{11} = C_{11}I_1$ فيكون معامل الحث الذاتى I ، الذى تحسب على أساسه قيمة عاممة التسرب ويكون معامل الحث الذاتى I ، الذى تحسب على أساسه قيمة عاممة التسرب عبارة $X_1 = 2\pi f L$) ، $X_2 = 3$

$$X_1 = \frac{T_1 \phi_{11} \times 10^{-8}}{I_1} = C_{11} T_1 \times 10^{-8}$$
,
 $X_2 = \frac{T_2 \phi_{12} \times 10^{-8}}{I_2} = C_{12} T_2 \times 10^{-8}$

أما قيمة القوة الدافعة الكهربية المضادة ، التي تنشأ في الملف نتيجة لوجود الفيض المتسرب متشابكا معه ، فنجد أنها عبارة عن :

$$E_{11} = -T_1 \frac{d \phi_{12}}{dt} \times 10^{-8}$$
,

$$E_{l2} = - T_2 \frac{d \varphi_{l2}}{dt} \times 10^{-8}$$

أى أنها تتناسب مع قيمة التيار . وبذلك نستطيع اعتبار أن :

$$\mathbf{E}_{\mathbf{l}_1} = \mathbf{I}_1 \, \mathbf{X}_1 \quad , \quad \mathbf{E}_{\mathbf{l}_2} = \mathbf{I}_2 \, \mathbf{X}_2$$


ويكون اتجاه E_1 عموديا على اتجاه التيار المفاظر ، بالضبط على أساس أنها عبارة عن هبوط الضغط فى الممانعة X_1 الناشىء عن مرور هذا التيار فيها .

كذلك يتسبب عن مرور التيار ، [في الملف الابتدائي حدوث هبوط ضغط

مقداره R_1 ، حيث R_1 هي مقاومة الملف الإبتدائي بالأوم . هذا ويجب أن يتعادل الضغط \dot{V}_1 مع بحدوع كل من \dot{E}_1 , \dot{E}_1 ، \dot{V}_1 مع بحدوع كل من \dot{E}_1 , \dot{E}_1 ، باعتبارها جميعا متجهات ، أو على حسب قانون كيرشوف الأول يجب أن يكون :

$\dot{V}_1 + \dot{I}_0 R_1 + \dot{I}_0 \dot{X}_1 + \dot{E}_1 = 0 \cdot \cdot (V - 1)$

يبين شكل (٦ – ٧ب) مخطط متجهات المحول بدون حمل ، وتظهر متجهات المعادلة (١) ، بأوضاعها المرحلية التي تحقق هذه المعادلة . ويلاحظ أننا شطرنا التيار م كبتين ، إحداهما من اعبارة عن تيار المفطسة magnetising) (current ، الذي ينشيء ، φ ، ويكون لذلك في اتفاق مرحلي معه ، ومتقدما I_{2} براوية مرحلية مقدارها 90 درجة عن E_{1} وكذلك و E_{2})، والشيانية هي براوية عبارة عن تيار المفقودات الحديدية (iron loss current)، الذي يحمل معه القدرة اللازمة لنفطية المفقودات الحديدية في حديد المحول، وهي التي سوف نرمز اليها بالرمز P_{VFe} . يبين شكل (٧-٧ أ) الدائرة المكافئة للمحول ، التي تأخذ جميع الحقائق ، السابق ذكرها ، في الاعتبار ، حيث R هي مقاومة مكافئة لحساب المفقودات الحديدية بالعلاقة $R_{_{0}} = I^{2}_{_{0a}} R_{_{0}}$ كا أن $X_{_{0}}$ هي عانمة التمنطس (magnetisiug reactance) المكافئة ، لحساب القوة الدافعة الكيربية المضادة بالملاقة $\phi_{i_1}=E_1=E_0$. و يلاحظ أن فصل ϕ_{i_1} عن ϕ_{i_1} قد أدى إلى إعتبار بمانعتين منفصلتين ، هما ١٣٥ و 🗓 ، وقد كان من الممكن اعتبارهما معا عانمة واحدة، يمكن حسابها من قيمة معامل الحث الذاتي المكافيء لتأثير ، φ ، و الم مما . ولكننا سوف نستفيد من الأوضاع على هذا النحو في تحليلاتنا المقبلة . ن معامل کن و المتشابك تشابك تشابك تاما مع كل من T_2 , T_1 ، يعنى أن معامل خالك لان و المتشابك تشابك تشابك تاما مع



شكل (٧-٧)

الازدواج بين الملفين ، المبينين في الدائرة المكافئة في شكل (٧-٧) ، يساوى الوحدة ، وهو ما يجمل حسابات الملف الثانوي أكثر سمولة ، عند تحميل المحول.

بالنسبة لقيمة كل من E_2 , E_1 نفرض أن القيمة اللحظيدة , Φ للفيض المغناطيسي المتبادل (mutual flux) تتفير عسلى منحنى جيبى بحيث يكون المغناطيسي المتبادل في القلب $\Phi_0 = \Phi_0$ محيث $\Phi_0 = \Phi_0$ معنى النهاية العظمى للفيض المتبادل في القلب الحديدى بالخطوط . معنى أن القيمة اللحظية للقوة الدافعة الكهربية على المتدائى أو الملف في كل لفة على القلب الحديدى ، سواء كانك هذه اللغة في الملفالا بتدائى أو الملف وقيمة النهاية العظمى للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في اللغة الواحدة حيث $E_{\rm tm}$ هى قيمة النهاية العظمى للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في اللغة الواحدة وقيمتها $E_{\rm tm}$ هن قيمة النهاية العظمى للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في المفالة الصغط المتولد في وقيمتها $E_{\rm tm}$ بالفولت هى :

E =
$$2\pi f \phi_m \times \frac{10^{-8}}{\sqrt{2}} = 4.44 \phi_m f \times 10^{-8} \dots (V-V)$$

ومن ثم نجد أن قيمة كل من E_2 ومن ثم نجد أن قيمة كل من E_2 هي :

$$E_{1} = 4.44 \, \phi_{m} T_{1} \, f \times 10^{-8}$$

$$E_{2} = 4.44 \, \phi_{m} T_{2} \, f \times 10^{-8}$$

$$(Y \leftrightarrow Y)$$

وعندما يكون المحول بدون حمل فان $V_1 \ \underline{w} \ V_1$ ، كما أن $V_2 = E_2$ بحيث يمكننا أن نعتبر أن :

$$rac{E_1}{E_2} = rac{T_1}{T_2} \approx rac{V_1}{V_2} \cdots (الحول بدون عل) \quad (۷-٤)$$


ونظرًا لأن قدرة المدخل تساوى المفقودات الحديدية والنحاسية فى المحول، لأن قدرة المخرج تساوى صفرا، ونظرا لصغر قيمة التبار الابتدائى، وعدم وجود تيار في الملف الثانوي، فاننا نستطيع اهمال المفقودات النحاسية، في هذه


الحالة ، ونعتبر أن قدرة المدخل للمحول ، وهو بدون حمل ، تساوى المفةو دأت الحديدية على وجه التقريب .

مخطط متجهات الحول بالحمل:

(Vector diagram of transformer on load)

إذا وضع حمل على المحول ، يتمثل في توصيل معاوقة معينة Z_1 بين طرفى الملف الثانوى ، بحيث يمر تيار الحمل I_2 في هذا الملف ، ينشأ نتيجة لذلك فيض مغناطيسي في القلب الحديدى تتوقف قيمته على I_2 . ويمكن تقسيم حـذا الفيض الى جزئين ، كما هو مبدين في شكل I_2 ، I_3 ، الجزء I_4 ، المتشابك تمام التشابك مع كل اللفات في الملفين I_4 , I_5 ، والجزء I_6 ، المتشابك مع I_6 المتشابك مع كل اللفات في الملفين I_6 , I_6 ، والجزء I_6 ، المتشابك مع I_6





شکل (A - ۷-a)

فقط . ويمثل $_{0}$ ورد فعل تيار الحمل $_{1}$ على الملف الابتدائى الذى أنشاه ، وهو على حسب قانون لنز يكون فى إنجاه مضاد تماما لانجاه الفيض $_{0}$ ، الذى كان سببا فى وجوده . ولكن نظرا لآن $_{0}$ مرتبط بضغط الينبوع الشابت $_{1}$ ، $_{2}$ المنابق ولايتأثر إلا بالتأثير فى قيمة هذا الصغط ، فإن الينبوع يتجاوب مع رد الفعل الغاشىء عن وجود التيار $_{1}$ ، فى الملف الثانوى ، بالفعل المصاد له ، وهو عبارة عن النيار $_{1}$ ، الذى يمر فى الملف الابتدائى ، لكى يعطى فى الدائرة المغناطيسية عن النيار والمناب الحديدى ، فيضا مساويا ومصادا للفيض $_{1}$ ، وذلك حتى للمحول ، وهى الفلب الحديدى ، فيضا مساويا ومصادا للفيض $_{1}$ ، وذلك حتى لا يؤثر هذا الآخير أى تأثير على $_{1}$ ، ويلاحظ أن $_{1}$ الا يمكن أن يعطى فيضا متبادلا فقط $_{1}$ ، يكون متشا بكا على قدم المساواة مع كل من $_{1}$ ، $_{2}$ ، الكى ياغى تأثير $_{2}$ ، وإما لابد أن يعطى إلى جانب ذلك فيضا متشا بكا مع $_{1}$ ، وهو $_{1}$ ، وهو الفيض المتشا بك مع $_{1}$ وهو $_{1}$ ، وهيئ عصل على زيادة كبيرة فى الفيض المتشا بك مع $_{1}$ وهو $_{1}$ ، وهيئ عيث محصل على زيادة كبيرة فى الفيض المتشا بك مع $_{1}$ وهو $_{1}$ ، وهو مقط

الذى كان موجودا عندماكان الحجول بدون حمل . وتتناسب هذه الزيادة فى ϕ_{11} مع الزيادة فى I_{12} , I_{1} ، الناتج من مجموع I_{12} , I_{13} .

يمنل ϕ_{11} فيضا متسربا بالنسبة للملف الابتدائى ، كا يمثل ϕ_{12} فيضا متسربا بالنسبة للملف الثانوى . ويعطى ϕ_{11} قوة دافعة كهربية مضادة ، يمكن الإستعاضة عنها بهبوط الضغط ϕ_{11} ، في الملف الابتدائى ، حيث تكون ϕ_{11} هي ممانعة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن فعل ϕ_{11} ، مسلم وجود النيار ϕ_{11} ، في الملفات ϕ_{12} ، كم يعطى ϕ_{13} قرة دافعة كهربية مضادة ، يمكن الاستعاضة عنها بهبوط الضغط ϕ_{12} يعطى ϕ_{13} ، في الملف الثنانوى ، حيث ϕ_{13} هي عامة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن ϕ_{14} ، معامل الحث الذاتي الناشيء عن ϕ_{14} ، مدا ويمكن اعتبار أن ϕ_{12} ، ثابتنان في القيمة .

و نظرًا لآن كل من ϕ_1 و ϕ_2 يمر فى نفس الدائرة المغناطيسية ، وهى القلب الحديدى ، ويقابل نفس المعاوقة المغناطيسية ، بناء على ذلك ، فان تسماوى ϕ_1 مع ϕ_2 يستلزم أن تكون القوة الدافعة المغناطيسية ، التى أنشأت أحدهما ، تساوى القوة الدافعة المغناطيسية ، التى أنشأت الآخر ، وهذا يعنى ضرورة تساوى σ_2 مع σ_3 مع σ_4 التى أنشأت الآخر ، وهذا يعنى ضرورة تساوى σ_4 مع σ_5 المغناطيسية ، التى أنشأت الآخر ، وهذا يعنى ضرورة تساوى

هذا ونظرا لآن I_1 یکون صفیرا جدا بالنسبة لکل من I_2 ، فانه یکن دائما اعتبار أن قیمة التیار I_1 تساوی قیمة التیار I_1 تقریبا ، بحیث یمکننا أن نعتبر أن :

$$\frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} \stackrel{\boldsymbol{\omega}}{=} \frac{\mathbf{T}_2}{\mathbf{T}_1}$$
, $\mathbf{I}_{12} \stackrel{\boldsymbol{\omega}}{=} \mathbf{I}_1 \cdots \cdots (\mathbf{V} - \mathbf{0})$

يبين شكل(٨ ـــ٧ب) مخطط المتجهات ، مع وجود الحل على المحول. ويمكن تتبع المتجهات في هذا الشكل، على هدى ما سبق شرحه، على النحو التــالى: ٧٠ هو منجه الضغط على طرفى الملف الثانوي عند وجود الحبــــل ، الذي يجمع على ي I ، مركبة القوة الدافعة الكهربية للتغلب على هبوط الضغط في مقاومة المانف الصَّفَطُ في عانمة النَّسرب اللَّهُ الثَّانُونِي 🗓 ، فنحصل على القوة الدافعة الكبريسة ${
m I_{
m s}}$. هذا في الوقت الذي يكون فيه تيار الحمل في الملف الثانوي عثــلا بالمتجــه ${
m E_{
m g}}$ الذي يصنع الزاوية ϕ مع v_2 ، وهي زاوية الاختلاف المرحلي بينها ، التي تتحدد بناء على طبيعة معاوقة الحمل Z . متجه التيار I يكون في عكس إتجاه I تماما، و تتحدد قيمته بالنسبة لقيمة I_2 من المعادلة (ه-۷) ، مجمع I_{12} مع وتتحدد قيمته بالنسبة لقيمة و على متجه النمارُ في الملف الابتـدائي ، إ ، الذي يتحدد بنـاء عـلى وجوده كل من مرود مركبة الضغط ${
m v}_1$ ، اللازمة لمعادلة هبوط الضغط ، النياشيء عن مرود ${
m i}_1$ ${
m R}_1$ التيار \mathbf{I}_1 ، في مقاومة الملف الابتدائي \mathbf{R}_1 و \mathbf{X}_1) مركبــة الضفط \mathbf{V}_1 اللازمة لمعادلة هبوط الصفط الناشيء عن مرور التيار I1 في عانمة النسرب للملف v_1 الابتدائی \dot{x}_1) ، وكذلك

الدائرة الكافئة للمحول:

(The equivalent circuit of the transformer)

بمراجعة الاشكال السابقة نجد أبنا، لكي نقوم برسم مخطط المتجهات للحول أو عمل أية تحليلات أخرى ، نحتاج إلى رسم الدائرة الكهربية ، التي تمثل الملف وهي تتكون من جزء بين ، جزء بمثل الملف الابتدائي ، وجزء بمثل الملف النابوى ، وهما غير متصلين ، ويجب أن نفتقل من أحدهما إلى الآخر، عن طريق المجال المفناطيسي في القلب الحديدى ، الذي يربط بينها ، ولكي يكون تناول الامور أكثر بساطة وسهولة ، نحتاج في الحقيقة إلى دائرة واحدة متصلة ، يغذى الينبوع أحد طرفيها ، ويوضع الحل على طرفها الآخر ، يطلق على مثل هذه الدائرة المكافئة للمحول ، ويجب أن يراعي في اعدادها أن تعطى الدائرة المكافئة للمحول ، وأهمها ، بالنسبة لحكمنا على صلاحية المحول لاداء مهمة معينة ، معامل المتنظيم ومعامل الجودة . لذلك نسير ، في سبيل الحصول على هذه الدائرة المكافئة على النحو التالى :

إن أول مانهدف اليه فى الدائرة المكافئة أن تكون متصلة . وهدذا لا يتأتى إلا بحول القوة الدافعة الكهربية فى الملف الثانوى مساوية للقوة الدافعة الكهربية للملف الابتدائى ، بحيث يمكن ، بنساء على ذلك ، إلغاء هذين الملفين ، ووصل الدائرة عندموضعهما ، إستناداً إلى تساوى الضغط عندنقطى الاتصال ، الآمر الذى لا يؤثر أى تأثير على الحواص الكهربية للدائرة ، كما هو معروف . لذلك نفترض أن عدد لفات الملف الثانوى قد أصبحت \mathbf{r}' بدلا من \mathbf{r}' ، بحيث تساوى \mathbf{r}' أن عدد لفات الملف الابتدائى \mathbf{r}' ، لكي تعطينا القوة الدافعة الكهربية الثانوية \mathbf{r}' التى تساوى \mathbf{r}' ويقال فى هذه الحالة إننا ننسب (refer) الملف الابتدائى . ويمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الملف الابتدائى . ويمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الماف الابتدائى . ويمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الماف الابتدائى قد أصبحت \mathbf{r}' ، التى تساوى \mathbf{r}' ، فنحصل عسل القوة

الدافعة الكهربية E'_1 في الملف الابتدائي تساوى E_2 . وبذلك نحصل على الملف الابتدائي منسوبا إلى الملف الثانوي primary winding referred to secondary) ويجب ، في كلنا الحالتين ، ألا تتغير قيمة كل من معامل الشنظيم ومعامل الجودة للحول ، وهذا يستلزم أن يتوفر الشرطان الآتيان:

أولا – لكى لا تتغير قيمة معامل الجودة يجب أن تتساوى قيمـة المفقودات المنسوبة ، المنحاسية فى الملف الاصلى والملف المنسوب . فاذا أشرنا إلى الكميات المنسوبة ، بالكميات الاصلية وعليها شرطة، نجد أنه :

ر حـ عندما يكون لللف الثانوي منسوبا إلى الملف الابتدائي :ــ

$$I'^{2}_{2} R'_{2} = I^{2}_{2} R_{2}$$
 ,

$$R'_{2} = R_{2} \left(\begin{array}{c} I_{2} \\ \overline{I_{1}} \end{array} \right)^{2} = R_{2} \left(\begin{array}{c} T_{1} \\ \overline{T_{2}} \end{array} \right)^{2}$$

٢ ـ عندما يكون الملف الابتدائي منشوبا إلى الملف الثانوي:

$$I^{\prime 2}_{1} R^{\prime}_{1} = I^{2}_{1} R_{1}$$
 ,

$$R'_{1} = R_{1} \left(\begin{array}{c} \underline{I_{1}} \\ \overline{I_{2}} \end{array} \right)^{2} = R_{1} \left(\begin{array}{c} \underline{T_{2}} \\ \overline{T_{1}} \end{array} \right)^{2}$$

ثانيا حسلى لاتتغير قيمة معامل النفطيم يجب تساوى قيمة هبوط الضغطة النسبى ، فى كل من الملقين الاصلى والمنسوب ، بالنسبة لكل من الملقين الاصلى والمنسوب ، وإن ماجاء فى أولا يفى أيضا بشرط تساوى هبوط الضغط النسبى فى المقاومتين ، الاصليمة وللمنسوبة ، أما بالنسبة لتسهوى هبوط الضغط فى المما نعتين ، الاصليمة والمنسوبة ، نجد أن :


١ ــ عندما يكون المأف الثانوي منسوبا إلى الملف الابتدائي:

$$\begin{split} \frac{I_2 X_2}{V_2} &= \frac{I'_2 X'_2}{V'_2} \quad , \\ X'_2 &= X_2 \left(\frac{V'_2}{V_2} \right) \left(\frac{I_2}{I'_2} \right) = X_2 \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^2 \end{split}$$

٧ - عندما يكون الملف الابتدائى منسو با إلى الملف الثانوى :

$$\begin{split} \frac{I_1 X_1}{V_1} &= \frac{I'_1 X'_1}{V'_1} \quad , \\ X'_1 &= X_1 \left(\frac{V'_1}{V_1} \right) \left(\frac{I_1}{I'_1} \right) = X_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 \end{split}$$

هذا ولكى يتم تبسيط الدائرة المكافئة ، التي حصلنا عليهـــا يالطريقة السابقة ، حتى يتيسر استخدامها في انجاز الحسابات الخاصة بالمحــول دون تعقيد ، مع



شكل (٩- ٧)

الحصول على نشائج ذات تقريب مقبول ، فاننا ننقل معاوقة التخطس (magnetising impedance) من وضعها الآصلى ، على طرفى الملف الابتدائى، كما هو مبين فى شكلى (٧-٧) ، (٨-٧) ، إلى الموضع التقريبي على طرف الينبوع ، كما هو مبين فى شكل (٩-٧) ، فى الدائرة المكافئة ، التي سوف نستخدمها فى تحليلاتنا المقبلة . ونجد أن التقريب فى هذه الدائرة ينحصر فى أمرين ، يمكن التجاوز عنهما ، وهما :

أو لا _ أن الصغط على معاوقة التخطس قد أصبح V_1 بدلا من E_1 ، ونظراً لان V_1 تكون قريبة جدا من E_1 ، في القيمة والاختلاف المرحلي ، فان الخطأ الناشىء عن هذا التقريب على كل من I_{oa} و I_{oa} لا يكون له أثر يذكر على النتائج النهائية المطلوبة ،

ثانياً — أن التيار المار في كل من R_1 و K_1 قد أصبح I_{12} بدلا من I_1 و نظراً لاننا نستطيع إعتبار I_{12} مساويا I_1 ، لان I_1 يكون عادة نسبة صغيرة جدا من I_1 (بجبألا تزيد عن 10) ، فاننا نستطيع الافادة من هذا التقريب، دون الخوف من أن يكون له تأثير ملحوظ على النتائج للطلوبة .

يبين شكل (٩ سـ٧) الدائرة المكافئة للمحول، التي يمكننا أن نستخدمها في جميع الحسابات الحاصة بالمحول بعد ذلك . نجد في أ من هذا الشكل الدائرة المكافئة منسوبة إلى الملف الابتسدائي Equivalent circuit referred to (primary side) وتكون ثوابتها هي:

 R_1 , X_1 , $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$

$$R'_{2} = R_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} ,$$

$$X'_{2} = X_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} ,$$

$$Z'_{2} = Z_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} = \sqrt{R'^{2}_{2} + X'^{2}_{2}}$$

$$R_{1eq} = R_{1} + R'_{2} , X_{1eq} = X_{1} + X'_{2} ,$$

$$Z_{1eq} = \sqrt{R_{1eq}^{2} + X_{1eq}^{2}}$$

$$V'_{2} = V_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right) ,$$


$$I'_{2} = I_{1} = I_{2} \left(\frac{T_{2}}{T_{1}} \right) \cdots \cdots (Y-Y)$$

و نجمد فى ب من شكل (٩ ــ ٧) المداعرة المكافئة للمحول منسوبة إلى الملف الشـــانوى (Equivalent circuit referred to secondary side) ، و تكــون ثوابتها هى:

$$Z_{2eq} = \sqrt{R_{2eq^2} + X_{2eq^2}}$$
 $V'_1 = V_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$,
 $I'_1 = I_2 = I_1 \left(\frac{T_1}{T_2} \right)$ (Y-Y)

(Regulation of the transformer) : معامل التنظيم للححول

يبين شكل (١٠ – ٧ أ) مخطط المتجهات للمحول على أساس الدائرة المكافئة المبينة فى شكل (١٠ – ٧ أ) ، كما أن مخطط المتجهد التام فى شكل (١٠ – ٧ ب) مرسوم على أساس الدائرة المكافئة فى شكل (٩ – ٧ ب) .



شکل (۲۰ - ۲)

يتضح من شكل ($\rho - \sqrt{1}$) أن صغط الينبوع V_1 يدخل المحدول المشالى بالقيمة V_1 ، بعد احتسماب جميع هبوطات الصغط للمحول باستخدام الدائرة المكافئة ، ويخرج من المحول للثالى إلى طرقى الحل مباشرة بالقيمة V_2 ، فيكون معامل التنظيم ، على أساس نفس التعريف الذى أور دناه فى الباب الرابع ، بالنسبة للمولدات ، هو :

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1}$$
 , $\varepsilon \% = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} \times 100 \text{ (V-A)}$

ويتضح من شكل (٩-٧ب) أن حفظ الينبوع \mathbf{V}_1 يدخل المحول المشالى مباشرة ، ويخرج منه بالقيمة \mathbf{V}_1 ، وبعد احتساب جميع هبوطات الصفط المحول باستخدام الدائرة المكافئة ، يصبح الضغط على طرقى الحل \mathbf{V}_2 ، فيكون معامل التنظيم ، على هذا الآساس ، هو :

$$\epsilon = \frac{V'_1 - V_2}{V'_1}$$
 , $\epsilon \% = \frac{V'_1 - V_2}{V'_1} \times 100 \ (v-4)$: بالرجوع إلى شكل ($(v-1)$) ، تجد أن

 $V_1 = OC = Oa + ab + bC = V_2 + I_1R_{1eq}cos\phi + I_1X_{1eq}sin\phi$

$$\therefore V_1 - V_2 \subseteq I_1 R_{1eq} \cos \phi + I_1 X_{1eq} \sin \phi$$

$$\therefore \quad \epsilon \underline{\underline{\hspace{1cm}}} \quad \frac{\mathbf{I}_1 \, \mathbf{R}_{1eq} \cos \varphi + \mathbf{I}_1 \, \mathbf{X}_{1eq} \sin \varphi}{\mathbf{V}_1} \quad \cdots \quad (\mathbf{V-1})$$

بالرجوع إلى شكل (١٠ – ٧ب) ، نجد أن :

 $V'_1 \underline{\underline{w}} OC \underline{\underline{w}} Oa + ab + bC \underline{\underline{w}} V_2 + I_2 R_{2eq} cos \phi + I_2 X_{2eq} sin \phi$

. .
$$V_1'$$
 $V_2
agreeq I_2 R_{2eq} \cos \phi + I_2 X_{2eq} \sin \phi$

$$\therefore \quad \epsilon \stackrel{\underline{\underline{}}}{=} \frac{I_2 R_{2eq} \cos \phi + I_2 X_{2eq} \sin \phi}{V_{1'}} \quad \cdots \quad (v-11)$$

تستخدم أى من المعادلتين (١٠-٧) أو (١١-٧) لحساب معامل النفايم المحول، باستخدام ثوابته، وتيار الحل ومعامل قدرته، منسوبة إلى الملف الابتدائي، أو الملف الثانوي. هذا ويمكن الحصول على هذه الثوابت باجراء اختباري اللاحل، وداعرة القصر على المحول. ويمكن في هذه الثوابت باجراء اختباري اللاحل، وداعرة القصر على المحول. ويمكن في هذه الحالة أيضا الحصول على المعلومات اللازمة لحساب معامل جودة المحول، كا سوف يتضح حالاً. ومن الواضح أن كلا من المعادلة في (١٠-٧)، (١١-٧) تقريبيتان، ولكن نظر الآن تصميم المحول يتم عادة على أساس أن هبوط الضغط عند الحل الكامل، وبالمتالى معامل النظيم، يكون صفيدا جدا (لايكاد يصل إلى % ١٥)، فانفا وبالمتالى معامل النظيم، يكون صفيدا جدا (لايكاد يصل إلى % ١٥)، فانفا وذلك نظرا لآن الزاوية بين ٦٠ و و ٧٠ (أو بين ٢٠ و و٧) تكون صفيرة جدا. وعلى العموم يمكننا الحصول على القيم الاصلية بدون تقريب على النحو التسالى: أولا — إذا كان و٧ معلوما (أو و٧٧)، والمطلوب الحصول على ١١ و٠ و٧)

$$V'_1 = \sqrt{(V_2 \cos \phi + I_2 R_{2eq})^2 + (V_2 \sin \phi + I_2 X_{2eq})^2}$$

$$V_1 = \sqrt{(V_2 \cos \phi + I_1 R_{1eq})^2 + (V_2 \sin \phi + I_1 X_{1eq})^2} (V_1 - V_1)$$

ويمكن بتطبيق المعادلتين (A-V)، (P-V) بعد ذلك الحصول على معامل التنظيم . ثمانيا - أما إذا كان المطلوب وضع حمل معيين ، بمعامل قدرة معين ، على المحول ، عندما يكون موصلا إلى ينبوع ذى ضغط ثابت معين V_1 (أو V_1) ، ثم تعيين معامل التنظيم ، أو بمعنى أصح تعيين الضغط على طرفى الحمل ،

 V_2 (أو V_2) ، فاننا استغييد بالمعبادلتين V_2) ، V_2) ، V_2 V_3) ، اللتين سبق استنباطها للحالة المماثلة في المولد المتزامن ، في الباب الرابع ، حيث نجد أن V_1 (أو V_2) هنا تناظر V_3 هناك ، وأن V_2 (أو V_3) هنا تناظر V_3 هناك ، بينا تأخذ V_3 هنا تناظر V_3 هناك ، وأن V_3 هناك ، وأخذ V_3 هناك ، ويظل نفس المعنى لمركبتي الحمل V_3 و V_4 هناك ، ويظل نفس المعنى لمركبتي الحمل V_4 و V_4 ساريا ، وكذلك معامل قدرة الحمل و V_4 و V_4 و V_4 و V_5 هناك ، وعلى هذا الآساس نجمد أن :

$$a (V_{2}^{9})^{2} + b V_{2}^{9} + C = 0$$

$$a' (V_{2}^{9})^{2} + b' V_{2}^{9} + C' = 0 \qquad (-V-1)$$

$$a = 1 \qquad , \qquad a' = 1$$

$$b = -[V_{1}^{2} - 2(PR_{2eq} + QX_{2eq})]$$

$$b' = -[V_{1}^{2} - 2(PR_{1eq} + QX_{1eq})]$$

$$C = (R_{2eq}^{2} + X_{2eq}^{2}) \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2} = Z_{2eq}^{2} \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2}$$

$$C' = (R_{1eq}^{2} + X_{1eq}^{2}) \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2} = Z_{1eq}^{2} \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2}$$

$$V_{2} = \sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4C}}{2}} = \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^{2} - 4C}}{2}}$$

$$V'_{2} = \sqrt{\frac{-b' \pm \sqrt{b'^{2} - 4C'}}{2}} \qquad (3V-1)$$

(Kapp's regulation diagram) : خطط كاب لحساب معامل التنظيم

يستخدم هذا المخطط للحصول على القيم المختلفة لممامل التنظيم؛ عندما يظل نيار الحلفا قيمة ثابتة بدون تغيير، ويتغير مع ذلك معامل القدرة. يبين شكل (٨-٧ ح) V_1 منظط كاب وطريقة رسمه ، على أساس أن ضغط الينبوع V_1 (أو V_1) ثابتاً ، ويكون التغيير في ${f v}_2'$ (أو ${f v}_2$) ناشئًا عن تغيير قيمة معامل القدرة ، مع ثبوت قيمة تيارا لحل . O هو مركز الدائرة الى نصف قطرها OE أو OS وهو يمثل الضغط الثمابت V_1 (أو V'_1) . المثلث RCS فيسمه V_1 يمثل V_1 أو عندما يتحرك هذا المثلث موازيا لنفسه ، بسبب تغـــــير زاوية $I_2 \; Z_{
m 2eq}$ الاختلاف المرحلي φ، بين الثيار الدي يأخذ الوضع الأفق الثابت OD ، والضفط على طرق الملف الثانوي ${
m V}_2$ (أو ${
m V}_2$) ، الذي يأخذ الأوضاع المتغيرة OR ، نتيجة V_2 المتجـه V_2 (أو V_2) نعصل على دائرة أخـرى يرسمها الطرف R للمتجـه بحيث يكون مركزها عند ·O، ويكون المثلث O٬OA مساويا وموازيا للمثلث RCS . لذلك يكون حساب قيمة معامل التنظيم عند أية نقطة هذل R ، تتحدد بالزاوية ϕ ، عبارة عن $\frac{RE}{QE}$. $\epsilon = \frac{RE}{QE}$ على المعلومات اللازمة لحساب معامل التنظيم ،عند أي معامل قدرة ، برسم خط يصنع مع OD الواوية التي يحددها هذا المعامل. ويتضم من مخطط كاب المرسوم في شكل (٨ –٧ ح) أن تأثير معامل القدرة على معامل التنظيم يكون على النحو التالى: تزداد قيمة معامل التنظيم بازدياد زاوية الاختلاف المرحلي المتأخر حتى يصبح OE على امتداد 'OO ، فنحصل في هذا الوضع على قيمة النهاية المظمى لمعامل التنظيم . وفي هذه الحالة نجد أن :

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_{1eq}}{R_{1eq}} = \tan^{-1} \frac{X_{2eq}}{R_{2eq}}$$

وعندما تصبح زاوية الاختلاف المرحلي متقدمة (OE يقع أسفل OD) تقل قيمة معامل التنظيم حتى تصل إلى الصفر عند النقطة F ، أى عندما تصبح φ مساوية الزاوية DOF . ومن ناحية أخرى يمكننا أن نستخدم المعادلة (١٠ ٧ ٧) لمنا بعة التعييرات التي تحدث في معامل التنظيم نتيجة اتنعير الزاوية φ :

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{1} &- \mathbf{V'}_{2} & \underline{\boldsymbol{\varphi}} \ \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \Big(\frac{\mathbf{I}_{1} \ \mathbf{R}_{1eq}}{\mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq}} \ \cos \varphi + \frac{\mathbf{I}_{1} \ \mathbf{X}_{1eq}}{\mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq}} \ \sin \varphi \Big) \\ & \underline{\boldsymbol{\varphi}} \ \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \left(\sin \theta' \cos \varphi + \cos \theta' \sin \varphi \right) \\ &= \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \sin \left(\varphi + \theta' \right) \left[\ \theta' = \tan^{-1} \ \frac{\mathbf{R}_{1eq}}{\mathbf{X}_{1eq}} \ \right] \end{aligned}$$


وبذلك نحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل التنظيم عندما يكون ($\phi + \phi = 90$) $\sin (\phi + \phi)$ عندما يكون $\sin (\phi + \phi)$ حيث يصبح:

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \sin \theta' = \frac{R_{1eq}}{Z_{1eq}} \; \left(\; = \; \frac{R_{2eq}}{Z_{2eq}} \; \right) \\ V_1 \quad V_2' &= I_1 \, Z_{1eq} \, [\; V_1' - V_2 = I_2 \, Z_{2eq} \;] \end{aligned}$$

اختبار اللاحول: (No load Test

عند اجراء اختبار اللاحمل على المحول يوصل الملفان الابتدائى والثانوى مع أجهزة القياس الكهربية ، كما هو مبين فى شكل (١١ ــ ٧ أ) ، وذلك مع توصيل طرقى الملف الابتدائى مع الينبوع ذى مقنن الضغط (rated voltage) ، وترك طرقى الملف الثانوى مفتوحين ، أو توصيل فولتمتز بينهما ، ويكون توصيل

الفولتتر في هذه الحالة ، كا سبق ذكره مع المولدات ، مكافئا الرك الطروقين مفتوحين ، نظر الارتفاع قيمة المقاومة (أو المعاوقة) الداخلية للفوليتر ، لدرجة أنه يمكن احتبار قيمتها مالانهاية ، أى أن تيار القياس ، الذي يأخذه الفوليمش من الملف الثانوى ، يعتبر مساويا للصفر . أما بالنسبة لناحية الملف الابتدائى ، فانه نظر الآن تيار اللاحل ، الذي يقيسه الآمبير متر ، يكون صفيراً ، يستحسن، فانه نظرا لآن تيار اللاحل ، الذي يقيسه الآمبير متر ، يكون صفيراً ، يستحسن، للحصول على أكبر درجة من الدقة في القياس ، عدم مرور أى من تيارى القياس، للموليم أو ملف الصغط في الواتيمر ، في هذا الآمبير متر . لذلك يراعى عدم تغيير الآوضاع النسبية لهذه الآجهزة عما هو مبين في الشكل .



شکل (۱۱-۲)

عندما يكون الصفط المقنن موصلا على المحول ، بدون حمل، يمر تيار اللاحل الصغير و آفي الملف الابتدائى ، وتكون قيمة قدرة الخرج من المحول تساوى صفرا . أما قدرة المدخل ₪ ، التي يأخذها المحول من الينبوع ، فانها تبدد في المفقودات . وتكون المفقودات الحديدية في هذه الحالة موجودة في المحول بأكلها ، لوجود مقنن الضفط والتردد . أما مفقودات النحاس ، فهي تلك التي

تنتج عن مرور التيار [ق مقاومة الماف الابتدائي ، وتكون ضئية لدرجة يمكن مصها اهمالها ، كما سبق ذكره ، عند الكلام عن المحول وهو بدون حمل . وعلى هذا الاساس يمكننا أن نحصل على المعلومات الآتيـة ، الحاصة بالمحول ، من تجربة اللاحل .

ممامل القدرة عند اللاحل:

$$\cos\,\varphi_\circ = \frac{W_\circ}{V_1\,I_\circ}$$

مركبتا تيار اللاحل:

$$\mathbf{I}_{\text{ou}} \, = \, \mathbf{I}_{\text{o}} \, \sin \, \boldsymbol{\varphi}_{\text{o}} \qquad , \qquad \mathbf{I}_{\text{oa}} \, = \, \mathbf{I}_{\text{e}} \, \cos \, \boldsymbol{\varphi}_{\text{o}}$$

مركبتا معاوقة التمفطس:

$$X_{\circ} \stackrel{\underline{\alpha}}{=} \frac{V_1}{I_{\circ u}}$$
 , $R_{\circ} \stackrel{\underline{\omega}}{=} \frac{V_1}{I_{\circ u}}$

مفقودات الحديد في المحول:

$$P_{VFe} = W_o - I_o^2 R_1 \subseteq W_o$$

نسبة النحويل في المحول :

$$\frac{\mathbf{T_1}}{\mathbf{T_2}} \cong \frac{\mathbf{V_1}}{\mathbf{V_2}}$$

اختيار دائرة القمر: (short circuit test)

يكون التوصيل كما هو مبين فى شكل (١١ - ٧ب)، حيث يقصر طرفا الماف الثانوى عن طريق توصيلهما إلى أهبير متر، الذى تعتبر مقاومته (أو معاوقته) صغيرة، لدرجة يمكن معها اهمالها، على هذا الاساس. ويراعي توصيل ضغط

صغير جدا بالتردد المقان (في حدود حوالي % 5 من مقان الضغط في المحولات الصغيرة ومتوسطة الحجم عادة) إلى الملف الابتدائي، جحيث يمر تيار قصر تكون قيمته مساوية تقريبا لتيار الحل الكامل، كا سبق أن فعالما في حالة المولدات. هذا ويراعي، في هذه الحالة أيضا، أن يكون توصيل أجهزة القياس بنفس الاوضاع النسبية، كرا في شكل (١١ - ٧ب)، لكي لا يؤثر هبوط الضغط في الامبير متر، أو في علف النيار الواتمتر، على قراءة الفواتتر الصفيرة، أو على الضغط الموجود على علف الشاخل في الواتمتر، ونظرا لان قدرة المخرج تساوى صفراً، فان قدرة المدخل تبدد كلها في المفقردات. وتكون المفقودات الحديدية ذات قيمة مهملة، في هذه الحالة، نظرا لإنخفاض قيمة الصغط بدرجة كبيرة، عا يسمح لنا أن تعتبر أن قدرة المدخل تساوى المفقودات النحاسية في المحسول، المناظرة لتيار القصر المار فيه، عند عمل اختبار دائرة القصر. فاذا استطعنا أن نجمل تيار القصر مساويا لتيار الحل الكامل اختبار دائرة القصر. فاذا استطعنا (full load short circuit مساوية للمفقودات النحاسية، عند الحل الكامل ، تقويدات النحاسية ، عند الحل الكامل ، تقوية للمفقودات النحاسية ، عند الحل الكامل ، تقوية للمفقودات النحاسية ، عند الحل الكامل ، تقويها .

يبين شكل (11 - v^-) مخطط المتجهات للمحول ، على أساس الدائرة المكافئة منسوبة إلى الملف الابتدائى ، الموصل إلى الينبوع وقت إجراء التجربة ، حيث نجد أن v^- يساوى صفرا ، لوجود قصر على طرفى الملف الثانوى . وفى هذه الحالة يمتص الصفط v^- في هبوط الضغط في معاوقة المحول المكافئة ، منسوبة إلى الملف الابتدائى ، v^- ، نتيجة لمرور تيار القصر v^- فيها . بذلك يمكن الحصول على المعلومات الآنية ، الخاصة بالمحول ، من قراءات الآجهزة في اختبار دائرة القصر :

معامل القدره في حالة القصر:

$$\cos \phi_s = \frac{W_s}{V_s I_s}$$

$$Z_{leq} = \frac{V_s}{I_s} ,$$

 $R_{1eq} \equiv Z_{1eq} \cos \phi_s$, $X_{1eq} \equiv Z_{1eq} \sin \phi_s$

أو

$$R_{1eq} = \frac{W_s}{I_s^2} ,$$

$$X_{1eq} = \sqrt{Z_{1eq}^2 - R_{1eq}^2}$$

المفقودات النحاسية في المحول عند النيار I_s تساوى W_s .

$$W_s\left(rac{I_{f1}}{I_s}
ight)^2$$
 المفقودات النحاسية عند تيار الحميل الكامل I_{f1} تسياوى $rac{T_1}{T_o} \stackrel{\square}{=} rac{I_2}{I_s}$: نسبة المتحويل للمحول

ملحوظة عامة:

تهة بر تسمية الملفين بالابتدائى والثانوى ، في الواقع ، تسمية نسبية ، تتوقف على كيفية استخدام المحسول ، فالملف الابتدائى هو الملف الموصل إلى الينبوع الموجود ، والملف الثانوى هو الملف الآخر الذى يعطى الضغط المحول . ومن الواضح أنه يمكن استخدام المحول لرفع الضغط أو خفضه ، على حسب ضغط الينبوع المتوفر ، لذلك فقد تكون تسمية الملفيين بملف الضغط العالى ، وملف الينبوع المتوفر ، لذلك فقد تكون تسمية الملفيين بملف الضغط العالى ، وملف المنخفض ، أكثر تحديداً لها ، مع ضمان عدم حدوث أي التباس . هذا

ويراعى، هند اجراء تجربتى اللاحمل ودائرة القصر، أخذ القراءات على الناحية التي يكون أحد الصفوط العادية المتاحة، أو أقرب صفط له، مناسب التوصيل عليها مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة مساعدة.

حصاب ممامل التنظوم:

نحصل من اختبار داعرة القصر على كل من المقاومة المكافئة والممانعة المكافئة المحول منسوبة إلى أحد الملفين ، على حسب الناحية التي أخذت منها القراءات . و بمفرفة تيار الحل الكامل ومعامل قدرته ، يمكننا حساب قيمة همامل التنظيم باستخدام أى من المعادلتين (١٠ – ٧) أو (١١ – ٧).

(Efficiency of the transformer) : معامل جودة المحولي

يكون حساب معامل جودة المحول عادة بمعلومية قدرة المخرج، التي يحقاج اليها الحمل، ومعامل قدرته، والمفقودات التي يبددها المحول، التي تتحدد بناء على قيمتها، في هذه الحالة، قدرة المدخل من الينبوع، ويمكن تحديد قيمة مفقودات الحديد من تجربة اللاحل، والمفقودات النحاسية من تجربة دائرة القصر. كما يمكن تحديد المفقودات الحديدية، بحساب مفقودات النيارات الاعصارية، يمكن تحديد المنفاطيسي في الجديد، إذا أمكن الحصول على المعلومات ومفقودات النخاف المفناطيسي في الجديد، إذا أمكن الحصول على المعلومات اللازمة لذلك، باستحدام المعادلات المعروفة في هذا المصاد (هندسة الآلات الكهربية من ص١٨٨لل ص١٩٥). كذلك يمكن حساب المفقودات النحاسية بمعرفة مقاومة كل من الملفين الابتدائي والثانوي (أو المقاومة الكلية المكافئة منصوبة إلى أحدهما)، والتيار في كل منهما (أو التيار منسوبا إلى الفاحية التي نسبت اليها المقاومة الكلية المكافئة)، مع مراعاة أخذ تأثير الظاهرة القشرية ، على قيمة المقاومة ،مع التيار المتردد، كما سبق أن فعانا في حالة المولدات.

إذا فرضنا أن P_{re} هي قيمة المفقودات الحديدية ، و P_{re} قيمة المفقودات الخديدية ، و P_{re} قيمة المفقودات النحاسية و P_{re} مقنن قدرة المخرج (rated output) ، مقنن قدرة المدخل (rated vo tage) ، كلها بالوات ، وذلك عند مقنن الصفط (rated vo tage) ومقنن التيار (rated current) (وهو تيار الحل الكامل (full load current) نحد أن معامل الجودة p_{re} يتحدد على أساس المعادلة :

$$\eta = \frac{P_{2}}{P_{2} + P_{Fe} + P_{cu}} = \frac{P_{2}}{P_{1}} = \frac{P_{1} - P_{Fe} - P_{cu}}{P_{1}}$$

$$= 1 - \left(\frac{P_{Fe}}{P_{1}} + \frac{P_{cu}}{P_{1}}\right) = 1 - 8 \cdots (\forall - \forall \forall)$$

حيث 8 هو معامل العجز (defficiency factor) ، وهو يقابل المعامل θ ، وهو يقابل المعامل θ ، المذى سبقت الاشارة اليه فى آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية ص θ عندما تكون θ في قيمة النهاية العظمى θ لمعامل الجودة ، عندما تكون θ في نهايتها الصغرى ، حيث يشترط أن تكون θ يساوى صفرا . فاذا فرضنا أد مهايتها الصغرى ، حيث يشترط أن تكون θ يساوى صفرا . فاذا فرضنا أد θ باعتبار أن الضغطه ثابت ، وفرضنا كذلك θ باعتبار أن الضغطه ثابت ، وفرضنا كذلك θ بعد أنه عندما تتغير قيمة التيار θ ثنغير قيمة θ ، ويكون :

$$\frac{d\,\delta}{d\,I} = -\frac{C_{Fe}}{I^2} + C_{uc} = 0$$

وهذا هو شرط الحصول على ٣

وفي هذه الحالة يكون $C_{\rm re} = C_{\rm cu} \; I_{\rm m}^2$ ، مما يعنى أننا نحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة $\eta_{\rm m}$ ، عندما تصبح قيمة التيار $I_{\rm m}$ ، بحيث تكون مفقودات العظمى لمامل الجودة عن هذا التيار ، مساوية لمفقودات الحديد الثابنة في المحول

(باعتبار أن التردد والضغط ثابتان) فاذا اعتبرنا أن \mathbf{z} هي النسبة بين التيار \mathbf{I}_{m} ، الذي يتحقق معه شرط الحصول على $\mathbf{\eta}_{\mathrm{m}}$ ، و تيار الحل الكامل \mathbf{I}_{fl} ، أن \mathbf{I}_{m} ، \mathbf{I}_{fl} . \mathbf{I}_{fl} أن \mathbf{I}_{fl} \mathbf{I}_{fl} في نفس الملف الابتدائي أو الثانوي) ، نجد أن :

$$P_{Fe} = P_{cu} \left(\frac{I_m}{I_{fi}} \right)^2 = x^2 P_{cu}$$

$$\therefore x = \frac{I_m}{I_{fi}} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cu}}} \quad \cdots \quad (V-1V)$$

يتضح من المعادلة (V-V) أن قيمة التيار ، الى نحصل معها على قيمة النها يه العظمى المعامل المحديد المحديد النسبة القيمة تيار الحلى الكامل ، تتوقف على قيمة النسبة بين مفقو دات الحديد الثابتة و مفقو دات النحاس عندا لحل الكامل ، التى تتغير مع مربع التياد . وقد يتراءى انها ، بناء على ذلك ، أن نراعى ، عند تصميم المحول ، أن تكون مفقو دات الحديد مساوية لمفقو دات النحاص عند تيار الحل ، الذى ينتظر أن يتم تشغيل المحول به معظم الوقت ، حتى نحصل على أعلى قيمة المعامل الجودة ، طو ال وقت التشغيل تقريبا ، عا يؤدى إلى خفض قيمة الطاقة المستماكة في المفقو دات ، بالكيلو وات ساعة ، و بالتالي خفض تكاليف التشعيل إلى أقمى حدىكن ، من هذه الناحية . و لكن الحكم على ذلك يستدعى منا أن نستعرض نوعى التشغيل الرئيسية المحول ، اللذين يتحدد بناء عليهما نوعان و تيسيان للحولات ، تختلف فيهما قيمة النسبة $\frac{\mathbf{P}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{P}_{\mathrm{Fe}}}$ ، و ذلك كما يأتى :

: (Power transformers) عولات القدرة — م

هذه هي المحولات التي تستخدم في محطات القوى الكبربية ، انحويل ضغط

الآلات المحدود إلى ضغط الإرسال العالى ، وذلك لحفض قيمة مفقودات الإرسال ، كا سبق ذكره فى مطلح هذا الباب . ويكون لكل آلة محول خاص بها لآداء هذه المهمة ، محبث يكونان معا وحدة قائمة بذاتها ، يتم تشغيلها عندما يتطلب الحمل على المحطة وجودها مع الوحدات العاملة ، وتتوقف عن العمل عندما يخف الحمل على المحطة ، محيث يمكن أن تستوعبه بعض الوحدات الآخرى فقط ، دون أن يزداد تحميلها عن الحد المعلوم . ويراعى ، على هذا الآساس ، أن يكون عدد الوحدات العاملة بحيث يكون تحميل كل منها فى حدود إلى الحمل الكامل عدد الوحدات العاملة بحيث يكون تحميل كل منها فى حدود إلى الحرات القدرة تقريبا ، ولايقل عن ذلك ، على قدر المستطاع . وهذا يعنى أن محولات القدرة تعمل ، بحيث يكون تحميلها بين أحمل والحل الكامل ، فى أغلب الآحيان ، عما تعمل ، بحيث يكون تحميلها بين أن تسبة مفقودات الحديد إلى مفقودات النحاس ، عند يحملنا نراعى ، عند تصميم مثل هذه المحولات ، أن تكون قيمة النسبة عمن مفنن الضغط والتيار ، تتراوح بين 0.0 إلى 8.0 ، وذلك عصلى حسب الشرط الوارد فى المعادلة (١٣ – ٧) ،

(Distribution transformers) . حولات التوزيع - ٢

وهذه هى المحولات التى تستخدم لتحويل ضغط الابسال ، العالى نسبيها ، إلى ضغط منخفض، يكون مناسبا لتشغيل الأجهزة الكهربية المختلفة . ونظرا لأن مثل هذه الأجهزة تتواجد فى المنازل والورش والمحلات العامة ، ويحتمل تشغيلها فى أى وقت، أثناء الليل أو النهار ، تظل محولات التوزيع موصلة إلى الينبوع طوال أربع وعشرين ساعة ، مما يجعلها تستهلك المفقودات الحديدية طول هذا الوقت بدون انقطاع هذا مع أن تحميل الحول بالحل الكامل قد لا يتجاوز بضع ساعات فى أثناء الليل والنهار ، يزيد عليها تحميله بأجزاء من الحمل ، لكي يظل بقية

الوقت بدون حمل على الاطلاق . فاذا استوفى مثل هذا المحول شرط أعطاء قيمة النهاية العظمي لمعامل الجودة ، على نفس المنوال مثل محول القدرة ، نجدأن الطاقة المستهلكة في مفقودات الحديد بالكيلووات ساعة على مدار الأربع وعشرين ساعة تصبح كبيرة . وهذا عِمل معامل الجودة اليومي (all day efficiency) ، الذي يحسب على أساس النسبة بين قيمة الطاقة التي يعطيها المحول، وقيمة الطاقة التي يأخذها من الينبوع ، على مدى الاربع وعشرين سماعة ، يكون منخفضا ، بسبب ارتفاع قيمة المفقودات الحديدية نسبيا . لذلك يراعي ، عند تصميم محولات النوزيم ، أن تكون نسبة المفقودات الحديدية إلى مفقودات النحاحي، عند مقنن الصغط والتيار صغيرة ، وتتراوح بين 0.15 إلى 0.3 تقريبا . وفي هذه الحالة نجد أن معامل الجودة اليومي يكون مناسبا ، على الرغم من أن معامل الجودة العادى يكون في قيمة النهاية العظمي له عند نسبة منخفصة جدا من الحمل الكامل، تتراوح بين حوالى % 40 % ، 55 ، التي هي قيمة 🗷 . ويمكن ايضاح هذه الحقائق في المثال الآتي : نفرض أننا في حالة محول التوزيع ، الذي يعطي قدرة مخرج مقدارها 97.5 كيلووات عند الحملالكامل ، قد راعينا أن تكون قيمة النهاية العظمى لمعامل جودة المحول البالغ قدرها % 97.5 عند الحمل الكامل. معنى ذلك أن المحول يأخذ قدرة مدخل عند الحل الكامل مقـدارها 100 كيلووات ، فتكون قيمة المفقودات 2.5 كيلووات ، منها 1.25 كيلووات مفقودات حديد ثم $\eta_{
m m}$ لكى يتحقق استيفاء شرط الحصول على الميناء مرط الحصول على الميناء مناورات مفقودات نحاس ، لكى يتحقق استيفاء شرط الحصول على عند الحمل الكامل . نفترض أن هذا المحول يعمل بالحمل الكامل 6 ساعات ، وبنصف حل 8 ساعات ، وبربع حل 4 ساعات ، وبدون حمل بقية الوقت . وفي هذه الحالة تكون الطاقة المستملكة في المفقودات بالكيلووات ساعة ٧٠٤ هي: $W_{24} = 1.25 \times 24 + 1.25 \times 6 + 0.3125 \times 8 + 0.078 \times 4$ =40.3125 K.W.H.

إذا أصبحت نسية مفقودات الحديد إلى مفقودات النحاس % 20 ، بدلامن المنسبة السابقة %100 ، فاننا نحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة عند نسبة منخفصة من الحل الكامل (حوالى % 44,7) . بذلك تصبح قيمة معامل الجودة أقل من $\eta_{\rm m}$ عند الحل الكامل ، ولنفرض أنها أصبحت % 97 ، فتكون قيمة المفقودات الكاية في المحول 3 كيلووات ، منها 0,6 كيلووات مفقودات الحديد ، مم 2,4 كيلووات مفقودات النحاس . وفي هذه الحالة نجد أن الطاقة المستهلكة في المفقودات في الأربع وعشرين ساعة هي :

 $W_{24} = 0.6 \times 24 + 2.4 \times 6 + 0.6 \times 8 + 0.15 \times 4$ = 34.3 K.W.H.

مثال (١) :

a—A 10 KVA, 3300/231 V, single phase transformer gave the following test relults: (i) with open circuited primary, readings on the 231 V side: 231 V, 3 amps.

110 W, (ii) with short circuited secondary, readings on 3300 V side: 100 V, 2.5 amps., 150 W. Calculate for full load current at 0.8 power factor lagging the percentage regulation, and the magnetising current

ملحوظة هامة يجب مراعاتها عند حل مسائل المحولات: الكيلو فولت أمبير (KVA) المعطى في المسألة هو عادة مقنن قدرة المخرج للمحول ، مالم يذكر خلاف ذلك ولكننا مع ذلك استخدمه لإيجاد كل من تيارى الملف الابتدائى والثانوى ، باعتبار ضغطى التحويل المعطيين ، كما سوف يتبين من الحلول الآتية ;

$$I_1 = \frac{KVA \times 10^3}{V_1} = \frac{10000}{3300} = 3.03 \text{ amps.}$$

$$I_2 = \frac{\text{KVA} \times 10^3}{\text{V}_2} = \frac{10000}{231} = 43.3 \text{ amps.}$$

يلاحظ أن قراءات تجربة الدائرة المفتوحة قد أخذت على ناحية الضغط المنخفض 231 فولت ، لانه ضغط مناسب ، يمكن توفره فى المعمل بسبولة أكثر من الضغط 3300 فولت . كما أن قراءات دائرة القصر قد أخذت على ناحية الصغط العالى 3300 فولت ، لأن الضغط الذى نحتاج اليه لإجراء التجربة فى هذه الحالة ، وهو 110 فولت ، يسهل الحصول عليه من الينبوع المعتاد ، فى المعمل .

$$Z_{1eq} = \frac{110}{2.5} = 44 \text{ ohms}$$
, $R_{1eq} = \frac{150}{6.25} = 24 \text{ ohms}$

$$X_{1eq} = \sqrt{(44)^2 - (24)^2} = 36.8$$
 ohms

باستخدام المعادلة (١٠ - ٧) لحساب معامل التنطيم نجد أن:

$$\varepsilon = \frac{3.03 \times 24 \times 0.8 + 3.03 \times 36.8 \times 0.6}{3300} = 0.0374$$

معامل التنظيم المتوى:

ragulation per cent 3.74 %

هفقو دات النحاس عند الحمل الكامل:

$$P_{cu} = \left(\frac{3.03}{2.5}\right)^2 \times 150 = 220.5 \text{ w}$$

$$\eta = \frac{10000 \times 0.8}{10000 \times 0.8 + 110 + 220.5} = 0.96 = 96 \%$$

$$\cos φ_{\circ} = \frac{110}{231 \times 3} = 0.1585$$
 , $\sin φ_{\circ} = 0.9874$

 $I_{ou} = 3 \times 0.9874 = 2.9622$ amps.

ه (۲) الم

a 125 KVA, 6000/525 V, single phase transformer has iron losses of 1200 watts. With the secondary winding short circuited a voltage of 300 V at normal frequency applied to the primary winding produces a current of 15 amperes in it, the wattmeter reading being 1125 watts. Calculate the secondary terminal voltage and he efficiency at full load 0.8 power factor lagging. Determine also the load for maximum efficiency and the regulation.

$$I_1 = \frac{125000}{6000} = 20.8 \text{ A}$$
 , $I_2 = \frac{125000}{525} = 238 \text{ A}$
 $Z_{1eq} = \frac{300}{15} = 20 \text{ ohms}$, $R_{1eq} = \frac{1125}{225} = 5 \text{ ohms}$
 $\hat{X}_{1eq} = \sqrt{400 - 25} = 19.4 \text{ ohms}$
 \vdots
 $V_1 \quad V_2 \cong 20.8 \times 5 \times 0.8 + 20.8 \times 19.4 \times 0.6 = 325.2 \text{ V}$
 $V_2 \cong 6000 - 325.2 \cong 5674.8 \text{ V}$
 $V_2 \cong 5674.8 \times \frac{525}{6000} \cong 497 \text{ V}$

$$P_{cu} = 1125 \times \left(\frac{20.8}{15}\right)^2 = 2150 \text{ w}$$

$$\eta = \frac{125000 \times 0.8}{125000 \times 0.8 + 1200 + 2150} = 0.9675 = 96.75\%$$

$$\varepsilon = \frac{325.2}{6000} = 0.054 = 5.4 \%$$

$$P_{cu} \,=\, P_{Fe}$$
 at $\,\eta_m \,\Rightarrow\, x^2 \,\times\, 1250 \,=\, 1200$,

$$\therefore x = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cu}}} = \sqrt{\frac{1200}{2150}} \ge 0.75 \le 75^{0}/_{0}$$

: (Y) JEA

A 90 KVA, 6000/231 V, 50 c/s, single phase trasformer was tested:

- (i) with the secondary winding open circuited
- (ii) with the secondary winding short circuited, and gave the following readings on the primary (6000 V) side:
- (i) open circuit test; 6000 V, 0.65 A, at 0.4 power factor
- (ii) short circuit test: 136 V, 10 A, at 0.5 power factor
- (a) Find the efficiency and percentage regulation at 0.8 power factor lagging, (b) What must be the magnitude of the high voltage in order that the secondary may deliver full load current at unity power factor and exactly 231 V?

$$I_1 = \frac{90000}{6000} = 15 \text{ A}$$
 , $I_2 = \frac{90000}{231} = 389 \text{ A}$

$$Z_{1eq} = \frac{136}{10} = 13.6 \text{ ohms}$$
, $R_{1eq} = 13.6 \times 0.5 = 6.8 \text{ ohms}$

$$X_{1eq} = Z_{1eq} \sin \phi_{sc} = 13.6 \times 0.866 = 11.8 \text{ ohms}$$

$$P_{cu} = 580 \times \left(\frac{15}{10}\right)^2 = 1530 \text{ W}, P_{Fe} = 6000 \times 0.65 \times 0.4$$

$$\eta = \frac{90000 \times 0.8}{90000 \times 0.8 + 1560 + 1530} = 95.8 \%$$

$$\varepsilon = \frac{15 \times 6.8 \times 0.8 + 15 \times 11.8 \times 0.6}{6000} = 3.13 \%$$

لكى يعطى الملف الثانوى 231 فو لت بشروط الحل المطلوبة يجب أن يكون:

$$V_1 = V'_1 \left(\begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \end{array} \right) \underline{\omega} \left[V_2 + I_2 R_{2eq} cos\phi + I_2 X_{2eq} sin\phi \right] \frac{T_1}{T_2}$$

وتستخدم هذه المعادلة النقريبية عندما يختلف معامل القدرة عن الوحدة . أما إذا كان معامل القدرة يساوى الوحدة ، فان $I_2 R_{2eq}$ يكون فى اتفاق مرحلى مع V_2 (و I_3 أيضا) ، كا يكون $I_2 X_{2eq}$ عنوديا على V_2 , V_3 كما يتضحمن مراجعة شكل ($V_1 - V_1$) . وفى هذه الحالة يمكننا حساب قيمـة V_1 بالصبط على النحو التالى :

$$V_{1} = \left[\sqrt{(V_{2} + I_{2} R_{2eq})^{2} + (I_{2} X_{2eq})^{2}} \right] \frac{T_{1}}{T_{2}}$$

$$= \frac{6000}{231} \sqrt{(231 + 3.92)^{2} + (6.8)^{2}} = 6110 \text{ V}$$

: (1) Jua

The following test results were obtained for a 500 KVA, 10000/525 V, 50 c/s, star/star, 3 phase transformer:

(a) With the primary side open circuited, readings on the star connected 525 V side were; 525 V, 2.1

KW, 27.5 A. (b) With the 525 V side short circuited, readings on the star connected 10000 V side were: 220 V, 1.1 KW, 10.5 A.

Calculate the efficiency and percentage regulation at full load 0.8 power factor lagging as well as the magnetising current. State whether this transforme is a power or a distribution one, and explain in which respects are these two types of transformers different from each other.

يكون حل هذه المسألة على نمط حل المسائل السابقة ، مع راعاة القيم للرحلية في خلال الحل ، وذلك على حسب نوع التوصيل ، محمة أو لالتا ، والتيار الحطى):

$$I_1 = rac{500 imes 1000}{\sqrt{3} imes 10000} = 28.85 ext{ A}$$
 (المتيار المرحلي $=$ المتيار الخطى)

$$I_2 = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 525} = 549 \text{ A}$$

$$Z_{1eq} = \frac{220}{\sqrt{3} \times 10.5} = 12.2$$
 ohms ($\frac{220}{\sqrt{3}}$)

$$R_{1eq} = \frac{1100}{3 \times (10.5)^2} = 3.33 \text{ ohms } \left(W_s = \frac{1100}{3} V_s = \frac{1100}{3} \right)$$

$$X_{1eq} = \sqrt{(12.1)^2 - (3.33)^2} = 11.6$$
 ohms

$$P_{eu} = 1100 \times \left(\frac{28.85}{10.5}\right)^2 = 8300 \text{ W}$$

$$\epsilon = \frac{28.85 \times 3.33 \times 0.8 + 28.85 \times 11.6 \times 0.6}{5780}$$

$$= 4.76 \% \left(5780 = \frac{10000}{\sqrt{\frac{3}{3}}} = V_1 \right)$$

$$\eta = \frac{400000}{400000 + 2100 + 8300} = 97.3 \%$$

$$\frac{P_{Fe}}{P_{cn}} = \frac{2100}{8300} = 0.253$$

المحول يستخدم في أغراض التوزيع ، أي أنه عول توزيع ، ويرجم إلى ماكتب في هذا الباب بخصوص الفرق بين عولات القدرة ومحولات التوزيع .

مثال (٥) :

When testing a 200 KVA, 13200/1200 V, 50 c/s, star/delta, 3—phase transformer, it gave the following results; (i) readings on the 1200 V side (line values), with the primary side open circuited, 1200 volts, 3 amps., 2.6 K.W. (ii) Readings on the 1200 V-side (line values) while the 13200 V side is short circuited, 80 volts, 91 amps., 2.5 K.W. Calculate the efficiency and percentage regulation at full load and 0.8 power factor lagging. What value of the primary voltage would give a secondary voltage of 1200 volts at full load and unity power factor? Calculate the efficiency and percentage regulation in this case.

$$I_1 = \frac{200 \times 1000}{\sqrt{3} \times 13200} = 8.78$$
 A

(النيار الخطى: 96.3
$$\times$$
 55.7 (النيار الخطى)

$$I_2 = \frac{200 \times 1000}{3 \times 1200} = 55.7 \text{ A}$$

$$Z_{2eq} = \frac{80}{91/\sqrt{3}} = 1.524 \text{ ohms} \left(\frac{91}{\sqrt{3}} \right)$$

$$R_{2eq} = \frac{2500}{3 \times (91/\sqrt{3})^2} = 0.303$$
 ohms

$$X_{2eq} = \sqrt{(1.524)^2 - (0.303)^2} = 1.495$$
 ohms

$$P_{cu} = 2500 \times \left(\frac{96.3}{91} \right)^2 = 2810 \text{ W}$$

$$\varepsilon = \frac{55.7 \times 0.303 \times 0.8 + 55.7 \times 1.495 \times 0.6}{1200} = 5.3^{-0}/_{0}$$

$$\eta = \frac{160000}{160000 + 2600 + 2810} = 96.6 \%$$

$$V'_1 = \sqrt{(1200 + 16.9)^2 + (83.2)^2} = 1222$$

$$V_1 = 1222 \times \frac{13200}{1200} = 13440 \text{ V}$$

$$e_{\cos \phi = 1} = \frac{0.303 \times 55.7}{1222} = 1.37 \, ^{0}/_{0}$$

يمكن للحصول على قيمة أدق لـ V' (أو V) ، في هذا المثال أو الأمثلة السابقة ، استخدام المعادلة (V') ، ثم المعادلة (V') ، ثم المعادلة (V') ، ثم المعادلة بدلا من استخدام المعادلتين (V') ، (V') ، ولكنك سوف تجد أن الفرق في النتائج لايذكر ، ولا يستأهل فرق الجهود .

هُ ال (٦) :

It is required to buy a distribution transformer rated 1500 KVA at 0.8 power factor lagging, to be operated in the following manner during the year; Full load for 2800 hours, half load for 1600 hours, $\frac{1}{4}$ full load for 1400 hours and the rest of the year on no load. State which of the following two transformers would you choose, if they have the following specifications; Transformer A; η at full load 98.5% and $P_{Fe}=4.25$ KW Transformer B: η at full load 98.1% and $P_{Fe}=6.5$ KW Transformer A costs 200 pounds more then transformer B and 1 KWH costs 4 milliems. assume cost of interest and depriciation for money investment 12%.

تكون المفاضلة بين المحواين على أساس الناحية الاقتصادية ، وذلك باعتبار أنها قد استوفيا جميع الشروط من ناحية المواصفات الفنية. لذلك نختار المحول الذي يكلفنا الثن الآفل . ويلاحظ أن الثن هنا يشتمل على شقين ، فهناك الثن الآسامي الذي ندفعه عند شراء المحول ، وهناك ثمن تكاليف تشفيل المحول ، والمفروض أنها تختلف من محول إلى آخر فيسبب اختلاف المفقودات في كل منها ، التي تعنى زيادة غير مستفاد بها في ثمن الطاقة المستملكة . واكي تكون المقارنة على أساس سليم ، فإن الزيادة في ثمن أحد المحولين على الآخر تحول إلى دفعة سنوية مستماكة من رأس المال ، تضاف مع فو ائدها إلى ثمن المفقودات في المحول الأعلى سعراً ، وذلك فيسعر الفسائدة والاستهالات (Cost of interest and depriciation)

 $A - P_{cu} + P_{Fe} = \frac{1500 \times 0.8}{0.985} \times 0.015 = 18.25 \text{ KW}$

$$P_{cu} = 14 \text{ KW}$$

$$B - P_{eu} + P_{Fe} = \frac{1500 \times 0.8}{0.981} \times 0.019 = 23.25 \text{ KW}$$

 $P_{cu} = 16.75 \text{ KW}$

(السنة 8760 ساعة):

 $A - W_{24} = 8760 \times 4.25 + 2800 \times 14 + 1600 \times 3.5 + 1400 \times 0.875 = 83274 \text{ KWH}$

التكاليف السنوية للطاقة المستهلكة في المفقودات بالجنيه :

$$83274 \times \frac{4}{1000} = 333.096$$

 $\mathrm{B}-\mathrm{W}_{24}=8760 imes6.5+2800 imes16.75+1600 imes4.188$ $+1400 imes1.047=112016\,\mathrm{KWH}$ الذكاليف السنرية للطافة المستهلكة في المفقردات بالجنيه

$$112016 \times \frac{4}{1000} = 448.64$$

الدفعة السنوية لريادة ثمن A بالجنيه 24 $= \frac{12}{100} \times 200$ تصاف اليها تكاليفه السنوية ، فتصبح التكاليف الكلية لـ A ، التى تجرى على أساسها المقارنة ، هى 357.096 جنية .

نجد على هذا الأساس أن المحول A يفضل المحول B ، بسبب الوفر الذي يحققه ، والذي يبلغ 90.968 جنيها سنويا ، ولذلك نختاره .

مسائل على الباب السابع

- 1 A 1 phase, 50 cycle, core type transformer has square cores of 20 cm side. The permissible max. flux density is 10000 lines par cm². Calculate the number of turns per limb on the high and low voltage sides for a 3000/220 V ratio.
- 2 Determine the number of turns per phase in each winding of a 3 phase transformer wih a ratio of 20000/2000 V, to work on a 50 cycle network. The high voltage winding is delta connected and the low voltage is star connected. Each core has a cross section of 560 cm². Assume a flux density of about 12000 lines per cm².
- 3 A 50 cycle, 3 phase, core type transformer is to be built for a 10000/500 V ratio, connected star/mesh. The cores are to have a square section and the coils are to be circular. Taking an induced electromotive force of about 15 V per turn, and a maximum core density of about 11000 lines per cm² determine the cross sectional dimensions of the core, the diameter of the circumscribing circle, and the numbers of turns per phase.
- 4 A 1 phase transfermer has 180 and 90 turns respectively in its secondary and primary windings. The respective resistances are $0.233~\Omega$ and $0.067~\Omega$. calculate the equivalent resistance of (a) the primary in terms of the secondary winding, (b) the secondary in terms of the primary winding, and (c) the total

resistance of the transformer in terms of the primary.

- 5 calculate in terms of the primary the effective (equivalent) resistance and the leakage reactance of a transformer which gave the following data on test with the secondary terminals short—ciruited: Applied voltage, 60 V, current, 100 A, power input, 1.2 KW.
- 6 A 50—cycle 1 phase transformer has a turn ratio of 6. The resistances are 0.90 Ω and 0.03 Ω, and the reactances 5 Ω and 0.13 Ω for high voltage and low voltage windings respectively. Find (a) The voltage to be applied to the high voltage side to obtain full load current of 200 A in the low voltage winding on short circuit, (b) The power factor on short circuit.
- 7 Find the efficiency of a 150 KVA transformer at 25 %, 33 % and 100 % full load, (a) at unity power factor, (b) at power factor 0.8 lagging, if the copper loss is 1600 W at full load and the iron loss is 1400 W. Ignore the effects of temperature rise and magnetising current.
- 8 In a 25 KVA, 2000/200 V transformer the iron and copper losses are 350 and 400 W respectively calculate the efficiency on unity power factor at (a) full load and (b) half load (c) Determine the load for maximum efficiency and the iron and the copper loss in this case.
- 9 calculate the efficiencies at half —, full and 1 ½
 load of a 100 KVA transformer for power factors

- of (a) unity, (b) 0.8. The copper loss is 1000 W at full load and the iron loss is 1000 W.
- 10 A 125 KVA transformer with a copper loss of 1.5 KW at full — load, and iron loss 1 KW, has the following equivalent annual lead conditions:
 - full load at 0.8 Power factor for 2000 hours one — third load 0.8 power factor for 3000 hours
 - no load for the remainder of the year
- Find the annual cost of running with energy at 4m. Per KWH.
- 11 A 100 KVA, 1000/10000 V, 50 cycle transformer has an iron loss of 1200 W. The copper loss with 6 A in the high voltage winding is 500 W calculate the efficiencies at (i) 25 %, (ii) 50 % and (iii) 100 % of normal load, for power factors of (a) 1.0 and (b) 0.8, the output terminal voltage being maintained at 10000 V. Find also the load for maximum efficiency at both power factors.
- 12 A 16000 KVA, 3 phase transformer with a voltage ratio of 4000/56000 V, star/star, gave the following test results; Resistance per phase, 0.004 and 0.6 Ω, measured loss on short circuit with full load current, 134 KW. Calculate the average eddy loss ratio, i.e. the ratio of effective resistance/ohmic resistance.
- 13 A 100 · KVA, 6600/330 · V, 50 cycle, 1 · phase transformer took 10A and 436W at 100V in a short-circuit

test, the figures referring to the high voltage side. ealculate the voltage to be applied to the high-voltage side on full-load at power factor factor 0.8 lagging when the secondary terminal voltage is 330 V.

- 14 A 4 KVA, 200/400 V, 50 cycle, 1 phase transformer gave the following test figures; No-load low veltage data, 200 V, 0.7 A, 60 W. short circuit: high voltage data, 9 V, 6 A, 21.6 W. calculate (a) the magnetising current and the component corresponding to iron loss at normal voltage and frequency, (b) the efficiency on full load at unity power factor, (c) the secondary terminal voltage on full load at power factors of unity, 0.8 lagging and 0.8 leading.
- 15 A 110 KVA, 1 phase transformer has a ratio of 11000/440 V. The iron loss measured on open circuit is 1100 W. with the secondary winding short circuited a voltage of 500 V at normal frequency applied to the primary produces full load current, the wattmeter reading 1000 W. Calculate (a) the secondary terminal voltage, (b) the efficiency, when a current of 250 A at a lagging power factor of 0.8 is taken by a load connected to the low voltage terminals, the primary voltage being 11000 V.
- 16 Calculate (a) the full load efficiency at unity power factor, (b) the voltage at the secondary terminals when supplying full load secondary current at power factors (i) unity, (ii) 0.8 lagging, (iii) 0.8 leading, for the 4 · KVA, 200/400 · V, 1 · phase transformer

of which the following are the test figures: Open circuit with 200 V applied to primary winding: Current 0.8 A power 70 W. Short circuit with 17.5 V applied to secondary (high-voltage) side: Current 9 A, power 50 W.

- and 5 % respectively. Plot a curve showing the percentage voltage regulation on full load as a function of power factors between zero lagging and zero leading. The simplified formula may be used. Find the maximum regulation and the power · factor at which this occurs.
- 18 Derive the equation of performance of a transformer and show that it may be represented by any one of three equivalent circuits with equal accuracy. The following test figures were obtained for a transformer:

Open - circuit test; Primary voltage = 11000 V

secondary voltage = 112 V

Primary carrent = 49 MA

Primary power = 280 W

Short · circuit test; Primary voltage = 630 V

Primary current = 3 A

Primary power = 410 W

The transformer was then used to supply a load of 20 KW at 110 V and at a power factor of 0.8, current lagging. What were the Primary voltage and current?

19 - Derive an expression for the approximate value of

the voltage regulation of a transformer in terms involving the equivalent resistance and leakage reactance of the windings and the phase angle of the load.

20 — A single — phase, 600 — KVA, 11/33 — KV transformer has its maximum efficiency at 0.7 of full · load current.

The resistance and leakage reactance of the primary winding are 1.2 Ω and 7.0 Ω respectively and the corresponding values for the secondary winding are 10 Ω and 60 Ω respectively. Galculate (a) the percentage voltage regulation on full load 0.8 power factor lagging and (b) the efficiency of the transformer on full load, 0.8 power factor.

- 21 A 100 · KVA transformer has a no load loss of 1 KW, and a total loss of 2 KW when supplying a load of 100 KVA at 0.5 power. What is the efficiency when supplying a load of 50 KVA at unity power factor?
- 22 A 50 KVA, 50 · c/s, 3300/250 · V single · phase transformer gave the following test results:
 - High · voltage winding open · circuited, low · voltage winding supplied: 250 V, 200 W, 5 A.
 - Low · voltage winding short · circuited, high · voltage winding supplied : 144 V, 400 W, 15.1 A.
 - Determine the approximate equivalent circuit of the transformer, reffered to the low voltage side.
- 23 What is the condition for maximum efficiency in a transformer? Give the mathematical proof.

- In a 25 KVA, 2000/200 V transformer the iron and copper losses are 350 W and 400 W respectively. Calculate the efficiency on unity power factor at (a) full load and (b) half load. (c) Determine the load for maximum efficiency and the iron and the copper lost in this case,
- 24 A 10000 V, 25 c/s transformer has copper, hysteresis and eddy current losses of 1.5, 0.7 and 0.4 % of the output. What will the percentage losses become if the transformer be used on a 20000 V, 50 c/s system, assuming the full load current to be the same? Compare the full load efficiencies at the two frequencies.
- 25 The efficiency of a 400 KVA, single phase transformer is 98 77 % when delivering full load at 0.8 power factor, and 99.13 % at half load and unity power factor. Calculate:
 - (i) the iron loss.
 - (ii) the full load copper loss.
 - (iii) the load for maximum efficiency in KVA, and the copper loss in this case.
- 26 The following data were obtained for a 20 KVA, 60 c/s, 2400/240 volt, single phase transformer, tested at 60 c/s. With the high voltage winding open circuited, the voltage was 240, current 1.066 amp. and the power 126.6 W, while with the the low voltage terminals short circuited the applied voltage was 57.5, the current 8.34 amp and the power 284

W; a — Compute the efficiency and regulation for full load current at 0.8 p.f. lagging.b — Find the load power factor for which the efficiency of the transformer at rated KVA load is 0.96. c — Assume that the load power factor is varied while the load current and secondary terminal voltage are held constant, determine the load power factor for which the regulation is maximum. Find this regulation.

- 27 A 100 KVA, 6600/330 V, 50 c/s, single phase transformer was tested:
 - (i) With the secondary winding open circuited.
 - (ii) With the secondary Winding short circuited.
- and gave the following reading on the primary (6600V) side.
 - (i) open circuit test 6600 v, 0.6 amp, at 0.4 power factor.
 - (ii) short circuit test 150 v, 10 amps, at 0.5 power factor.
 - (a) Calculate the elements of the magnetising impedance X_{\circ} & R_{\circ} , and the efficiency at full load 0.8 power factor lagging,
 - (b) What must be the magnitude of the high voltage in order that the secondary may deliver full load current at unity power factor and exactly 330 v?
- 28 A 300 KVA, 6600/400 V, 50 c/s, delta/star, 3 phase transformer gave the following test results (line values). (i) With open-circuited primary, readings on the 400 V side (star connected) are 400 V, 1.8 KW, 21.7 amps. (ii) With short-circuited secondary, readings on the 6600 v side (delta connected) are 110 v, 13.1 amps. 940 w.

- Calculate for full load current at 0.8 power lagging the afficiency and percentage regulation. Find also the magnitude of the primary voltage so that the secondary may deliver full load at unity power factor at exactly 400 V.
- 29 A 110 KVA, single phase transformer has a ratio of 11000/440 V. The iron loss measured on open circuit is 1100 W. With the secondary winding short circuited, a voltage of 500 V at normal frequency applied to the primary produces full load current, the wattmeter reading 1000 W. Calculate:
 - (a) the secondary terminal voltage and the efficiency, when a current of 250 A at a lagging power factor of 0.8 is taken by a load connected to the low voltage terminals, the primary voltage being 11000 V.
 - (b) the values of the hysteresis and eddy current iron losses for operation with 50 c/s, given the following open circuit data:

 Voltage applied to lew voltage side
 440
 330
 220
 110

 frequency c/s
 50
 37.5
 25
 12.5

 Power input in watts
 1100
 760
 460
 205

30 — A 50 KVA, 6000/400 V single phase transformer gave the following test results: (i) With open circuited primary, readings on the 400 V side: 400 V, 10 amps, 800 watts, (ii) With short circuited secondary, readings on the 6000 V side: 200 V, 7.2 amps, 850 watts,

- (a) Calculate for full load current at 08 power factor lagging, the efficiency and percentage regulation.
- (b) What must be the magnitude of the primary voltage so that the secondary may deliver full load at unity power factor at exactly 400 V.

الباستالثامن

توصيلات المحولات وتشغيلها على التوازى

(Connections and parallel operation of the transfomers)

أولا - النوصيلات المختلفة للمحولات

(Maintenance of transformers) : صيانة الحولات

معظم المحولات الحديثة ، حتى الاحجام الصغيرة منها ، التى لايزيد مقنن قدرتها عن بضعة كيلو فولت أهبير ، تكون مفمورة فى الزيت . ومن المعتاد أن يخرج المحول من المصنع ، ويرسل إلى مكان تشغيله وصهريج الزيت (oil tank) الذى يحتوى على المحول ، ممتلىء بالزيت ، وذلك لكى نتفادى تشرب المواد العازلة على الملفات بالرطوبة . ويكون مل الصهريج بالزيت حتى علامة معينة ، مبينة على الملفات بالرطوبة . ويكون مل الصهريج بالزيت حتى علامة معينة ، مبينة على الصهريج . وعندما يحتاج المحول إلى تجفيف (drying out) من آثار الرطوبة فانه يلف في الحيش ، ويسخن بعمل دائرة قصر على الملف الثانوى ، وتقاس درجة ما يلف في الحيث الموبة الزيت ، في أثناء ذلك ، باستخدام ترمومترات كحولية ، حرارة الطبقة العلوية الزيت ، في أثناء ذلك ، باستخدام ترمومترات كحولية ، حيث يزا عى ألا تزيد درجة حرارة الزيت عن 90 درجة مئوية . وتوقف عملية التسخين في فترات ، تقاس خلالها مقاومة العزل المواد العدازلة ، التى لا يجبأن تقل حينئذ عن 20 بحا أوم تقريبا .

يجب توصيل الصهريج بالأرض (earthing of the tank) دائما قبل تشفيل المحول ، كما يستحسن أن يكون المحول قائما على أرض صلبة hard)

(reinforced concrete) ، وذلك (reinforced concrete) ، وذلك تلافيا لحدوث الاهتزازات .

و تبدأ عملية الصيانة ، بالنسبة للمحولات الجديدة ، بعد بضعة شهور فقط من بدء تشفيلها ، وذلك بالمراجعة على جميع التوصيلات ، واعادة ربط المسامير جيدا . كا يفحص الزيت جيدا مجماعن الرواسب (sludge) ، التي يمكن أن تتكون فيه بمرورالوقت ، والتي يجب عند وجودها التخلص منها بأسر عما يمكن، وذلك بترشيح الزيت في مرشح خاص (filter) طذا الفرض .

بعض اسباب الالهوار في المعولات:

(Some causes of failure in transformers)

نورد فيما يل بعض أسباب الانهيار التقليدية (typical causes of failure) التي تحدث عادة في المحولات :

و حدوث دائرة قصر بين اللفات بعضها البعض: وقد ينشأ ذلك نقيجة للاجهادات الميكانيكية، بسبب شدة الربط على المافات ، أو نقيجة للنسخين الزائد في بعض المواضع ، الذي قد ينشأ عن أسباب متعددة ، أو نقيجة لحدوث اندفاعات ضغطية أو ضفوط عادمة (surge voltages) ، بفعل قفل أو فتح الدائرة ، أو بفعل الظواهر الطبيعية .

ازدیاد المفقودات الحدیدیة بصورة کبیرة عن الحد المعین لها ، وقد عدث ذلك ببسب انهیار العازل الذی محیط بمسامیر الربط ، نتیجة لتفكك مسامیر ربط الرقائق ، و ما یل ذلك من حدوث المترازات شدیدة فی القلب الحدیدی .


٤ - انهار في المواد العازلة ، وذلك بسبب المتصاص الربت لبعض الرطوبة .

ه - ازدياد درجة حرارة المحول عن الحد المعلوم ، وذلك بسبب تعمدى الحل ، أو وجود توصيلات خاطئة ، أو بسبب سوء التموية ، أو غير ذلك من الاسباب التي تؤدى إلى زيادة المفقودات في المحول عن تلك التي تناظر الحل الكامل .

العولات للائية الراهل :

يمكن الحصول على عول ثلاثى المراحل بتوصيل ملفات ثلاثة محولات مفردة المرحلة، بنفس الطريقة التى توصل بها ملفات المراحل الثلاث فى محبول ثلاثية المراحل، وقبل أن نستطرد فى استعراض بعض التوصيلات الهامة المحولات ثلاثية المراحل، كما نحصل عليها فى كلما الحالمين ، نشير باختصار إلى الفروق الحوهرية التى قد تميز إحدى الحالمتين عن الآخرى: يمتاز المحول ثلاثى المراحل عن ثلاثة محولات مفردة المرحلة، موصلة بنفس الطريقة، بأنه أقل ثمنا، بطبيعة الحال، ويحتل حيزا أقل، كما هو مبين فى شكل (٢—٨ب). هذا بينما تمتاز ثلاثة محولات مفردة المرحلة، حين تعمل بدلا من محول ثلاثى المراحل بالمسيزات الآتية: أحد يمكن الاحتفاظ بمحولو المحد مفرد المرحلة كاحتياطى، الإستخدامه عمول ثلاثى المراحل، كاحتياطى عمول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى عمول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى عمول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى معطل) يوازى ثمنه ثلث رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى معطل) يوازى ثمنه ثلث رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى معطل) يوازى ثمنه ثلث رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى بالكله المحلة الكولى باحتياطى المحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصل بالكله المحلة المحلة المحلة الحدالة الثانية المحلول المحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصل بالكله المحلة المحتفاظ باحتياطى المحلة المح

ب _ إذا حدث عطل (fault)، فى أحد المحرلات الموصلة دلتا ، يمكن استبعاد هذا المحول ، دون أن ينقطع التيار عن أى خط من الخطوط الثلاثة ، سواء من ناحية المينبوع أو من ناحية الحمل ، شكل (٢ — ٨ –) . وفى هذه الحالة يعمل المحولان الباقيان وهما موصلان دلتا مفتوحة (open delta) ، وكل ما يجب عمله فى هذه الحالة هو تخفيض الحمل على المراحل الثلاث ، حتى يصبح ما يجب عمله فى هذه الحالة هو تخفيض الحمل على المراحل الثلاث ، حتى يصبح



(A-1) JE

توجد طرق كثيرة ، لا يمكن حصرها في هذا المجال ، لتوصيل الملفات الابتدائية ، والملفات الثانوية ، كما هي ، أو بعد تجزئتها بحسابات معينة ، سواء في المحول ثلاثة المراحل ، أوفى حالة ثلاثة بحولات مفردة المرحلة ، معدة اتوصيلها ثلاثية المراحل ، وذلك للحصول على مخطط متجهات يفي بمتطلبات خاصة ، لا يستخدام المحول في أغراض معينة . ويمكن على كل حال تلخيص معظم القواعد العامة ، التي تتحكم في مثل هذه التوصيلات ، والتي على هداها يمكن رسم مخطط المتجهات ، في القاعدتين الآتيتين :

1 -- بالنسبة للمافين الموضوعين على نفض الساق فى القلب الحديدى ، وكون ضغط الينبوع الموصل إلى أحدهما (ويطلق عليه اسم الملف الابتدائى فى هذه الحالة) فى اختلاف مرحلى °180 مع الضغط الذى نحصل عليه من الملف الآخر (الذى يسمى بالملف الثانوى فى هذه الحالة) ، كما هو واضح فى مخطط متجهدات المحول بدون حل .

حالة ، محلون الضغوط الثلاثة ، على الملفات الإبتدائية الثلاثة ، فى أى حالة ، متساوية ومتزنة ، ومختلفة عن بعضها البعض مرحليا بزاوية مقدارها °120 ، بين كل اثنين متعاقبين منها.

نورد فيما يلى الخصائص المميزة لبعض التوصيلات الهامة ، التى يكثر استخدامها في الحياة العملية ، وهى مبينة في شكل (١ – ٨ أ ، ب ، ح ، د) ، وكذلك في شكل (٢ – ٨ أ) .

: (star/star connection) أنجمة (— التوصيل نجمة (— إ

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع المحولات الصفيرة ذات الضفط المعالى من نوع القلب الحديدى ، حنى يكون عدد اللفات ، والضغط على كل لفة منها صغيراً نسبياً ، مما يؤدى إلى الاقتصاد فى وزن النحاس ومواد الدول ، وبالتالى فى شعر المحول . كما يمكن الاستفادة فى هذه الحالة بنقطتى النجمة لإستخدام موصل رابع ، إذا لزم الآمر . شكل (١ – ٨ أ) .


: (Delta / delta connection) التوصيل دلتا / دلتا

يصبح هذا النوع من التوصيل اقتصاديا في حالة المحولات الكهيرة ذوات الصنفوط المنخفضة ، حيث يزداد فيها عدد اللفات المرحلية ، ولكن مع انخفاص في مساحة مقطع الملفات ، ويمتاز هذا النوع من التوصيل على سابقه ، في إحتمال المتشغيل بدلتا مفتوحة ، كما سيق شرحه ، شكل (٢ - ٨٠٠) .

: (Star / delta connection) التوصيل نجمة / دلتا

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع محولات القدرة . وهو يمتاز بوجود نقطة مجمة تصلح في بعض أغراض التحميل ، مع وجود دلتا تعطى مساراً لتوافقية التيار ذات الدرجة الثالثة ، ما يساعد على تحديد ضغط نقطة الفجمة ، وبالتالى اتزان الضغوط المرحلية . وإذا كان التوصيل نجمة ناحية الضغط العالى ، فانه يمكن الافتصاد في ثمن المواد العازلة ، كما سبق شرحه في حالة التوصيل

نجمة / نجمة ولكن المعتاد عموما توصيل ناحية الصفط العالى دلتا ، عندما يراد تشغيل محركات ، وأحمال اضاءة ، باستخدام أربعة أسلاك ، ناحية الضفط المنخفض . شكل (١—٨-) .



شكل (٧ - ٨)

: (Star / zigzag) متعرج (Star / zigzag) - التوصيل نجمة /

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع موحدات التيار (rectifiers)، للحصول على خصائص معينة ،كما أن التوصيل المعكوس أى متعرج/نجمة يستخدم بدلا من التوصيل دائا في بعض الحالات في المحولات ذوات الضغوط العالمية ، شكل(٢—٨١).

ه - التوصيل ثلاثي الراحل / سداسي المراحل:

(Three - phase to six - phase connection) :

يستخدم هذا النوع من النوصيل للحصول على ست مراحل لتشفيل المحولات المتزامنة (synchronous converters) ، وكذلك لاستماله مع موحدات النيار ذوات سنة المصاعد ، شكل (١ – ٨ د).

التوصييل من الاث مراحل ألى مرحلتين :


(Three - phase to two - phase connections)

نجتاج أحيانا إلى تشفيل أجهزة ثنائية المرحمة (two-phase) من ينبوع ثلاثى المراحل . كما يحدث عند تشفيل الآفران ثنائية المرحملة (two-phase من ينبوع ثلاثى المراحل . كما أن العكس قد يحدث ، بمعنى أننا قد نحتاج إلى استخدام ينبوع ثنائى المرحلة لتشفيل أجهزة ثلاثية المراحل . وفى كلنا الحالتين تستخدم المحمولات بتوصيلات معينمة ، الربط بين المجموعة ثلاثيمة المراحل (two-phase system) والمجموعة ثنائية المرحلة (two-phase system) والمجموعة ثنائية المرحلة (two-phase system) بشرحها فيا يلى .

طريقة سكوت للربط بين مجموعة للاثية المراحل وأخرى لنائية المراحل:

(Scott method for interconnection between two and three phase systems).

يستخدم فى هذه الحالة بحولان مقنن قدرتها واحد نقريبا ، ويحتوى أحدهما على عدد من اللفات مقداره T_1 ، والثانى T_1 فى ناحية ، وهى التى يتم توصيل المجموعة ثلاثية المراحل عليها ، وكل منها على عدد من اللفات T_2 فى الناحية الآخرى ، وهى التى يتم توصيل المجموعة ثنائية المرحلة عليها ، كا هو مبين فى شكل (T_1) تقسم ملفات أحد المحولين T_1 عند النقطة T_1 ، بحيث يقع بين طرف المجموعة الثلاثية T_1 ، التى توصل مع الطرف الآول لهذه الملفات ، و نقطة التوصيل T_1 ، الموصلة إلى نقطة النجمة فى المجموعة الثلاثية ، عدد من اللفات يساوى T_1 T_2 T_3 ، عدد من اللفات يساوى T_1 T_3 T_4 T_5 T_6 T_6 T_6 T_6



شكل (٢-٨)

هذا بينها يوصل الطرف الآخر لنفس الملفات مع نقطة النقسيم ${\bf P}$ ، التي تقسم ملفات المحول الآخر ${\bf T}_1$ إلى قسمين متساويين ، كل منها يساوى ${\bf T}_1=0.5$. ${\bf T}_1=0.5$ ويوصل طرفا ملفات هذا المحول الآخر ${\bf T}_1$ مع طرفى المجموعة ثلاثيسة المراحل الباقيين وهما ${\bf V}$, ${\bf W}$ ، يمثل طرفا الملفات ${\bf T}_2$ للمحول الآول إحدى المرحلتين ، بينها يمثل طرفا الملفات ${\bf T}_2$ للمحول الآخر المرحلة الثانية في المجموعة ثنائية المرحلة .

نفرض أن الأطراف V, V قد وصلت إلى خطوط ينبوع كهر فى متبائل ، ثلاثى المراحل ، ضغطه الخطى $V_{\rm L}$ ، بينها توصل النقطة N مسع خط التعادل ، أى أنها تمثل نقطة النجمه أو التعادل فى المجموعة الثلاثية . لكى يكون الضغط بين N و كل من V, V هو نفس الضغط المرحلي $\frac{V_{\rm L}}{3}$ ، وهو نفس نفس الضغط بين V, V أيضا ، يجب أن يكون عدد اللفات بين V, V أيضا ، يجب أن يكون عدد اللفات بين V, V أيضح من شكل V, V ، و بذلك نجد أن :

$$T'_{1} = \frac{T_{1}}{\sqrt{3}} + \frac{T_{1}}{2\sqrt{3}} = \frac{2 T_{1} + T_{1}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} T_{1}$$

$$E_{t} = \frac{1}{\sqrt{3}} \div \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \div \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{3} \ V_{L}}{2} \div \frac{\sqrt{3} \ T_{2}}{2} = \frac{V_{L}}{T_{1}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (A-1)$$


عندما يكون الحمل على المجموعة ثنائية المراحل مثاثلا ، أو متزنا . ويتمثل في تيار قيمته $_2$ ، يمر في كلا الملفين $_2$ ، ويكون في اتفاق مرحلي مع الضغط على طرفى كل منها ، يمر في الملفات $_2$ التيار $_1$ بحيث يكون :

$$I'_1 = I_{2a} \times \frac{T_2}{T'_1} = I_{2a} \times \frac{T_2}{\sqrt{\frac{3}{2}} T_1} = 1.15 \frac{T_2 I_{2a}}{T_1} (A-Y)$$

ويكون هذا هو النيار في الخط المتصل بالطرف T ، وهو يمر في جميع اللفات T'1 ، أو بمعنى آخر في المرحلة UN من المجموعة الثلاثية ، وفي الجزء من اللفات NP .

لكى نحصل على التيارين الباقيين فى المجموعة الثلاثية ، وهما الماران فى الطرفين \mathbf{W} , \mathbf{V} ، مجب أن نراعى أن بحوع التيارات الثلاثة عند \mathbf{P} بجب أن نراعى أن بحوع التيارات الثلاثة عند \mathbf{P} بجب أن يحتوى كل من هذين التيارين على مركبة صفرا عند أية لحظة . لذلك بجب أن يحتوى كل من هذين التيارين على مركبة تساوى و تضاد $\frac{\mathbf{I}'_1}{2}$ ، علاوة على المركبة \mathbf{I}_1 ، التي تمر لكى تعطى التعادل فى الأمبير لفات بين كل من \mathbf{T}_1 عندما يمر فيها التيار \mathbf{I}_{20} ، و \mathbf{T}_1 عندما يمر فيها التيار \mathbf{I}_{10} حيث :

ويتضح من شكل (٤ ـ ٨١) أن التيارين في الخطين المتصلين بالطرفين



عکل (A - ٤) عکل

ب ${\mathbb V}$ ، وهما ${\mathbb I}_{{\mathbb W}}$ ، ${\mathbb I}_{{\mathbb W}}$ ، ${\mathbb I}_{{\mathbb W}}$ ، ${\mathbb I}_{{\mathbb W}}$ ، ${\mathbb V}$ ، ${\mathbb V}$

 I_{2a} كما أن المتيارات الثلاثة تكون محموعة ثلاثية متزنة ، وذلك عندما يكون I_{2a} يساوى I_{2b} في القيمة ويتفق معه مرحلياً ، أى عندما تكون المجموعة الثنائية متزنة . ويكون $I_{2b} = I_{2b} = I_{2b}$ في هذه الحالة .

شكل (٤ — ٨ ب) يبين كيف تكون تيارات المجموعة الثلاثية غير متزنة ، عندما يكون تيارا المجموعة الثنائية غير متزنين ، ويمكن الحصول على تيارات المجموعة الثلاثية المتزنين ، ويصنع كل تيار الثلاثية المتزنين ، ويصنع كل تيار منهما زاوية ϕ مع الضفط المناظر ، وذلك برسم مخطط المتجهات على نمط مخطط المتجهات في شكل (٤ — ٨ ب) ، باعتبار أن $I_{2a} = I_{2b}$ وأن $\Phi_{2a} = \Phi_{2b}$

هذا ويتضح من الشكل (٤ – ٨ أ) أنه عندما يكون معامل القدرة الواحد الصحيح ، فانه يمكن الحصول على قيمة كل من I_w , I_v (اللذين يكونات متساويين في هذه الحالة) بالرسم ، أو من المعادلة :

$$I_v = I_w = \sqrt{(I_1)^2 + (\frac{I_1'}{2})^2} \cdots \cdots (A-\xi)$$

ويكون معامل القدرة فى المرحلة π هو نفس معامل القدرة فى المرحلة a ، v ,

بالرجوع إلى الشكل (ع $-\Lambda$ ب) نجد أن الزاوية المقابلة للتيار ، ن المثلث الذي يحتويه ، هي $\phi_{2a}+\phi_{2b}$. بينها تكون الزاوية المقابلة

للتيار $_{w}$ ، في المثلث الذي يحتويه ، على نفس النط السيابي ، هي $\theta_{w}=0$. بذلك يمكن الحصول على قيمة كل من هذين التيارين باعتباره ضلعاً في المثلث المعنى :

$$I_{v} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I_{1}'}{2})^{2} - I_{1}I_{1}'\cos\theta_{v}}$$

$$I_{w} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I_{1}'}{2})^{2} - I_{1}I_{1}'\cos\theta_{w}} \cdots (A-0)$$

بالرجوع إلى شكل (٤ — ٨ح) يمكننا تعيين زاوية الاختلاف المرحلي $\phi_{\rm w}$ بين التيار $_{\rm I}$ والضغط المرحلي المناظر ، وكذلك زاوية الاختلاف المرحلي $_{\rm w}$ بين التيار $_{\rm I}$ والضغط المرحلي المناظر ، حيث تجد أن :

$$\varphi_v = 30 - \varphi_{2b} - \alpha_v$$

ويمكن الحصول على قيمة يه بدلالة التيارات التي حصلنا عليها ، وذلك باستخدام العلاقة بين أطوال وأضلاع المثلث وجيوب زواياه ، حيث :


$$\frac{I'_1}{2 \sin \alpha_v} = \frac{I_v}{\sin \theta_v} ;$$

$$\sin \alpha_v = \frac{I'_1}{2 I_v} \sin \theta_v$$

$$\alpha_v = \sin^{-1} \frac{I'_1}{2 I_v} \sin \theta_v \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (A-Y)$$

$$\phi_w = \alpha_w - (30 + \phi_{2b})$$

$$\frac{I'_1}{2 \sin \alpha_v} = \frac{I_w}{\sin \theta_v} ;$$



شكل (٤ - ٨ -)

$$\sin \alpha_{\rm w} = \frac{I'_1}{2 I_{\rm w}} \sin \theta_{\rm w}$$

$$\alpha_{\rm w} = \sin^{-1} \frac{{\rm I}'_1}{2 \, {\rm I}_{\rm w}} \sin \theta_{\rm w} \cdots (\Lambda - V)$$

يمكن بنا. على ماسبق شرحه حساب القدرة فى المجموعة الثنائية P_2 ، وكذلك القدرة فى المجموعة الثلاثية P_3 ، مم حساب معامل المجودة .

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{V_2} \; \mathbf{I_{2a}} \cos \, \boldsymbol{\varphi_{2a}} + \mathbf{V_2} \; \mathbf{I_{2b}} \cos \, \boldsymbol{\varphi_{2b}}$$

$$P_3 = V_u I_u \cos \phi_u + V_v I_v \cos \phi_v + V_w I_w \cos \phi_w \cdots (A-A)$$

لكي نفرق بين المحولين المستخدمين في هذه التوصيلات ، يطلق على المحول

الذي محتوى على الملفات T_1 اسم المحول الرئيسي (Main transformer) . بينها يطلق على المحول الذي يحتوى على الملفات T_1 $\frac{V}{2}$ اسم المحول المضايق (Teaser transformer) ، والملاحظ بناء على التحليلات السابقة أنه بينها يكون النيار واحداً في المحولين ، فإن الضفط بالمنسبة للمحول الرئيسي يكون أكبر من الضفط بالمنسبة للمحول الآخر بحوالي % 15 ، مما يستدعى أن يكون مقنن قدرة المحول الرئيسي أكبر من مقنن قدرة المحول المضايق بما يساوى % 15 مقنن قدرة المحول الرئيسي ، كما سبقت الماشارة اليه من قبل .

مثال (١) :

A Scott — connected transformer is fed from a 6600 V

2 phase network and supplies 3 phase power at

500 V between lines on a 4 — wire system. If
there are 500 turns per phase on the 2 — phase
side, find the number of turns in the low voltage
winding, and the position of the tapping of the
neutral wire. Show that if the load is balanced
on one side it will also be balanced on the other
side.

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_L} = \frac{6600}{500} = 13.2$$

$$T_1 = \frac{500}{13.2} = 38$$

$$T'_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} T_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 38 = 33$$
 $\frac{T'_1}{3} = 11$
 $NP = 11$
 $\frac{2T'_1}{3} = 22$
 $Nu = 33$

يمكن الاجابة على الجزء النظرى بالرجوع إلى شكل (٤ – ١٨)، وماكتب

: (Y) JIGA

Two 1 - phase, Scott — connected transformers supply a 3 - phase, 4 — wire, 50 c/s distribution system with 250 V between lines and neutral. The high — voltage windings are connected to a 2 — phase system with a phas voltage of 11000 V. allowing a maximum flux density not exceeding 12000 lines per cm² in a gross core section of 550 cm², determine the number of turns in each section of the high — voltage and low — voltage windings, and the position of the neutral point.

$$V_L = \sqrt{3} \times 250 = 433 \text{ V}$$

ضغطالجموعة الثنائية :

$$V_2 = 11000 V$$

 $E_t \leq 4.44 \times 50 \times 12000 \times 550 \times 10^{-8} \leq 14.65$

وهذه هى قيمة الضغط لكل لفة على الفاحيتين ، وهى تساوى كلا من $\frac{V_1}{T_1}$ ، وكذلك $\frac{V_2}{T_2}$. و يمكن أخذ قيم أصغر لـ E باعتبار قيم أصغر لكثافة الخطوط، التى اشترط ألا تريد عن 12000 خطرسم ، وفي هذه الحالة يراعى اختيار عدد اللفات T_1 على الحول الرئيسى ، بحيث تكون عددا صحيحا . وفي نفس الوقت يجب أن تكون T' أيضا عدداً صحيحا يقبل القسمة على E ، حتى يمكن تحديد النقطة E ، بحيث يكون عدد اللفات E يساوى ضعف عدد اللفاات E ، النقطة E ، بحيث يكون عددا صحيحا في نفس الوقت . وعلى هدذا الأساس نستطيع ويكون كل منها عددا صحيحا في نفس الوقت . وعلى هذا الأساس نستطيع تحديد قيمة E على الفحو القالى :

$$T_1 \ge \frac{V_L}{E_t} \ge \frac{250 \times \sqrt{3}}{14.65} \ge 30$$

يمكننـــا أن نحنــار لـ T_1 أول أكبر قيمــــة بعد 30 ، محيث يكون T_1 عدداً صحيحا يقبل القسمة على 3 ، وهــو العدد 30 . وفى هذه الحالة تكون قيمة T_1 عبارة عن 35 ، أى أنه على حسب شكل T_1 مجد أن :

$$T_1 = 35$$
 , $T'_1 = 30$, $NP = 10$, $NU = 20$
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_L} = \frac{11000}{433} = 25.4$$

$$T_2 = 35 \times 25.4 = 888$$

مثال (۳) :

Two 1 — phase furnaces a and b are supplied at 80 V by means of a Scott — connected transformer combination from a 3 — phase, 6600 V system. The Voltage of furnace a is leading. Calculate the line currents on the 3 — phase side when the furnaces take 500 KW and 800 KW respectively (i) at unity power factor (ii) furnace a at unity p f, furnace b at 0.7 p f. lagging, and draw the corresponding vector diagrams.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6600}{80} = 82.5$$

التيار في الفرن a :

i)
$$I_{2a} = \frac{500 \times 1000}{80} = 6250$$
 A

باستخدام المعادلة ($\gamma = \Lambda$) نحصل على النيار فى الخط المتصل بالطرف μ ، وهو نفسة النيار μ المار فى اللفات μ :

$$I_u = I'_1 = 1.15 \times \frac{6250}{82.5} = 87.5 A$$

التيار في الفرن 6:

$$I_{2b} = \frac{800 \times 1000}{80} = 10000 \text{ A}$$

باستخدام المعادلة $(\gamma - \Lambda)$ نحصل على القيار I_1 المار في كل قسم من اللفات

ن التيار
$$\frac{\mathbf{I'}_1}{2}$$
 مع التيار $\frac{\mathbf{T}_1}{2}$

$$I_1 = \frac{10000}{82.5} = 121.1$$
 A

بالرجوع إلى الشكل (A - A أ) واستخدام المعادلة (A - A) نحصل على التمارين I_{w} , I_{w} ، المتساويين في هذه الحالة ، نظراً لوجود تماثل ، حيث :

$$I_w = I_v = \sqrt{(I_1)^2 + (\frac{I_1'}{2})^2}$$

$$= \sqrt{(121.1)^2 + (43.75)^2} = 129 \text{ A}$$
ii) $I_{2a} = 6250 \text{ A}$, $I_u = I_1' = 87.5 \text{ A}$

$$\downarrow ii$$

التيار في الفرن 6:


$$I_{2b} = \frac{800 \times 1000}{0.7 \times 80} = 14300 \text{ A}$$

$$I_{1} = \frac{14300}{82.5} = 173.2 \text{ A}$$

$$I_{v}=207~A~~,~~I_{w}=145~A$$
 کذلك يمکن أن نحصل على قيمة كل من I_{v} , I_{v} باستخدام المادلة ($A-o$) جيث :


$$\begin{array}{l} \varphi_{2a} = 0 \quad , \quad \varphi_{2b} = \cos^{-1} 0.7 = 45.5^{\circ} \\ \theta_{v} = 90 + 45.5 = 135.6^{\circ} \quad , \quad \cos \theta_{v} = -0.713 \\ \theta_{w} = 90 - 45.5 = 44.5^{\circ} \quad , \quad \cos \theta_{w} = 0.713 \\ I_{v} = \sqrt{3 \times 10^{4} + 0.187 \times 10^{4} + 1,082 \times 10^{4}} = 207 \text{ A} \\ I_{w} = \sqrt{3 \times 10^{4} + 0.187 \times 10^{4} - 1.082 \times 10^{4}} = 145 \text{ A} \\ \text{(The auto - transformer)} : \text{ and } \text{ otherwise } \text{ othe$$

يبين شكل (٨-٥) الدائرتين ، الابتدائية والثانوية ، لمحول مفرد المرحلة مع تعيين قطبية الأطراف المختلفة للمافين ، الابتدائى والثانوى ، عند لحظة معينة واتجاهى التيارين ١٦، ١٦ ، بناء على ذلك . ويكون تيار الحمل هو نفس تيــار



الملف الثانوى I₂ . إذا وصل الطرفان b', b نحصل على ما يسمى بالمحول الذاتى كما هو مبين فى شكل (٦-٨١) ، الذى يوضح الاتجاهات الموجبة التيارات ، على هدى ما جاء فى شكل (٥-٨٠) . ويبين شكل (٦-٨٠) الدائرة الكبريية لمثل هذا المحول ، مع وجود معاوقة الحل Z₁ .

إذا رمزنا لحدود الملف الابتدائى، فى حالة التوصيل كمحول ذانى، بنفس الإموز الاصلية مع شرطة فوق الرمز، أى E'1, I'1, T'1 ... ألح ، يمكننا



شکل (۲-۸)،

أن نستخلص النتائج الآتية ، بالنسبة المحول الجديد ، مستفيدين في خلال ذلك من معلوما تنا عن الحالة الاصلية :

ا - نظراً لوجود نفس العلاقة بين القو تين المدافعتين الكهربيتين فى الملذين T_2 , T_1 ، لتشابكهما مع نفس الفيض المتبادل بينهما ، كما كان الآمر من قبل ، نجد أن $\frac{E'_1}{E_2}=\frac{T'_1}{T_2}$

حند تحميل المحول يجب أن يبقى الفيض المتبادل بدون تغيير ، وهذا يستدعى أن يكون المجموع الاتجاهى (vector addition) للامبير لفات التي يعطيها كل من الملفين ، الابتدائل والثانوى ، في هذه الحالة ، مساويا لمتجه الامبير

لفات الذي نحصل عليها من الملف الابتدائى بدرن حمل ، كما سبق شرحه بالنسبة للحول العادى ، بالإشارة إلى شكل (٨-٧١) . لذلك بجد أن:

$$T'_1\dot{I}'_1 + T_2\dot{I}_2 = (T_1 + T_2)\dot{I}_0$$

و بتطبيق قانون كير شوف الثانى عند النقط ف شكل (٦-٨٠) نجد أن:

$$\mathbf{I}_2 = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_1 - \cdots + \mathbf{I}_N$$

عصل من المعادلتين (٩ - ٨) ، (٨ - ١٠) على ١١ بدلالة ١١ عصل

$$\dot{\mathbf{I}}_{1} + \dot{\mathbf{I}}_{1} = (1 + \alpha) \dot{\mathbf{I}}_{0} - \alpha \dot{\mathbf{I}}_{1}$$

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}}'_1 = \dot{\mathbf{I}}_0 - \frac{\dot{\mathbf{I}}_l}{(1+a)} \quad \dots \quad \dots \quad (A-11)$$

بنطبيق قانون كيرشوف الأول على الدوائر المختلفة في شكل (٦ ٨ب) ، نحصل على النتائج الآنية :

$$\dot{V'}_1 = -\dot{E'}_1 + \dot{I'}_1 \dot{Z'}_1 = -\dot{E'}_1 + \dot{I'}_1 (R'_1 + j X'_1)$$

$$\dot{V}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 \dot{Z}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 (R_2 + j X_2) \cdots (j_A - i_A)$$

$$\dot{V_1} = \dot{V_1} - \dot{V_2} = (\dot{E}_1 + \dot{E}_2) + \dot{I_1} \dot{Z}_1 + \dot{I}_2 Z_2$$

$$= (1+\alpha)\dot{E}_{2} + \dot{I}_{1}\dot{Z}_{1} + \dot{I}_{2}\dot{Z}_{2} \dots (-\lambda-17)$$

یبین شکل (۳ – ۸ م) مخطط المتجهات المحول الذاتی ، وهو محمل ، مرسو ما علی اساس المعادلات (۱۰ – ۸ م) ، (۱۰ – ۸ م) ، (۱۰ – ۸ م) . هـذا و یجب ، کا سبق أن نبهنا فی مواضع سابقة ، التفرقة بین هبوط الصغط ، ومرکبسة ضغط الینبوع اللازمة لمعادلة هذا الهبوط ، اللذین یکو نان فی اتجاهین متضادین ، عند رسم مخطط المتجهات ، و عند تطبیق قانون کیرشوف الآول لذلک نافت النظر فی هذا المضار إلی أنه ، بینایمثل و ۷ متجه الصغط فعلافی شکل (۳ – ۸ م) ، فان V' مقال مرکبة ضغط الینبوع اللازمة بین النقطتین V' وقد أدی ذلک آلی استخدام V' باشارة سالبة فی المعادلة (۱۰ – ۸ م) ، التی تطبق قانون کیرشوف علی أساس متجهی مرکبتی ضغط الینپوع ، لا علی أساس متجه هبوط الصغط الفعلی والقوة الدافعة الکهربیة المضادة .

بناء على ماسبق كله يكون V_1 هو متجه ضغط الينبوع ، اللازم I_1 المقطنطين I_2 ، I_3 ما معاوقة الحل I_4 الموسلة بين المعطنط I_4 ، I_5 ، I_6 ما ألحق I_6 ، I_6 ، I_8 ، I_8 ، I_8 المعطناه ، I_8 ، $I_$

 E'_{1} هي مركبة ضفط الينبوع اللازمة لمعادلة القوة الدافعة الكمر بية E'_{1} مع هبوط الضغط فى الملفات T'_{1} على أساس مرور التيار I'_{1} فيها . (و) I'_{1} هو التيار اللازم خروجه من الينبوع لإعطاء مركبة التيار I_{0} فى الملفات I'_{1} . I'_{1} وكذلك لمد التأثير للغناطيسي للتيار I_{2} ، باعطاء مركبة التيار I_{3} I_{4} . في نفس هذه الملفات .

الوفر في تحاس المحول الداتي:

(Economy in auto - transformer copper)

باعتبار أن $_{0}$ تيار صفير يمكن اهماله ، كما هـو معروف بالنسبة للمحـول للمعتاد ، فان وجود الاشـارة السائبة في المعـادلة ($_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ تعنى أن التيـارين $_{2}$ $_{3}$ متضادان تقريبا في الإنجاه . وهذا يعنى بالتالى أن قيمة التيــار $_{2}$ صفيرة ، بالنسبة لقيمة كل من $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ وتساوى الفرق بينها تقريبا ، كما هو واضح في شكل ($_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ كذلك نظرا لأن $_{3}$ موجبة ، فان المعادلة ($_{1}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{9}$

يبين شكلا (د) و (ه) محولين ، أحدهما تقليدى (ه) والآخـــر ذاتى (د) ، يبين شكلا (د) و (ه) محولين ، أحدهما تقليدى (ه) والآخـــر ذاتى (د) ، يقو مان بأداء نفس المهمــة بالصبط ، بمعنى أن كلا منهمــا مو صــل إلى الينبوع ، الذى صفطه V_1 ويقطى النيار I_1 ، عندها يكون تيار الحل I_1 ، والصفط على طرفى الملف الثانوى V_2 بحيث يمر فيه التيار I_2 . هذا وبينا يحتوى الحول النقليدى فى الملف الأبتدائى ، I_2 من اللفات فى الملف الأبتدائى ، I_2 من اللفات فى الملف الثانوى ، بحيث يكون بحد أن الحول الذاتى فى (د) يحتوى على I_1 من اللفات بين I_2 ، بحيث يكون عدد اللفات من I_1 الله المراح ومن I_2 ومن I_1 من I_2 هو I_1 I_2 من I_3 من I_4 ومن I_4 ومن I_4 من I_4 من I_5 من I_6 من I_7 من I_8 من I_8 من I_8 من I_8 من I_8 من I_8 من I_8

حتى تتحقق العلاقات بين الضغوط في المحول الذاتى على النحو المطلوب. وفي هذه الحالة يمكننا أن نعتبر ، على وجه التقريب ، أن:

$$V_1: V_1: V_2 = (E_1 + E_2): E_1: E_2 = T_1: T_1: T_2$$
 (A-\r)

كا يمكننا بالنسبة للتيارات والأمبير لفات الناشئة عنها أن نعتبر، عـلى وجــه التقريب أيضا ، أن :

$$\mathbf{I}_{1}\mathbf{T}_{1} \! = \! \mathbf{I}_{2}\mathbf{T}_{2} = \mathbf{I}_{1}\mathbf{T}_{2} \ , \ \mathbf{I}_{1}(\mathbf{T}_{1} \! - \! \mathbf{T}_{2}) = (\mathbf{I}_{1} \! - \! \mathbf{I}_{1}) \ \mathbf{T}_{2} \cdots (\mathbf{A} \! - \! \mathbf{N} \mathbf{E})$$

حيث I_1 I_1 هي الأمبير لفات للملف الابتدائي ، و I_2 هي الأمبير لفات للملف الثانوى ، فحالة المحول التقليدى ، كما أن I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_2 I_2 I_3 I_4 I_5 I_6 I_7 I_8 I_8 I_8 I_9 $I_$

$$\beta = \frac{W'_{cu}}{W_{cu}} = \frac{I_{1} (T_{1} - T_{2}) + (I_{l} - I_{1}) T_{2}}{I_{1}T_{1} + I_{2}T_{2}}$$
$$= \frac{2(I_{l} - I_{1}) T_{2}}{2I_{l} T_{2}}$$

عندما تصبح قيمة T'_1 تساوى صفرا ، فان النقطة و ، فى شكل T'_1 تنظبق على النقطة و ، وهذا يعنى أننا أصبحنا فى غير حاجة إلى استخدام الجول عا يفسر معنى أن تكون قيمة و تساوى العضر ، كا تعطيعا المعادلة T'_1 ، بالنسبة فى هذه الحالة . كذلك يقل وزن النحاس المستعمل فى المحول الذاتى ، بالنسبة لوزنه فى المحول النقليدى ، الذى يؤدى نفس الفرض ، كا تشير اليه نفس هذه المحادلة ، كلما زادت النسبة T_1 ، بحيث محصل على قيمة و تساوى صفرا ، مرة أخرى بنفس المعنى السابق ، عندما تصبح T_2 هساوي صفرا ، وهو ما يعنى أن T'_1 تساوى صفرا أيضا .

عندما يصبح $2 \, V_2$ من V_1 أى أن $\frac{1}{2} \, \frac{\Gamma_2}{T_1}$ ، فإن الوفر الغاتج فى وزن النحاس يساوى 0.00 تقريباً ، على هدى ماسبق شرحه ، وهذا يؤدى إلى وفر فى الشمن الكلى للمحول يتراوح بين 0.00 و 0.00 هذه النسبة 0.00 النسبة 0.00 النسبة 0.00 النسبة لا يمكن أن تقل عن 0.00 ، بسبب اعتبار الشفنية كثيرة تازم مراعاتها عند تصميم المحولات الذاتية .

قد يكون من المفيد أن نعقد الآن المقارنة بين عولين ، أحدهما تقليدى والآخر ذاتى ، ونستخدم فيهما نفس الوزن من النحاس فى الملفات ، وهذا يعنى ممنتهى البساطة أن نأخذ عولا تقليديا ، فنصل الماف الابتدائى والماف الثانوى

على النوالى معا ، كما سبقت الاشارة اليه فى شكل (r-1) ، لكى نكون محولا ذا تيا ، و نقار نه بعد ذلك بالحالة الاصلية نجمد فى هذه الحالة أنسا نحتاج إلى ينبوع ضغطه V_1+V_2 يوصل بين v_1+v_2 ، لكى نحصال على الضغط v_2+v_3 بين v_3+v_4 هو ضغط الينبوع ، اللازم توصيله على الملف الابتدائى فى المحول التقليدى ، للحصول على الضغط v_3+v_4 على طرفى الملف الثانوى . هذا ويلاحظ أننا نستطيع تحميل المحول الذاتى فى هذه الحالة إلى الحد الذى يؤدى إلى مرور التيار v_3+v_4 المنال فى ملفى المحول النقليدى . يبين الجدول على صفحى v_3+v_4 وهما تيارا الحل الكامل فى ملفى المحول النقليدى . يبين الجدول على صفحى v_3+v_4 و المقارنة بن المحول اين فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 المخارد ألى المحولين فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 هذا الاساس ، حيث v_4+v_4

الدائرة الكافئة للمحول الداتي:

(Equivalent circuit of the auto - transformer)

إذا كانت Z_0 عى معاوفة النمغطس للمحول الذاتى ، فاننا نستطيع الحصول على المعادلة التي قربط بين \dot{V}_1 و \dot{I}_1 ، وهى التي نحدد ثوابت الدائرة المكافئه المحول على أساسها ، مع مراعاة جميع الحقائق السابقة ، وذلك على النحو التالى :

$$\dot{\mathbf{v}}_{2} = \dot{\mathbf{I}}_{l} \dot{\mathbf{Z}}_{l}$$
 ,

$$\dot{I}_{\circ} = \frac{-(\dot{E}_1 + \dot{E}_2)}{\dot{Z}_{\circ}} = -\frac{(1+\alpha)\dot{E}_2}{\dot{Z}_{\circ}} \cdots (A-11)$$

بالتعويض من المعادلة (١٦ - ٨) في المعادلة (١٧ - ٨) نجد أن:

$$\dot{v}_1 = \dot{i}_{\circ} \dot{Z}_{\circ} + \dot{i}'_{1} \dot{Z}'_{1} + \dot{i}_{2} \dot{Z}_{2} \cdots \cdots (\lambda - 1)$$

		Commence of the second	AND
معامل الجودة عندمعامل قدرةالوحدة	$rac{\mathrm{V_2\ I_2}}{\mathrm{V_2\ I_2} + \mathrm{P_{cu}} + \mathrm{P_{Fe}}}$	$\frac{\mathbf{v_2} \mathbf{I_l}}{\mathbf{\overline{V_2}} \mathbf{I_l} + \mathbf{P_{cu}} + \mathbf{P_{Fe}}}$	اکبر منی و احد
مما مل التنظيم عند به وه	$\mathbf{I}_{1} \mathbf{R}_{1 \mathrm{eq}} \cos \phi + \mathbf{I}_{1} \mathbf{X}_{1 \mathrm{eq}} \sin \phi$ \mathbf{v}_{1}	$egin{array}{c} \mathbf{I_1} \mathbf{R_{1eq}} \cos \phi + \mathbf{I_1} \mathbf{X_{1eq}} \sin \phi \ \mathbf{V_1} + \mathbf{V_2} \end{array}$	1 0
426KI) dai hadd	$\mathbf{X}_{1^{\mathrm{eq}}} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{lpha}^2 \mathbf{X}_2$	$\mathbf{X}_{1^{\mathrm{eq}}} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{a}^2 \mathbf{X}_2$	
المقاومة المكافئة	$R_{1eq} = R_1 + \alpha^2 R_2$	$\mathbf{R}_{1eq} = \mathbf{R}_1 + a^2 \mathbf{R}_2$	parts.
مفقودات النحاس	$P_{c_1} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$	$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$	Basella Basella
مقودات الحديد	T Fe	™ Fe	ļ.
حدود المقارنة	في الحول التقليدي	في المحول الذاتي	الذاتي الناتي المسية

		and the second seco		G C.
Ω + Ω	a - a	α + Ω		الداتي المتادي
$P_2 = V_2 I_l$	$I_{m{\prime}} o I_2 + I_1$	$P_1 = (V_1 + V_2) I_1$	$1 + \alpha \ge \frac{V_1 + V_2}{V_2}$	في المهول الذاتي
$\mathbf{P}_2 = \mathbf{V}_2 \mathbf{I}_2$	$I_l = I_2$	$\mathbf{P}_1 = \mathbf{V}_1 \; \mathbf{I}_1$	$egin{array}{c} lpha & rac{ abla}{V_2} & rac{ abla}{V_2} & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ $	في المحول التقليدي
قدرة الخرج عند معامل قدرة الوحدة	ر المحل المحل المحل المحل المحل	قدرة المدخل عند ممامل قدوة الوحدة	قسبة تحويل الضغط من الينبوع نيار المدخل	حدودالمهارنة

$$\begin{aligned} &: (\wedge - \alpha) \stackrel{.}{\circ} i_{2} \stackrel{.}{\circ} i_{2} \stackrel{.}{\circ} (\wedge - 1 \vee) \stackrel{.}{\circ} i_{2} \stackrel{.}{\circ$$

بالتعويض عن i_1 في هذه المعادلة ، من المعادلة (٨ - ١٠) ، وعن E_2 من المعادلة (٨ - ١٦) نجد أن :

$$(\dot{I}_{2} - \dot{I}'_{1}) \dot{Z}_{l} = -\frac{\dot{I}_{o} \dot{Z}_{o}}{(1 + \alpha)} - \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2}$$

$$\dot{I}_{2} (\dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{l}) = \dot{I}'_{1} \dot{Z}_{l} - \frac{\dot{I}_{o} \dot{Z}_{o}}{(1 + \alpha)} \quad \cdots \quad (A - 14)$$

$$\vdots (A - 4) \dot{I}_{2} \dot{Z}_{0} \dot$$

$$\therefore [(1+a)\dot{I}_{o} - \alpha \dot{I}'_{1}](\dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{l}) = \dot{I}'_{1}\dot{Z}_{l} - \frac{\dot{I}_{o}Z_{o}}{(1+\alpha)}$$

$$\therefore \dot{\mathbf{I}}_{\circ} \left[\frac{\dot{\mathbf{Z}}_{\circ}}{(1+\alpha)} + (1+\alpha)\dot{\mathbf{Z}}_{l} + (1+\alpha)\dot{\mathbf{Z}}_{2} \right] \\
= \dot{\mathbf{I}}_{1}^{\prime} \left[\dot{\mathbf{Z}}_{i} (1+\alpha) + \alpha \dot{\mathbf{Z}}_{2} \right] \cdots \cdots (\mathbf{A} - \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y})$$

بالتعويض عن قيمة i_0 بدلالة i_1' في المعادلة $i_1 - i_2$ من المعادلة $i_1 - i_3$ بجد أن :

$$\dot{V}_{1} = \dot{I}_{1} \left\{ \dot{Z}'_{1} - \alpha \dot{Z}_{2} + \frac{[\dot{Z}_{0} + (1+\alpha)\dot{Z}_{2}][\ddot{Z}_{l}(1+\alpha) + \alpha \dot{Z}_{2}]}{\dot{Z}_{0} + (1+\alpha)\dot{Z}_{l} + (1+\alpha)\dot{Z}_{2}} \right\} (A-Y1)$$

يمثل الحدد المضروب فى I_1 ، لكى يعطى الصغط V_1 ، فى الممادلة V_1 ، للمماوقة المكافئة للحول الذاتى V_2 ، التى يمكن كنا بتها على النحو الذاتى V_2 ، التى يمكن كنا بتها على النحو الذاتى V_2

$$Z_{eq} = (Z_1 - \alpha Z_2)$$

$$+ \frac{1}{Z_0 + (1 + \alpha) Z_2} + \frac{1}{(1 + \alpha)^2 Z_1 + \alpha (1 + \alpha) Z_2} (A-YY)$$

توضح كل من المعادلتين $(\Lambda-\Upsilon)$ ، $(\Lambda-\Upsilon)$ أن المعاوقة المكافئة المحول الذاتى $Z_{\rm eq}$ تتكون من المعاوقة $Z_{\rm eq}$ $Z_{\rm eq}$)، التي تتصل على التوالى معاوقتين متصلتين معا على التوازى، وهما $Z_{\rm eq}$ $Z_{\rm eq}$ و المعارقة معاوقتين متصلتين معا على التوازى، وهما $Z_{\rm eq}$ $Z_{\rm eq}$ و المعارقة معاوقتين متصلتين معا على التوازى، وهما $Z_{\rm eq}$ Z_{\rm

$$Z_{1}-\alpha Z_{2} \qquad \alpha(1+\alpha)Z_{2}$$

$$Z_{1} \qquad \alpha Z_{2}$$

$$Z_{2} \qquad \alpha(1+\alpha)Z_{2}$$

$$Z_{3} \qquad \alpha(1+\alpha)Z_{2}$$

$$Z_{4} \qquad \alpha(1+\alpha)Z_{2}$$

$$Z_{5} \qquad \alpha(1+\alpha)Z_{2}$$

شكل (٧ - ٨)


كبيرة جداً بالنسبة لكل من المماوقات \dot{z}_1 , \dot{z}_2 , \dot{z}_3 , فاننا نستطيع تبسيط الدائرة بنقل المصاوقة \dot{z}_3 + (1 + αz_2) البنبوع مباشرة كما فعلنا في الدائرة المكافئة للمحول النقليدي ، فنحصل عدلي دائرة مكافئة تقريبية ، تفي بالفرض بالنسبة لإحتياجا تنا، كما هو مبين في شكل (v-n).

لإستخدام الدائرة المكافئة التقريبية ، المبيئة في شكل (V-N-N) ، في الحسابات الحاصة بالمحول الذاتى ، مثل حساب معامل النظيم وحساب معامل الجودة ، عكننا أن نستفيد من القوانين التى استنبطناها على أساس الدائرة المكافئة للحول التقليدى ، منسوبة إلى الملف الابتدائى ، مع مراحاة أن نقل المقاومة و عائمة التسرب فى الماهات T_2 إلى ناحية الينبوع يكون باستعال النسبة T_2 $= \alpha$ ، بينما تكون تحويلات الضغط والتيار ، وبالتالى معاوقة الحل T_2 ، من ناحية الحل الحينا النسبة الينبوع ، باستعال النسبة T_1 $= (\alpha + 1)$ ، أو معكوسها ، أما بالنسبة لتيار اللاحل T_1 ، ومركبتيه T_2 = (1 + 1) ، أو معكوسها ، أما بالنسبة لتيار اللاحل T_1 ، ومركبتيه T_2 T_3 ، المتحدم المعاوقة المحول النقليدى ، T_3 ، بدلا من T_4 فقط في حالة المحول النقليدى ،

المحولات الدانية ثلاثية المراحل:

(3-phase auto — transformers)

يمكننا الحصول على محول ذاتى ثلاثى المراحل، باستخدام نقط تقسيم على الملفات الإبتدائية في المحول النقليدي ، بنفس الطريقة ، بالنسبة المراحل الثلاث ، التي اتبعت بالنسبة للملف الإبتدائي ، في حالة المحول مفرد المرحلة . يبين شكل (٨—٨) ملفات محول ثلاثي المراحل موصل نجمة ، كما يبين شكل



شکل (۸ – ۸)

(٨-٨ب) ضغوط المراحل الثلاث ، فى هذه الحالة . وأغاب هذه المحولات توصل نجمة ، وتستخدم فى بعض الآغراض الخماصة ، مثل بدء المحركات المناثيرية ، كا سوف يأتى ذكره فيما بعد . هذا وعند حساب مثل هذه المحولات تقبع جميع القوانين والقواعد الذي تم استنباطها بالنسبة للمرحلة الواحدة ، مع مراعاة قيم الضغط المرحلي والتيار المرحلي والقدرة المرحلية ، في حالة المحول ثلاثى المراحل .

مثال (۱) :

Find the values of the currents flowing in the various branches of a 3 — phase, star — connected auto — transformer loaded with 500 KW at 08 power factor lagging and having a ratio of 440/500 V Neglect voltage drops and all losses in the transformer, also the magnetising current

بالرجوع إلى الرموز المبينة في شكل (٦ ــ ٨ب) ، وبالنسبة التيارات

والضغوط المرحلية ، نجد أن :

$$(V_1=rac{500}{\sqrt{3}}$$
 التيار الخطى أو المرحلي ناحية

$$I_1 = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 500 \times 0.8} = 722 A$$

$$(v_2=rac{440}{\sqrt{3}}$$
 التيار الحطى أو المرحلي ناحية

$$I_I = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3 \times 440 \times 0.8}} = 820 \text{ A}$$

 $I'_1=722$ A حيث I_1 القيار I'_1 في جزء الملفات I'_1 هو نفس القيار I_1 ، حيث I_1 و I_1 أما القيار I_2 في جزء الملفات I_3 ، فهو يساوى الفرق بين I_1 و I_1 تقريباً ، كما سمق ذكره ، حمث :

$$I_2 \underline{\omega} I_1 - I_1 \underline{w} 820 - 722 = 98 A$$

مثال (۲) :

AloKVA, 2300/230 V transformer, tested on open circuit, takes 1.09 A and 100 W when supplied at 230 V. With the low voltage coil short — circuited, 79.5 V applied to the high — voltage winding produces a current of 5.0 A, and the power consumed is 196 W. The primary and secondary windings are each wound in two equal sections, the low voltage coils being in series for 230 V operation. It is desired to reconnect as an autotransformer to raise 2300 V to 2415 V and to deliver the maximum amount of power without


overheating. What will be the efficiency and KVA rating under this condition?

نعين أولا بعض الحدود الخاصة بالمحول التقليدى :

$$\alpha = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2300}{230} = 10$$

$$I_1 = \frac{10 \times 1000}{2300} = 4.35 \text{ A} , I_2 = 43.5 \text{ A}$$

$$P_{\text{Fe}} = 100 \text{ W} \qquad (a)$$



عکل (۹-۹)

يبين شكل (٩ – ٨ أ) المحول النقليدي المعطى ، بينها يبين شكل (٩ – ٨ب) المحول الذاتي باعتبار ناحية الصغط العالى هي الملف الابندائي ، و ناحية الينبوع هي الملف الثانوي، حتى تتمشى الرموز المستخدمة مع ما جاء في شكل (٦ – ٨). هذا و نستطيع إعادة التوصيل كمحول ذاتي لرفع الصفط من ٧ 2300 إلى مذا و نستطيع إعادة التوصيل كمحول ذاتي لرفع الصفط من ٧ 2415 إلى عند توصيل ينبوع ضغطه ٧ 2415 بين ٤ , ٥ ، عند توصيل ينبوع ضغطه ٧ 2300 ابين ٤ , ٥ وتكون أقصى قيمة النيار الذي تتحمله

الملفات بين c , M مى c , M ، ينها لا تتحمل الملفات بين c , M الملفات بين C , M ، ينها لا تتحمل الملفات بين I_1 ، I_2 M ، I_3 من I_4 ، I_4 من I_5 ، I_6 من I_6 من I_7 ، I_8 من I_8

$$KVA_I = 47.85 \times 2300 \times 10^{-3} = 11$$

$$KVA_1 = 43.5 \times 2415 \times 10^{-3} = 10.5$$

وعلى هذا الآساس تستطيع أن نعتبر أن أكبر قدرة مخرج للحول لا يجب أن تزيد عن 10.5 KVA ناحية الضغط ٧ 2415 . فاذا أردنا الحصول على معامل الجودة المناظر ، مع إعتبار أن معامل القدرة الوحدة ، نستطبع أن نفترض أن المفقودات الحديدية تظل كما هي وتساوى ١٥٥ ، بينما تنخفض قبعة مفةودات النحاس بمقدار الربع ، لاستخدامنا نصف الماف الثانوى فقط ، وذلك باعتبار أن مفةودات النحاس موزعة بالتساوى بين الملهين الابتدائي والثانوى في الحول التقليدي ، أي أن ١٥٠ عن 147 عتريبا ، لذلك نجد أن :

معامل الجودة:

$$\eta = \frac{10.5}{10.5 \div 0.1 + 0.147} = 0.977$$

(Tertiary winding): اللف المثالث

قد يزود المحول، في حالات معينة، بملف ثالث، علاوة على الملفين الابتدائى والثانوي، وذلك لإستخدامه في الاغراض الآتية:

ب تغذية حل مستقل يراد عزله عن الملف الثانوى .

٧ _ توصيل المكثفات ، التي تستخسم بقصد تحسين معامل القدرة ، على

هذا الملف، وذلك عندما يكون كل من الضغط الابتدائى، والضغط الثانوى، غير مناسب لتغذية هذه المكثفات. أو عندما يراد توصيل المكثفات على نجو يختاف عن طريقة توصيل الملفات، كأن يكون هذا التوصيل نجمة، وينبغى توصيل المكثفات دلتا مثلا.

٣ ــ ق المحولات ثلاثية المراحل ، الموصلة نجمة إنجمة ، للتكفل بالتوافقية الثالثة في تيار مغطسة المحول ، والاحمال غير المتوازنة ، ثم النحكم في تيارات القصر ، التي قد تنشأ لاى سبب من الاسماب .

ويكون توصيل الملفات الثالثة ، في المحولات ثلاثية المراحل ، على شكل دلتا عادة. فاذا حدث أي خطأ تنجم عنه دائرة قصر في الملفات الابتدائية أو الثانوية للحول ، (وخاصة عند اتصال الخطوط بالارض) ، فقد ينشأ اختلال ملحوظ في توازن الضغوط المرحلية ، مما يتسبب في مرور تيارات محلية كميرة في الملفات الثالثة . وهذا يستدعى إعداد هذه الملفات بمهنمات تسرب كبيرة ، في الملفات الثالثة . وهذا يستدعى إعداد هذه الملفات بمهنمان تسرب كبيرة ، محيث يمكن أن تحد من قيمة النيارات التي تمر ، في مثل هذه الاحوال ، حتى لا تنسبب في زيادة تسخين الملفات إلى حد الحطورة .

التيار الا بتدائي في كول يحتوي على ملف ثالث:

من الواضح أننا نستطيع الحصول على التيار الابتدائى، فى هذه الحالة ، بحمع متجهات الآمبير لفات الماف الثانوى وأمبير لفات الملف الثالث ، أو بحمع التيارات الثلاثة المناظرة ، على أن تكون جميعها منسوبة للملف الابتدائى . فما يلى مثال يوضح ذلك:

عثال:

A 3300/200/110 V, star/star/delta, 3 — phase transformer has a magnetising current of 8.7 A, and balanced 3 — phase loads of 800 KVA at 0.8 lagging on the secondary and 180 KVA at 0.6 leading on the tertiary. Find the primary current and power factor.

باعتبار التيارات جميعها منسوبة للماف الابتدائى ، وأخذ الضغط الابتدائى كمحور مرجعى ، وفرض أن التيار الثانوى I'_{2} ، وتيار الماف الثالث I'_{3} ، نجد أن :

$$\dot{I}_{\circ} = -j 8.7$$

$$-\dot{I}'_{2} = \frac{800 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} \mid -\cos^{-1} 0.8$$

$$= 140 \mid -36.9^{\circ} = 112 - j 84 \text{ A}$$


$$-\dot{I}'_{3} = \frac{180 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} \mid \cos^{-1} 0.6$$

$$= 31.5 \mid 53.1^{\circ} = 18.9 + j 25.2$$

بجمع هذه التيارات ، كما هو مبين في شكل (٩ ـ ٨ ح) ، نحصل على التيار الابتدائي . I

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}'_2 - \dot{I}'_3 + \dot{I}_0 = -\dot{j} 8.7 + 112 - \dot{j} 84 + 18.9 + \dot{j} 25.2$$

$$\dot{\mathbf{I}}_1 = 130.9 - \dot{\mathbf{j}} 67.2 = 147 | -27.2^{\circ}$$



شکل (۹-۸-۱)

$$Q_1 = \sqrt{3} \times 3300 \times 147 \times 10^{-3} = 842 \text{ KVA}$$

$$KW_1 = 842 \cos 27.2 = 748$$


$$KW_2 = 800 \times 0.8 = 640 \text{ , } KW_3 = 180 \times 0.6 = 108$$

تنظيم الضنط باستخدام المحولات:

(Voltage control using transformers)

 $KW_2 + KW_3 = 640 + 108 = 748 = KW_1$

تستخدم المحولات ، فى بعض الاحيان ، فى تنظيم الضغط فى حدود ضيقة ، وذلك علاوة على عملها الرئيسى فى تحويل الضغط . وأبسط طريقة لذلك تكون باستخدام ممانعة X ، موصلة على التوالى مع الينبوع ، كما هو مبين فى شكل (١٠ – ٨) . ويكون هبوط الضغط فى المهانعة ، فى هذه الحالة ، هو العامل الذى



شكل (۱۰ - ۸)


يتوقف عليه تغيير الضغط V_1 ، وبالنالى ضغط المخرج V_2 . ويستخدم فى هذه الطريقة عادة محول ذا تى مع الممانع X، ويتوقف مقدار تنظيم الضغط على قيمة الحل ، ومعامل قدرته ، كما هو واضح فى شكل $(-1-\Lambda)$.

يمكن الاستعاضة عن الممانع باستخدام محول اضافة (remrotent ransformet) كما هو مبين في شكل (11 — Λ ب) . ويلاحظ أنه يمكننا التحكم في زاويه الاختلاف المرحلي θ بين ∇ و γ عن طريق تغيير قيمة ∇ و ذلك باستخدام نسبة تحويل مختلفة لحول الاضافة . ومن الواضح أن هذه الطريقة مناسبة اللاستخدام مع المحولات ثلاثية المراحل ، حيث يمكن تغذية محول الاضافة في كل مرحلة بين خطى المرحلتين الآخر تين ، للحصول على الضغط المناسب ، لعمل التغيير المطلوب .

تنظيم الضاط بتغيير نقطة التقسيم

(Voltage control by tap — changing)

يمكن عن طريق تغيير عدد اللفات ، في أحد الملفير الابتدائي أو الثانوى ، تغيير نسبة تحويل الضغط ، والحصول بالتالى على ضغط متغير . ويتم ذلك عن طريق عمل نقط تقسيم (tapping points) على الملف ، بحيث يعطى التوصيل



شكل (۱۱ - ۸)


عند كل نقطة منها ضغطا مختلفا . يبين شكل (١١ – ١٨) محولا به أربع نقط تقسيم فى الملف الثانوى (4 , 3 , 2 , 1) ، يعطى التوصيل عليها أربعة ضغوط مختلفة (ومتقاربة بطبيعة الحال) . وليس من الضرورى أن تكون نقط التقسيم عند الطرف الحارج الملف ، كما هو مبين فى الشكل ، إذ يمكن عملها فى منتصف الملف ، وكذلك ناحية نقطة التمادل (فى الملفات ثلاثية المراحل) . هذا ، ويتم عمل التقسيم فى الغالب على ملف الضغط العالى ، للا سباب الآتية :

الصفط المنخفض ناحية القلب الحديدى) فيسهل بذاك الوصول إلى نقط المتقسيم عليه .

٢ ــ أن كثرة عدد اللفات (نسبيا) في ملف الضغط العالى يجعل من السهل تغيير الضغط في حدود متقاربة جدا، مع فرصة امكان تغيير عدد اللفات، لهذا الغرض، بمقدار لفة واحدة فقط.

٣ ـــ أن التيار في ملف الضغط العالى يكون صغيراً بالنسبة التيار في ملف الضغط المنخفض ، بما يجمل عمل التوصيلات، والتلامسات الحاصة بنقط التقسيم،

أكثر سبولة.



شکل (۱۲ - ۸)

وقد يكون المحول معداً على أساس التغبير على نقط النقسيم فى حاله اللاحمل (off - load tap - changing) ، كما أن الامر قد يستلزم التغيير على نقط النقسيم فى أثناء وجود الحل (on - load tap - changing) ، حيث يجب اتخاذ احتياطات معينة ، تتمثل فى استخدام مثل الطرق الآتية :


ا - استخدام مسارين متوازين :

إذا أمكن إعداد الملف المحتوى على نقط النقسيم من مسارين متوازيين ، فانه يمكن تحميل أحدهما بالحمل كله ، وقطع التيار عن الآخر ، وذلك في أثناء للتغيير على نقط النقسيم فيه . يبين شكل (١٢ – ١٨) محولا ، يحتوى الفاها النالى فيه على مسارين متوازيين ، ويتم لمجراء النغيير في نقط تقسيمه على النحو التألى : عندما يكون المحول عاملا على نقطتي التقسيم 16,12 في ماف الضغط العالى ، يكون المفتاحان B ، مقفلين . يفتح أحد المفتاحين ، وليكن A ،

فيصبح الحمل بأكمله في المسار الذي يحتوى على المفتساح B، فيتم النقسل من المقطلة التقسيم 12، بفتح المفتاح الحاص بها، إلى القطة التقسيم 20، بقفل المقتساح الحاص بها، إلى الفطة التقسيم 20، بقفل المقتساح الحاص بها، في منتصف التقسيم 20، ويلاحظ أنه في منتصف فترة يصبح المحسول عاملا على القطتي المقسيم 20، ويلاحظ أنه في منتصف فترة التغيير، عندما يكون كلا من B,A مقفلين، والمحول موصل على القطة التقسيم 20 في مسار و 16 في المسار الآخر، يمر تيار محلى بين الملفات، زيادة عسلى التيار في مسار و 16 في المسار الآخر، يمر تيار محلى بين الملفات، زيادة عسلى التيار الحلى ولتقليل قيمة هذا التيار المحلى على قدر الإمكان تستخدم مما المة، يكون موضعها في مسار هذا التيار، بحيث تكبر معاوقته . كا هو مبين في شكل (١٧) .

(ب) استخدام محول منظم :

يقوم هذا المحول بمهمة تغيير الصفط فى الحدود المطلوبة ، بحيث لانجناج إلى عمل نقط تقسيم على المحول الرئيسى ، ويستخدم فى هذه الحالة محول اضافة ، كما هو مبين فى شكل (١٣ – ٨ أ) . هذا ويمكن عمل نقط النقسيم ، اللازمة التنظيم



شکل (۱۳ -۸)

الصفط على ملف ثالث فى المحول الرئيسى نفسه، بدلاً من استخدام محول منظم قائم بذاته، شكل (١٣ – ٨ب)

ثانياً - : يُعْرِلُ المحولاتُ على النوازي

نحتاج فى بعض الاحيان إلى استخدام أكثر من محول واحد لتشغيل حمل كبير ، لا يمكن أن يقوم به محول واحد من المحولات التى يسهل الحصول عليها . ولا يتمدى الامر ، فى أغلب الاحوال ، الحاجة إلى توصيل محولين على التوازى ، من ناحيتى الضغط العالى والضغط المنخفض . لذلك سوف يقتصر التحليل الآفى على هذه الحالة فقط . و يمكن الإستفادة بهذا التحليل ، والسير على نمطه ، فى غير ذلك من الحالات الطارئة . هذا و نظر الان الاصل فى التحليلات المختلفة عير ذلك من الحالات الطارئة ، هذا و نظر الان الاصل فى التحليلات المختلفة للحولات مفردة المرحلية عادة ، فسوف نبدا بدراسة الوضوع بالنسبة للحولات مفردة المرحلة ، على أن يستفاد بالنطريات والقواعد التي نحصل عليها فى تحليل المحولات ثلاثية المراحل ، على أساس الدراسة بالنسبة لكل مرحلة فيها . وإلى جانب ذلك يجب دراسة تأثير توصيلات المراحل الحائفة ، فى مثل هذه وإلى جانب ذلك يجب دراسة تأثير توصيلات المراحل الحائفة ، فى مثل هذه المحولات ، على مدى امكانية تشغيلها على النوازى معا ، وسوف يتضح لنسا فيا بغد أن هناك توصيلات معينة فقط للمحولات ثلاثية المراحل ، يمكن معها توصياها على التوازى ، حيث يمتنع توصيلها فى غير ذلك من الحالات .

شروط تشعنيل الحولات على التواذي :

يجب أن تتوفر عدة شروط قبل أن نستطيع توصيل محواين على التوازى معاً . وهذا ينطبق على حالة المحولات مفردة المرحلة ، وبالنسبة للقيم المرحلية في المحولات ثلاثية المراحل . ويزيد على هذه الشروط نوعية توصيل المراحل ، بالنسبة لهذا النوع الآخير من المحولات ، كما سبق ذكره . وإلى جانب ذلك كله يوجد شرط عام ، بجب ألا نغفله ، وهو يختص بتشغيل أى نوعين من الآلات على التوازى . وينص هذا الشرط على أن تكون قدرتا الآلتين ، المراد تشغيلها

على النوازى ، متقاوبتين على قدر الإمكان ، حيث لا يوجد ما يمنع من تشذيل آلتين على النوازى بسبب اختلاف قدرتها . والحكمة في هذا الشرط ألا يؤدى ألى أختلاف صغير، في تحميل الآلة الكبيرة، إلى القاء عب متزايد ، قد يؤدى إلى حدوث حالة تعدى الحل ، على الآلة الصغيرة ، وذاك عند تشغيل آلتين على التوازى ، تختلف قدرتا هما اختئلافا كبيرا . وشيروط تشغيل الحولات على التوازى هي:

- ١ _ أن تمتلك نفس نسبة تحويل الصفط.
- ان یکون هبوط الضغط النسبی متساویا فی کل منبه عددیا، و متو افقا
 مرحلیا
- ٣ أن تراعي قطبية الاطراف عند توصيلها ، فتوصل الاطراف ذوات القطبية المتاثلة مما .
- إن يراعى توافق النماقب المرحلى، بالنسبة للمحول ثلاثية المراحل ،
 وفيا يلى نبذة صغيرة عن كل شرط من هذه الشروط .

نسبة تحويل الضدط:

إن اتفاق نسبة تحويل الضغط، في حولين يعملان على النوازي ويجعلنا نحصل على نفس الضغط على طرفى كل من مانى الضغط الثانويين في المحولين، في حالة عدم وجود الحسل، عند توصيل ملفيها الابتدائيين على التوازي على ينبوع واحد. وهذا يمنع مرور تيارات علية بين الملفين الثانويين، نلك التيارات التي تزداد قيمتها كلما ازداد مقدار الاختلاف بين نسبتي تحويل الصغط في المحولين، وازداد تبعاً لذلك فرق الصغط على طرفى الملفين الثانويين. ويكون في المحولين، وازداد تبعاً لذلك فرق الصغط على طرفى الملفين الثانويين. ويكون


مرور التيار المحلى بين هذين المافين ، هند تحديل المحواين ، بحيث يكون فى إتجاه تيار الحل فى الآخر ، مما قد بؤدى إتجاه تيار الحل فى الآخر ، مما قد بؤدى إلى تعدى الحمل بالنسبة للاول ، عندما يكون توزيع الحمل الكلى بين المحولين بحيث يتم تحميل كل منها بحمله الكامل . هذا إلى جانب وجود مفاقيد محاسية زائدة بسبب وجود النيارات المحلية فى حالة عدم وجود الحمل . ومما يزيد من احمية هذه النيارات أن الدائرة المحلية التى تمر فيها تحتوى على معاوقتى المحولين على النوالى ، وهما صغيرتان جدا كما هو معلوم .

هبوط الضاط النسبي في الحواين :

يستارم توصيل المافين الابتدائيين، للمحواين العاملين على التوازى، إلى نفس الينبوع، واشتراك المافين الثانويين في الضغط على طرفي الحل ، أن يكون معامل التنظيم واحدا في المحواين. وهذا يعنى أن ينساوى هبوط الضغط IZ في المحولين في القيمة، وفي الاتجاه أيضا، كا سبق ذكره. وليس من الضرورى أن تتساوى المقاومتان والممانعتان، كل على حدة، في المحولين في هذه الحالة. ويترتب على اختلاف نسبة الممانعة إلى المقاومة عدم تساوى زاوية الاختلاف المرحلي للتيار بالنسبة للضغط الطرفي على الحل، في كل من الحواين.

قطبية الاطراف:

يراهى توصيل الأطراف، التي لها نفس القطبية ، معاً . وينشأ عن وجود خطأ في القطبية عند التوصيل ، أن يصبح الملفان الثانويان مقصورين بضعف الضغط ، بما يتسبب في مرور تيار قصر هائل قبل التوصيل إلى الحل . لذلك يجب النحقق من صحة التوصيل ، بالنسبة القطبية ، قبل أن يصبح الملفان الثانويان متصلين على التوازى معا على طرفى الحل ، ويكون ذلك بوضع مفتاح ي بينهما




شكل (١٤) ه

وتوصيل فولتمتر على طرفيه ، كما هو مبين فى شكل (١٤) . يمكن قفل المفتاح عندما يقرأ الفولتمتر صفرا ، كما أنه يجب عكس قطبية الاطراف قبل توصيل المفتاح ، إذا فرأ الفولتمتر ضعف الصغط الثانوى ، ثم التأكد من أنه أصبح يقرأ صفراً .

تعاقب الراحل:

يراعى بالنسبة للحولات ثلاثية المراحل أن يكون تعاقب الراءل منهائلا في المحولين ، والافسوف محدث دائرة قصر بين كل مرحلتين في خلال كل دورة . فا المحولين ، والافسوف محدث دائرة قصر بين كل مرحلتين في خلال كل دورة . فاذا أردنا توصيل أطراف الملمات الشانوية الثلاثة \mathbf{u}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 لا المحلول المالمات الثانوية الثلاثة \mathbf{u}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 لا المحلوف \mathbf{u}_2 مع المحلوف \mathbf{u}_2 ، فاذا ظهرت قيمة للصفط بين \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 ، أو أو لا المجلوف \mathbf{v}_2 أو المحلوف \mathbf{v}_3 ، أن النعاقب المرحلي الأحد المحو لين مختلف عن الآخر . ويتم التأكد من ذلك بقياس الضفط بين \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 أو \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 ، فيكون مساويا المصفر في هذه الحالة . و يكون اصلاح الخطأ باستبدال توصيل طرفين من أطراف أحد المحولين مع الطرفين من المرافين من المرحل ، في ويتو عليه المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحل ، في المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المتعاقب المرحلي ، في المحول المحول الآخر ، و ير تبط بموضوع المحول الم

المحولات ثلاثية لمراحل، موضوع الإختلاف المرحلي في الضغوط الثانو ية المتناظرة للمحولين، عند توصيلهما على التوازى، نتيجة الهدم الثائل في توصيل المراحل في المحولين، وتجد لهذا السبب أن هناك أنواعا مدينة معدودة، من التوصيلات غير المتائلة، يصح معها توصيل المحولين على التوازى معا. وفي هذه الحالة تكون الضغوط الثانوية المتناظرة متفقة معا مرحليا (علاوة على اتفاقها في القيمة) على الرغم من تباين التوصيلات الداخلية في المحولين، وعلى العموم نجب مراجعة العلاقة بين الضغوط الثانوية المتناظرة من حيث القيمة والانجاه، عندما نخاف التوصيلات الداخلية بين المراحل في المحولين، وذلك قبل الحكم على صلاحيتهما المعمل على التوازى معا، ويمتنع تشغيلهما على التوازى عند وجسود اختلاف مرحلي بين الضغوط المتناظرة، أما اذا اختلفت هذه الصغوط في القيمة، فيمكن مرحلي بين الضغوط المتناظرة، أما اذا اختلفت هذه الصغوط في القيمة، فيمكن



عکر (۱۰ ۸ ۸)

معالجة ذلك بضبط نسبة النحويل فى أحد المحولين ، باستخدام نقط تقسيم على الملفات لهذا الفرض ، بحيث نحصل على نفس قيمة الضغط الثانوى فى المحولين. ويراعى ، عند مراجعة الآائل المرحلي بين الضغوط الثانوية ، أن الضغط الثانوى لاية مرحلة يختلف مرحليا بمقدار 180 درجة عن ضغط الينبوع الموصل إلى الملف الابتدائى لنفس المرحلة .

نورد فيما يلى بعض التوصيلات التقليدية غير المتماثلة التي يصح معها التوصيل على التوازى:

ه التوصيل المتداخل (Zigzag connection) للملفات الثانوية مبين في شكل (١١_ ٨)

ويبين شكل (١٥ سـ٨ب)، (١٦ ـ ٨ أ، ب) كيف تنفق الصغوط الثانوية المتناظرة مرحليا، وفي القيمة أيضا، على الرغم من اختـ للف التوصيلات المرحلية في المحولين. كذلك يبين شكل (١٥ - ٨ أ) كيف تختلف الضغـوط الثانوية بسبب اختلاف التوصيلات المرحلية في المحولين.

توزيع الحمل (أو التيار) بين محولين على التوازى :

(Distribution of load (or current) between two transformers working in parallel)

عند تشغيل المحوالين على التوازى يوصل الملفان الابتدائيان، على اليذبوع الذى صغطه V ، على التوازى معا . ويوصل الملفان الثانويان مع الحمل ، على التوازى معا ، حيث يكون الضغط المشترك على طرفى كل منهما ، وعلى طرفى الحل أيضا ، معا ، حيث يكون الضغط المشترك على طرفى كل منهما ، وعلى طرفى الحل أيضا ، V_1 كما همو مبين فى شكل (V_1) . وسموف تستعين بالدائرتين المسكافئة بن المحولين ، منسو بتن إلى ناحية الضغط العمالى ، أو ناحيسة الضغط المنخفض ، وهي ناحية الحمل عادة ، عند عمل الحسمايات الحاصة بتوزيع الحمل أو التبار وسوف نفترض لذلك أن المقاومة المكافئة (في حالة المحول مفرد المرحلة) ، أو المحال من المحول ألا فى المراحل) ، منسوبة إلى ناحية الحمل مي V_1 المحول الأول ، و V_2 المحول الثانى . وأن عائمة التمر بالمناظرة مى V_3 المحول الأول ، و V_4 المحول الثانى . ويكون تيمار الحمل الكلى V_4 المنبوع المحول الأول منه التيمار V_4 و ويما المحول الثانى V_4 يكون تيمار البنبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار النبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار النبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار البنبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار المنبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار المنبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار المنبوع المحاص بالمحول الأول V_4 و ويمار المحول الثانى هي محمل الأول V_4 و ويمار المحول الثانى هي محمل المحول الثانى هي محمل أن المحمل الثان تسبة تحويلهما باستخدام محولين مثاليين ، كما هو مبين في شكل (V_4 المحمل الثان تسبة تحويلهما باستخدام عولين مثاليين ، ونسبة تحويل المحول الثانى هي محمد أننا

بحاجة إلى دراسة توزيع الحل بين المحولين فى حالتين أساسيتين ، وذلك عندما تتساوى α_1 مع α_2 ، ثم عندما تختلفان اختلافا طفيفا .

١ - توزيع الحمل عندما تتساوى نسبتا التحويل في المحولين :

يكون هبوط الضغط في المحول الآول مساويا في القيمة ، ومتفقا مرحليا ، مع هبوط الضغط في المحول الثاني ، وهذه نتيجة حتمية المساوى الضغط على طرفى كل من الملفين الابتدائيين ، والملفين الثانويين ، في هذه الحالة . ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة الواقعة بالمعادلة الآتية ، التي سوف تتخذ أساسا للحساب معد ذلك :

$$\dot{v} = \dot{I}_1 \dot{Z}_1 = \dot{I}_2 \dot{Z}_2 = \dot{I} \dot{Z} = (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \frac{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \cdots (A - YY)$$

حيث

$$\dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2$$
 , $\dot{\mathbf{Z}} = \frac{\dot{\mathbf{Z}}_1 \dot{\mathbf{Z}}_2}{\dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{Z}}_2}$, $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{I} | \underline{\Phi}$

$$\dot{Z}_1 = R_1 + j X_1$$
 , $\dot{Z}_2 = R_2 + j X_2$

وينتج من ذلك أن :

$$\dot{\mathbf{I}}_1 = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_1} = \dot{\mathbf{I}} \frac{\dot{\mathbf{z}}_2}{\dot{\mathbf{z}}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2} = \mathbf{I}_1 \ | \ \mathbf{c}_1 \ |$$

$$\dot{\mathbf{I}}_2 = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_2} = \dot{\mathbf{I}} \frac{\dot{\mathbf{z}}_1}{\dot{\mathbf{z}}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2} = \mathbf{I}_2 \mid \underline{\mathbf{v}}_2 \quad \cdots \quad \cdots \quad (\Lambda - \mathbf{v})$$

وهذا يعنى أن التيار يوزع بين المحولين بالنسبة العكسية لمعاوقتي التسرب فيهما ، فيأخذ المحول ذو المعاوقة الآكس التيار الآسغر ، وبالعكس . وتجب مراعاة ذلك عند توصيل محولين على النوازى معا ، فلا تكون معاوقتاهما مختلفتين اختلافا بينا ، ويكون حجماهما بالنالى متفاوتين تفاوتا كبيرا ، كما سبق ذكره ونظراً لآن الضغط م واحد بالنسبة للحمل ، ولكل من الملفين الثانويين معا ، يمكن ، بضرب المعادلات السابقة في قيمة هذا الضغط ، أن تحصل على توزيع الحل الكلى بالكيلو فولت أمبير Q (باعتباره كمية موجهة نتيجة لضرب متجه التيار في قيمة الضغط) على المحولين على النحو التالى:

$$Q_1 = \dot{Q} \frac{\dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + Z_2}$$
, $\dot{Q}_2 = \dot{Q} \frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \cdots \cdots (A - ro)$


حيت

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_1 &= \mathbf{I}_1 \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I}_1 \, \mathbf{V}_l | \, \underline{\Phi}_1 = \mathbf{Q}_1 | \, \underline{\Phi}_1 \\ \dot{\mathbf{Q}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_2 \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I}_2 \, \mathbf{V}_l | \, \underline{\Phi}_2 = \mathbf{Q}_2 | \, \underline{\Phi}_2 \\ \dot{\mathbf{Q}} &= \dot{\mathbf{Q}}_1 + \dot{\mathbf{Q}}_2 = \dot{\mathbf{I}} \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I} \, \mathbf{V}_l | \, \underline{\Phi} = \mathbf{Q} | \, \underline{\Phi} \, \dots \, \dots \, (\mathbf{A} - \mathbf{Y} \mathbf{Y}) \end{aligned}$$

و بالنسبة للحمل الكلى بالكيلووات \KW ، وتوزيعه إلى الحملين KW₂₉KW₁ على المحولين، نجد أن :

$$\begin{split} \mathrm{KW} &= \mathrm{Q} \; \cos \varphi \; = \mathrm{IV}_{l} \; \cos \varphi \\ \mathrm{KW}_{1} &= \mathrm{Q}_{1} \; \cos \; \varphi_{1} \; = \mathrm{I}_{1} \mathrm{V}_{l} \; \cos \; \varphi_{1} \; / \\ \mathrm{KW}_{2} &= \mathrm{Q}_{2} \; \cos \; \varphi_{2} \; = \mathrm{I}_{2} \; \mathrm{V}_{l} \; \cos \; \varphi_{2} \; \cdots \cdots \; (\mathsf{A} - \mathsf{Y} \mathsf{V}) \end{split}$$

هذا و يحب ألا نشى ، فى خلال ذلك كله ، أن استخدامنا ٧٠ بالقيمة فقط، يعنى أننا اعتبرناها منطبقة على المحور المرجمي ، أو اتخذناها هى نفسها محورا مرجميا ، كما سبق فعله فى حالات كثيرة .



عکل (۱۷) مک

يمكن الحصول على توزيع التياد (أو الكياو فولت أمبير) بامتخدام الرسم با تباع الطريقة المبينة في شكل (١٧ ــ٨). وتعتمد هذه الطريقة أساسا على أن متجهى هبوط الضغط في المحولين يكونان منطبقين تماما ، على الرغم من اختلاف قيمتي المقاومة وعائمة التسرب في المحولين ، وكذلك اختلاف قيمسة الزاوية

 $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = \sin^{-1} \frac{1}{R_1}$ $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{X_1}{R_1}$ $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_3 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_4 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_1} = 0$ $\theta_5 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_6 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_7 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_7 = \tan^{-1} \frac{X_1}{R_2} = 0$ $\theta_7 = \tan^{-1} \frac{X_$

كل اسم يمثل طول I بالسفتيمترات امبير

و تتحدد زاويتا الاختلاف المرحلي للتيارين ، مدع الضغط المرحــــلي ٧ ، برسم متجه هذا الصفط ، بحيث يصنع مع التيــار Ι زاوية الاختــلاف المرحــلي المعروفة φ ، كما هو مبين في شكل (١٧ ــ ٨) .

بانسبة للحل التعليل ${
m Q}_2$, ${
m Q}_1$ به لا من ${
m I}_2$ و كما سبق شرحه بالنسبة للحل التعليل .

يكون استخدام الوسائل السابقة لتحديد كل من I_2 , I_1 ، وزاوية الاختلاف المرحلي لكل منهما ، على أساس معرفة R_2 , R_1 و كذلك X_1 , X_2 و لكن توجمد حالات يكون معلوما فيها هبوط الضغط النسبى ε ، في المة_اومة ، اكل من المحولين ، وكذلك هبوط الصغط النسبى ε ، في عمائمة التسرب ، لكل من المحولين ، حيث :

$$egin{aligned} & \epsilon_{r_1} = rac{I_1 \ R_1}{V} \quad , \quad \epsilon_{r_2} = rac{I_2 \ R_2}{V} \ & & \\ & \epsilon_{x_1} = rac{I_1 \ X_1}{V} \quad , \quad \epsilon_{x_2} = rac{I_2 \ X_2}{V} \quad ... \quad ... \quad (A-YA) \end{aligned}$$

ويكون الحل المباشر ، في هذه الحالة ، أن محصل أو لا على كل من X_1, X_2 و كذلك X_1, X_2 من المعلومات المتوفرة لدينا ، ثم نقابع الحل على نفس الو تيرة السابقة . ولكننا نستطيع اختصار الحطوة الأولى ، واستخدام الضغوط النسبية بدلا من المقاومات ، و بما نعات التسرب المناظرة . دون أن يناثر الحل ، إذا كان بدلا من المقاومات ، و بما نعات التسرب المناظرة . دون أن يناثر الحل ، إذا كان و $I_2 = I_1$ ، أو إذا كان $I_2 = I_2$ ، بعنى أصح فاذا لم يتوفر هدا الشرط ، وحب علينا الحصول على ضغوط نسبية مكافئة $I_2 = I_3$ و $I_3 = I_4$ ، منسو بة إلى تيار موحد I_3 ، وذلك على أساس القيم الفعلية اكل من I_2 و كذلك لما تيار موحد I_3 ، وذلك على أساس القيم الفعلية اكل من I_3 و كذلك I_4 المطاف . و نحصل عليها من المعادلة I_4 ، بقرض قدرة ظاهرية أساسية I_5 المطاف . و نحصل على التيار الموحد I_4 ، بقرض قدرة ظاهرية أساسية I_5 (base KVA) ، تتحدد قيمتها كما نشاء و بناء على هذا كله نجد أن :

$$Q_{b} = V I_{b} \times 10^{-3}$$
 , $I_{b} = \frac{Q_{b} \times 10^{3}}{V}$

$$R_{1} = \frac{V \varepsilon_{r1}}{I_{1}} , \quad \varepsilon'_{r1} = \frac{I_{b} V \varepsilon_{r1}}{I_{1} V} = \varepsilon_{r1} \frac{Q_{b}}{Q_{1}}$$

$$R_{2} = \frac{V \varepsilon_{r2}}{I_{2}} , \quad \varepsilon'_{r2} = \frac{J_{b} V \varepsilon_{r2}}{I_{2} V} = \varepsilon_{r2} \frac{Q_{b}}{Q_{2}}$$

$$X_{1} = \frac{V \varepsilon_{x1}}{I_{1}} , \quad \varepsilon'_{x1} = \frac{I_{b} V \varepsilon_{x1}}{I_{1} V} = \varepsilon_{x1} \frac{Q_{b}}{Q_{1}}$$

$$X_{2} = \frac{V \varepsilon_{x2}}{I_{2}} , \quad \varepsilon'_{x2} = \frac{I_{b} V \varepsilon_{x2}}{I_{2} V} = \varepsilon_{x2} \frac{Q_{b}}{Q_{2}} \quad (A-Y4)$$

وهذا يمنى أن كل ما هو مطلوب منا عمله ، للحصول على الصغوط النسبية ، الني يمكن استخدامها في الحل بدلا من المقاومات والمعاوقات ، أن نضرب كلا من الصغوط النسبية المعطاة في نسبة القدرة الظاهرية الاساسية ، التي تختارها كما نشاء * ، إلى القدرة الظاهرية المحسوب على أساسها الضغط النسبي المناظر .

٢ - توزيع القيار (أو الحمل) عند اختلاف نسمة التحويل :

يختلف الضغط على طرفى كل من الملفين الثانويين للحواين ، في حالة اللاحل قبل توصيلهما على التوازى معا ، باعتبار أن الملفين الا متدائبين موصلان إلى اليتبوع الذي ضغطه ∇ . تفرض ، في هذه الحالة ، أن نسبة التحويل في المحول الأول α ، وفي المحول الثانى α (باعتبار محواين اثنين موصلين على التوازى) ، وأن الضغط على طرفى الملف الثانوى للمحول الأول ، في حالة عدم وجود الحل وقبل توصيل الملفين الثانويين على التوازى ، هو ∇ ، وأن الضغط المناظر على وقبل توصيل الملفين الثانويين على التوازى ، هو ∇ ، وأن الضغط المناظر على

م تفتار عادة القدرة الظاهرية لاحد المحولين كأساس ، فلاتحسب له ضغوط-نسبية ظاهرية جديدة ، ونوفر بذلك بعض العمليات الحسابية .

طرفى الملف الثانوى للمحول الثانى هو ٧٠ . يمكن ، للحصول على توزيع الثيار (أو الحمل بالكيلوفولت أمبير) ، اجراء الحل بطريقتين ، على النحو التالى :

اولا: عند توصيل الملفين الثانويين على التوازى و وضع الحل عليهما (أى بعد قفل المفتاح 8 شكل ($\Lambda-1$)) يصبح الصغط على كل من طرفى الملاين بعد قفل المفتاح 8 شكل ($\Lambda-1$)) يصبح الصغط المحول بوساطة المحول الثالى الثانويين واحدا وهو V، ولكن يختلف الضغط المحول الشاتى . لذلك نجد فيصبح $\frac{V}{\alpha_1}$ بالنسبة للمحول الأول و $\frac{V}{\alpha_2}$ بالنسبة للمحول الثاتى . لذلك نجد أن هبوط الضغط المعالم المحول الأول يساوى V وهبوط الضغط فى المحول الثاتى و المحول الأول يساوى V وهبوط الضغط فى المحول الثاتى V يساوى V يساوى V المحول الثاتى وتعمل على النوازى معا ، بحيث تمثلك قسب تحويل محتلفة . و بتعميم الحل لعدة محولات تعمل على النوازى معا ، بحيث تمثلك قسب تحويل محتلفة V ،

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{1}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{i}}_{1} Z_{1} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{1}}{\dot{\mathbf{y}}_{1}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{1} = \frac{1}{Z_{1}} \right)$$

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{2}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{i}}_{2} \dot{\mathbf{z}}_{2} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{2}}{\dot{\mathbf{y}}_{2}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{2} = \frac{1}{Z_{2}} \right)$$

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{3}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{i}}_{3} \dot{\mathbf{z}}_{3} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{3}}{\dot{\mathbf{y}}_{3}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{3} = \frac{1}{\dot{\mathbf{z}}_{3}} \right) \cdots (\mathbf{A} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{r})$$

$$\dot{\mathbf{i}} = \dot{\mathbf{i}}_{1} + \dot{\mathbf{i}}_{2} + \dot{\mathbf{i}}_{3} + \cdots = \dot{\mathbf{Y}}_{1} \left(\frac{\mathbf{V}}{\alpha_{1}} - \dot{\mathbf{V}}_{l} \right)
+ \dot{\mathbf{Y}}_{2} \left(\frac{\mathbf{V}}{\alpha_{2}} - \dot{\mathbf{V}}_{l} \right) + \dot{\mathbf{Y}}_{3} \left(\frac{\mathbf{V}}{\alpha_{3}} - \dot{\mathbf{V}}_{l} \right)
= \mathbf{V} \left(\frac{\dot{\mathbf{Y}}_{1}}{\alpha_{1}} + \frac{\dot{\mathbf{Y}}_{2}}{\alpha_{2}} + \frac{\dot{\mathbf{Y}}_{3}}{\alpha_{3}} + \cdots \right)
- \dot{\mathbf{V}}_{l} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{1} + \dot{\mathbf{Y}}_{2} + \dot{\mathbf{Y}}_{3} + \cdots \right) \cdots \cdots (\mathbf{A} - \mathbf{Y}_{1})$$

بوضع

$$\alpha'_1 = \frac{1}{\alpha_1}$$
 , $\alpha'_2 = \frac{1}{\alpha_2}$, $\alpha'_3 = \frac{1}{\alpha_3}$

$$\dot{\mathbf{i}} = \frac{\mathbf{v}_l}{\dot{z}_l} = \dot{\mathbf{v}}_l \dot{\mathbf{v}}_l \left(\dot{\mathbf{v}}_l = \frac{1}{\dot{z}_l} \right)$$

$$\dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{v}} \frac{(\alpha'_{1} \dot{\mathbf{Y}}_{1} + \alpha'_{2} \dot{\mathbf{Y}}_{2} + \alpha'_{3} \dot{\mathbf{Y}}_{3} + ...)}{(\dot{\mathbf{Y}}_{l} + \dot{\mathbf{Y}}_{1} + \dot{\mathbf{Y}}_{2} + \dot{\mathbf{Y}}_{3} + ...)} (A - YY)$$

بذلك نستطيع ، باستخدام المعادلة (٢٣ - ٨) ، أن نحصل على ٧ أولا ،

$$I_1, I_2, I_3 \dots$$
 على التعويض بها في المعادلات (٣٠ - ٨) ، على التيارات أم محصل ، بالتعويض بها في المعادلات

: 4,-

 $V_{1}=\frac{V}{\alpha_{1}}$ والضغط على طرفى الملف الشانوى فى المحول المشالى الآول هو $V_{1}=\frac{V}{\alpha_{1}}$ والضغط على طرفى الملف الشانوى فى المحول المشالى الشانى $V_{2}=\frac{V}{\alpha_{2}}$ والضغط على طرفى الملف الشانوى فى المحول المشالى الشانى $V_{2}=\frac{V}{\sigma_{2}}$ ومالم يكن هناك سبب مدين يدعو إلى وجود اختلاف مرحلى بين V_{2},V_{1} ، فانتا معتبر هما عادة فى اتفاق مرحلى معا ، ومع ضغط الينبوع V فى بفس الوقت . ونستطيع ، في هذه الحالة ، الحصول على التيارين V_{2} , بالإستفادة من العلاقات الآتية :

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{i}} \, \dot{\dot{\mathbf{z}}}_{12} = (\dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2) \, \frac{\dot{\mathbf{z}}_1 \dot{\dot{\mathbf{z}}}_2}{\mathbf{z}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2}$$

$$\alpha'_{1} \nabla = \nabla_{1} = \dot{\mathbf{I}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{1} + (\dot{\mathbf{I}}_{1} + \dot{\mathbf{I}}_{2}) \dot{\mathbf{Z}}_{l}$$

$$a_{2}^{\prime} V = V_{2} = \dot{I}_{2} Z_{2} + (\dot{I}_{1} + \dot{I}_{2}) \dot{Z}_{1} \cdots \cdots (A - r i)$$

$$V_1 - V_2 = \dot{I}_1 Z_1 - \dot{I}_2 \dot{Z}_2 \cdots \dot{Z}_2 \cdots \dot{Z}_1$$
 (A-Y0)

بالنعويض من الممادلة $(- - - \Lambda)$ في المعادلة $(- - \Lambda)$ ، نجد أن :

$$V_2 = \dot{I}_2 Z_2 + \left[\frac{(V_1 - V_2) + \dot{I}_2 Z_2}{\dot{Z}_1} + I_2 \right] \dot{Z}_I$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{\mathbf{V}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{1} - (\mathbf{V}_{1} - \mathbf{V}_{2}) \dot{\mathbf{Z}}_{l}}{\dot{\mathbf{Z}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{2} + \dot{\mathbf{Z}}_{l} (\dot{\mathbf{Z}}_{1} + \dot{\mathbf{Z}}_{2})} \cdots \cdots (\mathbf{A} - \mathbf{Y} \mathbf{Y})$$

وبالمثل يمكن حل المعادلات بالنسبة لـ I1 ، فنحصل على :

عندما يكون هناك اختلاف مرح لى بين العنفطين V_2,V_1 ، كما يحدث عند توصيل محو لين ثلاثى المراحل ، أحدهما نجمة إنجمة والآخر بجمة إدلتا مثلا ، على التوازى ، يجب مراعاة أن كلا من V_2,V_1 أصبح كمية موجهة ، فيستخدم المتجهان V_2,V_1 في الممادلات السابقة ، بدلا من الرقين V_2,V_1 ، المنطبة ين على المحور المرجعي .

عندما يكون المحولان موصلين على التوازى مما بدون وجود الحل ، أى عند توصيل المفتاح S فى شكل (١٤ – ٨) ، واعتبار أن Z تساوى مالانهاية ، يمر تيار قصر بين المحولين ، فى نفس إتجاه تيار الحل فى أحدهما ، وفى عكس إتجاه تيار الحل فى الآخر . ونحصل على قيمة هذا التيار ، بالنسبة لكل من المحولين ، بوضع قيمة مرح بما لا نهاية فى المعادلتين (٣٧ – ٨) ، (٣٨ – ٨) ، فنجد أن :

$$\dot{I}_{20} = \frac{(V_2 - V_1)}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2}$$
, $\dot{I}_{.0} = \frac{(V_1 - V_2)}{\dot{Z}_1 + Z_2}$... (A-74)

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}}_{20} = - \dot{\mathbf{I}}_{10}$$

ويتصح من هذا كله أن اختلاف نسبة التحويل في المحولين يؤدى إلى زيادة

تصيب أحدهما من الجل، ونقصانه الآخر، يحيث تكون الزيادة في المحول الذي يمتلك نسبة النحويل الأكبر.

د (١) الم

A 400 KVA, single phase transformer with reactance drop of 5 % and resistance drop of 1 %, is connected in parallel on both the high voltage and low voltage sides with another 300 KVA, single phase transformer having the same turns ratio, with reactance drop of 6 % and resistance drop of 2.25 %. If the secondary voltage of each transformer is 500 V, find how they will share a load of 600 KVA at 0.8 power factor lagging.

نظراً لإختلاف مقنن القدرة فى المحولين ، واعطاء هبوط الضغط النسبى باعتبار فى المقاومتين وممانعتى التسرب ، يجب حساب هبوط الضغط النسبى باعتبار كيلو فولت أهبير أساسى ، نختاره يساوى مقنن قدرة أحد المحولين ، وليكن كيلو فولت أهبير أساسى ، نختاره يساوى مقن قدرة أحد المحولين ، وليكن $KVA_b=400$ ، كا سبقت الأشارة اليه . بذلك يظل الضغط النسبى كا هو فى المحول المحرل الأول ، بينا محصل على الضغط النسبى ، اللازم لإجراء الحساب ، فى المحول الثانى ، بضرب الصغط النسبى المعطى فى النسبة $\frac{KVA_b}{KVA_2}=\frac{400}{300}$. وعلى هذا الأساس نجد أن :

$$Z_1 = (1 + j5) = 5.1 \mid \underline{78.7}^{\circ} \Omega$$

$$Z_2 = (2.25 + j6) \times \frac{400}{300} = (3 + j8) = 8.55 \mid \underline{69.4}^{\circ} \Omega$$

$$\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 = (4 + j13) = 13.6 \mid \underline{72.9}^{\circ} \Omega$$

$$Q = 600 \mid -36.9^{\circ} = 480 - j 360$$

$$Q_{1} = 600 \mid -36.9^{\circ} \times \frac{8.55 \mid 69.4^{\circ}}{13.6 \mid 72.9^{\circ}} = 377 \mid -40.4^{\circ}$$

$$\cos \phi_{1} = 0.7615 \text{ lag. }, \quad KW_{1} = 287.5 \text{ }, \quad I_{1} = 754 \mid -40.4^{\circ} \text{ A}$$

$$Q_{2} = 600 \mid -36.9^{\circ} \times \frac{5.1 \mid 78.7^{\circ}}{13.6 \mid 72.9^{\circ}} = 224.5 \mid -31.1^{\circ}$$

$$\cos \phi_{2} = 0.8563 \text{ lag. }, \quad KW_{2} = 192.5 \text{ }, \quad I_{2} = 449 \mid -31.1^{\circ} \text{ A}$$

$$KW_{1} + KW_{2} = 480 = Q \cos \phi = 600 \times 0.8$$

$$\cdot (A - 1Y)$$

$$2.22 \times 1.22 \times$$

A 500 KVA, 3000/510 V, single phase transformer with reactance drop of 4 % and resistance drop of 1 % is connected on the high voltage side to a 3000 V supply in parallel with a 250 KVA, 3000/500 V, single phase transformer having reactance drop of 6% and resistance drop of 15%. With the secondary windings connected in parallel, calculate: (a) the cross currents in the secondaries on no load, (b) the secondary current in each transformer when the total load is 650 KVA at 0.8 power factor lagging, (c) the terminal voltage at this load.

يمكن حل هذه المسألة ، بمنتهى الدقة ، إذا كان المعلوم هو معاوقة الحل Z، ، بدلا من الحمل نفسه ، كما هو معطى في رأس المسألة . وفي هدده الحالة (عند

اعطاء (Z_1) بمكن ، بالتمويض فى المعادلة ين (X_1-Y_1) ، (X_1-X_1) ، على أساس أن (X_1, X_1) ، ثم حساب الصفط أن (X_1, X_2) ، ثم حساب الصفط الطرفى على الحل (X_1, X_2) ، حيث أن :

$$\dot{\mathbf{v}}_{l} = (\dot{\mathbf{I}}_{1} + \dot{\mathbf{I}}_{2}) \dot{\mathbf{z}}_{l} = \dot{\mathbf{I}} \dot{\mathbf{z}}_{l}$$

ومن ناحية أخرى يمكن ، بالتمويض في الممادلة ($\gamma = 10$) ، على أساس أن $\gamma = \frac{510}{3000}$ $\gamma = \frac{510}{3000}$

$$I_1 = \frac{500 \times 1000}{500} = 1000 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{250 \times 1000}{500} = 500 \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{1 \times 500}{1000 \times 100} = 5 \times 10^{-3} \Omega$$
 ,

 $X_1 = \frac{4 \times 500}{1000 \times 100} = 2 \times 10^{-2} \Omega$
 $\dot{Z}_1 = 0.005 + j 0.02 = 0.0206 | 76^{\circ} \Omega$
 $R_2 = \frac{1.5 \times 500}{500 \times 100} = 0.015 \Omega$,

 $X_2 = \frac{6 \times 500}{500 \times 100} = 0.06 \Omega$
 $\dot{I}_1 = \frac{650 \times 1000}{500} | -\cos^{-1} 0.8 = 1300 | -37^{\circ} \Lambda$
 $\dot{Z}_1 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{500}{1300 | -37^{\circ}} = 0.384 | 37^{\circ} \Omega$
 $\dot{Z}_1 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{500}{1300 | -37^{\circ}} = 0.384 | 37^{\circ} \Omega$
 $\dot{Z}_2 = 0.005 + j 0.23 \Omega$
 $\dot{Z}_3 = 0.307 + j 0.23 \Omega$
 $\dot{Z}_4 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{500}{1300 | -37^{\circ}} = 0.384 | 37^{\circ} \Omega$
 $\dot{Z}_4 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{500}{1300 | -37^{\circ}} = 0.384 | 37^{\circ} \Omega$
 $\dot{Z}_4 = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{500}{0.005 + j 0.02 + 0.015 + j 0.06} = \frac{1000}{8.25 | 76^{\circ}}$
 $\dot{Z}_4 = \frac{510}{0.0206 | 76^{\circ} \times 0.062 | 76^{\circ} + 0.384 | 37 \times 0.0825 | 76^{\circ}}$
 $\dot{Z}_5 = \frac{510 (0.015 + j 0.06) + 10 (0.307 + j 0.23)}{0.0206 | 76^{\circ} \times 0.062 | 76^{\circ} + 0.384 | 37 \times 0.0825 | 76^{\circ}}$

$$= \frac{10.72 + j \cdot 32.9}{(-137.3 + j \cdot 296) \times 10^{-4}} = \frac{34.7 | 72^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= 1050 | -34^{\circ}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{500 \times 0.0206 | 76^{\circ} - 10 \times 0.384 | 37^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= \frac{-0.53 + j \cdot 7.7}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= \frac{7.75 | 86^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}} = 235 | -29^{\circ}$$

$$\dot{\mathbf{V}}_{l} = \dot{\mathbf{V}}_{1} - \dot{\mathbf{I}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{1} = 510 - 1050 | -43^{\circ} \times 0.0206 | 76^{\circ}$$

$$= 510 - 21.65 | 33^{\circ}$$

$$= 510 - 18.2 - j \cdot 12 = 491.8 - j \cdot 12$$

يمكن أن نحسب ٧٠ من ناحية المحول الثانى ، ولا يجب أن نتوقع الحصول على نفس النتيجة بالضبط، بسبب التقريب المفروض .

$$\dot{\mathbf{v}}_{1} = \dot{\mathbf{v}}_{2} - \dot{\mathbf{I}}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{2} = 500 - 235 | \underline{-29}^{\circ} \times 0.062 | \underline{76}^{\circ}$$

$$= 500 - 14.57 (0.682 + j 0.7314)$$

$$= 490.1 - j 10.8$$

ملحوظة:

إذا كانت $V_1=V_2$ ، أى عند تساوى نسبة التحويل فى المحولين ، فانه $V_1=V_2$ عكن حل المسألة بدقة، إذا كان الحمل الكلى معطى ، وذلك بالحصول على قيمة V_1

أولا على النحو التالي:

توجد أولا الماوقه الكلية المكافئة لمعاوقتي المحولين ، عند توصيلهما على التوازى معا ، حيث :

$$\dot{z}_{12} = \frac{\dot{z}_1 \dot{z}_2}{\dot{z}_1 + \dot{z}_2} = R_{12} + jX_{12}$$

نعتبر وجود محول و احد بهذه المعاوقة المكافئة ، يكون الضغط على طرفى ملفه الثانوى في الحالة المثالية هو V ، وهو يناظر القوة الدافعة الكهر بية المرحلية $E_{\rm o}$ ، بالنسبة المولد ، نستطيع في هذه الحالة استخدام المعادلة (V-3) ، الخاصة بالمولدات ، صفحة $I_{\rm o}$ ، المحصول على $I_{\rm o}$ ، باعتبارها مناظرة المضغط $I_{\rm o}$ المرحلي على أطراف المولد $I_{\rm o}$ ، وباعتبار $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ ، كما أن $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ ، وباعتبار $I_{\rm o}$ تناظر $I_{\rm o}$ ، $I_{$

أما إذا لم تكن ${
m V}_1={
m V}_2$ ، فاننا نستطيع حل المسألة ، بنفس الطريقة ، على أساس أن ${
m V}_1={
m V}_2$ ، وكلا منها تساوى الصنفط الأصغر ، مم نقوم بعملية تجميع لكل تيار ،مع نظيره من النيارين ${
m I}_{10}$, ${
m I}_{10}$ ، على نفس النمط ،كما فعلنا في حالة المولدات ، بالاشارة إلى شكل ${
m (P-3\,C)}$ ، صفحة ١٩٠ -


مسائل على الياب الثامن

1 - Three 1 — phase transformers connected in mesh supply 100 A per line to a 3 — phase, 3 — wire system. (a) what is the current in each transformer? one unit develops a fault and is removed: (b) by how much is the capacity of the set reduced for the same temperature — rise? (c) find the current in

each of the remaining transformers if the line current corresponds to the rating in (b).


- 2 A 3 phase, step down transformer is connected to 6600 V mains, and takes 10 A. Calculate the secondary line voltage, line current and output for the following connections; (a) mesh/mesh, (b) star/star, (c) mesh/star, (d) star/mesh. The ratio of turns per phase is 12. Neglect losses.
- 3 A lighting load of I amperes is taken from one phase of a 3 phase tramsformer bank. Find the current distribution in the phases and in the lines (a) when the transformers are connected mesh/mesh, (b) When the primary side is connected in star (3-wire) and the secondary in mesh, and (c) When both sides are connected in V or open -delta.
- 4 Derive an expression for the approximate relative weights of copper in an auto transformer and a 2 winding transformer, the primary voltage being V₁ and the secondary voltage V₂. Compare the weights of copper when the transformation ratio is 3. Ignore the magnetising current.
- 5 Find the values of the currents flowing in the various branches of a 3 phase, star connected auto-transformer loaded with 500 KW at power factor 0.8 lagging, and having a ratio of 440/500 V. Neglect voltage drops and all losses in the transformer, also the magnetising current.
- 6 Mid points of the secondaries of a bank of 4000/

440 V transformers are used to provide a lower voltage, as shown in the diagram. Find (a) the voltage



of the bus - bars abc and (b) the currents in the transformer secondaries when currents of 100 A at unity power factor are taken from each of the two sets of low voltage bus - bars abc and ABC.

7 — Two 1 - phase auto - transformers are scott - connected and loaded as shown in the diagram. Determine the



currents in the parts s,b,c,d,e and the 3 - phase load current - Draw a schematic diagram showing the current directions in all circuits.

8 — Two 100 — KVA, 1 — phase transformers are connected in parallel on both primary and secondary

sides. One transformer has an ohmic drop of 0.5 % and a reactive drop of 8 % of the voltage on full load. The other has corresponding drops of 0.75 % and 4 % respectively. How will the following total loads be shared? (a) 180 KW at 0.9 lagging power factor, (b) 120 KW at 0.6 lagging power factor, (c) 200 KW at unity power factor.

- 9 The short circuit tests of two, 1 phase, \$300/220
 V transformers are as follows:
- A primary voltage, 100 V, secondary current, 2:0 A, power, 600 W.
- B primary voltage, 80 V, secondary current 230 A, power, 1100 W.
- The transformers are run in parallel on the same primary and secondary bus bars, and carry a total load (input) of 100 KW at 0.8 power factor (lagging) Find the approximate primary load currents, power factors, and power distribution between the two transformers.
- 10 Two 1 phase transformers, A and B are connected in parallel to supply a load having a resistance of 5 Ω and an inductive reactance of 2 Ω. The equivalent resistances refferd to the secondary windings are 0.25 Ω and 0.3 Ω and the equivalent reactances are 1.5 Ω and 2 Ω respectively. The open circuit secondary veltages are in the ratio 100: 98 Calculate the inductive reactance which, when connected in series with the secondary of transformer B, will cause the

magnitudes of the currents delivered by A and B to be in the ratio of 1.8:1

- 11 The ratio of the numbers of turns per phase in the primary, secondary, and tertiary windings of a transformer is 10:2:1 with lagging currents of 45 A at power factor 0.8 in the secondary, and 50 A at power foctor 0.71 in the tertiary winding, find the primary current and power factor,
- 12 Explain why a star-delta transformer, and a star-star transformer, having the same transformation ratio between primary line voltage and secondary line voltage may not be operated in parallel.
- (b) sketch a ciruit diagram for three-to-two phase conversion by the scott system, and explain the principles involved. If the two-phase output is balanced at 50 KVA per phase at 300 volts, and the three-phase input is at 6.6 KV, determine the current and voltage relevant to each winding of each transformer. Ignore all transformer imperfections and sketch the vector diagram.
- 13 An 82 KVA, 6600/400 V, 50 c/s, single phase transformer has a power input of 1000 W when tested on no load at rated voltage. When the low voltage side is short circuited and 100 V applied to the primary side, it takes a current of 5.5 amps and a power of 300 W. Calculate the efficiency and percentage regulation at full load, 0.8 power factor lagging.
- If the above transformer is connected in parallel with a 110 KVA, 6600/400 V transformer which has a percentage

reactance of 3.6 and a percentage resistance of 1.1, find how they share a load of 140 KVA at 0.8 power factor lagging.

- 14 Two single phase transformers supply, in parallel, a secondary load of 1000 A at 0.8 power factor lagging. For each transformer the secondary, E.M.F on open circuit is 3300 V, and the total leakage impedances, in terms of the secondary, are 0.1 + j 0.2 and 0.05 + j 0.4 ohm respectively. Determine the output current for each transformer, and the ratio of the KW output of the two transformers.
- 15 Describe and prove how two transformers, having impedances of Z₁ and Z₂, share a total load of I amps, the two transformers having equal voltage ratios.
- Two 100 K.V.A., 1—phase transformers are connecred in parallel on both primary and secondary sides. One transformer has an ohmic drop of 0.5 % and a reactive drop of 8 % of the voltage on full load. The other has corresponding drops of 0.75 % and 4 % respectively. How will they share a total load of 180 K.W. at 0.9 power factor lagging and what will be the power factor of the current in each transformer?
- 16 Two transformers are connected with primaries in parallel to a 1000 V supply and with their secondaries in parallel to a one ohm impedance having an inductive reactance of 0.6 ohm.

Calculate the primary current of each transformer in magnitude

and phase if one transformer has a turns ratio of 10, a leakage reactance referred to the secondary of 0.6 ohm and a resistance referred to the secondary of 0.2 ohm. The corresponding values for the other transformer are 9.8, 0.07 and 0.03 respectively. The magnetising currents may be neglected.

البابالتابي

بعض المشاكل الهامة فى المحولات واختباراتها


(Some special problems and testing of transformers)

نبدأ في هذا الباب بدراسة أهم المشاكل الخاصة في المحولات ، وهي التي تؤثر عادة على ملامح النصميم ، وذلك حتى نكون على بينة من أمرها عند دراسة طرق التصميم .

اولا - التوافقيات في الحولات (Harmonics in transformers)

سبق الفرض فى دراستنا للمحولات أن صفط الينبوع ، الموصل إلى الملف الابتدائى ، يكون متفررا على منحنى جيبى ، بحيث ينتج فيض مغناطيسى ، فى القلب الحديدى ، يتغير هو الآخر ، تبعا لذلك ، على منحنى جيبى أيضا . وقد حان الوقت لان نسأل أنفسنا ، كيف يكون شكل منحنى تيار المنطسة ، فى هذه الحالة ، باعتبار أن التشبع المغناطيسى واقع ، بالنسبة لخطوط القوى المغناطيسية فى الفلب الحديدى ، لا محالة .

يمكن رسم منحنى تيار المفطسة باستخدام منحنى التخطس، بدورته الكاملة، مع أخذ التخلف المفناطيسى فى الاعتبار، ومنحنى كثافة الفيض المفناطيسى فى الاعتبار، ومنحنى كثافة الفيض المفناطيسى فى القلب الحديدى ، الذى يتغير على شكل جيبى ، كما هو مبين فى شكل $(1-p^{\dagger})$. للحصول على قيمة تيار المفطسة $_{i_0}$ ، عند نقطة على منحنى التيار مثل $_{i_0}$ مثلا محدد قيمة كثافة الفيض المفناطيسى $_{i_0}$ (النقطة $_{i_0}$ على المنحنى الجيبى الحاص بكثافة الفيض) ، ومنها يمكن تحديد النقطة $_{i_0}$ على منحنى التمفطس ، ثم قيمة بكثافة الفيض) ، ومنها يمكن تحديد النقطة $_{i_0}$ على منحنى التمفطس ، ثم قيمة



شکل (۱ – ۱)

تيار المفطسة i_{0a} كما هو مهين بانجهات الآسهم فى الشسكل. ويلاحظ أن هنساك قيمة ين النيار I_{0a} ه وهما مختلف بسبب النجلف المغناطيسي. وينشأ عن الانجناء ، النسسانج من ظاهرة التشبع، فى منحنى المغطسة ، أن يختلف بحرى منحنى تيار المفطسة عن الشكل الجيبي ، كا أن قيمة النهاية العظمى له ترتفع بصورة حادة ، كلما زاد دخولنسا فى منطقة التشبع. وبعمل تحليل فورير لمثل هذا التيار، بجدأنه يحتوى ، علاوة على التوافقية الآساسية، على توافقية خامسة أيضا. و ترداد

قيمة اتساع كل من هذه التوافقيات بالنسبة للتوافقية الأساسية ، كلما ازدادت قيمة كثافة الخطوط المفناطيسية فى القلب الحديدى ، أى كلما ازداد الدخول فى منطقة التشبع ، كما هو مهين فى شكل (١ – ٩ ب) ، وكما يتضح من الجدول الآتى:

. : 11 7:14	النسبة بين الإنساءين			
كثافة الفيض جاوس	الثـــالثة الاساسية	الأساسية	السابعة الاساسية	التوافقية التاسعة التوافقية الاساسية
10000	-0.162	0.050	0.011	0.009
12000	-0.287	0.094	-0 .013	0.010
14000	-0.528	0.267	-0.113	0.062
16000	- 0.658	0.331	-0. 121	0.031
18000	0.658	0.275	-0.053	-0.018

ونظراً لأن التوافقية الشالثة هي أبرز هذه التوافقيات ، فسوف ندرس تأثير وجودها على خواص هعيشة للمحول ، وذلك في الحالات المختلفة ، مع اعتبار أن شكل موجة ضغط اليشبوع يكون جيبيا ، وأن هبوط الضغط في المحول يكون صغيرا نسبيا ، مما يستلزم الآخذ بمبدأ كون منحنى القوة الدافعة الكهربية على طرفى الملف الابتدائى ذا شكل جيبى ، حتى يمكن أن يتعادل مع ضغط الينبوع*.

ه وقد يتسبب مرور تيار المغطسة ، الذي يختلف منحناه عن الشكل ـــ

١ - في حالة الحول مفرد الرحلة:

نظرا الحالو منحنى صفط الينبوع من توافقية ثالثية ، كا فرصنا ، فان تمرير توافقية التيار الثالثة في المحول، يستدعى وجود توافقية صفط ثالثية في منحنى القوة الدافعة الكهربية ، ناشئة عن توافقية فيض مغناطيسي ثالثة ، ما يستدعى الآخذ بمبدأ وجود تشويه في منحنى الفيض المغناطيسي الجيبى ، على عكس ما فرصناه في البداية . هذا ويجب أن تكون توافقية الصفط الثالثة هذه قادرة على تمرير توافقية التيار الثالثة في الملف الابتدائي للمحول والينبوع ، من ناحية ، مم في الملف الثانوى ومعاوقة الحمل من المناحية الآخرى . وعلى العموم فانه إذا أمكن في الملف الثالثة ، التي تقابلها التوافقية الثالثة المتيار ، إلى درجة كبيرة ، فارت توافقية الضغط الثالثة ، المطلوبة في منحني القوة الدافعة الكهربية ، سوف تصبح صفيرة جدا ، ما يحملنا نعتبرها مهملة ، و نتجاوز ، في هذه الحالة ، عن وجود تشويه في منحني الفيض المفناطيسي ، الذي اعتبرناه جيبيا ، فسبب وجودالتوافقية تشويه في منحني الفيض المفناطيسي ، الذي اعتبرناه جيبيا ، فسبب وجودالتوافقية الثالثة للتيار . وينصب هذا الكلام أيضا ، بطبيعة الحال ، على أية توافقية أخرى، بأبة درجة .

٢ - في حالة المحول ثلاثي المراحل:


يحب التفرقة ، في هذه الحالة ، بين ثلاثة محولات ، كل منها مفرد المرحلة ،

الجيبى، فى مما نعة التزامن للمولد، ومما نعة الخط الواصل بين المولد والحول، فى عمل هبوط ضغط، يؤدى طرحه من القوة الدافعة الكهربية للمولد، ذات الشكل الجيبى، إلى إعطاء منحنى ضغط طرفى للمولد، وهو الضغط على الملف الابتدائ، يختلف عن الشكل الجيبى، ويتوقف مقدار التشويه فى منحنى الضغط، فى هذه الحالة، على مقدار التشويه فى تيار المغطسة.

موصلة مما للحصول على المحول الثلاثى ، ومحول واحد ثلاثى المراحل ، بطبيعته . فني الحالة الآولى تكون الدائرة المغناطيسية للحولات الثلاثة منفصلة عن بمضما البعض تمام الانفصال ، بينما تكون الدوائر المغناطيسية للمراحل الثلاث متشابكة معاً ، على قلب حديدى مشترك ، في الحالة الثانية . هذا و تكون الدوائر الكهربية للمراحل الثلاث متشابكة معا في الحالتين .

سوف نفترض فى كل ما يأتى أن منحنى ضغط الينبوع ذو شكل جيبى ، فى المراحل الثلاث ، وأن الاحمالي متزنة ، ويكون توصيل مراحل الينبوع والاحمال نحمة دائما ، بينها تختلف الامور ، من حالة إلى حالة ، تبعدا الهريقة توصيل مراحل المحول نفسه على الجانبين ، الابتدائى والثانوى ، نبدأ أولا بثلاثة محولات مفردة المرحلة :

أ ــ عندما تكون المحولات موصلة دلتا/دلتا : تكون صغوط التوافقيات الثالثة ، في المراحل الثلاث ، في اتفاق مرحلي معا ، فتعمل على تمرير تيار



شکل (۲)

النوافقية الثالثة داخل الدلتا . ويمتص هبوط الصغط ، الداشيء عن مرور هـ ذا النيار ، توافقية الضغط الثالثة في كل مرحلة ، فلا تظهر توافقيات الضغط الثالثة في الضغوط الخطية (راجع من صفحة ٢٧ إلى صفحة ٧٧) ، وبذلك نجد أن منحنى كل من الضغط والتيار الابتدائيين يكون جيبي الشكل ، كما أن منحنى الفيض المغناطيمي يكون أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، في حين تمر توافقية التيار الثالثة داخل الدلتا ، ولا تؤثر على الضغوط الخطية .

ب _ عندما تكون الحولات موصلة نجمة / دلتا أو دلتا / نجمة ، بدون خطر تعادل: عند عدم وجود خط تعادل نحصل على نفس السلوك ، في هذه الحالة ، مثل الحالة السابقة . غاية ما في الامر أن وجود الدلتا، على ناحية واحدة فقط ، يؤدى إلى زيادة في قيمة المعاوقة ، التي تقابلها تو افقية التيار الثالثة ، أثناء مرورها حول هذه الدلتا ، عا يؤدى إلى ضرورة زيادة التشويه في الشكل الجيبي ، لمنحنى الفيض المغناطيسي ، في هذه الحالة ، عن الحالة السابقة .

حــ عندما تكون المحولات موصلة نجمـة/نجمـة ، بدون خط تعــادل:

تتعادل توافقيات الضغط الثالثة ، لتوافقها مرحليا معا ، بالنسبة لكل مرحلتين ، فلانظهر فى الضغوط الخطية ، كما يتعذر بذلك مرور تيار التوافقية الثالثة ، فتتعذر عملية التعويض ، السابق شرحها ، التي تعمل على الاحتفاظ بمنحنى الفيض المغناطيسي أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، لذلك يكون تيار المغطسة ذا شكل جيبى ، بينا يختلف منحنى الفيض المغناطيسي ، في هذه الحالة ، عن الشكل الجيبي، في هذه الحالة ، عن الشكل الجيبي، في مسطحا عند القمة ، ونحصل على منحنى حاد القمة المقوة الدافعة الكهربية، في مبين في شكل (٢ ـــ ٩ أ) ، ويكون هناك توازن إذا بين ضغط الينبوع

د ـ عندما تكون المحولات موصلة نجمة / نجمة ، مع وجود خطى تعادل على الناحيتين: يؤدى وجود خط التعادل ، في كل ناحية ، إلى وجود مسار لمرور تيارات التوافقية الثالثة ، في ا تفاق مرحلي في هذين الخطين ، على الجالة عائلة للحالة أ تماما .

ه ـ عند وجود ملفات ثالثة موصلة دلتا : يمكن في هذه الحالة استخدام أية طريقة من طرق التوصيل السابقة ، مع الاطمئنان بوجود المسار اللازم ، أو جزء منه ، لتيارات التوافقية الثالثة ، والحصول على منحنى للفيض المفناطيدي أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، في أية حالة منها .

بالنسبة للمحول ثلاثى المراحل ، القائم بذاته ، يتوقف الأمر على تكوين القلب الحديدى ، لذلك يجب أن نفرق بين الأنواع الثلاثة المعروفة ، كما يأتى:

أ - في حالة المحول الهيكلي (shell type transformer) : مجد أن

الدوائر المغناطيسية للمراحل الثلاث مستقلة عن بعضها البعض ، كما هو الحال في المحولات مفردة المرحلة ، عند توصيلها لتكوين محول ثلاثى المراحل . لذلك ينصب عليها جميع ماسبق شرجه بالنسبة لهذه المحولات من أ إلى ه .

ب _ في حالة المحول ذى القلب الحديدى (core type transformer) بحد أن توافقيات الفيوض ذات الدرجة الثالثة تكون ذات إتجاه واحد في السيقان الثلاثة ، ما يؤدى إلى أن كلامنها لا يجد مسارا للرجوع في أى من الساقين الآخرين ، فيتخذ مساره في الهواء (أو الزيت) ، أو في أى أجزاء حديدية منه ، مثل جدران الصهريج (Tank) ، الذي يحتوى على المحول وينتج عن ذاك الحد من قيمة هذه الفيوض ، نظرا لزيادة المعاوقة المفناطيسية في مساراتها ، عا ينحو بمنحى الفيض المفناطيسي ، والقوة الدافعة الكهربية ، نحو الشكل الجيي ، في هذه الحالة ، وقد وجد أن مسار الفيوض ذات الدرجة الثالثة في جدران الصهريج يتسبب عنه حدوث مفقودات حديدية في هذه الجدران ، كما أنه يمكن زيادة الحد من قيمة هذه الفيوض في الحلقة على ملاشاتها .

و تتلخص مساوى، وجود توافقيات التيارق المحولات في مفقودات النحاس الزائدة التي تنشأ عنها ، وكذلك مفقودات الحديد التي سبقت الاشارة اليها ، وفي القلب الحديدي نفسه ، كما يحتمل حدوث تداخل مغناطيمي بينها وبين دوائر الانصالات السلكية يؤثر على هذه الدوائر تأثيراً خيرمرغوب فيه . أما مساوى، توافقيات الصغط في المحولات، فهي أنها تتسبب في زيادة الاجهادات الكهربية في المواد العازلة ، كما أنها تحدث تداخيلا كهرواستاتيكيا مع دوائر الاتصالات السلكية ، عما يؤثر على هذه الدوائر تأثيرا سيئا هذا علاوة على أنه قد يحدث السلكية ، عما يؤثر على هذه الدوائر تأثيرا سيئا هذا علاوة على أنه قد يحدث

رئين بالنسبة لتردد هذه الصفوط مع تردد الدائرة، التي تحتوى على معامل الحث الذاتى لملفات المحول، والسعة الخاصة بخط التغذية المتصل به .

ثانيا - المتلاشيات (Transients):

دأبنا في دراساتنا السابقة على الاهتمام بحالات الدوام (Transient condition) كلما دعا فقط، والأشارة إلى حالات النلاثي (Transient condition) كلما دعا الأمر إلى ذلك، عند الانتقال من حالة دوام إلى أخرى، بحيث يظهر تأثير حالة النلاثي المتوسطة في حالة الدوام اللاحقة، كما حدث عند شرح اتزان الآلات النلاثي المتزامنة. والكننا قد نحتاج في بعض الآحوال إلى الاهتمام بحالات النلاثي، التي تسبق عادة حالات الدوام، بسبب ما يمكن أن يحدث في أثنائها، مما قد يعرض بعض الأجهزة الخطر، مثل زيادة التيار بصورة تزيد من خطرسيس نته على بعض الأجزاء في هذه الأجهزة ،أو ارتفاع الضغط بصورة مفاجئة، تشكل خطرا على المواد العازلة، وينصب هذا على حالات النلاثي في المحولات، التي يمكن تقسيمها المواد العازلة، وينصب هذا على حالات النلاثي في المحولات، التي يمكن تقسيمها المواد العازلة، وينصب هذا على حالات النلاثي التيار، وحالات تلاثي

١ - تلاش التيار في المحولات:

(current transients in transformers)


تحدث حالة تلاشى للتيار فى المحول ، تستدعى الاهتمام ، عند توصيل الملف الإبتدائى إلى الينبوع ، بينما يكون الملف الثانوى مفتوحا (open circuited) . ويحتلف مدى الخطورة فى هذه الحالة على موضع الضغط اللحظى (instantaneous فى دورة المضغط الابتدائى (primary voltage cycle) عند توصيل المحول على الينبوع . ويوجد ، على هذا الاساس ، حالتان منظرفتان

(two extreme conditions) ، نبحث کل منہما علی حدة :

تمهد له السبيل اليها .

أسد التوصيل عندما يكون ضفط الينبوع مارا بقيمة النهاية العظمى له:
هذا يعنى أن القوة الدافعة الكهربية يجب أن تتواجد بقيمة النهاية العظمى لها
أيضا ، لمعادلة ضغط الينبوع (باعتبار أننا نهمل هبوط الضغط فى المقاومة وعانعة
التسرب للحول فى هذه الحالة) ، بما يستدعى وجود النهاية العظمى لمعدل تغير
خطوط القوى المغناطيسية فى القلب الحديدى ، فى نفس اللحظة . وبمراجعة
منحنيات ضغط الينبوع ، مع القوة الدافعة الكهربية ، والفيض المغناطيسى فى
القلب الجديدى للمحول ، فى حالة الدوام ، شكل (٣ - ١ أ) نجد أن الآمور
تكون مستتبة ، فى حالة الدوام ، على الأوضاع المطلوب توافرها فى لحظة التوصيل،
عا يجعل الحول يدخل فى حالة الدوام هباشرة ، دون أية حاجة إلى حالة تلاشى،

ب التوصيل عندما يكون ضغط اليشبوع مارا بقيمة الصفر: يجب أن تبدأ القوة الدافعة الكهربية المضادة ، التي تنشأ لمعادلة ضغط الينبوع ، بقيمسة الصفر ، وتزداد قيمتها السالبة ، تبعا لزيادة قيمة ضغط لينيوع الموجب ، حتى يصلا معا إلى قيمة النهاية العظمى ، كا هو مبين فى شكل ($\gamma - \rho$ ب) . وتطهيقا لقانون التأثير الكهرومغناطيسى ((-10^{-8}) عندسة القانون التأثير الكهرومغناطيسى ((-10^{-8}) عند القيض المغناطيسى فى القلب الآلات الكهربية صفحة (-10^{-8}) يجب أن يبدأ الفيض المغناطيسى فى القلب الحديدى للحول ، فى هذه الحالة ، بحيث يكون $\frac{d\phi}{dt}$ يساوى صفرا ، و $\frac{d\phi}{dt}$ من تزداد قيمة $\frac{d\phi}{dt}$ حتى تصل إلى أقصى قيمة الحداء و المعادي صفرا ، م تزداد قيمة $\frac{d\phi}{dt}$ حتى تصل إلى أقصى قيمة الحداء



شکل (۳–۹)

عندما يصل الضفط والفوة الدافعة الكهربية إلى قيمة النهاية العظمى لها ، بعد ربع دورة . وفي ربع دورة التالى تقل قيمة $\frac{dφ}{dt}$ ، مع استطرادالزيادة في قيمة φ، حتى يصل الضغط والقوة الدافعة الكهربية إلى قيمة الله فرمرة أخرى ؟ حيث تكون

 ϕ قد وصلت إلى أقصى قيمة لها ، و $\frac{d\phi}{dt}$ قد وصلت إلى قيمة الصفر مرة أخرى . وبتتبع سير الأحداث ، على هذا النحو ، في شكل (٣– ٩ب) ، تجمد أن قيمة الفيض المفناطيسي ، في الفلب الحديدي للمحول ، تصل إلى ضعف قيمة النهاية العظمي لها في حالة الدرام " ، التي حصلنا عليها في شكل (٣ ــ ٩ أ) ، وذلك بعد نصف دورة من بداية حالة التلاشي ، التي تصاحب التوصيـل إلى الينبوع . ونظرًا لحالة التشبع الهائلة ، التي يصل اليها القلب الحديدي ، عند هـذه القيمــة الكبيرة جدا للفيض المغناطيسي، فانه بينها يكون تيار للتمغطس، في الآحوال المادية للحول ، حوالى من % 5 إلى % 10 من تيار الحل الـكامل ، قد تصــل قيمة نيار المتمغطس ، في هذه الحالة ، إلى عدة مرات من قيمة نيار الحل الكامل . وعلى العموم تعمل مقاومة الملفات ، وعائعة التسرب لهـا ، بما تسبيـه من هيوط كبير في الضغط ، مــع مرور التيــارات الكبــيرة ، وكذلك مفقودات النحــاس ومفقودات الحديد ، المصاحبة لهذه الظواهركاما ، على الحد من قيمـــة الفيض المقناطيسي، فلا يصل إلى ضعف القيمة بالضبط، بل أقل من ذلك ، والحد من قيمة نيار التلاشي ، الذي يمر عند توصيل المحول إلى الينبوع . كذلك لا يجب أن تتوقع دائمًا أسوأ الاحتمالات، إذ يندر، في الغالب، أن يكون توصيل المحول إلى الينبوع في اللحظة التي يمر بها الصَّغط بقيمة الصَّفر بالصَّبط ، و أيما الاحتمال الأكر أن تقع قيمة الصغط بين الصفر والنهاية العظمى، مما يحملنا تحصـل عـلى قيمة عتملة لنيار التلاشي ، رغا عن كبرها . وعلى العموم يحب على المصمم أن يعد نفسه لجميع الاحتمالات. وإن أسوأ ما في الأمر ، في الواقع ، أن يكون في القاب الحديدي للحول كمية من المفناطيسية المتبقاه ، التي تعطى فيضامفناطيسيا


فى نفس إتجاه الفيض المفناطيسى الناشىء فى فترة التلاشى. هذا ويمكن تدبير الوقاية من تيارات النلاشي الخطرة ، التي يمكن أن تصاحب توصيل المحول إلى الينبوع ، بوضع متمم التيار الزائد (over_current relay) فى الدائرة ، وهو يعمل على منع توصيل المحول ، عند مرور أى تيار يزيد عن الحد المأمون .

٢ - الضفوف العارمة في المحولات :


(Surge voltages in transformers):

تنعرض المحولات ، الموصلة على أطراف خطوط النقل الكهربية ، لموجات من الصغوط العارمة ، التى تنشأ في هذه الخطوط ، ثم تنتقل بسرعة الصوء إلى أطرافها ، حيث تنتشر على ملفات الصغط العالى للمحول ، متسببة في وجود حالة تلاشى ، يتغير في أثنائها توزيع الصغط على هذه الملفات ، بمعدلات قد ينجم عن علوها آثار وخيمة العواقب بالنسبة للمحول . وقد تنشأ موجات الصغط العارمة هذه في الخطوط الكهربية عند قفل مفاتيح التزامن ، أو بسبب الاخطاء (faulta) التي تحدث فيها ، أو بفعل الظروف الجوية ، مثل تفريغ السبرق الكهربائي . ويتركز خطر هذه الموجات في أنها تمتلك عادة واجهة شديدة الانحسدار ويتركز خطر هذه الموجات في أنها تمتلك عادة واجهة شديدة الانحسدار (steep wave front) ، قد يبلغ معدل تغير الصغط فيها عدة مثات من المرات مثل معدل الصغط العادى ، كا يتضح من منحنى احدى هذه الموجات ، المبين في شكل (يسم ال المدت الموجات ، المبين في شكل (يسم ال المدت الموجات) .

يكون توزيع صفط مثل هذه الموجات العارمة على ملفات المحول ، على حسب السعة بين كل منها والأرض ، والسعة بين بعضها البعض ، شكل (٤ ــ ٩ب)، وليس على حسب المقاومة أو الممانعة الحثية ، وذلك نتيجة لمعدل تغيرها الكبير، الذي يجدل تمانعة المكثف صغيرة جدا بالنسبة للقاومة أو الممانعة الحثية . هذا



عکل (٤ -- ٩)



شكل (٠٠٠٠)


كا أن توزيع الضغط لايكون متساويا على الملفات، لنفس السبب، فيكون نصيب الملفات الطرفيـة (end coils) كبيرا، بينما يتضاءل الضغط عـلى باقى الملفات، كما هو واضح من منحنى توزيع الضغط على الملفات، المبين فى شكل (٤ـــ٩ب) وقد يتسبب وجود الضغط العالى، بدرجة غيرطبيعية، على الملفات

الطرفية ، في أثناء فترة التلاشي ، التي تصاحب قدوم موجة الصغط المارمة ، حتى يتم تخميدها ، في انهيار عازل هذه الملفات ، ونشوء دائرة قصر . ويمكن تدبير الوقاية من اخطار موجات الضغط العارمة بتقوية عزل الملفات الطرفية (حوالى % 5 من الملفات) ، بحيث يمكن أن تتحمل هذه الصغوط غير المسادية ، شم باستخدام وسائل الوقاية ، التي تعمل على امتصاص الطاقة الموجودة في الموجة المعارمة ، وتخميدها ، مع العمل على تسربها إلى الأرض . كذلك يمكن مساواة التوزيع في الضغط (تدريج الضغط) على الملفات ، على طول ملف الضغط المعالى ، التوزيع في الضغط (تدريج الضغط) على الملفات ، على طول ملف الضغط العالى ، في محولات القلب، التي تستخدم فيها علمات اصطوائية ، باستخدام درح معدنى ، في محولات القلب، التي تستخدم فيها علمات اصطوائية ، باستخدام درح معدنى ، هو مبين في شكل (هـ هـ ه) .

لثا: القوى المكانيكية الوثرة عل اللفات:

(Mechanical forces acting on coils) :


سبق أن بينا أنه عند تحميل المحول يكون تيار الحمل في الملف الثانوي ، ومركبة التيار ، التي تسرى بسببها في الملف الإبتدائي ، في اتجاهين متضادين ، عا يؤدي إلى اعطاء قو تين دافعتين مغناطيسيتين متعادلتين ، من الملفين ، وذلك بالنسبة للحين المغناطيسي في القلب الحديدي . أما بالنسبة للحين الموجود بين الملفين ، وهو ما يكون الجزء الرئيسي في مساوات تسرب الفيض المعناطيسيا وهو ما يكون الجزء الرئيسي في مساوات تسرب الفيض تعطيان فيضا مغناطيسيا في نقص الإنجاء ، وهذا هو الفيض المتسرب ، الذي يتسلسل (likns) جزء منه مع أحد الملفين فقط ، ويتسلسل الجزء الآخر مع الملف الآخر ، فقط ، أيضا شكل (٢ ــ ٩ أ) . ويكون نقيجة هذا التسلسل الجزئ للفيض ، مع أحد الملفين




. شکل (۹ – ۹)

فقط، ظهور بما نعة التسرب لهذا الملف، كما سنشرح بالتفصيل فيما بعد، وعلاوة على ذلك ينتج عن وجود القوئين المغناطيسية بن المتضادتين، للملفين الابتدائى والثانوى، قوى ميكانيكية تؤثر عليهما، وقد تتسبب فى تمزيقهما، عندما يزداد التيار بصورة كبيرة، فى حالة وجود دائرة قصر على المحول، إذا كان ضخما.

تتوقف إتجاهات القوى، المؤثرة على الملفات، على اتجاهات التيارات فى أجزائها المختلفة . ويمكن ، بنساء عدلى ذلك ، التيسيز بين حالتين أساسيتين ، وهما عندما يكون ملف الضفط العالى والمنخفض متساويين فى الطول ، وهى حالة التاثل (symmetry) بينهما ، وعندما يكون الملفان غير متساويين فى الطول ، وهي





(9-7) JEm

ما له عدم الماثل (dissymmetry) بينهما .


۱ -- حالة النما ال : و نجم فيها نوعين من القوى التي تؤثر على الملفات ،
 دهى :

أ ــ توجد بين مو صلات الضغط العالى ومو صلات الضغط المنحفض ، التي تقع في نفس المستوى الآفق قرى تنافر بسبب اختلاف اتجاه النيار فيها (شكل

(٨سـ٢) كتاب هندسة الآلات الكهربية). ويمكن حساب قوى التنسافر هدف على أساس المعادلاف التي استخدمناها لحكاب قيمة القوة بين موصلين يحملان تيارين مختلق الإتجاه (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٩ - ٥٨). هذا و تؤثر قوى التنافر على الملف الذاخلي ضاغطة عليه في انجاه القلب الحديدي، بينها تؤثر على الملف الخارجي ضاغطة عليه ناحية الحارج، محاولة تكبير قطره، كما يتبين من شكل (٦ - ٩٠). ويكون الشكل الدائري للملفات هو أصلح تكوين لاحتال مثل هذه الاجهادات، ينشأ كذلك عن قوَّى التنافر بين كل موصل في أحدالملفين وجميع الموصلات في الملف الآخر قوة تنافر محصلة تعطى مركبتها الآفقية نفس التأثير المذكور، بينها تعمل المركهة الرأسية على إطالة الملفات، شكل (٧ - ٩١). هذا وتزداد قيمة المركبة الآولى، وتقل قيمة الثانية في اتجاه منتصف للاف.

ب ـ توجد بين موصلات كل من ملني الضغط العالى والضغط للمنخفض قوى تجاذب بسبب اتفاق إتجاه التيار فيها (شكل (٧-٢) كتاب هندســة الآلات الكهربية). وتعمل قوى التجاذب هذه على كبس الملف في محاولة لتقصيره وسحقه شكل (٦-٩-٥)، ويمكن الملفات احتمال مثل هذه القوى في حالة حدوث داثرة قصر.

المحالة عدم القائل : يختلف تأثير القوى، في هذه الحالة، على حسب نوع عدم التماثل الموجود، حيث يمكن التمييز بين أربع حالات على النحو التالى:
 ا حدما يكون الملفان متساويين في الطول، ولكن اختلف وضع أحدهما بالنسبة للآخر، كا هو مبين في شكل (٧-٩٠). توجد بين موصلات الضفط المنخفض قوى تنافر تكون ماثلة، بسبب عدم تماثل وضع الملفين.



شکل (۸ - ۹)

ويمكن في هذه الحالة تحليل هذه القوى إلى مركبتين ، احداهما تقوم بنفس دور قوى التنافر ، السابق ذكرها ، بينما تحاول الثانية أن تعمل على تحسريك الملفين في اتجاهين متضادين ، بما يزيد في عدم تماثل وضعها ، كا هدو واضح في شكل (٧ – ٩ ب) ، وتنتقل هذه القوى المحورية إلى الدعامات الطرفية التي إعدت لتحملها .

ب ـ عندما يختلف طولا الملفين ويتماثل وضعها من ناحيـة ، ويختلف من الناحية الثانيـة ، كا هو مبين في شكل (٨ ـ ٩ أ) ، توجد في هـذه الحالة قوى ضاغطة على الدعامات الطرفية تتوقف قيمتها على مقدار الفرق بين طولى الملفين .


حسس عندما یختاف طولا الملفین ، و پتاثل و ضع احدهما بالنسبة للآخر ،
 تکون القوی المؤثرة ، کما هو مبین فی شکل (۸ ـــ ۹ ب) .


د – عندما ينتسم أحد الملفين إلى قسمين يتماثل وضعها بالنسبة للبلف الآخر

تكون إتجاهات القوى المؤثرة ، كما هو مبين في شكل (٨ →٩ →) .

Protection of the transformers : رابعا عماية الحولات

توجد عدة وسائل لحاية المحولات ، تختلف على حسب الاخطاء التي تتوقع حدوثها ، لسبب أو لآخر . والواقع أن دراسة هذه الوسائل تدخل في نطاق علم محطات القوى الكهربية ، ولكن جرت العادة على أن تشمل دراسة المحول على وصف تكوين وطريقة عمل جهاز واحدمن أجهزة حمايته ، وهو متمم بوخهولتن (Buchholz Relay) ، وذلك باعتباره جزءا من أجزاء المحول نفسه . يبين شكل (٩ — ٩ أ) موضع متمم بوخهواتز ، الذي يقع بين صهر يج المحول الممتلى ، والوعاء المختزن للزيت (transformer oil tank) ، والوعاء المختزن للزيت (oil conservator)





شکل (۹ - ۹ ب)

الذى يحتفظ فيه بسطح الزيت عند حد معين ، بعد امتلاء الصهريج والمتمم امتلاء تاما بالزيت ، وذلك فى ظروف التشغيل المعتادة . يبين شكل (٩–٩ب) تكوين متمم بوخهولتز ، وطريقة عمله لحماية المحول من ازدياد طارى و فدرجة الحرارة ، أو حدوث إدائرة قصر . يتضح من الشكل أن وعاء المتمم، الممتلى .

عادة بالزيت، يحتوى على عوامتين 1,2 تستند كل منهما إلى مسند (support) يمنها من الحركة . ويوجد على العوامة الأولى طرف النلامس ، ، القريب من طرف التلامس المناظر له في دائرة التيار المستمر ون ، بينما يوجد على العوامة الثانية طرف التلامس وي ، وهو قريب من طرف التلامس المناظر له في دائرة التيار المستمر و c . إذا حدث خطأ طفيف في المحول ، كأن يزداد الحمل عن الحد المقرر في فترة محدودة ، مما يؤدى إلى زيادة درجة الحرارة ، تنشأ فقاعات غازية في الزيت، وتتصاعد فيه في إنجاه سطحه في الوعاء الخيَّرَن . وفي خــلال صعود الفقاعات الغازية هذه، وعبورها وعاء متمم بوخبو لتز، فانها تنحبس في الجرر العلوى منه ، المشار اليه بالحرف a في الرسم ، ضاغطة على سطح الزيت ، الذي ينحسر في هذا الجزء ، لكي يترك مكانا لحلول الفقاعات ، بما يؤدي إلى ارتفاع سطح الزيت في الوعاء الخيرن ، وهبوط العوامة 1 ، مع هبوط سطح الزيت في الجزء a من المتمم . بذلك يحدث التلامس بين و ، و ، و يدق جرس النابيه ، معلنا وجود خطأ طنيف ، يجب البحث عنه ، ومحاولة منعه من الاستفحال. فاذًا اشتدت وطأة الخطأ ، يزداد تبعا لذلك معدل تولد الفقاعات الغازية ، فتزداد كمية الغاز الذي ينحبس في الجــز. a . ويؤدى ذلك كله إلى قلقــلة العوامة 2 من مكانها ، وحدوث التلامس بين c'2,c2 ، فتتمم الدائرة التي تؤثر على قاطع الدائرة، وتعمل على فصل المحول آليا عن الينبوع . هذا ويمكن معرفة درجة خطورة الخطأ، وسببه، ومدى استعرارة، بمراقبة لون الفقاعات الغازية المتصاعدة ، ومعدل نشوتها، من خلال نافذة صغيرة في وعاء المتمم . فاذا كان لون الغاز يميل إلى البياض ، فان هذا يعنني حدوث تلف في الورق العازل ، أما إذا كان يميل إلى الاصفران ، فان النَّاف يكون في الخشب عادة . ويشير لون الفقاعات الرَّمادي أو الأسود إلى حدوث تحلل في الزيت نفسه .

خاصما - اختيار الحولات : (Transformer testing


إن الآغراض التي يلزم من أجلها اجراء الإختبارات على المحولات متعددة ومختلفة ، فتجرى اختبارات روتينية (routine tests)على المحول قبل خروجه من المصنع ، كما تجحرى عليه اختبارات معينة عند شرائه ، تمهيداً لقبوله أو رفضه (acceptance tests) . وقد يحتاج الآمر في بعض الاحيان إلى إجراء اختبار معين ، لتحديد خاصية معينة في المحول ، تتعلق بمنهاج تصميمه أو طريقة أدائه . وعلى العموم فاننا نستطيع تحديد عدد معين من الاختبارات ، ذات مواصفات معينة ، يمكن أن تخدم بعض هذه الآغراض ، أو كلها ، وتكون أساسا لانواع الاختبارات المختلفة ، وذلك على النحو التالى :

١ - اختبارات الدارة الفنوحة ودا لرة القصر:

وقد سبق شرحها ، بالتفصيل ، وبيان النتائج المستفادة منها بالتفصيل .

٢ - تجديد الراحل:

في المحولات متعددة المراحل تتم تسمية أطراف المراحل المختلفة ، عسلى



شکل (۱۰ -- ۹)

حسب اوع التوصيل ، بخيث يمكن تحديد الملفين الإبتدائى والثانوى لكل مرحلة بسهولة . قرى في شكل (1-A) ص ، 9 ، مثلا ، أن الملفين الابتدائى والثانوى السهولة . قرى في شكل (1-A) ص ، 9 ، مثلا ، أن الملفين الابتدائى والثانوى للراحل الثلاث ، في حالة التوصيل نجمة ، هما على الترتيب $(N_2 U_2 - N_1 U_1) - (N_2 V_2 - N_1 V_1)$ و $(N_2 V_2 - N_1 V_1)$ ، بينما يكرونا في حالة التوصيل دلت المرحلي $(N_2 V_2 - V_1 V_1)$ و $(N_2 V_2 - V_1 V_1)$ و مناسب ، بحيث المنافوية إلى فو ابتر ، ثم يوصل الكامل ، إلى طرق الملف الذي يظن أنه الملف الابتدائى المناظر . يمر والتياد و يقطع عدة مرات ، بقفل و فتح مفتاح الداثرة ، فاذا تحرك مؤشسر الفولتي ، في أثناء دلك ، نكون قد عثر نا على الملف المفشود ، و إلا وجبت مجر بة ملف آخر ، حتى نعش عليه .

٣ -- قحديد قطبية الملفات:


تنص المواصفات القياسية المتداولة (Standard specifications) على النحو السابق ، بحيث يكون إنجساه أن يتم ترقيم الملفين الابتدائى والثانوى ، على النحو السابق ، بحيث يكون إنجساه القوة الدافعة الكهربية فيها ، فى نفس الانجاه ، إذا بدأنا من ظرفين متناظرين فى القسمية ، كا يتضح من شكل (١٠ – ٩ أ) حيث يكون إنجساه E_1 من E_2 من E_3 من العرف الطرف E_3 من العرف المنبوع ، يكون الطرف E_3 موجبا ، والطرف والطرف E_3 سالبا ، من ناحية المينبوع ، يكون الطرف E_3 موجبة والسالبة E_3 سالبا ، ناحية الحمل ، وعلى هذا الأساس وضعت الإشارات الموجبة والسالبة

فى شكل (ه – ٨) مثلا. هذا، ويمكن التأكد من صحـة ترقيم الملفين، على هـذا النحو، بشرصيل الملفين عـلى التوالى، كما هو مبـين فى شكل (١٠٥ ــ ٩٠٠)، إلى ينبوع التيار المتردد المعتاد، حيث يجبأن يكون الضغط على طرفى للافعالا بتدائى V_1 أصفر من ضغط المينبوع V، فى هذه الحالة.


؛ - اختبار التوصيل المتضاد (Back to back test) :

إن الأصل فى فكرة اجراء الاختبار المتضاد ، كا صبق شرحه فى آلات النيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية ض ٤٤٧) ، هو اختبار الآلة ، وهى فى ظروف الحل الكامل ، مع تكبد نفقات مفقوداتها فقط . ويجب أن يكون لدينا، فى هذه الحالة ، آلتان متاثلة أن ، حتى يمكن توصيلها بالقضاد على الينبوع ، كما هو مبين فى شكل (١١ – ٩) ، بالنسبة لمحولين مفردى المرحلة ، وفى شكل (١٢ – ٩) ، بالنسبة لمحولين المرحلة ،

ويلاحظ أنه ، بناء على ماجاء في البند السابق، لايمر أي تيارق الداثرة المكونة



شکل (۱۱ - ۹)



شکل (۱۲ – ۹)


من الملفين الثانويين ، اللذين يولدان قيمتين متساويتين للقوة الدافعية الكهربية ، ويكو نان موصلين بالتضاد ، في هذه الحالة . و يجب المتأكد من صحة التوصيل ، على هذا النحو ، بقياس الصغط \mathbf{v} ، على طرفي المفتاح \mathbf{v} ، قبل قفله ، الذي يجب أن يساوى صفرا ، في هذه الحالة . ومن البديهي أن قراءة الواتخير \mathbf{v} تعطى بحوع المفقودات الحديدية في المحولين حيشة ، أي ضعف مفقودات الحديد في أحدهما ، بينها تكون قراءة \mathbf{v} صفرا . يستخدم محول الاضافة \mathbf{T} لنرير تيسار الحل الكامل في المحولين ، وذلك بضبط قيمة ضغط الينبوع الاضافى ، الذي يغذى هذا المحول . وتكون هذه القيمة مساوية لمجموع هبوط الصفط في المحولين معا ، عند الحل الكامل ، وهبوط الصغط في محول الاضافة ، عندالتيار المار فيه . ويقرأ الواتخير \mathbf{v} ، في هذه الحالة ، قيمة مفقودات مربع التيار (Real Section من بع التيار ، ولاعلاقة المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين . هذا ، ونظرا لأن مهمة المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين ، ومفقودات مربع التيار ، ولاعلاقة عول الإضافة تنعلق بالتيار المار في المحولين ، ومفقودات مربع التيار ، ولاعلاقة المفتودات الحديد في المحولين ، فليس من المضروري أن يكون تردد الينبوع الاضافى ، الذي يغذي مولد الإضافة بالتيار المار في المحولين المتحولين المحولين المحولين بالتصاد .

يمكن الاستعاضة عن محول الاضافة ، لتمرير تيار الحمل الكامل فى الحواين ، بالعمل على انتفاء التوازن بين القوتين الدافعتين الكهر بيتين المتضادتين ، في الملفين الثانويين للحولين ، الموصلين بالتضاد ، بالقدر الذى يسمح بمرور هذا التيسار فيها . ويكون ذلك بتغيير عدد اللفات ، في الملف الثانوي لاحدالمحولين ، وليكن فيها . ويكون ذلك بتغيير عدد اللفات ، في الملف الثانوي لاحدالمحولين ، وليكن مثلا ، باستخدام نقط التقسيم المتاحة على هذا الملف ،

م - اختبار التيار الداكري في الحولات الوصلة دلتا / دلتا :

(Circulating current test in delta/delta connected transformers)

يمتمد هذا الاختبار على أسامن فتح الدلتا في الملف الثانوى للحسول، وتوصيل ضغط مناسب، من ينبوع تيار متردد اضافى، يعمل على تمرير تيار الحل المكامل في المجول، دون أن يوجد الحل، الذي يستملك القدرة المصاحبة لمرور هذا الثيار. يبين شكل (١٠٠-٩) طريقية التوصيل في هذه الحالة، وكما حدث في حالة اختبار التوصيل المتضاد، فإن المحول المختبر يأخذ مفقودات



شكل (۲۰ - ۲)

الحديد من الينبوع الرئيس ثلاثى المراحل ، بينا يأخذ مفقودات النحاس من

الينبوع الاضافى، مفرد المرحلة، الذى لايحتاج أن يكون تردده مساويا لمقن تردد المحول، على هذا الاساس. والميزة الكبرى لهذا الاختبار أننا لانحتاج فيه إلى محول آخر، ماثل للمحول المراد اختباره، ولكن عيبه أن يقتصسر اجراؤه على المحولات الموصلة دلتا/دلتا فقط.

ه ثال (۱):

- Two identical, 3 phase, 50 c/s, transformers; each rated 30 KVA, 6000/525 V, star/star, were subjected to a back to back test. With the secondary winding of one transformer being tapped at 94 % of its total turns, a current of 27 amps was made to circulate in each secondary phase. The power input measured by two wattmeters was 1250 W. If the iron losses per transformer were 315 W, find:
- (a) the percentage impedance, reactance, and resistance drops for each transformer.
- (b) the efficiency and percentage regulation for full load, 0.8 power factor lagging.

نحسب أولا تيارى الحمل الكامل I2, I1 في الملفين الابتدائي والثانوي ، لكل محول :

$$I_1 = \frac{30 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6000} = 2.88A$$
 , $I_2 = \frac{30000}{\sqrt{3} \times 525} = 33 A$

حيث أن الماف الثانوى لأحدالمحو لين يحتوى على % 94 فقط من اللفات، فان هذا يعنى زيادة في قيمة القوة الدافعة الكهربية الآخر بمقدار % 6 . أي أن % 6

من قيمة الصفط عملت على تمرير تيسار قيمته 27 أمبير في مصاوقتي المحولين، وهما في الوضع المذكور. فاذا اعتبرنا أن خروج % 6 من ملفات أحدالمحولين، من الدائرة المذكونة من ملفات المحولين على التوالي معا، وهما متصلان بالتصاد، يخفض قيمة المعاوقة لهذا المحول بنفس هذه النسبة، فان هذا يعني أن % 6 من قيمة الصغط المقنن للمحول أدت إلى تمرير تيار مقداره 27 أمبير في % 194 من معاوقة المحول الواحد : لذلك نجد أن تيار الحمل الكامل يمر في معاوقة المحول الواحد ، عند عمل دائرة قصر عليه ، بنسبة مئوية من الضغط المقنن مقدارها :

$$I_2 Z_{2eq}^0/_0 = \frac{6}{1.94} \times \frac{33}{27} = 3.77$$

وهدف هي قيمة هبوط الضفط النسبي في المماوقة percentage) (impedance drop ثم باعتبار أن كلا من مقاومة وعائمة التسرب المحول ذي نقط التقسيم قد انخفضت بمقدار % 6 ، فإن مفقو دات النحاص تنخفض في هذا المحول بنفس النسبة . وبذلك نجد أن الـ 1550 وات عبارة عن ضفف مفقودات المحول الحديد في الحول الواحد ، مضافا اليها 1.94 من قيمة مفقودات النحاس المحول الواحد أيضا ، عند من ورالتيار 27 أميع فهه .

1.94
$$P_{cu} = (1250 - 630) \times (\frac{33}{27})^2$$

$$P_{cu} = \frac{620 \times 1.5}{1.94} = 480 \text{ W}$$

$$I_2 R_{2eq}^0 /_0 = \frac{100 I_2 R_{2eq}}{V'_1} = \frac{3I^2 R_{2eq} \times 100}{3I_2 V'_1}$$

$$= \frac{P_{cu} \times 10^2}{RVA \times 10^3}$$

وبذلك يمكننا أن محصل على قيمة هبوط الضغط النسبى فى المقاومة $I_2R_{2eq}^{0/0}$ من المسلمات المعطاة والمحسوبة ، حيث :

$$I_2 R_{2eq}^{0}/_0 = \frac{480 \times 10^2}{30 \times 10^3} = 1.6$$

و percentage ونحصل على قيمة هبوط الضغط النسبى في عانمة التسرب $I_{\rm g} = X_{\rm geq}$) reactance drop)

$$I_2 X_{2eq} \, {}^0/_0 = \sqrt{(I_2 Z_{2eq} \, {}^0/_0)^2 - (I_2 R_{2eq} \, {}^0/_0)^2}$$

= $\sqrt{(3.77)^2 - (1.6)^2} = 3.42$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{cu} + P_{Fe}} = \frac{30 \times 1000 \times 0.8}{30 \times 1000 \times 0.8 + 480 + 315}$$
$$= \frac{24000}{24795} = 0.967 = 96.7 \%$$

ε %
$$\underline{\underline{}}$$
 I₂ R_{2eq} $\frac{0}{0}$ cos ϕ + I₂ X_{2eq} $\frac{0}{0}$ sin ϕ
 $\underline{\underline{}}$ 1.6 × 0.8 + 3.42 × 0.6 = 3.33

وهذه هي قيمة معامل التنظيم المنوى (percentage regulation)

مسالة على الباب التاسم

What useful purposes does the back to back test serve in practice. Cive a connection diagram for two transformers in a back to back test including necessary measuring instruments and apparatus. What precautions should be taken in such a test?

In a back to back test on two similar, star/star, 3-phase,

380/220 volt, 40 KVA transformers the two primaries are fed from a 3—phase, 380 volt supply while the secondaries are connected in series opposition. A current of 80 amp. is made to circulate in the secondaries, by tapping one secondary winding at 93 % of its number of turns. The sum of the readings of the two wattmeters connected to measure the power input is 1345 watts. If the iron loss of each transformer is 400 watts, calculate for full load of 40 KVA at 0.8 power factor:

- (a) the efficiency.
- (b) the percentage impedance, reactance and resistance drops.

الباب العايش، تصميم المحولات

(Design of Transformers)

الأبعاد أأر ليسمية للمحول ا

يتبع تصميم المحولات منهاجا مماثلا لذلك الذي اتبعناه في تصميم آلات التيار المستمر والآلات المتزامنة، من حيث ارتباط الآبعادالرئيسية، أو الآبعاد الموجهة، المحول، بالحل النوعي المغناطيسي والحل النوعي الكبربائي، وهما اللذان يحددان مقادير الاجهادات، التي تتعرض لها المواد الداخلة في تكوين المحول، بسبب ارتفاع درجة حرارتها، الناشيء عن المفقودات، كما سبق شرحة. ويكون الحل النوعي المفناطيسي عبارة عن كثافة الفيض المفناطيسي في القلب الحديدي المحول، الذي يتحدد على أساسه مساحة الحديد في مقطع هذا القاب، وهي أول الآبعاد الرئيسية المطلوبة. أما الحل النوعي الكبربائي، فهوعبارة عن مقدار الآمبير الهات (أو الآمبيرموصلات) لكل سنتيمتر من طول الساق، الذي توضع عليه اللهات، ويحدد طولى الساق، لكل سنتيمتر من طولى الساق، الذي توضع عليه اللقات، ويحدد طولى الساق، الذي توضع عليه اللقات، ويحدد طولى الساق، الذي توضع عليه اللقات، ويحدد طولى الساق، الذي توضع عليه المفات، ويحدد طولى الساق، النافذة، وتكون بذلك قد حصانا على الآبماد الرئيسية بحيث يمكن تحديد عرض النافذة، وتكون بذلك قد حصانا على الآبماد الرئيسية المحول، وهي مساحة القلب الحديدي، وبعدا النافذة.

يتوقف مدى النوفيق فى اختيار القيم المناسبة ، لكل من الحمل الغوعى الكهربائى

والحمل النوعى المغناطيسى ، للحصول على أحسن وأرخص محول ، على مقدار الحبرة السابقة ، المكتسبة من خلال ممارسة صناعة المحولات ، تماما كما هو الحال بالنسبة لتصميم أى نوع من أنواع الآلات الكهربية الآخرى ، التى سبقت دراستها .

سوف ندرس بعض العوامل ، التي تنا أنر بالحل النوحي المغناطيسي ، أو الحمل النوعي الكبر بائي ، وذلك حتى يمكن استنباط قيم الآبعاد الرئيسية للمحول بدلالة هذه العوامل . كما أننا سوف نجمد ، على هذا الآساس ، أن الحل النوعي الكبر بائي لا يظهر في المعادلات بشكله الذي تم تعريفه ، وإنما من خلال العوامل التي تتاثر به .

١ - مفقودات المحديد:

يتكون حديد المحول (الساق والفك leg and yoke من رقائق، يكون سمكها عادة 0.35 مم أو 0.5 مم، ويفصل بينها طبقة رقيقة من مادة عازلة، لكى لا نتمدى مفقو دات التيار الإعصارية حدا معينا، كاسبق شرحه في مناسبات عديدة. ويتم حساب مفقو دات الحديد في المحول عادة على أساس المفقو دات النوعية لكل كيلوجرام من وزن الرقائق، ألتى نحصل عليها من المصنع المنتج الرقائق. إذ يقوم المصنع باختبار هذه الرقائن، في آخر صراحل انتاجها، وذلك لقحديد قيمة مفقو دات الحديد (التخلف والتيارات الإعصارية معا) لكل كيلو جرام من وزن الرقائق، عندما تكون قيمة النهاية العطمي لكثافة الخطوط المغناطيسية من وزن الرقائق، عندما تكون قيمة النهاية العطمي لكثافة الخطوط المغناطيسية كما يكن حساب المفقو دات النوعية لنفس هذه الرقائق، التي يرمز لها كما يكن حساب المفقو دات النوعية لنفس هذه الرقائق، التي يرمز لها يالرمز جو، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية، في الرمز جو، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية، في الرمز جو، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية، في المناطيسية ، في المناطية المناطيسية ، في المناطية المناطية المناطيسية ، في المناطية المن

القلب المحديدي الذي تصنع منه ، B جاوس ، والنردد R ذبذبة/ثانية ، من الملاقة الآتية :

$$p_{re} = V_{10} \times \left(\frac{B}{10000}\right)^2 \times \left(\frac{f}{50}\right) W/Kg \quad () \leftarrow ()$$

فاذا كان وزن الرقائق المستخدمة فى حديد المحول $G_{\rm Fe}$ كيلو جرام ، وكان $K_{\rm b}$ معامل تجريبى (قيمته حوالى 1.1) ، نستخدمة لكى ناخذفى الحساب الريادة، الناشئة عن تجميع الرقائق ، فى قيمة المفقودات ، تكون المفقودات الحديدية فى المحول $P_{\rm Fe}$ بالوات عبارة عن :

$$\mathbf{P}_{Fe} = \mathbf{p}_{Fe} \times \mathbf{G}_{Fe} \times \mathbf{k}_b$$

$$= V_{10} \times \left(\frac{B}{10000}\right)^2 \times \left(\frac{f}{50}\right) \times G_{Fe} \times K_b \dots \dots (1 - 7)$$

ونظرا لاننا نستخدم نفس قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط المغناطيسية في الساق والفك معا ، لكي نحصل على أقل قيمة بمكنة للمفقودات من هذه الناحية ، فان المعادلة (٢ ـــ ١٠) تستخدم للحصول على مفقودات الحديد الكلية في المحول، باعتبار أن G_{Fe} عبارة عن وزن الرقائق المستخدمة في السيقان والفكوك جميعها .

ح مفقودات النهاس (أو الالومنيوم) ، أي مفقودات مربع التيار :

يستخدم النحاس أو الألومونيوم ، على حسب الظروف ، فى صنع الأسلاك التى تتكون منها ملفات المحول . ويمكن تحديد قيمة للمفقودات النوعيه ، فى هذه الحالة ، يتحدد على أساسها وزن النجاس أو الألومونيوم ، الذى يستخدم فى المحول، فتتم مقارنته بوزن الحديد ، ويكون لذلك أثره المطلوب فى منهاج التصميم . ويكون تحديد قيمة المفقودات النوعية للنجاس أو الالومونيوم يو بدلالة كثافة

التيار في الموصلات، التي تؤثر بطريق غير مباشر على الحمل النوعي الكهربائي للمحول، على النحو التالى: نفرض أن وزن النحاس المستخدم في الملقين الابتدائي والثانوي هو $G_{\rm cu}$ كيلوجرام، و m هو عدد السيقان، و I التيار لكل ساق، والثانوي هو $I_{\rm m}$ كيلوجرام، و $I_{\rm m}$ هو عدد السيقان، و $I_{\rm m}$ التيار لكل ساق، الأمتار، و $I_{\rm m}$ مساحة مقطع الأسلاك في الملفات، حيث تكون زكافة التيار بالأمبير لكل ملليمتر مربع. فاذا كانت درجة المحرارة القصوى، التي تصل اليها الملفات هي 90 درجة مثوية ، فان المقساومة المحرارة القصوى، التي تصل اليها الملفات هي 90 درجة مثوية ، فان المقساومة النوعية المناس عند هذه الدرجة هي 20.022 مرام مرام أوم مرام أوم مرام أمتر، وباعتبار أن الوزن النوعي المنحاس 8.9 مرام جم مرام مرام أون :

$$\mathbf{p}_{cu} = \frac{\mathbf{m} \, \mathbf{I}^2 \times \rho_{cu} \, \frac{l_{m} \, \mathbf{T}}{\mathbf{a}} \, \mathbf{K}_{ad}}{\mathbf{m} \times \mathbf{a} \times l_{m} \times \mathbf{T} \times \gamma_{cu} \times 10^{-8}} = \frac{\mathbf{K}_{ad} \, \rho_{cu} \, \mathbf{j}^2}{\gamma_{cu} \times 10^{-2}} \, \mathbf{W}/\mathbf{Kg}$$

حيث Kad معامل يأخذ في الإعتبار زيادة المفقودات ، تقيجة لعوامل مختلفة لا يمكن حصرها حسابيا ، وتقحدد قيمة هذا المعامل تجريبيا ، بناء على ذلك ، محوالي 1.1 ، فاذا عوضنا ، علاوة على ذلك ، في المعادلة (٣ ـــ ، ١) بالقيم الحاصة بكل من النحاص والآلومونيوم ، نحصل على مفقودات مربع التيار الفوعية ، اكل منها بدلالة كثافة التيار ، على النحو التالى :

 $p_{eu} = 2.7 j^2 \text{ W/Kg}$, $p_{al} = 11.8 \text{ W/Kg} \cdots (1.-1)$

ويلاحظ أثنا اعتمدنا ، في استنباط المعادله (٢٠ ــ ١٠) ، عــلى أن الأمبير لفات متساوية في كل من الملف الإبتدائي والملف الثانوي، وهذا صحيح . كما

أننا اعتبرنا أن كثافة التيار واحدة فيها ، وهو ما يراعى فعلا في تصميم المحولات، لان تساوى كثافة التيار في الملفين يؤدى إلى اعطاء أقل قيمـة عكنة لمفة-ودات مربع التيار فيهما ، وهو ما يمكن اثباته بالحساب بطريقة سهلة .

إذا كانت P هي مفقودات النحاس الكلية في المحول ، فن الواضح أن:

$$P_{cu} = p_{cu} \times G_{eu}$$
 , $P_{al} = p_{al} \times G_{al}$... (1.-0)

٣ -- النسمية بين مفقودات الحديد ومفقودات النحاس :

ويرمز لها عادة بالرمز β ، وهى تختلف على حسب ماذا كان المحول القدرة أو للتوزيع ، كما سبق شرحه فى الباب السابع (ص ٣٦٤ ، ٣٦٥) . وفيما يلى حدود β بالنسبة لنوعى المحولات :

في حالة محولات التوزيع تكون قيمة β من 0.15 إلى 0.5

في حالة محولات القدرة تكون قيمة β من 0.5 إلى 0.9 .

كذلك تتحدد قيمة النسبة α بين وزن الحديد ووزن النحاس تجريبيا ، بناء على ذلك ، كا يأتى :

$$\alpha = \frac{G_{\text{Fe}}}{G_{\text{cu}}} \stackrel{\triangle}{=} 2 - 4$$

ع - معامل المودة والمفقودات النوعية :

سبق أن بينا فى الباب السابح (ص ٣٠٣ ، ٣٦٤) ، أن قيمة معامل الجودة ، عند الحل الكامل ، تتوقف على قيمة النسبة β كما أن تناول هذه الظلمت المحية أحرى يعنى أننا قد تحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة عند الحل الذى تصبح فيه مفقودات النحاس ، لهذا الحل ، مساويه لمفقودات الحديد الثابتة

القيمة تقريبا (المعادلة V-V س V-V) . وقد أوضحنا ، في نفس الوقت ، تأثير ذلك على تحديد قيمة النسبة V ، في كل من نوعي بحولات القدرة وبحولات النوزيع ، على حسب طبيعة تشغيل كل منهما . فاذا تحددت قيمة قدرة المخرج المحول V كياروات (كما يطلبها الزبون) ، وأمكن تحديد قيمة لمعامل الجودة V كياروات (كما يطلبها الزبون) ، وأمكن تحديد قيمة لمعامل الجودة V (تجريبيا على حسب الحبرة السابقة) ، فانه يمكن الربط بينها ، و بين المقودات الكلية للمحول V ، وجميع العوامل السابقة ، على النحو التالى :

$$\begin{split} P_{v} &= \frac{P_{2}}{\eta} (1 - \eta) = P_{cu} + P_{Fe} = P_{cu} (1 + \beta) \\ P_{cu} &= \frac{P_{2}}{\eta} \cdot \frac{1 - \eta}{1 + \beta} , \quad P_{Fe} = \frac{P_{2}}{\eta} \cdot \frac{1 - \eta}{1 + \beta} \cdot \beta \cdots (1 - \gamma) \\ G_{cu} &= \frac{P_{cu}}{p_{cu}} , \quad G_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{p_{Fe}} \cdots (1 - \gamma) \end{split}$$

يمكنناالآن ، بناء على ماسبق كله ، تحديد قيمة للمفقودات النوعية ، p ، وهى عبارة عن قيمة المفقودات الكلية بالوات لكل كيلوجرام من مجموع وزنى النحاس والحديد فى المحول، على النحو الآتى :

$$p_{v} = \frac{P_{cu} + P_{Fe}}{G_{cu} + G_{Fe}} = \frac{P_{cu}(1+\beta)}{G_{cu}(1+\alpha)} = p_{cu} \frac{(1+\beta)}{(1+\alpha)} (1 \cdot - A)$$

كا يمكننا ، من الناحية التجريبية ، وضع الحدود الآتية لقيمة ، p :
في المحولات ثلاثية المراحل تكون قيمة ، p من 6 إلى 10 وات/كجم
في المحولات مفردة المرحلة تكون قيمة ، p من 4 إلى 7 وات/كجم

مساحة مقطع الحديد في القلب أو الساق:

إن تحديد قيمة مناسبة لمساحة مقطع الحديد في القلب أو الساق يتوقف على قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط B في هذا القلب . و يمكن أن يتم ذلك ببساطة على أساس قيمة تجريبية معينة ، للضغط على كل لفة ،B (Voltage per turn) كا رأى :

E = 4.44 f T $\phi \times 10^{-8}$ = 4.44 f T B A_{Fe} $\times 10^{-8}$ V

E_t = $\frac{E}{T}$ = 4.44 f B A_{Fe} volts/turn (\•--\)

ويمكن أن تتحدد القيمة التجريبية لـ B من الجدول الآتى، على حسب نوع المحول ، وقدرة المخرج KVA بالكيلوفولت أمبير ، عند 50 ذبذبة في الثانية :

المحول الهيكلي		المحول ذو القلب		K.V.A.	
ثلاثى المراحل	مفردالرحلة	ثلاثى المراحل	مفردالمرحله	50c/s	
7	11	3.3	5	100	
14	25	7.5	11	500	
20	3 0	10	15	1000	
35	60	25	35	3000	
60	100	50	60	10000	
80	140	70	85	20000	
100	-	85	*	30000	

كذلك يمكن تحديد مساحة مقطع الحديد في القلب أو الساق ، على أساس قيم معينه ، لجميع العوامل المؤثرة ، التي سبق عرضها ، وذلك بعد أن نحصل على المعادلة ، التي تربط بين قيمة هذه المساحة ، و تلك العوامل ، كا يأتي :

KVA = 4.44 f T B $A_{Fe} \times aj \times 10^{-11}$

كيلو فولت أمبير:

$$= C_1 f T B A_{Fe} \times a j \cdots \cdots \cdots (1 - 1 \cdot)$$

كيلو جرام :

$$G_{Fe} = A_{Fe} l_{Fe} \gamma_{Fe} \times 10^{-3}$$

حيث على الحديد في السيقان والفكوك جيمها ، باحتبار أن مساحة مقطع الساق تساوى مساحة مقطع الفك ، وهي A، لكي نحصل على أقل قيمة عكنة لمفقودات الحديد في السيقان والفكوك معا ، كما سهق ذكره .

کیلو جرام :

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\mathrm{cu}} &= \mathbf{2} \, \mathbf{T} \, \mathbf{a} \, l_{\mathrm{m}} \, \gamma_{\mathrm{cu}} \, \times \, 10^{-3} \\ & \frac{\mathbf{G}_{\mathrm{ge}}}{\mathbf{G}_{\mathrm{cu}}} = \frac{\mathbf{P}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{p}_{\mathrm{Fe}}} \, \times \, \frac{\mathbf{p}_{\mathrm{cu}}}{\mathbf{P}_{\mathrm{cu}}} \\ & \frac{\mathbf{G}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{G}_{\mathrm{cu}}} = \beta \, \frac{\mathbf{p}_{\mathrm{cu}}}{\mathbf{p}_{\mathrm{Fe}}} = \frac{\mathbf{A}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{Ta}} \, \times \, \frac{\mathbf{I}_{\mathrm{Fe}} \, \times \, \gamma_{\mathrm{Fe}}}{2 \, l_{\mathrm{m}} \, \times \, \gamma_{\mathrm{cu}}} \end{aligned}$$

يمكننا اعتبار قيمة النسبة بين ٢٫٤ و ٢π ثما بنة لنفس المحول ، فنجد أن المعادلة الشابطة تمطينا العلاقة الآنية :

$$T_a = C_2 \frac{p_{Fe}}{p_{cu}} imes rac{A_{Fe}}{p_2}$$
 (2) گابت معارم C_2

$$\therefore \text{ KVA} = C_1 C_2 \cdot \frac{A^2_{\text{Fe}} f B j \times 10^{-11}}{\beta \cdot \frac{p_{\text{cu}}}{p_{\text{Fe}}}}$$

$$\therefore A_{Fe} = C \sqrt{\frac{KVA \times \beta \times (p_{cu}/p_{Fe}) \times 10^{5}}{f \times B \times j}} (1 - 11)$$

تتحدد قيمة تجريبية للثابت c ، على حسب نوع الحسول ، وطريقة تنفيذ ملفاته ، من الجدول الآتى :

ثلاثى المراحل	مفرد المرحلة	ثوع الحول والملفات
34 — 37	43 — 47	قاب حدیدی ملفات دامریة المقطع
42 — 47	53 — 60	قلب حديدي ملفات مستطيلة المقطع
55 — 61	82 - 92	میکلی

وفى حالة المحـولات ، التي تستخدم فيهـا ملفـات من الآلومونيوم ، تكون قيمة C حوالي % 60 من القيمة المناظرة في الجدول السابق .

يمكن تحديد القيم الق يسمح باستخدامها لكل من B و j ، على حسب نوع الرقائق المستعملة ، وطريقة التبريد ، من الجدولين الآتيين .

B بالجاوس

رقائق محصوصة من السبائك	الرقائق العادية	نوع الحول
11000 - 14000	5500 — 7500	عول توذیع
تصل إلى 15000	10000 — 13000	عول قدرة


j بالأمبير لكل ملليمتر مربع

ملفات الآلومونيوم	ملفات النحاس	نوغ التبريد
1.0 - 1.4	1.3 _ 1.8	ذاتى بالهواء
1.5 — 1.8	2.0 — 3.5	صناعى بالهواء
1.9 - 2.3	2.5 — 4.0	بالمساء

 على اليمين ، نجد أن عرض الدرجة الأولى يكون 0.42d ، وعرض الثانية d 0.7 وعرض الثانية d 0.7 وعرض الثالثة d 0.9 ، بينما تكون نسبة مساحة الحديد الصافى إلى مساحة الدائرة المحيطية حوالي 0.73 ، عندما يكون سمك الرقائق 0.35 هم ، و 0.76 عندما يكون سمك الرقائق 0.35 هم ، أما إذا كان القلب الحديدي على أربع درجات أي أن القلب مكون من أربعة مقاطع ، كما هو مبين في شكل (ع ٧ - ١) على اليمين ، يكون عرض الدرجة الأولى 0.36d ، وعرض الثانية d 0.6 ، وعرض الثالثة مساحة الدائرة المحيطية حوالي 0.76 ، عندما يكون سبة مساحة الدائرة المحيطية حوالي 0.76 ، عندما يكون سمك الرقائق 0.76 مم ، وحوالي و0.70 عندما يكون سمك الرقائق 0.75 مم .

(Window dimensions) : Jiele Iliele I

يجب أن يتحدد هرض النافذة C ، وارتفاعها H ، شكل (١٠ – ١) ، بحيث يمكن أن تستوعب الملفات وملحقاتها . ويمكن أن يتم ذلك باحدى الطريقتين الآتيتين :



شکل (۱۰ – ۱۰)

١ - واستخدام قيمة تجر ببية أعامل فراغ النافدة :

(Window space factor)

يعرف معامل فراغ النافذة لله بأنة عبارة عن النسبة بين مساحة النحاس (أو الآلومونيوم) الصافى الموجود فى النافذة إلى مساحة فراغ النافذة الله و تتوقف قيمة للحالى المحول، الذى يتحدد على أساسه سمك العانى على الموصلات، وقيمة التيار، أو مقنن القدرة، الذى تتحدد على أساسه مساحة مقاطع الموصلات، كما يتضح من الجدول الآتى:

k هند الضغوط المختلفة ا				مقنن القدرة
00 KV	30 KV	10 KV	3 KV	KVA
	0.14	0.20	0.28	100
0.15	0.20	0.27	0.37	800
0.16	0.23	0.31	0.40	2000
0.21	0.28	0.37	0.45	10000

نبدأ فى هذه الحالة بتحديد قيمة معينة له k ، من الجدول السابق ، أو على أساس تجريبى آخر ، وذلك على حسب مقنن قدرة المحول ، وضغطه العمالى . غسب بعد ذلك مساحة مقطع الملف الإبتدائى a_1 ، a_2 ، ومساحة مقطع الملف الإبتدائى a_3 ، ومساحة مقطع الملف الثانوى a_4 ، a_5 ، a_6 ، a_7 ، a_8 ، a_7 ، a_8 ، a_8

$$C \times H = \frac{a_1 T_1 + a_2 T_2}{k_w} \rightarrow k_w \cdots (1.-17)$$

$$C \times H = \frac{2(a_1T_1 + a_2T_2)}{k_w} \rightarrow 1$$
 الحول ثلاثي المراحل \cdots (۱۳)

هذا ، و يمكننا ، من الناحية النجريبية أيضا ، تحديدالنسبة بين H و C بالقيمة من 2 إلى 4 ، مما يجملنا تحصل على كل منها على حـدة .

تكون المراجعة على قيمتى C, H من خلال ترتيب الملفات بملحقاتها (العازل عليها ، وقنوات النبريد ، والفواصل الخشبية ، واسطوانات الميكانيت ... ألح)، والتأكد من كفاية الفراغ المتاح ، على النحو المطلوب ، مجيث يتم فى خلال ذلك تعديل القيمنين ، حتى يفيا بالفرض بالضبط . نجد أن كلا من طول الساق ، وطول الفك ، يتحدد تلقائيا ، بعد ذلك .

بتحديد طول حديد المقان l_c وطول حديد الفكوك l_c :

(Determination of the length of cores and length of yokes)

يساوى طول الحديد فى السيقان $I_{\rm c}$ ، بحيث يساوى كل منهما نصف طول الحديد الكلى $I_{\rm Fe}$ على اساس مساحة مقطع واحدة للسيقان والفكوك معا $A_{\rm Fe}$ ، التى مسق تحديدها ، نجد أن :

$$v_{Fe} = \frac{G_{Fe} \times 10^3}{v_{Fe}} = A_{Fe} \times I_{Fe} = 2 A_{Fe} I_v = 2 A_{Fe} I_c$$

بالرجوع إلى شكل (١٠-١) يمكننا أن نستنتج أنه ، بالنسبة للحول مفرد المرحلة ، يكون .

$$H = \frac{l_c}{2} = \frac{l_{Fe}}{4}$$

$$\frac{l_y}{2} = \left(C + \frac{\pi d}{2} \right) = \frac{l_{Fe}}{4}$$

أما بالنسبة للمحول ثلاثى المراحل، فنجد أن:

$$H = \frac{l_c}{3} = \frac{l_{Fe}}{6}$$

$$\frac{l_y}{2} = (2C + d + \frac{\pi d}{2}) = \frac{l_{Fe}}{4}$$


...
$$C = \frac{l_{Fe}}{8} - 1.3 d \cdots (1 - 17)$$

وعندما نحصل على قيمتي H; C بهذه الطريقة ، يجب المراجعة عليهما ، من

ناحية وقوع قيمة النسبة بينهما بين 2 و 4 كا جاء فى 1 سابقـا، ثم من ناحيــ k وقوع قيمة k فى الحدود التجريبية المعروفة . كذلك يجب أن تستوعب النافذة، فى هذه الحالة ، الملفات على النحو الذى سبق ذكره فى 1 ·


(arrangement of the coils): قرتيب اللقات في النافلة

تكون الملفات دائرية (circular) ، أو مستطيلة (rectangular) ، عملي حسب ما إذا كان القلب الحديدي مدرجا، أو مستطيل المقطع، على الترثيب. كما أن المانيات قد تكون متمركزة (concentric) ، كما هو الحال في الملفات الاسطوانية (cylindrical coils) ، أو متداخلة (sandwiched) ، كما هو الحال في الملفات القرصية (Disc coils) ، التي تستخدم غالبًا في المحولات للهيكلية ، ويمكن معها التحكم بسبولة في الممانعة المكافئة للىلفات. والملفات الاسطوانية قد تكون محورية بسيطة (simple coaxial) ، حيث يكون الملف الابتدائى عبارة عن اسطوانة واحدة ، وكذلك الملف الثانوي ، كما أنها قد تكون محورية مزدوجة (double coaxial) ، حيث يتكون كل ملف من اسطوانتين يتناوب وضعهما على القلب الحديدى ، وحيث يقع ملف ضغط عالى بين ملني ضغط منخفض ، على أن يأتي ملف الصغط المنخفض أولا على القلب ، بسبب دواعي العزال ، وذلك في المحولات ذات القلب الحديدي .هذا ، ويمكن عن طريق تقسيم الملفات على هذا النحو التحكم في المما نعة المكافئة للحول. أما في حالة المحول الهيكلي ، فان سهولة عزل الملفات تقتضي أن يكون وضع مأف الضفط المنخفض من الخارج. هذا ، وتخدم الفراغات التي تترك بين الملفات ، بقصد عزلها عن بعضها البعض ، عند امتلاعًا بالزيت ، أغراض التبريد ، باستخدام



شکل (۲ - ۱۰)


الزيت أيضا ، شكل (٢ – ٠٠) . يتكون ملف الصفط العالى الاسطوائى عادة من عدة أقسام ، يلف كل قسم منها على بكرة من المادة العازلة (بكاليت مثلا) ، ويتكون من عدد محدود من اللفات ، التي لا يتجاوز الصغط عليها 1000 فولت ، شكل (٢ – ٠٠) . وإذا أمكن عمل ملف الصغط العالى من قسم واحد ، فقد يصل الصغط عليه إلى 5000 أو 6000 فولت . وشمن ناجاً إلى تقسيم ملف الصغط العالى عادة ، لكي يسهل تداوله ، حين يصبح من الصعب التعامل مع هذا المعدد الكبير من المفات ، التي تحتوى على كمية كبيرة من النحاص ، على دفعة واحدة . ويراعي أن تكون الملفات صابة مته اسكة بشدة ، حتى لاتتأثر بالقوى الكبيرة ، هند حدوث أن تكون الملفات صابة مته اسكة بشدة ، حتى لاتتأثر بالقوى الكبيرة ، هند حدوث



شکل (۲ -۱۰)

دائرة قصر . كما يفصل بين البكرات ، فى المحولات الكبيرة ، فواصل من المادة العازلة ، لكى يمكن مرور زيت التبريد بينها (غير مبينة فى شكل (٢-١٠))، ما يزيد من فاعلية التبريد .

يبين شكل (٣ – ١٠) مقطما للملفات المبينة فى شكل (٢ – ١٠)، ويبين شكل (٢ – ١٠)، ويبين شكل (١٠ – ١٠) الآنراع المختلفة للملفات .



شكل (٤--١٠)

يفضل باستمرار استخدام المافات الحارونية ، من طبقة أو طبقتين . ويتيمر ذلك عادة بالنسبة لمافات الصفط المنخفض ، التي يتم لفها ، في


معظم الأحيان ، على هذا النحو . أما بالنسبة لملفات الصغط العالى ، فاننا المجأ إلى استخدام هذا النوع من الملفات ، كلما أمكن ذلك .

وزل اللقات: (Insulation of the coils)

تستخدم اسطوانات (جوفاء) من البكاليت المنافظ المنخفض المنفط المنخفض عن القلب الحديد، ثم م عزل ملف الضغط المنخفض عن القلب الحديد، ثم م عزل ملف الضغط المنخفض عن ملف الصغط العالى . وبينما يكون أى من الملفين مر تكزاً على الاسطوانة العاراة كا هو واضح فى شكل (٢ – ١٠) ، فقد يكون الفرض من وجود الاسطوانة العارلة فقط ، فى بعض الاحيان ، عمل الفاصل الملازم لتحديد قنساة التبريد، الني يمر فيها الزيت لتبريد الملفات . ويكون عزل الملفات عن القك ، فوقها وتحتها ، باستخدام حلقات من الهكاليت ، ترص فوق بعضها البعض ، على حسب المسافة الموجودة ، وكذلك باستخدام فو اصل من الخشب . كا تستخدم فو اصل من الحشب أيضا بين اسطوانات المبكاليت العازلة والقلب الحديدى ، أو الملفات ، كا الحشب أيضا بين اسطوانات المبكاليت العازلة والقلب الحديدى ، أو الملفات ، كا الأقل بين السطوانات الضغط العالى وحديد الفك أو أقرب حديد اليها . من أعلى ومن أسفل ، على ضغط هذه الملفات ، كذلك تتوقف على هسذا الصغط كل من المسافة 6 بين السطح الداخلى لملفات الضغط العالى ، والسطح الخارجي لملف الصغط العالى ، فى نفس النافذة ، أو بين السطح الخارجي لملف الصغط العالى ، فى نفس النافذة ، أو بين السطح الخارجي لملف الصغط العالى ،

^{*} لاحظ أننا نركز دائمًا على المحول ذى القلب، لان هذا هو النوع المتداول عندنا . بينها نشير فقط إلى المحول الهيكلي ، لان استخدامه نادر في بلادنا .

وسطح الصهريج القريب منها (على أساس وجــــود الزيت في الفراغات كلهـا)، وسمك اسطـوانة البكاليت على التي ترتكز عليهـا مافات الضغط المنخفض، مافات الضغط المنخفض،



شکل (ه ۱۰۰۰۰)

والصفط العالى . يبين شكل (ه - .) هذه المسافات ، كا يعطى الجدول الآتى: V_1 قيم كل من δ و δ و δ مع القيم القياسية المختلفة اصفط ملف الصفط العالى V_2 حتى 20 كيلو فولت .

بالنسبة الصغوط أقل من 6 كيلو فولت تستخدم القيم المطاة عند 6 KV 6 ، فتستخدم القيم المطاة عند أما بالنسبة الصغوط ، التي تكون أعلى من 20KV ، فتستخدم القيم المطاة عند 20KV لكل من 6 و 6 ، أما 6 فيراعي ، ف هذه الحالة ، أن يكون :

δ/V1	المسافات بالسنتيمتر			
	δο	δ	δ_{f}	V ₁ KV
0.100	0.4	0.6	0.2	6
0.080	0.6	0.8	0.2	10
0.067	0.7	1.0	0.3	15
0.060	0.9	1.2	0.3	20

$$0.06 \quad \frac{\text{cm}}{\text{KV}} \approx \frac{\delta}{2} \leq 0.07 \quad \frac{\text{cm}}{\text{KV}} \quad \dots \dots \quad (1 \cdot - 1 \text{V})$$

أما بالنسبة للسافة δ' فتكون على أساس أن :

$$2 \lesssim \frac{\delta'}{\delta} \lesssim 2.5 \dots (1 - 1A)$$

وبالنسبة للسافة ٥/ يجب أن يكون:

وذلك على أساس عدم وجود أى فواصل من مادة عازلة بين السطحاين ، اللذين يفصل بينها المسافة 8 ، و إلا فانه يمكن تصفير قيمة 6 إلى درجـة أن تصبح مساوية لـ 8 1.5 تقريبا .

ويكون تحديد هذه المسافات جميمها ؟ في حدود الارقام المعطاة ، على أساس صمود المواد العازلة ، وتحملها للجالات الكهربية الناشئة عن العنط العالى . ولكننا قد نحتاج ، في بعض الاحيان ، إلى تعديل قيمة ٦، بعيداً عن هذه الحدود ،

لتغيير قيمة المانمة المكافئة ، لكي نحصل على قيمة معينة لضفط القصر short)


(circuit voltage ، الذي يحدد تيار القصر للحول ، كا سوف يتبين لنا فيما بعد . كذلك قد نحتاح إلى تعديل قيمة 8 ، بغرض تحديد عرض معين لقنساة التبريد ، في أحوال خاصة .


يتم عزل الموصلات التي تتكون منها الملفات ، قبل لفها ، على النحو التالى : يكون العازل الاسامي شريط من الورق سمكة 0.05 مم ، وهو يتحمل حوالى 750 فولت دائمة ، ويفطى الموصل بطبقة رقيقة من الورنيش قبل لفه بالورق . ويستخدم شريط الورق العازل، ويستخدم شريط من القطن الف الموصل ، لكى يحفظ عليه شريط الورق العازل، يكون سمكة 1.0 مم ، ويتكون أقل عزل الموصل من طبقتين من الورق ، وفوقها طبقة من شريط القطن ، للاحتفاظ بالمازل على الموصل ، ويؤدى الخوف من خطر العنفوط العارمة إلى تقوية اللفات الطرفية في الملفات ، حتى لا ينهار العازل عليها ، تحت تأثير الجالات الكهر بية الشديدة ، الناشئة عن هذه الضغط العالى ، قيمة نسبة عدد اللفات الطرقية التي تتم تقويتها ، إلى لفات ملف الضغط العالى ، قيمة نسبة عدد اللفات الطرقية الني تتم تقويتها ، إلى لفات ملف الضغط العالى ، وتنص بعض المواصفات القياسية على أن تكون هذه النسبة حوالى % 3 بالنسبة وتنص بعض المواصفات القياسية على أن تكون هذه النسبة حوالى % 3 بالنسبة للضغوط المتادة (أفل من 100 كيلوفولت) ، وتقل حتى تصل إلى حوالى % 1.75 عند XX 220 هذه الذى يمثل % 1.75 عند XX 200 هذه القات ، على الترتيب .

حساب تيار اللاحول (Calculation of the no load current) حساب تيار اللحول : I_{ou}

لكي نحصل على قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط f B ، في القلب الحديدي ،


يجب أن يعطى الملف الابتدائى الامبير لفات AT ، عندما تكون النهاية العظمة التيار المغطسة فيه $\sqrt{2}$ I_{ou} ، وذلك على أساس أن القيمة الفعالمة لتيار المغطسة هي I_{ou} ، وغطط متجهات المحول شكل (7-4)) من 70 ، وتعمل هذه الأمبير لفات على دفع الفيض المغناطيسي المتبادل ϕ في الدائرة المغناطيسية التي تتكون من حديد القلب والفك ، والثغرات الهوائية عند كل اتصال بينهما ، كا هو واضح في شكل (7-6) ، بالنسبة الممحول مفرد المرحلة ، والمحول كا في ذيادة قيمة للأني المراحل ، ويعمل وجود الثغرات الهوائية ، وتعددها ، على زيادة قيمة





شکل (۱۰-۱)

الأمبير لفات المطلوبة ، وبالتالى زيادة قيمة تيار المغطسة ١٠ عا يؤدى إلى تقليل قيمة معامل القدرة للمحول . وللحد من تأثير هذه الثفرات الهوائية ، على هذا النحو ، يراعى فى تجميع الرقائق فى القلب والفك ، أن تتداخل فيا بينها ، فى الطبقات المتتالية ، بحيث تختلف ، ثبعا لذلك ، أطوال الرقائق ، فى الفك والقاب، فى كل طبقتين متتاليتين أ ، ب ، كما هو مبين فى شكل (٧ - ١٠) بالنسبة اكل من نوعى المحولات ، مفرد المرحلة ، وثلاثى المراحل .





يبين شكل (١٠-٠١) محولا ، من المحولات الكبيرة التي تصنعها شمركة ال معين شكل (١٠-٠١) مو ذلك قبل وضع الفك العلوى، AEG ، وذلك قبل وضع الفك العلوى، الذي يتم وضعه وقيقة برقيقة ، محيث تتداخل وقائق الفك بين الاجزاء الباوزة من وقائن السيقان . يتم وبط وقائق الفك بعد ذلك ، على النحو المبين بالنسبة الفك الاسفل . أما السيقان ، فيكون وبط وقائقها بنفس الطوقة المربوطة بها وقائق الساق الخامس ، إلى أقصى اليسار من الشكل . لاحظ أن مساحة مقطع كل من الساقين الطرفين تساوى نصف مساحة مقطع كل من السيقان الثلاثة الوسطى .

يبين شكل (١٠-٠٠) (من نفس الشيركة AEG) مانى الصغط المنخفض ، والصغط المالى ، الجاهزين ، وذلك قبل وضعهما على القاب الحديدى ، المبين مربوطا ، مع الفك ، وداء الملفين .


يبين شكل (١٠ ـ - ١٠) محولا جاهزا (شركة الـ AEG) بملفاته فوق القلب







عکل (۱۰ – ۱۰)



شکل(۱۰ – ۱۰)

الحديدى ، بعد ربط رقائق الفك ، وتركيب كافة الماحقات ، وذاك قبل وضع المحول فى صهريج الزيت ، والمرجو أن تلاحظ كافة المقصيلات ، الواضحة وضوحا تاما بالشكل ، والخاصة بتجميع الاجزاء الخنافة المحول.

يكون حساب القيمة القعالة لتيأر المفطسة Ion ، من العلاقات المعروفة ، بالنسبة لحسابات الدائرة المغناطيسية (هندسة الآلات الكهر بيـة ص ٢٩ – ٧٧) ، عـلى النحو التالى :

١ -- في المحول مفرد الرحلة:

بالرجوع إلى الجرء الايسر من شكل (٦٠ ـ ١٠) نجد أن :

$$AT_t = 0.8 B \times 4 \delta + H l_{Fe} \cdots (1 \cdot - \tau \cdot)$$

حيث 8 هي طول الثفرة الهوائية بين الساق والفك بالسنتية ترات ، و H معدل انحدار الضغط المفناطيسي في الرقائق بالأمبير لفة إسم ، المناظر اكثافة الخطوط المفناطيسية B ، على منحنى تمغطس حديد هذه الرقائق . وتتونف قيمة 8 على عوامل كثيرة ، بحيث لايمكن تحديدها بالضبط ، ولذلك تفرض لها قيمة تجريبية من 0.0035 إلى 0.005 سنتية ترا.

$$AT_t = \sqrt{2} I_{ou} \times T_1$$
 , $I_{ou} = \frac{AT_t}{\sqrt{2} T_1} \cdots \cdots (1 - 71)$

٢ في الحول الاثي الراحل:

سبق أن ذكرنا أن تيار المغطسة لايكون متساوى القيمة في المواحل الثلاث، مسبب اختلاف أطوال مسارات الفيض المغناطيسي $I_{\rm II}=1$ و $I_{\rm II}$ ، كما هو واضح في الجزء الآيمن من شكل (-1,-1) ، و تبعا لذلك يكون تياراً المغطسة

متساويين في المرحلة بن I, III ، على الساقين الطرفيين ، و يكون تيار المنطقة في المرحلة II ، على الساق الوسطى ، الصفر منهما ﴿ وعلى هذا الاساس ، نجد أن :

ثاليا - حساب ليار الفقودات ، و تيار اللاحمل ، I :

يتم حساب تيار المفقودات I_{oa} ، باعتباره فى توافق مرحلى مع ضغط الينبوع V_{I} ، وعلى أساس الدائرة المكافئة المحول المبيئة فى شكل (٩ ـ ٧ أ، ب) على التالى :

١ - في حالة الحول مفرد الرحلة:

$$I_{oa} = \frac{P_{Fe}}{V_1}$$
 , $I_o = \sqrt{I_{ou}^2 + I_{oa}^2}$


٢ - في حالة المحول الاتي الراحل:

$$I_{oa} = \frac{P_{re}}{3V_1}$$
 , $I_o = \sqrt{I_{ou}^2 + I_{oa}^2} \cdot \cdot (1 - \gamma \gamma)$

ويجب ألا تزيد قيمة تمار اللاحل عن % 10 من تيار الحمل الكامل عادة .


(The oil tank) : صهر يج الزيت

هذا هو الوعاء الحديدى الكبير ، الذي يحتوى على المحول، بحيث عيصبهم مغمورا في الزيت، الذي يمتليء به الوعاء ، والغريض من غمر المحول في الزيت جودة عزل المحول أولا، بحيث يتم حزله عن المؤثرات التي تتسبب في انهيار العازل على الموصلات، وحدوث دائرة قصر في الملفات، وأهما الرطوبة، ثم تزويد المحول ثانيا بوسيلة فعالة للتبريد، عن طريق تبريد الزيت، الذي يمكن أن يصل إلى الاجزاء الداخلية للملفات، بغمل تيارات الحل الحرارية الطبيعية، وقد نترك الزبت يبرد، بطريقة طبيعية، عند ملامسته لجدران الصهريج، الممرضة للجو المخارجي. ويمكن زيادة فاعلية التبريد، بهذه الطريقة، بزيادة سطح المصهريج المعرض للجو الخارجي، وذلك بعمل تعريجات (corragations) ، المصهريج المعرض للجو الخارجي، وذلك بعمل تعريجات (Ribs or Fins) ، كما يمكن الوصول إلى نفس الفرض عن طريق مبين في شكل (11 – 10) ، كما يمكن الوصول إلى نفس الفرض عن طريق




عکل (۱۱ – ۱۰)

تزويد الصهريج بطبقات من الآنابيب الجانبية ، التي تحمل الزيت الساخن من قة الصهريج ، لكي يبرد أثناء نزوله عن طريقها ، ثم يدخل الصهريج عند قاعه ، ماردا ، ويسخن في أثناء مروره على أجزاء الحول ، بفعل تيسار الحل الطبيهي ، من القاع إلى القمة . يبين شكل (١٢ – ،) أحد المحدولات الـ AEG من هدذا الندوع .



(1--14))/2




engle on the trapped with any factor of the section of the section

ा स्टब्स्ट के विकास कर करें के करने हैं कि कि में कि के कि के कि कि का कर कर के कि कि

هذا ويمكن تبريد الزيت بالماء ، فى أثناء عمل دورة صناعية له ، باستخدام مضخة خاصة تلحق بالمحول ، وهى للوجودة على يمينه فى شكل (١٣ ـــ ١٠)، الخاص بمحول من هذا النوع لشركة الـ ABG .

یبین شکل (۱۹ – ۱۰ ۱) کیف تر تب الانابیب ، وطریقة انتهام اللیجدار الصهریج ، که یبین شکل (۱۶ – ۱۰ ب) توزیع در جات حرارة الزیت علیمدی ارتفاع الصهریج ، عند استخدام المضخة ، وبدونها ، ویتضح فیه کیف یؤدی



شكل (۱۰-۱۱)


استخدام المصنحة الى تساوى درجة حرارة الزيت على مدى ارتفاع الصهريج تقريباً . نستطيع ، بناء على ذلك ، تصميم المحول على أساس ارتفاع فى درجة حرارة الخو المحيط بالمحول ، عند استخدام المصنحة ، يزيد عن ارتفاع درجة الحرارة ، عندهدم استخدام المصنحة ، لذات نفتر ضر زيادة فى درجة الحرارة م تساوى C ، في حالة عدم استخدام المصنحة ، وتساوى

 $^{\circ}$ 48 ف حالة استخدامها . و نتيجة لتحديد $^{\circ}$ 1 بالرقم المعطى ، أو بغيره ، على حسب نوع المواد المستخدمة فى الدول ، و تبعا للمو اصفات المتسداولة ، نستطيع تحديد مساحة سطح التبريد اللازم على النحو النالى : إذا فرضنا أن السطح المعرض الحو الخارجى (سواء كان سطح الصهريج ، بالتعريجات ، أو بدونها ، أوسطح الآنابيب) ، الذى تنتقل منه الحرارة بالحرارة بالحرارة والذى تنتقل منه الحرارة بالاشعاع (conduction) هو $^{\circ}$ A من الامتار المربعة ، والذى تنتقل منه الحرارة بالاشعاع (radiation) هو $^{\circ}$ A من الامتار المربعة ، وبفرض أن القيمة التجريبية المامل انتقال الحرارة بالحل والتوصيل $^{\circ}$ 1 هى من 7 (فى حالة المحولات الكبيرة) وات لكل متر مربع وفرق درجة حرارة واحدة ($^{\circ}$ 2 لله المحولات الصغيرة) وات لكل متر مربع وفرق درجة حرارة الحرارة بالإشعاع $^{\circ}$ 1 هى حوالى 6 وات لكل متر مربع وفرق درجة حرارة الحرارة بالإشعاع $^{\circ}$ 1 هى حوالى 6 وات لكل متر مربع وفرق درجة حرارة واحدة ($^{\circ}$ 2 س 8 س م حوالى 6 وات لكل متر مربع وفرق درجة حرارة الحرارة بالإشعاع $^{\circ}$ 1 هى المفقودات الكلية في واحدة ($^{\circ}$ 1 لله 1 المنتقال الحديد والنحاس معا) ، تبعد أن :

$$\Delta t = \frac{P_v}{u_r A_r + u_c A_c} \stackrel{\mathcal{O}}{=} \frac{P_v}{6A_r + (7-8)A_c} \cdots (1-7t)$$

يكون حساب A_1 على أساس المساحة الخالصة للسطح ، التي لا تشائر بالإنمكاسات، أما A_2 فهي عبارة عن السطح الكلى الملامس للجو الخارجي ، كا هو مبين في شكل (١٥ – ١٠) . وعند حساب كل من A_1 , A_2 لا يدخل فيها مساحة سطح غطاء الصهريج وقاعه ، فيهملان الحصول على نتانج مأمونة العاقبة ، بالنسبة لإر نفاع درجة الحرارة ، على قدر الإمكان .

يكون تحديد عددا لا نابيب ، وأنطارها ، ومنهم مساحة سطوحها الخارجية




على اساس المساحتين A ، A ، أما بالنسبة لنمريجات جداد الصهريج ، فيكون عرض قناة الزيت a وعرض مجرى الهواء d ، وعمق النمريج ات h ، ع-لى نحو ماهو مبين في شكل (١٥ – ١٠) ، في الحدود الآتية :

a = 5 - 30 mm , b = 30 - 70 mm , $h \le 400 \text{ mm}$

وبدلك بحد أن عرض بحرى الهواء يكون أكبر من عرض قناة الزيت لزيادة فأعلية التبريد .

(Transformer impedance) معاوقة الحول (Short circuit voltage) وضائط القصر

تتكون معاوقة المحول منالمقاومة العادية لللفات ، وعانعة تسربها . ويمكن



حساب مقاومة كل من الملفين الابتدائى والثانوى ، بمعلومية مساحة مقطع السلك فى كل منها ، والطول الكلى للسلك المستعمل ومقاومته النرعية ، وذلك عند درجة حرارة التشفيل، عند الحل الكامل ، باعتبرا الزيادة فى درجة حرارة الملفات حوالى C 000 . ويراعى أن المقاومة مع التيار المتردد تكون أكبر منها مع التيار المستمر ، وهى المقاومة المحسوبة على النحو المشار اليه ، وذلك بسبب الظاهرة ، القشرية . فما لم تكن الأسلاك بحدولة (Stranded) للتخاص من تلك الظاهرة ، ترداد المقاومة المحسوبة ، بمعامل تجريبي ، تتوقف قيمته على قيمة مساحة مقطع السلك . ويمكن استخدام المعادلة (٢١ - ١) ص ٢٠٠ على النحو المشار اليه . هذا ويمكن حساب المقاومة الكلية المكافئة ، منسوبة إلى أى من المافين ، بعد ذلك سبولة .

تتوقف قيمة ممانعة التسرب لكل ملف على الفيض المتسرب وله ، والمتشابك معه ، وكذلك على قسمة السماح المعناطيسي لمسار هذا الهيص . وسوف نشرح فيما يلى ، على هذا الاساس ، كيفية حساب الممانعة الكلية المكافئه ، منسوبة إلى أحد الملفين :

يبين شكل (71-.17) الملفين الابتدائی (1) ، والشانوی (2) ، المحول مفرد المرحلة ، أو فی مرحلة محول ثلاثی المراحل ، باعتبار أن الحدید و لها ذو معامل نفاذ مغناطسی لا نهائی (100) (infinite magnetic permeability) ، وأن المقاومة المغناطيسية للفيض المتسرب تتركز ، بناء علی ذلك ، فی المسارات الهوائية . إذا كان التيار المار فی أحد الملفين ، الذی عدد لفاته (100) ، مو (100) ، فان القوة المغناطيسية ، التی ينجم عنها مرور الفيض المتسرب مرب ، لكل من الملفين ، الابتدائی والثانوی ، تصبح (100) جابرت (110) (110) .

ويمكننا، في هذه الحالة ، اعتبار أن عانمة التسرب المكافئة التجة عن الفيض المتسرب، الذي ينشأ حول الملفين، بوضعهما على الساق الحديدي ، كا في شكل (١٠ – ١٠ ب) ، عندما يوصلان على التوالى ، بحيث تكون قو تاهما الدافعتان المفناطيسينان متضادتين . نجد ، على هذا الآساس ، أن الخطوط المغناطيسية في المسار رقم 1 تتشابك مع الجزء X/t_1 من لفات الملف الابتدائي . وبذلك تكون قيمة القوة الدافعة المغناطيسية في هذا المسار عبارة عبارة عن :

وتتحقق المعادلة (٢٥ ــ ١٠) باستخدام بحوعة الوحدات غـير المنسقـة ، باعتبار أن المسار في الهواء (هندســة الآلات الكهربية ص ٨٠ إلى ٨٤) . وتكون قيمة معدل انحدار الصفط المغنىاطيسي به حول المسار ١٢ ثابتة ، ومقدارها بالاورسند هو :

$$H = \frac{F_x}{h} = \frac{4 \pi T I x}{h t_1} \cdots \cdots (1 - 77)$$

تكون قيمة $_{x}$ H صفراً عند السطح الداخلي للماف الإبتىدائي ($_{x}$ = 0) كا أنها تكون أكبر ما يمكن ، وتساوى $_{x}$ $_{y}$ عند السطح الخارجي لحذا الملف ($_{x}$ = $_{x}$) ، حيث $_{x}$ هو سمك الملف الابتدائي بالسنتيمترات ، كا هو مبين في شكل ($_{y}$ = $_{y}$ مع بقية الابعاد الموضحة ، وهي $_{y}$ سمك الماف مثين في شكل ($_{y}$ = $_{y}$ مع بقية الابعاد الموضحة ، وهي $_{y}$ سمك المافوى و $_{y}$ عرض الفراخ بين الملفين ، من النحاس العارى إلى النحاص العارى و $_{y}$ المنافين (بفرض أنهما متساويان في الطول) و $_{y}$ نصف قطر إلدا ترة من من عور الساق الحديدي إلى السطح الداخلي للماف الابتدائي (على النحاس العارى)

و ي اصف قطر المداعرة من بحور الساق الحديدي إلى السطح الخارجي للماف الثانوي (على النحاس العاري أيضا) و $r_{\rm gav}$ نصف قطر الدائرة من محور الساق الحديدي حتى منتصف الفراغ بين الملفين .

تكون قيمة القوة الدافعة المفناطيسية H_3 حول أى مسار مثل 3 في الفراغ بين الملفين ، ثابتة و تساوى 4π NI/h (1π NI/h في شكل (1π NI/h في نفسها عدد المفات 1π). و نظر الآن القوة الدافعة المفناطيسية للدافعة للدافعة للدافعة للدافعة للدافعة للدافعة المفناطيسية الدافعة المفناطيسية الكاية المؤثرة ، للدافعة المفاطيسية الخارجي الثانوي ، مثل المسار 2 ، حتى تصل قيمتها إلى الصفر ، عند السطح الخارجي الثانوي ، مثل المسار 2 ، حتى تصل قيمتها إلى الصفر ، عند السطح الخارجي لمذا الملف ، كما هو مبين في شكل (1π - 1π) . و يمكن ، بناء على ذلك ، حساب قيمة القوة الدافعة المفناطيسية 1π حول المسار 2 بوضع 1π بدلا من 1π فنجد أن :

$$H_{y} = \frac{F_{y}}{h} = \frac{4 \pi T I y}{h t_{2}} \cdot (1 \cdot - YY)$$

 التي تخترن في كل سنتيمتر مكعب في المجال المغناطيسي ، عندما ترداد قيمة كثافة الخطوط المغناطيسية من صفر إلى $\frac{1}{4\pi}$ و تـكـون المطافة النوعية المخترنة في المواء بالارج لكل سنتيمتر مكعب عبارة عن :

$$\frac{1}{4\pi} \int_{0}^{B} B dB = \frac{B^{2}}{8\pi} = \frac{H^{2}}{8\pi} \cdots (1 - YA)$$

نظرا لأن قيمة H متغيرة من صغر إلى H_3 في المسافة من 0=1 إلى H_1 وثا بتة عندالقيمة H_2 في المسافة H_3 ، ثم متغيرة ون القيمة H_3 إلى الصفر في المسافة H_3 ، ثم متغيرة ون القيمة H_3 المتأثم في مجب اجراء التكامل السابق على ثلاث دفعات ، تبعا لذلك ، وجمع المتأثم في المنابع في خلال ذلك كله على أساس عنصر الطاقة المختزنة H_3 ، في حلقة اسطوانية ، ارتفاعها H_3 ، وسمكها H_3 ، ونصف قطرها H_3 وبذلك حيث تكون شدة المجال المغناطيسي H_3 ، يكون حجم المجال المغناطيسي ، الذي تحصره هذه الحلقة في سمكها H_3 ، عبارة عن H_3 هدى سمك الحلقة ، عبارة عن :

$$dW_{x} = \frac{H_{x}^{2}}{8\pi} \times 2\pi (r_{1} + x) h dx$$

$$= \frac{4\pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{1}} (r_{1} + x) x^{2} dx \cdots (1 - x)$$

ويكون مقدار الطاقة المخبّر نة سلم في الجال المغناطيسي ، على مدى سمك الماف الابتدائ ، ع ، عبارة عن :

$$W_{1} = \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{1}} \int_{0}^{t_{1}} (r_{1} + x) x^{2} dx$$

$$= \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h} \left(\frac{r_{1}}{3} + \frac{t_{1}}{4}\right) t_{1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (r - r \cdot)$$

كذاك يكون مقدار الطاقة المختزنة على ، في المجال المغناطيسي ، عـلى مدى سمك الملف الثانوي وي ، عبارة عن :

$$W_{2} = \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{2}} \int_{0}^{t_{2}} (r_{2} - y) y^{2} dy$$

$$= \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h} \left(\frac{r_{2}}{3} - \frac{t_{2}}{4}\right) t_{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1 \cdot - 71)$$

كا يكون مقدار الطاقة المخرزنة \mathbf{w}_{i} ، في الجال المفناطيسي ، على مدى المسافة بين الملفين \mathbf{r}_{i} ، حيث تكون شدة الجال \mathbf{H}_{i} ثابتة القيمة ، عبارة عن :

و بمساواة الطاقة الكلية المختزنة بالقيمـة Leq في تحصل على قيمـة Leq ،

حيث :

$$egin{aligned} \mathbf{L}_{\mathrm{eq}} &= rac{\mathbf{2}}{1^2} \; (\, \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2 + \mathbb{W}_3 \,) \ &= rac{8 \, \pi^2 \, \mathrm{T}^2}{h} \, \Big[\, \left(\, rac{\mathbf{r}_1}{3} \, + \, rac{\mathbf{t}_1}{4} \, \,
ight) \, \mathbf{t}_1 \ &+ \, \left(\, rac{\mathbf{r}_2}{3} \, - \, rac{\mathbf{t}_2}{4} \, \,
ight) \, \mathbf{t}_2 \, + \, \mathbf{r}_{3\mathrm{av}} \, \, \mathbf{t}_3 \, \Big] \, \cdots \cdots \, \left(1 \, \cdot - \, \mathbf{Y} \, \mathbf{Y} \, \right) \end{aligned}$$

وتكون L_{eq} ، كما تعطيها المعادلة (٣٣ ــ ١٠) بالوجدات الكهرومغناطيسية (e. m. u.) المطلقة ، ولكى تحصل عليها بالوحدات العملية ، وهى الهنرى ، مجب أن نضرب المعادلة في 9-10 . هذا ويمكن تبهيط المعادلة بتقريبها وذلك

باعتب ار أن $\frac{r_1}{3}+\frac{t_1}{3}$ يساوى $\frac{r_{1av}}{3}$ ، حيث r_{1av} هو نصف القطر من محور الساق إلى منتصف الملف الابتدائى تقريبا ، وكذلك أن $\frac{r_2}{3}$ ميث r_{2av} هو نصف القطر من محور الساق إلى منتصف الملف الثانوى تقريبا ، وعلى هذا الأساس نجد أن :

$$L_{eq} = \frac{8 \pi^2 T^2 \times 10^{-9}}{h} \left(\frac{r_{1av} t_1}{3} + \frac{r_{2av} t_2}{3} + r_{3va} t_3 \right) \dots (1 - 7 \xi)$$

ونحصل على قيمة المسانعة المكافئة بالضرب فى 2π (= 818 إذا كانت ونحصل على قيمة الممانعة المكافئة منسوبة (f=50). فاذا وضعنا (f=50) أساوى (f=50) ألى الملف الابتدائى ، وإذا وضعنا (f=50) تساوى (f=50) ، نحصل على قيمسة الممانعة المكافئة منسوبة إلى الملف الثانوى .

نحصل على قيمة أعلى قليلا من القيمة الحقيقية لممانعه النسرب ، وذلك بسبب المفروضات التي تم على أساسها استنتاج المعادلة بن (X_{2eq} ، X_{1eq} قيمتى X_{2eq} ، المتين معامل نجريبي أقل من الواحد الصحيح ، ليُصحيح قيمتى X_{2eq} ، X_{3eq} ، المتين

حصلنا عليها. وتتوقف قيمة هذا المعامل التجريبي على الخبرة السابقة في صناعة المحولات، وتختلف قيمته من مصنع إلى آخر.

تقوقف قيمة ضغط القصر أساصا على قيمة المهانعة المكافئة . وضغط القصر هو عبارة عن الضغط ، اللازم توصيله على طرقى الملف الابتدائى ، لتربر تيار قصر فى الحول $_{\rm sc}$ ، عندما يكون طرفا الملف الثانوى مقصورين ، يساوى تيار الحل الكامل $_{\rm sc}$ ، $_{\rm sc}$ هذا الأساس تتحدد قيمه ضغط القصر $_{\rm sc}$ كما يأتى : $_{\rm sc}$ $_$

ه ال (١) :

Find suitable dimensions for the iron core and window as well as the number of turns of the primary and secondary copper windings, and the window space factor for the following 3 phase distribution transformer: 160 KVA, 6000/525 V, 50 c.p.s., star/star, oil immersed. The full load efficiency at 0.8 power factor is to be 97.6% and the total iron losses 735 W. The specific iron loss for the sheets used is 1.35 watts/kg at 10 kilo — gauss and 50 c.p.s.

Allow a maximum flux density in the iron core of 12500 lines/sq. cm and a current density of 2.8 amps/sq. mm in the copper windings. Take specific weight of iron 7.8 gms/cubic cm, C = 37, and a factor of

1.1 to allow for additional iron losses.

$$P_v = P_{Fe} + P_{cu} = \frac{160 \times 0.8}{0.976} \times 0.024 = 3146 \text{ W}$$

$$P_{cu} = 3146 - 735 = 2411 \text{ W}$$

$$\beta = \frac{P_{Fe}}{P_{CU}} = \frac{735}{2411} = 0.305$$

$$p_{Fe} = 1.1 \times \left(\frac{12500}{10000}\right)^2 \times 1.35 = 2.31 \text{ W/Kg}$$

$$p_{cu} = 2.7 j^2 = 2.7 \times 7.82 = 21.12 \text{ W/Kg}$$
, $\frac{p_{cu}}{p_{Fe}} = 9.16$

$$A_{Fe} = 37 \sqrt{\frac{160 \times 0.305 \times 9.16 \times 10^{5}}{50 \times 12500 \times 2.8}} = 187 \text{ cm}^{5}$$

$$E_t = \frac{E}{T} = 4.44 \times 50 \times 12500 \times 187 \times 10^{-8} = 5.18 \text{ V/turn}$$

ياعتبات أن نسبة مساحة الحديد الصافي إلى مساحة الدائرة الحيطة 0.72:

$$d = \sqrt{\frac{187}{0.72} \times \frac{4}{\pi}} = 18.2 \text{ cms}$$

و يكون عرض الدرجة الأولى a فى القلب الحديدى ، ذى الاث الدرجات ، وعرض الدرجة الثانية b ، وعرض الدرجة الثالثه c ، عبارة عن :

$$a = 0.4\overline{27} \times 18.2 = 7.75$$
 cms

$$b = 0.707 \times 18.2 = 12.88 \text{ cms}$$

$$c = 0.905 \times 18.2 = 16.5 \text{ cms}$$

مساحة الحديد الكلية بالعازل وقناة التريد:

$$\frac{187}{0.72} \times 0.86 = 223 \text{ cm}^2$$

بأخذ قناة تبريد ، يمر فيها الزيت ، عرضها 0.9 سم ، تكون مساحتها 14.95 سم ، وبذلك تصبح مساحة الحديد ، والعسسسازل بين الرقائق 14.95 سم 208.06

$$A_{Fe} = 208 \times 0.9 \underline{\underline{\circ}} 187 \text{ cm}^2$$

$$G_{\text{Fe}} = \frac{735}{2.31} = 318.5 \text{ Kg}$$

$$G_{cu} = \frac{2411}{21.15} = 114 \text{ Kg}$$

$$\alpha = \frac{G_{Fe}}{G_{Giv}} = \frac{318.5}{114} = 2.79$$
 (2 \rightarrow 4)

$$v_{\rm Fe} = A_{\rm Fe} \times l_{\rm Fe} = \frac{318.5 \times 10^3}{7.8} = 4.07 \times 10^4 \, \rm cm^3$$

$$l_{Fe} = \frac{4.07 \times 10^4}{187} = 218 \text{ cms}$$

$$l_{c} = 3 H = \frac{l_{Fe}}{2}$$
, $H = \frac{l_{Ee}}{6} = 36.3 \text{ cms}$

$$l_y = \frac{l_{Ee}}{2} = 2 \left(2 C + d + \frac{\pi d}{2} \right)$$

$$C = \frac{218}{8} - \frac{18.2}{2} - \frac{\pi \times 18.2}{4} = 1.72$$
 cms

$$T_2 \stackrel{\underline{s}}{=} \frac{525}{\sqrt{3 \times 5.18}} \stackrel{\underline{s}}{=} 58.4 \rightarrow T_2 = 58$$

$$T_1 \stackrel{\underline{\omega}}{=} \frac{6000}{\sqrt{3} \times 5.18} \stackrel{\underline{\omega}}{=} 663 \longrightarrow T_1 \stackrel{\underline{=}}{=} 66 \times \frac{58}{58.4} = 663$$

$$I_{1} = \frac{160 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6000} = 15.4 \,\text{A} , \quad a_{1} = \frac{15.4}{2.8} = 5.5 \,\text{mm}^{2}$$

$$I_{2} = \frac{160 \times 1000}{\sqrt{3} \times 525} = 176 \,\text{A} , \quad a_{2} = \frac{176}{2.8} = 62.8 \,\text{mm}^{2}$$

$$K_{w} = \frac{5.5 \times 2 \times 663 + 62.8 \times 2 \times 58}{363 \times 167.2} = 0.24$$

د (۲) :

A 450 KVA, 10000/231 V, 50 c/s, 3 phase, core type, star/delta, oil immersed transformer has a maximum efficiency of 97.9 %, when it is delivering 40 % of its full load rating at 0.8 power factor lagging. The specific iron loss is 1.1 watts/Kg at 10 kilogauss and 50 c/s. while the current density in the primary and secondary windings is 2.9 amperes/sq. mm. The maximum flux density in the iron core and yoke is 12000 lines/sq. cm and the specific weight of iron is 7.8 grms/cubic cm, Take the constant C = 40, an additional iron loss factor of 1.1 and assume a filling factor for the iron core such that $A_{Fe} = 0.7 \, d^2$. It is required to find the cross — sectional area A_{Fe} of the iron core, and the window space factor for the transformer.

$$P_{v} (at \eta_{m}) = \frac{450 \times 0.8}{0.979} \times 0.021 \times 0.4 = 3.1 \text{ KW}$$

$$P_{Fe} = x^{2} P_{cu} = \frac{P_{v}}{2} (at \eta_{m}) = \frac{3.1}{2} = 1.55 \text{ KW}$$

$$x^{2} = \left(\frac{I_{m}}{I_{f.l.}}\right)^{2} = (0.4)^{2} = 0.16 , \beta = \frac{P_{Fe}}{P_{cu}} = 0.16$$

$$P_{cu}(J.K)J.L_{obs} = \frac{P_{Fe}}{x^2} = \frac{11.55}{0.16} = 9.7 \text{ KW}$$

$$p_{Fe} = 1.1 \times 1.44 \times 1.1 = 1.74 \text{ W/Kg}$$

$$P_{cu} = 2.7 \times (2.9)^2 = 22.7 \text{ W/Kg} , \frac{p_{cu}}{p_{Fe}} = 13.05$$

$$A_{Fe} = 40 \sqrt{\frac{450 \times 0.16 \times 13.06 \times 10^5}{50 \times 12000 \times 2.9}} = 294 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{294}{0.7}} = 20.5 \text{ cms}$$

$$G_{Fe} = \frac{1550}{1.74} = 890 \text{ Kgs} , G_{cu} = \frac{9700}{22.7} = 427 \text{ Kgs}$$

$$\alpha = \frac{890}{427} = 2.1 , (\alpha = 2 - 4)$$

$$v_{Fe} = \frac{890}{7.8} \times 10^3 = 114200 \text{ cm}^3$$

$$l_{Fe} = \frac{114200}{294} = 388 \text{ cms}$$

$$l_{y} = l_{c} = \frac{388}{2} = 194 \text{ cms} , H = \frac{l_{c}}{3} = 64.7 \text{ cms}$$

$$C = \frac{383}{8} - \frac{20.5}{2} - \frac{\pi \times 20.5}{4} = 21.9 \text{ cms}$$

$$I_{1} = \frac{450 \times 1000}{\sqrt{3} \times 10000} = 26 \text{ A} , I_{2} = \frac{450 \times 1000}{3 \times 231} = 649 \text{ A}$$

$$a_{1} = \frac{26}{2.9} = 8.97 \text{ mm}^{2} , a_{2} = \frac{649}{2.9} = 224 \text{ mm}^{2}$$

 $E_t = 4.44 \times 50 \times 12000 \times 294 \times 10^{-8} = 7.83 \text{ V/turn}$

$$T_{1} = \frac{10000}{\sqrt{3} \times 7.83} \stackrel{\text{ev}}{=} 737$$

$$T_{2} = \frac{231}{7.83} \stackrel{\text{ev}}{=} 29.5$$

$$T_{2} = 30 , T_{1} = 737 \times \frac{30}{29.5} = 750$$

$$\delta = \frac{2 (8.97 \times 750 + 224 \times 30)}{21.9 \times 64.7} = 0.19$$

مسدا ال على الباب العاشر

1 - Calculate the approximate overall dimensions for a 300 K.V.A., 6600/440 volt, 50 cycle, 3 phase type transformer. The following data may be used:

e.m.f. per turn 9 volts.

maximum flux deusity 130000 lines per sq. cm.

current density 2.5 amperes per sq. mm.

window space factor = 0.3

overall height - overall width.

- 2 Determine the dimensions of the core for a 200 KVA, 3300/480 V, single phase core type transformer to operate at a frequency of 50 cycles per second, assuming the following data:
 - Maximum flux density, 12000 lines per sq. cm, current density, 280 amp per sq. cm. volts per turn, 8; area factor for the 3 stepped core, 0.6, height of window/width of window, 2, window space factor, 0.28.
- 3 Find suitable dimensions of the iron core and window

as well as the number of turns of the primary and secondary copper windings and their cross sectional areas for the following transformer;

200 KVA, 10000/400 volt, 50 c/s, star/star, oil immersed. The specific iron loss for the sheets used is 1.3 watts/kg. at 10 kilo gauss and 50 c/s. Efficiency of the transformer at full load and 0.8 power factor is to be 97.5 % with a total iron loss of 1.0 KW. Assume a flux density in the iron core of 13000 lines/sq. cm. and a current density in the windings of 2.8 amps/sq. mm. C = 35, $\gamma = 7.8 \text{ grms/cm}^2$

State the type of service for which the transformer is intended. Discuss reasons.

4 — Determine the dimensions of the iron core and window for a 250 KVA, 10000/525 V, 3 phase, star/star, core type, oil immersed, distribution transformer to operate at a frequency of 50 c/s, assuming:

Maximum flux density in the iron core 13000 lines/cm² and current density in the copper winding 2.7 amps/mm². Specific loss for the iron sheets used 1.3 W/kg at 10 Kilo — gauss and 50 c/s. Efficiency of transformer at full load 0.8 power factor is to be 97.6 %, with a total iron loss of 1200 W.

Find also the number of turns of the primary and secondary windings and their cross sectional areas.

(specific weight of iron = 7.8 grams per cubic cm., C = 35).

5 _ Find suitable dimenoious of the iron core and window

for a transformer rated at 200 KVA, having the following particulars:

- 6000/400 V, 50 c/s, delta/star, oil immersed. The specific iron loss for the sheets used is 1.2 watts/kg at 10 kilo lines/sq. cm and 50 c/s. The efficiency at full load, 0.8 power factor is 96.6 %, with a total iron loss of 940 W. Assume a flux density in the iron core of 12800 lines/cm² and a current density in the winding of 2.7 amps/sq. mm. Take C = 33.
- 6 Find the main dimensions of a 500 KVA, 6600/380 volt, 50 c,p.s. 3 phase, core type, delta/star, oil cooled transformer. The following design data may be assumed:

voltage per turn = 8.1 volts, current density = 2.2 amps/sq. mm.

maximum density in core and yoke = 12000 gauss. window space factor = 0.20.

- Assume that the iron section is single stepped cruciform $(A_{Fe} = 0.59 \text{ d}^2)$. Find also the iron losses, if the specific iron loss at 10000 gauss, 50 c.p.s. is 1.4 watts/kg, and the specific weight of iron is 7.8. Allow 20 % for additional iron loss.
- If the maximum efficiency occurs when the transformer is delivering 71 % of its KVA rating, find the weight of copper.
- 7 The weight of iron sheets used in a particular 3


phase, star/star, core type, 400 KVA, 20000/231 volt. 50 c[s oil immersed transformer is 600 kg, and the total weight of copper in the primary and secondary windings is 237 kg. The maximum flux density in the iron core is 13500 lines/cm², and the current density in the windings is 3 ams/mm². The iron sheets used have a specific loss of 1.2 watts/kg at 10000 lines/cm² and 50 c/s. Specific weight of iron 7.8 gm/cm³, C = 32, and a factor of 1.1 is to be taken to allow for additional iron losses.

- (a) Find the cross sectional area of the iron core as well as the window space factor.
- (b) Find the full load efficiency at 0.8 power factor lagging and also the fraction of full load at which maximum efficiency is obtained.
- (c) State for what kind of service the transformer is intended and explain briefly why.
- 8 The weight of sheet steel in the cores and yokes of a particular 3 phase, 200 KVA, 50 c/s, 6000/525 V, star/star, oil immersed transformer is 3.7 times the weight of copper in the windings. The specific iron loss at 10000 gauss and 50 c/s is 1.4 W/Kg. The working flux density is 12500 lines/cm² and the mean current density is 2.5 amps/mm² at full load. Assuming that the efficiency at full load and unity power factor is 97.8 %, find:
 - (a) the area of the iron core and the dimensions of the window.

- (b) the number of turns of the primary and secondary windings.
- (c) the fraction of full load at which maximum efficiency will be obtained.

Density of iron = 7.8 gm/cm³,

9 — Find the main dimensions of the core and window of a 150 KVA 10000/380 volt. 50 cps, 3 phase, core type, delta / star, oil immersed transformer. The following design data can be assumed: voltage per turn = 9.1, current density d = 2.3 amp/sq. mm. max flux density in core and yoke = 12500 gauss window space factor = 0.24, Height to window = 2.5: 1 transformer efficiency at full load, unity p.f. = 0.975 If the ratio of the weight of copper is 3: 1 find the weight of iron and copper. Sp. iron loss at 12500 gauss 50 cps is 2.11 wt/Kg and sp. copper loss is 2.7 a².




المراجع

(References)

- 1 Langsdorf; Theory of alternating current machinery.

 Mc Graw Hill book company, New York
 and London.
- 2 Say, M.G.: The performance and desing of alternating and Pink, E.N; current machines, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd., London.
- 3 Boede feld : Elektrische Machinen, Springer Verlag, und Sequenz; Wien.
- 4 Richter . Elektrische Maschinen, Verlag Birkhauser Basel.
- مندسة الآلات الكهربية ، تأليف الدكتور محمد احمد قر، النماشر
 منشأة المعارف بالاسكندرية (جلال حزى وشركاه)



مجوات الكناب

			•	
منعا				iod_io
Y				
	J	الباب الاوا		T. 3
•	سار المتردد	ت المنتج فى آلات النيــ	ملف	¥
4			i	قواعد عام
•			ءادية الطبقة	الملفات أح
كزة ـــ	الملفات المتمر	، الملفات والمراحل ـــ	اوين بحموعات	K;
		أو الماسية ــ توصيل		
		رازی ـــ الملفات ثنائیــ		
		ــ الملفات كسرية الجر		•
(0			وجة الطبقة	الملفات مزد
64		نواع الملفات	ات الختلفة لا:	الإستخداما
٥٣		لصندوق النهايات	إف المراحل	توصيل أطر
		الیاب الثانی		
قردد هه	، آلات التيار الم	كهربية المنتجة في ملفات	قرة الدافعة ال)) = 2 = 5 .

L. J. ZA

•٧	معامل اللف عندما تكون و عددا صحيحا
٦٠.	معامل اللف عندما تكون q عددا كسريا
77	تأثير الانتشار المرحلي على معامل التوزيع ومقنن قدرة الآلة
77	للتوافقيات في منحني الجال
71	المترافقيات في منحني الصنفط المرحلي
٧٣	تأثير معامل التوزيع والمعامل الوترى على توافقيات الضغط المرحلي
٧٦	التوافقيات في الصغط الخطى
٧4	تموجات الاسنان
٨٢	أمثلة محلولة على البابين الاول والثانى
11	مسامل على البابين الاول والثانى
	الباب الثالث
4.8	ردفعل المنتج ومعامل التنظيم في الآلات المتزامنة
4.8	أولاً : رد فعل المنتج والجـال المغناطيسي الدائر
4.4	المجال المغناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج ثلاثية المراحــل
1.4	النوافقيات الفراغية وعلاقتها بتوافقيات منحنى التيار
114	انيا: معامل تنظيم الضغط
114	معنى معامل التنظيم
144	مخطط متجهات الآلة المتزامنة
170	الله الله الألة المورينة

ADE IS	
۴.	ب ــ مخطط متجهات الآلة ذات الاقطاب البارزة ونظرية بلوندل
	لرد الفعل المزدوج
128	طرق تعيين معامل التنظيم
	طريقة الامبير لفات البسيطة ـ طريقة رد فعل المنتج ـ طريقة
	المعاونة المتزامنة ـ طريقة منحنى النشبع بمعامل قدره صفر
* .	- طريقة بو اتيبه لرم منحني التشبع عند حل ممين بمامل قدره
	gradian
} 	مثلة محلولة على الباب الثالث
170	مسائل على الباب الثالث
	الباب الرابع
148	خواص تشفيل الآلات المتزامنة
176	اولا: الآلة المتزامنة على حمل منفصل
	تشفيل الآلة المتزامنة بممانعة تزامن ثابتة حصاب الضفط الطرفى ومعامل القنظيم عند حمل معين حد علاقات القدرة
149	ثانيا : تشفيل مولدى تزامن على التوازى على حــل منفصل
4.1	ثالثًا: الآلة المتزامنة على قضبان لانهائية
	القضبان اللانهائية ـ علية الترامن ـ ضبط قيمة التيار ومعامل
	القدرة للآلة عندما تعميل كولد به أمثلة محاولة بـ المحرك

سفحة	
	المتزامن على القضبان اللانهائية ـــ منحنيات ∨ ومنحنيـات ٥
	المحرك المتزامن
419	أمثلة محلولة
722	خواص التشفيل للحرك المتزامن ــ مثالان محاولان
787	مسائل على الباب الرابع
	الباب الخامسي
Y01	التأرجح والاتزان في الآلات المنزامنة
	ظاهرة التأرجح (أو التذبدب) ـ الدُّدد الطبيعي للتأرجح
	مثال محلول ــ الذبذبات المفروضة (أو القسرية) ــ مثـال
	محلول ــ تخميـد الاهتزازات واستخـدام الحـدافة ــ اتزان
	الآلات المتزامنسة.
YAA	مسائل على الباب الخامس
	الباب المعادسي
44.	تصميم الآلات المتزامنة
44.	الايماد الرئيسية أو الموجهة
440	اختيار عدد الجارى وتصميم ملفات المنتج
494	تحديد أبعاد الجرى
F	تحديد عق قلب المنتج تحت الأسنان

طول الثغرة الهوائية

å må 🔑	
4.1	عرض الفك فوق أسنان المنتج
4.4	أبهاد القطب
4.0	قرقيب ملفات المجال
r.v	تحديد مساحة مقطع الموصل وضفط التنسه
4.4	كَتَافَة النيار والمفقودات النحاسية في ملفات المجال
7.9	حساب المقاومة وعانعة التسرب المرحلية
818	حساب ملفات التخميد
414	مثال محلول
444	مسائل على الباب السادس
and A	الماب الحاج القواعد الأساسية للمحول الكهرى

444	دواعى استخدام المحول وتكوينه الأساسي
	تكوين المحول ــ أنواع المحولات مفردة المرحلة وثلاثية
	المراحل ـ الأنواع المختلفة لمقطع القلب الحديدي
behal	
ALA	مخطط متجهات المحول بدون حمل
787	مخطط متجهات المحول بالحمل
7 6 V	الدائرة المكافئة للمحول
	ممامل التنظيم المحول
404	(a

1	
سفجة ا	
707	مخطط كاب لحماب معامل التنظيم
704	اختبار اللاحمل
709	اختبار دائرة القصر
414	حساب معامل التنظيم ـــ معامل الجودة
776	محولات القدرة
770	محولات التوزيع
414	أمثلة محلولة
444	مسائل على الباب السابع
	الباب الثامن
۳۸۷	توصيلات المحولات وتشفيلها على التوازى
Y A Y	صيانة انحولات
T AA	بعض أسباب الانهيار في المحولات
444	المحولات ثملاثية المراحل
796	التوصيل من ثلاث مراحل إلى مرحلتين
	طريقة سكوت للربط بين بجموعة ثلاثية المراحل وأخرى ثنائية
	المراحل
£'+A	أمثلة علولة
£ • 7	المحول الذاتي
(1.	الوفر في نصاس المحول الذاتي

}


منعة	
٤١٣	الدائرة المكافئة للمول الذاتي
٤١٨	المحولات الذائية ثلاثيـة المراحل
819	أمثلة محلولة
٤٣٢	الماف الثالث
£44	التيار الإبتدائى في محول يحنوى على ملف ثالث
276	مثال محلول
170	تنظيم الضغط باستخدام المحولات
647	تنظيم الضغط بتغيير نقطة النقسم
84.	تشغيل المحولات على النوازى
	شروط تشغيل المحولات على التوازى ـــ نسبة نحويل الضغط
	ــ هبوط الصفط النسبي في المحو لين ــ قطبية الاطراف ــ
	تعاقب المراحل
٤٣٦	توزیع الحل (أوالمتیار) بین محولین علی المتوازی
٤٣٧	توزيع الحمل عندما تتساوى نسبتا الفحويل فى المحولين
£	توزيع الحمل عند اختلاف نسبة التحويل
EEV	أمثلة محلولة
204	مسائل على الباب الثامن


الباب النامع

809	بعض المشاكل الهامة في المحولات واختباراتها
809	التوافقيات في المحولات
VF3	المتلاشيات
477	تلاشي التيار في المحولات
EV 1	الضغوط العارمة في المحولات
٤٧٣	القوى الميكانيكية المؤثرة على الملفات
EVA	حماية المحولات
٤٨١٠	اختبار المحولات
	اختبـارات الدائرة للفتوحة ودائرة القصر ــ تحديد قطبية
	الملفات ــ اختبار التوصيل المنضاد ــ اختبار التيار الدائرى
,	في المحولات الموصلة دلتا/دلنا
FAS	امثله لة محلولة
٤٨٩	مسائل على الباب التاسع
	الباب العاشر
	تصميم المحسولات
٤٩٠	الابعاد الرئيسية للمحول
183	مفقودات الحديد
694	مفقودات مربع التيار

النسبة بين مفقودات الحديد ومف	مفةودات النحاس ــ معامل الجودة
والمفقودات النوعية	(1)
مساحة مفطع الحديد في الفلب أو	و السان
أبعاد النافذة	
ترتيب الملفات في النافدة	
عرل الملفات	•••
حساب تيار اللاحل	•11
صهريج الزيت	
معاوقة المحول وضغط الفصير	640
أمثلة محلولة	orr .
مسائل على الباب العاشر	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
المراجع	
محتويات الكمناب	grander (1965) de grander en

رقم الابداع بدار الكتب تم بحمد الله ، طبع هسذا الكتاب في شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ا شارع فنتورا بجوار سيدى عبدالرزاق تليفون : ١٤٨٥٨





المراكب المنات

- ١ _ مقاومة واختبار المـواد . أول
- ٢ _ مقاومة واختبار المـــواد . ثاني
 - ٣ _ الحيولوجيا الهندسية
 - ؛ _ تصميم الآلات . انجليز ق
- ه ــــ الاختبارات غير المتلفة وتحليل الاجهادات بالطرق التجويبية
 - ٦ _ مبادىء المساحة المستوية والطبوغرافية
 - ٧ _ أسس الهندسة الكهربية . أول
 - أسس الهندسة الكهربية . ثانى
 - الرفاصات البحرية . انجليزى
 - ١٠ _ محركات الاحتراق
 - ١١ هندسة القوى الكهربية . انجلىرى
 - ١٢ _ هندسة الآلات الكهربية
- ١٣ _ نظريات وتصميم الآلات الكهربية: الآلات المترامنة والحولات الكهربية
 - ١٤ _ هندسة القوى الكهربية . عربي جزء أول

مجموعة الكتب المصدسية

١ ــ مقاومة واختبار المسواد . أول

٢ _ مقاومة واختبار المسواد . ثاني

٣ _ الحيولوجيا الهندسية

٤ – تصميم الآلات . انجليز ي

الاختبارات غير المتلفة وتحليل الاجهادات بالطرق التجريبية

٦ - مبادىء المساحة المستوية والطبوغراقية

٧ - أسس الهناسة الكهربية . أول

٨ - أسس الهندسة الكهربية . ثاني

٩ ــ الرفاصات البحرية . انجليزى

١٠ - محركات الاحتراق

١١ - هندسة القوى الكهربية . انجلرى

١٢ _ هندسة الآلات الكهربية

١٣ _ نظريات وتصميم الآلات الكهربية: الآلات المترَّامنة والحولات الكهربية

١٤ – هندسة القوى الكهربية . عربى جزء أول